

اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن (I)

Mixing in Polymerization Processes (I)

شهریار سجادی، سپهله دزه
مرکز تحقیقات و توسعه علوم و تکنولوژی مواد پلیمری

واژه‌های کلیدی:

اختلاط، پلیمر شدن، برش، جریان، همزن

ممولاً در کاربردهای متنوع صنعتی، ترکیبی از چند گروه در نظر گرفته می‌شوند. به عنوان نمونه، در یک فرایند ممکن است که تمهیق جامدات به همراه واکنش شیمیایی یا انتقال گرمای موردنظر باشد. بنابراین ابتدا باید مشخص کرد کدام یک از گروهها اثر بخوبی و کنترل کننده دارد و آن گاه طراحی سیستم اختلاط را بر مبنای آن انجام داد.

جدول ۱ - انواع گروههای اختلاط و عوامل تعیین کننده در هر کدام.

شناخت	شناخت	عنایین اختلاط	گروه	نوع
دوم	اول	در هر گروه		
-	ج	- تعلیق	مایع - جامد	۱
ج	ب	- انحلال		
ج	ب	- برآکندگی	مایع - گاز	۲
ج	ب	- جذب		
ج	ب	- برآکندگی (شامل امولسیون)	مایع - مایع (امتزاج نابذیر)	۳
ج	ب	- استغراج		
-	ج	- امتزاج (انحلال)	مایعات (امتزاج بذیر)	۴
ب	ج	- واکنش		
-	ج	- بعباز		
-	ج	- انتقال گرمای	حرکت سیال	۵

ب = برش و ج = جریان است.

در هر یک از فرایندهای پلیمر شدن نیز یک یا چند هدف (جدول ۱) دنبال می‌شود. اگرچه عمل اختلاط در هر دو مرحله آماده‌سازی و پلیمر شدن فرایندهای یاد شده رخ می‌دهد، ولی مرحله دوم از اهمیت بیشتری برخوردار است [۵]. اختلاط در مرحله آماده‌سازی بسته به نوع فرایند پلیمر شدن شامل انواع امتزاج (همگن ساختن)، امولسیون کردن، برآکندگی

هر سیستم اختلاط، برای رسیدن به یک یا چند هدف خاص، نظیر حرکت سیال، انتقال گرمای، برآکندگی مایع - مایع، تعلیق جامدات و غیره طراحی می‌شود که هر یک از این اهداف به وسیله گاریزد یک نوع اختلاط خاص قابل مستیابی است. شناسایی انواع اختلاط و تعیین مکانیسم کنترل کننده، نقش اساسی در طراحی فرایندهای پلیمر شدن دارد. روش ساختن هیزان نیاز یک فرایند اختلاط به شدت برش و جریان، گام اول در طراحی سیستمهای اختلاط، به ویژه در فرایندهای پلیمر شدن است. در حالی که فرایندهای پلیمر شدن همگن جرمی و محلول به جریان حساس اند، پلیمر شدن ناهمگن تعیینی به برش حساسیت نشان می‌دهد. پس از آن نوع را به علاوه همزنی که قادر به ایجاد جریان و برش مطلوب باشد و انتخاب سیستم مرج گیر مناسب در کنار تجزیه و تحلیل رفتار سیال اختلاط، مقدمات اولیه را برای ارزیابی و طراحی سیستمهای اختلاط فرامم می‌آورد.

اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن فرایندهای پلیمر شدن یکی از زمینه‌هایی است که در آن احاطه بر جنبه‌های گوناگون اختلاط برای یک طراحی بهینه ضروری است. تقریباً تمام زمینه‌های متفاوت علم اختلاط نظیر تعلیق جامد در مایع، پراکنده ساختن مایع در مایع، پراکنده ساختن گاز در مایع، امتزاج، واکنش شیمیایی و انتقال گرمای در طراحی فرایندهای پلیمر شدن، در نظر گرفته می‌شوند. از این‌رو، شناسایی مستقل هر کدام از این زمینه‌ها، به ارزیابی و بررسی نقش اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن کمک خواهد کرد.

شاید اولین تقسیم‌بندی جامع اختلاط به وسیله پارکر انجام گرفته باشد [۱]. گیتس اختلاط را به انواع امتزاج، واکنش شیمیایی، انتقال گرمای، انتقال جرم و چندفازی تقسیم کرد [۲]. این تقسیم‌بندی به شکل انواع امتزاج، انتقال گرمای، انتقال جرم، تعلیق جامدات، برآکندگی مایعات و برآکندگی گازها نیز ارائه شده است [۳]. الدشو اختلاط در مایعات را به طرز مفیدی به پنج گروه کاربردی تقسیم کرد که هر گروه دارای یک جنبه فیزیکی و یک جنبه شیمیایی است [۴]. این تقسیم‌بندی در ستون اول جدول ۱ نشان داده شده است.

Key Words: agitation, polymerization, shear, flow, agitator

تفییرات گرانزوی بسیار وسیع است. گرانزوی در راکتورهای پلیمر شدن محلول در دامنه $0 \text{--} 25^\circ\text{C}$ ، $0 \text{--} 50^\circ\text{C}$ و جرمی در دامنه $0 \text{--} 50^\circ\text{C}$ متغیر است. گرانزوی این فرایندها بعدهای از غلظت حلال و همجنین در صد تبدیل مطلوب است. در شکل ۱ انواع فرایندهای پلیمر شدن از نظر مقدار گرانزوی و توان مصرفی مقایسه شده‌اند. نوع و ابعاد سیستم اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن بسته به مقدار گرانزوی و اهداف اختلاط تغییر می‌کند که قبل از برداختن به آن مقدمه‌ای بر نظریه نوین اختلاط ضرورت دارد.

علم نوین اختلاط
تا قبل از دهه هفتاد، تصویر دقیقی از مکانیسم جریان در اختلاط و همجنین عوامل مؤثر بر آن در دست نبود. به طوری که علم اختلاط علمی کاملاً تجربی و فاقد جنبه‌های نظری معرفی نشد. ولی امروزه امکان ارزیابی سیستمهای اختلاط توسط روش‌های علمی فراهم آمده است.

توانی که برای اختلاط سیالات توسط همزن اعمال می‌شود، مقداری جریان (flow) و مقداری با سرعت (*velocity head*) ایجاد می‌کند [6]. تحلیل سیستمهای اختلاط بر پایه این دو شاخص استوار است. جریان و با سرعت توسط تناسب زیر بهیکدیگر مربوط می‌شوند:

$P_w = QH$

جدول ۲ – انواع اختلاط در فرایندهای جهارگاهی پلیمر شدن و عوامل تعیین‌کننده.


شماره گروه اختلاط (از جدول ۱)	مرحله واکنش پلیمر شدن	شماره گروه اختلاط	مرحله آماده سازی	شاخص شاخص		انواع فرایندهای پلیمر شدن
				اول	دوم	
۵	- توزیع دمای پکواخت و انتقال گرمای مناسب	۴	- انحلال آغازگر و سایر افزودنیها	-	ج	- جرمی
۴	- توزیع غلظت پکواخت یا همگن کردن (در صورت وجود مبردا)	۴	- انحلال مونومر و سایر افزودنیها	-	ج	- محلول
۵	- توزیع دمای پکواخت و انتقال گرمای مناسب	۴	- انحلال آغازگر و افزودنیها	ج	ج	ج
۴	- همگن کردن (در صورت وجود مبرد و یا افزایش تدریجی حلال)	۴	- در مونومر	ج	ج	ج
۳	- حفظ برآکندگی مونومر در آب	۴	- انحلال آغازگر و افزودنیها	ج	ب	– تعلیق
۱	- تعلیق فرات پلیمر جامد به دست آمده	۳	- برآکندگی مونومر در آب	ب	ب	– امولسیون
۵	- توزیع پکواخت دما	۳	- امولسیون کردن	ب	ج	ج
۳	- برآکندگی مونومر باقیمانده در آب	۳				
۴	- حفظ سرعت واکنش از راه افزایش انتقال جرم					
۵	- توزیع پکواخت دما					

ب = برش و ج = جریان است.

ساختن و انتقال گرمای شود که در مقایسه با سیستمهای اختلاط مربوط به پلیمر شدن بسیار کم اهمیت‌تر یا حداقل مشابه آنها می‌باشد. مهمترین مشخصه طراحی سیستمهای اختلاط در مرحله آماده سازی، زمان امتزاج برای سیستمهای همگن و زمان پایداری برای سیستمهای ناهمگن است. در جدول ۲ انواع اختلاط در مراحل آماده سازی و پلیمر شدن فرایندهای پلیمر شدن نشان داده شده است که همگی به صورت واحد در این مقاله مورد ارزیابی قرار می‌گردند.

در پلیمر شدن همگن جرمی و محلول، سه نوع اختلاط امتزاج، واکنش و انتقال گرمائی دارند. در حالی که در فرایند پلیمر شدن تعلیقی علاوه بر انتقال گرمای تعلیق پلیمرهای جامد و برآکندگی مایع – مایع نیز دارای اهمیت می‌باشند. در فرایند امولسیونی، پرآکندگی مایع – مایع و انتقال گرمای و در درجه بعد انتقال جرم (واکنش) اهمیت پیدا می‌کنند. بنابراین، در هر یک از فرایندهای پلیمر شدن، ترکیبی متفاوت از انواع اختلاط دخالت دارد. علاوه بر این، فرایندهای پلیمر شدن در دامنه وسیعی از گرانزوی انجام می‌گیرند. در فرایند تعلیقی، گرانزوی مخلوط بدطور عمده توسط فاز آب تعیین می‌شود. از این رو، گرانزوی آن به ندرت به 100°C می‌رسد. در فرایند امولسیونی بسته به درصد حجم فاز مونومر و ریز بودن دانه‌ها، دامنه گرانزوی از 50°C تا 500°C متفاوت است. در فرایندهای پلیمر شدن محلول، که نوع جرمی را نیز در بر می‌گیرد، دامنه

آن نیز من باشد [8]. بون (Bowen) با ارائه یک مجموعه از روابط این نظریه را که نسبت حداقل شدت برش به مقدار متوسط آن با افزایش قطر همزن افزایش می‌باید مورد تردید قرار داده است. بر طبق نظریه وی، این نسبت برای یک سیستم اختلاط همواره ثابت است [9].



شکل ۲ - منحنی سرعت و تعریف شدت برش [8].


برای ارزیابی شدت برش در یک مخزن اختلاط حداقل به چهار نوع داده، یعنی حداقل سرعت در پیرامون پروانه، متوسط تغییرات سرعت در اطراف پروانه، متوسط تغییرات سرعت در کل مخزن اختلاط و حداقل تغییرات در کل مخزن، نیاز است.

در سیستمهای اختلاط حساس به برش، بدوزه سیستمهای ناهنجکن مایع - مایع در پلیمر شدنی‌های تعلیقی و امولسیونی، دستیابی بهدادهای باد شده نقش مهمی در تعیین دقیق اندازه متوسط دانه‌ها و توزیع آنها دارد. در توزیع مواد شکننده، سرعت متوسط در پیرامون پروانه و کل مخزن اختلاط و حداقل شدت برش نقش تعیین کننده دارد. در صورتی که ارتفاع مخزن به اندازه کافی زیاد باشد، حداقل شدت برش تعیین کننده خواهد بود.

شاخص مهم دیگر در ارزیابی سیستمهای اختلاط، شدت جریان گردشی تولید شده در آنهاست. جریان ایجاد شده توسط یک همزن بستگی به نوع، اندازه و سرعت آن دارد. اگر هدف از اختلاط تنها ایجاد حرکت برای سیال است، جریان تولیدی می‌تواند بدون تغییر سرعت و به شکل توپی (plug) باشد. در این صورت توان مصرفی آن نیز بسیار کم است.

دو نوع جریان در مخزن اختلاط به وجود می‌آید: یکی جریان رانش اویله است که به طور مستقیم توسط برههای پروانه همزن ایجاد می‌شود و دیگری جریان کل است که علاوه بر جریان رانش پروانه، شامل جریان القایی (induced) یا همراه نیز می‌باشد که به وسیله اعمال برش و کشش بر مایع مجاور پروانه ایجاد می‌شود. جریان القایی با شکل سیستم اختلاط تغییر می‌کند. هر قدر نسبت قطر پروانه به قطب مخزن (D/T) بیشتر باشد، جریان القایی کمتر و جریان رانش به جریان کل نزدیکتر می‌شود. بر طبق تعریف، جریان القایی یک پروانه عبارت است از کل جریان تولید شده

که در آن P توان، Q جریان، H بار سرعت و m جرم مخصوص است [6]. مقدار جریان تولیدی همان واحد جرم یا حجم در واحد زمان را داراست و انرژی حاصل از سرعت پروانه همزن، $\frac{1}{2} \rho Q^2$ نیز به عنوان بار سرعت قابل تفسیر است [7].



شکل ۱- دامنه گرانزوی و توان مصرفی در فرایندهای چهار گانه پلیمر شدن.

در علم اختلاط بار سرعت پروانه متناسب با شدت برش با آشفتگی شناخته می‌شود و به طور کلی بار سرعت بیشتر شدت برش زیادتری را نیز نوید می‌دهد. ولی هیچ گونه رابطه کمی بین این دو هنوز بدست نیامده است. تنها عاملی که باعث برخورد مؤثر ذرات در داخل مخزن اختلاط می‌شود، شدت برش است. لایه‌های مختلف سیال که سرعت متفاوتی دارند، به راحتی با یکدیگر مخلوط می‌شوند. بنابراین، فرایندهای اختلاط از عامل برش تفکیک ناپذیرند. در شکل ۲ منحنی سرعت برای یک پروانه سورینی شعاعی نشان داده شده است که براساس آن می‌توان شدت برش را نیز محاسبه کرد.

شدت برش از پروانه همزن ناشی می‌شود و گرانزوی، ویژه سیال است. ولی تنش برشی که برایر با حاصل ضرب آن دو است، از هر دو متاثر می‌گردد. متناسب با هر مقدار شدت برش، مقداری تنش برشی تولید می‌شود که تعابیل به جدا کردن یا از هم گسیختن ذرات، قطره‌ها، حبابها و نودهای لخته شده را دارد. توزیع قطره‌ها و حبابها در سیستمهای مایع - مایع و گاز - مایع به طور عمده متاثر از تنش برشی است [8].

با اندازه گیری سرعت رانش سیال (fluid discharge velocity) یک پروانه، می‌توان بهادر سرعت و اندازه پروانه بر شدت برش پس برد. در شکل ۳ توزیع سرعت متوسط سیال، در چهار سرعت متفاوت برابر یک پروانه فرضی ارائه شده است.

متوسط شدت برش تنها تابعی از سرعت پروانه است، در حالی که حداقل شدت برش (در اطراف پروانه) علاوه بر سرعت پروانه تابع قطر

به وسیله پروانه.

در ناحیه درهم ($N_{Re} > 10^4$) روابط زیر برای توان و جریان برقرار است:

$$P \sim ND^0 \quad Q \sim ND^1$$

که در این رابطه N سرعت چرخش پروانه و D قطر آن است. اگر این روابط ترکیب شوند، ظرفیت پمپاز (جریان) نوسط تناسب زیر به بار سرعت تولیدی در توان ثابت مرتبط می‌شود [8]:

$$\left(\frac{Q}{H}\right) \sim D^{0.7}$$

طبق این رابطه همزنهای بزرگ که در سرعت کم عمل می‌کنند، جریان زیاد و برش (بار سرعت) کم به وجود می‌آورند. در حالی که یک همزنه کوچک که در سرعت بالا عمل می‌کند، برش بالا و جریان کم تولید می‌کند. در توان ثابت، افزایش جریان کل با D/T به اندازه بزرگی افزایش جریان القایی پروانه نیست.


سیستمهای اختلاط

سیستمهای اختلاط را از جنبه‌های گوناگونی می‌توان بررسی کرد. سیال اختلاط و تجهیزات اختلاط دو جزء اصلی سیستمهای اختلاط را تشکیل می‌دهند. سیال اختلاط شامل انواع سیالها و محلولهای همگن و ناهمگن است. تجهیزات اختلاط نیز در پرگیرنده تمام مشخصه‌های عملیاتی و ابعادی انواع مخازن اختلاط، همزناها و موج‌گیرها می‌باشد.

- تجهیزات اختلاط

الف - همزناها: پروانه‌ها به دو گروه عمده جریان محوری و جریان شعاعی تقسیم می‌شوند. در نوع اول، جریان ایجاد شده به وسیله همزن موازی با محور پروانه است. در حالی که در نوع دوم، جریان به موازات شعاع ایجاد می‌شود. در پروانه‌های محوری، مواد تنها از راه یک حلقه و موازی با محور همزن انتقال می‌باشد. در حالی که پروانه‌های شعاعی، دو حلقه یکی بالاتر و یکی پایینتر از محل استقرار پروانه ایجاد می‌کنند. در نتیجه ظرفیت پمپ کردن در پروانه‌های شعاعی نسبت به محوری کمتر است [4]. به همین سبب برای سیستمهای اختلاط حساس به جریان، به طور عمده از پروانه‌های محوری استفاده می‌کنند. شکل ۴ الگوی جریان را برای دو پروانه‌تی شعاعی معرفی می‌نماید. در این شکل، همزنهای پروانه‌ها در دورهای مختلف متفاوت می‌باشند. ولی، می‌توان حتی با همزنهای با قطر گوناگون نیز به نتایج واحدی دست یافتن.

پروانه‌های محوری شامل انواع مسلحه‌ها (propellers) و توربینهای مورب و مارپیچیها (helicals) می‌باشند. پروانه‌های شعاعی، انواع توربینهای تخت، صفحه‌ای و تیغه منحنی و همچنین پارویها و لنگرها را در بر می‌گیرند. پروانه‌های مسلحه نسبت به سایر پروانه‌های هم قطر در سرعت برابر، توان کمتری مصرف می‌کنند. بنابراین، در مقایسه با سایر پروانه‌ها، پروانه‌های مسلحه برای رسیدن به یک توان و ظرفیت پمپ کردن مورد نظر باید در سرعتهای بالاتری عمل کنند. این پروانه‌ها برای سیالهایی با گرانزوی کم مورد استفاده دارند.




شکل ۲ - منحنی سرعت حاصل از چرخش یک توربین صفحه‌ای ۶ پره در مخفی شامل آب در دورهای مختلف [10].

برای هر همزن یک مقدار بهینه D/T وجود دارد که به وسیله آن می‌توان به نتایج موردنظر دست یافت. در واقع تحت شرایط D/T بهینه برای هر همزن، نسبت مناسبی برای برش و جریان در فرایند موردنظر برقرار می‌شود. ولی، می‌توان حتی با همزنهای با قطر گوناگون نیز به نتایج واحدی دست یافتن، هر چند که توان مصرفی به طور حتم متفاوت خواهد بود.

برای ارزیابی باطرابی سیستمهای اختلاط ابتدا باید میزان حساسیت آنها را به برش و جریان مشخص کرد. تقریباً ۸۰٪ کاربردهای اختلاط در سیستمهایی است که عامل کنترل کننده آن جریان یا ظرفیت پمپ کردن است. کاربردهایی نظیر امتزاج، تعلیق جامدات و تشدید انتقال گرمای این گروه جای می‌گیرند. ۲۰٪ بقیه کاربردهای اختلاط بمواردی


کل جریان گردشی به شدت کاهش می‌یابد و از این‌رو، باید از همزنهای با فاصله نزدیک لنگری و حلقوای استفاده کرد. این همزنهای معمولاً $\frac{1}{8}$ تا $\frac{1}{10}$ توان مصرفی پروانه‌های توربینی را برای ایجاد جریان گردشی یکسان مصرف می‌کنند [13]. پروانه‌های شعاعی می‌توانند بازیا در مرکز خود شامل یک صفحه باشند. تیغهای آنها نیز می‌توانند تخت باشند. محدود یا مقرن باشد. پروانه‌های شعاعی نوع باز (بدون صفحه) واقعاً در جهت شعاعی پُر است. پروانه‌های صفحه‌ای تیغه‌ای می‌توانند بیشتر جریان را به سمت بالا و پایین هدایت می‌کنند. دلیل نیز پروانه‌ای صفحه‌ای برای توزیع گاز در مایع که طی آن مانع از خروج حباب گاز از مرکز پروانه می‌شوند مناسبند. انواع و برخی از مهمترین ویژگیهای همزنهای همزنهای توربینی در جدول ۳ آمده است.



شکل ۵ – دامنه کاربرد همزنهای توربینی بر حسب گرانزوی و حجم مخزن اختلاط [7].

اگرچه جریان رانش (در مقابل جریان کل) یک پروانه محوری در کاربردهای حساس به جریان چندان اهمیت ندارد، این امر در مورد توربینهای شعاعی در کاربردهای حساس به برشن صادق نیست. در مورد توربینهای شعاعی، جریان رانش پروانه تولید برشن می‌کند و جریان گردشی (کل) سیال را به نقطه برشن باز می‌گرداند. در حقیقت برشن نسبتاً کمی در جریان خروجی از پروانه‌های محوری به وجود می‌آید. جریان خروجی از این پروانه‌ها تقریباً در تمامی نقاط دارای سرعت ثابتی است. عملکرد توربینهای شعاعی کاملاً متفاوت است. هریک از تیغهای پروانه تولید یک جست (jet) می‌کند. با حرکت

توربینها در توان مشابه، برشن بیشتر و جریان کمتری نسبت به پروانه‌های ملخی تولید می‌کنند. این همزناها به واسطه شدت برشن بالا در سیستمهای ناهمگن به کار می‌روند [7].








شکل ۶ – الگوی جریان ایجاد شده توسط همزنهای محوری و شعاعی [8].

علت عمومیت همزنهای همزنهای توربینی در فرایندهای شیمیایی این است که تقریباً در اکثر موارد کارآئی دارند و دامنه وسیعی از گرانزوی را می‌پوشانند. علاوه بر این، قیمت این همزناها در مقایسه با سایر همزنهای بسیار کمتر است که با افزایش ظرفیت راکتورها و درنتیجه همزنهای اختلاف قیمت قابل توجه می‌شود.


شکل ۷ کارآئی هریک از انواع همزنهای توربینی را در دامنه وسیعی از گرانزوی نشان می‌دهد. پروانه‌های توربینی بالاترین دامنه کاربرد را در میان انواع همزنهای در اختیار دارند. همزنهای از تنوع گسترده‌ای برخوردارند که شکل و عملکرد آنها در بیشتر متنها مربوط به اختلاط آمده است [6, 8, 11].

همزنهایی که با فاصله کمی از دیواره مخزن قرار می‌گیرند، مانند همزنهای لنگری و ماربیچی، برای اختلاط سیالهای بسیار گرانزویی به کار می‌روند که در آنها کنترل دما بسیار سهیم است. چون پروانه‌های باز مانند توربینها و ملخها قادر به ایجاد حرکت مناسب در کل حجم راکتور، به وزره دیواره آن، نیستند، برای این گونه کاربردها کارآئی ندارند. با وجود این امکان کاربرد آنها، به وزره نوع توربینی، در سیالهای با گرانزویهای پایینتر وجود دارد. با افزایش گرانزوی، الگوی جریان یک پروانه توربینی محوری از شکل محوری به شعاعی گرایش پیدا می‌کند. در این شرایط،

جدول ۳ - مهمترین ویژگیهای انواع بروانه‌های توربینی.

نام بروانه توربینی	توضیحات	شکل
تیغه تخت	<ul style="list-style-type: none"> - در این نوع توربینها سرعت ایجاد شده مستقل از مسیر گردش و شدت بسب کردن است. - به واسطه شدت برش بالا این بروانه‌ها در سیستمهای ناهمگن گاز - مایع و مایع - مایع به کار می‌روند. - معمولترین نوع بروانه‌های توربینی است. - دارای جریان خروجی تقریباً صاف‌خانی و مکث فوکانی و تعنانی است. - تا گرانزویهای متوسط کارآیی مناسبی دارد. - توان مصرفی آن در رینولدز بالا مستقل از گرانزوی است. 	
تیغه صفحه‌ای	<ul style="list-style-type: none"> - این توربین دارای یک صفحه و بررهای تخت است و معمولاً به نام توربین راشتون (Rushton) نیز نامیده می‌شود. - عملکردی مشابه با نوع تخت دارد با این تفاوت که جریان تولیدی آن کاملاً شعاعی است. - به علت مسانعی که برای عبور گازها از درون خود فراهم می‌کند، برای سیستمهای گاز - مایع مناسب است. - در بالاتر از گرانزوی ۲۰ هزار سانتی بواز کارآیی ندارد. - توان مصرفی آن نسبت به نوع توربینی تخت کمتر است. 	
تیغه مورب	<ul style="list-style-type: none"> - تیغه‌های توربین مورب دارای زوایای 90° - 0° و معمولاً 45° می‌باشند. - این نوع بروانه‌ها جریان محوری تولید می‌کنند و در مواردی مفیدند که موج گیرها غیر علی باشد. - به طور عده برای سیستمهای حساس به جریان نظریه امتزاج به کار می‌رود. - کارآیی آن در تعلیق چامدات بسیار بالاست. - در گرانزویهای بالا در مقایسه با سایر توربینها ظرفیت بسب کردن آن کمتر کاهش می‌یابد و از این رو مناسبتر است. 	
تیغه منحنی (محدب یا مقعر)	<ul style="list-style-type: none"> - تیغه‌های این توربین انحصار دارد. - می‌تواند از نوع باز یا صفحه‌ای باشد. - نسبت به توربینهای تخت برش کمتری ایجاد کرده و توان کمتری نیز مصرف می‌کند. - برای تعلیق مواد یا بلورهای شکننده بسیار مناسب است. 	
میله‌ای	<ul style="list-style-type: none"> - عرض و ارتفاع بره $\frac{1}{4}$ قطر همزن است و بالاترین برش را در میان انواع توربینها ایجاد می‌کند. - در سرعتهای بالا قابل استفاده است و برای سیستمهای مایع - مایع کارآیی مناسبی دارد. 	

پروانه، نیروی گریز از مرکز، سیال روپرسوی تیغه را در مسیر شماعی به حرکت وامی دارد. سیالی که از روپرسوی تیغه رانده می‌شود، دارای سرعتی برابر با سرعت مماسی (Peripheral) پروانه است. اجزای سرعت شماعی و مماسی، جریانی را به شکل جت توسط توربین به وجود می‌آورند [9]. شکل ۶ ارتباط بین برش و جریان را برای انواع همزنهای انسان می‌دهد. در قسمت بالای شکل پروانهایی قرار دارند که مانند انسان پارویها جریان زیاد و برش کم تولید می‌کنند. این همزنهای برابر گرانزوی زیاد و دوغابهای (slurry) غیر نیوتونی مناسبند. پروانهای توربینی بدوپیشه نوع میله‌ای که در پایین شکل قرار دارد، جریان کم و برش زیاد ایجاد می‌کنند.



شکل ۶ - میزان برش و جریان تولیدی انواع پروانه‌ها [8].

نوع و عملکرد همزنهای مورد استفاده در انواع فرایندهای پلیمر شدن عبارت اند از:

جرمی: در فرایند پلیمر شدن محلول در نوع پروانهای سافاصله نزدیک و باز می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. گرانزوی در این فرایند در مقایسه با نوع جرمی به واسطه وجود حلال در مخلوط واکنش بسیار کمتر است و به ندرت از $cp\text{ ۵۰۰,۰۰۰}$ تجاوز می‌کند. نوع همزنهای مورد استفاده در فرایند پلیمر شدن محلول و دامنه کاربرد آنها بسیار شبیه به نوع جرمی است.

تعلیقی: در فرایند پلیمر شدن تعلیقی منحصر از پروانهای توربینی تخت یا مورب استفاده می‌شود. همان گونه که اشاره شد نوع اول برای ایجاد برش در ابتدای مرحله پراکنده مایع-مایع کارآئی دارد. در حالی که نوع مورب، تعلیق مناسبتری را برای ذرات جامد پلیمر به وجود آورده، سرعت انتقال گرمای بیشتری را برای جذب گرمای واکنش فراهم می‌کند. کاربرد پروانهای توربینی تخت در فرایند پلیمر شدن تعلیقی متداول نیست. ولی انتخاب همزن، نتیجه بهینه‌سازی دو عامل تعلیق و پراکنده است.

امولسیونی: در فرایند پلیمر شدن امولسیونی که گرانزوی آن در محدوده $cp\text{ ۵۰,۰۰۰}$ قرار دارد، به طور عمدۀ از پروانهای توربینی با برش کم

نسبت به همزنهای لنگری به وجود می‌آورند. این مسئله در شرایطی که ماده‌ای با گرانزوی کم به راکتور پلیمر شدن جرمی اضافه می‌شود، اهمیت پیدا می‌کند. زیرا، امکان تشکیل یک فیلم رونگوی با گرانزوی کم در فصل مشترک سطح راکتور و پلیمر و در نتیجه چرخش توده پلیمری درون راکتور در مسیری شماعی وجود دارد. افزایش مواد با گرانزوی کم باید در نزدیکی محور پروانه صورت گیرد تا قبل از آنکه این مواد به سمت دیواره راکتور رانده شوند امکان اختلاط آن با توده پلیمری فراهم گردد.

امکان استفاده از همزنهای توربینی تا گرانزوی $cp\text{ ۷۵,۰۰۰}$ در پلیمر شدن جرمی وجود دارد. هر چند که دامنه کاربرد مسوّر آنها تا $cp\text{ ۱۰,۰۰۰}$ نیز گسترش می‌یابد [14]. در فراتر از این گرانزوی و تامرز فقط از همزنهای ماریبیجی و لنگری استفاده می‌شود. سرعت چرخش این گونه همزنهای پایین است، در نتیجه اختلاط در نایخیه آرام صورت می‌گیرد و مایع گرانزوی در مسیری ماریبیجی به حرکت در می‌آید. استفاده از راکتورهای مجهز به همزن برای سیالهایی با گرانزوی بالا عملی نیست و به جای آن از انواع راکتورهای دارای دو ماریبیج (double screw) و سایر تجهیزاتی که نیروی برشی زیاد ایجاد می‌کنند، استفاده می‌شود. اگرچه این دستگاهها شباهت زیادی به اکسترودراهی معمولی دارند، ولی در طراحی آنها تمهیدات لازم برای زمان اقامت طولانی و همچنین خارج ساختن بخارهای مسونمر پیش‌بینی شده است. این دستگاهها برای پلیمر شدن‌هایی که گرمای زیادی از ادامه کنند کارآئی ندارند، و از این رو بیشتر برای پلیمر شدن تراکمی که گرمای کمتری تولید می‌کنند قابل استفاده‌اند. این تجهیزات در حکم راکتورهای توبی ایده‌آل عمل می‌کنند و به خوبی در فرایندهای پلیمر شدن پیوسته قابلیت کاربرد دارند. این دستگاهها تا گرانزوی $cp\text{ ۵,۰۰۰}$ کارآئی دارند [15].

محلول: در فرایند پلیمر شدن محلول در نوع پروانهای سافاصله نزدیک و باز می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. گرانزوی در این فرایند استفاده در فرایند پلیمر شدن محلول و دامنه کاربرد آنها بسیار شبیه به نوع جرمی است.

تعلیقی: در فرایند پلیمر شدن تعلیقی منحصر از پروانهای توربینی تخت یا مورب استفاده می‌شود. همان گونه که اشاره شد نتیجه اول برای ایجاد برش در ابتدای مرحله پراکنده مایع-مایع کارآئی دارد. در حالی که نوع مورب، تعلیق مناسبتری را برای ذرات جامد پلیمر به وجود آورده، سرعت انتقال گرمای بیشتری را برای جذب گرمای واکنش فراهم می‌کند. کاربرد پروانهای توربینی تخت در فرایند پلیمر شدن تعلیقی متداول نیست. ولی انتخاب همزن، نتیجه بهینه‌سازی دو عامل تعلیق و پراکنده است.

امولسیونی: در فرایند پلیمر شدن امولسیونی که گرانزوی آن در محدوده $cp\text{ ۵,۰۰۰}$ قرار دارد، به طور عمدۀ از پروانهای توربینی با برش کم

سیستم اختلاط باقی می‌گذارد و در نتیجه توان کشش همزن را کاهش می‌دهد. بنابراین انرژی قابل انتقال به سیستم اختلاط نیز کاهش خواهد یافت. ضخامت موج گیرها نیز به عنوان یک قاعده عمومی باید مشابه ضخامت همزن باشد (ولی نه کمتر از 0.625cm) [4]. برای جلوگیری از ایجاد فضای مرده، باید بین موج گیر و دیواره مخزن فاصله‌ای در نظر گرفت. این فاصله از $1/10$ تا $1/15$ بین موج گیر متغیر است. ولی، برای راکتورهای صنعتی حداقل $2/02\text{cm}$ و حداقل $7/62\text{cm}$ گزارش شده است [18].

در مخزن‌های چهارگوش هر کدام از گوشدها در نقش یک موج گیر عمل می‌کند و از این رو به موج گیر نیازی نیست. قرار دادن پروانه در خارج از مرکز مخزن استوانه‌ای نیز جریان گردابی را از بین می‌برد [7]. برای مخزن‌های با گف تخت فاصله انتهای موج گیر از کف مخزن باید نصف بینای موج گیر باشد. برای مخزن‌های با گف مقعر معمولاً موج گیر تا آغاز انحنای کف مخزن خاتمه می‌باید. با وجود این، قسمت انتهای موج گیر باید از سطح محل قرار گرفتن پروانه توربینی پایینتر باشد. اگر پروانه توربینی در قسمت بسیار پایینی قرار گیرد، لازم است که موج گیرها نیز تا سطحی پایینتر از آن ادامه بایند [18]. موج گیرهایی که انتهای آنها تا کف مخزن ادامه نیابد، امکان چرخش سیال را در کف مخزن بدون ایجاد جریان گردابی در سطح سیال فراهم می‌آورد. جریان چرخشی در کف مخزن منجر به تنشین شدن ذرات جامد شناور می‌گردد. بر عکس هنگامی که موج گیر از کف مخزن تا پایینتر از سطح سیال ادامه باید، مقداری حرکت چرخشی و گردابی در سطح آزاد سیال به وجود می‌آید. در این شرایط کفهای به وجود آمده یا مواد جامد یا مایع اضافه شده به سرعت به محل پروانه نزدیک و مخلوط می‌شوند [11].

جدول دیگری از شرایط استاندارد موج گیر در اینجا ارائه می‌شود (جدول ۴). این شرایط استاندارد برای مخزن‌های کاملاً مجهز به موج گیر (fully baffled) با کف نسبتاً تخت می‌باشد.

با افزایش گرانزوی نیاز به موج گیر رفع می‌شود. زیرا نیروهای گرانزو موجود در مایع و بین مایع و مخزن دقیقاً همان اثری را دارند که

جدول ۴ – شرایط استاندارد موج گیر بر حسب گرانزوی [19].

فاصله موج گیر از کف مخزن	بهنای موج گیر	گرانزوی * (cp)
T/N	T/12	< 500
T/28	T/12	500 - 5000
حداقل $2/8\text{cm}$	T/18	5000 - 10,000
حداقل $6/25\text{cm}$	T/24	10,000 - 20,000
	بدون موج گیر	> 20,000

* بر طبق منبع [19] حداقل گرانزوی مجاز برای استفاده از موج گیرها $20,000\text{ cp}$ است.

استفاده می‌شود. همزن نقش به حداقل رسانیدن گردابی غلظت و دما در مخزن و توزیع آنی افزودنیها به تمام سواحی مخزن را بهره‌دار است. بنابراین، علاوه بر جریان باید برش مناسبی نیز ایجاد کند. بررسی که به وسیله پروانه ایجاد می‌شود برای توزیع مناسب ذرات و سرعت بخشنیدن به واکنش ضروری است. با وجود این تمام امولسیونها از نظر میزان نیاز به شدت برش با یکدیگر مشابه نیستند.

پروانه‌های بازد در فرایند پلیمر شدن امولسیون به کار می‌روند که به طور عمده پروانه توربینی شعاعی و محوری و پروانه‌های ملخی (در راکتورهای کوچک) می‌باشند. توربینهای شعاعی با تیغه کم عرض برای مواردی که برش زیاد و جریان کم مورد نیاز است، به کار می‌روند. در مواردی که برش کمی مورد نیاز باشد، از همزنهای بزرگ و با سرعت کم استفاده می‌شود که امکان دلمه شدن امولسیون را از بین می‌برد.


بنابر آنچه که گذشت، مهمترین و معمولترین نوع پروانه‌ای که در فرایندهای پلیمر شدن به کار می‌رود، پروانه توربینی است [16]. از این رو، در مقایله حاضر به بررسی این نوع پروانه‌ها پسنده می‌شود.

بدمخزنها: اگر یک پروانه حول یک محور عمودی در یک مخزن استوانه‌ای بچرخد، مایع شروع به چرخش می‌کند. این جریان گردابی می‌تواند به سطح مایع بررسد و باعث ورود هوا یا گاز به درون مایع گردد. این امر بسیار نامطلوب است. زیرا علاوه بر کاهش بازده اختلاط، تنش مکانیکی زیادی در محور پروانه و سایر اجزای آن ایجاد می‌کند و باعث فرسودگی همزن می‌شود. حتی اگر سطح گرداب به گونه‌ای باشد که هوا به درون مایع نفوذ نکند، باز هم جریان چرخشی نقشی کاوهنده در بازده اختلاط دارد. در این شرایط اختلاط محوری وجود ندارد و هرگونه جامد موجود در مخلوط نهشین می‌شود. در سیستمهای شامل سیالهای انتزاع ناپذیر نیز این پدیده به جدا شدن فازها منجر می‌گردد. از این رو، بیشتر مخزن‌های استوانه‌ای برای اختلاط مناسب به موج گیر نیاز دارند.

نقش موج گیرها این است که بخشی از انرژی چرخشی را به حرکت محوری تبدیل می‌کند. ترکیب جریان محوری ایجاد شده با جریان شعاعی، اختلاط لازم را فراهم می‌آورد.

موج گیرهای دیواری عمودی معمولترین نوع موج گیرها می‌باشند. در مخزن‌های کوچک با قطر کمتر از یک متر، سه موج گیر با فاصله مساوی کفايت می‌کند، در حالی که برای مخزن‌های بزرگ‌تر استفاده از چهار موج گیر با فاصله مساوی معمول است [7]. می‌توان از تعداد موج گیرهای کمتری نیز استفاده کرد مشروط بر اینکه کل سطح موج گیرها برابر با سطح $\frac{1}{2}$ موج گیر استاندارد باشد [18]، ولی در مخزن‌های بسیار بزرگ استفاده از تعداد بیشتری موج گیر ضروری است [17]. موج گیرهای استاندارد بهنای $\frac{T}{3}$ تا $\frac{T}{4}$ دارند [3]. موج گیرهای بهتر اگرچه اختلاط محوری بیشتری ایجاد می‌کنند، ممکن است باعث سرکوب جریان از راه کاهش جریان جرمی و حرکت چرخشی شوند. کاربرد تعداد کمتری موج گیر با موج گیرهایی با بهنای کمتر، جریان گردابی بیشتری را در

شوند، اغتشاش بیشتری ایجاد می‌کنند. در مخزن‌هایی که مجهز به ماربیجهای حرارتی می‌باشند، در صورتی که ماربیجهای آن قدر بین باشند که بتوانند نقش هدایت جریان را به عهده بگیرند، سوچ‌گیرها ضرورت حذفی، نداده [8].



شکل ۷ - رابطه بین پهنای موج کبر و گرانزوی [25].


موج گیرهای قابل حرکت نیز از جمله موج گیرهای ویژه‌اند. این نوع موج گیرها مناسب سیستمهای اختلاطی می‌باشند که برای سیالات با گاز از رو به ای مغلف کاربرد دارند. زیرا می‌توان به هنگام اختلاط سیالات گازترو، این موج گیرها را خارج کرد [18]. استفاده از موج گیرهای متغیر که از قسمت فو قانی مخزن معلق می‌شوند، دامنه کاربرد سیستم اختلاط را گسترش می‌دهد. این نوع موج گیرها می‌توانند در ایندای پلیمر شدن جرمی و محلول مورد استفاده قرار گیرند و می‌سپس با افزایش گرانروی از مخلوط در حال واکنش خارج شوند. مزیت دیگر این گونه موج گیرها این است که با عبور دادن ماده‌ای سرد از درون آن، می‌توان از آن به عنوان وسیله انتقال گرمای نیز استفاده کرد. در شکل ۹ بکی از راکتورهای نشان داده شده است که مجهز به موج گیر سرمایشی است و برای انواع پلیمر شدنها از جمله امولسیونی و تعلیقی به کار می‌رود [21].
یکی دیگر از موج گیرهای ویژه، موج گیر انگشتی (finger) است. استفاده از این نوع موج گیر در پلیمر شدن ناهمگن تعلیقی و امولسیونی بسیار معمول است. دو نوع موج گیر انگشتی وجود دارد: یکی موج گیرهای منحرف کننده به سمت بالا (*upward deflecting*) و دیگری منحرف کننده به سمت پایین (*downward deflecting*). هر کدام از این موج گیرها کاربرد خاص خود را دارند. این موج گیرها می‌توانند دارای ۲ یا تعداد بیشتری زایده انگشتی باشند. برای امتصاف و اختلاط‌های ساده مانند انتقال گرمای و تعلیق چامدات، موج گیرهای منحرف کننده به سمت بالا به کار می‌رود که تبدیل به همین قرار سگ نیز دارد. امولسیون، محصول است که بک

موج گیر در سیالهای با گرانزوی کم پدید می‌آورد. بنابراین، برای پلیمر شدن جرمی و محلول که با پیشرفت واکنش گرانزوی به سرعت افزایش می‌یابد و بخش عده و اکتش در ناحیه گرانزوی زیاد رخ می‌دهد، موج گیر توصیه نمی‌شود [20]. با وجود این به علت سرعت چرخشی زیادی که در غیاب موج گیرها تولید می‌شود می‌توان از موج گیرهای کوچک استفاده کرد [8].

برای گرانزویهای کم تا ۵۰۰۰cp و حتی در صورت لزوم تا ۳۰۰۰cp از موج گیرهای با بهنای استاندارد استفاده می‌شود. با این همه تجربه نشان داده است که بهنای موج گیرها باید از گرانزوی ۵۰۰۰cp در ۱۲۰۰۰cp به تدریج کاهش باید و در گرانزویهای بالاتر از ۱۲۰۰۰cp عمل باید از سیستم اختلاط حذف شود [18]. شکل ۷ رابطه دیگری بین بهنای موج گیر و گرانزوی را نشان می‌دهد. با توجه به این شکل برای گرانزویهای پیش از ۱۰۰۰cp استفاده از موج گیر ضرورتی ندارد. با افزایش گرانزوی از ۱۰۰۰cp، علاوه بر کاهش بهنای موج گیر باید فاصله بیشتری بین موج گیر و دیواره برقرار گردد. توصیه‌های عمومی بر اساس اطلاعات گزارش شده در شکل ۸ ترسیم شده است [14]. در این نمودار دامنه‌ای از گرانزوی و حجم راکتور که در آن استفاده از موج گیرهای استاندارد توصیه شده، آمده است. بر طبق این نمودار استفاده از موج گیر برای مخزن‌های اختلاط‌آگوچکتر از ۳۷۸۰cp و گرانزویهای بیشتر از ۲۵۰۰cp توصیه نمی‌شود. در مخزن‌های بزرگ‌تر از ۳۷۸۰cp، حداکثر گرانزوی مجاز برای استفاده از موج گیرهای استاندارد ۴۰۰۰-۵۰۰۰cp گزارش شده است.


موج گیرهای ماربیجی، در مجاورت همزنهای توربینی به طور مؤثری عمل می‌کنند. این موج گیرها به صورت ماربیجی روی دیواره مخزن اختلاط نصب می‌شوند. شبیه این موج گیرها قابل تنظیم است. این موج گیرها نه تنها مانع ایجاد جریان گردایی به سیله پروانه‌های توربینی و شعاعی می‌شوند، بلکه از راه برخورد میال به آنها نیز برشی نیز ایجاد می‌کنند. تعداد موج گیرهای ماربیجی می‌تواند حداقل برابر با تعداد تیغه‌های پروانه‌های توربینی باشد. شبیه این موج گیرها می‌تواند به گونه‌ای تنظیم شود که برای تعلیق جامدات جریانی به سمت بالا و برای پراکنده ساختن سیستمهای گاز- مایع و مایع- مایع جریانی به سمت پایین ایجاد کند [7]. در مورد سیالات غیرنیوتی شبیه پلاستیک که معمولتین رفتار سیالات را در فرایندهای پلیمر شدن نشان می‌دهند، نصب موج گیرها با اندکی تفاوت صورت می‌گیرد. چون در این سیالات گرانزوی در پیرامون برآنها کمتر از گرانزوی در نقاط ساکن (نزدیک دیواره مخزن) است، بنابراین موج گیرها تمايز به سکون را در این نواحی افزایش می‌دهند و از این رو باید از بهنای آنها کاسته شود. در عین حال رعایت حداقل فاصله

هرگونه مانعی که در محور چرخش پروانه منظور شود، مانند موج گیر عمل می‌کند. از جمله این موج گیرها می‌توان به مارپیچهای حم اوت، و گام‌سنج اشاره کرد. هر قدر مارپیچها زنگ دیگر به دنباله نصب




شکل ۱۰ - طراحی موج گیرهای انگشتی در انواع سیستمهای اختلاط [16].

مخزن‌های اختلاط عموماً به شکل استوانه‌ای ساخته می‌شوند. در مخزن‌های چهارگوش نیاز به موج گیر کمتر است و توان مصرفی این مخزن‌ها به مراتب کمتر از مخزن‌های استوانه‌ای بدون موج گیر است [20]. کف این مخزن‌ها می‌تواند صاف یا مقعر باشد. هر چه از این‌حای کف مخزن کاسته شود، سطح خارجی مخزن به ازای واحد حجم افزایش می‌یابد. از این رو، در سیستمهایی که به وسیله انتقال گرمای کنترل می‌شوند این انتخاه نباید زیاد باشد.



شکل ۱۱ - طرحی از یک راکتور پلیمر شدن تعیقی مجهز به موج گیر انگشتی منجرب کننده به سمت پایین [24].




شکل ۸ - ناحیه کاربرد موج گیر بر حسب گرانزوی و حجم راکتور.

موج گیر منحرف کننده به سمت پایین را در سطح تماس ابتدایی دو مایع قرار می‌دهند. این موج گیرها برای کاهش نوسانات سطح و کنترل کف نیز به کار می‌روند. شکل ۱۰ به طور اجمالی کاربرد این نوع موج گیرها را نشان می‌دهد.

چون پلیمر شدن تعیقی در ابتدای کار مستلزم پراکنده ساختن دو فاز مایع در یکدیگر است، از این رو موج گیرهای انگشتی منحرف کننده به سمت پایین نیز برای پلیمر شدن تعیقی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع موج گیرها، عموماً با پروانه‌های تیغه منحنی (pfaudler) به کار برده می‌شوند. شکل ۱۱ تصویری از یک راکتور مجهز به موج گیر انگشتی منحرف کننده به سمت پایین را نشان می‌دهد که برای پلیمر شدن تعیقی کاربرد دارد.

یکی دیگر از ویژگیهای مخزن‌های اختلاط شکل آنهاست.



شکل ۹ - کاربرد هارپیچ سرمایشی در راکتورهای پلیمر شدن تعیقی و امولسیونی [21].


آماده شده بین ۰/۷۰ – ۰/۵۰ گزارش شده است. معمولاً برای توربینهای محوری این علد بین ۰/۳۰ – ۰/۴۵ است [21]. یک بروانه توربینی تخت با $\frac{D}{D}$ برابر ۰/۲ برای سیارات از سیستمهای مایع- مایع و گاز- مایع کار آمیز دارد، در حالی که یک بروانه توربینی سیار مناسب با $\frac{D}{D}$ برابر ۰/۶۶ برای امتزاج سیارات گازی و غیر نیوتونی سیار مناسب است [6]. و پرس توصیه می کند که برای مخزنها بی با قطر ۹۱/۵ cm نسبت $\frac{D}{T}$ می تواند از $\frac{1}{3}$ تا $\frac{1}{1}$ متغیر باشد. برای حجم کمتر از ۷۵۶ لیتر، نسبت $\frac{D}{T}$ می تواند از $\frac{1}{3}$ تا $\frac{1}{1}$ تغییر می کند. مخزنها بی با قطر بیشتر از ۹۱/۵ cm این نسبت از $\frac{1}{3}$ تا $\frac{1}{1}$ تغییر می کند. برای هر دو ظرفیت، $\frac{D}{T}$ زیاد برای سیارات سیار گازی و توصیه شده است [7].

شکل ۱۳ نسبت $\frac{D}{T}$ مناسب که از منابع پراکنده ای جمع آوری شده است را برای انواع گروههای اختلاط تسان می دهد. با توجه به نوع اختلاط کنترل کننده در هر واکنش، و از جمله پلیمر شدن، می توان با استفاده از این شکل به یک تقریب اولیه برای $\frac{D}{T}$ دست یافت.

Z/T	D/T	گروههای اختلاط	نوع سیستم
۰/۲۲/۱	۱۰/۹/۱۸-۷/۶/۱۰/۹/۷-۷/۱۰/۱۱	مایع- جامد: و انتقال	ناهمگن
		مایع - گاز: الف	ناهمگن
		مایع - مایع: پراکنده و استخراج	ناهمگن
		الف و ب	همگن
		مایعات: امتزاج و واکنش	همگن
		حرکت سیال: پیاز و انتقال گرمای	و ناهمگن

شکل ۱۳ – نسبت مناسب Z/T و D/T برای انواع گروههای اختلاط. (الف) محدودیتی ندارد، (ب) نسبت D/T معادل با $\frac{1}{3}$ به بالا و Z/T بین ۰/۵ تا ۱ مخصوص سیارات سیار گازیست.

نسبت ارتفاع به قطر مخزن، $\frac{H}{D}$ نیز برای هر فرایند اختلاط خاص، باید طراحی گردد. در تمام فرایندهای پلیمر شدن به عنوان اولین تقریب نسبت $\frac{H}{D}$ برابر ۰/۵ و تعداد دو بروانه توصیه شده است [14]. در سیستمهای اختلاطی که به وسیله جریان کنترل می شوند، مانند امتزاج یا پلیمر شدن همگن، استفاده از مخزنها بی با قطر بزرگتر ($\frac{D}{T}$ کمتر) و در نتیجه قطر همزن بیشتر، جریان گردشی را افزایش می دهد. در پراکنده ساختن مایع- مایع برای آنکه بروانه بتواند بر نیروی وزن غلبه کند و فاز سبکتر را به کف مخزن بکشاند، ارتفاع مخزن را کوتاهتر اختیار می کنند. در تعیق جامدات نیز برای غلبه بر سرعت تهشیینی مواد جامد و دستیابی به بهترین تعیق، باید از ارتفاع مخزن کاست و به قطر آن افزود. در نتیجه



شکل ۱۲ – تصویرهایی (الف و ب) از کف مخزنهاي اختلاط [22].

در مخزنهاي کف صاف توان مصرفی نسبت به مخزنهاي با کف مقعر بيشتر است. معمولاً برای سیستمهای همگن و حتی مایع- مایع از مخزنهاي با کف مقعر استفاده می شود. با وجود اين در تعليق جامدات، برای جلوگيري از ايجاد فضای مرده و در نتيجه تعليق مناسب جامدات، مخزنهاي مشابه شکل ۱۲ توصيه می شود. مخزن نوع الف اين شکل على رغم برتری بر نوع ب به علت مشکل ساخت کمتر مورد استقبال قرار گرفته است. گزارش شده است که نوع ب تا ۱۳۰ درصد کار آمیز تعليق جامدات را افزایش می دهد [22, 23].


ج. ابعاد: ابعاد همزن نیز مشابه با نوع همزن تابع شرایط فرایند اختلاط موردنظر است. هر چه ابعاد همزن بزرگتر باشد، جريان حاصل از آن نیز بيشتر می شود. اگر چه ميزان برش نیز با افزایش قطر بروانه زياد می شود، ولی نسبت برش به جريان با افزایش قطر، کاهش می يابد.

مخزنهاي لنگري و ماريچي که در پلیمر شدنهاي جرمي و محلول يا در امتزاج سیارات سیار گازی و غیره کار می روند، دارای $\frac{D}{T}$ برابر با ۰/۹۵ می باشند [3]. اگر در پلیمر شدن تعليقی و امولسيونی برش زیاد موردنizar باشد، مقدار $\frac{D}{T}$ به ۰/۲۵ تا ۰/۳۰ تا ۰/۴۰ کاهش داده می شود. ولی در مقابل دور همزن افزایش داده می شود [8]. $\frac{D}{T}$ برای توربینهاي با تيفه هاي

[25]. دو نوع رفتار عمومی برای سیالات غیرنیوتی قابل تشخیص است. سیالهایی که گرانزوی آنها باشدت برش افزایش می‌یابد، انسپاٹیک (dilatant) نام دارند. دو غایب‌های نشاسته چنین رفتاری را نشان می‌دهند. سیالهایی که گرانزوی آنها باشدت برش کاهش یابد، شبه پلاستیک نامیده می‌شوند. بخش عمده‌ای از سیالات غیرنیوتی رفتاری شبه پلاستیک نشان می‌دهند. پلی استیرن و پلی استر هارفارتی مانند شبه پلاستیکها ظاهر نیز می‌سازند [7]. پلیمرهای مذاب، محلولهای پلیمری و دوغابهای غلیظ نیز در چهارچوب سیالات شبه پلاستیک قرار می‌گیرند [26]. اکثر این مواد هنگامی که گرانزوی آنها براساس شدت برش رسم شود، شبیه برابر با -0.02 تا -0.06 دارند.

گروه دیگری از سیالات غیرنیوتی، وسکوالاستیکها می‌باشند. بسیاری از سیالات شبه پلاستیک، وسکوالاستیک نیز هستند. خاصیت وسکوالاستیکیه باعث ایجاد جریانی مخالف با تنش برشی می‌شود. به عبارت دیگر سیال در جهت عکس الگوی جریان به حرکت درمی‌آید. معمولاً این اثر در ظرفیتهای بزرگ محو می‌شود. ولی همواره باید در سیستمهای پلیمر شدن مورد ارزیابی قرار گیرد.

چون در مخازن اختلاط همواره شدت برش در نزدیکی پروانه بیشتر از سایر نقاط آن است، بنابراین گرانزوی ظاهری سیالات شبه پلاستیک در این ناحیه کمتر از نقاط دور از پروانه است. بنابراین، در هر لحظه توزیع مقادیر از گرانزوی ظاهری در مخلوط در حال واکنش وجود دارد. برای ارزیابی دقیق اختلاط این سیالات، تعیین گرانزوی در ناحیه پروانه و گرانزوی ظاهری متوسط ضروری است.




شکل ۱۵ – تغییرات نسبت G/T با گرانزوی [19].

نتیجه گیری

در این مقاله نشان داده شد که در ارزیابی هر سیستم اختلاط، ابتدا باید

با افزایش قطر همزن می‌توان به جریان گردشی بیشتری برای تعلیق مواد جامد دست یافت. افزایش قطر همزن و قطر همزن علاوه بر شدت بخشیدن به جریان گردشی، ضریب انتقال گرمایانی بهبود می‌بخشد. ولی این امر منجر به کاهش سطح انتقال گرمایانی شود. در پلیمر شدن‌های جرمی و محلول که عامل کنترل کننده انتقال گرمایانی است، بهینه‌سازی برای یافتن بهترین نسبت Z/T ضروری است. در شکل ۱۳ مقدار Z/T مناسب برای انواع گروههای اختلاط ارائه شده است. نسبت Z/T بر حسب گرانزوی برای تسامم گروههای اختلاط (به جز گاز – مایع) در شکل ۱۴ آمده است. طبق این نمودار نسبت Z/T در گرانزویهای زیاد باید کاهش داده شود. با توجه به این نمودار مقدار Z/T بین ۱ تا $1/4$ برای پلیمر شدن تعلیقی و امولسیونی و بین $0/9$ تا $0/5$ برای پلیمر شدن جرمی و محلول قابل اجراست [19]. شکل ۱۵ نسبت Z/T مناسب را بر حسب گرانزوی نشان می‌دهد. با افزایش گرانزوی، نسبت Z/T باید افزایش یابد. این نمودار تنها برای سیستمهای اختلاط کنترل شده به وسیله جریان، مانند امتزاج و انتقال گرمایانی، دقت کافی دارد. برای سیستمهای اختلاط حساس به برش مقدار Z/T بهینه از مقدار ارائه شده در این نمودار کمتر است [19]. به طور کلی حداکثر نسبتی که برای Z/T بروانهای محوری اختیار می‌شود برابر با $0/68$ است. نسبتهای بزرگتر برای سیالات غیرنیوتی شبه پلاستیک به کار می‌روند.



شکل ۱۶ – تغییرات نسبت Z/T با گرانزوی [19].

سیال اختلاط

مهمترین ویژگی اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن، اسحراف سیالات پلیمری از رفتار ایده‌آل (نیوتی) است. رفتار سیالات غیرنیوتی به تشریح در منتهای علمی معتبر آمده و خارج از موضوع بحث مقاله حاضر است

کلارا کریور، رئیس و بنانگذار (۱۹۵۸) آزمایشگاه‌های کمیر (Chemir) لیسانس شیمی خود را از دانشگاه ایالتی اوهايو در ۱۹۴۵ گرفت و درجه دکترای علوم اقتصاری را در ۱۹۷۴ از دانشگاه فیشك (Fish) دریافت کرد. نتیجه کار وی در آزمایشگاه‌های پژوهشی اسو، ۱۹۴۵-۱۹۴۹، چند اختصار ثبت شده درباره شناسایی خواص مخلوطهای هیدروکربنی پیچیده بود. وی یک آزمایشگاه زیر قرمز در انتیتوی بتل مموریال (Battle Memorial) در سال ۱۹۴۹ بنیان نهاد و به عنوان سرپرست گروه تا ۱۹۵۸ کار می‌کرد و رهبری کارهای طیف پیشی طرحهای پژوهشی بتل را هم‌مان با کارهای پژوهشی اصلی هدایت می‌کرد که نتیجه آن انتشارات علمی در زمینه‌های روغنهای خشک کنند، آسفالتها، کاغذ و رزینها بود.

کارکریور در زمینه پوششهای آلی منجر به جایزه کارید و کرین از بخش پوششهای آلی و شیمی پلاستیکهای ACS در سال ۱۹۵۵ برای وی به ارمغان آورد که در سال ۱۹۷۵ رئیس آن بخش شد. ولی مبتکر برنامه انتشارات طیفی انجمن کبلنتز (Coblentz) بود و ویراستار ۵ کتاب ASTM از مجموعه‌های ویژه طیفهای IR است. کریور به عنوان مشاور برای برنامه انتشارات طیفهای IR ارزیابی شده کار می‌کرد و توسط اداره ملی استانداردها حمایت می‌شد، و نیز رئیس کمیته مشترک در زمینه داده‌های فیزیکی مولکولی و اتمی است. وی رئیس پیشین کمیته ASTM در طیف پیشی مولکولی بود و در ۱۹۸۲ به هنگام دریافت جایزه مریت، که بالاترین جایزه اقتصاری این سازمان است، عضو ASTM نامیده شد. وی عضو انتیتوی امریکایی شیمیدانان و یک شیمیدان حرفه‌ای معتبر است.

Polymer Characterization (1983)

Edited by Clara D.Craver

گروه و عوامل کنترل کننده اختلاط را تعیین کرد. آن گاه براساس این عوامل و همچنین پیزگاهی سیال اختلاط، نوع و شکل و ابعاد تقریبی همزن و مخزن اختلاط و سایر ملحقات آن را درون ساخت. در مقاله آینده کاربرد این مفاهیم اولیه را در ارزیابی و طراحی انواع سیستمهای اختلاط همگن و ناهمگن (شامل فرایندهای پلیمر شدن) مورد بحث قرار خواهیم داد.

REFERENCES

- [1] Parker, «Mixing», Chem. Eng. June [8], (1964).
- [2] Gates E., «Optimum Turbine», Chem. Eng. Dec. [8], (1975).
- [3] Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. (1988).
- [4] Oldshue Y., «Mixing Fundamental and Equipments», Chem. Eng. June [13], (1983).
- [5] Comprehensive Polymer Science, Polymerization Reaction Eng., (1989).
- [6] Uhl. W., Gray. B., «Mixing Theory and Practice», (1966).
- [7] Weber P., «Selecting Turbine Agitators», Chem. Eng. Dec. [7], (1964).
- [8] Oldshue Y., «Fluid Mixing Technology», (1983).
- [9] Mcketta, «Encyclopedia of Chemical Processing and Design», (1987).
- [10] Oldshue Y., J. of Paint Technology 40,66, (1968).
- [11] Ludwig E., «Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants», (1984).
- [12] Hyman. D., «Advances in Chemical Engineering, Mixing and Agitation», Vol 3, (1962).
- [13] Oldshue. Y., «Fluid Mixing in 1989», Chem. Eng. Progress May (1989).
- [14] Hicks. W., Gates. E. «Fluid Agitation in Polymer Reactors» Chem. Eng. Progress, Aug [8], (1975).
- [15] Schlegel. F., «Polymer Plant Engineering», Chem. Eng. March [20], (1972).
- [16] Encyclopedia of Polymer Science and Engineering, (1987).
- [17] McCabe, «Unit Operation», (1980).
- [18] Casto. V., «Practical Tips on Designing Turbine Mixers», Chem. Eng. Jan [10], (1972).
- [19] Garrison. M., «How to Design and Scale Mixing Pilot - Plants» Chem. Eng. Feb [7], (1983).
- [20] Papastefanos. N., «Effect of Vessel and Impeller Geometry on Impeller Power Number in Closed Vessels» Chem. Eng. Res. Design, Vol 67, March (1989).
- [21] Oldshue. Y., «Fluid Mixing Variables in Suspension and Emulsion Polymerization», Chem. Eng. Progress, May (1982).
- [22] Chudacek. W., «Does Your Tank Bottom Have the Right Shape?», Chem. Eng. Oct. [1], (1984).
- [23] Chudacek. W., «Solid Suspension Behaviour in Profiled Bottom and Flat Bottom Tanks», Chem. Eng. Science, Vol 40, No. 3, (1985).
- [24] Terwiesch. B., «Suspension - PVC in Large Reactors», Hydrocarbon Processing Nov. (1976).
- [25] Skelland. H. P., «Non - Newtonian Flow and Heat Transfer», (1967).
- [26] Dickey. S., «Fundamentals of Agitation», Chem. Eng. Feb [2] (1976).