

شروع تخریب در پلیمرها و پیشگیری از آن

Initiation of Degradation in Polymers and Preventive Stabilization

سعید پورمهديان

مرکز تحقیقات پلیمر

دانشگاه کلیدی:

اکسیژن متعدد، اکسید، یون فلزی، اکسید فلزی، پلیمر، پلیمر دارند.

پلیمر در برایر حمله اکستنده‌ها محافظت می‌کنند. این مواد با توجه به روش جلوگیری از اکسایش طبقه بندی می‌شوند:

- ۱- ضد اکستنده‌های شکست زنجیر (chain breaking CB)، این ضد اکستنده‌ها را دیکالهای انتشار زنجیر ($\cdot R'$, ROO') را به محصولات بی اثر و غیر فعال تبدیل می‌کنند. این دسته خود دو زیر گروه دارد:
 - دهنده D (donor) (الکترون و هیدروژن، برای کاهش اکسیژن (با علامت اختصاری CB-D)،
 - پذیرنده A (acceptor)، برای اکسایش R' در غیاب اکسیژن (با علامت اختصاری CB-A).
- ۲- ضد اکستنده‌های پیشگیری کننده (preventive)، این مواد از شروع تخریب جلوگیری می‌کنند یا شروع آن را به تأخیر می‌اندازند. این دسته چهار زیر گروه دارد:

• تجزیه کننده پروکسید، (peroxide decomposing) PD -

• جاذب پرتوهای فرابنفش، (UV absorber) UVA -


• فرونشاننده Q، (quencher) و

• کاهنده فعالیت یون فلزی MD (metal ion deactivator) -

در شکل ۱ به طور کیفی فرایندهای تخریب اکسایشی و مکانیسمهای جلوگیری از آن ارائه شده است.

پس از این مقدمه به بحث درباره انواع تخریب در پلیمرها می‌پردازیم.

تخریب توسط هیدروپرکسیدها و جلوگیری از آن مکانیسم جلوگیری از تخریب توسط هیدروپرکسیدها نخستین بار توسط بکشتروم ارائه شد که تاکنون اعتبار خود را حفظ کرده است. این مکانیسم به شرح زیر است [4]:



Key Words:singlet oxygen, degradation, metal ion, UV radiation, stabilizer

چکیده

زنجبیرهای پلیمری از آغاز ستر تا مرحله کاربرد تحت تأثیر عوامل گوناگون باز جمله تاثیر فرابنفش، اکسیژن پکایی و یونهای فلزی باقیمانده در پلیمر، تخریب می‌شوند. جلوگیری از این پدیده با کمک افزودنیهایی به نام پایدار کننده ممکن می‌شود. نوع این افزودنیها بسته به مکانیسم شروع تخریب فرق می‌کند. در این مقاله، مکانیسم عمل پایدار کننده‌هایی چون تجزیه کننده‌های هیدروپرکسید، جاذبهای فرابنفش، جاذبهای انرژی ترازهای بالای اکسیژن و پلیمر و کم کننده‌های فعالیت یون فلزی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه


یک کالای پلیمری در طول عمر خود از ابتدای ساخت تا هنگام مصرف همواره تحت تأثیر عوامل تخریب کننده قرار دارد. از جمله این عوامل می‌توان تابش فرابنفش (UV)، تابش پر انرژی، رطوبت و آلودگیهای جوی را نام برد.

برای حفاظت پلیمر در برایر تخریب، مواد پایدار کننده به آن اضافه می‌شود. پایدار کننده‌هایی چون ضد اکستنده‌ها با اینکه در غلطنهای کم (کمتر از یک درصد) به پلیمر اضافه می‌شوند ولی در آمیزه سازی (compounding) نقش کلیدی دارند.







واژه ضد اکستنده (در ابتداء ضد اکسیژن) توسط دو فلازیومورف [1] وضع شد و برای شرح ترکیباتی به کار می‌رود که به روش کاتالیزوری مانع از اکسایش می‌شوند. در صنایع مختلف واژه‌های مترادف با ضد اکستنده کاربرد دارد. مثلاً، در صنایع لاستیک از عوامل ضد تخریب اکستنده کاربرد دارد، ضد اکستنده (antistatic)، ضد خستگی (antifatigue)، ضد اوزنده (antizyme) و در صنایع پلاستیک از عبارتهای پایدار کننده‌های مذابی، گرمایی و نوری استفاده می‌شود.

ضد اکستنده به تمام عوامل شیمیایی گفته می‌شود که از ماتریس

پایان:



ROOH با فرایندهای غیر رادیکالی نظیر کاهش دوالکترونی با آمینها یا فسفیتها و کاتالیزورهای گوگردار جدا می شود. با انجام کارهای اولیه توسط واترزو رابرتسون [5] تجزیه کاتالیزوری ROOH به وسیله اکسایش و کاهش یونهای لیزی بیناد نهاده شد. روشن است که ساختار هیدروپروکسید روی تخریب پلیمر اثر دارد. بنابراین، کلید فهم خود اکسایش (autoxidation) در مطالعه ساختار و واکنشهای هیدروپروکسید پلیمر نهفته است.



شکل ۱ - فرایندهای تخریب اکسایشی و مکانیسمهای جلوگیری از آن [2]

رادیکال به وجود آمده در واکنش اول بی درنگ با اکسیژن واکنش می دهد و واکنشهای زیر منجر به تشکیل هیدروپروکسیدهای ۱ و ۳ مجاور یا هیدروپروکسیدهای با گروه اتصالی $\text{C}-\text{OH}$ و $\text{C}-\text{OOH}$ خواهد شد.

هیدروپروکسیدهای پلیمری که در حین خود اکسایش تشکیل می شوند، ترکیبیهای ساده‌ای نیستند، بلکه بیشتر دارای گروههای جانبی با عاملهای OH ، OOH و $\text{C}-\text{O}$ می باشند.


پایدار کردن پلیمر در برابر اکسایش شامل مراحل زیر است:

- جلوگیری از واکنش انتشار ROO'

- ممانعت از تشکیل دوباره ROOH

- خارج کردن ROOH توسط فرایندهای غیر رادیکالی

با جذب رادیکالهای ROO' توسط خرد اکسیدهای AH اولیه، مانند فنولها و آمینها:




ROOH تولید می شود که تولید آن با استفاده از تشدید کننده ها S، ROO' را به A' (synergists) کاهش می دهد، متوقف می شود.



واکنشهای مربوط به تخریب پلی پروپیلن و تشکیل انواع مختلف


واکنشهای بعدی منجر به تشکیل هیدروپرکسیدهای ۱ و ۲ مجاور یا هیدروپرکسیدهای باگروه اتصالی $\text{C}(\text{O})\text{OH}$ - خواهد شد.

واکنشهای انتشار:









تشکیل هیدروپرکسیدهای مجزا دو شرط دارد:
- وجود هیدروژن فعال روی محلی که برای واکشن درون مولکولی مناسب نیست، در این صورت جذب درون مولکولی حکم‌فرما خواهد شد.

- انجام خود اکسایش انتقال زنجیر به حلال، که در این صورت تعداد هیدروپرکسیدهای مجزا افزایش خواهد یافت.
هیدروپرکسیدهای مجزا و هیدروپرکسیدهای مجاور خواص متمایزی دارند. با استفاده از طیف بینی زیر قرمز (IR) و نیز تعییزه گرمائی می‌توان این دو نوع هیدروپرکسید را از هم تشخیص داد [10, 9, 8]. استفاده از ترکیباتی گوگرددار به عنوان ضد اکسیدهای شدید کننده: مکانیسم عمل ترکیباتی گوگرددار را می‌توان به صورت زیر نشان داد:




در این مکانیسم ترکیبات گوگرددار SO_2 تولید کرده که به عنوان کاتالیزور اسیدی ROOH را به الکل و کتون تبدیل می‌کند. مکانیسم دیگری نیز توسط مارشال ارائه شده است. در این مکانیسم نیز اسید نقش دارد [14, 15].




برای انجام این واکنشها دو روش وجود دارد:

- تخریب O-O در (II)








- تخریب C=O در (III)



استفاده از ترکیب‌های فسفر به عنوان ضد اکسیدهای تشدید کننده: ترکیب‌های فسفر به شکل فسفیتها و تیوفسفیتها در صنایع پلاستیک برای بهبود پایداری رنگ و افزایش پایداری در برابر عوامل خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند. شرایط خارجی، دمای محیط و آفتاب است. برای محافظت در برابر گرم‌ما و آفتاب ترکیبات گوگرد به تهابی کافی نیستند. چون در دماهای بالا، مکانهای فعل، یعنی SO_2 ، به وجود می‌آید. به علاوه، پیوند S-S تمایل به نورکافت (تفویز) دارد و در حضور اکسیژن جذب انتقال بار نشان می‌دهد [16].




مکانیسم زیر توسط آربوزف و میکالیس [3] برای تجزیه ROOH در حلal CCl_4 پیشنهاد شده است:




پایداری رنگ که به وسیله فسفیتها انجام می‌گیرد را می‌توان با کاهش دی سولفیدها و پلی سولفیدها انجام داد.



کمپلکس‌های فلزی گوگرد دار با مکانیسم دیگری عمل می‌کنند. در این مسیر کمپلکس‌های یونی و خشی، که یک زوج اکسایش و کامش را تشکیل می‌دهند، هر دو از تجزیه کنندگان فعل هیدروپریوکسید می‌باشند. واکنش‌های زیر در به حساب آوردن فعالیت کاتالیزوری ML_7 ، مکانیسم قابل قبولی است. در این واکنشها لیگاند را نشان می‌دهد [16].



نیکل (N)-بوتیل دی تیو کاربامات) با مکانیسم متفاوتی ROOH را تجزیه می‌کند.



شرط انتخاب پایدارکننده‌ها در برابر پرتوهای فرابینش و ضد اکسنده‌های نوری به ترتیب زیر است:

الف - پایداری پایدارکننده‌ها و محصولات آنها در برابر نور نویزگی اصلی یک پایدارکننده مؤثر آن است که خود و محصولات تبدیلی آن در حین فراورش به دست می‌آید و نیز محصولات نهایی که در معرض پرتوهای فرابینش قرار می‌گیرند، تخریب نشده و به محصولات حساس کننده (sensitizer) تبدیل نشوند.

ب - ثابت بودن وزن پایدارکننده در طول عمر پلیمر: سیستم پایدارکننده باید قابلیت آن را داشته باشد که بدون کاهش وزن در اثر عوامل فیزیکی در طول عمر پلیمر درون آن باقی بماند. کاهش وزن پایدارکننده در طول عمر پلیمر، به ویژه در فیلمهای نازک و پلیمرهای مصرفی در بسته بندی، که در مجاورت روغن، آب و مواد غذایی قرار دارند، اهمیت پیدامی کند. کاهش مقدار پایدارکننده در ماتریس پلیمر را می‌توان با توجه به عوامل مختلفی چون توزیع، سازگاری، فواریت و سهولت مهاجرت پایدارکننده تخمین زد.

این پدیده عمده‌تاً به وسیله نفوذ کترل می‌شود [22, 23].

ج - گرمای پایداری پایدارکننده‌ها و محصولات تبدیلی آنها: تغییرات دما در طول زمان روی کارایی نور اکسایش سیستم پایدارکننده اثر مستقیم دارد. در برخی موارد، محصولات تبدیلی بسیار فعالتر از پایدارکننده مادر افزوده شده به پلیمرند. اکسایش سریع پلیمر از نقطه‌ای شروع می‌شود که پایدارکننده مؤثر، کاملاً از آن خارج شده باشد. برخی از پایدارکننده‌هایی که کارایی آنها وابسته به محصولات تبدیلی است، عبارت‌اند از: آمنیهای ممانعت شده، عوامل کی‌لیت ساز (chelating agent) نیکل مانند اسیدهای دی‌تیوئیک، تیویس فنالتها و هیدروکسیل بتریل فسفوناتها و همچنین ۲ - هیدروکسی بتروفونهای استخلاف شده.


انواع ضد اکسنده‌های نوری پروکسیدی و مکانیسم عمل آنها: نباید کننده‌های پروکسید که در برابر نور مقاوم‌اند، می‌توانند پایدارکننده‌های خوبی در برابر پرتوهای فرابینش باشند. عواملی که می‌توانند کاتالیزوری را در طی یک فرایند غیر رادیکالی، چه در هنگام فراورش و چه زیر تابش فرابینش، تجزیه کنند، پایدارکننده‌های بالقوه‌ای در برابر فرابینش می‌باشند. ترکیهای گوگردار نیز از مهمترین نور ضد اکسنده‌های پروکسیدی می‌باشند. کمپلکسهای فلزات واسطه دارای دست کم یک لیگاند گوگردار، مثل دی‌تیوکارباماتها، دی‌تیوفسفاتها و زانتاتها، مرکاپتو بتروتیازول (MBT) و کمپلکس‌های ایمیدازول، در پلیمرها به مقیاس وسیعی به عنوان ضد اکسنده مصرف می‌شوند. معمولاً در مصنوعات پلیمری، در حضور این ترکیبات نمی‌توان هیدروپروکسیدهای پلیمری را تشخیص داد این دسته از ضد اکسنده‌ها طیف مصرف وسیعی (heat stabilization) (melt stabilization)، گرمای پایداری (stabilization) و پایداری در برابر فرابینش، اگرچه این پلیمرها مانند سایر گروههای پایدارکننده تجاری خاصیت شدید کننده دارند، ولی می‌توان

نقش قابض UV در شروع تخریب پلیمر و پایداری در برابر آن پیشتر پلیمرهای نمی‌توانند طول موجه‌ای کوتاه‌تر نور و کمتر از ۲۸۵nm جذب کنند. با وجود این حضور ناخالصیهای جاذب نور و مقادیر ناچیز فلزات و محصولات فرابیندهای تجاری، نور اکسایش (photooxidation) پلیمرهایی چون پلی‌اتلن و پلی‌پروپیلن توسط طول موجه‌ای کوتاه را سبب می‌شوند. در جدول ۱ مهمترین آغازگرهای نور تخریب پلی‌الکنها، ارائه شده است.


جدول ۱ - مهمترین آغازگرهای نور اکسایش پلی‌الکنها [19]

مرحله	آغازگرهای نور اکسایش
تولید پلیمر	سیر نشدنگی - یون فلزات واسطه موجود به صورت باقیمانده‌های کاتالیزور - ترکیهای کربونیل و هیدروپروکسیدهای تشکیل شده به وسیله اکسایش عارضی (adventitious oxidation)
فرآورش و ساخت محصول	ترکیهای کربونیل و هیدروپروکسیدهای تشکیل شده در اکسایش فرادما - یونهای فلزی رابطه حاصل از ماشینکاری و اجزای آمیزه
عوامل محیطی	ترکیهای آروماتیک چند هسته‌ای حاصل از آلودگیهای جوی - ترکیهای کربونیل به دست آمده از نور کافت هیدروپروکسیدهای - سیر نشدنگی توسط نور کافت کونها - اکسیژن یکتالی (singlet) و هیدروپروکسیدهای به دست آمده توسط گرفتن انرژی ترازهای بالای کربونیلهای سه تابی (triplet) به وسیله اکسیژن موجود در اتمسفر

تخریب پلیمرهایی که در معرض نور قرار دارند، توسط مکانیسمهای نوریش (Norrish) صورت می‌گیرد. در این مکانیسمها تنها نوع ۱ است که رادیکال آزاد می‌دهد و می‌تواند فرابیند اکسایش را شروع کند [20, 21].




در جدول ۳ برخی از پایدارکننده‌ها در برابر پرتوهای فرابینش و ضد اکسندرهای نوری آورده شده است. مکانیسم عمل ضد اکسنده NiDRP به این ترتیب است:




واکنش دی تیولا نهای آهن با هیدروپرکسیدها بسیار شیوه واکنشهای مربوط به کمپلکسها نیکل است. محصول تبدیلی در هر دو مورد دی سولفید است، ولی کمپلکسها روی (Zn) رفتار کاملاً متفاوتی با یکدیگر دارند. مثلاً در روی دی تیوکاریامات (ZnDRC) هیچ گونه شاهدی دال بر تشکیل دی سولفید وجود ندارد.

معلوم شده است که نخستین محصول اکسایش ZnDRC در واکنش با هیدروپرکسیدها، روی دی تیوپرکاریامات (ZnDMSO) به جای دی سولفید باشد [19].




آنها را به تنهایی برای پایدار کردن پلیمرها به کار برداشت.



کمپلکسها فلزی اسیدهای دی تیولا نهای مثالی از نور ضد اکسندرهای پروکسیدی هستند و نقش آنها به عنوان پایدارکننده پلیمرها مورد مطالعه وسیع قرار گرفته است [30-37]. یون فلزی در کارایی نهایی محصول نقش مهمی را بازی می‌کند. کمپلکسها فلزات واسطه که نیکل، کبالت و مس دارند، در برابر پرتوهای فرابینش بسیار مقاوم و نسبت به کمپلکسها گروه II، مانند Zn، پایدارکننده‌های بهتری هستند. به علاوه، عمل پایدارکننده‌گی در برابر پرتوهای فرابینش در کمپلکسها نیکل چون Ni-di radical dithio carbamate (NiDRC) وابستگی زیادی به غلظت دارد، پایدارکننده‌گی کمپلکسها آهن نیز به غلظت وابسته است، ولی با کمپلکسها نیکل این تفاوت را دارند که تها در غلظتها بالا به عنوان پایدارکننده عمل می‌کنند [25] با وجود این، در غلظتها کمتر، این مواد تخریب پلیمرهای حساس شده به نور را شروع می‌کنند، یعنی به جای آنکه پلیمر را در برابر تخریب محافظت کنند، به عمل تخریب کمک می‌کنند.

مکانیسم عمل دی تیولا نهای فلزی به عنوان ضد اکسندرهای نوری: دی تیولا نهای فلزی نیز مشابه با سایر ترکیب‌های گوگرد دار، هم به عنوان تخریب کننده هیدروپرکسید و هم جاذب رادیکال عمل می‌کنند. سهم نسی این فرایندها در پایدارکننده‌گی ماهیت واسطه‌های موجود در حین عمل ضد اکسندگی به این عوامل وابسته است:

نوع کمپلکس فلزی، نسبت هیدروپرکسید به کمپلکس، نوع یون فلزی در شکل ۲ چند معنی تجزیه پروکسیدی مربوط به دی تیولا نیکل ارائه شده است.



شکل ۲ - تجزیه کیومن هیدروپرکسید ($1 \times 10^{-3} M$) (CHP)، در کلروپیزن در حضور دی تیولا نهای نیکل (M) ($1 \times 10^{-2} M$). شکل داخلی محصول واکنش کامل NiDBP، نیکل دی بوتیل دی تیوفسفات (Nickel dibutyl dithio phosphate) (NIPX) با CHP را در کلروپیزن در نسبتهای مولی مختلف $[CHP]/[NiDBP]$ در $110^\circ C$ نشان می‌دهد [19].

جدول ۳ - پایدارکننده‌ها در برایر پرتوهای فرابنفش و ضد اکسیدهای نوری [19]


مکانیسم عمل	نام تجاری	ساختار شیمیایی
UVA, CB-D, Q	سیازورب (cyasorb) UV521 (HOBP)	جاذبهای UV تجاری:
UVA, CB-D, Q	تین یووین ۳۲۷ $R_1 = Bu$ $R_2 = Bu$	
CB-D, UVA (تنهای با UVA تشدید کننده است)	تین یووین ۱۲۱ ایرگانوکس ۱۰۷۶	
PD-S (تنهای با UVA تشدید کننده است)	DLTP	ضد اکسیدهای نوری و تشدید کننده‌ها:
PD-S (تنهای با UVA تشدید کننده است)		
CB-A/CB-D	تین یووین ۷۷۰	
PD-C, UVA, CB-D, Q	NiDRP	کپلکس‌های نیکل:
PD-C, UVA, CB-D, Q	NiDRC	
PD-C, UVA, CB-D, Q	NiRX	
CB-D, UVA, Q	ایرگاستاب ۴۰۰۲ (irgastab) ۴۰۰۲	
CB-D, UVA, Q	سیازورب UV ۱۰۸۴	
UVA, PD-S	سالیسلیل آلدید اکسیم	

کاهنده فعالیت یونهای فلزی

در استفاده عملی از محصولات پلیمری، واکنش بین فلزات یا ترکیبات فلزی با آنها اجتناب ناپذیر است و پایداری پلیمرها را اغلب می‌توان به وسیله این فلزات بهبود بخشید. در جدول ۴ نمونه‌هایی ارائه شده است.

نقش فلزات یا ترکیبات فلزی در تخریب پلیمرها بسیار پیچیده است و به وسیله عوامل مختلفی چون ماهیت پلیمر، شرایط محیطی که پلیمر در آن قرار دارد، نوع فلز و ظرفیت آن، آبیون یا لیگاند ترکیبات فلزی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

در میان ناخالصیهای مختلف که در تخریب مواد پلیمری مؤثرند، ناخالصیهای فلزی مشخصترین آثار را دارند. کارلسون و وایزل برای فیلم و الیاف پلی پروپیلن که قبل از تابش فرآینش قرار نگرفته‌اند و عاری از رنگ و رنگدانه‌های افزودنی می‌باشد، گزارش کردند [38] که اهمیت آغازگرهای نوری به ترتیب زیر کاهش پیدا می‌کند:




حاصل از کاتالیزور زیگلر ناتا و یا TiO_2

PNAها آروماتیکهای چند هسته‌ای حاصل از احتراق و پیرولیز سوختها و روغنهای روان کننده‌اند که به وسیله پلیمر جذب می‌شوند. P. همان پلیمر است.

عملکردهای معکن ترکیبات فلزی به عنوان شتاب دهنده:



الف - تخریب کاتالیزوری هیدروپریوکسیدهای کی از کارهای مهم ترکیبات فلزی، تسریع شکستن هیدروپریوکسیدهای رادیکالهای آزاد است، به این ترتیب واکنشهای رادیکالی را شتاب می‌دهند:



ب - واکشن مستقیم با ماده مورد نظر: واکشن مستقیم یک ترکیب فلزی با پلیمر مورد نظر، در مرحله اول تخریب، رادیکال آزاد تولید می‌کند.



ج - فعالسازی اکسیژن: واکشن یک فلز واسطه با اکسیژن می‌تواند موجب تشکیل یک کمپلکس انتقال بار یا اکسیژن فعال شود که این اجزاء با پلیمر واکشن میدهند.



ماهیت فیزیکی اکسیژن یکتائی: یک مولکول اکسیژن در حالت عادی به صورت سه تایی (O_2) و در تراز بالای انرژی به صورت یکتائی (O_2^{\cdot} یا $\text{O}_2^{\Delta g}$) وجود دارد. اکسیژن یکتائی همان آرایش الکترونی مولکول اکسیژن را دارد. اکسیژن یکتائی در هنگام تجزیه پر و کسیدهای انتهای مولکول اکسیژن (endo-peroxide) آزاد می‌شود و می‌تواند دلیلی بر پدیده شر به طریقه شیمیایی باشد [29].


این پر و کسیدهای دوسوی حلقه (trans annular) پایدار آنرا توانند در حین نوراکسایش، هیدروکربنها چون C_6H_6 - دی فنیل آنتراسن تشکیل دهند که با گرم کردن بعدی آنها تا 80°C ، اکسیژن یکتائی به وجود می‌آید. در چنین پر و کسیدهایی، اکسیژن یکتائی در حالت یک "کمپلکس تماسی" (contact complex) پایدار می‌باشد.

طول عمر اکسیژن یکتائی در فاز گاز (در فشار کم) بسیار زیاد (قریباً ۴۵ دقیقه) است. در حالت معمولی اکسیژن یکتائی طول عمر اکسیژن یکتائی در آب (۲ میکرو ثانیه)، اختلاف زیادی با طول عمر آن (۲۰۰ میکرو ثانیه) در دی سولفید کربن دارد [29].


مکانیسم اکسایش توسط اکسیژن یکتائی و تجزیه پلیمرها:

الف - گروههای کربونیل، مثلاً در پلی اتیلن تجاری، به وسیله تابش فرآینش به ترازهای انرژی سه تایی می‌روند.



ب - بالا رفتن گروه کربونیل به تراز سه تایی می‌تواند با گسترش پیوندهای کربن - کربن توسط واکنش نوریش ۲ نیز انجام گیرد و موجب تخریب زنجیرهای پلیمر گردد.



ج - برخی گروههای کربونیل واقع در تراز سه تایی، انرژی خود را به اکسیژن مولکولی منتقل می‌کنند و اکسیژن یکتائی تشکیل می‌دهند:




د - اکسیژن یکتائی می‌تواند با گروههای کربونیل واکشن داده و تشکیل هیدروپریوکسید دهد.



ه - تابش فرآینش، گرم کردن می‌تواند گروههای هیدروپریوکسید را تجزیه کند و رادیکال آزاد تشکیل دهد. تمهیم نامناسب درشت رادیکالها،

پلیمرهای آلی	فلزات یا ترکیبات فلزی	برهم کش	
		نمونه	مشکلات
کالاهای پلیمری پر حجم: (لاستیک، پلاستیک، محصولات لیفی)	کالاهای فلزی پر حجم: مواد ساختاری مواد عمل کننده	پوشش سطح: سیم کابل: عایق کاری لوله های دود کننده (فرتون): آدیباپتیک لوله فولادی: پوشش (ضد زنگ)	تغیریب در اثر عوامل محیطی: (هوازدگی) مسئله بین سطوح ورآمدن ماده پوشش دهنده تغیریب کاتالیز شده به وسیله فلز (گرمای اکسایش کاتالیز شده با پلیکا)
مواد ساختاری: تابلو، الوار، ورقه، فیلم منسوج، لوله و غیره. منسوج لوله و غیره مواد مورد استفاده عملی: کالاهای پزشکی، ابزار آلات الکترونیک (غشاها، رساناها و غیره) عوامل مؤثر: وزن مولکولی نیروی بین مولکولی (الیاف <پلاستیک> لاستیک) ساختمان شیمیایی (قطبی، ناقطبی، سخت، انعطاف پذیر) جهتگیری قابلیت تبلور نظم فضایی و غیره	مواد ریز: الیاف، پرک، پودر مواد بسیار ریز مواد بسیار بسیار ریز: (ذرات فرازیر (واکنش شیمیایی) ترکیبات فلزی (ترکیبات آلی فلزی)	کامپوزیت فلز پر کننده پلیمر: ماتریس (ظرفیت، عملکرد، دوام و پایداری) ازدیاد سطح ازدیاد فعالیت ناخالصیها: (پالیمانده های کاتالیست)	تغیریب نوری تغیریب شیمیایی (لوله تماسی) و غیره فراروش کارایی و عملکرد آشکار دوام (پایداری) (رفتار مایع) فعالیت کاتالیزوری تغیریب کاتالیزوری افزودنیها: زنگدانه ها و غیره (TiO_2 و غیره)



د- نتیجه تجزیه یک ترکیب فلزی توسط یک منبع انرژی مثل نور، رادیکال فعالی است که به پلیمر حمله کند.



ه- حساس کردن به نور: انرژی ترکیبیهای فلزی برانگیخته می تواند به پلیمر منتقل شود و یک واکنش زنجیری را شروع کند.




عملکردهای مختلف ترکیبیهای فلزی به عنوان کند کننده:

الف- جذب هیدروپرکسیدها: این گروه از ترکیبیهای فلزی به طور مؤثری هیدروپرکسیدها را به محصولات بی زیان تبدیل می کنند.

نمونهای از یک ترکیب کننده هیدروپرکسیدی، فلز (نیکل) آلکیل دی تیو کاریامات است که طبق واکنشهای زیر هیدروپرکسیدها را تجزیه می کند [29].

ب- جذب رادیکال آزاد: واکنش مستقیم ترکیبات فلزی با رادیکال آزاد از ادامه رشد زنجیر جلوگیری می کند [40] مثلا در مورد Cu^{2+} داریم:



از پارامترهای مؤثر روی توان کاهنده فعالیت یون فلزی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- نوع کاهنده فعالیت: همان طور که اشاره شد از ترکیبی که الکترون آزاد دارد استفاده می شود تا بتواند اوریتالهای خالی یون فلزی را پر کند و فعالیت آن را کم کند. هر چه قدرت الکترون دهنگی بیشتر باشد پایداری کمپلکس بیشتر است و قدرت پایدار کنندگی و بازدهی ماده پایدار کننده افزایش پیدا می کند. اگر کمپلکس ناپایدار باشد، در برابر نور و گرما، بازدهی پایدار کننده کم خواهد شد.

ب- تعداد اتصالاتی که ترکیب کاهنده فعالیت می تواند با M^{2+} ایجاد کند: هرچه بیشتر باشد قدرت پایدار کنندگی بیشتری خواهد داشت.

ج- اندازه کمپلکس: هرچه بزرگتر باشد میزان پایداری بیشتر است.

د- نوع فلز M^{2+} : برخی مواد برای فلزات خاصی به عنوان کاهنده فعالیت و برخی فلزات دیگر به عنوان حساس کننده عمل می کنند. برای آزمایش اثر هر نوع فلز روی تخریب پلیمرها، استفاده از ترکیبات فلزی دارای لیگاند مشابه ضروری است. سرعت جذب اکسیژن و انرژی فعالسازی به شدت زیر تأثیر نوع فلز قرار دارد. هرچه قدرت جذب اکسیژن کمتر باشد پایدار کنندگی بیشتر است.

ترتیب کاهش اثر کاتالیزوری نمکهای فلزی استارتیک اسید روی تخریب پلیمرها به شرح زیر است:

$CO > Cr > Mn > Cu > Fe > V > Ni >$


$Ti \approx Pb \approx Ca \approx Ag \approx Zn > Mg \approx Cd > Al > Zn > V$

در اینجا منظور از شاهد، پلیمری است که بدون داشتن این ترکیبها تخریب می شود. منحنیهای سرعت جذب اکسیژن در حضور استارتاتهای فلزی مختلف در شکل ۴ و ۵ ارائه شده است.

رفار گرم اکسایشی (thermo oxidation) محلول پلی پروپیلن که دارای استارتاتهای فلزی مختلف است، کاملا با حالت جامد فرق می کند و ترتیب کاهش اثر استارتاتهای فلزی در مرحله اول اکسایش پلیمر به شرح زیر است:


$Cu > Mn > Cr > Co > Ni > Al > Zn > V$

فعالیت کاتالیزوری ترکیبات فلزی به شدت زیر تأثیر والانس یون فلز قرار دارد و به طور کلی هرچه والانس فلزی بیشتر باشد، فعالیت کاتالیزوری بیشتر است.



ج- پوشاندن یا جذب تابش: یک ترکیب فلزی می تواند از نفوذ تابش فرابنفش به داخل پلیمر جلوگیری کند یعنی اثر پوششی (screening) داشته باشد یا تابش را جذب کند.

د- گرفتن انرژی ترازهای بالای پلیمر (پوشاندن پلیمر): انرژی حالت برانگیخته پلیمر می تواند به یک ترکیب فلزی انتقال یابد و سپس به صورت انواع مختلف تابش منتشر شود (شکل ۳).




شکل ۳- گرفتن انرژی حالت برانگیخته توسط یک ترکیب فلزی [39]
در شکل S نماینده ترازهای مختلف یکایی و T تراز سه تابی است.


کاهنده فعالیت یونهای فلزی: برای کاستن فعالیت یون فلز چند والانسی از موادی استفاده می شود که یون را کمپلکس می کنند. یون M^{2+} در یک واکنش اکسایش - کاهش $ROOH$ را به رادیکال $ROO\cdot$ تبدیل می کند که علت آن وجود اوریتالهای خالی در M^{2+} است. در کمپلکس، این اوریتالها درگیر می شوند و نمی توانند در واکنش اکسایش - کاهش گروه هیدروپریکسیدی شرکت کنند. عوامل کمپلکس کننده گروههای دارای الکترونها آزاد داشته تا آنها را به اوریتالهای خالی M^{2+} بفرستند و فعالیت یونهای فلزی را کم کنند.

جدول ۵- کاهنده‌های فعالیت نسبی مس [42]

علامت تجاری	تركيب
CDA-1	
(CDA-1) _n	
(CDA-1)oct	
(CDA-1)A	
(CDA-1)OR	
(CDA-1)NR	
CDA-T	
(CDA-T) _n	
CDA-7	



شکل ۴- منحنیهای جذب اکسیژن در حضور استاراتهای فلزی مختلف در دمای 125°C پودر پلی پروپیلن، مقدار هر نمک در پلی پروپیلن ۵٪ وزنی، است [39].



شکل ۵- منحنیهای جذب اکسیژن توسط پلی پروپیلن در محلول تری کلروبرزن در حضور استارتاھای فلزی مختلف، دما 125°C ، غلظت $1/2\text{M}\text{AM}$ و غلظت فلز $77\text{YM}/0.000$ است [39].

میانگاوا و همکاراش [42] اثر عوامل کی لیت ساز، روی تحریب گرما اکسایشی پلی پروپیلن را که توسط مس شتاب می‌یابد مورود بررسی قرار داده‌اند. در جدول ۵ برخی کاهنده‌های فعالیت دارای یون مس از آن شده است. [42]

نتیجه گیری

- [4] Backstrom, M.L.J. (1934), Z.Physik, Chem, B25, 99.
- [5] Robertson, A. and Waters, W.A. (1948), J.Chem.Soc., 1974 (1948), Trans, Faraday Soc., 42, 201.
- [6] Rust, F.F. (1953), J.Am.Chem.Soc., 79, 4000.
- [7] Mill, T. and Montorsi, G (1973), Int.J.Chem.Kin., 5, 119.
- [8] Allara, D.L., Edelson, D. and Irwin, K.C. (1971), Int.J. Chem.Kin, 4, 345.
- [9] Goddu, R.F. (1960), Advances in Analytical Chemistry and Instrumentation, Vol.I (ed.C.N.Reilly), Inter Science, New York, P.406.
- [10] Pimental, G.C. and Mc Clellan, A.L. (1960), The Hydrogen Bond, W.M. Freeman and Co., San Francisco, P.101.
- [11] Bateman, L. and Hagrove, K.R. (1954), Proc.Roy.Soc., A224, 389, 399.
- [12] Bateman, L., Cunneen, J.I. and Ford, J. (1956), J.Chem. Soc., 3056.
- [13] Hagrove, K.R. (1956), Proc.Roy.Soc., A235, 55.
- [14] G.G.Knapp and H.D.Orlaff, Ind.Eng.Chem., 53, 63 (1961).
- [15] C.R.H.I.Degange, Pure Appl.Chem., 55, 1637 (1983).
- [16] Chien, J.C.W. (1965), J.Phys.Chem., 69, 4317.
- [17] Walling, C. and Pearson, M.S. (1965), J.Am.Chem.Soc., 86, 2262.
- [18] Walling, C., Basedon, O.H. and Savas, E.S. (1960), ibid., 82, 2181.
- [19] S.Al.Malayka, "Comprehensive Polymer Science", Vol.6.
- [20] G.Scott, ACS Symp.Ser., 1976, 25, 340.
- [21] D.J.Carlsson, A.Garton and D.M.Wiles, Macromolecules, 1976, 9, 695.
- [22] N.C.Billingham and P.D. Calvert, 'Development in Polymer Stabilization-3', ed. G.Scott, Applied Science Publishers, London, 1980, Chap.5.
- [23] N.C.Billingham, P.Prentice and T.J.Walker, J.Polym.Sci. Polym.Symp., 1976, 57, 287.
- [24] K.B.Chakrabarty, W.R.Poyer and G.Scott, Plast.Rubber Process, Appl., 1983, 3, 59.
- [25] S.Al.Malayka, A.Marogi and G.Scott, J.Appl.Polym.Sci. 1986, 31, 685, Polym.Degrad.Stab., 1987, 18, 89.
- [26] S.Al.Malayka, A.Marogi and G.Scott, Polym.Degrad.Stab.,

در این مقاله درباره اثر عوامل تخریب کننده مختلف بر پلیمرها و روش‌های جلوگیری از آن بحث شد. در کل چهار نوع تخریب مورد بررسی قرار گرفت که عبارت اند از: تخریب توسط هیدروپر و کسیده‌ها، تابش فرابنفش، نور اکسایش توسط اکسیژن یکایی و یونهای فلزی باقیمانده در پلیمر که نتیجه واکنش روی کاتالیزورهای فلزی مثل زینکلرناٹا یا حاصل از هر محیط دیگری هستند که بتواند یون فلزی را وارد پلیمر کند. این عوامل در پلیمر گروههای رادیکالی به وجود می‌آورند که می‌تواند موجب تخریب پلیمر شوند. پایدار کننده‌هایی که این رادیکالها را از یون می‌برند نیز به چهار گروه تقسیم می‌شوند. نخستین گروه، تجزیه کننده‌های هیدروپر و کسیدی هستند که رادیکالهای هیدروپر و کسید به وجود آمده در پلیمر را با مکانیسمهای غیر رادیکالی لزین می‌برند. گروه دوم، جاذب نور فرابنفش هستند. این پایدار کننده‌ها از روزی نور فرابنفش را سریعتر از پلیمر جذب کرده صرف تغییر در ساختار داخلی خود می‌کنند و مانع از شکسته شدن پیوندهای ساختاری و تولید رادیکال آزاد می‌شوند. گروه سوم از روزی ترازهای بالای اکسیژن یا پلیمر را جذب می‌کنند. پلیمر وقتی از روزی جذب کند، از حالت پایه خود به ترازهای از روزی بالاتر می‌رود که موجب حساس شدن آن به تخریب می‌گردد. اکسیژن نیز وقتی به ترازهای بالای از روزی می‌رود، ماهیت رادیکالی پیدا کرده و می‌تواند با پلیمر رادیکال آزاد تولید کند. با جذب این از روزی می‌توان آنها را به حالت پایه باز گرداند و مانع در مقابل تولید رادیکال آزاد به وجود آورده. این پایدار کننده‌ها، فرونشاننده گفته می‌شود. گروه آخر پایدار کننده‌هایی هستند که با فرستادن الکترون به سمت یونهای فلزی اوریستالهای آزادشان را اشغال کرده فعالیت آنها را کم می‌کنند. این نوع پایدار کننده‌ها، کاهنده فعالیت یون فلزی نام دارند.

آشنازی با مکانیسم انواع تخریب، این امکان را به وجود می‌آورد تا با توجه به محیطی که پلیمر در آن قرار می‌گیرد و با در نظر گرفتن حساسیت کاری که انجام می‌دهد، از مانع کننده یا سیستم مانع کننده مناسب برای طولانی کردن عمر آن استفاده کرد. بدین ترتیب با صرف هزینه کم می‌توان کارایی بیشتری را از قطعه پلیمری دریافت کرد.

مراجع

- [1] S.Al.Malayka in "History of Polymer Composites", ed. R.B.Seymour and R.D.Deanin, VNU Science Press Netherlands, 1987, P.223.
- [2] G.Scott, Br.Polym.J., (1983), 15, 208, "Recent Trends in the Stabilization of Polymers".
- [3] Geusken, (ed), "Polymer Degradation and Stability", Chap.5.

ژاکوب هندریکو وانتهوف در سال ۱۸۵۲ در هلند متولد شد. وی خلی زود به علم شیمی علاقه مند گردید و برخلاف پدرش که یک پزشک بود، در مدرسه پلی تکنیک به تحصیل پرداخت و برای ادامه تحصیل به آلمان و سپس به پاریس رفت. در سال ۱۸۷۴ دکترای خود را از دانشگاه بونج دریافت کرد.

درست قبل از دریافت دکترای خود، مقاله‌ای علمی در ارتباط با فعالیت نوری برقیات آلی منتشر کرد. به طور مختصر این فعالیت نوری ترکیبات آلی را می‌توان با مراجعه به دو شکل ساختاری تارتاریک اسید توصیف کرد. این دو ساختار فرمول شیمیایی یکسانی دارند ولی محلولهای یکی پرتو نور قطبیده را به چپ و دیگری به راست می‌چرخاند. سالها قبل پاستور موفق به مشاهده این پدیده شد. وی پیشنهاد کرده بود که این ماده در واقع از بلورهایی که تصویر آینه‌ای یکدیگرند تشکیل شده است. ولی به نظر می‌رسد که این تفسیر کاربردی برای ترکیبات درون حلالها نداشته باشد. نقش وانتهوف توصیف تقارن، به در بلورها بلکه در مولکولها بود. وی نشان داد که چگونه می‌توان احتمال وجود آن کربنی با چهار پیوند را در نظر گرفت که نه تنها در یک صفحه قرار ندارند، بلکه در راستای زوایای یک چهار وجهی واقع‌اند. به این ترتیب، اتم کردن یک شکل سه بعدی پیدا می‌کند و پیوند شدن انواع متفاوت گروههای شیمیایی، ترکیبات و گروههای نامتقارن را به وجود می‌آورد.

وانتهوف مدرس شیمی در دانشگاه بونج شد و از آنجا به دانشگاه آمستردام رفت و سرانجام فعالیتهای خود را در دانشگاه برلین به پایان رساند که در آنجا از سال ۱۸۹۶ تا ۱۹۱۱ به تدریس و تحصیل مشغول بود. در سال ۱۹۰۱ به واسطه کارهایش در ارتباط با محلولها جایزه نوبل شیمی را دریافت کرد. مطالعه محلولها در واقع در دوران دوم زندگی علمی وی، به انجام رسید، یعنی زمانی که در زمینه شیمی فیزیک فعالیت می‌کرد. شاید بتوان گفت که در دوران اول زندگی علمی، وی یک متخصص شیمی آلی بوده است. تابع پژوهشهاش در ترمودینامیک شیمیایی در مقایسه با مقاله‌ای به عنوان "مطالعات دینامیک شیمیایی" منتشر شد. کارهای وانتهوف روی نظریه محلولها، بخش عمده پژوهش‌های خلاق وی را در زمینه شیمی فیزیک تشکیل می‌داد. وی موفق به نشان دادن این موضوع شد که در یک محلول سیار رفیق، قانون گازها برای مولکولها صادق است. قبل از انتشار کارهای وی در این زمینه شیمیدانان اطلاعات کمی درباره رفتار مولکولها در محلولها داشتند و وانتهوف توانست پاسخ بسیاری از سوالات را روش کنند. وی در سال ۱۹۱۱ درگذشت.

1985, 10, 237.

- [27] S.Al.Malayka and G.Scott, Eur.Polym.J., 1980, 16, 503.
- [28] S.Al.Malayka, A.Marogi and G.Scott, J.Appl.Polym.Sci., 1987, 33, 1455.
- [29] Ranbey, Rabek, "Photo Degradation, Photo-Oxidation and Photo Stabilization of Polymers", ed., Chap.5, P.254.
- [30] S.Al.Malayka, Br.Polym.J., 1984, 16, 301.
- [31] S.Al.Malayka, K.B.Chakrabarty and G.Scott, "Development in Polymer Stabilization-6", ed.G.Scott, Applied Science Publishers, London, 1983, Chap.3.
- [32] S.K.Ivanov, "Developments in Polymer Stabilization-6", ed.G.Scott, Applied Sci. Publishers, London, 1983, Chap.3.
- [33] H.S.Laver, "Developments in Polymer Stabilization-1", ed.G.Scott, Applied Science Publication, London, 1979, Chap.5.
- [34] D.J.Carlson and D.M.Wiles, J.Macromol.Sci., Macromol. Chem., 1976, C14, 65, 155.
- [35] S.Al.Malayka, A.Marogi and G.Scott, J.Appl.Polym.Sci., 1985, 30, 789.
- [36] S.Al.Malayka, A.Marogi and G.Scott, Polymer Degrad. Stab., 1985, 10, 237.
- [37] S.Al.Malayka and G.Scott, Eur.Polym.J., 1980, 16, 503.
- [38] D.J.Carlson and D.M.Wiles, J.Macromol.Sci.Chem.Rev., C14, 65 (1976); C14, 155 (1976).
- [39] Z.Osawa, Polymer Deg.Stab., 1988, 20, 203.
- [40] F.Rasti and G.Scott, Eur.Poly.J., 16, 1153 (1980).
- [41] Z.Osawa, T.Shibamiya and K.Matsazaki, Kogyo Kagakee (Japan), 552 (1968).
- [42] M.Minagawa, M.Akutsu and N.Kubota, Tech.Pap.Annual Tech.Conf. (Soc.Plast.Eng.) ,USA , 20, 328 (1976).