

خطرات ناشی از ایزوسیانات‌ها در صنعت پلی یورتان "موارد ایمنی و روش‌های انبارداری"

Health Hazards of Isocyanates in Polyurethane Industry, Safety and Storage of TDI

حسین محراب پیشگی

مرکز تحقیقات جهاد سازندگی بهنام مهندسی شبی

جدول ۱ - ایزوسیانات‌ها و علامتهای اختصاری آنها [1]

TDI	۱ - تولوئن دی ایزوسیانات
MDI	۲ - دی فنیل متان دی ایزوسیانات
HDI	۳ - هگزامیتلن دی ایزوسیانات
HMDI	
NDI	۴ - نفتالین دی ایزوسیانات
IPDI	۵ - ایزووفورن دی ایزوسیانات
----	۶ - دی سیکلو هگزیل اتان ۴ و ۴ - دی ایزوسیانات

مهمترین کاربرد ایزوسیانات‌ها در تهیه پلی یورتانهاست. نسبت درصد مصرف کل پلی یورتانها در کاربردهای مختلف در جدول ۲ نشان داده شده است. تخمین زده می‌شود که نیروی انسانی بیش از دویست هزار نفر در تولید و مصرف ایزوسیانات‌ها مشغول به کارند و از آنجاکه کاربرد پلی یورتان در زمینه‌های مختلف در حال گسترش است، بر تعداد کارگران این حرفه نیز افزوده می‌شود. ایزوسیانات‌ها به دلیل اینکه موادی واکنش پذیرند، به هنوان عامل ایجاد پیوند عرضی یا عامل پخت مورد استفاده قرار می‌گیرند. به علت میل ترکیبی زیاد این ماده مستولین و دست اندک کاران رده بالای کارخانه‌ها باید علاوه بر پیش بینی و تأمین وسائل و تجهیزات ایمنی، سطح آگاهی افراد را نیز نسبت به مضرات ایزوسیانات‌ها بالا برند تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود.

بحث

گزارش‌های خطرات ایزوسیانات‌ها

با وجود اینکه استفاده از ایزوسیانات‌ها در پلی یورتانها در سال ۱۹۳۷

خطرات، ایزوسیانات‌ها، صنعت پلی یورتان، ایمنی، انبارداری

چکیده

امروزه در جهان صنعت کارخانه‌های بزرگ و کوچک بسیاری وجود دارد که ایزوسیانات‌ها را تولید می‌کنند یا آنها را به عنوان مواد اولیه برای تولید محصولات خود به کار می‌برند. ایزوسیانات‌ها معمولاً در تولید اسفنج و لاستیکهای پلی یورتان، لاکها، چسبها و پوششها معرف می‌شوند. تباراین افراد زیادی با این ماده شبیه‌سی سر و کار دارند. از آنجاکه این ماده آثار زیانباری بر سلامت افراد دارد و در معرض قرار گرفتن بیش از اندازه سبب ناراحتیهای دستگاه تنفس می‌شود، کارشناسان متعددی در زمینه آثار آن بر ملامت انسان به مطالعه و بررسی پرداخته‌اند و حد مجاز ایزوسیانات در محیط کاری را 2 ppm پیشنهاد کرده‌اند و تأکید بسیار داشته‌اند که وجود بیش از این مقدار باعث صدمات جسمی و روانی در اشخاص می‌شود. از این رو، در بخش دوم مقاله موارد ایمنی و نیز روش انبارداری و نگهداری تولوئن دی ایزوسیانات که بیشترین سهم مصرف را دارد ارائه شده است.

مقدمه

ایزوسیانات‌ها در سال ۱۸۴۹ به وسیله ورس کشف شدند [1] و از سال ۱۹۳۷ به بعد مصرف آنها در پلی یورتانها شروع شد. در جدول ۱ اثرات ایزوسیانات‌ها همراه با علامت اختصاری آنها نشان داده شده است.

در سال ۱۹۷۸ تولید تولوئن دی ایزوسیانات، TDI، بالغ بر $60,000$ تن و دی فنیل متان دی ایزوسیانات، MDI، $45,000$ تن بوده است که این دو نوع ایزوسیانات نسبت به سایرین حجم تولید بیشتری را داشته‌اند [1].

Key Words:hazards, isocyanates, polyurethane industry, safety, storage

محیط میسر نبود، متاسفانه بیشتر ناراحتیهای تنگی نفس در محیط کار ممکن است بر اثر غلظت بیشتر از حد مجاز این مواد باشد.

در جدول ۳ نمونه هایی از غلظت TDI در روش های مصرف یا تولید آن که ممکن است برای کارگران مشکل آفرین باشد نشان داده شده است.

جدول ۳ - غلظت نمونه TDI در محیط کارهای مختلف [1]

غلظت TDI, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	موارد در معرض قرار گرفتن TDI
۶۴۰۰	افشاندن ۱
۱۴۰	تعطیر ۲
۱۴-۴۰*	تولید ۳

*تنگی به محل کار فرد دارد.

برای به دست آوردن اطلاعات معتبر از مقدار ایزو سیاناتی که یک فرد در معرض آن قرار می گیرد، باید به خاطر داشت که برای اندازه گیری دقیق باید تعداد زیادی نمونه برداری در زمانهای مختلف صورت گیرد و همچنین مدت زمان نمونه برداری باید طولانی باشد. به علاوه، اندازه گیری پیک غلظت زیاد در زمان کوتاه نیز ضرورت دارد. اشاره می شود که پیک غلظت زیاد در مدت زمان کوتاه از اهمیت بسیاری در آثار تنگی نفس برخوردار است.

ذات الایه و بر نشیت و ناراحتیهای تنگی نفس که تا به حال مورد اشاره قرار گرفت عموماً بر اثر تنفس ایزو سیاناتها، چه به صورت بخار چه به صورت ذرات در محیط کار است.

ایزو سیاناتها در تماس با پوست می توانند سبب سوزش و عوارض پوستی شوند. نوا و همکارانش در گزارشی یک مورد آ Mats پوست را که روی آن جوشهایی بر اثر تماس با TDI به وجود آمده و همراه با خارش بوده است شرح داده اند [6]. کارول و همکارانش وجود تولیل (Toly) در سرم خون دو نفر را که پوستانشان بر اثر TDI صدمه دیده بود گزارش کرده اند [7]. روتی دولازه مورد تاول پوست را در کارگرانی که با MDI کار می کردند، به ویژه حین پلیمر شدن آن و چهار مورد مشابه را در کارگرانی که با TPDI سروکار داشتند گزارش کرده است [8].

در کنار آثار زیانبار جسمانی این مواد شیمیایی، گزارش های مبنی بر ناراحتیهای روانی در کارگرانی وجود دارد [8] که در معرض مقادیر بیش از حد مجاز دارند قرار گرفته اند. البته، به طور یقین نمی توان موارد پلی پورتان شرکت دارند قرار گرفته اند. البته، به طور یقین نمی توان موارد اخیر را به طور مستقیم به این نوع مواد شیمیایی نسبت داد. علت اشاره به گزارش مربوط به مشکلات روانی این است که جوابات گوناگون مسائل نکات این معنی و سلامتی مورد توجه قرار گیرد.

شروع شد، ولی در سال ۱۹۵۱ بود که نخستین مقاله های پژوهشکی درباره رعایت مسایل بهداشتی و اینمی در صنایع و حرفه هایی که با ایزو سیاناتها سروکار دارند نوشته و منتشر شد. تعداد گزارش های مربوط به آثار زیانبار ایزو سیاناتها بر افراد در سال ۱۹۵۰ بیشتر از سال ۱۹۷۰ است. در حال حاضر، توجه بیشتری نسبت به تشریح مضرات ایزو سیاناتها و رعایت کردن مسایل اینمی می شود.

جدول ۲ - درصد مصرف ایزو سیاناتها در کاربردهای مختلف پلی پورتان

[1]

درصد	موارد استفاده پلی پورتان
۴۰	بلمان، لایپی تشك، اسفنج
۲۰	اتومیل
۱۱	ساختمان
۶	یخچال
۴	کفش
۶	منسوجات
۵	پوششها
۸	متفرقه

فوکس نتیجه مشاهدات خود را در مورد تنگی نفس افراد بر اثر تماس با ایزو سیاناتها گزارش کرده است [3]. گزارش او نشان می دهد از هر نفری که در معرض ایزو سیاناتها قرار گرفته اند هفت نفر دچار تنگی نفس شده اند.

در سال ۱۹۵۳ رینل مواردی از مشکلات تنگی نفس را در هفده کارگر که در معرض TDI یا سایر ایزو سیاناتها قرار گرفته بودند گزارش کرد [4]. سیزده نفر از این افراد دچار مسمومیت شدید شده بودند که یک نفر از آنها در اثر آلودگی و تماس بسیار زیاد به علت عدم کاربرد وسایل حفاظتی جان خود را از دست داد.

گزارش های زیادی نیز در سال ۱۹۵۰ به چاپ رسید که حاکی از مشکلات سلامتی و تنگی نفس اولیه کارگرانی بود که در کارخانه های اسفنج پلی پورتان، لاسک و دستکش در معرض ایزو سیانات بودند. پلی ایزو سیاناتها پایه این محصولات را تشکیل می دهد.

الکتیز و همکارانش [5] طی مرور گزارشها و مقاله هایی که درباره خدمات ناشی از کار با ایزو سیاناتها در سال ۱۹۶۲ به چاپ رسیده بود، به ۲۲۲ مورد خدمات ناشی از سروکار داشتن با این مواد اشاره کرده اند که اکثر موارد به دلیل غلظت های زیاد ایزو سیاناتها در محیط بود. از آنجا که در سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ اندازه گیری میزان ایزو سیاناتها پخش شده در

در ابتداء اشاره می شود که در حد مجاز بودن غلظت یک ترکیب بدین معنی نیست که فرد نکات بهداشتی را در نظر نگیرد و از وسایل ایمنی استفاده نکند. در تمام افرادی که به دلیل شغلی در معرض ایزوسیاناتها قرار می گیرند ممکن است آثار ابتدایی تنگی نفس مشاهده شود که شدت آن بستگی به مدت زمان در معرض قرار گرفتن دارد. در تماس قرار گرفتن تصادفی و کوتاه مدت با مقادیر دیگر حد مجاز ایزوسیاناتها یا بیشتر از مقادیر مجاز آستانه، (Threshold Limit Values) TLV، ممکن است سبب یک مشکل تنفسی شود که پس از ۲۴ تا ۴۸ ساعت بهبود می یابد و لی اگر به صورت روزمره باشد و به چندین برابر TLV برسد می تواند سبب ناراحتیهای تنفسی مزمن شود.

از نظر شیمیایی و فیزیولوژیکی تمام افراد به صورت یکسان و به یک درجه دچار ناراحتیهای تنفسی و تنگی نفس نمی شوند. مطالعات نشان می دهد که در پنج درصد از افرادی که به دلایل شغلی در معرض مقادیر زیر حد مجاز TDI بوده اند پس از مدت زمانی تنگی نفس توسعه پیدا کرده اند، در صورتی که در ابتدای کار ناراحتیهای اولیه مشاهده نشده است.

سازمانهای بهداشت و ایمنی مشاغل، حد مجاز قانونی در معرض قرار گرفتن TDI و MDI را 2 ppm / ۰ تعیین کرده اند.

ویل و همکارانش مطالعه و بررسی پنج ساله ای را در یک کارخانه تولید TDI انجام دادند [9]. در این برنامه آزمایشها مکرری روی افراد کارخانه انجام یافت و حتی عملکرد دستگاه تنفسی آنها به طور دوره ای مورد آزمایش قرار گرفت. به علاوه، اندازه گیریهای مرتبی از مقدار ایزوسیانات تبخیر شده در محیط کار انجام یافت. هزینه این مطالعات $0,000,000$ دلار بود. علاوه بر این مجموعه آزمایشها روی حیوانات (موس و خرگوش) صورت گرفت. بدین ترتیب که یک مقدار معین از ماده ایزوسیانات به آنان تزریق شد و آثار آن مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. هزینه این بخش از مطالعات $40,000$ دلار شد.

گروههای دیگری نیز مطالعات وسیعتری روی تعداد یشتری از کارگران انجام داده اند و میزان ایزوسیانات موجود در هوای محیط کارهای گوناگونی را اندازه گیری کرده اند. آدامز نیز در گزارشی به ۷۶ TDI کارگر که در محلی مناسب به مدت نه سال با مقادیر زیر حد مجاز سروکار داشتند و هیچ گونه عارضه و مشکلی در دستگاه تنفسی آنها دیده نشد، اشاره کرده است [10].

اهریچر و همکارانش [11] یک گروه ۳۴۱ نفری را که مقادیر ایزوسیانات در محل کارشان زیر حد مجاز بود به صورت نک تک تک مطالعه و بررسی کردند و هیچ گونه اختلاف قابل توجهی بین پارامترهای عملکرد شهای کارگران با ده تا پانزده سال سابقه کار و کارگران دارای یک تاسه سال سابقه کار با ایزوسیانات پیدا نکرده و از این نظر تفاوتی با افرادی که با ایزوسیاناتها سروکار نداشتند نیز مشاهده نشد. این

پژوهشگران مقدار متوسط ایزوسیاناتها (MDI، TDI) را که در ۱۵۹ محل مختلف اندازه گیری کرد به بودند برابر $0,0197\text{ ppm}$ و $0,0001\text{ ppm}$ دست آوردند. اشاره می شود که در بیشتر نمونه ها، مقادیر در زیر یا حدود حساسیت روش اندازه گیری بود ($0,0001\text{ ppm}$). ولی نمونه های با یک تبخیر ایزوسیانات $0,004\text{ ppm}$ ، $0,006\text{ ppm}$ و حتی در یک مورد $0,013\text{ ppm}$ را نیز اندازه گیری کرده اند. در پایان این بخش می توان تنبیه گرفت که به دلیل رشد و توسعه تولید و مصرف ایزوسیاناتها، به ویژه TDI و MDI، در صنعت هر روز افراد بیشتری در این گونه محیطها مشغول به کار می شوند. سلامتی این افراد در صورت نبودن وسایل ایمنی و رعایت نکردن مسائل بهداشتی تهدید می شود. ناراحتیهای تنفسی و در صورت تماس مداوم برنشیت مزمن در انتظار آنهاست. از این رو، باید نسبت به وجود آشکار ساز برای شناسایی میزان تبخیر ایزوسیاناتها، که حد اکثر مقادیر مجاز آنها از سوی سازمانهای بهداشتی $0,02\text{ ppm}$ تعیین شده است، تأکید و توجه بیشتری شود. سایر ایزوسیاناتها، مانند MDI، نسبت به TDI کمتر تبخیر می شوند. با وجود این، کارگران باید تمام نکات ایمنی مربوط به کل ایزوسیاناتها را رعایت کنند.

مواد ایمنی و طرز استفاده صحیح از TDI

تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) یک ماده سمی و به شدت واکنش پذیر است که باید در ظروف دریسته نگهداری شود. در محیط کار، این ماده باید به صورت مجزا باشد و به دقت حمل و نقل شود. ولی، این بدان معنی نیست که استفاده از TDI مشکل است. اگر روش های صحیح به کار گرفته شود احتمال خطر آن بسیار کم می شود. در بخش های بعدی بروخی از خطرات احتمالی و همچنین چگونگی مواجه با موارد اضطراری مورد اشاره قرار می گیرد و توصیه می شود تمام افرادی که با TDI سروکار دارند، مطالعه این بخشها را مورد مطالعه دقیق قرار دهند.

خطر واکنش: TDI به علت بالا بودن نقطه تبخیر ماده پایداری است. این ماده با آب، اسیدها، بازها و مواد آلی و معدنی دیگر واکنش می دهد. TDI اشتعال پذیر است و مانند هر ماده آلی دیگر می سوزد. در اثر تماس آن با آب یک پلی اوره آروماتیک به وجود می آید و گرما و کربن دیوکسید آزاد می شود که فشار ناشی از آن ممکن است ظرف دارای TDI را منفجر کند. برای جلوگیری از واکنش با آب، TDI را باید زیر یک لایه نیتروژن نگهداری و از تماس آن با اسیدها نیز جلوگیری کرد. در اثر تماس TDI با بازهایی مانند سود سوز آور و آمینهای نوع اول و دوم واکنش شدیدی صورت می گیرد که گرمای ناشی از آن تولید فشار می کند و در نتیجه احتمال انفجار در ظرف وجود دارد. در تماس با آمینهای نوع سوم (معمولاً کاتالیزورهای یورتان) ممکن است پلیمر شدن کنترل ناپذیری روی دهد که در اثر گرمای زیاد ناشی از آن TDI دیمر شود.

TDI را باید از بروخی لاستیکها و پلاستیکها دور نگاه داشت چون

- ۲ - موقع بازگردان شیرها و لوله‌ها،
 - ۳ - زمانی که پمپها جایگذاری می‌شوند و مورد استفاده قرار می‌گیرند،
 - ۴ - وقتی در لوله‌های TDI شکستگی به وجود آید، حتی اگر قبل از آنها بسته شده باشد،
 - ۵ - به هنگام سروقتن TDI از بشکدها و ظروف یا به بیرون پاشیده شدن آن،
 - ۶ - موقع تمیزکاری وسایل آفته به TDI،
 - ۷ - در زمان وزن کردن TDI،
 - ۸ - وقتی این ماده در واکنش پلیمر شدن شرکت می‌کند.
- هرگاه قسمتی از لباس به TDI آغشته شود، بی‌درنگ باید آن را از تن خارج کرد و شست (TDI به الاف طبیعی و مصنوعی صدمه می‌زند).

sisteme‌ای اخطاردهنده و آشکارساز ایزو‌سیانات سیستمهای اخطار دهنده مداوم، که به طور گسترده در واحدهای بزرگ به کار گرفته می‌شوند، به یک سیستم زنگ اخبار مجهز شده‌اند که در صورت تجاوز از حد مجاز آستانه (TLV) در محیط به صدا در می‌آید. البته، در نقاط مختلف کارخانه ممکن است بخار ایزو‌سیانات به صورت موضعی منتشر شود که در این نقاط باید اندازه‌گیری موضعی صورت گیرد. باید توجه داشت که این سیستمهای اندمازه آشکارسازهای اخطار دهنده شخصی مطمئن نیستند. این مطلب در واحدهای انرژی اتمی تجربه شده است [13].

روش‌های تعیین ایزو‌سیانات در هوای یک واحد صنعتی پورتان به کار گرفته شده است. در یک روش پس از جمع آوری و عبور نمونه‌های انتسرفری از محلولهای جذب کننده، ایزو‌سیانهای جذب شده به روش شیمیایی به کمپلکس‌های رنگی تبدیل می‌شود که غلظت آنها از راه مقایسه با یک محلول استاندارد یا به روش نورستنجی شدت رنگ غلظت ایزو‌سیانات را نشان می‌دهد. یکی از معایب روش یاد شده این است که برای جمع آوری مقدار کافی ایزو‌سیانات برای آزمایش، زمان نسبتاً زیادی لازم است. برای رفع این مشکل یک روش کروماتوگرافی لاپه نازک وجود دارد که مقدار ۰.۵ ppm را در زمانی کمتر از یک دقیقه نمونه برداری و اندازه‌گیری می‌کند [13].

کمکهای اولیه
در شرایطی که یکی از اعضای بدن با TDI تماس پیدا کند باید به موارد زیر توجه کرد:

اگر TDI روی چشم یا پوست ریخته شود، بی‌درنگ محل را به مدت ۱۵ دقیقه با آب زیاد شست و شو دهید و سپس به پزشک مراجعه کنید.

ممکن است به سرعت خشک و ترد شوند و ترک بخورند. بنابراین، TDI را نباید در ظروف پلاستیکی یا پلاستیکی نگهداری کرد. خطر آتش سوزی نقطه تبخیر 132°C : TDI آتش سوزی ندارد. ولی باید به خاطر داشت که TDI یک ماده آلی است و اگر در تماس با آتش قرار گیرد می‌سوزد. خطر برای سلامتی: TDI چه به صورت بخار و چه در حالت مایع می‌تواند خطرناک باشد. بخار TDI بوی تندی دارد که به راحتی می‌تواند شناسایی شود. ولی متناسبه اگر بوی TDI قابل احساس باشد، دلیل آن است که مقدار زیادی بخار TDI در محیط وجود دارد (حداقل تشخیص بو ۰.۰۰۴ ppm است). بنابراین، باید از یک شناساگر برای اندازه‌گیری غلطت TDI در هوا استفاده کرد.

برخی افاده ممکن است نسبت به TDI حساسیت پیشتری داشته باشند، مانند مبتلایان به ناراحتی آسم که حتی نسبت به مقدار کم TDI نیز حساس‌اند. بنابراین، قبل از مشغول شدن در این حرفة‌ها باید آزمایشهای پزشکی روی افزاد انجام گیرد. TDI بسیار سمی است و اگر تنفس شود ممکن است سبب ایجاد مشکلاتی در تنفس و سوزش یا صدمه دیدن ریه‌ها شود و به صورت حساسیت و تنگی نفس بروز کند که علامتهاي آن خرخر (خس خس)، کردن سینه، سرفه و نفس نفس زدن است. ممکن است علامتهاي دیگري شامل گرفتگي سينه، آبريزش چشم، خشکي گلو و سردرد نیز همراه باشد. اين علامتها را می‌توان در تمام افرادی که در معرض مقدار زیاد TDI قرار می‌گيرند مشاهده کرد، ولی در اشخاص حساس ممکن است در مقدار بسیار کم و زیر حد مجاز نیز دیده شود.

برای محافظت در برایر بخار باید از دستگاه تهویه مناسب، وسیله شناسایی و ماسکهای هوا استفاده کرد. به هنگام از کار افتادن موقت دستگاه تهویه باید از یک کپسول هوا استفاده کرد تا تهویه مناسب دوباره برقرار شود.

در صورت تماس TDI با پوست، چشم و مخاط بینی باید به سرعت محل شسته و تمیز شود، چون باعث سوزش و سوختن می‌شود. در اثر فرورقتن TDI به حلق سوزش بسیار شدیدی در دستگاه گوارش ایجاد می‌شود. TDI را باید جدا و دور از مواد غذایی نگهداری کرد و حتی از خوردن غذا در محلی که احتمال می‌رود TDI وجود داشته باشد جدا خودداری کرد.

لباسهای محافظت

از آنجاکه خطرات جدی دارد، حتی در شرایطی که احتمال تماس با مقدار بسیار کم آن وجود دارد باید از لباسهای کامل و وسایل ایمنی برشور دار بود. استفاده از لباس و وسایل ایمنی در موارد زیر ضروری است:

- ۱ - به هنگام باز و بسته کردن دریچه‌های تانک (مخزن) یا بشکه حاوی TDI،

اگر TDI به داخل دستگاه گوارش فروبرده شود، مقدار زیادی آب بتوشد تا غلظت آن رفیق شود و سعی نکند که استفاده کنند و بلا فاصله به پزشک مراجعه کنند.

چنانچه فردی TDI را تنفس کند و دچار ناراحتی شود، او را به هوای آزاد ببرید و به سرعت پزشک را خبر کنید.

برخی از علامتهای قرار گرفتن در معرض بخار TDI شامل گرفتگی سینه، آبریزش چشم، خشکی گلو و سردرد است. به محض مشاهده علامتهای یاد شده فرد را نزد پزشک ببرید تا درمان شود.

پاک کردن TDI ریخته شده روی سطح

ابتدا عینک ایمنی، دستکش و روپوش بپوشید. سپس با اضافه کردن مواد خشک جاذب و واکنش ناپذیر با TDI، آن را جمع آوری کنید و به درون یک ظرف سرپوشیده بریزید. آن گاه مقداری محلول خشک کننده، ۹۰ تا ۹۵ درصد آب به علاوه ۵ تا، افزود آمیناک، به درون ظرف اضافه کنید و ظرف را به طور مجزا در محلی مناسب که دارای تهویه است قرار دهید و به مدت ۲۴ ساعت درب آن را باز بگذارید. در پایان لباسهای آلوده را قبل از استفاده مجدد شست و شوی و تمیز کنید.

از بین بودن ضایعات TDI


ضایعات خط تولید، مغازن (بشکه های خالی) مواد و پارچه هایی را که برای تمیز کردن TDI ریخته شده و نشیهای آن مورد استفاده قرار می گیرد باید به روش صحیح در محلهای مناسب که از سوی سازمان بهداشت و محیط زیست تعیین می شود دفن کرد.

روش تکه داری (ابنادراری) TDI

تولوئن دی ایزو سیانات ممکن است به دو صورت سرپوشیده و سر باز ابزار و نگهداری شود:

اگر TDI در محل سرپوشیده ابزار یا نگهداری شود، آن محل باید دارای لوله کشی آب، تهویه مناسب و وسیله کنترل دما باشد، دمای ثابت مورد نیاز 21°C (70°F) است. چنانچه TDI در محل سر باز نگهداری می شود و دمای محیط آن کمتر از 21°C است، باید برای گرم کردن و ذوب TDI از یک گرمکن استفاده کرد. این وسیله بیشتر در مواردی ضروری است که TDI در مغازن بزرگ نگهداری می شود. در ضمن، باید مسیر لوله ها و خود مخزن در زیندی و عایق شده باشد. اگر ذوب کردن TDI لازم باشد، باید دما از 43°C تجاوز کند، زیرا گرمای زیاد تولوئن دی ایزو سیانات را دیمر می کند و میزان دیمر شدن بستگی به دما و مدت زمان گرم کردن دارد که این موضوع در شکل زیر نشان داده شده است.





زمانی که سطح دیمر شدن به ۱٪ وزنی می رسد، بلورهای



شکل ۱ - تشکیل TDI دیمر شده بر حسب مدت زمان گرم کرما دیدن در دماهای مختلف [12]

سوژنی شکل سفید دیمر تشکیل می شود. چنانچه دما به زیر 15°C بر سرده، TDI منجمد می شود. TDI منجمد نیز به صورت بلورهای سوژنی سفید است. TDI منجمد، پلی اوره آروماتیک یا TDI دیمر شده همگی به یک صورت مشاهده می شوند که این امر شناسایی و تمیز آنها از یکدیگر را مشکل می کند. بدین ترتیب، سه حالت رسمی TDI وجود دارد:

- ۱ - رسمی دیمر که بر اثر گرم کردن زیاده وجود می آید،
- ۲ - رسمی پلی اوره آروماتیک که بر اثر حضور رطوبت محیط تشکیل می شود،
- ۳ - تولوئن دی ایزو سیانات منجمد،



تشکیل اوره [14]

- [3] S.Fuches, P.Valade, Clinical and Experimental Study of Several Cases of Intoxication by Desmodur (TDI) Arch Mal Prof, 12-191-96, 1951.
- [4] W.Reinl, Diseases in the Manufacture of Polyurethane Based Plastics. Zentralbl Arbeitschutz, 3, 102-107, 1953.
- [5] H.B.Elkins, G.W.McCarl, Massachusetts Experience with TDI, Am Ind Hyg Assos J. 23, 265-272, 1962.
- [6] C.Nava, & G.Arbosti, Pathology Produced by Isocyanates Methods of Immunological Investigation, Ric Clin Lab, 5, 135-145, 1975.
- [7] M.H.Karol, H.H.Ioset, Tolyl-Specific IgE Antibodies in Workers with Hypersensitivity to TDI Am.Ind.Hyg. Assoc.J. 39, 454-458, 1978.
- [8] A.Rothe, Occupational Skin Diseases Caused by Polyurethane Chemicals. Derufs-Dermatosen 24, 7-24, 1976.
- [9] H.Weill, J.Salvoggio, Annual Report-Respiratory & Immunologic Evaluation of Isocyanate Exposure in N e w Manufacturing Plant, 27pp, 1978.
- [10] W.G.F.Adams, J.Brit, Industr.Med., 32, 72, 1975.
- [11] H.Ehrlicher, F.K.Brochhagen, Health Problems in the Industrial Use of Isocyanates, Plastics & Rubber Institute Conference Urethane & the Environment London 21-22, Sept., 1976.
- [12] Olin Chemical Bulletine "Toluene Diisocyanate", 120 Long Ridge Road.Stamford, Connecticut 06904, 1988.
- [13] C.Hepburn, Polyurethane Elastomers.Applied Science Publisher, New-York, p.386-387, 1982.
- [14] G.Woods "The ICI Polyurethanes" Book, 1987.

در صورتی که نمی دانید با کدام یک از این سه مواجهاید، باتدا نمونه را گرم کرده و آنرا در دمای ۱۵°C تا ۲۱°C رسانید و ذوب شد، معلوم می شود که نمونه TDI است. چنانچه نمونه با ادامه گرم کردن تا دمای ۱۶۰°C تا ۱۷۰°C ذوب شد، معلوم می شود که TDI دیمر شده است. اگر نمونه در اصل ذوب نشد به احتمال زیاد TDI تبدیل شده، پلی اوره است.

نمونه TDI منجمد رامی توان ذوب کرد و از آن استفاده کرد. اگر در نمونه بلورهای پلی اوره وجود داشته باشد، آنها را می توان با صافی جدا کرد و TDI باقیمانده را مورد استفاده قرار داد. در صورتی که TDI دیمر شده باشد، به هیچوجه قابل استفاده نیست. چنانچه احياناً TDI دیمر شده را صاف و جدا کرده و از باقیمانده آن استفاده کنید، اثر آن بر خواص فیزیکی بورتان به صورت اسفع مشخص می شود.

نتیجه گیری

امروزه رشد تولید و مصرف زیاد ایزو سیاناتها به ویژه TDI و MDI در صنعت بدین معنی است که افراد بیشتری با این گروه از مواد واکنش پذیر قوی درگیرند. از این رو، در کارخانه هایی که ایزو سیاناتها به عنوان مواد اولیه در خط تولید مصرف می شوند استفاده از تجهیزات ایمنی مانند وسایل ایمنی شخصی و آشکار سازهای ایزو سیاناتها ضرورت پیدا می کند. بدین ترتیب، امکان شناسایی ایزو سیاناتها در مقادیر بیش از حد (ستاهه ۰.۰۲ ppm) در محیط کار و آگاه سازی افراد حاضر در محل فرآهم می شود. در ضمن، افرادی که در این محیطها مشغول به کارند باید از قبل اطلاعات ایمنی و بهداشتی کافی در مورد این نوع مواد شیمیایی داشته باشند، تا حفظ نیروی کار و سرمایه های ملی و مردمی که در این راه به مصرف می رسد ممکن شود. با رعایت استانداردهای پذیرفته شده علمی در زمینه ایمنی، حفاظت صنعتی و بهداشت کار، آمار حوادث رامی توان به حداقل رساند.

مراجع

- [1] R.Henderson, Health Considerations for Isocyanates "Urethane Chemistry and Applications" K.N.Edwards ACS Symposium 172, 87-93, 1981.
- [2] W.Bunge, F.K.Brochhagen, Health Hazards Encountered in the Industrial App. & Isocyanates" Developments in Polyurethane I.M.Boist", Elsevier Pub. London-New-York, 253-267, 1986.