

۳

# فرآیند پلیمرها در یک بازنگری جامع

Polymer Processing At One Go

بر حسب دکتر صنعت الله یوسفی ۱۹۸۷

کلید واژه:

فرآیند پلیمرها—اختلاط—حذف مواد فرار—فرآیندهای پلیمری واکنش پذیر


Key words:

Polymer Processing, Mixing, Devolatilization, Reactive Processing.

صفحه ۲۲

علوم تزئینی سال دوم شماره اول

ذرات نیز باید در وضعیتی قرار گیرند که تعریف چنین حالتی برای آنها مصدقی پیدا کند (شکل ۲۵). از آنجا که تعداد بسی شماری از ذرات در اختلاط دخالت دارند، لازم است حالت مخلوط کامل را به طور آماری تعریف کنیم.



وقتی مخلوط کاملی از یک جزء A در جزء B حاصل می شود که احتمال پیدا کردن ذرهای از A در همه نقاط مخلوط یکسان و برابر کسر جمی A در مخلوط باشد که آن را  $\alpha$  می نامیم. تعداد ذرات هر یک از اجزاء A و B را به ترتیب  $N_A$  و  $N_B$  می نامیم. ذرات جزء A با ذرات جزء B فرق دارند ولی ذرات یک جزء از یکدیگر قابل تمیز نیستند. در این شرایط فقط یک آرایش قابل تمیز وجود دارد که در آن اجزاء A و B در حالت غیر مخلوط قرار دارند (شکل ۳۵ الف) که برای آن  $\alpha = \Omega$ . تعداد آرایشهای قابل تمیزی که مخلوط کامل است، آنگونه که در شکل ۳۵ آمده، عبارت است از:

$$\Omega_M = \frac{(N_A + N_B)!}{N_A! N_B!} \quad (20)$$

بدینه است که این عدد بسیار بزرگ است. اشکال ۳۵ دو و ۳۵ هشت تنها دو شکل ممکن را نشان می دهند. آرایش نشان داده شده در شکل ۳۵ ج، مورد خاصی است که اصطلاحاً آنرا آرایش منظم اتفاقی می نامند. احتمال دست یابی به چنین حالتی با استفاده از سجهیزات فعلی اختلاط، فقط برای دو جزء سازگاری میسر است که ذرات آن تامقیاس مولکولی کوچک باشند. نیروهای بین مولکولی که طی آخرین مرحله اختلاط پدیده می آیند، پیدایش این حالت را تسهیل می نمایند.

اختلاط

از نقطه نظر مصرف کننده مواد و سازنده آنها، اختلاط، مرحله فرآیندی است که یک پلیمر مطابق با معیارهای مورد نظر برای کار آمیز، طراحی شود. برای دستیابی به این هدف، یک یا چند جزء فرعی را باید در یک جزء اصلی پراکنده ساخت. عموماً این جزء اصلی یک پلیمر است که در دمای عملیاتی در حالت مایع بالاستیکی است. ماهیت جزء فرعی میتواند مایع، لاستیک یا جامد باشد. اگر جزء فرعی به حالت مایع بالاستیکی باشد، سازگاری اجزاء با یکدیگر نقش مهم ایفا میکند. در حالت جامد، باید میان جامداتی که اندازه ذرات آنها بزرگتر از  $10 \mu\text{m}$  است و آنهایی که ذرات ریزتری دارند، تعایق قائل شد.

ذرات درشت به آسانی جریان می ساپند. در برخی موارد نظری استفاده از الاف تقوعی کننده، باید از شکستگی الیاف حین اختلاط اعتبار جست. ذرات ریز تعایل به تشکیل کلوخه دارند که باید حین عمل اختلاط تا حد ذرات نهایی شکسته شوند. دستگاه مورد استفاده جهت اختلاط، می تواند اساساً برای تغییر ساختار پلیمر بکار رود تا بادگر گون ساختن توزیع وزن مولکولی یا به خط کردن شاخمهای خواص آن را به طریق دلخواهی تغییر دهد.

سنجهش کار آمیز

هدف از سنجهش کار آمیز فرآیند اختلاط پاسخ به این سوال است که آیا به خواص دلخواه دست یافته ایم یا خیر:

- یکنواختی رنگ مخلوط پس از افزودن رنگ دانه
- یکنواختی اندازه و توزیع جایها پس از افزودن عامل کل کننده
- خواص فیزیکی و سایش لاستیک پس از آمیختن با فوده
- اصلاح خواص یک پلیمر با به در نتیجه آلباز کردن آن پایه یک پلیمر نیمه سازگار و اصلاح خواص دیگر

در اصل، ایداع تعجیزات اختلاط صرفاً متکی بر اطلاعات تجربی بود. مثلاً «بن بوری» (F.H.Banbury) اولین و هنوز برترین مخلوط کننده داخلی را اختراع کرد. اساس اختراع وی تجاری بود که از آسیاب دو غلطکی (two-roll mill) بدست آورده بود. اولین قدم در بدست آورده یک تئوری علمی برای اختلاط عبارت از بیان یک تعریف کلی از حالت مخلوط است. به منظور تبدیل یک سیستم مشکل از اجزاء جداگانه به یک حالت مخلوط کامل، آخرین

جدا افتادگی میزانی از اندازه مناطق جدا افتاده است؛ شدت جدا افتادگی میزانی از تفاوت نسبی غلظت های بین مناطق جدا افتاده است. دانکورتز [30] عبارات ریاضی برای هر دو میزان بدست آورد. با این وجود، کاربرد آنها مستلزم دستگاه تعزیزه تصاویر است. روشهای مختلفی برای برآورده کیفیت مخلوطها ارائه شده است که هر یک مختص خانواده معینی از مواد است. همه روشهای درجه بندی کمی مخلوطها، پر اساس آن اصول آماری شروع می شوند که مورد بحث قرار گرفت.

**کیفیت مخلوط**  
ارائه مدلی برای فرآیند اختلاط بسیار مطلوب است که پس گیری فرآیند به گونه‌ای که در یک دستگاه معین شکل می‌گیرد، و پیش‌بینی حاصل کار-کیفیت مخلوط را امکان‌پذیر سازد. برای دستیابی به این هدف باید هر ذره بسیار کوچکی را در طول فرآیند ردهایی کرد و این کاری فراسوی توانانشی ما است.

حقیقین از طریق پی‌گیری قطعات کوچک ماده (سلولهای از ماده) طی فرآیند به برسی عمل اختلاط پرداخته‌اند. افزایش سطح مشترک بین اجزاء، معیاری برای بیان پیشرفت عمل اختلاط است. در این بحث، مواد به عنوان محیط پیوسته‌ای جهت اختلاط در نظر گرفته شده است. گرچه این عمل برای ساده کردن مسئله است، با وجود این نتایج آن می‌تواند به درک کیفی شرایط پیچیده‌تر منجر شود. روش ساده سازی فوق قابل توجیه است چون ذرات بسیار کوچک هر جزء از یکدیگر قابل تجزی نیست؛ بنابراین فرق چندانی نخواهد داشت که کدام ذره بسیار کوچک موقعیت خاصی را اشغال کند.

سه نوع حرکت اصلی برای اختلاط در نظر گرفته شده است:

- نفوذ مولکولی
- نفوذ چرخانهای (در جریان درهم)
- جا به جایی

در فرآیند پلیمرها، ما حداقل با یک جزء دارای ویسکوزیته بالا سروکار داریم و نفوذ تنها طی مرحله نهایی اختلاط قابل توجه می‌شود. در این مرحله جزء فرعی تقریباً به طور یکنواخت توزیع یافته است. چون در سیستم‌های پلیمری، به اعداد ریسونلز، شاخص جریان درهم نمی‌توان دست یافته، بنابراین اختلاط ناشی از نفوذ چرخانهای اعیانی تدارد. در نتیجه برای اختلاط پلیمرها، جایه جایی تنها نوع جریان است که باید در نظر گرفته شود.

دو نوع جایه جایی مورد بررسی در فرآیندهای اختلاط عبارت‌اند از: جایه جایی انبوه (جایه جایی تویی) و جایه جایی لایه‌ای. جایه جایی در برگیرنده حرکت ذرات سیال است، در جایه جایی انبوه، لخته‌های سیال پایا بدون افزایش سطح مشترک بین اجزاء توزیع می‌باشد. وقتی افزایش در فصل مشترک اجزاء پدید نماید، لخته‌های ماده حين تغییر مسقیت بندرت تغییر شکل می‌باشد.

جایه جایی انبوه میتواند اتفاقی باشد، مانند مورودی که اپراتوری

اگر  $V_A$  و  $V_B$  کسر حجمی  $A$  و  $B$  در مخلوط باشند، حالت اختلاط کامل را می‌توان به صورت احتمال یافتن غلظت  $X$  از جزء  $A$  در داخل نمونه‌ای به حجم  $V$  بیان نمود:

$$P(X_A) = EXP \left( -\frac{1}{2} \frac{(X_A - a)^2}{\sigma^2} \right) \quad (31)$$

اگر  $a$  اندازه ذرات  $A$  باشد، واریانس  $\sigma^2$  را که  $8^2$  می‌نمایم، می‌توان به صورت زیر نشان داد.

$$\sigma^2 = a \cdot b \frac{\alpha}{V} \quad (32)$$

در اینجا  $a/V$  عبارت است از نسبت حجم ریزترین ذره جزء  $A$  به حجم نمونه که برداشت شده است.

توزیع غلظت تعداد زیادی از نمونه‌ها با اندازه ذرات معین، که از حالت مخلوط کامل برداشت شده باشد، براساس معادلات ۳۱ و ۳۲، و شکل ۳۶ خواهد بود. هر انحرافی معرف مخلوطی کمتر از کامل است.

چندین روش برای توصیف کمی کیفیت مخلوط ارائه شده است. واریانس  $N$  نمونه عبارت است از:

$$S^2 = \frac{1}{N-1} \sum_i (X_{Ai} - a)^2 \quad (33)$$

که در آن  $X_A$  عبارت از غلظت جزء  $A$  در نمونه‌ای برداشته شده است. بنابراین می‌توان شاخص اختلاط را چنین تعریف کرد:


$$I = \frac{S_0^2 - S^2}{S_0^2 - \sigma^2} \quad (34)$$

که در آن  $\sigma^2 = 0.8$  عبارت است از واریانس حالت کاملاً مخلوط نشده این شاخص در مورد مخلوط کامل برابر ۱ و برای حالت کاملاً مخلوط نشده برابر صفر است. برای مطالعه یک مخلوط، کیفیت مخلوط به کمک برداشت نمونه‌ای بزرگ جهت تعیین یکنواختی کلی و برداشت نمونه‌ای کوچکتر برای تعیین یافت و ساختار محلی، ارزیابی می‌شود. پس، وی، دانکورتز (Danckwerts) [30] برای اولین بار اندازه گیری میزان جدا افتادگی و شدت جدا افتادگی را برای تشخیص یافت و ساختار کلی، بیان نمود.

در مورد اجزاء فرعی، شامل ذرات جامد که کلخه تشکیل می‌دهند و برای شکستن آنها تنش سلیم اعمال شده باید از مقدار معینی تجاوز کند میزان تنش که تعین کننده تشاهی محلی است نقش تعین کننده‌ای ایفا می‌کند. برای آنکه بتوان شکستن کلوخمهایی از ذرات با خواص و شکل معلوم در میدان جریان مشخص را پیش‌بینی کرد، تحقیقات اضافی قابل ملاحظه‌ای لازم است. این نوع اختلاط رادر مقابل اختلاط توزیعی یا گسترده، اختلاط پراکنده یا شدتی می‌نماید.

در اختلاط لاپهای، خطوط جریان هرگز یکدیگر راقطع نمی‌کنند. غیر یکتواتختی‌های اولیه توزیع جزء فرعی بر روی خطوط جریان اختلاط را فقط در صورتی میتوان حذف کرد که اختلاط لاپهای با جریان انجام جایی توبی تلفیق گردد. شکل ۲۷ مکانیسم‌های اختلاط و اثر آن را بر فرآیند اختلاط نشان می‌دهد.

نفوذ چرخانهای  
نفوذ مولکولی غیر موجود




شکل ۲۷ — مکانیسم‌های اختلاط

ورقه پلیمری را از نور دو غلطکی می‌برد و سپس آنرا تامی کند و مجدداً بین دو غلطک قرار می‌دهد، با جایه جایی انبوه منظم در همزنهای ساکن [۳۱]. جایه جایی انبوه به گونه‌ای که بین روتورهای غیر درگیر یک مخلوط کن داخلی صورت می‌گیرد، را غالباً اتفاقی می‌نامند و ساختن مدلی از آن مشکل است. در مورد یک دستگاه معین و شرایط عملیاتی مشخص، فقط مسئله زمان مطرح است و وقتی تکیکهای لازم ابداع گردید، حل مسئله امکان پذیر خواهد شد.

جایه جایی لاپهای حاصل جریان لاپهای است که تغییر شکلهای را بر یک سیستم تعمیل می‌کند. همzedگی مایع اماقیع و اختلاط جامد اماقیع از طرق اختلاط جایه جایی لاپهای در مکانیسم‌های مختلف جریان انجام می‌شود که عبارت اند از: بش، از بیاد طول و فشرده سازی. با وجود این جریان بر پیش نقص مهمی در فرآیندهای تجاری ایفا می‌کند زیرا دستیابی به آن در ماشین‌آلات صنعتی بر احتی امکان پذیر است. در اختلاط لاپهای، نسبت ویسکوزیته‌ها نقص مهمی به عهده دارد و متغیر تعین کننده گردنش اعمال شده است. میزان گردنش اعمال شده تنها بر افزایش دمایی انرژی می‌کند که در پی اعمال مقدار معین گردنش پذید می‌آید. حتی در مورد یک سیال توانی که با اعمال بش نازک می‌شود، کل انرژی جنبه شده و به همراه دما با افزایش میزان بش به ازای گردنش کل ثابت، افزایش می‌یابد [۳۱].


ویسکوزیته اجزاء نه تنها بر فرآیند اختلاط اثر می‌کند، بلکه کتسانی آنها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. متنظر نمودن کتسانی در مدل اختلاط، منجر به وارد شدن زمان در مدل بتوان یک تغیر می‌گردد زیرا سیالهای ویسکو الاستیک، قدرت ذخیره انرژی به صورت انرژی پتانسیل در خود را دارند و می‌توانند آنرا به عنوان انرژی جنبشی رها سازند. هم اکنون مدل سازی فرآیندهای ساده اختلاط مواد ویسکو الاستیک با استفاده از روش‌های (عددی) اجزاء معین امکان پذیر است.

این ملاحظات قابل تعمیم به مخلوطهای است که از یک جزء اصلی مایع و یک جزء فرعی شامل ذرات جامدی که به راحتی جاری می‌گردند تشکیل شده‌اند. در این موارد نیز تشاهی بر پیش تا آنجا که به اختلاط مربوط است، دخالتی ندارند.



شکل ۲۶ — تعریف آماری حالت مخلوطها


$$k = 2 \text{ sec}^{-1} \quad R_0 = \frac{1}{2}$$



شکل ۳۹—میدان ساده برشی


در شکل ۴۰ پیشرفت اختلاط در جریان توام با ازدیاد طول سطحی نشان داده شده که عاری از دوران است و در آن اختلاط سریعتر از مثالهای قبلی صورت می‌گیرد. اروین [۲۲] نشان داد که اختلاط برشی ساده با تغییر جهت عمل برش لحظه‌ای بهینه می‌گردد به نحوی که همواره زاویه ۴۵ درجه با امتداد محور اصلی تغییر شکل را حفظ می‌کند. بررسیهای انجام شده درباره اختلاط لایه‌ای بر اهمیت جریان تویی (plug flow) در ترکیب با جریان لایه‌ای تأکید دارد. این مسأله نه تنها در غیر یکواختی اولیه موجود در توزیع جزء فرعی را از بین می‌برد، بلکه جهت‌بیان نسبت به عمل برش را نیز تغییر می‌دهد. یک مشخصه مهم دستگاههای اختلاط پیوسته، توزیع زمان اقامات ذرات در آنها است. برای اطمینان از تولید محصولی (یکواخت) یکدست، بدست آوردن توزیع زمان اقامات باریک، مهم است. توزیع کیفیت

در شکل ۳۸، پیشرفت اختلاط در جریان برشی بین دو صفحه موازی و بین دو استوانه هم محور (جریان Couette) نشان داده شده است. غیر یکواختی‌های جزء فرعی بر روی خطوط جریان را نمی‌توان با اختلاط لایه‌ای رفع نمود، گرچه با این عمل درجه درجه اختلاط بهبود می‌ساید. اهمیت جهت یابی اولیه جزء فرعی نیز در شکل ۳۸ نشان داده شده است. اسپنسر و وایلی (۳۲) اولین کسانی بودند که معادلات رشد سطح مشترک را برای جریان ساده برشی به دست آوردند. آنها نتیجه گرفتند که افزایش درجه آمیختگی در تغییر شکل‌های برشی وسیع مناسب با کرنش برشی است. این نتیجه گیری به طور گسترده‌ای جهت پیش‌بینی درجه اختلاط در تجهیزات صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان گفت که برای یک اختلاط خوب باید کرنش برشی حداقل بین ۱۰/۰۰۰ A۰۰۰ تا ۱۰/۰۰۰ واحد باشد.



شکل ۳۸—اختلاط لایه‌ای

در حرکت لایه‌ای، حجمی از سیال متحمل از دیاد طول انتقالی و نیز دورانی می‌گردد. شکل ۴۰ این موضوع را در مورد جریان برشی بین صفحات موازی نشان می‌دهد (در این شرایط انتقال حذف شده است); از دیاد طول باعث افزایش درجه اختلاط می‌شود. دوران باعث هدایت بدنه تغییر شکل یافته به سمت عمل برش می‌گردد و به این ترتیب میزان پیشرفت اختلاط را کاهش می‌دهد. اگر اعمال برش وقتی به میزان نصف کرنش برشی رسید قطع گردد و در امتداد عمودی ادامه باید به درجه اختلاط حاصل به ازای همان کرنش به میزان قابل ملاحظه‌ای بزرگتر از کرنش برشی است.



شکل ۴۰—جریان سطحی توام با ازدیاد طول: جریان صرف برشی

گاهی پلیمر تغییه شده از راکتور حاوی در صد بالایی از اجزاء فرار است و مستلزم خالص سازی تا چند قسمت در میلیون می باشد. درجه خالص سازی را کاربرد نهایی پلیمر تعیین می کند. برای برخی از کاربردها نظری بسته بندی مواد غذایی که استانداردهای ایمنی و بهداشت بالایی دارند، یا خواص مکانیکی منتخب برای بعضی مصارف نهایی، خلوص بسیار بالایی مورد نیاز است. هر دو کاربرد فوق ممکن است به نحو نامطلوبی تحت تأثیر مقادیر بسیار کم مواد آلوده کشته باقی مانده، واقع شوند.

### حذف مواد فرار

از آنجا که مواد آلوده کشته در غالب موارد نسبت به پلیمرهای میزان فرار هستند، آنها را از طریق تبخیر از داخل فاز فشرده تر (پلیمر) به داخل فاز گازی مجاور می رانند. چنین فرآیند جداسازی را اصطلاحاً حذف مواد فرار (devolatilization) می نامند. پلیمر موردنظر جهت حذف مواد فرار می تواند به صورت مذاب یا باستری از ذرات جامد باشد. جداسازی از طریق اعمال خلاه یا با استفاده از مواد بسیار نظری تخلیه بکمک ازت یا بخارآب، امکان پذیر است.

حذف مواد فرار یک واحد عملیاتی مهم در فرآیند مواد پلیمری است و از نظر اهمیت شاید بلا فاصله بعد از اختلاط و آمیزه سازی قرار گیرد. اطلاعات راجع به مکانیسم حذف مواد فرار پراکنده و غیردقیق است. مدلهای ریاضی و الگوریتم‌های طراحی ناقص‌اند و به شکل نامناسبی آزموده شده‌اند.

بهتر است دو شکل متمایز حذف مواد فرار را مشخص سازیم. در تبخیر ناگهانی مواد، جریان خوراک مذاب حاوی مقادیر زیادی حللال است. اعمال خلاه موجب کف کردن می شود. میزان انتقال حرارت به پلیمر که صرف گرمای نهان تبخیر جزء فرار می شود، میزان تبخیر را تعیین می کند. در شکل دوم، خوراک یا جامد است یا مذاب. اگر خوراک مذاب باشد، به اندازه کافی رفیق هست که بتوان بر آن فرآیند حذف مواد فرار را اعمال کرد که تحت کنترل نفوذ باشد.

در پیشتر عملیات صنعتی، سه عنصر فرآیندی قابل تمايز وجود دارد:

● فرات چامد و قنی پلیمر در حالت لاستیکی باشد مثل پلی اتیلن.

● فرات چامد و قنی که دهانی فرآیند T برابر با کمتر از دهانی گنر شیشه‌ای Tg پلیمر باشد. مثل پلی وی سی.

● هرف یا پلیامی از پلیمر مذاب ساکن و یک طرف مذاب در حال دوران که وقتن Tg باشد گاهی آن را کناره غلطان (Rolling bank) می نامند.

طرف مذاب دور و قلیم مذاب ساکن با ابعاد گوناگون در همه دستگاههای حذف مواد فرار که شامل تیغه یا لبه‌های دوران باشند در کنار یکدیگر وجود دارند.

تعادل. جداسازی نهایی قابل دستیابی توسط قوانین جداسازی ترمودینامیکی (Partition Law) بیان می شود. این قوانین ترکیب تعادلی

(یکنواخت) یکدست مخلوط مستلزم زمان اقامت مساوی برای همه ذرات است. غالباً سیستم‌های پلیمری که حساسیت سیاری به دمادارند بسا حاوی افزودنیهای واکنش‌پذیر هستند که با دما فعال می شوند، نیاز به طی مرحل فرآیندی دارند. مواد خروجی از اکسترودرها ممکن است حاوی مقادیر متغیری از ذلهای باشند که ناشی از زمان اقامت بیش از حد اجزاء فرعی است. همچنین زمان تخلیه یک سیستم اختلاط توسط توزیع زمان اقامت اجزاء آن معین می گردد.

### تجهیزات اختلاط

قدیمی ترین وسیله اختلاط غلطک (یا نورد و غلطکی) است. این وسیله بسیار موثر است و هنوز هم در آزمایشگاهها و نیز در صنایع لاستیک برای تهیه مخلوط‌های مخصوص کم مقدار مورد استفاده قرار می گیرد. اولین مخلوط کن داخلی، مخلوط کن «بن بوری» بود که دارای دو روتور ناهمسو گرد و غیر درگیر بود. این وسیله هنوز هم مسهم‌ترین مخلوط کن در صنایع لاستیک است.

تعدادی مخلوط کن بر اساس همین اصول طراحی، روتورهای در گیر و همیزی در گیر را به کار می گیرند. طی سالهای ۱۹۶۰، شرکت فارل اولین مخلوط کن پیوسته را ساخت. از آن زمان تاکنون تعدادی مخلوط کن پیوسته با روتورهای غیر در گیر ناهمسو گرد با اشکال هندسی مستفاوتی ساخته و به بازار عرضه شده‌اند. این وسائل با اکسترودرهای دوقلوی همسو گرد کامل‌ا در گیر به رقابت برخاسته‌اند. با ضمیمه نمودن بخشهاي اختلاط با برش زیاد و برخی تغییرات در شکلهای هندسی مارپیچ، مخلوط کنهای همسو گرد دوقلو به صورت مخلوط کنهای بسیار موثری در آمده‌اند که به سادگی قابل تطبیق با شرایط تعداد زیادی از پلیمرها هستند. عموماً هیچیک از دو مخلوط کن پیوسته و همسو گرد دوقلو برای ایجاد فشار خروجی قابل ملاحظه طراحی نشده‌اند. این خصوصیت انعطاف پیشتری در مورد انتخاب مستغیرهای عملیاتی فراهم می‌آورد. اکسترودرهای دوقلوی ناهمسو گرد در گیر کارآئی اختلاط خوبی ندارند. با وجود این، با تعبیه بخشهاي خاصی مبتنان اختلاط را بهبود بخشید. اکسترودر دوقلو به دلیل داشتن منحنی توزیع زمان اقامت باریک، برای تهیه آمیزهایی از مواد حساس به دعا مناسب هستند.

یک وسیله نسبتاً جدیدی که به ماشین آلات اختلاط صنعتی اضافه شده، «دیسک - پک» (disk-pack) است که برای مقادیر خروجی کم تا متوسط مناسب می‌باشد. این وسیله می‌تواند اعمال ذوب، حذف مواد فرار و پنب کردن را نیز انجام دهد.

اکسترودرهای یک محوری اساساً برای ذوب، حذف مواد فرار (Devolatilization) و پنب کردن ساخته می شوند. با تعبیه وسایلی که الگوی جریان لایه‌ای را در داخل مجرای اکسترودر می‌شکنند، می‌توان بهبود محدودی در کارآئی اختلاط آنها ایجاد کرد.

حذف مواد فرار و فرآیندهای واکنش‌پذیر

حباب است. بدین ترتیب مایع فوق اشباعی حاصل می‌شود که جوش با عمل تشکیل حباب را موجب می‌گردد. در عمل، برای به وجود آوردن کف در پلیمر مذاب، ایجاد خلاه به میزانی پائینتر از فشار فوق اشباع همواره مورد نیاز نیست. بر عکس، در غلطنهای بسیار کم جزء آلوده کننده، پدیده کف کردن مشاهده شده است.

حبابها حتی در غیاب مواد افزودنی بی اثر نیز به صورت ناممکن پدیده می‌آیند. این عمل احتمالاً از طریق لختهای گاز ظاهرآ پایدار که بین شکافها و ترکهای مواد ریز موجود در پلیمر به تله افتاده اند، انجام می‌گیرد. با کاهش فشار بیرونی، این لختهای گاز آزاد می‌شوند. هوای به تله افتاده نیز همین اثر را دارد که ممکن است به یکی از طرق زیر ایجاد گردد: فضای خالی بین شکافها در مخروط تقدیمه یک اکسترودری که خوراک دانه‌ای دارد، یا در یک ماشین دوار نظیر اکسترودر یا تغییر کننده فیلم نازک به دلیل جریان کثیف بین لبه طرف دوار همگرا پلیمر چسبیده به جداره ساکن هم جوار، پدیده می‌آید.

توان

انرژی حرارتی به دو طریق به پلیمر مذاب انتقال می‌یابد: از طریق انتقال مستقیم حرارت از ورای جداره دستگاه یا از طریق تبدیل انرژی مکانیکی (کار محور دوار) به انرژی حرارتی ناشی از گرمایی وسکوز (Viscous Heat Dissipation).

در تغییر ناگهانی که در آن غلظت جزء فشار زیاد است، غالباً عامل کنترل میزان تغییر، میزان انتقال حرارت از دیوارهای دستگاه به ماده پلیمری است. دلیل این امر یکی بزرگی مقدار گرمای نهان تغییر و دیگری کوچکی مشهور ضریب انتقال حرارت مواد پلیمری است. اعمال مکانیکی حرارت فقط وقتی قابل ملاحظه است که وسکوزیته مذاب پلیمری زیاد باشد. این امر در شرایط رخ می‌دهد که غلظت جزء فشار کم است و دیگر نیازی به تأمین مقادیر زیاد گرمای نهان تغییر نیست. در آن صورت حذف مواد فشار ممکن است حتی در سیطره نفوذ باشد. بنابراین، امر مهم در طراحی، خصوصاً در مورد اکسترودرهایی که به مجاری تخلیه گاز (هوافکش) مجهز هستند، تعیین سهم توان گرانشی دستگاه در یک گستره محدود ترکیب - وسکوزیته، در تأمین انرژی تغییر است.

مرحله‌بندی

کاهش میزان خلاه اعمال شده،  $P$ ، منجر به دو پدیده رقابتی می‌شود. از یک سو، هر چه  $P$  کمتر شود، پتانسیل جداسازی نیز افزایش می‌یابد. این شرط را از دیدگاه میتوان تشریح کرد: اول از نظر تعادل (هر چه فشار خروجی  $P$  کمتر باشد در نتیجه و نهایتاً  $W$  کمتر می‌شود) و دوم از نظر میزان (نیروی محركه قوی‌تر، یعنی تفاصل  $P$  خوراک و  $P$ ، جهت ایجاد کف). از سوی دیگر، هر چه  $P$  کمتر شود، مقدار بخار جزء آلوده کننده که پازای واحد حجم جای بجا شده توسط بمب خلاه خارج می‌شود، کمتر خواهد بود.

پلیمر را به فشار جزئی تعادلی جزء آلوده کننده در فاز گاز مجاور،  $P_c$ ، مربوط می‌سازند. این قانون جداسازی از تئوری فلوری هاجینز (Flory-Huggins) تبعیجه می‌شود:

$$P_c = P_c^0 \gamma_c \phi_c \quad (35)$$

که در آن  $\phi$  عبارت است از کسر حجمی جزء آلوده کننده و  $\gamma_c$  فشار بخار جزء آلوده کننده خالص و  $\phi$  ضریب فعالیت همان جزء است.

$$\gamma_c = EXP[(1 - \phi_c) + X(1 - \phi_c)^2] \quad (36)$$

در اینجا  $X$  معرف یک پارامتر تقابلی است. چنانچه غلظت جزء آلوده کننده به اندازه کافی کم باشد، معادله (35) به صورت قانون هانری درخواهد آمد:

$$P_c = K_p w_c \quad (37)$$

که در آن  $w$  کسر وزن است و  $K_p$  عبارت است از

$$K_p = P_c^0 (\rho_p / \rho_c) EXP(1 + X) \quad (38)$$

در این رابطه  $p$  و  $\rho$  به ترتیب وزن مخصوص پلیمر و جزء آلوده کننده هستند.

موادی افر

وارد کردن یک ماده بی اثر به چند طریق موجب تسریع حذف مواد فشار می‌شود. وجود ماده بی اثر در فاز بخار موجب کاهش  $P$  و ترکیب قابل دسترسی از جزء آلوده کننده در بخارات می‌گردد. به علاوه، وجود ماده بی اثر در پلیمر مذاب به عنوان یک فاز جدا (پراکنده) عمل تغییر ناگهانی جزء آلوده کننده در فشارهای بالاتر را پکم خاصیت افزایشی فشارهای بخار، امکان پذیر می‌سازد. علاوه بر این، تغییر یک مایع پراکنده بی اثر، نظیر آب، موجب افزایش بسیار فصل مشترک برای انتقال جرم می‌شود. با وجود این، چنین ماده‌ای عمل کف کردن را تشدید می‌کند.

تشدید حذف مواد فزار با کف اصولاً وقتی پلیمر مذاب در معرض کاهش فشار واقع می‌شود و فشار آن به  $P$  می‌رسد، حبابهای تشکیل می‌شوند. فشار  $P$  باید به میزان  $26/R_b$  کمتر از  $P$  باشد که در آن  $\phi$  به کشن سطحی و  $R_b$  شعاع اولیه

(لوله هواکش) در بالای آن برای برداشت بخارات و یک پمپ تخلیه مناسب (از نوع دندنه‌ای یا ماریبیچ) جهت برداشت برشهای ویسکوزیزیری، با تزریق جریان خوراک به یک منطقه کاهش ناگهانی فشار، عمل ایجاد کف تسهیل می‌شود.

تفاوت انواع آرایش تجهیزات، در درجه اول مربوط به انواع روش‌های ایجاد فصل مشترک به عنوان سطوح انتقال جرم است. در دستگاه حذف مواد فرار به روش کرانه‌های ریز (Falling-strand Devolatilizer)، فیلمی از مذاب در یک قالب اکسترود شده و رها می‌شود تا به دلیل وزن خود سقوط کند. هین سقوط عمل تبخیر ناگهانی رخ می‌دهد و سپس فیلم به داخل ظرف حاوی پلیمر مذاب می‌ریزد تا سرانجام به بیرون انتقال یابد. در تبخیر کننده فیلم نازک (Thin-Film Evaporator)، فیلم مایع نازکی از جداره داخلی یک استوانه قائم به دلیل وزن خود پائین می‌آید و در تماس با جریان بخاری قرار می‌گیرد که در وسط و رو به بالا در حرکت است. انتقال جرم از وراء فصل مشترک گاز-مایع، عمود بر محور استوانه صورت می‌گیرد. برای استفاده از دستگاه در مواردی که فاز مایع ویسکوزیته بالاتری دارد، از یخدهای ماریبیچ واقع بر محور دواری منطبق بر محور استوانه استفاده می‌شود. این تیغهای ماریبیچ واقع بر محور دواری منطبق بر محور استوانه مذاب دهد و بدین ترتیب جریان آن را به سمت خروج از دستگاه سرعت می‌بخشد.

اگر یک پلیمر، ماده مذاب ویسکوزی باشد که پمپ کردن آن مشکل است، میتوان از اکسترودرهای مجهز به مجاری تخلیه گاز (هواکش‌دار)، به ویژه از نوع اکسترودر دوقلو، به عنوان وسیله حذف مواد فرار استفاده کرد. ماده مذاب مسیر قیف نفذیه تا خروجی دستگاه‌های اکسترودر دوقلو غیر درگیر و اکسترودرهای تک محوری، به صورت تلفیقی از جریان فشاری و کششی طی می‌کند. در اکسترودرهای دوقلو که درگیری نزدیک با یکدیگر دارند (همسوگرد و ناهمسوگرد) تلفیقی از جریان نشی و جابه‌جاسازی مکانیکی مشت، ماده مذاب را به خروجی دستگاه می‌راند. به منظور تسهیل در امر تبخیر و در پی آن خارج ساختن مواد آلوده کننده نضایی جهت خروج فاز بخار تأمین می‌گردد. این فضا در مجاورت ماده مذاب واقع است و به طور پیوسته از طریق افزایش عمق کanal پستر ماریبیچ و نیز از طریق افزایش میزان نشت بین کانال‌ها در اکسترودرهای دوقلو ایجاد می‌شود.

حرارت به دلیل گرمایی ویسکوز، خصوصاً در فاصله لقی بین لبه ماریبیچ و بدنده در برگیرنده ماریبیچ، ایجاد می‌شود و از بدنده در برگیرنده بر بدنده نشینید، وحدائق بخشی از آن با مذاب موجود در ظرف مجدد آفر می‌آمیزد تا به سمت پائین دست سجره‌ای ماریبیچ جریان یابد.

برخی از پلیمرها به هنگام خروج از ظروف واکنش به صورت دانه‌ای هستند. اقتصادی ترین روش حذف مواد فرار برای این ذرات، حذف مستقیم آنها از حالت جامد است. بدین ترتیب عملیات ذوب و دانه‌سازی مجدد مورد نیاز نخواهد بود.

بر اساس این پدیده‌های رقابتی باید خلاه را طی مرحله‌ی اعمال کرد. وقتی بغض عدمه جزء فرار خارج گردیده است باید فشار بالاتری (خلاه کمتری) اعمال شود. وقتی حذف غلظت‌های کم ماده آلوده کننده از ترکیب نیز موردنظر باشد، باید عمل رادر فشار پائینتری (خلاه بیشتری) به انجام رساند. گرچه با عمل مرحله‌ی بدنده، کل خلاه ایجاد شده به حداقل خواهد رسید، ولی برای جداسازی مطلوب برابر و دبی‌های مساوی، استفاده از تجهیزات بزرگتر ضروری است (مثلًا استفاده از مجاری تخلیه بزرگتر (هواکش‌ها) در یک اکسترودر). بدینه است که لازمه یک طراحی بهینه، مقایسه هزینه بین منافع نسبی پمپهای خلاه کوچکتر در مقایسه با اکسترودرهای کوچکتر است.

### خواص در پدیده‌های انتقال

لازمه تحلیل و طراحی غالب فرآیندهای حذف مواد فرار، اطلاع از نفوذ مولکولی نه تنها در موارد تحت کنترل نفوذ، بلکه در مواردی است که کف تولید می‌شود. احتمالی می‌رود که حبابها به دلیل جنب مواد فرار آلوده کننده از پلیمر مذاب در برگیرنده آنها، بزرگ شوند. مولکولهای مواد آلوده کننده از طریق نفوذ به فصل مشترک بین حباب و مذاب انتقال می‌باشد. گرچه مسیر نفوذ بین حبابها کوتاه است و سطوح انتقال بین فازها وسیع است، ولی میتوان تصور کرد که در حذف مواد فرار بکمک کف، نفوذ مرحله کنترل کننده میزان حذف باشد.

در غیاب حبابها میتوان میزان حذف مواد فرار را به روش تجدید سطح (Surface Renewal) یا مراحل اختلاط، تشخیص کرد. عموماً اگر مذاب را متداویاً در معرض چندین چرخه تبخیر کوتاه و مراحل اختلاط بین آنها قرار دهیم به مرتب بهتر از آن است که مذاب فقط یک چرخه تبخیر با مدت زمان کلی برابر ولی بدون اختلاط را طی کند.

همه فرآیندهای حذف مواد فرار که در آنها نهایتاً نفوذ مولکولی تعیین کننده میزان حذف است، توسط نفوذ مولکولی جزئی سامان نیافته محدود می‌شوند. نفوذ مواد حل شده با مولکولهای کوچک در پلیمر مذاب با غلظت به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد میزان این کاهش ممکن است به اندازه چند مرتبه - بزرگی کمتر از نفوذ در مایعات متداول باشد. نفوذ متناصر پلیمرهای جامد باز هم کمتر است. این نقصه با کاهش فوایل نفوذ جبران می‌گردد مثلاً در مورد ذرات پلیمری با قطر بسیار کم در پلیمر شدن امولسیونی یا تعیقی.

### تجهیزات

بهتر است تجهیزات مورد استفاده در حذف مواد فرار را بر اساس حالت فیزیکی پلیمر (مذاب یا جامد) یا شرایط انتقال (غلظت کم و زیاد جزء آلوده کننده) دسته‌بندی کرد.

وقتی یک پلیمر، مایع با ویسکوزیته نسبتاً کم و نیروی سحرکه (P-P) زیاد باشد، مناسب‌ترین فرآیند تبخیر ناگهانی ساده است. تجهیزات مورد نیاز عبارت اند از مخزن انبساط با یک مجرای تخلیه گاز

موارد استفاده از واکنشهای انسبوه و در نتیجه دستگاههایی از نوع اکسترودر را دیگه می‌کنند.

اکسترودرها خصوصاً به عنوان یک راکتور پلیمری مناسب هستند. اکسترودرها بر اساس جریان کششی کار می‌کنند و قادرند مواد ویسکوالاستیک را پمپ و مخلوط کنند و در عین حال فشارهای زیاد تولید و دماهای بالا را حفظ کنند. به علاوه اکسترودرها می‌توانند سر احل عملیاتی نظری ذوب، اختلاط، کاهش یا ایجاد فشار و افزودن جریانهای جانبی مواد را به ترتیب انجام دهند. افزودن جریانهای جانبی با جداسازی مراعل از یکدیگر به وسیله آب بندی به کمک مذاب انجام می‌شود که کاهش فشار را امکان پذیر می‌سازد و می‌توان جریانهای جانبی جامد، مایع یا گازی شکل را پس از اندازه گیری به داخل اکسترودر فرستاد به علاوه این امکان نیز وجود دارد که یک یا چند عملیات فرآیندی، نظری

آمیزه سازی، شکل دهن و واکنش را در میان ماشین انجام داد. اکسترودرهای دوقلو، به ویژه با مارپیچ های چند قطمه و کanal پستر مارپیچ قطمه ای ساخته می شوند تا ذوب، اختلاط، تحت فشار قرار دان و عملیات حذف مواد فرار را به هر ترتیب مورد نظری و با سهولت نسی امکان پذیر سازند.

### قالب گیری تزریقی و واکنش پذیر

یکی از جنبه های مورد توجه فرآیندهای قالب گیری تزریقی این است که برخلاف قالب گیری تزریقی سنتی، کاهش قابل ملاحظه ای در هزینه های پمپ کردن در بردارند که به دلیل استفاده از خوراک های پیش پلیمری با ویسکوژیته کم است. چنانچه مرحله پر کردن قالب قبل از واکنش پیشرفت ه کامل شود، می توان فشار تزریق سنتی را از بیش از ۱۰۰ psl (۶۹۰۰ kpa) به مقادیر کم ۱۰ psl (۶۴ kpa) کاهش داد. با وجود این، به دلیل کاهش سودآور مدت هر سیکل قالب گیری، نمی توان مدت زمان بخت، حین بسته بودن قالب را بسیار طولانی در نظر گرفت. لازمه یک طراحی مؤثر، تنظیم ظریف این دو حالت است. نیز آنکه واکنش را به اندازه کافی عقب بیاندازیم تا برای پر کردن قالب نیازی به فشارهای بالا نباشد. دوم آنکه سرعت واکنش و میزان تبدیل را حتی الامکان زیاد کنیم تا مدت هر سیکل کاهش یابد.

گرچه لوله های تحت فشار، کاربردهای وسیعی به عنوان پلیمر ساز ندارند، با وجود این، جریان تحت فشار در فرآیندهای قالب گیری تزریقی واکنش پذیر مهم است. مجاری مستقیم به قالب (هواکش و راه گاه runner & sprue) را می توان به منزله راکتورهای لوله ای با جریان تحت فشار در نظر گرفت؛ خود قالب را می توان به منزله یک راکتور با صفحات موازی در نظر گرفت.

یک وجه تمايز مهم بین قالب گیری و جریان در راکتورهای سنتی، ماهیت گذراي جريان است. همچنان که جبهه جريان مواد مذاب از راگا من گذرد تا سرانجام حفره های قالب را پر کند، طصول مسیر جریان به صورت پيوسته افزایش می یابد. هم زمان اگر سیال در حال واکنش باشد

حداقل یکی از فرآیندهای حذف مواد فرار برای پلی اتیلن این است که در يك سيلو، بستری آكتنده از دانه های پلی اتیلن فراهم آوريم سپس برای استخراج ماده آلوده آكتنده (اتيلن) از طريق نفوذ جريان گازی نظير ازت را بر بستر بگذرانيم. اين فرآيند برای استخراج مواد آلوده آكتنده ای با فشار بخار زياد نظير اتيلن مناسب ترين روش است. فرآيندهای واکنش پذير

ساخت و توليد محصولاتی از پلیمر های سنتزی (پلاستیکها، لاستیکها، الیاف و فیلمها) به طور سنتی شامل دو مجموعه عملیات جداگانه و تمايز از یکدیگر بوده است: واکنش و فرآيند، در راکتورهای مورد استفاده برای پلیمر کردن مولکولهای متور به مولکولهای پلیمر تبدیل می شوند و تجهیزات فرآيند پلیمرها، مولکولهای پلیمر را به محصولات شکل گرفته تبدیل کنند.

هدف فرآیندهای واکنش پذير ادخام اين دو مجموعه عملیات است. اين کار از طریق انجام عمل پلیمر شدن و واکنشهای تغییر شکل پلیمرها در دستگاههای فرآیندی واحد، نظیر قالبها و اکسترودرها صورت می گیرد. در حال حاضر دو شمعه بسیار جالب توجه عبارت انداز: قالب گسیری تزریقی واکنش پذیر (Reaction Injection Molding-RIM) و اکستروزن واکشن پذیر (Reaction Extrusion-REX)

### اکستروزن واکشن پذیر

در تاریخ تحول مواد ما به دورانی وارد شده ایم که به عصر آلیاژ های پلیمری معروف است. در تکاپوی یافتن مواد به اصلاح ترموبلاستیک مهندسی با خواص مکانیکی، حرارتی، الکتریکی و شیمیایی تشدید یافته، کانون تحقیقات از سنتز مواد پلیمری جدید به سوی ترکیب پلیمرهای موجود با یکدیگر و با انواع مواد پر کننده و عوامل تقویت کننده، تغییر مکان داده است. آمیزه ها و آلیاژ های حاصل را غالباً به روش شبیه سی اصلاح می کنند تا سازگاری و پایداری آنها بهبود یابد. مثالی قدیمی ABS و مثال جدید در این زمینه نایلون ساخت است.

واکنشهای اصلاح پلیمرها که در زیر آمده است معرف اکستروزن واکشن پذیر هستند:

● پلیمر کردن مونومر A در حضور پلیمر B برای تولید مخلوط نیزه کس کامل (آلیاژ پلیمری)

● بیرون زدن مونومر A بر پلیمر B برای تولید بلوكها یا شاخه های کوبلیمری

● در گیر کردن پلیمر A با پلیمر B به روغن شیمیایی برای تولید ساخته های بلوكی یا بیرونی (شاخه ای)

● کوبلیمر کردن مقدار کم A با B (بلرک، بیرونی و غیره) برای تولید عوامل سازگار کننده که موجبات پایداری آلیاژ های پلیمری A و B را فراهم آورد

سنتز مواد جدید به روشن اکستروزن واکشن پذیر حتی در تغییر مایع نمی گنجد. تولید این مواد مستلزم به کاربردن مفاهیم مهندسی فرآیند غیر سنتی است. علاوه بر مسائل پلیمر شدن تعليقی و امولسیونی، عوامل اقتصادی خصوصاً قیمت انرژی و تجهیزات سرمایه ای در بسیاری از

وسيع غلطت‌های پلیمری بين اين دو غایت، توجه کم مبنول شده است. اما اين منطقه برای مخلوط‌های در حال واکنش حائز اهمیت است. برای مخلوط‌های پلیمری در حال واکنش، تغیرات فضایی ناگهانی ويسکوزیته همراه با گرادیان حرارتی ایجاد شده توسط واکنش‌های شدیداً گرمایش، قابل پیش‌بینی است. وقتی خصوصیات مقابله کننده‌ای نظیر رشد وزن مولکولی مرحله میان، پلیمر شدن افزایش زنجیر (Copolymerization) و کوبلیمر شدن (Chain-Addition Polymprization) وارد محاسبات می‌شوند، مسأله بیجهیده‌تر می‌شود.

#### REFERENCES:

30. Danckwerts, P.V., Research, 6, p. 355, London (1953).
31. Hold, P., Adv. in Poly. Technol., 2, pp 141, 197 (1982).
32. Spence, R.S., and R.N. Wiley, J. Colloid Sci., 6, (1951).
33. Erwin, L., Poly. Eng. and Sci., 18, p.13 (1978).

خواص مواد جریان تغیر قابل ملاحظه‌ای هم با زمان و هم با مکان خواهد کرد. اگر مدت پر کردن قالب به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از مدت واکنش باشد، برای سهولت، فرآیند قالب گیری تزریقی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. اولی جریان بدون واکنش است (پر کردن قالب) و دومی واکنش در يك معیط ساکن است (پخت). از آنجا که لازمه فرآیندهای قالب گیری تزریقی واکنش پذیر، واکنش‌های سریع است تا مدت هر سیکل قالب گیری کوتاهتر گردد، در عمل مرتبه بزرگی زمان پر کردن قالب و زمان واکنش با یکدیگر برابرند.

در قالب گیری تزریقی واکنش پذیر، به طور وسیعی از پلیمر شدن یورتانها که به اندازه کافی سریع هستند، استفاده می‌شود. در فرآیندهای قالب گیری تزریقی واکنش پذیر از واکنش‌های دیگری مثل پلیمر شدن آمیدها در حضور کاتالیزور آئیونی و برخی از پلیمر شدن‌های اپوکسیدی نیز استفاده شده است.

#### ويسکوزیته واکنش

طراحی دستگاههای سنتی (بدون واکنش) فرآیند پلیمرها به دلیل ماهیت غیرنیوتونی ویسکوزیته پلیمر مذاب مشکل است. در طراحی تجهیزات فرآیند سیالهای واکنش پذیر طراح با کار دشوارتری مواجه می‌شود، یعنی به حساب آوردن تغیرات ویسکوزیته با پیشرفت واکنش، تغیر دما، وزن مولکولی و نیز غیرپکواختی در داخل دستگاه.

در جریان مخلوط‌ها یا پمپ کردن سیالهای در حال پلیمر شدن، به دلیل افزایش سریع ویسکوزیته با پیشرفت واکنش، ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم. برای درک پدیده توأم با این نوع جریان، لازم است رابطه شدتی واکنش و ویسکوزیته را بررسی کنیم. چنین به نظر می‌آید که میزان پوش به عنوان ویسکوزیته واکنش به غلظت و وزن مولکولی به مراتب بیش از دما حساس باشد.

وقتی محصول پلیمر شدن محلول باشد، غلظت پلیمر با پیشرفت واکنش افزایش می‌باید، به همان ترتیب که در واکنش‌های سریع گرمایش و انتقال حرارت ضعیف، دما افزایش می‌باید. افزایش ویسکوزیته واکنش می‌تواند تا حدودی توسط افزایش دما تعدیل شود. از سوی دیگر، وزن مولکولی بسته به ماهیت پلیمر شدن، ممکن است با پیشرفت واکنش، افزایش یا کاهش باید. در نتیجه روند تغییر پروفیل ویسکوزیته متغیر و متوجه است.

پروفیل تغییر ویسکوزیته واکنش، اثر عمیقی بر استراتژی طراحی فرآیند پلیمر شدن دارد. تصمیمات مربوط به شکل پمپ کردن (تحت فشار قرار دادن درونی در مقایسه با تحت فشار قرار دادن بیرونی) و نحوه اختلاط (لایه‌ای در مقابل درهم) به طور بسیاری به ویسکوزیته واکنش بستگی دارد.

ویسکوزیته در يك واکنش، از خوراک مونومری به يك محصول پلیمری مذاب، ممکن است از نظر اندازه هفتاد برابر با بیشتر تغییر کند. گرچه مساعی فراوانی به توصیف رفتار جریان محلولهای پلیمری رقيق و نیز رفتار پلیمرهای مذاب اختصاص یافته است، ولی در مورد محدوده

