

# محافظت سطح باروکش دهی لاستیکی

## Surface Protection by Rubber Lining

علیرضا عظیمی ناوایی

شرکت صنایع لاستیکی سهند

تاریخ دریافت: ۱۳۷۳/۰۷/۱۴، پذیرش: ۱۳۱۱/۱۲/۰۷

### چکیده

صنعت روکش دهی با لاستیک، یعنی روکش دادن سطوح با ورقه های لاستیکی مقاوم، شاخه ای از صنعت بزرگ و گسترده پوشش دهی است. امروزه به مواد از پیشرفت صنایع مختلف بروزه صنایع شیمیایی نیاز بی چون و چرای طراحان، سازندگان و اداره کنندگان صنایع مختلف به این صنعت مهم مشخص شده است. خوردگی فلزات مهمترین معضل صنایع هر کشور به شمار می آید و صنایع شیمیایی بیش از هر صنعت دیگری با این مسئله مواجه اند. چنانچه برای این مشکل چاره اندیشی نشود، تجهیزات شیمیایی موجود با سرعت تقریبی ۵٪ در سال از این خواهد رفت.

خوشبختانه، با پیشرفت علم شیمی و صنایع شیمیایی مشکلات و نیازهای صنعت روکش دهی لاستیکی کمتر و این عمل روز به روز مطلوبتر و آسانتر انجام می گیرد. برای دستیابی به یک روکش لاستیکی خوب باید مسائل مهمی مورد توجه قرار گیرد، از جمله: نوع روکش، طراحی و ساخت وسیله روکش شونده، آماده سازی سطح، عملیات روکش دهی سطح، پخت روکش، بازرسی و کنترل کیفیت، مسائل اینعینی و طول عمر کاری روکش.


در این مقاله، به تناسب امکانات در مورد هر یک از مسائل بادشده مطالبی ارائه خواهد شد.

واژه های کلیدی: خوردگی، پوشش دهی، روکش دهی لاستیکی، محافظت سطح، صنایع شیمیایی

Key Words: corrosion, coating, rubber lining, surface protection, chemical industries

موارد تاریخی قدمت استفاده از روکش لاستیکی برای جلوگیری از خوردگی به بیش از یکصد سال پیش برمی گردد. حدود ۱۳۵ سال است که برای محافظت سطوح مختلف در برابر حمله مواد شیمیایی از لاستیک طبیعی، که مقاومت شیمیایی خوبی در برابر اغلب محیطهای شیمیایی دارد، استفاده می شود. در اویین گزارش های منتشر شده در این مورد آمده است که ورقه هایی از مخلوط لاستیک طبیعی و قیر برای محافظت بدنه کشتیها و همچنین ورقه های لاستیکی پخت شده برای پوشش جدار داخلی ظروف شیمیایی به کار گرفته می شده است. دهه ۱۹۵۰ سالهای عرضه روزافزون انواع لاستیکهای

مقدمه روکش دادن سطوح وسایل مختلف از قبیل تانک، راکتور، مخلوط کن، خوبصجه، لوله، وسایل کمکی خروج گازهای اسیدی و دهها وسیله دیگر به چند منظور انجام می گیرد که حفاظت سطح در برابر محیطهای خورنده، سایش یا فرسایش و جلوگیری از آلوده شدن محصولات (بویزه مایعات و گازها) در خلال تولید و نگهداری از آن جمله اند. در واقع نخستین انگیزه برای استفاده از روکش لاستیکی و پوشاندن جدار داخلی ظروف بویزه تانک، راکتور و وسایل ذخیره و نگهداری جلوگیری از خوردگی به وسیله محیطهای خورنده بوده است. گذشته از



شکل ۱ - یک کارگاه جدید روکش دهی با لاستیک [۱]

مکانیکی، نحوه طراحی و سیله روکش شونده و جنس (فلز یا پلاستیک تقویت شده) و محل کاربرد آن و امکانات پخت، همگی روی انتخاب نوع پایه لاستیک و آمیزه آن و حتی ضخامت ورقه لاستیکی مؤثرند.

#### عملیات چسباندن روکش لاستیکی

صرف نظر از اینکه ورقه‌های لاستیکی پخت شده باشند یا نباشد، عملیات چسباندن آنها شامل چند مرحله است که به ترتیب مورد بحث قرار می‌گیرد.

#### آماده‌سازی سطح

منظور از آماده‌سازی سطح انجام مجموعه‌ای از عملیات فیزیکی یا شیمیایی یا هردو جهت زدودن هرگونه چربی، چرک، نمک، باقیمانده پوشش قبلي، زنگ و لایه اکسیدی از روی سطح موردنظر است. هدف از انجام این کار ایجاد چسبندگی قوی بین لایه چسب و روکش لاستیکی به طوری که همواره ضعیفترین اتصال یا نقطه ضعف سیستم، در درون لایه چسب واقع شود نه در حد فاصل یا سطح مشترک آنها. در این صورت به واسطه انجام عملیات آماده‌سازی سطح، اتصالات ایجاد شده بین لایه چسب و سطح چسبیده از آن چنان قدرتی برخوردارند که تنشهای حین کاربرد را تحمل می‌کنند و جدایی روکش لاستیکی از سطح تنها در نتیجه جدایی لایه‌های چسب از یکدیگر روی می‌دهد. از نقطه نظر اتصالات چسبندگی، این گونه جداشدن به چسبندگی درون

مصنوعی در صنعت روکش لاستیکی است که کمک شایان توجهی به پیشرفت و گسترش بسیاری از صنایع کرد. امروزه صنایع شیمیایی، الکتروشیمی، کودهای شیمیایی، چوب و کاغذ، فولاد، معدن و حمل و نقل از مهمترین صنایع استفاده کننده از روکش لاستیکی هستند. عمده‌ترین مصرف کنندگان روکش لاستیکی در ایران عبارت اند از: شرکت‌های ملی نفت، پتروشیمی، شیمیایی رازی، پتروشیمی شیراز و کربن اهواز. همچنین وزارت سپاه، سازمان صنایع دفاع، وزارت نیرو و شرکت‌های سیمان برای استفاده در آسیابهای گلوله‌ای، شرکت‌های وابسته به وزارت توانهای صنایع و معادن و فلزات جهت حوضچه‌های تغییط عناصر کانی فلزی (مانند شرکت‌های سرب و روی ایران و فسفات ایران) و کارخانه‌های تولید اسید و باطری‌سازی از آن جمله‌اند. بر اساس آمار موجود، صرف نظر از افزایش مصرف مربوط به گسترش صنایع مصرف کننده، سالانه به طور متوسط بیش از پانصد تن پوشش‌های مختلف لاستیکی وارد کشور می‌شود. با بهره‌مندی تدریجی تمام مصرف کنندگان از تولیدات و خدمات شرکت‌های داخلی، سالانه از خروج بیش از دو میلیون دلار ارز جلوگیری خواهد شد.

#### بحث

##### انتخاب روکش لاستیکی

انتخاب آمیزه لاستیکی مناسب برای یک روکش لاستیکی ارتباط تنگاتنگی با نوع و شرایط کاربرد و سیله روکش شده دارد. مثلاً، در صنایع تولید رنگهای نساجی که با محیط‌های بشدت خورنده سروکار دارند، در انتخاب روکش لاستیکی برای ظرف واکنش (راکتور) اطلاع از شرایط فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی واکنش و فرایند اصلی، واکشهای حد واسطی که ممکن است بین مواد اولیه رخ دهد، ناخالصیها (هرچند ناچیز)، نوع حلالها (گاز یا مایع) و تغییرات دما سیار با اهمیت است. همچنین، لازم است که در این گونه موارد به چگونگی تاثیر روکش لاستیکی بر مواد واکنش دهنده یا محصولات واکنش توجه کافی داشت. بویژه، در چندبار اول کاربرد که روکش لاستیکی در معرض ماده یا مواد شیمیایی مصرفی در فرایند قرار می‌گیرد. این مواد مقادیر ناچیزی از اجزای موجود در روکش لاستیکی را استخراج و در خود وارد می‌کنند. این عمل بخصوص زمانی که ماده یا مواد شیمیایی منتقل شده به ظرف مایع باشند، بیشتر مشاهده می‌شود. شبیه چنین حساسیتها بی در سایر موارد مصرف روکشهای لاستیکی نیز وجود دارد که خارج از حوصله این مقاله است. البته، هرچند قسمت اعظم بحث درباره انتخاب روکش لاستیکی مناسب روی شرایط داخلی سیستم، یعنی اثر مواد شیمیایی و شرایط فراورش بر روکش لاستیکی و بر عکس متوجه می‌شود، اما در این انتخاب نباید از تاثیر شرایط خارجی غافل بود. تنشهای گرمایی و

SP-5 و در استاندارد NACE معادل شماره یک است. در این کیفیت، که به فلز سفید معروف است، باید هرگونه رنگ، لایه اکسیدی و ماده خارجی که با چشم دیده می‌شود کاملاً از روی سطح زدوده گردد. همچنین لایه چسبنده خاکستری رنگی که بین لایه زنگ و سطح فولاد وجود دارد نیز باید برداشته شود. نتیجه نهایی سطح فولادی عاری از هرگونه باقیمانده آلودگی یا بد رنگی است.

#### اعمال آستر و چسب روی سطح

نوع آستر و چسب و فرایند اعمال آنها بر روی سطح از اهمیت خاصی برخوردار است. به عبارت دیگر، زمانی این فرایند موفق خواهد بود که آستر و چسب مناسب انتخاب شده باشند. دو شرط مهم در تعیین و انتخاب آستر و چسب مناسب، سازگاری با روکش لاستیکی و قابلیت چسبندگی زیاد به سطح است.

هنگام اعمال آستر یا چسب، باید حداقل دمای عملیات  $10^{\circ}\text{C}$  باشد. در خلال اعمال چسب روی سطح مورد نظر، تبخیر حلال و از دست دادن گرمای نهان تبخیر می‌تواند دمای سطح روکش شونده را کاهش دهد و تا زیر نقطه شنبش پایین آورد. این پدیده منجر به تشکیل لایه‌ای از آب روی سطح می‌شود و کیفیت چسبندگی را پایین می‌آورد. برای جلوگیری از بروز این مشکل می‌توان سطح یا قطعه مورد نظر را گرم کرد یا در صورتی که وسیله روکش شونده به شکل یک ظرف است، به درون آن هوای داغ دمید. بر سطوحی که چسب روی آنها به دلایلی خشک شده است



شکل ۲ - حفاظت نوعی صافی با قطر ۵ متر به وسیله ورقه‌های لاستیکی خود و لکاش پذیر [۱].

مولکولی مربوط است که توان تحمل تنشهای حین کاربرد را نداشته‌اند. به استانداردهای ملی و منابع معتبر، عملیات آماده‌سازی سطوح فولادی برای روکش دهی با لاستیک شامل پاکسازی با حلال و ماسه‌سایی است.

در پاکسازی با حلال به کمک یک حلال آلی یا مخلوطی از حلال‌ها، بدون آنکه هیچ‌گونه تغییر فیزیکی یا شیمیایی روی سطح ایجاد شود، تمام آلودگیهای اتحلال‌پذیر در حلال‌های آلی از قبیل انواع روغنهای، گریسهای و گردخاک چسبیده به آنها از سطح جدا می‌شوند. در پایان، پس از تبخیر حلال (از روی سطح) سطحی عاری از هرگونه آلودگیهای غیرفلزی به دست می‌آید.

ماسه‌سایی یکی از روش‌های پاکسازی مکانیکی است که اساس آن سایش سطح مورد نظر توسط ذرات ساینده مختلف نظیر شن، ماسه، ساقمه‌های فلزی و غیرفلزی است. برای این منظور ذرات ساینده را به وسیله جریان قوی هوا یا به کمک نیروی گریز از مرکز یک چرخ گردانده به سمت سطح مورد نظر پرتاب می‌کنند. برخورد ذرات به سطح مورد نظر موجب ضربه و سایش آن می‌شود و در نتیجه زنگ، پوسه نورده، آلودگیهای جوشکاری و هرگونه ذرات جامد ناخواسته موجود روی سطح زدوده می‌شود.

ماسه‌سایی مناسب برای روکش دهی لاستیک باید از نوع درجه یک باشد. این کیفیت در استاندارد سوئد معادل  $\text{Sa}3$ ، در  $\text{SSPC}$  معادل



شکل ۳ - آماده‌سازی سطح به وسیله ساییدن با ساقمه چدنی [۱].

شونده است.

#### چسباندن ورقه‌های روی سطح

ورقه لاستیکی باید بلا فاصله پس از تبخیر حلال از سطح آن واز لایه چسب، در حالی که هنوز چسبنده‌اند، بر روی سطح مورد نظر اعمال شود. استقرار دقیق روکش لاستیکی بر روی سطح نیاز به دقت زیاد دارد. بن روکش و بدنه نباید هیچ گونه حبابی چه هوا و چه بخار حلال وجود داشته باشد، در نتیجه باید هرگونه حباب محبوس شده را خارج کرد. این کار توسط پرس یا غلتک دستی یا هر وسیله مناسب دیگری انجام می‌گیرد. برای اطمینان از صحبت و کیفیت کار، باید وسیله به کار گرفته شده را آن چنان در جهات مختلف حرکت داد که ورقه‌های لاستیکی را بخوبی به سطح و همچنین ورقه‌های روی هم افتاده در محل اتصالات را به یکدیگر فشار دهد و هرگونه جباب بین آنها را خارج کند. چنانچه روکش چند لایه باید نباید در بین لایه‌ها بویژه در بین اتصالات حبابی محبوس شود، زیرا با مرور زمان جدا شدن لایه‌ها و خوردگی سطح توسط مایعات خورنده را موجب می‌شود.



شکل ۴ - کاربرد مخلوط عامل تشکیل پوند [۱]

#### پخت روکش لاستیکی

روکش‌دهی وسایل با ورقه‌های لاستیکی پخت شده یا پخت نشده انجام می‌شود. روکش‌دهی با ورقه‌های لاستیکی پخت نشده کیفیت بهتر و مزایای بیشتری را در پی دارد، اما در مرحله آخر که پخت روکش



شکل ۵ - دقت در کار برای ممانعت از تشکیل حباب هوا طی اعمال مواد روکش لاستیکی [۱]

باید دوباره لایه نازکی از چسب زده شود. بعد از اعمال هر لایه آستر یا چسب باید زمان کافی به آن داده شود تا حلال موجود در آن، متناسب با میزان رطوبت لازم برای لایه چسب یا آستر، تبخیر گردد. چسب نباید به تنهایی روی یک سطح خشک اعمال شود، بلکه باید قبل از چسب آستر زده شود، یا ابتدا سطح با یک حلال مناسب و سازگار با چسب آغشته و سپس چسب روی آن اعمال گردد.

#### آماده‌سازی ورقه‌های روکش لاستیکی

قبل از چسباندن ورقه‌های روکش لاستیکی روی سطح مورد نظر، باید عملیاتی جهت آماده‌سازی آنها انجام گیرد. چنانچه ورقه لاستیکی پخت نشده باید قبل از چسباندن آن روی سطح و شروع پخت، عملیات پیش جمع شدگی روی آن انجام شود. برای این منظور ورقه لاستیکی را به مدت تقریبی پانزده دقیقه روی یک صفحه داغ با دمای ثابت حدود  $60^{\circ}\text{C}$  قرار می‌دهند.

پس از انجام این عملیات باید ابعاد ورقه‌های لاستیک متناسب با شکل وسیله روکش شونده تعیین و برش داده شوند. به علاوه، گوش ورقه‌ها باید همانند زوایای وسیله روکش شونده برش داده شوند. از آنجاکه در روکش دادن وسیله از تعداد زیادی ورقه‌های لاستیکی در کنار هم استفاده می‌شود، باید لبه‌های آنها با فنون خاصی به یکدیگر متصل گردد. از این رو، یکی از مسائل مهم در برش دادن و آماده کردن ورقه‌ها، نحوه آماده‌سازی لبه‌های به هم متصل

بازرسی و کنترل کیفیت  
مجموعه عملیات بازرسی و کنترل کیفیت روکش دهی با لاستیک یک  
وسیله شامل موارد زیر است:

- ۱- مطابقت ویژگیهای طراحی و ساخت وسیله روکش شونده با استانداردهای موجود،
- ۲- بررسی و نظارت بر کیفیت آمیزه لاستیک،
- ۳- کنترل تولید ورقهای لاستیک،
- ۴- بازرسی کیفیت آماده سازی سطح،
- ۵- نظارت بر فرایند اعمال آستر و چسب روی سطح،
- ۶- بررسی و کنترل فرایند آماده سازی ورقهای روکش لاستیکی،
- ۷- نظارت بر فرایند چسباندن ورقهای لاستیکی بر روی سطح،
- ۸- بازرسیهای نهایی قبل از پخت،
- ۹- کنترل فرایند پخت روکش لاستیکی،
- ۱۰- بررسی و کنترل نهایی پس از پخت.

در هر یک از مراحل یادشده عملیات بررسی و کنترل به روشهای گوناگون و اغلب به کمک ابزارهای خاص خود انجام می‌گیرد. بازرسیهای نهایی قبل از پخت همترین مرحله این مجموعه را تشکیل می‌دهد. در این مرحله وجود هرگونه اشکال و ایرادی در هر بخش از فرایند قابل برگشت و ترمیم است، اما پس از گذار از این مرحله و پخت روکش، برخی از عیایها و اشتباہات احتمالی غیرقابل ترمیم و برگشت ناپذیر و ترمیم برخی دیگر بسیار مشکل خواهد بود. از این رو قبل از شروع پخت، وسیله روکش شده را مورد دو آزمایش مهم بازرسیهای چشمی و جرقه الکتریکی قرار می‌دهند و پس از رضایت‌بخش بودن عملیات چسباندن ورقه لاستیکی پخت را شروع می‌کنند تا به خواص فیزیکی و شیمیایی مورد نیاز دست یابند.


بازرسیهای چشمی باید در تمام سطح و در نور کافی بدقت انجام شود. در این بازرسیها باید به هرگونه صدمات مکانیکی، بریدگیهای تیز، پوسته شدن، عدم چسبندگی، درزگیری ناقص و عیایی موجود در اتصالات توجه کافی مبذول داشت. در این مرحله توجه به یکنواختی روکش لاستیکی از اهمیت زیادی برخوردار است. در صورتی که وسیله روکش شونده از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است که بعد از پخت روی یکدیگر سوار می‌شوند، نباید روکش قطعات متصل شونده به شکلی باشد که مانع خوب جفت شدن آنها گردد. اتصالات بین روکش لاستیکی لوله‌ها و روکش لبه آنها نباید به گونه‌ای باشد که موجب محدودیتهایی در قطر داخلی لوله یا مانع خوب جفت شدن لبه‌های دو لوله مجاور شود.

تمام اتصالات باید از نزدیک و به دقت بازرسی و هرگونه جدایی موجود در اتصالات مشخص شود. اگر جدایی بین اتصالات کوچک باشد، آن را می‌توان با فنون و تجربیات موجود بر طرف

لاستیکی است تعیین روش پخت یکی از نکات مهم و اساسی به شمار می‌رود. پخت روکش لاستیکی را می‌توان به یکی از روشهای زیر انجام داد:

- الف- پخت در اتوکلاو،
- ب- پخت به رو شی که خود تانک به عنوان ظرف پخت (یعنی اتوکلاو) عمل کند،
- ج- پخت به کمک بخار یا هوای داغ در فشار محیط،
- د- پخت با آب داغ،
- ه- پخت خود به خود در دمای محیط.

چنانچه وسیله روکش شونده از قبل ساخته شده و ویژگیهای طراحی آن با استانداردهای موجود مطابقت داشته باشد، سازنده یا مجری روکش دهی لاستیکی باید با در نظر گرفتن ویژگیهای تانک و مطابقت آنها با شرایط لازم برای هر یک از روشهای پخت و همچنین امکانات قابل دسترس یا موجود در کارگاه روش مناسب پخت روکش لاستیکی را تعیین کند. آن گاه، طراح آمیزه با درنظر گرفتن سایر ویژگیهای تعیین شده برای روکش لاستیکی و با توجه به روش پخت انتخابی، آمیزه روکش لاستیکی را طراحی می‌کند. اگر تانک یا هر وسیله مورد نظر دیگر ساخته شده باشد، مثلاً فرق خواهد کرد. در این شرایط، ابتدا با توجه به امکانات پخت روش مناسب برای پخت روکش لاستیکی انتخاب و سپس بر اساس آن ویژگیهای طراحی تانک و فرمول آمیزه مناسب آن تعیین می‌گردد.



شکل ۶- یکی از دستگاههای کارخانه که برای قراردادن در یک اتوکلاو ثابت وولکانش پایین آورده شده است [۱].


نشانه وجود ترک یا منفذ در سطح روکش و عدم یکنواختی آن است، و در غیر این صورت سطح روکش کاملاً یکنواخت و به دور از هرگونه عیب و نقص خواهد بود. در آزمایش جرقه الکتریکی از طریق تخلیه الکتریکی از یک منبع با فرکانس بالا یا یک جریان مستقیم منافذ و ترکهای را که احتمالاً در سطح روکش وجود دارد شناسایی می‌کنند. بررسی و کنترل نهایی پس از پخت نیز مشابه بازرسیهای نهایی قبل از پخت است.

### نتیجه گیری

مهترین دلیل گسترش اصولی صنایع پوشش دهی، بویژه روکش دهی با لاستیک، نیاز مردم صنایع مختلف، از جمله صنایع حد واسط شیمیایی، به این صنعت است. با توجه به اینکه همه ساله مبالغ هنگفتی از هزینه‌های غیرقابل برگشت کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی صرف جبران خسارات ناشی از خوردگی تجهیزات می‌شود، فراهم آوردن امکانات مناسب و قابل دسترس برای جلوگیری از بروز چنین خساراتی بسیار مردم و حیاتی است. با توجه به آنکه توسعه صنعتی کشور، بویژه صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی، لزوم گذار از صنایع حد واسط شیمیایی را طلب می‌کند. تجهیزات به کار رفته در این صنایع همواره بیش از صنایع دیگر در معرض خطرات ناشی از خوردگی می‌باشند و بشدت به صنایع پوشش دهی، از جمله روکش دهی با لاستیکهای مقاوم، نیازمندند.

### مراجع

- 1 Technical Notes for the Rubber Industry; Bayer, 53, 1981.
- 2 Coulson J., Billericay, Butyl Products Ltd., 12th February, 1975.
- 3 Rubber Plant Linings; *Rubb. Plast. Weekly*; 140, 12, 469-70 and 472-3, 1961.
- 4 Niesse J.G.; *Chem. Eng. Prog.*; 82, 6, 55-62, June 1986.
- 5 Reliable Adhesive for Rubber Lining; *Plast. Rubb. News*; 36, September 1984.
- 6 Rowell; *Polym. Paint CoL J.*; 177, 4189, 244, 15th April, 1987.



شکل ۷ - آزمون جرقه الکتریکی برای یافتن منفذ [۱]

ساخت. اما اگر جدایی بین اتصالات بزرگ باشد، باید ورقه‌های به هم اتصال یافته را جدا کرد و به جای آنها ورقه‌هایی با ابعاد مناسب چسباند. چنانچه نقصی بزرگ در روکش لاستیکی مشاهده شود، لازم است که آن قسمت را جدا کرد و به جای آن وصله‌ای از جنس آمیزه اصلی با ابعاد مناسب چسباند. در چسباندن وصله باید کلیه نکاتی که در مرحله چسباندن روکش لاستیکی به آنها اشاره شد رعایت گردد. یکی از خصوصیات مهم روکش لاستیکی یکنواختی آن است. منظور از یکنواختی نبود هرگونه نامهواری و عیب سطحی از قبیل ترک و منفذ ریز است. برای بازرسی و اطمینان از یکنواختی سطح روکش آزمایشهای انجام می‌گیرد که آنها را آزمایش یکنواختی یا جرقه الکتریکی می‌نامند. در آزمایش جرقه الکتریکی، روکش لاستیکی را به عنوان یک عایق الکتریکی در نظر می‌گیرند و جستجو برای یافتن ترکها یا منافذ را از طریق اعمال یک جریان الکتریکی بین روکش لاستیکی و سطح وسیله روکش شده، انجام می‌دهند. مشت بودن جواب آزمایش