

تخریب نوراکسایشی لاستیک EPDM

The Photo-oxidative Degradation of EPDM Rubber

محمدحسین رفیعی فنود^۱ غلامرضا باصری^۲

۱- دانشگاه تهران، دانشکده علوم؛ ۲- مرکز تحقیقات پلیمر ایران

دریافت: ۷۴/۸/۲۱، پذیرش: ۷۴/۸/۱۷

چکیده

یکی از کاربردهای اصلی لاستیک EPDM در پوشش‌های عایق خطوط انتقال برق با ولتاژ بالاست. این عایقها مستقیماً در معرض نور خورشید و در نتیجه تخریب نوراکسایشی قرار می‌گیرند. از EPDM بسته به نوع کاربرد می‌توان به صورت خام یا ولکانیده استفاده کرد. بنابراین، بررسی تخریب نوراکسایشی این پلیمر در این دو حالت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این مقاله پس از بیان مکانیسم تخریب نوراکسایشی، نتایج حاصل از مطالعات گسترده در زمینه سینتیک مصرف اکسیژن در این نوع تخریب، فرایند آغاز با نور، تخریب و پایداری محصول و ولکانش و نیز تضمیف خواص مکانیکی نمونه‌های ولکانیده دارای پرکننده ارائه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: تخریب، پایدارسازی، نوراکسایش، لاستیک EPDM، دنگاز

Key Words: degradation, stabilization, photo-oxidation, EPDM rubber, chromophore

مقدمه وسیله مکانیسم‌های رادیکال آزاد یا یون شدن منجر به ساختارهای

حلقوی و شبکایی یا موجب پارگی و نوآرایی شود.

ب- فرایندهای نورفیزیکی که این دسته از فرایندها عمدتاً به یکی از

سه شکل تابشی، غیرتابشی (radiationless) و انتقال انرژی روی
می‌دهند.

ج- واکنشهای داغ حالت پایه که علت وقوع این دسته از واکنشها

حرکتهای ارتعاشی در پدیده‌های نور فیزیکی است که به علت شدید

بودن ارتعاشات ممکن است به گستن پیوندها منجر شود. به عبارت

دیگر، پدیده نورفیزیکی به پدیده نورشیمیایی تبدیل می‌شود. پس از

جدب نور پدیده‌های نورفیزیکی که امکان وقوع آنها وجود دارد در

شکل ۱ توصیف شده‌اند.

بیشترین تخریب در حالت سه‌تایی (triplet,t) مولکول رخ

می‌دهد، که دلیل آن زمان اقامت طولانی مولکول در این حالت است،

یعنی حدود ۹۰٪ از تخریبهای نورشیمیایی در این مرحله انجام می‌شود.

تخریب نوراکسایشی پلیمرها در اثر امواج فرابنفش (UV) همراه با اکسیژن موجود در اتمسفر روی می‌دهد [۱] در اثر تخریب نور اکسایشی تغییرات عمدتی در پلیمرها ایجاد می‌شود که عبارت است از: تغییر در رنگ، خواص مکانیکی و الکتریکی و تغییرات شیمیایی.

مکانیسم تخریب


در اثر جذب امواج UV مولکول پلیمر A به مولکول فعال شده A* تبدیل می‌شود:



برای مولکول A* امکان وقوع سه دسته واکنش وجود دارد:

الف- فرایندهای نورشیمیایی که طی آن تخریب ممکن است به

علوم کوتوپری سال هشتم، شماره سوم، پاییز ۱۳۷۶



شکل ۱ - طرح اجمالی پدیده‌های نورفیزیکی.

روشهای عمومی پایدارسازی در برابر تخریب نوراکسایشی عبارت اند از: حفاظهای نوری (light shields)، که مهمترین آنها پوششها، رنگها و رنگدانه‌های پاشند، جاذبهای UV و غیرفعال کننده‌ها. مطالعه نور اکسایش (یا تخریب نوراکسایشی) EPDM دارای ۱، ۴ - هگزادی ان شان می‌دهد که پیوندهای عرضی ایجاد شده توسط نور بر گستن زنجیر غلبه دارد. به عبارت دیگر، ایجاد پیوندهای عرضی بیشتر از گستن زنجیر رخ می‌دهد. همچنین، مطالعه مفصل شبکه‌ای شدن استومهای EPDM با نور نشان می‌دهد که واکنش پذیری پلیمر (تمایل به ایجاد پیوندهای عرضی یا پارگی زنجیر) به غلظت و نوع دی‌ان بستگی دارد.

لاستیکهای سیر نشده طبیعی و سنتری در معرض تابشی UV تخریب می‌شوند و تغییرات زیادی در خواص شیمیابی و مکانیکی آنها به وجود می‌آید. ویژگی اصلی تر پلیمر EPDM این است که لاستیک به دست آمده شیه به لاستیکهای پلی‌دی‌ان نبوده و یک زنجیر اصلی سیر شده دارد.

با اینکه انتظار نمی‌رود که هیچ یک از پلیمرهای هیدروکربنی نور را در محدوده طیف مرئی جذب کنند، ولی همه آنها در معرض نور خورشید تخریب می‌شوند. میزان تخریب اساساً بستگی به وجود پیوندهای دوگانه کربن-کربن، کربن نوع سوم، میزان بلورینگی و ناخالصیها دارد، که در مورد EPDM همه این عوامل بجز بلورینگی ممکن است دخالت داشته باشند.

در هر حال، پیش‌بینی می‌شود که هیچ گونه جذب نور در بالای ۳۰ nm انجام نمی‌شود. واکنشهای نورشیمیابی می‌توانند بعد از ایجاد یک حالت برانگیخته آغاز شوند که در واقع در غیاب ناخالصیها این


با این همه مرحله یکتایی (singlet) را نیز نباید از نظر دور داشت. محل دیگر تخریب نورشیمیابی در B^* است.

طرح اجمالی روند جذب انرژی و انجام پدیده‌های ممکن در شکل ۲ نشان داده شده است. تخریب عمدتاً به وسیله پدیده‌های نورشیمیابی انجام می‌گیرد که معمولاً به یکی از سه شکل زیر آغاز می‌شود:


آغازگری نورشیمیابی اولیه: پلیمری که انرژی جذب می‌کند (A^*) با اکسیژن یا اوزون موجود در محیط یک ترکیب کمپلکس ایجاد می‌کند و سبب پیشرفت تخریب می‌شود. احتمال وقوع این نوع تخریب به علت بهره کوانتم (quantum yield) پایین کم است، مگر در پلیمرهایی که اتصال چندگانه دارند.

آغازگری نورشیمیابی ثانیه: در این مورد واکنش آغازی روی افزودنیها و ناخالصیهای موجود در پلیمر انجام می‌شود.


واکنشهای نوریش (Norrish): در مورد پلیمرهای دارای گروه $-C=O$ (کتونهای آلیفاتیک) هستند، عمدتاً دو نوع واکنش در تخریب نقش دارند که عبارت اند از [۱]:



واکنشهای نوریش نوع ۱:



واکنشهای نوریش نوع ۲:



شکل ۲ - طرح اجمالی روند جذب انرژی و پدیده‌های ممکن [۱]

لاستیک EPDM وولکانیده.

تخریب نوراکسایشی فیلمهای خام EPDM

این مطالعات عمدتاً در سه زمینه انجام شده است که به ترتیب مورد بحث قرار می‌گیرند.

سیتیک معرف اکسیژن در تخریب نوراکسایشی


سیتیک نخستین مرحله تخریب نورشیمیایی EPDM با اندازه‌گیری میزان اکسیژن جذب شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایش‌های انجام شده روی لاستیکهای EPDM خام (بخت نشد) بدین قرار است:

از مقایسه مقدار اکسیژن جذب شده برای فیلمهای EPDM خام خالص شده و فیلمهای معمولی بدون انجام خالص‌سازی (شکل ۳) می‌توان نتیجه گرفت که هرچند زمان بیازداری قابل توجهی به چشم نمی‌خورد، ولی سرعت جذب اکسیژن به وسیله لاستیک خالص کمتر از نمونه خام معمولی است. روش است که ناخالصیهای موجود در پلیمر موجب ایجاد رادیکالهای آزاد برای آغاز واکنش‌های نورشیمیایی می‌شوند. در این مطالعات EPDM مصرفی رویالن (Royalen ۵۰۵) بوده که از راه اتحلال در سیکلوهگزان و رسوب‌گیری در متانول و سپس اتحلال در کلروفرم و رسوب‌گیری مجدد در متانول، خالص شده است.

حالت نمی‌تواند به وجود آید. اشاره می‌شود که این موضوع در مورد پلیمرهایی که در ساختار خود فاقد گروه رنگسازند صحت دارد. در حقیقت، بخشی از کارهای پژوهشگران در این زمینه به جذب نور به وسیله این پلیمرها در مجاورت ناخالصیهای رنگساز اختصاص می‌باشد. این ناخالصیهای می‌توانند هم از مواد شرکت کننده در واکنش پلیمرشدن و هم از محصولات تخریب گرمایی پلیمر در حین فرایند به وجود آیند.


مطالعات اخیر در مورد لاستیک EPDM نشان می‌دهد که اگر پلیمر در معرض تابش UV در جو معمولی قرار گیرد، هیدروپروکسیدهای تشکیل شده در اثر نور تجزیه شده و به کتونها تبدیل می‌گردند، که در مرحله بعد باعث گستن زنجیر به وسیله واکشن نوریش نوع ۲ می‌شوند. به موازات این واکنشها با افزایش غلظت محصولات اکسایش، اسیدهای کربوکسیلیک نیز تولید می‌شوند. در اینجا همانند پلیمرهای هیدروکربنی دیگر تشکیل هیدروپروکسید اولیه ناشی از جذب هیدروژن به وسیله رادیکالهای پروکسی پلیمری است که در اثر واکنش اکسیژن مولکولی با رادیکالهای آزاد پلیمری به وجود آمده‌اند این رادیکالهای به وسیله واکنش‌های نورشیمیایی تولید می‌شوند [۲].

با توجه به موارد کاربرد لاستیک EPDM، مطالعات انجام شده در زمینه تخریب و پایدارسازی نوراکسایشی آن به دو بخش اختصاص یافته است: تخریب نوراکسایشی EPDM خام و تخریب نوراکسایشی



شکل ۴- مقایسه شاخص کربونیل (—) و مصرف اکسیژن (---) برای نمونه لاستیکی EPDM تخلیص شده که زیر تابش با طول موج ۳۱۲nm قرار گرفته است [۲].

محصولات اکسیژن دار (مثلا هیدروپروکسیدها که قبل از تشكیل شده‌اند) تولید می‌شوند. دلیل چیزی که برای واکنش آغاز به وسیله ناخالصیها بیان شده است، اثر مقدار آغازگر بر EPDM تابش دیده در طول موج ۳۶۵nm ارائه شده است. حتی در غلظت‌های پایین آغازگر بنتوفون (مثلا ۱M) میزان مصرف اکسیژن قابل توجه است (منحنی ۵). لاستیک




شکل ۳- مقایسه مصرف اکسیژن برای لاستیکهای EPDM تابش دیده: (—) خام معمولی و (---) خالص شده زیر تابش ۳۱۲nm و (----) لاستیک خام معمولی زیر تابش ۳۶۵nm [۲]


در شکل ۳ منحنی‌های جذب اکسیژن برای EPDM خام معمولی که در ۳۱۲ و ۳۶۵nm زیر تابش قرار گرفته‌اند نیز نشان داده شده است. با مقایسه این منحنیها معلوم می‌شود که طول موج اثر زیادی بر واکنش آغاز اکسایش دارد. بدین ترتیب که رنگسازهای موجود در پلیمر (ناخالصیها) در طول موجهای پایینتر، عمل تخریب را شدیدتر انجام می‌دهند. براساس نظری دیگر، EPDM در اثر تابش UV شبکه‌ای می‌شود و بنابراین کاهش تخریب آن به احتمال زیاد به علت کاهش نفوذ اکسیژن به درون فیلم است [۲].

شاخص کربونیل (مقدار کربونیل ایجاد شده در خلال واکنش) که از طیف زیرقرمز بر حسب زمان به دست می‌آید با منحنی مصرف اکسیژن در شکل ۴ مقایسه شده است. مقایسه این منحنیها نشان می‌دهد که در طی زمان بازداری ظاهری، اکسیژن برای تشكیل کربونیل مصرف می‌شود. بدین ترتیب، ابتدا ترکیبات اکسیژن دار دیگری تشكیل می‌شوند و سپس بخشی از آن به محصولات کربونیل دار تبدیل می‌گردد که با نتایج قبلی به دست آمده از لاستیک EPDM خام مطابقت دارد. اولین مرحله مصرف اکسیژن در این لاستیک تشكیل هیدروپروکسیدها و پس از آن تشكیل گروههای کربونیل دار است.

همچنین از شکل ۴ پیداست که سرعت ایجاد گروههای کربونیل افزایش می‌یابد، در حالی که سرعت مصرف اکسیژن ثابت است. بدین ترتیب، محصولات کربونیل دار احتمالاً از تخریب سایر



شکل ۵- منحنی‌های مصرف اکسیژن برای EPDM با غلظت‌های مختلف بنتوفون که زیر تابش با طول موج ۳۶۵nm قرار گرفته‌اند. EPDM معمولی: (۱) ۰.۵ مول، (۲) ۰.۲ مول، (۳) ۰.۰۵ مول و (۴) ۰.۰۱ مول تخلیص شده: (۵) ۰.۰۵ مول و (۶) ۰.۰۱ مول [۲].




شکل ۶ - مکانیسم پیشنهادی برای نورآغازگری و باز تولید بنزوفنون [۲]

نکته قابل توجه دیگر اینکه نقطه شکست منحنیها با کاهش غلظت بنزوفنون به طرف زمانهای طولانی تر میل می کند و همچنین تغیر غلظت آغازگر تغییر نسبی در سرعت مصرف اکسیژن در هر دو فرایند تخریب ایجاد می کند که از شکل ۵ پیداست [۲].

فرایند آغاز نور تخریب
براساس نتایج حاصل از انجام یک مجموعه آزمایش، مکانیسمی برای آغاز نور تخریب و باز تولید بنزوفنون پیشنهاد شده که در شکل ۶ ارائه




خام معمولی که حاوی ۵٪ بنزوفنون است (منحنی ۲) اکسیژن را با سرعت بیشتری نسبت به نمونه خالص حاوی همان غلظت آغازگر (منحنی ۳) مصرف می کند که شان می دهد عملکرد آغازگرهای مختلف با یکدیگر تداخل نمی کند. در این منحنیها به روشنی می توان دید که دو فرایند تخریب متمایز رخ می دهد. در فرایند نخست اکسیژن با سرعت زیاد مصرف می شود (وجود ساختارهای آروماتیکی در آغازگر) و در فرایند دوم محصولات اکسایش اولیه با سرعت کمتری نقش نور آغازگری دارند.



شکل ۸- تغییرات شاخص کربونیل بر حسب زمان تابش دهی (۱۷۱۰ cm⁻¹) برای فیلمهای خام EPDM که با TVV۰ در درصدهای کم پایدار شده اند: (۱) ۰/۲۰، (۲) ۰/۶۰، (۳) ۰/۴۰، (۴) ۰/۰۵ و (۵) ۰/۰۱ و (۶) ۰/۰۰۵ [۴].

سی کند. درشت رادیکالها با اکسیژن واکنش داده و به سرعت هیدروپروکسیدها را تشکیل می دهند که در نتیجه درشت رادیکالهای جدید و محصولات اکسایشی حاوی گروه $\text{C}=\text{O}$ تولید می شوند. چنانچه از واحد تکراری اتیلیدین نوربورن (مونومر دی اتی موجود در پلیمر) یک هیدروژن جدا شود، یکی از هیدروژنهای متصل به کرین α جذب پیوند دوگانه می شود و رادیکال ۲ تولید می گردد. رادیکال ۱ بسته به غلظت بنزووفنون در ماتریس پلیمر، ممکن است دی مرسود (دی مر ۲) یا با رادیکال ۳ واکنش دهد و ترکیب ۴ را تولید کند. دلایلی برای تشکیل این محصول وجود دارد. چون پیوند کرین-کرین تشکیل شده نایدار است و در اثر گرمایگسته می شود، بنزووفنون دوباره آزاد می گردد. براساس این مکانیسم وجود واحدهای تکراری دی ان برای باز تولید آغازگر، حتی در غلظتهای کم (حدود ۱٪) لازم و اساسی است. گرچه EPM واحد تکراری دی ان ندارد ولی شامل پیوندهای دوگانه C=C (به عنوان نقص در لاستیک) در انتهای زنجیر است که برای باز تولید بنزووفنون در مقایسه با EPDM، مقدار کمی به حساب می آید. در هر حال، باز تولید نسبتاً زیاد بنزووفنون در غلظتهای کم آن در پلیمر به کم بودن احتمال واکنش دیمر شدن (تشکیل ییناکول که یک ماده پایدار است) نسبت داده می شود.

با توجه به شواهد موجود نتیجه گیری شده است که فرایند آغاز در نور تخریب EPDM به وسیله ناخالصیهای موجود در پلیمر انجام می شود و نیز معلوم شده است که تعداد زیادی مواد شیمیایی مختلف را می توان از نمونه های صنعتی EPDM جدا کرده، که تقریباً همه آنها شامل گروههای رنگسازند. رنگسازها وظیفه جذب نور را در اولین مرحله



شکل ۷- تغییرات شاخصهای (الف) کربونیل، (ب) کربونیل و (ج) هیدروکسیل مربوط به EPDM بر حسب زمان تابش دهی [۴].

بنزووفنون تحریک شده که در تراز سه تایی قرار دارد، یک هیدروژن از پلیمر جدا کرده و درشت رادیکالهای نوع دوم و سوم تولید شده است.

مشخص می شود که گروههای حاوی کربونیل قبل از ترکیبات کربوکسیلیک اسید شکل می شوند و الکلها و پروکسیدها مشاهدهای هیدروکسیل اولیه اند [۴].


آزمایشهای پایدارسازی: فیلمهای خام لاستیک EPDM که با نسبتهای مختلف T_{770} [بیس (۲)، (۶)، (۲)، (۶)-ترامتیل-۴-پیپریدین] سپاکات [پایدار شده اند به مدت ۵۰۰ ساعت در معرض تابش قرار گرفته اند و تغییرات شاخص کربونیل آنها بر حسب زمان تابش در شکل ۸ نشان داده شده است. در این شکل اثر پایدارسازی ضعیفی را می توان مشاهده کرد، در حالی که زمان بازداری دیده نمی شود.

آنینهای ممانت شده به عنوان نورپایدارکننده (photostabilizer)


جهت جلوگیری از تشکیل هیدروپروکسیدها به کار می روند. در این مورد زمان بازداری با افزایش غلظت پایدارکننده، آشکارا افزایش می یابد. براساس نتایج حاصل از قسمت شناسایی محصولات واکنش، هیدروپروکسیدها محصولات اولیه واکنش نوراکسایش EPDM می باشند و جلوگیری از تشکیل آنها ایجاد محصولات کربونیل دار را به تأخیر می اندازد.

برای مقایسه، این آزمایشها با نمونه لاستیک EPM خام تکرار شده و نتایج در شکل ۹ نشان داده شده است. در این مورد زمان بازداری قابل توجهی به چشم می خورد که با زیاد شدن نسبت پایدارکننده افزایش می یابد. این رفتار کاملاً متفاوت با EPDM فقط می تواند به دلیل نبود پیوند دوگانه در لاستیک EPM باشد [۴].

در شکل ۱۰ تغییرات شاخص کربونیل برای نمونه



شکل ۱۰ - تغییرات شاخص کربونیل بر حسب زمان تابش دهی (1710 cm^{-1}) برای نمونهای EPDM خالص شده: (۱) با 5% از تاکالصیهای خود، (۲) همان نمونه به همراه 5% از T_{772} و (۳) فقط با 5% از T_{772} [۴].



شکل ۹ - تغییرات شاخص کربونیل بر حسب زمان تابش دهی (1710 cm^{-1}) برای فیلمهای خام EPM که با T_{770} در درصدهای کم پایدار شده اند: (۱)، (۲) و (۳) [۴].

فرایند نورشیمیایی به عهده دارند. به علاوه، نتایج نشان می دهد که EPDM دارای دی ان اتیلیدین نوربورن به آغازگر کتون آروماتیکی حساس است. در هر حال، EPDM تهیه شده از منابع مختلف ناخالصیهای متفاوت دارد و این ناخالصیهای در مراحل مختلف ستر پلیمر (از یک مرحله تا پیوسته به مرحله دیگر) نیز تغییر می کنند. همچنین، واحدهای تکراری دی اانی متفاوت و اکتشهای مختلفی خواهند داشت [۳].

مکالیس و پایداری

در این بخش نتایج حاصل از انجام مجموعه آزمایشهای در زمینه مکالیس و پایدارسازی به ترتیب بررسی می شوند.


شناسایی محصولات واکنش: فیلمهای اکسیدشده در اثر تابش نور در مدت زمانهای مختلف تحت تاثیر NaOH قرار گرفته اند که نتایج طیفهای جذبی زیر قرمز آنها به صورت شاخص کربوکسیلات، کربونیل و هیدروکسیل در شکل ۷ ارائه شده است [۴]. در این شکل تغییرات شاخص کربونیل حاصل از جذب کربوکسیلات بعد از واکنش با NaOH شاخص کربونیل محاسبه شده برای ترکیبات حاوی کربونیل باقیمانده (کتونها، استرها و آلدیدها) و شاخص هیدروکسیل مربوط به هیدروپروکسیدها نشان داده شده است. منحنی شاخص کربوکسیلات زمان بازداری قابل توجهی برابر ۱۱ ساعت دارد، ولی در منحنی شاخص کربونیل زمان بازداری کمتری، برابر ۳ ساعت، مشاهده می شود. شاخص هیدروکسیل توزیع وسیعتری دارد و با افزایش زمان تابش دهی به طور خطی افزایش می یابد و زمان بازداری نشان نمی دهد. با توجه به زمان بازداری در منحنی شاخص کربوکسیلات

نوراکسایش EPDM وجود پیوند دوگانه در ساختار پلیمر است. براساس نتایج قبلی وجود پیوندهای سیرنشده در EPDM سبب تولید دوباره کونهای آروماتیکی در حین فرایند نوراکسایش می‌شود. به نظر می‌رسد که به احتمال زیاد کستونها وظیفه مصرف افزودنیها را به عهده دارند [۴].


تخرب نوراکسایشی لاستیک EPDM وولکانیده

تخرب و پایدارسازی نمونه‌های وولکانیده ضمن مطالعات اخیر در مورد EPM وولکانیده با پروکسید معلوم شده است که علت پارگی زنجیر جداشدن هیدروژن از کربن نوع سوم به همان ترتیبی است که پیوندهای عرضی در اثر جداشدن هیدروژن از EPDM کربن نوع دوم ناشی می‌شوند. در مورد الاستomerهای وولکانیده با پروکسید، اثر غلظت پروکسید در حین وولکاش بر سرعت نورتخرب و نیز اثر سیستم پایدارکننده (که مشکل از بتروتری آزوی و قبول ممانتع شده است) بر تخریب در اثر نور و گرما مورد مطالعه قرار گرفته است [۵].

در شکل ۱۱ تغییرات شاخص کربونیل برای لاستیک EPDM خام و وولکانیده مقایسه شده است. در هیچ یک از این موارد زمان بازداری مشخصی دیده نمی‌شود، هرچند سرعت تشکیل محصولات اکسایشی برای نمونه‌های وولکانیده زیادتر است. پیش‌بینی می‌شود که



شکل ۱۲ - تغییرات شاخص کربونیل بر حسب زمان تابش‌دهی برای لاستیک EPDM وولکانیده در غلظتها م مختلف پایدارکننده: (۵) صفر، (۴) ۲/۰٪ از T۳۲۷ و ۱/۰٪ از T۱۰۷۶، (۳) ۰/۴٪ از T۳۲۷ و ۱/۰٪ از T۱۰۷۶ و (۲) ۰/۸٪ از T۳۲۷ و ۱/۰٪ از T۱۰۷۶ (منحنی داخلی تغییرات شب قصمت صعودی منحنیها بر حسب غلظت T۳۲۷ نشان می‌دهد) [۵].




شکل ۱۱ - تغییرات شاخص کربونیل بر حسب زمان تابش‌دهی برای فیلمهای لاستیکی EPDM: (۱) Xام، (۲) Dام، (۳) وولکانیده با ۳ phr مواد پخت و (۴) وولکانیده با ۶ phr مواد پخت [۵].

خام خالص شده همراه با ۵٪ از ناخالصیهای که قبلاً از آن جدا شده‌اند (۱)، همان نمونه اول به همراه ۵٪ از TV77 و (۲) و نمونه خالص شده دیگر همراه با ۵٪ از TV77 مقایسه شده است. از خالص شده منحنیهای ۲ و ۳ اثر ناخالصی بر نوراکسایش EPDM پایدارشده توسط TV77 مشخص می‌شود. شاخص کربونیل بیشتر در منحنی ۲ احتمالاً از واکنش بین رادیکالهای نیتروزیل تشکیل شده در حین اکسایش آمین ممانتع شده و ناخالصیهای کتون نتیجه می‌شود. این مواد می‌توانند به وسیله واکنشهای تاریک (پدیده‌های شیمیایی که در غیاب نور انجام می‌شوند) دوباره تولید شوند و فرایند نور اکسایش را سرعت بخشدند. این واکنشها به روشنی رادیکالهای نیتروزیل را مصرف می‌کنند و از مصرف هیدروپروکسیدها جلوگیری به عمل می‌آورند [۴].

بر اساس آزمایش‌های نورتخرب شده در مجاورت فنول ممانتع شده I ۱۰۷۶ [۴، ۵] - Dی تریو بوتیل - ۴ - هیدروکسی فنیل) پروپیونات] هیچ اثری از پایداری EPDM یا EPM مشاهده نمی‌شود [۴].

به طور خلاصه می‌توان نتیجه گیری کرد که هیدروپروکسیدهای اولیه تشکیل شده به وسیله نورتجزیه می‌شوند و محصولات کربونیل دار تولید می‌کنند. در مراحل بعد این ترکیبات تجزیه می‌شوند و ترکیبات کربوکسیلیک اسید و محصولات کوچکر دیگری را تولید می‌کنند. پایدارکننده‌هایی که هیدروپروکسیدها را تجزیه می‌کنند (آمینها و فنولهای ممانتع شده) نورپایداری کمی به لاستیک EPDM خام می‌دهند، ولی آمینهای ممانتع شده نورپایداری EPDM را بسیار زیاد می‌کنند [۴] از این نتایج برداشت می‌شود که علت اصلی


٪ ۱۰۷۶ رسم شده است. زمان بازداری برای نمونه های حاوی ٪ ۲ تا ٪ ۱۰۷۶ قابل توجه است، ولی در مورد نمونه های حاوی ٪ ۵ تا ٪ ۸ عامل یادشده به طور ناگهانی افزایش می یابد. از مقایسه این مشاهدات با نتایج حاصل از شکل ۱۲ معلوم می شود که افزودنی یادشده برای پایداری گرمایی نسبت به پایداری نورشیمیایی مفیدتر است. در کل می توان با استفاده از شکل ۱۱ چنین نتیجه گیری کرد که EPDM وولکانیde با دی کومیل پروکسید نسبت به واکنش های نورشیمیایی بسیار حساستر از لاستیک خام است که علت آن تولید محصولات وولکانی حاوی گروه رنگساز است [۵].



شکل ۱۲ - تغییرات شاخص کربونیل بر حسب زمان گرمادهی همدم (۱۵°C) برای فیلمهای وولکانیde EPDM که با ٪ ۱۰۷۶ در درصد های ستفاوت پایدار شده اند: (۵) (●)، (۴) (▲)، (۳) (○) و (۲) (■) [۵]

تخریب خواص مکانیکی نمونه های وولکانیde حاوی پرکننده برای مصرف کننده قطعات لاستیکی پخت شده نکته بسیار مهم این است که به جای مکانیسم تشکیل محصولات شیمیایی مختلف، زمان پایداری خواص مکانیکی را بداند. بنابراین، در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه اثر پرکننده آلومینیاتری هیدرات بر نورتخریب لاستیک EPDM پخت شده به وسیله پروکسید که با استفاده از میکروسکوپ الکترونی پوشی SEM و آزمایش های تنش - کرنش انجام شده است، ارائه می شود.

لاستیک EPDM مصرفی رویان بوده و دو آمیزه مورد استفاده جهت وولکانی عبارت اند از: آمیزه ۱ دارای ۱۰۰ قسمت لاستیک DICUP ۲۵/۷، EPDM ۵۰ قسمت MD ۵۰ و آمیزه ۲ دارای ۱۰۰ قسمت DICUP ۲۵/۷، EPDM ۵۰



شکل ۱۴ - تغییرات منحنی تنش - کرنش برای آمیزه های EPDM با زمان تاشیشی: (۵) صفر و (۴) ۵۰ ساعت برای آمیزه ۱ و (۶) صفر و (۷) ۵۰ ساعت برای آمیزه ۲ [۶]

واکنش های دیگری در حین وولکانیش رخ می دهند که سبب افزایش گروه های رنگساز می شوند و در نتیجه سرعت تخریب را زیاد می کنند.


رادیکالهای کومیل اکسی که از تخریب گرمایی دی کومیل پروکسید به وجود می آیند، توانایی جذب هیدروژن از سایر محصولات فرعی وولکانیش (نظیر متان و استوفون) را دارند. همچنین پارگی β ممکن است در حین واکنش وولکانیش در کربن نوع سوم EPDM رخ دهد. در نتیجه، این پارگی با ایجاد پیوندهای عرضی در محلهای فعال اولفینی یا در واحدهای تکراری اتیلنی رقابت خواهد کرد.

در شکل ۱۲ اثر تغییرات غلظت پایدار کننده T_{۳۴۷}، که نوعی افزودنی بر پایه بنزو تری آزول است، و ضد اکسیده ۱۰۷۶، که یک افزودنی بر پایه فنول مانع شده است، در یک فرمولیندی روی تغییرات شاخص کربونیل بر حسب زمان نشان داده شده است. در آزمایش های انجام شده غلظت فنول مانع شده ثابت (۱٪) بوده و غلظت بنزو تری آزول از ٪ ۲ تا ٪ ۸ تغییر داده شده است. با این پایدار کننده گویی با یک زمان بازداری و کاهش شبیه در ناحیه صعودی منحنی مشاهده می شود. همان طور که از شکل پیداست با افزایش غلظت پایدار کننده بیش از ٪ ۸ زمان بازداری افزایش و شبیه منحنی کاهش می یابد. در غلظتهاهای بالاتر اثر پایدار کننده گی افزایش نمی یابد.

در شکل ۱۳ تغییرات شاخص کربونیل در دمای ثابت (۱۵°C) بر حسب زمان گرمادهی برای غلظتهاهای متفاوت افزودنی



(ب)



(الف)

شکل ۱۵ - میکروگرافهای الکترونی شکست سطحی آمیزه ۱: (الف) پیش از پیشیدن (خط سیاه نشان دهنده مقیاس در μm است) [۶]

مولکولی و ایجاد پیوندهای عرضی کاهش می‌یابد.

انتظار می‌رود که پرکننده عامل توزیع تش باشد. در مورد آمیزه ۲ کاهش سفتی و سختی آن می‌تواند از افزایش چگالی پیوندهای عرضی و ناسازگاری پرکننده با زنجیر اصلی اکسید شده در حین پیرسازی نورشیمیابی نتیجه شود. مطالعه شکست سطح آمیزه ۱ به وسیله SEM نشان می‌دهد که نمونه‌های بدون پیرسازی در جهات مختلف شکسته می‌شوند (شکل ۱۵ الف). پس از پیرسازی شکست سطحی به طور قابل توجهی تغییر می‌کند که نشان دهنده وجود ریزبرشهای ایجاد شده در سطح تابش دیده است (شکل ۱۵ ب). همچنین شکست سطحی نمونه‌های پیشیده با بزرگنمایی بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در شکل ۱۶ الف و ب نمونه‌های با سطح یکسان تابش دیده و تابش ندیده با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

با توجه به نتایج معلوم می‌شود که پس از پیرسازی ذرات پرکننده عموماً روی سطح جمع می‌شوند و در یک جهت آرایش می‌یابند. ریزبرشهای نیز در سطح تابش دیده مشاهده می‌شوند. همچنین، تشکیل و رشد ریزبرشهای در اثر تابش دیده UV در نمونه‌های وولکانیده دارای پرکننده تشدید می‌شود که ممکن است به دلیل کاهش سازگاری پرکننده با پلیمر اکسید شده است. در این مورد برهم کنش ضعیفی بین آلومنیم اکسید، کربونیل و زنجیر اصلی هیدروکربنی (شامل پروکسید) ایجاد شده است.


آلومینیم اکسید سه‌آبه پرکننده‌ای غیرقابل اشتعال و سایش ناپذیر است و عموماً به عنوان پایدارکننده در برابر شعله و جریان برق به کار می‌رود، که ساختار لایه‌ای علت خواص خوب آن است. همچنین از نتایج برداشت می‌شود که این پرکننده اثری قوی بر پایداری

۵۰٪ لاستیک EPDM و ۲۰٪ دی‌کومیل پروکسید و ۳۰٪ کائولین)، ۱۰/۷۲/۱ قسمت کائولین، ۱/۸۵/۱ قسمت روغن پارافینی (Spanpar ۲۸۰). آمیزه ۲ شامل همان مقادیر اجزای سازنده به اضافه ۹/۵۲ قسمت آلومینیم اکسید سه‌آبه به عنوان پرکننده.

در شکل ۱۴ منحنیهای تنش-کرنش برای آمیزه‌های ۱ و ۲، قبل و بعد از تابش دهی به مدت ۵ ساعت نشان داده شده است. پس از پیرسازی نمونه بدون پرکننده (آمیزه ۱) مدول آن کاهش و طول آن افزایش می‌یابد. نمونه حاوی پرکننده (آمیزه ۲) یک منحنی تنش-کرنش با نقطه تسلیم مشهودتر و از دیگر طول بیشتر در نقطه پارگی راه که با منحنی آمیزه ۱ اختلاف دارد، نشان می‌دهد. بعد از پیرسازی، رفتار نمونه‌های پلیمرهای سخت و نرم با ازدیاد طول تا پارگی کم است.

از نقطه نظر ماکروسکوپی نمونه‌ها رفتار متفاوتی دارند. سطح آمیزه ۱ پس از گذشت نخستین ۱۰۰ ساعت تابش دهی، بدون تغییر رنگ، چسبنده می‌شود، در حالی که سطح آمیزه ۲ سفید می‌گردد (که نشان دهنده مهاجرت پرکننده به سطح است). این اختلاف رفتار بعد از پیرسازی نشان می‌دهد که پرکننده بر فرایند تحریب اثر می‌گذارد. همچنین کاهش مدول به علت پارگی زنجیر به وسیله واکشن با اکسیژن و تشکیل محصولات با وزن مولکولی پایین است. از سوی دیگر، افزایش مدول نشان دهنده ایجاد پیوندهای عرضی است.

در مورد آمیزه ۲ افزایش مدول احتملاً به دلیل کاهش حجم آزاد و در نتیجه نفوذ کمتر اکسیژن است. همچنین، در بیشتر اجسام سخت حرکت رادیکالهای آزاد تولید شده به وسیله فرایندهای نورشیمیابی، پدیده‌های ترکیب رادیکالها با هم، افزایش پیوندهای بین



(ب)



(الف)

شکل ۱۶ - میکروگرافهای الکترونی شکست سطحی آمیزه ۲: (الف) سطح تابش دیده و (ب) همان سطح تابش ندیده (خط سیاه نشان دهنده مقیاس در μm است) [۶].

۶- سرعت تخریب نمونه‌های EPDM وولکانیده با پروکسید، پیشتر از نمونه‌های خام است. همچنین غلظت پروکسید مصرفی جهت وولکاش بر سرعت تخریب اثر می‌گذارد.

۷- سیستم مؤثر برای پایدارسازی نمونه‌های وولکانیده EPDM در برابر نور و گرمای مشکل از بزوخت آزول و یک فنول معانعت شده است.

۸- آمیزه دارای پرکننده آلومینیم اکسید سه آبه سرعت تخریب پیشتری نسبت به آمیزه پخت شده بدون پرکننده دارد.

مراجع

- 1 Hawkins W.L.; *Polymer Stabilization*; Wiley Interscience, 1972.
- 2 Depaoli M.A.; *Polym. Deg. Stab.*; **21**, 277-283, 1988.
- 3 Duek E.R. and Juliano V.F.; *Polym. Deg. Stab.*; **28**, 235-248, 1990.
- 4 Duek E.R. and Depaoli M.A.; *Polym. Deg. Stab.*; **30**, 283-292, 1990.
- 5 Guzzo M. and Depaoli M.A.; *Polym. Deg. Stab.*; **36**, 169-172, 1992.
- 6 Guzzo M. and Depaoli M.A.; *Polym. Deg. Stab.*; **38**, 41-45, 1992.

لاستیک EPDM وولکانیده دارد. این اثر نتیجه برهم کنش پرکننده و محصولات اکسایشی لاستیک است که خود سبب مهاجرت پرکننده به سطح نمونه زیر تابش و تشکیل ریز بر شهاست. وجود پایدارکننده‌های نوری مفید در فرمولیندی ممکن است این اثر را کاهش دهد [۶].

نتیجه گیری

به طور کلی، نتایج حاصل از مطالعات انجام شده را می‌توان به ترتیب زیر جمع‌بندی کرد:

- ۱- خالص‌سازی لاستیک خام سبب کاهش سرعت مصرف اکسایزن (سرعت تخریب) آن می‌شود. کاهش طول موج نور تاییده نیز سرعت تخریب را افزایش می‌دهد.
- ۲- وجود آغازگر بزوختون در لاستیک خام سبب افزایش سرعت تخریب می‌گردد، بنابراین مرحله آغاز تخریب نوراکسایشی به وجود ناخالصیها نسبت داده می‌شود.
- ۳- آمینهای معانعت شده (بسته به غلظت آنها) اثر پایدارکننگی خوبی بر لاستیک EPDM حتی در مجاورت بزوختون دارند.
- ۴- معلوم شده است که هرچند محصولات اکسایشی تولید شده در خلال تخریب این نمونه‌ها شبیه محصولات ایجاد شده در مورد لاستیک‌های سیرنشده است، ولی باز تولید آغازگر در غیاب نور با آنچه در مورد پلیمرهای هیدروکربنی مشاهده می‌شود، مغایرت دارد.
- ۵- اثر پایدارکننگی آمینهای معانعت شده برای EPM بسیار بیشتر از EPDM است.