

لاتکس پلیمر پراکنده‌گی کلوفینی مواد لاستیکی یا پلاستیکی در یک محیط آبی است. مواد پلیمری من تواند ترکیبات آبی کوچک و منفرد غیر انباع اتیلن و یا گربلیم‌های دو یا بیشتر هر ترکیب باشد. لاتکس موارد مصرف به شماری را در صنعت مدرن ایفا می‌کند. این مقاله بطور مفصل به خصوصیات لاتکس طبیعی و تکنولوژی و کاربردهای آن می‌پردازد.

بیش از این کلمه لاتکس به محلولهای امولسیون آبی اطلاق می‌شود که بیشتر منشأ گیاهی داشته‌اند و شبیه شیر بودند. امروزه این کلمه برای تمام موارد پراکنده پایدار یک پلی‌مر (طبیعی یا مصنوعی) در محلولهای آبی به کار برده می‌شود.

تعریف لاتکس: به سیستمهای ناممکنی لاتکس می‌گویند که در آنها فاز جامد نایوسه‌ای از ذرات پلی‌مر با اندازه حدود $0.5 - 10 \mu\text{m}$ در فاز پیوسته‌ای (آب) پراکنده شده باشند. بنابراین لاتکسها طبقه خاصی از هیدروسلولهای را تشکیل می‌دهند و دارای خواص فیزیکی و کلوئینی مشترکی هستند.

در محدوده الاستومرها او بین لاتکس مورد استفاده لاتکس طبیعی است که از شیره درخت هیوا (*Hevea*) بدست می‌آید. امروزه تقریباً تمامی خانواده‌های الاستومرها حتی آنها که غیر صنعتی‌اند لاتکس مخصوص به خود را دارند.

صنعت لاتکس تنها چند درصد بازار لاستیک را تشکیل می‌دهد ولی از اهمیت زیادی برخوردار است. این صنعت مخصوصاً نظری دستکش‌های لاستیکی گوناگون، ابرهای اسفنجی (تشک، تخت، مبل، اتو میل)، قطعات مختلف مصرفی در وسائل بهداشتی و پزشکی، بوشن پشت پارچه‌های پُر زدار (مخمل، موکت، فرش ماشینی و غیره) کش برای مصارف بسته‌بندی و غیره را به خود اختصاص داده است.

لاتکس طبیعی

لاتکس طبیعی شیره درخت هیوا است که در مناطقی از کره زمین می‌روید که آب و هوای مرطوب دارند و از طریق تیغ زدن به سده این درخت، جمع آوری می‌گردد. لاتکس، مایع سفیدرنگ و غلیظی است و برای شناخت آن می‌توان مقداری از آن را بین دو انگشت دست گذاشت و چرخاند. پس از مدتی ذرات جامد الاستومر در بین انگشتان ایجاد می‌گردد.



Latex Technology

تألیف: دکتر فرامرز افشار طارمی



Key Words:

Latex, Coacervation, Coagulation, Surface Tension

اختلاف بین مقدار ماده جامد و ماده لاستیکی حدود ۲ درصد است که این اختلاف ناشی از مواد نظری مواد معدنی و سایر مواد به ویژه پروتئین است که در پایداری لاتکس نقش اصلی دارد. با وجود این برای پایداری بیشتر لاتکس به آن آمونیاک می‌افزایند. برای کنترل پایداری لاتکس همیشه PH آنرا اندازه می‌گیرند.

لاتکس سنتزی

انواع گوناگونی از لاتکسها را می‌توان به دو شهای صنعتی نیز تولید کرد که مهمترین آنها لاتکس (SBR) کوپلیمر استiren-بوتانی (CR) پلی کلوروپن و (NBR) کوپلیمر بوتانی و اکریلونیتریل هستند. لاتکسهاسترنی تفاوت زیادی با لاتکس طبیعی دارند و برای پایداری آنها آمونیاک به کاربرده نمی‌شود بلکه از محلول صابونها و یا عامل دیگری نظری کللهای سولفونه استفاده می‌گردد. قطر ذرات لاتکس‌های سنتزی بسیار کوچکتر از لاتکس طبیعی است (۰/۲۰ میکرون در برابر ۱ میکرون برای لاتکس طبیعی).

مزایا و معایب استفاده از لاتکس

مزایا: احتیاج به دستگاه‌های مکانیکی سورد نیاز در صنعت لاستیک ندارد. فرمولیندی آن احتیاج به ارزی زیاد ندارد و قالبهای گران قیمت در تکنولوژی آن بکار برده نمی‌شود. حلالهای گران قیمت و سُمّ مورد نیاز نیستند و می‌توان به سادگی از آن ابرهای اسفنجی و کش تولید کرد.

معایب: به علت همراه داشتن ۴۰ درصد آب ماده اولیه گرانتر می‌شود، از ضایعات آن نمی‌توان مجدد استفاده نمود مدت زمان خشک شدن آن طولانی است.

خواص فیزیکی و شیمی فیزیکی لاتکسها

چگالی

با توجه به اینکه لاتکس در واقع پراکنده‌ی الاستومر در محلول آبی است چگالی آن تقریباً تزدیک به ۱ است با وجود این اختلاف اندکی بین چگالی فاز پراکنده و فاز پراکنده کننده وجود دارد (به عنوان مثال چگالی 0.94 gr/cm^3 و 1.024 gr/cm^3 به ترتیب برای لاستیک طبیعی و سرم آن مشاهده می‌گردد). زمانی که لاتکس را باید در دماهای بین 5°C تا 35°C در انبار نگهداری کرد و مرتباً و به آرامی آن را بهم زد.

ویسکوزیته (گرانروی)

تقریباً تمامی لاتکسها به جز موارد کاملاً استثنائی (لاتکس SBR) در صد بالا استiren و غلظت پائین) مایعات غیر نیووتونی (Thixotropes) با

و یا اینکه میتوان چند قطره از لاتکس را روی سطح صافی مثل شیشه ریخت تا خشک شود. پس از خشک شدن فیلم بر زنگ شفافی که دارای خاصیت الاستیکی است بدست می‌باشد. چنانچه لاتکس را در زیر سکر و سکوب قرار دهیم مشاهده می‌کنیم که ذرات لاتکس با ارزی زیادی حرکت می‌کنند. حرکت ذرات لاتکس مربوط به حرکت مولکولهای آب است و در حقیقت این حرکات همان حرکات براونین (Brownien) است. ذرات لاتکس دارای بار منفی هستند و یک دیگر رادفع می‌کنند در نتیجه به یک دیگر نمی‌چسبند (همین مسئله باعث کاهش ویسکوزیته لاتکسها در مقایسه با محلول پلیمرها با غلظت برابر می‌گردد).

کشت لاتکس طبیعی

گیاهان مختلفی وجود دارند که می‌توانند لاتکس تولید کنند. مهمترین این گیاهان عبارت اند از فیکوس الاستیکا (Ficus elastica) که در اثر برش ساقه درصد کمی لاتکس تولید می‌شود. پیسانلیت (Pissenlits) و از همه معروفتر هووا (Hévéa) یا هوای برزیلی (Hévéa Brasiliensis) است که تنها نوع کشت صنعتی لاتکس است. این گیاه تنها نوعی است که از نظر اقتصادی با صرفه است و لاتکس با درصد الاستومر کافی تولید می‌کند. در لاتکس این درخت ۳۵ تا ۴۰ درصد لاستیک وجود دارد که ۹۰ تا ۹۵ درصد جامد بدون آب آن الاستومر خالص است.

بقیه گیاهان پیش گفته مواد شیمیائی دیگری به غیر از آب به همراه دارند. هوای برزیلی درختی است به ارتفاع ۲۰ متر که در مناطق گرم و مرطوب رشد می‌کند و در کشورهای ویتنام، کامبوج، مالزی، اندونزی و سیلان می‌روید. در افریقا در ساحل عاج و نیجریه نیز رشد می‌کند و هفت سال پس از نهال کاری بهره‌برداری از آن شروع می‌شود و به مدت ۲۵ سال قابل بهره‌برداری است برای استخراج لاتکس شکانهای در تنه درخت ایجاد می‌کنند و هر دو یا ۳ روز یک بار سطل حاوی شیره تراویش شده را جمع آوری می‌کنند.


لاتکس جمع آوری شده به کارخانه حمل و در آنجا تصفیه می‌گردد. زیرا گرد و غبار، برگ و غیره باید از آن جدا شوند. سپس با آن ۰/۱۵ تا ۱ درصد آمونیاک می‌افزایند تا محیط آن قلبانی شده و پایدار گردد. در غیر اینصورت منعقد می‌گردد. سپس با عمل سانتریفیوژ مقداری از آب آن را می‌گیرند تا غلظت لاستیک آن به ۴۰ درصد بر سد چون آب اضافی همراه آن باعث افزایش کرایه حمل و نقل می‌گردد. پس از آن لاتکس به کشورهای صنعتی صادر می‌شود. فرمول لاتکس صادراتی به شرح زیر است.

۶۲ درصد	آب
۶۰ درصد	استیک خالص
۴۰ درصد	آب
۰/۷ درصد	آمونیاک
۱۰/۵	PH
۰/۹۵	چگالی gr/cc

کشش سطحی باید همواره در حدی باشد که پایداری و کاربرد خوب آنرا تضمین نماید. کشش سطحی در تکنیک آغشته‌سازی پشت پارچه‌های پرزدار نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.

خواص کلوفنی
پایداری لاتکسها: ذرات الاستومر ضد آب است پس یک لاتکس را باید بصورت یک سیستم دوتانی ماکرو-و-سکوپی که ظاهرآ همگن است در نظر بگیریم ولی از لحاظ دینامیکی ناپایدار است. پس تحول عادی آن در طول زمان منجر به جدائی برگشت تا پذیر دو فاز می‌گردد. این به هم خوردن تعادل را توده شدن می‌گویند.

در مورد لاتکس طبیعی بحث شد که این لاتکس از ذرات الاستومر برآکنده در یک معیط آبی (Serum) در حالت کلوئیدی تشکیل می‌شود که شامل تعداد زیادی از ترکیبات نظری پروتید، آمینواسید، لبید، آنزیم و غیره است. پس ذرات الاستومر توسط قشری از پروتید (یا آمینواسید) احاطه شده است که در لایه بین آب و ذرات الاستومر جذب شده‌اند. این پروتیدها الکترولیتهاي آمفورتی هستند که می‌توان تغییر ساختمان آنها را نسبت به PH به صورت زیر نشان داد.




نقطه هم ارزی (equivalence) (یا نقطه ایزوالکتریک) بین شکل واسته به طبیعت پروتید یا آمینواسید است ولی می‌توان مقدار متوسطی برابر $4/4$ تا $4/6$ برای مجموع پروتیدها و آمینواسیدهای حاضر در لاتکس طبیعی پذیرفت. چون این لاتکس در موقع ترشح خشی است. ذرات بار منفی دارند و این مسئله تازماینکه PH پایدار بماند پایداری لاتکس را تأمین می‌کند.

باید اضافه کنیم که چون پروتیدها هم آب دوست هستند. ذرات الاستومر و قشر پرتیدشان در پوششی از مولکول‌های آب قرار گرفته‌اند که این موضوع برخورد بین ذرات را مشکل‌تر می‌سازد. واضح است که برخلاف موارد بیش گفته نیروهای جاذبه‌دیگری بین ذرات وجود دارد که مخالف نیروهای دافعه‌اند. پس پایداری لاتکس وابسته به تعادل و یا عدم تعادل بین ضرایب گوناگون است. اولریک Overbeck و وروی Verwey نشان داده‌اند که اگر انرژی پتانسیل (ΔU) لازم برای توده شدن (Coacervation) دو ذره (محاصره شده توسط قشرهای با جذب سطحی) مولکول آب) و جاذبه واندروالس (ΔA) رسم شود به صورت شکل ۲ خواهد بود.

همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌شود این انرژی از ماقریمی عبور می‌کند که مطابق با فاصله a است که پائین تر از آن توده شدن اتفاق می‌افتد.

هستند که ویسکوزیته ظاهری آنها در اثر افزایش سرعت حرکت قیچی مانند (Cisaillement) کاهش می‌یابد. از سوی دیگر برخلاف محلول پلیمرها که معمولاً حتی در غلظتها ضعیف دارای گرانزوی بسیار زیادی هستند، محلولهای لاتکس حتی در غلظتها نسبتاً بالا به صورت سیال باقی مانند (شکل ۱) زیرا ویسکوزیته آنها مستقل از مشخصات شیمی فیزیکی لاستیکهای است که در آن وجود دارند. بر عکس رابطه تنگاتگی با اندازه ذرات الاستومر دارد.



شکل ۱ – اثر غلظت پلیمرها بر ویسکوزیته محلولهای لاتکس

در غلظتها مساوی یک لاتکس SBR که اندازه متوسط ذرات آن در حدود $0.05 \mu\text{m}$ است دارای ویسکوزیته‌ای تقریباً 20 برابر لاتکس طبیعی است که اندازه ذرات آن 4 تا 5 برابر بزرگتر است و به همین دلیل لازم است که در موقع تغییض لاتکسهای سنتزی قبل از طریق ایجاد تجمع جزئی، اندازه ذرات لاتکس را افزایش دهیم تا با ویسکوزیته بسیار بالا مواجه نشویم.

کشش سطحی

فاز ابی لاتکس همیشه دارای مقداری مواد فعال سطحی (Tensio active) است که در لاتکسهای طبیعی این مساد می‌توانند صابونهای تشکیل شده از اسیدهای چرب (فاز لبیدی) چربی و نمکهای معدنی (منزیم، سدیم و غیره) باشند. صابونهای افزوده شده به لاتکسهای سنتزی و یا مصنوعی جهت ایجاد پایداری آنهاست. کشش سطحی لاتکسهای در اغلب موارد در حدود $4 \times 10^{-4} \text{ N/m}$ است و از غلظت الاستومر موجود در لاتکس مستقل است. از طرف دیگر چون کشش سطحی لاتکس وابستگی تنگاتگی به پایداری آن دارد مقدار کم کشش سطحی در واقع نشان دهنده پایداری بسیار خوب آن است. ولی از نقطه نظر صنعتی در مواردی که از لاتکس در تکنیک غوطه‌وری استفاده می‌گردد، این مسئله ممکن است باعث کف کردن لاتکس گردد. در نتیجه مقدار

انعقاد لاتکس

لاتکس تحت اثر عوامل مختلف می‌تواند از حالت پایدار خود به حالت ناپایدار برسد این عوامل عبارت‌اند از:

- ۱ - افزونی یک اسید که باعث انعقاد لاتکس می‌شود.
- ۲ - یک کاربکانیکی که به ذرات لاتکس انرژی می‌دهد. این مقدار انرژی بالاتر از انرژی دافعه ذرات لاتکس است و باعث انعقاد آن می‌شود.

۳ - املاح فلزات دو ظرفیتی نظیر املاح فلزات کلسیم (Ca) و روی (Zn)، که فلز این املاح می‌تواند با عامل اسیدی لاتکس ترکیب شده و در نتیجه باعث اتصال ذرات شود. تمام عواملی که باعث ناپایداری لاتکس می‌شوند نظیر عامل نم‌گیر (خشک کننده) اجسام مستخلخل و غیره می‌توانند در تکنولوژی تولید محصول از لاتکس دخالت داشته باشند. پدیده انعقاد لاتکس که با تجمع ذرات الاستور حاصل می‌شود می‌تواند ۳ شکل فیزیکی مختلف داشته باشد: ژل، لخته، فلوکولا (Flocculation).

شکل فیزیکی

در فرایند ژله شدن لاتکس به تدریج به یک ژل پایدار و نیمه سخت تبدیل می‌شود و شکل ظرفی را می‌گیرد که در آن قرار دارد.


عمل ژله‌ای شدن معمولاً با انقباض ژل و با تراوش جسم از سرم مساوی با انقباض همراه است. این فرایند در اکثر کاربردهای مستقیم لاتکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر عکس در طول پدیده لخته شدن ذرات الاستور به سرعت و به صورت پرگشت نسبت‌زدیر از سرم جدا می‌شوند و الاستورهای خشک را به وجود می‌آورند. این فرایند در صنعت برای تولید الاستور خالص به کار بُرد می‌شود.

سرنجام فلوکوله شدن (Flocculation) معمولاً پدیده‌ای اتفاقی است که منجر به میکروفلوکوله شدن یعنی تجمع جزئی ذرات می‌گردد.

عوامل منعقد کننده مستقیم لاتکس این مواد به خصوص برای تجمع لاتکس به کار می‌روند و عمل آنها خشی سازی بارمتنی ذرات و یا تغیر قشر ترکنده آنهاست.

عوامل اصل منعقد کننده، اسیدها و نمکها هستند و باید بادأوری کنیم که در اغلب موارد انعقاد کنترل شده لاتکسها در مرکز تولیدی توسط استیک اسید صورت می‌گیرد. بر عکس انعقاد لاتکسهاست زنی که از پلی مر شدن امولسیونی به دست می‌آید به توسط مخلوطی از اسید و نمک انجام می‌گیرد. چون این لاتکسها بدلیل کاربرد پایدار کننده‌های یوسونی با پایداری الکترواستاتیک بالاتر دارند. همچنین می‌توان از حل‌لایهای آلی نظیر الکل یا استون بدون آب استفاده کرد ولی عمل آنها محدود به لاتکس طبیعی است که پایداری کمتری دارد.

منعقد کننده‌های حساس گرمائی این منعقد کننده‌ها را معمولاً در مواردی به کار می‌برند که از لاتکس به طور مستقیم استفاده می‌کنند، نظیر قالب‌بزی و یا تولید مواد اسفنجی.



شکل ۲- معنی انرژی بتانسیل و فره نسبت به فاصله‌ای که آنها را جدا می‌سازد.

سرنجام بعد ذرات نیز در پدیده توده شدن دخالت دارد هرچه ذرات کوچکتر باشند میزان فصل مشترک سطوح آنها (برای یک جم داده شده) بیشتر است و پراکندگی آنها پایدارتر. این مطلب در مورد اغلب لاتکس‌های سنتزی نسبت به لاتکس طبیعی صادق است.

در صنعت پایداری لاتکس را از طریق کنترل pH آن اندازه گیری می‌کنند و بهترین نوع محیط لاتکس محیط قلیائی با pH بین ۹ تا ۱۱ است و لاتکس در این محیط پایدار می‌ماند.

توده شدن لاتکسها

چنانچه مقداری H^+ به لاتکس بیافزاییم ذرات الاستور لاتکس به هم می‌جسبند و منعقد می‌گردند. برای رفتن از محیط قلیائی به محیط اسیدی باید از محیط خشن عبور کرد که در همین مرحله لاتکس منعقد می‌گردد. با روش ساده‌ای می‌توانیم وجود بار الکتریکی در لاتکس را اثبات کیم. برای این کار مقداری لاتکس را با آب رفیق می‌کنیم و در زیر میکروسکوپ قرار می‌دهیم، سپس جریانی از الکتریسیته را از آن عبور می‌دهیم مشاهده می‌کنیم که لاتکس در محیط قلیائی (بار منفی) به طرف قطب مثبت و در محیط اسیدی به طرف قطب منفی می‌رود.


دلیل مخزن لاتکس را به یک همزن مجهز می‌کنند. دما باید بین ۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. اگر دما پایینتر از صفر باشد لاتکس به صورت زله در می‌آید و چنانچه زله شدن کوتاه مدت باشد و پیش از چند ساعت طول نکشد در اثر گرمای لاتکس دوباره مایع می‌شود ولی چنانچه زله شدن چند روز طول بکشد لاتکس منعقد شده و از بین می‌رود. بالاتر از ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد لاتکس به صورت کیم در می‌آید (درست مثل سرشیر و خامه) چون در این دما آمونیاک آن تغییر می‌گردد. هر سار که لاتکس وارد کارخانه می‌شود چنانچه آن را در پشكه انبار کنند باید تاریخ ورود آن را روی پشكه قید گردد. در صنایع کوچک که نصب مخزن مجهز اقتصادی نیست لاتکس را در بشکمهای نگهداری می‌کنند: بشکمهای لاتکس را باید در محل خشک کارگاه نگاهداری کرد و قبل از استفاده باید آن را همگن ساخت، این کار به وسیله بهم زدن آهسته صورت می‌گیرد و یا بشکمهای لاتکس در پسته را روی زمین می‌چرخانند و به جای دریجه بلاستیکی شیر مخصوص خروج هوا روی آن نصب می‌کنند و دریجه هوای آن را باز می‌کنند. انبار کردن لاتکس در مخزن فولادی در شرایطی مقرر به صرفه است که مصرف ماهانه بین ۵ تا ۱۰ تن باشد، ولی باید دقت کرد که جداره داخلی و لولهای این مخازن حداقل یک الی دو بار در سال تمیز شوند.

مشخصات عمومی در کاربرد لاتکس

بعضی از مشخصات لاتکس در صنعت بسیار مهم آند که عبارت اند از:
ویسکوزیته
در تولید محصول توسط فرایندهای غوطه‌مورسانی (Dipping) و یا قالب‌گیری احتیاج به لاتکس با ویسکوزیته بالا داریم ولی چنانچه بخواهیم سطوح پشت پارچه، موکت و یا فرش را به لاتکس آغشته کنیم باید از لاتکس رقیق استفاده کنیم که قدرت نفوذ بیشتری به داخل پارچه دارد، غلظت لاتکس بستگی به مواد افزودنی آن و درصد آب همراهش دارد لاتکس را همیشه می‌توان با آب رقیق کرد و نیز می‌توان با افزودن بعضی مواد ضخیم کننده، ویسکوزیته آن را افزایش داد. که در برایه این مواد و طرز استفاده، از آنها در بخش‌های بعد بحث خواهد شد. برای تعیین ویسکوزیته لاتکس از ویسکومتر هوپلر (Hoepppler) استفاده می‌کنیم مکانیسم عمل آن بدین ترتیب است که یک گلوه فلزی را در داخل لاتکس می‌اندازیم و سرعت پایین رفتن آن را در لاتکس اندازه گیری می‌کنیم. روش دیگر روش ASTM است که سرعت جریان لاتکس را در یک لوله اندازه گیری می‌کند. ویسکوزیته را باید در دمای ثابت اندازه گیری کرد.
انعقاد لاتکس

انعقاد لاتکس از مسائل مهم صنعت لاتکس است مشروط بر اینکه در موقع مناسب صورت گیرد، که لاتکس شکل قالب را به خود بگیرد؛ چنانچه انعقاد لاتکس قبل از موقع انجام گیرد لاتکس از بین رفته است. پایداری لاتکس برای تعیین پایداری لاتکس از روش زیر استفاده می‌کنیم:
حجم مشخصی از لاتکس را در داخل یک بشر می‌ریزیم و داخل


در صنعت بیش از همه از سیستم روی - آمن استفاده می‌شود که مکانیسم عمل براساس Zn^{++} است. با وجود اینکه مغلوطهای پایه لاتکس همه دارای اکسیدروی بعنوان فعال کننده عمل شبکه‌ای شدن هستند ولی به علت انحلال ناپذیری اکسیدروی در آب هیچ اثری در تخریب پایداری ندارند. به همین دلیل به لاتکس یک نمک آمونیوم (اغلب موقعاً آمونیوم نیترات) اضافه می‌کنند که در حضور آمونیاک (همیشه در لاتکس موجود است) اکسیدروی را حل می‌کند و یون کمپلکس روی ترا آمن تشکیل می‌دهد این یون در دمای محیط پایدار است.



اگر این مخلوط را تا ۷۰°C گرمادهیم کمپلکس تشکیل شده به آسانی تجزیه شده و یونهای Zn^{++} تولید می‌کند که از طرفی با اسیدهای چرب موجود در لاتکس ترکیب می‌شود و آنها را تبدیل به صابونهای نامحلول روی می‌کند و از طرف دیگر ساعت ختنی شدن جزئی بار الکتریکی ذرات شده و عمل شبکه‌ای شدن را انجام می‌دهد.

منعقد کننده‌های تأخیری

شناخته شده ترین ترکیب از این نوع سیلیکوفلورید سدیم است که در فرایند دلتپ (Dunlop) برای تولید مواد اسفنجی به کار برده می‌شود. شبکه‌ای شدن لاتکس در نتیجه هیدرولیز سیلیکوفلورید براساس واکنش زیر صورت می‌گیرد.



طبق این واکنش نه تنها PH تنزل می‌کند بلکه سیلیس کلوئیدی تشکیل شده پایدار کننده‌های را جنب می‌کند و باعث رسوب کردن ذرات الاستومر می‌گردد. زمان لازم برای زله شدن وابسته به سه ضریب است یعنی مقدار سیلیکوفلورید، PH اولیه و دما.

نگهداری لاتکس در پشكه یا مخزن

مخازن نگهداری لاتکس استوانه‌ای و از جنس فولاداند که سطوح داخلی آن بوشش ضدزنگ دارد. استوانه مخزن را باید به حالت افقی قرار داد چون اگر عمودی باشد قشار در قسمت پایین استوانه بیشتر می‌شود و باعث انعقاد لاتکس می‌گردد. بوشش داخل مخزن باید از میلی‌اتیلن یا پلی‌وینیل کلرید و یا رنگهای پلی‌کلرورین باشد. قبل از اینکه لاتکس را از مخزن خارج کنند لاتکس باید به صورت همگن در آید، زیرا در شرایط آسایش و سکون لاتکس تمايل به کرم شدن دارد و غلظیت می‌گردد. برای جلوگیری از کرم شدن باید لاتکس را مرتب و به آرامی به هم زد به همین

آن همزن قرار می‌دهیم که در انتهای آن یک صفحهٔ دایره‌ای شکل به طور عمودی قرار دارد. سرعت همزن باید 14000 دور در دقیقه باشد. پس از مدتی لاتکس به آرامی شروع به انعقاد می‌کند و در این شرایط می‌توانیم دو زمان را در نظر بگیریم؛ یا طول زمانی که در آن لاتکس شروع به انعقاد می‌کند یا کل زمانی که طی آن لاتکس منعقد می‌گردد. این دو روش هر دو نسبی هستند.

مواد ژله کننده

این مواد لاتکس را در حضور اکسید روی (ZnO) به صورت ژله در می‌آورند که سرعت ژله شدن بستگی به دما و مقدار درصد استفاده از مواد ژله کننده دارد. از مهمترین این مواد سدیم فللو سیلیکات (Sodium Fluosilicate) است که ماده‌ای برای ژله کردن لاتکس است و در سرما از آن استفاده می‌شود و برای تولید استفجهای لاتکس باروش دنلوب (Dunlop) به کار برد می‌شود. موادی دیگر نظیر نمکهای آمونیوم استات، آمونیوم نیترات، آمونیوم کلرید، آمونیوم سولفات و یا املاخ روی آمونیاکی این خاصیت را دارند.

مواد منعقد کننده

در گذشته برای اسنکه ضخامت لاتکس را از طریق غوطه‌وری افزایش دهنده مجبور بودند که قالب را چند بار و هر بار پس از خشک شدن فیلم قبلی در لاتکس غوطه‌ور سازند و این عمل وقت زیادی می‌گرفت ولی امروزه در تکنیک غوطه‌وری از کلرید و یا کلسین نیترات در محلول الكلی بعنوان انعقاد کننده خارجی استفاده می‌کند.

مواد افزودنی که خاصیت لاتکس را تغییر می‌دهند

تنوع مواد افزودنی مصرفی در صنعت لاتکس نسبت به صنعت لاستیک‌سازی کمتر است زیرا در لاتکس موادی نظیر استئاریک اسید و یا مواد تقویت کننده مصرف ندارد و به ندرت از مواد نرم کننده استفاده می‌شود.

گوگرد؛ گوگرد به مقدار $5/0$ تا 3 درصد نسبت به مقدار لاستیک خشک در لاتکس مصرف می‌شود و مقدار مصرف آن بستگی به سرعت پخت و مقاومت محصول تولیدی دارد (درصد افزایش، مشخصات فیزیکی و مکانیکی). چنانچه بیش از 3 درصد گوگرد افزوده شود از مقاومت محصول در مقابل فرسودگی کاسته می‌شود. گوگرد یکی از موادی است که مخلوط شدن آن بالاتکس احتیاج به زمان زیادی دارد. چنانچه نوع محصول شفاف باشد باید از مقداری کمتر گوگرد استفاده کرد.

اکسید روی

اکسید روی فعال کننده گوگرد در عمل شبکه‌ای کردن است و چنانچه ژله شدن نیز مورد نظر باشد این عمل را نیز تسریع می‌کند. مقدار مصرف آن بین $0/2$ تا 3 درصد نسبت به مقدار لاستیک جامد و مدول محصول است. (منظور از مدول، مدول کشسانی است که نسبت بین نیروی لازم برای شکستن لاستیک یا هر نوع پلاستیک به مقدار افزایش طول است).

پایداری در مقابله گرما

برای اندازه‌گیری پایداری در مقابله گرما لاتکس را در حمامهای آب با دمای مختلف قرار می‌دهیم و زمان انعقاد آن را در دمای مختلف به دست می‌آوریم.

اندازه‌گیری مقدار درصد ماده خشک

برای اندازه‌گیری مقدار درصد ماده خشک، مقداری لاتکس را به طور دقیق وزن می‌کیم و روی سطح صافی می‌ریزیم تا آب آن تغییر شود و سپس برای مدتی آن را تخت خلاه و گرمای 50°C قرار می‌دهیم تا تمام رطوبت خود را از دست بدهد. پس از خشک شدن دوباره آن را وزن نموده و درصد خشک را محاسبه می‌کیم.

کش سطحی

یکی از مسائل مهم تکنولوژی آغشتمسازی پشت پارچه‌های پُرزدار به لاتکس، کشش سطحی است. در این آزمایش میزان نفوذ یک قطره لاتکس را به درون پارچه در غلطها و دمایهای مختلف بررسی می‌کنند. برای افزایش میزان نفوذ می‌توان به لاتکس مادر تر کننده اضافه کردو بدین ترتیب کشش سطحی آن را پایین آورد. مثلاً اگر مقدار کشش سطحی آن 77 dynes/cm^2 باشد به آن مقدار $0/1$ درصد ماده تر کننده اضافه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که مقدار کشش به 30 dynes/cm^2 تقلیل می‌یابد و در لاتکس طبیعی و هم مصنوعی انجام می‌گیرد.

مواد افزودنی به لاتکس در حالت کلی

مواد پایدار کننده نقش این مواد پایدار کردن لاتکس در مقابله انعقاد است که این انعقاد به صورت مکانیکی و یا به صورت شیمیایی صورت می‌گیرد. این مواد نباید به مقدار زیاد مصرف شوند زیرا باعث پایداری بسیار بالای لاتکس می‌شود و در نتیجه در موقع کاربرد آن با تأخیر در انعقاد مواجه می‌شویم که در این صورت مجبور به مصرف بیش از اندازه از مواد منعقد کننده خواهیم بود. این مواد عبارت‌اند از کازائین در محلول آمونیاکی، صابونهای اسیدهای چرب نظیر استئاریک اسید، مالیک اسید، مواد صابونی پاک کننده نظیر الکلهای چرب سولفونه و موادی که از الیگومر شدن اکسید اتیلن حاصل می‌شوند.

محصولات لاستیکی است. افزایش ماده رنگی به صورت پراکنده در آب یا پخش آن به شکل ذرات ریز در لاتکس صورت می‌گیرد. اگر مواد رنگی به صورت پودر مصرف می‌شوند بهتر است که پودر رنگی در کمی آب حل شود و سپس به لاتکس افزوده گردد.

مواد ضد اکسیدنده

با وجود اینکه قطعات تولید شده از لاتکس در برابر فرسودگی مقاومت زیادتری نسبت به لاستیک دارند ولی توصیه می‌شود که مواد ضد اکسیدنده مصرف شوند، خصوصاً در مواردی که محصول تولید شده باید در مقابل نور به کار برده شود. از موادی که به این عنوان مصرف می‌شوند می‌توان از فنیل β -نفتیل آمین (Phenyl β -Naphthylamine) نامبرد که فقط در مورد بقایانی که رنگ سیاه دارد مصرف می‌شود زیرا در مقابل نور آفتاب تغییر رنگ داده و سیاه می‌شود. با توجه به اینکه این ماده مشکوک به سرطان زائی است توصیه می‌شود که از آن برای مصارف بهداشتی و غیره استفاده نشود. برای محصولات با رنگ روشن ترکیب زیر پیشنهاد می‌گردد:

مرکاپتو بنزimidازولات روی

(Mercapto Benzimidazole de Zinc)

مواد نرم کننده

در برخی مواد مواد نرم کننده نظیر روغن‌ها و واکس را به صورت امولسیون به لاتکس اضافه می‌کنند تا نرمی آن را بیشتر کنند.

مسائلی که باید در موقع تهیه مخلوطهای لاتکس (فرمولیندی-آمیزه‌سازی) مورد توجه داد عبارتند از:

۱ - تکان خوردن زیاد لاتکس

در موقع فرمولیندی همواره باید وقت کنیم که لاتکس زیاد تکان نخورد مگر اینکه قبلاً به خوبی با مواد پایدار کننده پایدار شده باشد.

۲ - دما

ویسکوزیته لاتکس در سرما افزایش می‌یابد و در حدود ۱۵ درجه سانتیگراد منعقد می‌گردد چنان‌جه کرمای محیط زیاد باشد در روی سطح آن یک قیچیر لاتکس خشک تشکیل می‌گردد که علت آن تبخیر سطحی آمونیاک است پس باید کاملاً دقت کرد که درب ظروف محتوا لاتکس همیشه بسته باشد.

۳ - مواد شیمیائی

املال فلزی نظیر املال روی یا کلسیم، اسیدها، حلال‌هایی نظیر بنزین، بنزول و عوامل شیمیائی ضدرطوب و سرد باعث انعقاد لاتکس می‌گردند.

۴ - پودرهای

هیچ نوع ماده جامد نباید به صورت مستقیم به لاتکس افزوده شود چون در درون لاتکس بصورت تکه‌نگه درمی‌آید. باید ابتدا پودرهای بطرور

$$E = \frac{\frac{F_R}{S_0}}{\frac{\Delta L}{L_0}} = \frac{\frac{F_R}{S_0}}{\frac{L-L_0}{L_0}}$$

E = مدول کشسانی

F_R = نیرو در موقع پارگی

$L_0 \times L = S_0$ طول و S_0 ضخامت سطح در حالت صفر

L = طول بعد از پارگی

L_0 = طول اولیه.

که این مقدار را با دستگاه دینامومتر (Dynamomètre) اندازه‌گیری می‌کنند.

مواد شتاب‌دهنده

مواد شتاب‌دهنده‌ای که در لاتکس مصرف می‌شوند از انسواع واکنش سریع هستند تا بتوان شبکه‌ای شدن را در دهای کم جدود ۱۰۰ درجه سانتیگراد یا حتی کمتر انجام داد. این مواد عبارتند از:

دی‌اتیل دی‌تیوکربمات روی

(Diethyl Dithio Carbamate de Zinc)

دی بوتیل دی‌تیوکربمات روی

(Dibutyl Dithio Carbamate de Zinc)

نک روی مرکپتو بنزوتبیازول

(Selde Zinc du Mercaptobenzo Thiazole)

این مواد در آب نامحلول هستند و باید به صورت محلول آبی در آیند و برای این منظور می‌توان از شتاب‌دهنده‌های محلول در آب استفاده کرد نظیر دی‌اتیل دی‌تیوکربمات سدیم

(Diethyl Dithio Carbamate de Sodium)

این مواد باید در موقع انبار کردن در محبط خشک عاری از رطوبت نگهداری شوند.

مواد پرکننده

مواد تقویت کننده لاستیک نظیر دوده را به هیچوجه نباید برای لاتکس مصرف کرد زیرا باعث انعقاد لاتکس می‌شوند. چنان‌جه لازم باشد برای افزایش استحکام و یا پائین اوردن قیمت تحام شده محصول، از پرکننده‌ها استفاده کنیم باید انواعی را به کار برد که ختنی باشد، نظیر گچ، سیلیس و کاتولن. ولی در هر حال میزان پرکننده مصرفی به مراتب کمتر از میزانی است که در فرمولیندی لاستیک به کار برده می‌شود زیرا باعث نزول خواص مکانیکی محصول می‌گردد.

رنگها

تولید محصولات سفید و یا رنگی از لاتکس، سعرات ساده‌تر از

این شرایط لاتکس پیشتری بر روی قالب جمع می‌شود و بدین ترتیب برای هر بار عملیات می‌توان هضم‌ها ائم را چند دهم میلیمتر تولید کرد. با احتساب آسانی روش و سرمایه‌گذاری نسبتاً کم (نسبت به تعداد قطعات تولیدی) تکنیک غوطه‌ورسازی تنها تکنیکی است که تولید محصولات الاستومری با اشکال هندسی پیچیده و ضخامت ناچیز را امکان‌پذیر می‌سازد.

فرایند بستن و انود کردن

فرایند بستن برای مستحکم ساختن پارچه‌های بافته شده و سوزنی کاربرد زیاد دارد. این فرایند عبارت است از غوطه‌مور کردن پارچه در حمام لاتکس و سپس فشردن آن تا حدی که وزن دلخواه لاتکس در پارچه باقی بماند و برای این کار از لاتکس SBR کربوکسیله (CSBR) استفاده می‌شود که از پیوند زدن حدوداً ۵٪ درصد کربوکسیلیک اسید الفنی بر روی انواع SBR حاصل می‌گردد. لاتکس پیوندی مزیت خود شبکه‌ای شدن را دارد. در فرایند انود کردن که در مورد پارچه‌های پرسزدار (مخمل و منوک) مورداً استفاده قرار می‌گیرد تنها سطح بشقابی پارچه را به لاتکس آغشته می‌کند آنگاه ضخامت آن توسط یک تپه تنظیم می‌شود.

کامل به ذراًت ریز تبدیل کرد و پس از پراکنده ساختن آنها در آب آرام آرام و در حال به هم زدن به لاتکس اضافه کرد. تولید محصولات از لاتکس محدوده‌های مختلف کاربرد لاتکس‌های مهم در جدول ۱ آمده است در این قسمت به مهمترین موارد استفاده آنها اشاره می‌کنیم.

فرایند غوطه‌مور سازی


مهمترین محصولی که از این طریق به دست می‌آید دستکش است که از غوطه‌ورسازی قالب (در اغلب مواقع چینی) در یک حمام لاتکس دارای مواد ضروری به دست می‌آید. با خارج کردن آسهه قالب از حمام یک فیلم مایع برروی آن قرار می‌گیرد که آن را قابل از شبکه‌ای شدن خشک می‌کنند (بر روی همان قالب) در این فرایند، که آن را غوطه‌ورسازی ساده می‌نامند توان صخامتی بیش از ۱۰ میلیمتر به دست آورده و برای ساخت محصولات ضخیم‌تر قالب را قبل از ورود به حمام لاتکس در حمام مواد لخته‌ساز (نمک کلسیم در محیط آب و الکل) فرو می‌بریم و بعد از خشک کردن، در حمام لاتکس غوطه‌مور می‌سازند، در

جدول ۱ – مخلوه کاربردهای لاتکس‌های اصلی

ACM	CR	NBR	BR	CSBR	SBR	NR	کاربرد لاتکسها
●				●	●		قالی موکت (أبر - بستن)
				●	●		صنعت کاغذ
●	●	●		●	●	●	رنگها
●	●	●		●	●	●	نساجی
●	●	●		●	●	●	ابرسازی
							محصولات حاصل از غوطه‌وری
●	●	●		●	●	●	کن
●	●	●		●	●	●	جبهها
							سیمانها
							ستفرقه (جره - واشر و غیره)
			●				تولید ABS

REFERENCES:

- [1] *Polymer Latices & Their Applications* K.O. Kalvert ISBN 0.85334 975 - 4 1982.
- [2] *N. R. Technical Bulletin, An Introduction to Latex, Foam Manufacture. The Natural Rubber Producer's Research Association*
- [3] *Les Latex synthétiques, Par Jean Claude Daniel Pour la science Mars 1988.*
- [4] *Synthèse, Propriétés et technologie des Elastomères.*
Institute National de Formation et D'enseignement Professionnel du caoutchouc chonc.
groupe français d'études et d'applications des polymères.
- [5] *Dacteur Khalilpour, Communication privée.*



نخهای کنسان (کش)

فرایند تولید کش تشابه بسیار زیادی به فرایند اکستروژن دارد. در اصل بعد از صاف کردن، مخلوطی از لاتکس رادر محلی که دارای مجموعه‌ای از لوهای شیشه‌ای کاملاً درجه بندی شده است، وارد محلولی از استیک اسید رقیق می‌کنند. به محض تماس با اسید، لاتکس منعقد شده و نخهای مداوم تولید می‌کند سپس این نخها شسته شده و خشک می‌گردند و در آنون توسط هوای گرم آن را شبکه‌دار می‌کنند.

مواد اسفنجی


تولید مواد اسفنجی که اغلب با نام تجاری دنلوبیلو (Dunlopillo) از آنها یاد می‌شود با استفاده از لاتکس طبیعی و SBR و سیلیکوفلورور سدیم به دست می‌آیند با هم زدن سریع لاتکس (۲۰۰ تا ۱۰۰۰ دور بر ثانیه) در حضور ماده امولسیون کننده لاتکس به شدت کف می‌کند. در این حالت مواد افزودنی به صورت پراکنده در آب بدان اضافه می‌شود و بعد مقداری سدیم سیلیکوفلورورید (بنابر مورد معرف) به آن اضافه می‌گردد به دنبال آن کف لاتکس را به قالب تشک یا بالش و یا بر روی پشت پارچه و با موکت منتقل می‌کنند سرانجام آن را شبکه‌دار می‌سازند.

محصولاتی که از لاتکس تولید می‌شوند، انواع توبهای ورزشی، انواع بادکنک‌ها و بالان‌های هواشناسی، دستکش‌های جراحی، وسائل جلوگیری از حاملگی، دستکش‌های رنگی برای ظرفشویی، دستکش‌های صنعتی، پستانک پچه، لوله‌ها و وسائل مختلف برای کمک در جراحی، سوند قلبی، کفش حمام، کلاه شنا، شورت پچه‌گانه نوزاد، مخزن جوهر خودنویس، کش، وسائل و لباس غواصی و انواع اسباب بازی کودکان.

در خاتمه فرمولاسیون برای تولید دستکش ظرفشویی ارائه می‌گردد.

دستکش ظرفشویی

- (۱) ۱۰۰ قسمت وزنی لاستیک جامد طبیعی که برابر ۱۶۷ قسمت وزنی لاتکس ۶۰ درصد است.
 - (۲) ۵ قسمت وزنی کازتین
 - (۳) ۵ قسمت وزنی اکسید روی فعال
 - (۴) ۱۰ قسمت وزنی کاتولن
 - (۵) ۵ قسمت وزنی اکسید تیتان
 - (۶) ۰/۶ قسمت وزنی bleu rulkenosol SG
 - (۷) ۰/۵ قسمت وزنی گوگرد کلوئیدی ۳۸ درصد
 - (۸) ۰/۸ قسمت وزنی Vulkolit CPA
 - (۹) ۰/۸ قسمت وزنی DOP ضد اکسیده
 - (۱۰) ۰/۰ قسمت وزنی DNP ضد اکسیده
- ردیف ۴ تا ۱۰ باید در ۲۵ قسمت وزنی یک محلول آبی ۵٪ پراکنده شوند.
- Vultamol



سازه‌های پلی استر تقویت شده با کنف

و ازدهای کنیدی:

پلی ستر تقویت شده، کنف، اثر اعمال بار، تحریر نشده، همود حوص مکانیکی

لوله‌ها و سازه‌های قطror از زین پلی استر تقویت شده با الیاف کتف تولید می‌شوند. برای این مطلور از دستگاه رفته پیچی استفاده می‌شود که برای کنیدن پارچه کتف روی قالب دور طراحتی شده است که در پایان قالب مذکور از ساز، جدا می‌گردد. تأثیر فشردگی، برکندها و پلی (ونتیل استات) بر پارچه تقویت کنده و نتیجه این اثرات بر خواص مکانیکی نهایی کامپوزیت مورده ارزیابی قرار گرفته است. همچنین تأثیر بار در جهن یافته پلی استر و اثرات نهایی از آن بر استحکام سازه مذکور گزارش شده است. این نتایج من تواند در تولید سازه‌هایی قطror با خواص مکانیکی بهبود یافته مورده استفاده قرار گیرد.

تحقیق: دکتر محمد علی سمسارزاده
مهندس حمید میرزاده
مهندس عبدالرشاد اطفعلی

Key Words:

Reinforced Polyester, Jute, The Effect of Load, The Effect of Filler, Improved Mechanical Properties

نمونهای پارچه کنف مورد استفاده، از انسواع تجاری قابل دسترس بود. رزین پلی استر با یک درصد شتابدهنده کبالت نفتات (CobaltNaphthenate) و دو درصد کاتالیزور MEKP تحت بار ثابت معینی بخت شد. سازه مورد آزمایش شامل لایه‌هایی از پارچه کنف به ابعاد 15×15 سانتی‌متر مربع بود. پارچه کنف به طور یکتاختی در بسته از رزین قرار داده شد. حبابهای هوای توسط غلطک زدوده شدند. سلوفان (Cellophane) به عنوان جداکننده مورد استفاده قرار گرفت و این سازه به مدت ۴۸ ساعت در دمای اتاق بخت گردید.

عملیات مقدماتی روی پارچه کنف عبارت بود از غوطه‌وری پارچه مذکور در محلول ۲۵ درصد پلی (وینیل استات) (Poly Vinyl Acetate) تجاري رقيق شده با آب و سپس پارچه خشک شد تا وقتیکه به وزن ثابتی ASTMD638, ASTMD790-71, DIN 53435 برسد. نمونهای طبق استانداردهای جهت آزمایش آماده گردید. آزمایشهای اندازه‌گیری مقاومت کششی، پیچشی و ضربه‌پذیری انجام گرفت و مقدار متوسط حداقل با سه بار آزمایش، تکرار شده است.

نتایج و بحث

اثر لایه‌های کنف

خواص ضربه‌پذیری رزین پلی استر تقویت شده با کنف در جدول ۲ نشان داده شده است. در هر سازه به ازای هر صد قسمت رزین، لایه‌های متفاوتی از پارچه کنف مورد استفاده قرار گرفت. خاصیت ضربه‌پذیری رزین تقویت شده به ازای هر لایه، هنگامی که بیش از سه لایه مصرف شد، کاهش یافت. این امر بیشتر به دلیل خیس شدن ناقص پارچه کنف، در نسبتهای بالای کنف به رزین بود.

جدول ۲ – اثر تعداد لایه‌های کنف بر ارزی ضربه‌پذیری رزین پلی استر تقویت شده با کنف

تعداد لایه‌های کنف	حرارت پخت (°C)	اثر اشباع
۱/۱	۱۷/۰	۲
۲/۶	۲۳/۶	۳
۳/۰	۳۲/۲	۴
۴/۰	۳۵/۰	۵

اثر عملیات مقدماتی

طبق نظر بارکاکاتی (Barkakaty) [۵] عمل آوری شیمیایی الیاف بلند گیاهی بسته به شرایط و نوع لیف، روی ترکیب شیمیایی و مورفو‌لوزی (Morphology) بلوری آنها اثر دارد. وقتی که مواد کنفی در محلول گرم تراهیدروفوران (THF) روغن زدایی می‌شوند، ۱/۵ درصد

از الیاف سخت مانند کنف برای تقویت رزینهای پلی استر استفاده می‌شود. دانسته و قیمت کم این الیاف از جمله عواملی است که آنها را به تقویت کننده‌های جایگزین شونده مؤثرتری تبدیل کرده است. به عقیده فیلیپس (Philips) [۱]، مزایای اقتصادی تقویت پلی استر اشباع نشده با پارچه کنف، آشکارا بر سایر روش‌های تقویت بستر رزین برتری دارد. طبق نظر وینفیلد (Winfield) [۲]، این گونه تقویت کننده به عنوان ماده ساختاری بالقوه، مورد توجه کشورهای در حال توسعه، که در آن کشورها نیاز زیادی به لوله‌ها و سازه‌های دیگر وجود دارد، قرار گرفته است. اخیراً توسط بیلمرز و همکارانش (Billmarestal) [۳]، کار مشابهی روی الیاف تخل و سیسال (Sisal) به عنوان تقویت کننده‌های رزین پلی استر انجام شده است.

ما در این تحقیقات به طور همزمان پارامترهای مختلف مؤثر بر خواص مکانیکی رزین پلی استر تقویت شده با پارچه کنف را مورد بررسی قرار دادیم. هدف تحقیقات، بهینه‌سازی خواص و فرآیند رزین تقویت شده در حدی است که به راحتی در کشورهای در حال توسعه که در آنها پارچمهای کنف و پرکننده‌های ارزان قیمت و فراوان در دسترس هستند، قابل استفاده باشد. در این مقاله، اثر عملیات مقدماتی روی پارچه کنف و اعمال بار در طول بخت رزین در تولید لوله‌های قطور گزارش می‌شود.

رزین پلی استر تجارتی با مصارف عمومی: رزین پلی استر تولیدی شرکت ایران کتون که مورد استفاده قرار گرفت، یک رزین پلی استر اشباع نشده، حاوی ۳۰ درصد مونومر استبرن بود. ویژگیهای بحرانی رزین با مقادیر متفاوتی از کاتالیزور متیل کتون پر اکسید (MEKP) و شتابدهنده کبالت نفتات (Cobalt Naphthenate) طبق روش SPI [۴]، مورد آزمایش دقیق قرار گرفتند.

جدول ۱ زمان ژله‌ای شدن و پخت را به همراه حداکثر دمای گرمادهی رزین نشان می‌دهد که با استفاده از منحنیهای درجه حرارت – گرمایشی / فعالیت (Reactivity/Exothermic Temperature) اندازه‌گیری شده است.

جدول ۱ – اثر کاتالیزور و شتابدهنده بر زمان ژله‌ای شدن و پخت رزین پلی استر اشباع نشده

شماره	حرارت پخت (°C)	زمان ژله‌ای شدن (دقیقه)
۱۹۳	۲۹۶	۱۸۰
۱۸۹	۲۵۰	۱۳۰
۱۹۵	۲۸۸	۱۰۶
۱۹۳	۳۷۶	۱۲۰

جدول ۴ - خواص مکانیکی پلی استر تقویت شده با کنف به همراه برکنده

مدول پیچش (Kg/Cm ²)	استحکام کشش (Kg/Cm ²)	ازری ضربه‌پذیری (Kg.Cm)	تعداد لایه‌های بارچه کنف	بارچه کنف
۲۷۸۸۷	۲۴۸	۱/۸۶	-	۲A
۲۰۰۳۷	۲۶۲	۹/۴۳	۵	۵A
۲۰۱۷۹	۲۴۴	۹/۱۰	۵B	
۲۰۰۷۲	۲۰۶	۹/۷۹	۵C	
۲۹۲۰۵	۳۸۹	۲/۹۲	۵D	
۲۸۲۲۴	۲۶۵	۹/۱۱	۵E	

- A: ۲۰ درصد کلسیم کربنات
- B: ۳۰ درصد کلسیم کربنات
- C: ۲۰ درصد سیمان پرتلند
- D: ۳۰ درصد سیمان پرتلند
- E: ۵۰ یا ۲۰ درصد کلسیم کربنات و ۵۰ درصد سیمان پرتلند

اثر بار

به نظر می‌رسد که تقویت موافقیت آمیز رزین پلی استر با پارچه کنف به تماس کامل و قوی در سطح مشترک بین رزین و الیاف بستگی دارد. این تماس در سطح مشترک ناشی از خیس شدن و چسبندگی بین الیاف کنف با رزین است. با وجود این به نظر می‌رسد که این عوامل اکثراً ماهیت فیزیکی دارند، وقتی چنین تماسهایی با تنظیم مناسب نسبت رزین به کنف، یا اعمال میزان بار لازم، کامل شد، خصایعی خالی و حبابهای هوا کاهش یافت و در نتیجه میزان استحکام رزین افزایش پیدا کرد. در صورتی که در ساخت سازه مذکور پوشش چسبنده یا بار لازم برای فشرده‌سازی به کار گرفته نشود، سطوح کامپوزیت پرزدار گردیده و در نتیجه بعلت عدم تماس مطلوب رزین با الیاف و همچنین جلوگیری از خروج هوا میزان تقویت رزین کاهش یافته و در نهایت ساعت شکست زودرس کامپوزیت می‌گردد. جدول ۵ اثر بار و فشرده‌سازی بر خواص مکانیکی پلی استر تقویت شده با کنف را نشان میدهد.

جدول ۵ - اثر اعمال بار بر خواص نهایی پلی استر تقویت شده با کنف

مدول پیچش (Kg/Cm ²)	استحکام کشش (Kg/Cm ²)	ازری ضربه‌پذیری (Kg.Cm)	تعداد لایه‌های بار	بار	تعداد لایه‌های بارچه کنف.	بارچه کنف.
۲۲۶۱۷	۷۸۸	۱/۶۲	-	-	۲	
۲۰۷۱۷	۲۷۲	۱/۸۵	۶	۶	۲	
۲۷۷۱۳	۴۰۳	۲/۳۰	۲۰	۲۰	۲	
۳۰۲۸۰	۳۱۴	۹/۵۰	۳	۳	۵	
۲۹۲۸۰	۳۸۳	۳/۸۳	۱۵	۱۵	۵	
۲۷۸۴۴	۳۷۹	۹/۸۲	-	-	۵B	
۲۷۰۰۴	۹۰۶	۹/۶۷	۱۵	۱۵	۵B	

B: پارچه فشرده شده.

روغن استخراج می‌گردد و پارچه کنفی خشک شده خاصیت تقویت کننده‌گی خود را در مقابل ضربه‌پذیری در سازه رزین لایه‌ای، از دست مدهد. عمل آوری پارچه کنف با یک درصد آکریلیک اسید Acrylic Acid) محتوی کاتالیزور H₂SO₄ در دمای ۳۰°C و به مدت ۶ ساعت، خاصیت تقویت کننده‌گی پارچه کنف در رزین را از بین می‌برد. در مقابل هنگامی که مواد با پلی (وینیل استات) بر الیاف کنف پاشیده شود، بهبود قابل ملاحظه‌ای در خواص مکانیکی رزین تقویت شده، مشاهده خواهد شد. علاوه بر چنین عمل آوری، فرآیندهای فیزیکی مانند فشردن و اعمال بار، قبل یا در حین پخت رزین به طور قابل ملاحظه‌ای مسحوب بهبود خواص مکانیکی آن گردید. جدول ۳ نتایج بهبود یافته ناشی از عمل آوری پلی استر تقویت شده با ۲۰ و ۵۰ لایه از پارچه کنف را نشان میدهد. تحت فشار قرار دادن سازه، خاصیت ضربه‌پذیری، عمل آوری با پلی (وینیل استات) و خواص کششی و پیچشی کامپوزیت را بهبود می‌بخشد. روشهای تلفیقی، خواص ضربه‌پذیری، کششی و پیچشی این کامپوزیتها را بهینه می‌سازد.

جدول ۳ - خواص مکانیکی پارچه کنفی عمل آوری شده در رزین پلی استر

مدول پیچش (Kg/Cm ²)	استحکام کشش (Kg/Cm ²)	ازری ضربه‌پذیری (Kg.Cm)	تعداد لایه‌های بارچه کنف
۲۰۰۹۹	۲۶۷	۱/۸۳	۲A
۳۰۱۹۰	۲۱۲	-	۲B
۲۶۱۱۰	۲۵۲	۱M	۲C
۳۱۳۶۷	۳۷۷	۱/۹۲	۲B, C
۳۰۲۸۰	۳۱۴	۴/۶۰	۵A
۳۲۸۹۹	۴۰۰	۴/۶۲	۵B
۴۰۹۷۷	۳۹۹	۳/۷۶	۵C
۳۹۸۲۶	۴۰۲	۴/۱۲	۵B, C
۴۷۶۳۳	۸۰۸	۲۱/۵۰	۲D

A: پارچه کنفی عمل آوری نشده

B: پارچه فشرده شده

C: عمل آوری شده با پلی (وینیل استات)

D: نماینده ایالیاف نیشه

اثر بر کننده‌ها

نتایج قابل مقایسه‌ای با افزودن ۲۰ تا ۳۰ درصد بر کننده‌های سیمان پرتلند یا کلسیم کربنات مشاهده شد. استحکام کششی با اضافه کردن سیمان پرتلند و استحکام پیچشی با افزودن پرکننده کلسیم کربنات، بهبود یافته‌اند. اثر پرکننده‌ها بر پلی استر تقویت شده با کنف در جدول ۴ نشان داده شده است.

از این نتایج در تولید لولهای قطور به طول ۴۹ سانتی‌متر و ضخامت جدار ۲—۴ میلی‌متر استفاده شد. چون هدف اصلی تولید لولهای و سازه‌های کم هزینه، با استفاده از دستگاه رشته پیچی بود لذا قالب جدا شونده ساده‌ای طراحی گردید. به طوریکه پارچه کنف روی قالب گردان، پس از عبور از حمام پلی استر، کشیده شد. کشش پارچه نیز با غلطک تغذیه و قالب دور تنظیم گردید.

سایر سازه‌های بزرگتر با طراحی مشابه نیز تولید شدند. سهولت به کارگیری این روشها و ارزانی مواد، به همراه خواص مکانیکی بهبود یافته در کامپوزیت حاصل، موجب می‌شود که این روشها در مقایسه با تکنولوژی گرانتر پلی استرها تقویت شده با ایاف شیشه‌ای در وضعیت مطلوبتری قرار گیرند.

توضیح

۱— این مقاله در نشریه Polymer Composites جلد پنجم شماره دوم وابسته به «انجمن مهندسی پلاستیک آمریکا» در آوریل ۱۹۸۴ به چاپ رسیده است.

۲— مرحوم مهندس عبدالرضا لطفعلی در سال ۱۳۶۰ هنگام مراجعت از مأموریت در اثر تصادف دار فانی را وداع گفت. بدینوسیله از خداوند بزرگ برای آن مرحوم آرزوی مغفرت و برای خانوارده وی صبر و سلامت آرزومندیم. یادش گرامی باد. مجله علوم و تکنولوژی پلیمر.

REFERENCES:

- [1] A. R. Phillips, *Eng. Mater. Design*, 47S, July (1965).
- [2] A. G. Winfield, *Plastics and Rubber International*, 4 (1979).
- [3] H. Belmares, A. Barrera, E. Castello, E. Verheugen, M. Monjaras, G. Patfoort, & M. E. N. Bucquoye, *Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev.*, 20, 551 (1981).
- [4] G. Lubin, «Handbook of Fiberglass and Advanced Plastics Composites», Ch. 2, SPE (1969).
- [5] B. C. Barkakaty, *J. Appl. Polym., Sci.*, 20, 2921 (1976).

