


کامپوزیتها (۴)

Composites (4)
تألیف: مهندس محمود سهرابزاده
مهندس ماسیس اکبریان



وازه‌های کنیدی:
کامپوزیتهای پلی‌مری، سطح منترک کامپوزیتها، کامپوزیتهای فنری،
کامپوزیتهای سرامیکی

کامپوزیتها با ماتریس پلی‌مری

کامپوزیتها با ماتریس پلی‌مری (PMC) نه تنها به عنوان موضوع جالب آزمایشگاهی یا ماده‌ای برای ساخت محصولاتی ارزان مانند میز و صندلی، بلکه به عنوان موادی با ساختار مهندسی، مورد توجه قرار گرفته‌اند. این امر نه تنها به دلیل وجود الیاف با کیفیت بالا مانند کربن، یور، کولار (kevlar) است، بلکه به علت استفاده از بعضی ماتریسهای جدید بهبود یافته است. که در بخش مواد ماتریسی قبل از نظر خواندنگان گذشته است. ولی به طور کلی کامپوزیتهای تقویت شده با الیاف شیشه

کامپوزیتها با ماتریس پلی‌مری، مواد پلی‌مری حاوی تقویت کننده‌های بودری و لینی هستند که از استحکام بسیار بالایی برخوردارند و کاربرد آنها در عصر حاضر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر کامپوزیتهای با ماتریس پلی‌مری کامپوزیتهای با ماتریس سرامیکی و فلزی نیز اخیراً کاربرد فراوان پیدا کرده‌اند.

در این مقاله که آخرین بخش از بحث ما درباره کامپوزیتها است، ابتدا سیستم کامپوزیتهای پلی‌مری تقویت شده با الیاف مختلف، روش‌های ساخت و شکل‌دهی و ساختار آنها به طور مفصل مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس سطح منترک کامپوزیتها و سطح منترک در کامپوزیتهای پلی‌مری به طور کلی بحث می‌شوند. در بیان سایر کامپوزیتها از جمله کامپوزیتهای سرامیکی و فلزی به اختصار موردازیابی قرار می‌گیرند.

امید است که این مجموعه که در چهار شماره ارائه شده است اطلاعات مختصر و مفیدی درباره کامپوزیتها در اختیار خواندنگان عزیز گذاشته باشد.

Key Words:

Polymeric Composites, Interface in Composites, Metallic Composites, Ceramic Composites

بزرگترین گروه را در بین کامپوزیتهای با ماتریس پلیمری به خود اختصاص داده‌اند. در این قسمت سیستم کامپوزیتهای پلیمری تقویت شده با الیاف مختلف، روش‌های ساخت و ساختار آنها بیان خواهد شد.

روش‌های شکل دادن و ساخت کامپوزیتهای با ماتریس پلیمری روش‌های مختلف برای ساخت کامپوزیتهای با ماتریس پلیمری که با الیاف مختلف مثلاً الیاف شیشه تقویت شده‌اند وجود دارد که به شرح آنها می‌برداریم.


روش لایه‌گذاری دستی

ساخت کامپوزیتهای پلیمری با روش لایه‌گذاری دستی ساده‌ترین روش تهیه پلاستیکهای تقویت شده است. در این روش ابتدا یک لایه از نمد یا پارچه با فنته شده شیشه‌ای را بادست روی یک قالب یا شکلی قرار می‌دهند و سپس رزین را روی آن می‌افشانند (Spray) یا با برس می‌مالند. این عمل آنقدر تکرار می‌شود تا کامپوزیت به ضخامت موردنظر برسد. هوای جبس شده در رزین با فشردن آن به وسیله غلطک دستی خارج می‌گردد. سپس به رزین محتوی کاتالیزور فرست کافی داده می‌شود تا در دمای اتاق پخت شود. رزینهای پلی‌استر و اپوکسی متداول‌ترین رزینهای هستند که در روش لایه‌گذاری دستی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اغلب، پرکننده‌های آلی یا معدنی مانند خاک اره، خاک رس، پودر سنگ، رنگ و مواد دیگر، به منظور کاهش اشتعال پذیری، کنترل وزن، و موارد تزئینی به رزین افزوده می‌شود. در این روش مقدار تقویت کننده حداقل حدود ۳۰٪ درصد وزنی خواهد بود.

قالبهای مورد استفاده در روش لایه‌گذاری دستی از مواد مختلفی مانند فوم، خاک رس، چوب، فلز، کاغذ و ورقه‌های پلاستیکی تهیه می‌شوند. از جداکننده‌های قالب مانند پلی‌وینیل الکل، سیلیکون و روغن‌های معمولی، اغلب برای راحت‌تر جدا شدن محصول نهایی از قالب استفاده می‌شود. هزینه و سایل تهیه شده با روش لایه‌گذاری دستی نسبتاً پایین است. این روش همچنین در تهیه مدل یا نخستین نمونه‌هایی که فقط تولید محدود آنها لازم است، به کار برده می‌شود. این روش برای ساخت محصولات پیچیده که تهیه آنها با روش‌های دیگر عملایق نباشد و به علاوه برای ساخت قطعات بسیار بزرگ مانند قایق و پوشش آتن رادار هواییما به کار برده می‌شود. شکل ۱ لایه‌های تشکیل دهنده یک محصول که با فرایند لایه‌گذاری دستی تولید شده است را نشان می‌دهد.

روش افشاری

در این روش ابتدا الیاف از میان یک خردکن عبور می‌کند و در اندازه‌های طولی مورد نظر بریده می‌شود. سپس مخلوطی از الیاف، رزین و کاتالیزور روی قالب افشاراند می‌شود. برای صاف کردن سطح و حذف خابهای هوای محبوس، از یک غلطک استفاده می‌گردد. در شکلهای ۲ و ۳ به ترتیب چگونگی افشاراند رزین، کاتالیزور و الیاف روی قالب و غلطکاری نشان داده شده است.



شکل ۱ - نوعی لایه‌گذاری دستی



شکل ۲: افشاراند رزین و الیاف روی قالب




شکل ۳. غلطک کاری


از قالب گیری کیسه‌ای برای بهبود کیفیت محصولات تهیه شده با روش لایه‌گذاری دستی از طریق حذف بیشتر هوای محبوس شده استفاده می‌شود. سه روش اصلی قالب گیری کیسه‌ای عبارت اند از: الف: قالب گیری کیسه‌ای در خلا (Vacuum Bag-Moulding) ب - قالب گیری اتوکلاو (Autooclave Moulding) ج - قالب گیری کیسه‌ای با فشار (Pressure Bag-Moulding).

الف - قالب گیری کیسه‌ای در خلا: یکی از متداول‌ترین روش‌های ساخت قطعات اولیه یا Prototype در تعداد محدود است. شکل ۴ فرایند قالب گیری را نشان می‌دهد. روی سطح قالب، یک ورقه جداکننده مانند پلی وینیل الکل (PVA) قرار داده می‌شود. در دو انتهای قالب‌ها سوار می‌شوند. این bleeder از کتف، چیزی، یا نیم ساخته می‌شوند و نقایی را فراهم می‌آورند که هوای داخل قالب را می‌توان از طریق آن تخلیه کرد. تقویت کننده آخونده به رزین گاهی با یک فیلم جداکننده سوراخ‌دار مانند PVC تلفون یا پلی استر پوشانده می‌شود. در شیوه‌های دیگر بسته به اندازه و شکل قطعه، کیسه می‌تواند مستقیماً لایه‌گذاری شود. در خاتمه در کیسه خلاء ایجاد می‌شود و در محل خود گیره می‌شود.

کیسه‌های خلاء را می‌توان از مواد سیار گیوناگون ساخت. سلوфан (Cellophane) ارزان و به سادگی قابل نصب است. محدودیتهای عده‌نه سلوفان مقاومت کم‌تر از پارگی پیچیده‌ای بالا است. PVA را می‌توان تا حدود ۷۰°C به کاربرد دوستی سلوفان سفت‌تر و مقاومت در برای پارگی بیشتری دارد. ولی PVA نسبت به رطوبت سیار حساس و معلول در آب است. پلی‌اتیلن فقط در همای اتانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کیسه‌های پلی وینیل کلرید (P.V.C) تا حدود ۱۰۰°C مقید هستند. در مواردی که نمایه‌ای بالا و بخار - اتوکلاو برای بخت لازم باشد. کیسه باید از لاستیک نوپرن یا برخی الاستومرها متشابه ساخته شود. نوپرن و برخی لاستیک‌های دیگر پخت رزنهای پلی استر را متوقف می‌کنند و در صورتی که بخت پلی استرها هنوز روی باشد، باید فیلمی از پلی استر بین لایه‌ها و کیسه قرار داد.



شکل ۴ - قالب گیری کیسه‌ای در خلا



شکل ۵ - تله رزین

برای جلوگیری از کاهش خلاء و ورود هوای داخل لایه‌ها بیعای کیسه باید کاملاً مسدود شوند. بس از مسدود کردن لایه‌ای کیسه، خلام اعمال می‌شود. به کار بردن یک تله رزین در خیط خلام همچنان که در شکل ۵ نشان داده شده ضروری است. این تله همان نقشی را ایفا می‌کند که یک جداکننده روغن در یک خط هوای بازی می‌کند. همچنان که رزین در حین قالب گیری نرم و جریان می‌باشد، وارد خط خلام می‌شود. در صورتی که این رزین توسط تله حذف نگردد، خلام را کاهش می‌دهد. علاوه بر آن خطوط را مسدود و خراب می‌کند، و در صورتی که وارد پسپ شود، پسپ را معیوب می‌سازد.

در این روش، در صورتی که از تقویت کننده باغه شده آخونده به رزین (Prepreg) استفاده شود باید به منظور بخت، تمام دستگاه سوار شده در آون قرار گیرد. در صورتی که رزین جهت بخت به دمای بیشتر از ۱۵۰°C نیاز داشته باشد، خمیه و قهقهه‌ای جداکننده باید از پلی استر یا تلفون ساخته شوند. برنامه بخت نوعی عبارت است از: افزایش دما تا ۱۲۰ در ۰.۳ دقیقه، افزایش دما تا ۱۵۰ در ۱۵ دقیقه، و افزایش دما تا ۷۰°C در ۲۰ دقیقه. پس از تکمیل بخت، قیل از اینکه خلام بروداشته شود، دما باید تا حدود ۶۰°C کاهش یابد.

مزایای فرایند قالب گیری کیسه‌ای در خلا به قرار زیر است
الف: قالبها سبتاً ارزان هستند


ب: فرایند سریعتر از روش لایه‌گذاری دستی صورت می‌گیرد.
ج: از تقویت کننده آخونده به رزین (Prepox) می‌توان استفاده کرد.
د: محصول این فرایند در مقایسه با فرایند لایه‌گذاری مستقیم رزین کمتری دارد و در نتیجه خواص آن بهتر است.
ه: این فرایند نیاز به کارگر بسیار ماهر و متخصص ندارد.

معایب این فرایند عبارت اند از:

- الف: فقط سطح مجاور سطح قالب صاف است. سطح دیگر آن مسکن است تیره و دارای چین و نشانهایی از کیسه باشد.
- ب: قطعه حاصل هنوز حاوی رزین پیشتری نسبت به قطعه‌ای است که با روشن فشار بالا ساخته می‌شود بنابراین خواص آن بهینه نشده است.
- ج: ساخت قطعه‌هایی با انواع مسین و دارای سطوح پیچیده با گوششان تیز با این فرایند مشکل است.
- د: وجود نقاط خشک و مکانهای خالی در محصول متداول است.

ب: قالب‌گیری کیسه‌ای با فشار

در فرایند قالب‌گیری کیسه‌ای در خلاء در صورتی که فشار زیادی اعمال شود، فرایند به عنوان قالب‌گیری کیسه‌ای در خلاء شناخته می‌شود. همچنان که در شکل ۶ نشان داده شده است در این روش یک صفحه فشار روی قالب قرار می‌دهند.



شکل ۶: قالب‌گیری فشاری در خلاء


قالب‌گیری همانند روش قبل است ولی در این روش می‌توان فشاری تا حدود ۵۰ Psi در قالب اعمال کرد. باید دقیق کرد و اطمینان داشت که قالب تحمل چنین فشاری را دارد است. برتری فرایند قالب‌گیری کیسه‌ای با فشار، در به هم پیوستن غرق العاده لایه‌ها و کاهش مقدار رزین است که موجب تقویت خواص محصول می‌شود.

ج - قالب‌گیری اتوکلاو
قالب‌گیری اتوکلاو همانند روش قبل است با این تفاوت که صفحه فشار حذف شده، قالب و لایه‌ها همگی در اتوکلاو و قرار داده می‌شوند. بخار با هوا داغ تحت فشار تا ۱۰۰ Psi وارد کیسه می‌شود. در صورت استفاده از بخار پوشش کیسه نباید سوراخ یا نتشی داشته باشد زیرا بخار وارد لایه خواهد شد. مزایای عده این روش تولید سریعتر و تقویت خواص محصول است.

قالب‌گیری تزریقی در خلاء
این روش برای ساخت نسخونها بسیار مفید است زیرا بسیار ساده و کم‌هزینه است. شکل ۷ این فرایند را نشان می‌دهد.

در این فرایند اجزاء نر و مادر قالب مورد نیازند. و مادگی قالب

علوم کنفرانسی سال دوم، شماره دوم



شکل ۷ - فرایند قالب‌گیری تزریقی در خلاء

می‌تواند یک کیسه باشد. سطح قالب باید بسیار صاف و صیقلی باشند و به طور کامل با جداگانه بوشش داده شوند. تقویت کننده خشک (نمدیا یا پارچه) اید مقدار لازم و دوی قسمت مادگی قالب تسریع داده می‌شود تا ضخامت موردنظر برسد. قسمت نر قالب قرار گیرد (عین این عمل تقویت کننده نباید جای جای شود). رزین (اپوکسی یا پلی استر) به همراه کاتالیزور که در دستانی اضافی بخت می‌شود، در تغیر اطراف ته مادگی قالب، ریخته می‌شود و سپس خلاء اعمال می‌گردد. همچنان که هوا از داخل قالب به وسیله پمپ بیرون کشیده می‌شود، رزین از میان تقویت کننده‌ها بالا رفته و آنها را آغشته می‌کند. هنگامی که مقداری رزین عاری از جباب در لوله شیشه‌ای (که باید در بالاترین نقطه قالب باشد) دیده شد، خط خلاء بسته می‌شود. پس از بخت، قطمه‌ای که معمولاً به قسمت نر قالب چسبیده است، بادمین هوا و فشرده بین قالب و آن قطمه جدا می‌شود. مزایای فرایند قالب‌گیری تزریقی در خلاء به قرار زیر اند:

الف: هر دو سطح محصول صاف و صیقلی‌اند.

ب: عمليات بعدي موره نیاز محروم است.

ج: فرایند عاری از ضایعات است.

د: معایب این فرایند عبارت اند از:

الف: قطعات ساخته شده، رزین زیادی دارند.

ب: ساخت دو قالب هزینه بیشتری دارد.

ج: در محصول نقاط خشک (نقاط بدون رزین) مسکن است به وجود آید که تا بایان کار آشکار نخواهد شد.

د: انتخاب و کاربرد نادرست جدا کننده قالب ممکن است سبب چسبندگی شود.

قالب‌گیری فشاری سرد
این روش از جنبه‌های مختلف شبیه قالب‌گیری تزریقی در خلاء است و به طور گسترده عمومیت یافته است. قالب‌گیری سرد روشی است که برای ساخت محصولات با حجم متوسطی مورد استفاده قرار می‌گیرد

که در فشارکم و بازینهای پخت شونده در دمای اتاق و توسط قالبهاي .

ارزان، تهيه می شوند.

الياف شيشه تقويت کننده (معمولآ به صورت نمد) به شكل قالب بريده شده و در قالب قرار می گيرند. رزين (پلي استر يا ابوکسي) با سيستم پخت در دمای اتاق، در قالب ريخته و قالب بسته می شود، در اين حالت رزين در داخل تقويت کننده توزيع می گردد. مزايای اين فرایند عبارت اند از:

الف: هزينه قالبهای پلاستيكي در مقايسه با قالبهای فلزي کمتر است و می توان با صرف وقت کمتر آنها را ساخت.

ب: اين فرایند در مقايسه با فرایندهای افشاراندن و لایه گذاري دستي، ساخت قطعات يکساخت تر با سرعت بيشتر و نظارت کمتر را امکان بسیار می سازد.

ج: در روش قالب گيری سرد نسبت به روشاهای افشاراندن و لایه گذاري دستي، امکان کنترل ابعاد قطعه هاي ساخته شده بيشتر است. اين مشخصات امکان استفاده از روشاهای موئيزاز مکانیزه تری را فراهم می آورد که موجب کاهش هزینه تولید می شود.

د: از نظر كيفيت قطعه هاي ساخته شده، فرایند قالب گيری سرد با فرایند قالب گيری matched metal die قالب مقايسه است. محصولات هر دو روش ظاهری مشابه و خواص فيزیك نزدیک به هم دارند و هزینه ساخت برای تهيه قطعه هایی با حجم متوسط، توسط اين روش نسبت به فرایند matched metal die کمتر است.

ه: قطعه های ساخته شده با فرایند قالب گيری سرد در مقايسه با فرایندهای افشاراندن یا لایه گذاري دستي، مدول خمش بالاتری دارد. در اين روش برای حصول اطمینان از كيفيت محصولات، نظارت کمتری مورد نياز است. معایب اين فرایند عبارت اند از:

الف: هزینه متوسط تهيه قالبها.

ب: آسيب پذيری قالبها.

ج: وجود ضایعات ناضی از قطعه های ناقص.


قالب گيری matched metal die

اين روش برای ساخت نمونه های تقويت شده معمولاً توصيه نمی شود. ولی از نظر سرعت قالب گيری و كيفيت قطعه به دست آمده روش بسیار خوبی است. هزینه قطعه قالب گيری شده، مستقیماً بستگی به تعداد قطعه های موردنظر دارد، زیرا هزینه گران قالبها باید مستهلك شود. قالبها معمولاً از آلیاز فولاد با كيفيت بالا ساخته می شوند و لی برای موارد ویژه گاهی از الومینیوم و چدن نیز استفاده می گردد. قالبها معمولاً طبوري طراحی می شوند که قطعات به طور خودکار آراسته می گردد. در نتیجه هزینه پرداخت نهایی حذف می شود. شکل ۸ یک matched metal die را در حال کارکردن نشان می دهد.

در جدول ۱ روشاهای پيش گفته با يكديگر مقايسه شده اند.

روش رشته پيچي

در روش رشته پيچي، الياف پيوسته مورد استفاده قرار می گيرند. اين الياف روی يك مندلر (mandrel) در جهتی که قبلات تعين شده است




شکل ۸ - قالب گيری matched metal die

پيچيده می شوند (مندلر نقش يك قالب را دارد). بدین ترتيب قرار دادن تقويت کنندهها در يك ردیف و در جهت تنش بالا، امكان پذير می گردد که در نتیجه آن قدرت الياف به نحو موثری می تواند به کسار گرفته شود. مصرف محصولات رشته پيچي، در صنعت هوا - فضا برای ساخت پوشش موتور موشك و رادار و در کالاهای تجاري مانند مخازن ذخیره، لولهها و ظروف تحت فشار است. مهمترین تقويت کننده ای که در رشته پيچي به کار برده می شود الياف شيشه است. در بين تمام روشاهای ساخت، درصد وزنی الياف شيشه ای را که در رشته پيچي می توان به کار برداز همه بيشتر است. در حال حاضر الياف بوروگرافیت برای اين منظور به علت گرانی، زياد مورد استفاده قرار نمی گيرند. بسته به گستره دمای کاربردي از روشاهای چون پلي استرها، ابوکسيها، سيليكونها و فنولها در رشته پيچي استفاده می شود. در رشته پيچي اغلب دو نوع روش ساخت به کار گرفته می شود که عبارت اند از رشته پيچي تر و رشته پيچي خشک. در رشته پيچي تر، الياف درست قبل از پيچيدن با رزين کاتالیزور دار آغشته می شوند ولی در روش رشته پيچي خشک، الياف پيش آغشته می گردد. معمولاً رشتهها با دسته رشته های الياف شيشه به هم پيوسته و روی مندلر با دو طرح مختلف پيچيده می شوند.

در پيچيدن صفحه ای، مندلر ساكن است. وقتی بازوی تغذیه الياف در حدود يك محور طولي در يك حرکت انتقالی بچرخد، يك لایه از الياف روی مندلر پيچيده می شود. الياف در هر لایه مجاور هم قرار می گيرند و از روی يكديگر عبور نمی کنند. دو مبنی نوع پيچيدن، پيچيدن حلزونی است که برخلاف پيچيدن صفحه ای، در اينجا مندلر می چرخد به طوری که ماکوهای جلو و عقب رونده آنرا تغذیه می کنند، و در نتیجه رشتهها به صورت حلزونی پيچيده می شوند. پيچيدن حلزونی از تقاطع رشتهها روی مندلر مشخص می شود. محصول با به کار بردن فشار و گرما یا بدون آن پخت می شود. در مورد محصولاتی که انتهای آن باز است مانند لولهای استوانه ای به سادگی می توان مندلر را با اعمال نیرو خارج کرد، ولی در مورد ظروف تحت فشار بسته، مندلرها را نمی توان سالم خارج کرد. در اين حالتها، مندل را معمولاً از نمکهای محلول در آب یا فلزات با نقطه ذوب پاين می سازند که در اين صورت با حل کردن یا ذوب می توان آنها را خارج کرد.

جدول ۱ - مقایسه روشهای قالب‌گیری برای ساخت نمونهای تقویت شده


| قالب‌گیری فشاری سرد | matched metal die | قالب‌گیری ترزیقی در خلاه | قالب‌گیری انوکلاو | قالب‌گیری کوسهای فشاری | قالب‌گیری کوسهای در خلاه | قالب‌گیری کوسهای در خلاه | افشاندن | لایه‌گذاری دستی | خاصیت |
|------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|----------------------|
| متوسط | | بسیار زیاد | زیاد | متوسط | متوسط | متوسط | کم | کم | هزینه قالب |
| کم | | بسیار زیاد | کم | زیاد | کم | متوسط | کم | کم | هزینه و سایر |
| متوسط | | بسیار زیاد | متوسط | کم | کم | کم | کم | کم | سرعت تولید |
| متوسط | | بسیار زیاد | کم | متوسط | کم | متوسط | بسیار کم | بسیار کم | خواص فیزیکی |
| خوب | | خوب | متوسط | متوسط | متوسط | بد | متوسط | بسیار بد | کیفیت قطعه ساخته شده |
| خوب | | عالی | خوب | بد (یک طرف) | بد (یک طرف) | خوب | بد | بد | ظاهر سطح محصول |
| متوسط | کم | بسیار زیاد | کم | متوسط | زیاد | متوسط | زیاد | زیاد | محتوای رزین |
| کم | بسیار کم | کم | زیاد | زیاد | زیاد | کم | زیاد | زیاد | نیاز به پرداخت |
| متوسط | کم | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | زیاد | زیاد | کم | نیاز به کارگر ماهر |



شکل ۱۰ - روشهای مختلف پیچشی الیاف روی مندل

کشش اعمال شده بر رشته‌ها را می‌توان در حین پیچیدن کنترل کرد. این کشش می‌تواند روی مقدار حباب هوا و فضای خالی و مقدار رزین و بنابراین ضخامت لایه تأثیر بگذارد. در لایه‌های کامپوزیت حاصل از روش رشته پیچی معمولاً رشته‌ها به طرق زیر جهت یابی یادآمد کنند: (۱) یک angle-ply شامل دو تک لایه با زاویه 45° ; (۲) یک cross-ply شامل دو تک لایه با زاویه 90° درجه نسبت به یکدیگر و (۳) یک angle-ply و یک تک لایه با زاویه 90° درجه، مثلاً در ظروف تحت فشار بسته، جهت یابی الیاف مورد نیاز را می‌توان از تنش محیطی طولی و تنش ظرف به دست آورد.

در جدول ۲ خواص نوعی قطعه‌هایی که از الیاف شیشه و رزین ابکسی به روش رشته پیچی تهیه شده‌اند، آمده است و شکل ۹ این فرایند را نشان می‌دهد. روشهای مختلف پیچشی الیاف بر روی مندل در شکل ۱۰ نشان داده شده‌اند.



شکل ۹ - روش رشته پیچی

بولتروزن روشهای پیچشی برای ساخت پلاستیکهای تقویت شده

بولتروزن

| خواص | مقدار |
|--|-------|
| جرم مخصوص (g/cc) | ۲/۰ |
| هدایت گرمایی (Btu/((hr)(F)(ft ² /in)) | ۲/۲ |
| انبساط گرمایی (F × 10 ⁻⁴) | ۷/۰ |
| گرمایی ویژه (F) | ۰/۲۷۷ |
| حداکثر دمای کاربرد (F) | ۴۰۰ > |
| کشش معیطی (Psi × ۱۰ ^{-۳}) | |
| بیچشم عبوری | ۲۳۰ |
| بیچشم حلزونی | ۱۳۵ |
| مقاومت فشاری (Psi × ۱۰ ^{-۳}) | ۷۰ |
| مقاومت برخش (Psi × ۱۰ ^{-۳}) | ۶ |
| بین لایه‌ای | ۱۸ |
| درون لایه‌ای | ۶/۰ |
| مدول کشسانی (Psi × ۱۰ ^{-۶}) | ۲ |
| مدول خشن (Psi × ۱۰ ^{-۶}) | ۴۰۰ |
| مقاومت دی الکتریک (Volts/mil) | |

حیده‌های مورد استفاده در پولتروزن معمولاً ساده و ارزان‌اند. اغلب حیده‌های فولادی تا طول ۲ متر و با سرعت تولید ۱/۵ متر در دقیقه به مورد استفاده قرار می‌گیرند. حیده‌ها به طور الکتریکی یا با امواج رادیویی یا فرکانس بالا گرم می‌شوند. وقتی از گرم کننده‌های امواج رادیویی استفاده می‌شود، حیده از جنس تفلون است.

جدول ۳ - خواص نوعی محصولات پولتروند شده (۶۰ درصد وزن الیاف شیشه و ۴۰ درصد پلی‌استر


| خواص | مقدار |
|----------------------|-------------------|
| مقاومت خشن | 100000 psi |
| مقاومت کششی | 120000 psi |
| مقاومت فشاری | 40000 psi |
| مقاومت در برابر ضربه | 40 ft-lb/in-notch |
| مقاومت الکتریکی | 450v/mil |
| عمود بر الیاف | 60kv/mil |
| در امتداد الیاف | ±1% |
| جنب آب | |

مزایا و معایب محصولات پولتروند شده در جدول ۴ نشان داده شده‌اند. میله‌های ماهیگیری، نردبانها، تیرهای آشکل، دسته ابزار و پروفیلهای گوناگون از جمله محصولات پولتروند شده‌اند. در مواردی که محصول باید شیشه کابل باشد، باید از گسیخته شدن الیاف پیوسته جلوگیری شود تا حداکثر خواص به دست آید.

روش‌های ساخت و شکل‌دهی ترموبلاستیک‌های تقویت شده پلی‌مرهای گرم نرم همان طور که از نامشان پیداست در ایر گرما نرم می‌شوند، بنابر این روش‌های شکل‌دهی با استفاده از جریان مذاب را می‌توان در مورد آنها به کاربرد؛ این روشها عبارت اند از: قالب‌گیری تزریقی، اکستروژن و قالب‌گیری فشاری. از روش ترموفرمینگ (Thermoforming) نیز در بعضی موارد استفاده می‌شود.

ترموفرمینگ عبارت است از گرمادادن ورق پلاستیکی که در

است که در آن الیاف بلند تقویت کننده از داخل یک حمام رزین کاتالیزوردار عبور داده می‌شود وارد حیده‌ای می‌گردد که در آنجا کامپوزیت پخت می‌شود و شکل حیده را به خود می‌گیرد، چون فرایند پیوسته است، از نظر تئوری محدودیتی برای طول محصول وجود ندارد. شکل ۱۱ طرحی از فرایند پولتروزن را نشان می‌دهد.



شکل ۱۱ - فرایند پولتروزن

به دلیل هزینه پایین و خواص فیزیکی خوب معمولاً از الیاف شیشه به خصوص نوع E استفاده می‌شود. خواص محصول (مثل مقاومت کششی و خشنی) در جهت الیاف بسیار عالی است (متجاوز از 100000 psi). ولی خواص در جهت اریب خوب نیست. خواص در جهت اریب را می‌توان با افزودن نمک شیشه‌ای، پارچه شیشه‌ای یا الیاف کوتاه تر تا اندازه‌ای تقویت کرد ولی همزمان خواص در جهت طولی تضعیف می‌شود. به این دلیل به هنگام طراحی یک قطعه پولتروند شده، باید به دقت جهت عدهه تنش را مورد بررسی قرار داد. خواص فیزیکی یک قطعه پولتروند شده با ترکیب ۶۰ درصد وزنی الیاف شیشه و ۴۰ درصد رزین پلی‌استر در جدول ۳ نشان داده شده است.

سطع مشترک در کامپوزیتها

خواص و رفتار نهایی کامپوزیتها ترکیبی از خواص و رفتار الیاف با فاز تقویت کننده و ماتریس و سطح مشترک بین فاز تقویت کننده و ماتریس است.

سطح مشترک فازهای تشکیل دهنده کامپوزیتها در حقیقت سطح تماس با مرز بین فازها است، که در آن خواص از قبیل مدول، مقاومت، دانسته، ضریب انبساط گرمایی وغیره، از فازی به فاز دیگر تغییرات تدریجی یا ناگهانی پیدا می کنند. به علاوه انتقال تنفس از ماتریس به فاز تقویت کننده نیز از طریق سطح مشترک صورت می گیرد.

دلیل اهمیت فوق العاده سطح مشترک در کامپوزیتها این است که سطح داخل اشغال شده توسط سطح مشترک می تواند بسیار گسترده باشد مثلاً در کامپوزیتی با کسر حجمی نسبتاً زیاد الیاف، در حدود $300\text{ cm}^2/\text{cm}^3$ است وجود هر نوع فاصله و فضای باز بین دو فاز ممی تواند مانند یک ترک عمل کرده خواص را تضعیف کند.

سطح تماس بین ماتریس و الیاف در اکثر کامپوزیتها به جای اینکه صاف و یکجا خواست باشد پستی و بلندی هایی دارد. بنابراین در چنین حالتی بهتر است که از قابلیت خیس شدن سطح الیاف توسط ماتریس صحبت شود.

در کامپوزیتها این سطح مشترک باید بسیار محکم باشد (یعنی چسبندگی بین دو فاز زیاد باشد) و این امر مستلزم این است که ماتریس سطح الیاف را کاملاً خیس کند تا چسبندگی زیاد به دست آید. تماس بسیار تزدیک در سطح ملکولی، به ویژه در کامپوزیتهای پلیمری، باعث فعال شدن نیروهای بین مولکول خواهد شد که ممکن است اتصال شیمیایی دو فاز را به دنبال داشته باشد.

با استفاده از عوامل اتصال دهنده (*Coupling Agent*) مقدار این چسبندگی افزایش پیدا می کند. در روشهای دیگر برای افزایش چسبندگی از ماتریسهای اصلاح شده و الیاف اصلاح شده در سطح می توان استفاده کرد. پیوندهای حاصل بین دو فاز می تواند از نوع ضعیف و اندروالنسی یا نوع قوی کووالانسی باشد. روشهای معمول افزایش چسبندگی شامل پیوند دادن مکانیکی و پیوند دادن شیمیائی یا واکنشی است.

پیوند دادن مکانیکی شامل نفوذ فازها به داخل یکدیگر با انتقاض ماتریس در اطراف الیاف و در نتیجه اعمال فشار بر فاز تقویت کننده است. در بسیاری از موارد پیوندهای مکانیکی به تنها برای افزایش چسبندگی کافی نیستند، ولی در ترکیب با پیوندهای شیمیائی نتیجه بهتری ارائه می دهند.

در پیوند دادن شیمیائی از مواد اتصال دهنده که تعامل ترکیب با هر دو فاز را دارند و در نتیجه مانند رابطی بین دو فاز عمل می کنند، استفاده در ترکیبات آلی فلزی سیلان (Silanes) استفاده می شود. به نظر می رسد که تشکیل پیوندهای هیدروزونی بین گروههای سیلانول موجود در سطح الیاف شیمیه و گروههای هیدرولیز شده سیلان و تشکیل پیوندهای کووالانس بین گروههای آلی سیلان و ماتریس پلیمری اساس عمل این ترکیبات را

جدول ۴ – مزایا و معایب محصولات بولترود شده

| معایب | مزایا |
|---------------------------------|--|
| مقاومت یک جهتی مقاومت برش کم | مقاومت بالا مقاومت در برابر مواد شبیهای طولهای نامحدود هزینه کم وسایل ارزان و ساده پایداری ابعادی عالی سطوح صاف و صیقلی |

قالب محکم شده است که در پی آن توسط خلاء و با اعمال فشار کالا شکل می گیرد. در این روش معمولاً الیاف کوتاه و نایپوسته (عموماً الیاف شیشه) به عنوان تقویت کننده به کار می رود.

در فرایند قالب گیری تزریقی، مخلوط پلیمر گرم انرژی و الیاف کوتاه که قیلاً به شکل جبه در آمده اند، ذوب می شوند و به داخل حفره قالب تزریق می گردند. مواد گرم انرژی که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند، عبارت اند از: نایلوتونا، پلی پروپیلن، پلی کربنات، کوبیل مسر (اکریلونیتریل - بونادی ان - استرین)، پلی استال و پلی استر. الیاف شیشه نیز متداول ترین ماده تقویت کننده است. جبهها معمولاً شامل الیاف، پلیمر گرم انرژی و رونگ کننده هستند.

جبهها از طریق آغازه ساختن الیاف شیشه به پلیمر گرم انرژی و سپس بریدن این الیاف تهیه می شوند یا از طریق اکسترود کردن مخلوط پلیمر گرم انرژی و الیاف به شکل مفتوح و سپس جبه کردن آنها، به دست می آیند. در مواد گرم انرژی تقویت شده با الیاف شیشه افزایش قابل ملاحظه ای در مقاومت و مدول و به علاوه کاهش انبساط گرمایی، مشاهده می شود. در سالهای اخیر کاربرد تجاری مواد گرم انرژی تقویت شده در زمینه تهیه قطعات صنعتی و الکترونیکی و کالاهای خانگی، توسعه پیدا کرده است. این کامپوزیتها را می توان با روشی که قالب گیری تزریقی واکنشی تقویت شده:

Reinforced Reaction Injection Moulding). RRIM نامیده می شود، نیز *RRIM* در واقع روش قالب گیری تزریقی واکنشی، *RIM*، *(Reaction Injection Moulding)* توسعه یافته است. در روش *RIM* دو جزء مایع با سرعت و فشار زیاد به داخل یک محفظه پمپ می شوند و سپس از آنجا با فشار به داخل قالب هدایت می گردند که در قالب دو جزء به سهولت با یکدیگر ترکیب و پلیمرهایی تهیه می شود. مهمترین مواد مورد استفاده در این روش پلیسیلانها هستند. در *RRIM* الیاف کوتاه با پر کننده ها به یک با هر دو جزء اضافه می شوند. دستگاه هایی که برای *RRIM* به کار می روند باید مقاومت کافی در برابر مواد چینین ساینده ای را داشته باشند. طول الیافی که می توان به کاربرد معمولاً به علت محدودیت وسکووزیت کوتاه است. بیشتر کاربردهای *RIM* و *RRIM* در صنایع اتوموبیل سازی است.

تشکیل می‌دهد.

در مورد کامپوزیتهای شامل مواد گرمائز با الیاف کوتاه، به نظر می‌رسد که اتصال دهنده‌های مرسم تأثیری بر خواص نداشته باشند. در مورد این کامپوزیتها خواص اکثر آنابع مرجه سازگاری طبیعی بین دوفاز است. تقویت حاصل از پلیمرهای آب‌دوست (Hydrophylic) (مانند سایلونها و پلی سولفونها بیشتر از تقویت حاصل از پلیمرهای آب گریز (Hydrophobic) (مانند پلی الفینها و پلی استیرن) است.

جدول ۶ اثر اتصال دهنده‌های نوع سیلان را بر خواص تعدادی از کامپوزیتها پلیمری نشان می‌دهد.

مواد اتصال دهنده بر پایه ترکیبات آلی فلزی کروم از اولین انواع بودند که اهمیت تجاری یافتند. از دیگر انواع می‌توان ترکیبات آلی فلزی تیتان را نام برد که به ویژه در مورد پرکننده‌های معدنی مصارف فراوانی پیدا کرده‌اند.

جدول ۶ - اثر اتصال دهنده‌های سیلان بر مقاومت خشی کامپوزیتها

| مقاومت خشی (PSI) | | | | بلی مر |
|---|-------|-----------|-------|------------------|
| حالات تر | | حالات خشک | | |
| بدون سیلان با سیلان مناسب بدون سیلان با سیلان مناسب | | | | |
| ۸۷۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ | بلی استر |
| ۱۰۱۰۰۰ | ۷۸۰۰۰ | ۶۶۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ابوکسی |
| ۹۱۰۰۰ | ۷۷۲۰۰ | ۸۶۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ملامین فرمالدهید |
| ۸۵۰۰۰ | ۶۹۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | فنولی |
| ۳۴۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | تاپلوون |
| ۵۶۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۴۳۰۰ | بلی بروپیلن |
| ۱۲۵۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | بلی کربنات |

کاربردهای کامپوزیتها پلیمری
چون کامپوزیتها پلیمری کاربردهای متوجه و گسترده‌ای دارند. مطلب این قاست به صورت خلاصه تحت عنوان صنایع مختلف مصرفی ارائه می‌شود.
صنایع ساختمان سازی: وزقهای شیروانی و سقفی، نمایهای خارجی، پارچه‌های داخلی، دیوارهای پیش ساخته، واحدهای حمام و

جدول ۵ - نمونهای از اتصال دهنده‌های سیلان و موارد استفاده آنها


| اصطلاح دهنده | مواد گرم‌ما سخت | مواد گرم‌ما نرم |
|--|------------------|--------------------------|
| $(CH_2 = CH - SiCl_3)$ وینيل تری کلروسیلان | بلی استرها | تاپلوونها |
| $(CH_2 = CH - Si(OEt)_3)$ وینيل تری اتوکسی سیلان | بلی استرها | |
| ۵ - آمینو بروپیلن تری اتوکسی سیلان | ابوکسیها | تاپلوونها - بلی کربنات |
| آلیل تری کلروسیلان - رزورسینول | ملامین فرمالدهید | |
| $(CH_2 = CH - CH_2 - SiCl_3 - O - O)$ | اکثر رزینها | بی. وی. سی - بلی بروپیلن |
| | | اگریلکها - ABS |

اکسایش سطحی الیاف کربن نیز افزایش چسبندگی را به دنبال دارد. کامپوزیتها فلزی تشکیل محلولهای جامد (فلز در فلز) و ترکیبات حاصل از واکنش دو فلز در سطح مشترک، چسبندگی فازهای افزایش می‌دهد.

سطح مشترک در کامپوزیتها پلیمری

به منظور افزایش چسبندگی بین الیاف و ماتریسها پلیمری در کامپوزیتها سطح الیاف باید با مواد اتصال دهنده آگشته شود. با این عمل علاوه بر تقویت چشمگیر بعضی از خواص، کامپوزیتها خواص خود را در تماس دراز مدت با مایعات به ویژه آب حفظ می‌کنند.
از مواد اتصال دهنده در کامپوزیتها بودری نیز استفاده می‌شود که علاوه بر افزایش مقاومت سطح مشترک، ویسکوزیته کامپوزیت را در مرحله فرایند به مقدار زیادی کاهش می‌دهند، به طوری که افزایش مقادیر بیشتری از پرکننده امکان پذیر می‌شود. مقدار مطلوب در صد و زنی اتصال دهنده ۰/۵ تا ۱ است. از آنجا که رزینهای پلی استر اشباع شده و اپوکسی و الیاف شیشه مهترین ماتریسها و الیاف تقویت کننده مورد استفاده در صنایع هستند، لذا اکثر اتصال دهنده‌های مهم تجاری، برای این سیستمهای تولید و طراحی شده‌اند. اتصال دهنده‌های مهم مصرفی، انواع سیلانها مشکل از گروههای آلی هستند که با ماتریسها پلیمری می‌توانند ترکیب شوند. گروههای وینیلی و آلیلی جهت ترکیب با رزینهای پلی استر و گروههای آمینی جهت واکنش با رزینهای اپوکسی مناسب هستند. جزء دوم مولکول سیلان شامل گروههای معدنی بامعدنی - آلی است که با گروههای هیدروکسیل در سطح الیاف شیشه واکنش می‌دهد.

به عنوان مثال واکنش وینيل تری اتوکسی سیلان با یک ماتریس پلیمری به این ترتیب است:



نمونهای از اتصال دهنده‌های مهم نوع سیلان و موارد استفاده آنها در جدول ۵ آمده است.

صنایع شیمیایی: دودکشها، کارخانه‌ها، ستونهای تقطیر، لوله‌های انتقال مواد شیمیائی و بخار، مخازن تحت فشار، تانکهای ذخیره مواد شیمیائی.

صنایع هواپیمایی: قسمتهای مختلف بدنه و سیستمهای کنترل هواییما و هلی کوپرهای سبک، سکانهای عمودی و افقی در هواپیماهای نظامی، تیندهای هلی کوپر، پوشش رادار، لوله‌های محافظه کابلهای الکتریکی، پوسته و نازل راکت و موشک، تینهای موتورهای جت و قطعات پولترود شده و آبلاتور در شاتل فضایی.

صنایع الکتریکی و الکترونیکی: ورق مدارها، کلیدها و کنترورها و پوسته وسایل الکتریکی.
وسایل ورزشی و خانگی: راکت، صندلی، پوسته وسایل الکتریکی.

سایر صنایع: چرخ دنده، یاتاقان، بوش، اندازهای مصنوعی داخلی و خارجی بدنه.

سایر کامپوزیتها

همان طور که در مبحث ماتریس‌ها، در شماره‌های قبل، علاوه بر ماتریسهای پلیمری به ماتریسهای سرامیکی و فلزی اشاره گردید، این ماتریسها نیز می‌توانند همانند ماتریس‌های پلیمری توسط تقویت کننده‌های پودری و لیفی تقویت شوند. امروزه کامپوزیتها با ماتریس سرامیکی و فلزی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده‌اند. در ادامه مقاله کامپوزیتهای سرامیکی و فلزی به اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کامپوزیتها با ماتریس فلزی


مهمترین کامپوزیتهای فلزی شامل سیستم‌های بور / آلمینیم و کربن / آلمینیوم و آلمینا / آلمینیم و سیلیسیم کاربید / آلمینیم و مهمنر روشهای تهیه و شکل دهنی کامپوزیتهای فلزی روشهای حالت جامد و حالت مایع و شکل دهنی در محل (*in situ*) هستند.

در روشهای جامد، لایه‌های الیاف تقویت کننده و ورقهای آلمینیم یک در میان روی هم چیده می‌شوند، سپس با اعمال فشار و گرمادر خلا، ماتریس سیال شده و الیاف را کاملاً در برمی‌گیرد. کامپوزیتهای بور آلمینیم با این روش تهیه می‌شوند.

روشهای مایع شامل گرمادان به ماتریس فلزی تا مرحله ذوب و آغشته ساختن الیاف بامداد فلزی است. انجام این روش تحت خلاء یا در فضای گاز خنثی بدون اعمال فشار امکان پذیر است. کامپوزیتهای آلمینا / آلمینیوم با این روش شکل داده می‌شوند.

در روشهای شکل دهنی در محل آلیاز او تکیک (Eutectic)، منظور آلیازی از دو فلز یا مخلوطی از یک فلز و یک کاربید است که نقطه ذوب مینیمم دارد) را پس از ذوب کردن تحت شرایط کنترل شده منجمد می‌سازند. یکی از فازها (معمولأ فاز کاربید) به شکل الیاف در فاز دیگر منجمد می‌شود. افزایش مقاومت سطح مترک در کامپوزیتهای فلزی باز بر ساختن سطح الیاف با از طریق اصلاح شیمیائی سطح الیاف با

وان، دستشویی، مخازن آب، لوله‌ها و دودکشها، درب و پنجره. شکل ۱۲ و ۱۳ انباری جهت ذخیره مواد شیمیائی و نصب قسمتی از برج ساعت کلیساپی را نشان می‌دهد.



شکل ۱۲




شکل ۱۳

صنایع حمل و نقل و صنایع مربوطه: قایقهای ماهیگیری و تنفسی و ورزشی، قایقهای مین‌باب، بدنه و اگهای قطار، قسمتهای گوناگون بدنه خودروهای سیک و سنگین، مخازن تانکرها، سرداخانه‌های کاستنری، قطعات موتور، رینگ چرخ، محور انتقال نیرو.



شکل ۱۴



شکل ۱۵

جدول ۷ - خواص بعضی از کامپوزیتهای فلزی در جهت الایاف

| کامپوزیت درصد حجمی الایاف جرم مخصوص مقاومت کششی مدول کششی | | | | | |
|---|------|------|----|------------------------------------|--|
| Gpa | g/cc | | | | |
| ۲۱۰ | ۱/۵ | ۲/۶۵ | ۵۰ | B/AI | |
| ۳۱۰ | ۰/۲۵ | ۲/۸۴ | ۵۰ | SIC/AI | |
| ۳۶۲ | ۰/۷ | ۲/۴۵ | ۶۰ | Al ₂ O ₃ /AI | |
| ۱۶۰ | ۰/۷ | ۲/۴۵ | ۳۰ | C/AI | |

کامپوزیتهای سرامیکی معمولاً در دو مرحله تهیه می‌شوند و شکل می‌گیرند. در مرحله اول، الایاف بلند با عبور از حمام مستکل از سیرودر سرامیک، مایع مناسب و چسب پلیمری کامل‌آمیخته می‌شوند. این الایاف پس از خشک شدن در اندازه و شکل‌های مناسب برشیده شده و در مرحله دوم تحت فشار و گرمای زیاد به شکل مورد نظر قالب گیری می‌شوند. استفاده از فشار همراه با گرمای زیاد که از نظر اقتصادی با صرفه نیست، تنها روش شکل دهنده این کامپوزیتها به شمار می‌رود.

چون در تهیه قطعات گوتاگون از کامپوزیتهای سرامیکی از دماهای بالا استفاده می‌شود، سطح مشترک بین فازها علاوه بر افزایش خواص مکانیکی، باید وظیفه کاهش تأثیر تفاوت انبساط گرمایی فازها را به ویژه پس از سرد شدن، نیز به عهده داشته باشد. بررسی میزان سازگاری بین ماتریس و الایاف در این کامپوزیتها نیز با مطالعات ترمودینامیکی و سینتیکی امکان‌پذیر است. پیوندهای بین دو فاز غالباً از نوع ساده مکانیکی است که

ماتریس فلزی امکان‌پذیر است. پوشش‌های سیلیسیم کاریید و پور کاریید به سطح الایاف بور و پوشش‌های تیتان و بور بر سطح الایاف کربن از جمله اصلاحاتی است که چسبندگی بین آلومنیوم و الایاف را به شدت افزایش می‌دهد. آبیار کردن آلومنیوم با فلزاتی چون لیتیم (حدود ۲ - ۳ درصد وزنی) چسبندگی را با الایاف آلومنیا افزایش می‌دهد و کامپوزیتهای مقاومتری تولید می‌کند.

کامپوزیتهای فلزی از نظر مدول و مقاومت ویژه و مقاومت در برابر ضربه و عوامل محیطی برجسته‌اند و از نظر تحمل دماهای بالا و انبساط گرمایی بر کامپوزیتهای پلیمری برتری دارند. جدول ۷ خواص بعضی از کامپوزیتهای فلزی را در امتداد جهت الایاف نشان می‌دهد.

علاوه بر خواص پیش گفته، مقاومت فشاری و برشی بالا، کامپوزیتهای فلزی را انتخابهای مناسبی برای کاربردهای هوافضا و خود روسازی ساخته است. از جمله مصارف این کامپوزیتها در صنایع هوا - فضایی توان از قطعات بدن هواپیما، هلیکوپتر و شاتل فضایی و قطعات موتورهای جت و زاکت را نام برد.

کامپوزیتها با ماتریس سرامیکی همان‌طور که در شماره‌های قبل اشاره شد حساسیت در برابر شکنندگی مهمترین نقطه ضعف ماتریسهای سرامیکی به شمار می‌رود. هدف از تهیه کامپوزیتهای سرامیکی علاوه بر کاهش ضعف فوق، استفاده از مقاومت پسیار خوب آنها در دماهای بالا و جرم مخصوص مناسب آنها است.

REFERENCES:

- [1] K.K.Chawla, *Composite Materials Science and Engineering*, Springer – Verlag, N. Y. 1987
- [2] I. R. Winson and Tsu - Welclau, *Composite Materials and Their Use in Structures*, Allied Science, London, 1975
- [3] B. Porkyn, Ed. *Glass Reinforced Plastics*, Ilif Books, London, 1970
- [4] R. G. Weatherhead, *FRP Technology*, Application Science Publishers, London 1980
- [5] M. Holmes and D. I. Just, *GRP in Structural Engineering Application*, Science Publishers, London, 1983
- [6] C. A. Harper, Ed. *Handbook of Plastics and Elastomers*, McGraw Hill Book Co., N. Y., 1975

در آن ماتریس سرامیکی تحت فشار تا اندازه‌ای به داخل سطوح الیاف نفوذ می‌کند. وجود پیوندهای شیمیایی در این کامپوزیتها تا به حال گزارش نشده است.

با وجود قیمت زیاد و کاربرد کم، مهمترین خواص این کامپوزیتها مقاومت و مدول بالا به ویژه در دماهای بیشتر زیاد و همچنین خنثی بودن شیمیایی آنهاست و مهمترین ماتریسهای مورد استفاده شیشهای نوع بور لیتیوم (Borosilicate) LAS، لیتیم الومینوسیلیکات، aluminosilicate (منیزیم اکسید و آلومنیا) و الیاف تقویت کننده عمدتاً از نوع کربن و سیلیسیم کاربید هستند. جدول ۸ خواص LAS تقویت شده با ۵۰ درصد حجمی الیاف سیلیسیم کاربید را نشان می‌دهد.

جدول ۸ خواص LAS تقویت شده با ۵۰ درصد حجمی الیاف SIC در امتداد الیاف

| خواص | مقدار |
|---|-------|
| جرم مخصوص (g/cc) | ۲/۵ |
| مقاومت خنثی (MPa) | ۶۰۰ |
| دمای عادی | ۸۵۰ |
| ۱۰۰۰°C | ۱۷ |
| مقاومت در برابر ضربه (MPa.m) ^{۱/۲} | ۲۵ |
| دمای عادی | |
| ۱۰۰۰°C | |

در مورد افزایش مقاومت در برابر ضربه کامپوزیتهاي سراميكي، مكانيسمهاي مختلفي پيشنهاد شده است. به نظر مى رسد كه مهمترین مكانيسم فعال شامل انحراف سبب ترکها و جلوگيری از گسترش آنها توسط الیاف باشد. برای اين متوجه ميزان و چسبندگی بين دو فاز نباید زياد باشد.

يکي از مهمترین کاربردهای کامپوزیتهاي سراميكي در ابزار تراش است که به تدریج جایگزین نوع کاربید و فلز در این ابزار می‌شوند. در حال حاضر مصرف این کامپوزیتها به دلیل هزینه بالا و عدم اطلاع کافی از ميزان مقاومت آنها در برابر ضربه و همچنین عدم امکان ساخت قطعات پیچیده از آنها محدود است.

