

پلیمری شدن و کف کنندگی

مراحل مقدماتی نوعاً در یک دستگاه از تجهیزات فرآیند پلیمرها به صورت پیوسته (اکسیژن‌درها) و یا نوبتی (قالب گیری تزریقی) انجام می‌شود. هر ماشین فرآیند پلیمری معرف یک راه حل مهندسی جهت تحقق هر یک از مراحل مقدماتی فوق است که بر اساس مکانیزم خاص و با آرایش هندسی معین، با بهره‌گیری از خواص پلیمرها و در نظر داشتن محدودیتهای آنها انجام می‌گیرد. شکل ۱ آرایش مراحل فرآیند پلیمرها را نشان می‌دهد. مهندسین شیمی با پدیده‌های متداول در مراحل مقدماتی فرآیندهای پلیمری سر و کار روزمره دارند که عبارتند از: جایه‌جاکردن پودرها و

کلید واژه:


۱) فرآیند پلیمرها

۲) رفتار مکروکولرها در فرآیند ۳) ماهیت پلیمرها

۴) اثر ماهیت پلیمرها بر فرآیند

فرآیند پلیمرها، مجموعه عملیاتی است که بر روی سیستمهای پلیمری اعمال می‌شود، تا درجه سودمندی آنها را افزایش دهد. این کار از طریق تبدیل پلیمرها به محصولات تمام شده، شکل گرفتasantar یافته و از نظر داخلی «جهت دار شده» امکان‌پذیر است. حالت شکل پذیر و مذاب پلیمرهای ترمولاست در دماهای بالا، و حالتی که پلاستیکهای سرموست قبل از اکساب شکل نهایی خود دارند، این امکان را به وجود می‌آورد تا از پلیمرها، محصولات تمام شده‌ای با اشکال ساده یا بسیار پیچیده، با روش پیوسته یا نوبت تولید کرد. چون عملیات شکل دهنی پلیمرها را می‌توان نسبتاً سریع و آسان انجام داد، آنها برای تولید انبوه مناسب‌اند. بدون شک سودمندی مواد پلیمری و تأثیر ژرف آن بر زندگی مدرن و تکنولوژی امروزی نه تنها به دلیل سهولت و تنوع روش‌های شکل دهنی موجود بلکه به دلیل خواص ذاتی پلیمرها نیز می‌باشد.

در آماده‌سازی پلیمرها برای فرآیند شکل دهنی نهایی، عملیات زیر که «مراحل مقدماتی» نام دارند، در ماشین آلات فرآیند پلیمری انجام می‌شوند: جایه‌جاکی ذرات جامد، ذوب بسترها ذرات فشرده، به جریان انداختن و تحت فشار قرار دادن مواد مذاب پلیمری حاصل، همزدگی که در ابتدا به صورت جریان لایه‌ای است، حذف مواد فرار و عربان سازی و برحسب لزوم تغیرات شیمیایی و فیزیکی توسط واکنشهای شیمیایی نظیر





Key words:

- 1) Polymer processing
- 2) Macromolecules behavior in processing
- 3) The nature of polymers
- 4) Effects of polymer nature on processing.

دو رشته فوق، به دلیل وجود اختلافات عده در ماهیت مواد منومری و پلیمری لزوماً مختلف هستند. اختلافات اولیه عبارتند از: ویسکوزیته بسیار زیاد (و ماهیت غیرنیوتونی)، مواد مذاب پلیمری که تعین کننده لایه‌ای بودن همزدگی جریان تحت القاء نیروی مقاوم در مقابل حرکت، ذوب (گرم کردن) در حال برآوردن، حذف مواد فرار در جریان لایه‌ای عمود بر سطوح آزاد، از جمله خصلت‌های قابل توجه پلیمرها، قابلیت تجزیه آنها در اثر حرارت و کوچک بودن ضربه نفوذپذیری حرارتی آنها است که مستلزم جدا کردن ماده مذاب پلیمر تازه تشکیل یافته از سطوح داغ است. این کار نیز معمولاً با سیله جریانی از نوع کشش انجام می‌گیرد. در فرآیند پلیمرها، عمدتاً جریانهای لایه‌ای و خزنده حاکم‌اند، در حالیکه در غالب فرآیندهای مهندسی شیمی کلاسیک، جریانهای درهم وجود دارد.

هدف این مقاله آشنا ساختن مهندسین شیمی با فرآیند پلیمرها از طریق تأکید بر روش‌های مشترک پدیده‌های انتقال و واکنش‌های موجود و نیز اختلاف در مکانیزم‌ها و در نتیجه در تجهیزات مورد استفاده است، که



شکل ۲ - خط تولید فیلم بادی و مقطع اکسترودر

ذرات مخلوط شده خوراک وارد مجرای ماریبیچی می‌شوند که بین ماریبیچ اکسترودر در حال چرخش و بدنه ثابت وجود دارد. این مجراء در منطقه ورود خوراک سرد نگاه داشته می‌شود. ذرات به دلیل عمل کشش ماریبیچ در داخل مجرأ علیرغم گرادیان فشار مشنبی که ایجاد شده، نشrede و به جلو رانده می‌شوند. در پایان منطقه ورود خوراک، که تنها به اندازه چند دور ماریبیچ طول دارد، بدنه راتا دمایی کاملاً بالاتر از دمای ذوب یا دمایی کندر شیشه‌ای پلیمر است، گرم می‌کنند.

به دلیل انتقال حرارت هدایتی، فیلم تازکی از پلیمر مذاب در نزدیکی بدنه تشکیل می‌شود که موجب شروع فرآیند ذوب می‌گردد. به محض اینکه این فیلم تشکیل شد، توسط سرعت نسبی بین بستر جامد فشرده شده و بدنه، بریده می‌شود. اعمال تنش برخی بر این ماده مذاب با ویسکوزیته بالا موجب تولید ارزی ویسکوز بسیار زیادی می‌گردد که خود سهم عده‌ای در میزان ذوب شدن پلیمر دارد. وقتی ضخامت لایه مذاب فسق از فاصله لقی ماریبیچ و بدنه پیشتر شد، لبه تیغه‌های ماریبیچ به منزله کاردک عمل می‌کنند و ماده مذاب را از منطقه داغ بدنه جدا می‌سازند و به داخل حوضچه مواد مذاب می‌رانند که در تماس بسیار نزدیک با تسوه ذرات نشrede قرار دارند. نیروهای هیدرودینامیکی در داخل حوضچه مذاب، بستر ذرات جامد را با فشار به سمت بدنه داغ، جاییکه جامدات تازه در حال ذوب هستند، می‌رانند؛ این عمل باعث پیشرفت فرآیند ذوب تا از بین رفتن و یا خرد شدن بستر جامد می‌گردد (۲ و ۳).

از لحظه ذوب شدن، ماده پلیمری همچنانکه بطور پیوسته و لایه‌ای

بواسیله آن فرآیندهای مربوطه در دو زمینه انجام می‌گیرد.
خط فرآیند پلیمرها

یک خط تولید فیلم بادی پلیمری، شکل ۲، مورد استفاده قرار گرفته است تا بازنگری جامع در مورد عملیات و پدیده‌های انتقال دخیل در فرآیند پلیمرها را امکان‌پذیر سازد. اکسترودر، از اولین تجهیزات فرآیندی، با مخلوطی از پلیمر بکر (یه صورت پودری یا دانه) و پلیمر بازیافتی بطور پیوسته تقدیم می‌شود. پلیمر بازیافتی با استفاده از آراستن ضروری محصول (برش حاشیه اضافی فیلم) و نیز استفاده از حلقه‌های فیلم خارج از رده به دلیل کیفیت نازل و دوربری در دستگاه دانه‌ساز، تهیه می‌شود. این دو جریان پلیمر بکر و بازیافتی، به همراه افزودنیهای دیگر (در این مورد مواد نرگی) در یک مخلوط کن آماده می‌شوند. همین مخلوط کن، به ترتیب خود، مخلوط را به صورت کنترل شده‌ای به قیف تقدیم اکسترودر تحویل می‌دهد.

علوم و تکنولوژی پلیمر

مکرر مونومر با خودش از طریق پیوندهای شیمیایی کووالان است. فرآیند شیمیایی فوق را پلی مرشن می‌نامند و مولکولهای بلند زنجیر می‌توانند خطی، شاخدار باه صورت شبکهای سه بعدی باشند.

پلی مرهای تجارتی تقریباً همواره به صورت مخلوط با پلی مرهای دیگر (آمیزه‌ها) یا با افزودنیهای در حالت چسامد، مسایع و یا گازاری عرضه می‌شوند. این کار به منظور بهبود خواص محصول نهایی، کاهش قیمت و افزایش فرآیند پذیری پلی مر صورت می‌گیرد.

از نظر خواص و مصارف نهایی، پلی مرهای خالص، ترکیب شده با آمیزه‌ای را می‌توان به سه گروه عده تقسیم کرد: پلاستیکها، الاستومرها و الیاف. در این مقاله اصطلاح پلی مر مستقل از کاربرد آن به صورت عام به کار برده می‌شود، زیرا عملیات فرآیندی بر روی پلی سرها در هر سه مورد مصدقه دارد.

با استفاده از یک مونومر معین، انواع متعددی از پلی مرها را می‌توان از طریق شیمیایی تولید نمود. با تغییر شرایط پلی مرشن، وزن مولکولی، تعداد شاخهای جانبی و چگالی پیوندهای عرضی را می‌توان تغییر داد. به علاوه چون پلی مرشن دستخوش حوادث تصادفی بیشماری است، پلی مرهای حاصل را با توزیع طولی و تعداد شاخهای جانبی مشخص می‌سازند. این توزیع می‌تواند محدود و یا گسترده باشد بنابراین وزن مولکولی، شاخدار شدن و چگالی پیوندهای عرضی را بر حسب کیمیایی متوسط بیان می‌کند. مثلاً دو جوهر وزن مولکولی متوسط عنوان می‌شود: وزن مولکولی متوسط عددی، M_w . طول زنجیر متوسط عددی مربوطه X_w که معرف سهم زنجیرهای هم طول بر اساس کسر عددی آنها در نموده است، وزن مولکولی متوسط بر اساس وزن، M_n . طول زنجیر بر اساس وزن، X_n که به نوعه خود معرف سهم زنجیرها بر اساس کسر وزن آنها در نموده است. این کسمیتها مشخصاً چنین تعریف می‌شوند:

$$(1) \quad \overline{M}_w = \overline{M}_n \bar{X}_w = \sum_{i=1}^{\infty} X_i Y_i$$

$$(2) \quad \overline{M}_n = \overline{M}_n \bar{X}_n = \sum_{i=1}^{\infty} X_i W_i$$

در اینجا M_w عبارتست از وزن مولکولی مونومر و X_w عبارتند از کسر مولی و وزنی زنجیرهای حاوی X قطعه مونومری. دیگر متغیرهای ساختاری پلی مرها که از نظر شیمیایی امکان دگرگونی دارند عبارتند از: نظم تکرار در درون زنجیر، نظم فضایی، خصوصاً در پلی (آلفا - اولفین‌ها)، تغییر پلی پروپیلن، ترکیب و نظم کوپلی مر مانند آنچه در ساختارهای کوپلی مر قطعه‌ای و پیوندی به صورت تصادفی و متنابض به وقوع می‌پیوندد. توجه به این نکته اهمیت دارد که با استفاده از یک مونومر یا مونومرهای کوپلی مر کننده معین در آغاز کار، تعداد بیشماری از ساختارهای مولکولی را می‌توان از طریق شیمیایی به دست آورد که نتیجه آن تولید محصولاتی با خواص فیزیکی متفاوت است.

از آنجا که پلی مرها دارای مولکولهای زنجیر مانند بزرگ شامل چندین پیوند کووالان یگانه هستند، این امکان را دارند که صورت پذیریهای بسیار

همزده می‌شود، به سمت همانه خروجی اکسترودر رانده شده تا برخلاف گرایدیان مثبت فشار حاصل از دمین، بروی قالب فیلم کیسه‌ای پلی مر می‌عمل کند. عبور ماده مذاب از قالب موجب تشکیل فیلم کیسه‌ای پلی مر می‌گردد. افت فشار در دو سری قالبهای از این نوع در مقادیر جریان فرآیندی متدال حدود ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ پوند بر اینچ مربع (۱۴ تا ۳۴ مگاباسکال) است. تعمیه تجهیزات همزدگی در نزدیکی انتهای ماریچ موجب همزدگی پراکنده می‌شود. این عمل، هررا با همزدگی لایه‌ای موجب تشکیل جریانی از پلی مر مذاب می‌گردد که در استداد ماشین یکواخت است. هدف از طراحی در تحقق مراحل مقدماتی عملیات داخل اکسترودر عبارت است از تولید جریانی از ماده پلی مری مذاب که دمای متوسط بر اساس سطح مقطع و توزیع غلظت مواد افزودنی بر حسب زمان، مقدار ثابتی باشد. از سوی دیگر قالب، عهده دار شکل دهن به محصول مذاب است، در این مورد فیلم کیسه‌ای که در آن توزیع غلظت، دما، مواد افزودنی و ابعاد در امتداد ماشین اکسترودر یا عمود بر آن و روند جریان ثابت است.

فیلم مذاب حاصل توسط جریانی از هوای در حال گردش با فشاری بیش از جو، و به وسیله عمل مسدود کردن دو غلطک در بالای فیلم، به صورت کیسه‌ای باد کرده درمی‌آید. این دو غلطک در بالای برج، فیلم پلی مری باد کرده را با سرعتی کنترل شده به بالا کشند که کش آمدن فیلم در امتداد محور را میسر می‌سازد. عمل کش آمدن تنها در طول بخش پائینی فیلم باد کرده رخ می‌دهد. در بیرون کیسه نیز یک جریان هوای حلقوی فیلم مذاب را از طریق جا به جایی اجباری سرد می‌کند تا انجام حاصل شود. به دلیل انجام، عمل کش آمدن ناشی از بالا کشیدن فیلم توسط غلطکهای دوران، و کش آمدن شعاعی ناشی از فشارها در داخل کیسه با مقاومت روبرو می‌شود. منطقه‌ای که در آن کش آمدن متوقف می‌شود و عمل انجام سطح خارجی صورت می‌گیرد «خط انجام» نامیده می‌شود.

خنک کردن پس از قالبگیری و کش آمدن فیلم کیسه‌ای مذاب موجب تولید فیلم نازکتری می‌گردد که در امتداد محور و عمود بر آن جهت دار شده است. میزان نازکی نایاب شدت خنک کردن شرایط عملیاتی و ساختار ماکرومولکولی پلی مریعنی وزن مولکولی، شاخهای بودن زنجیر و پیوندگی توسعه وزن مولکولی آن است. جهت دار شدن ماکرومولکولها برخواص مکانیکی و نوری فیلم حاصل اثر دارد و موجب تولید محصولات و ساختارهای داخلی متنوعی می‌شود. شکل دهن پلی مرها و عملیات پس از شکل دهن، این اثرات را بر «ساختار پذیری» پلی مرها دارند.

مراحل باقی مانده در تولید محصول فیلم باد شده عبارتند از: برش لبهای تا خورده فیلم، که خوراک دستگاه دانه‌ساز مسود بسازیافتی را تشکیل می‌دهد، به صورت توب در آوردن هر یک از دو لایه فیلم پس از برش لبهای آماده سازی الکتریکی سطح فیلم برای چاب و عملیات نهایی محصول مثل کیسه‌سازی. غالباً تمام عملیات پائین دستی فوق به صورت پیوسته هررا با اکسترودر انجام می‌شود.

ماهیت پلی مرها:

اساس کار در تشکیل پلی سرهای طبیعی یا مصنوعی قابلیت اتصال

متعددی را به خود بگیرند که درجه آن در حالت سکون به دما و عوامل فضایی بستگی دارد. این صورت‌بندی‌های مولکولهای زنجیر که از دوران‌های حول پیوندهای اولیه یگانه حاصل می‌گردد، ممکن است محلی (تصادفی، زیگزاگ، ماریچی) یا در گستره طولانی کل زنجیر توصیف شود (یچک تصادفی، تاشده با گسترش یافته). در مورد صورت‌بندی‌های دارای گستره طولانی، درجه گسترش زنجیر و تسواتر تاشدن زنجیر را می‌توان از طریق اعمال تغییر شکلهای برشی یا کششی با اعمال حرارتی خاصی نظیر تش‌زدایی القاء نمود. مرحل فرآیندی بلى مراها که موجب جهت‌دار شدن و تش‌زدایی بلى مر مذاب می‌گردد، صورت‌بندی‌های با گستره طولانی و در نتیجه خواص آنها را متاثر می‌سازد. صورت‌بندی‌های زنجیری تاشده معرف نواحی بلوی بلى مر است. صورت‌بندی‌های یچکی تصادفی و نیز پیچکی تصادفی کشیده شده (جهت‌دار) معرف بلى مراها بسی شکل در حالت مایع مذاب، لاستیکی قابل انعطاف یا جامد (یچکهای صلب) است. هر واحد مر (جزء سازنده) در یک مولکول بلى مری، جایگاهی برای پیوندهای بین مولکولی است. از آنجا که تعداد واحدهای مر در داخل مولکول بلى مر زیاد است، نوع و اهمیت ساختاری پیوندی بین مولکولی بین زنجیرها نیز زیاد است. مواد بلى مری در رابطه زیر صدق می‌کنند:

(استحکام هر یک از انواع) \langle (استحکام مجموعه نیروهای \sum) \rangle (بین مولکولی در مر)

رابطه فوق وقتی $200 < \frac{F}{M}$ در مورد پیوندهای قوی هیدروژنی، نیروهای دوقطی و چنانچه $500 < \frac{F}{M}$ در مورد نیروهای ضعیف پراکنده صادق است. مفهوم ضمنی رابطه فوق این است که بلى مراها با جامداند یا مایعات بسیار ویسکوز که با افزایش وزن مولکولی، ویسکوزیته آنها و نیز مدول آنها افزایش می‌یابد. در ماهای بالا به جای تغییر، تجزیه حرارتی یا برش زنجیر رخ می‌دهد. چنانچه طول زنجیر از حد معینی بیشتر باشد، آشفتگی زنجیرها علاوه بر پیوندهای مولکولی به ذوب بلى مرا کم می‌کند و خواص حالت جامد بلى مر را که به عنوان نیروهای بین مولکولی اضافی عمل می‌کند تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فاصله بین واحدهای مولد پیوند تعیین کننده درجه کارایی نیروهای بین مولکولی است زیرا با تقریب اول این نیروها تابع عکس توان هفت فاصله فوق هستند. بلى مراها به دو طبقه بزرگ بسی شکل و نیمه بسلوری تقسیم می‌شوند. بلى مراهای بسی شکل از زنجیرهای یچکی ویچکی کشیده شده که به صورت تصادفی تجمع یافته‌اند و از مشخصات آنها یک انتقال درجه دوم اصلی، و دمای گذر شیشه‌ای در محدوده T_g گزارش شده است. در دمایی کمتر از T_g زنجیرها صلب‌اند و بالاتر از آن انعطاف‌پذیر و البته به دلیل حرکتهای گرمایی همواره در حال تغییر صورت‌بندی مولکولی هستند. بلى مراهای نیمه بلوی در دمایی کمتر از دمای ذوب بخش بلوی خود T_g دارای دو ناحیه بسی شکل و بلوی‌اند. ناحیه بسی شکل به تغییر دما باسخن می‌دهد. یعنی همانگونه که در بالا ذکر شد دارای یک T_g است.

ناحی بلوی حاوی انبوهای از خرد بلورهای تاشده است که غالباً

علوم و تکنولوژی پلیمر

دارای شکل گوی سنگ هستند. اندازه و تعداد گوی سنگها و میزان خرد بلوی بودن و شدت تبلور آنها شدیداً تابع دمای تش‌زدایی و نیز جهت یابی زنجیرهای ماکرومولکولی حین تبلور است. فرآیندهای بلى مرا می‌تواند شکل شناسی بلوی پلی مراهای نیمه بلوی و در نتیجه خواص آنها را متأثر سازد. تبلور زنجیرهای گسترش بافت شدیداً جهت‌دار، به نایز و تزویی قوی و شکل شناسهای نایز و تزویی در اثر تشکیل نطفه‌های خام بلى مری در طول خطوطی به موازات استداد گسترش منجر می‌شود (۴). در الیاف و نیز در سطح قطعات نیمه بلوی که به روش قالب‌گیری تزریقی (۵) تهیه شده‌اند، چنین ساختارهایی متدال است.

تغییر حجم مخصوص بلى مراهای بسی شکل و نیمه بلوی با ادامه در شکل ۳ نشان داده شده است. مقادیر حجم مخصوص در دمایهای مختلف معرف استحکام پیوندهای ثانویه است. بلى مراها را می‌توان براساس دمای گذر شیشه‌ای و دمای ذوب به طبقات زیر تقسیم کرد:

- الستومرها، بلى مراهای هستند با پیوندهای عرضی یا آشفتگی شدید بین زنجیری یا نواحی ریز بلوی و آنها بتحوی است که در رابطه $T_g + 75^{\circ}C$ صدق می‌کند.
- بلى مراهای شیشه گونه، مواد بى شکل هستند که آنها در رابطه $T_g + 75^{\circ}C$ صدق می‌کند.

- بلى مراهای نیمه بلوی موادی هستند با $50 - 90^{\circ}C$ تا $50^{\circ}C$ حالت خرد بلوی که دمای T_g آنها بسیار پائین تر و دمای T_g آنها بسیار بالاتر از T_g است.

- الیاف، بلى مراهای به غایت بلوی هستند که به آسانی جهت‌دار می‌شوند و آنها طوری است که رابطه $T_g + 150^{\circ}C$ صدق می‌کند T_g برقرار است.


برخی از بلى مراها نظیر نایلون ۶، بلى پروپیلن، بلى اتیلن ترفلات کاربرد دوگانه‌ای هم به عنوان پلاستیک و هم الیاف را دارند. مولکولهای بلى مری در همه حالات بسی شکل، در صورت‌بندی‌های دوربرد و یچکهای تصادفی در حال تعادل وجود دارند. این مولکولها در حالت شیشه‌ای صورت‌بندی‌های منجمد شده دارند. در حالت‌های مذاب و لاستیکی، صورت‌بندی‌های همواره در حال تغییر اند و مولکولها بسیار شبیه به یک دسته کرمهای خاکی آشفته، در حال حرکت به اطراف هستند. وقتی یک حالت شیشه‌ای را با اعمال زرور و ادار به تغییر شکل می‌کنیم، بلى مر با مقادیر کمی کرنش و مقاومت زیاد تغییر می‌یابد ولی بعد می‌شکند. وقتی سیستمهای بلى مری مذاب یا لاستیکی تحت کرنش قرار گیرند، پیچکهای تصادفی بین آشفتگی‌های تحت کرنش قرار می‌گیرند و درجه کلی پراکنده شدن تصادفی و آنتروپی صورت‌بندی افزایش می‌یابند.

گرایش این سیستمهای تحت کرنش به بارگشت به یچکهای تصادفی بدون کرنش با مقاومت نیروی کشسان آنتروپی، مواجه می‌شود. این نیرو در مورد ساختارهای با پیوند عرضی توسط نظریه کشسانی لاستیک بسیار می‌شود:

$$f = T \left(\frac{\partial S}{\partial e} \right)^{T,p} \quad (2)$$

گشت.

با این وجود ماریچی شدن زنجیرها امری ناگهانی نیست، زیرا قطعات زنجیر باید بر نیروهای ثانوی غلبه کنند و بر آشناگیهای حین جریان فائق آیند. رفتار پلیمرهای بی‌شکل انعطاف‌بزیر در شکل ۴ نشان داده شده است.



شکل ۴—فرآیند آسایش تنش در پلیمرهای بی‌شکل انعطاف‌بزیر: (الف) کرش اعمال شده (ب) آسایش تنش حاصل (نیروی انقباضی) (ج) آنتروپی صورتی‌بندی وابسته به زمان سیستم


با فرض یک تلاشی نهایی ساده، شکل ۴-ب، یک زمان آسایش (۸) که ناخص سختی حرکت ماریچهای انعطاف‌بزیر است می‌توان تعریف کرد که طی آن آنتروپی مقداری‌بینه‌ای کسب می‌کند. عدد بدون بعد بسوارا میزان ساده‌ای از جهت‌دارشدن اکتسابی است که با رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$D\epsilon = \frac{\lambda}{t^{ex}} \quad (5)$$

که در آن λ عبارت از زمان واگذار شده توسط آزمایشگر، برای وقوع حرکات ماریچی است. چنین می‌توان نتیجه گرفت که:

الف - وقت $t = \infty$ معنی $D\epsilon = 0$ یعنی پلیمر مذاب رفتاری نظری جامدات دارد، زیرا وقت پاسخگویی برای جریان یافتن را ندارد.

ب - وقت $t = 0$ معنی $D\epsilon = \infty$ یعنی پلیمر مذاب رفتاری نظری می‌باشد.



شکل ۵—وابستگی حجم مخصوص پلیمرها به دما:
(الف) می‌شکل (ب) نیمه بلوری


در این رابطه عبارتست از کل کسر نش اعمال شده و آنتروپی صورتی‌بندی است که به صورت زیر بیان می‌شود: (۶)

$$S = kL \Omega \quad (6)$$

که عبارتست از تعداد کل صورتی‌بندی‌های دوربرد موجود در یک سیستم تحت سطح معینی از کرنش. با افزایش کرش، S کاهش می‌یابد زیرا برای زنجیرهای تحت کرنش محدودیت صورتی‌بندی وجود دارد. پلیمرهای مذاب که پیوندهای عرضی ندارند ولی آشناگانه دارای کتسانی آنتروپی هستند. با این وجود تنش انقباضی با زمان آسایش می‌باشد، زیرا حین جریان زنجیرها به حالت پیچکهای تصادفی باز خواهند

دارد زیرا وقت بسیار زیادی برای جساری شدن و به صورت مارپیچهای تصادفی در آمدن را دارد. - به ازاء هر مقدار دیگر عدد دورا، پلیمر، مذاب ویسکو الاستیک است: یعنی بعضاً به منزله اجسام جامد کشان و بعضاً به منزله سیالات ویسکوز عمل می‌کند. از آنجا که زمانهای آسایش آنها در مرتبه شانه است، تحت شرایط فرآیندهای عملیاتی نیز، رفتاری ویسکو الاستیک دارند.

نظیر چنین استدلالی راجهٔ تحریح نحوهٔ واستگی ویسکوزیته پلیمر مذاب به میزان تنش برشی اعمال شده، می‌توان مطرح نمود (شکل ۵). میزان ویسکوزیته پلی‌اتیلن سبک مذاب نسبتاً بالاست. علت آن تعداد زیاد پیوندهای بین مولکولی و آشفتگیها است.



شکل ۵- ویسکوزیته غیر نیوتونی پلی‌اتیلن سبک مذاب در دساهای مختلف. داده‌های مربوط به تنش برشی کمتر از 5×10^{-8} با یک رنومتر مخروط و صفحه‌ای از نوع وایزنس g^2 به دست آمده‌اند، ویسکوزیته در تنش‌های بالاتر با استفاده از ویسکوزیته لوله موئین به دست آمده است.

محدوده ویسکوزیته آن بین 10^5 تا حدود $5 \times 10^9 \text{ N.s/m}^2$ یعنی 10^8 تا 10^9 برابر ویسکوزیته مونومر مایع است. این ویسکوزیته با افزایش مقدار تنش برشی و همچنانکه از شکل ۵ پیداست، منحنی تغیرات ارزی فعال‌ساز با افزایش مقدار تنش برشی حرکات زنجیری با برد کوتاه‌تر مستلزم مقداری کوچکتر G بوده و در نتیجه ویسکوزیته پلیمر مذاب حاصل در مقدار تنش برشی بالا، به دما کمتر حساس است. به علاوه، سقف رفتار نیوتونی سیالات در دساهای بالاتر به مقدار تنش برشی بالاتر گسترش می‌یابد، چون با افزایش دما، زمان آسایش کاهش می‌یابد؛ حرکات مولکولی در دساهای بالاتر و در زنجیرهای پلیمر مذاب با پیوندهای شل‌تر، آسان‌تر پدیدار می‌شوند.

محدوده مقدار تنش برشی مفید در عملیات فرآیندی پلیمرها تقریباً بین ۱ تا ۱۰۰۰ است. همچنانکه از شکل ۵ پیداست، منحنی تغیرات ویسکوزیته بر حسب مقدار تنش برشی در مختصات لگاریتمی در منطقه مفید برای عملیات فرآیندی، به وضوح خطی است. در مورد پلیمرهای متداول، ثیب آن بین $0.02 - 0.05/\text{s}$ است. این خطی بودن بر مسادله اساس رنولوژیک، با قانون توانی به صورت زیر اشاره دارد:

$$\tau = \eta \cdot \dot{\gamma} \quad (7)$$

که در اینجا τ تنش برشی و $\dot{\gamma}$ عبارت است از:

$$\eta = m \cdot \dot{\gamma}^{-1} \quad (8)$$

در رابطه اخیر m (بر حسب N.s/m^2) شاخص سازگاری و ثابتی وابسته به زمان است که معرف ویسکوزیته η است. $\dot{\gamma}$ که بدنون بعدی است که شاخص قانون توانی نام دارد. همچنانکه برد و همکاراش (۷) پیان کردند: «این عبارت ساده بدون شک از مشهورترین روابط تجزیی است

سال اول - فصله اول صفحه ۱۷

مقابل نیووهای ثانویه و آشفتگیها پیشتر باشد ارزی شناسی از اصطکاک صادره پیشتر و در نتیجه ویسکوزیته نیز بسیهر می‌شود. سقف رفتار نیوتونی مشاهده شده در مورد کلیه دساهای آمده در شکل ۵ شاخص یک عدد دورایی است که برای موارد عملی صفر یعنی $\frac{1}{\lambda} \gg \lambda$ است. همچنانکه مقدار تنش برشی افزایش می‌یابد، ویسکوزیته کم می‌شود. پلیمر مذاب رفتار شبیه پلاستیکی با کم شدن تنش برشی از خسود نشان

در جدول ۱ مدول و مدول ویژه پلیمرهای متداول که به طور خاصی ساختار پذیر فته‌اند و نیز مقادیر مسوا در بیکو آمده است. مدول کشته پلی اتیلن سنگین که به طول متداول فرآیند پذیر فته است یک تادو مرتبه بزرگی کمتر از آن فولاد، الومینیوم، الیاف شیشه و فیلامان کربن است. ولی مدول پلی اتیلن سنگین وقتی به صورت اکستروژن کشیده شود با به صورت خاصی در سرما کشیده شود به اندازه ده واحد بزرگتر و قابل مقایسه با الومینیوم و الیاف شیشه است به علاوه مدول کشته محاسبه شده نظری در مورد زنجیرهای پلی اتیلن سنگین کاملاً گسترش یافته قابل مقایسه با فولاد و فیلامان کربن است، در حالیکه مدول ویژه آن، وزن، بالاترین مقدار شناخته شده است.

که در کارهای مهندسی، گستردگی تسرین کاربرد را دارد، بسیاری از سائل جریان ویژه سیالات و انتقال حرارت با استفاده از آن حل شده‌اند و ثابت شده است تابع حاصله مفیدند.»


الرات ماهیت پلیمر بر عملیات فرآیندی:

ماهیت پلیمرها که شرح مختصر آن در این مقاله آمده است، اثرات عمیقی بر محصولات حاصل از فرآیندها و ماهیت مرحله مقدماتی عملیات تولید به کار رفته، دارند.

ساختار پذیری محصولات حاصل از انجام عملیات تولیدی بر روی پلیمرها - طی مراحل شکل دهنده و پس از شکل دهنده در سلسله عملیات انجام شده بر روی پلیمرها، جهت دار شدن در حالت مذاب پلیمر امکان‌پذیر است. این جهت دار شدن ممکن است حفظ شود و یا اگر زمان تجربی برای انجام پذیری مذاب در مقایسه با زمان آسایش کوچک باشد، یعنی اگر $D_e > 1$ باشد، جهت داری به صورت جزئی باقی می‌ماند. ساختار پذیری وقتی رخ می‌دهد که جهت داری مورد نظر حفظ و به محصول نهانی منتقل شود.

اجتناب از ساختار پذیری پلیمرهای که عملیاتی بر روی آنها انجام شده، مشکل است، زیرا قطعات پلیمری معمولًا نازک هستند و فرآیندهای انتقال حرارت بسیار شدید است. با این وجود غالباً ساختار پذیری تنها در سطح یا سطوح قطعات به وقوع می‌پیوندد و بطن قطعه پلیمری برای مدت طولانی تری داغ باقی می‌ماند و بنابراین جهت داری خسود را ازدست می‌دهد. تصورهایی از ساختار پذیری برای مقصودهای خاص رادر تحقیقات «رسنن خاص» پلیمرهای انعطاف پذیر برخی از محققین (۸) و (۹) نیز با پلیمرهایی که نظم بلوری مایع ناشی از زنجیرهای سخت را دارند می‌توان سراغ گرفت. کارهایی جهت ساختاری پذیری پلیمرها در دو امتداد، بر روی پلیمرهای بی‌شکل (۱۰) و پلیمرهای نیمه بلوری با استفاده از قالب گیری گردشی و فرآیندهای قالب گیری - اکست

انجام گرفته است (۱۱).



است. یعنی در مورد بلی مرها مذاب

$$\nabla P = -\nabla \tau \quad (10)$$


تحت فشار قرار دادن دینامیک ویسکوز به وسیله عمل کشیده شدن یک صفحه مطابق شکل ۶ چنین پدیده‌ای را در یک بلی مر مذاب می‌توان ایجاد نمود. با تعبیه یک مانع پله‌ای در صفحه ثابت پائینی، یک پروفايل سرعت غیر خطی در سیال ایجاد می‌شود که در آن $\frac{\partial^2 V}{\partial y^2} \neq 0$ است. این امر به نوبه خود موجب پیدایش عبارت غیر صفر $\frac{\partial \tau}{\partial y}$ می‌گردد که بزرگی آن متناسب با ویسکوزیته‌ای است که مولد گرادیان فشاری $\frac{\partial P}{\partial Z}$ است. این مقدار قبل از مانع پله‌ای مثبت و پس از مانع منفی می‌باشد. بنابراین ویسکوزیته بسیار زیاد بلی مر مذاب معیاری برای تولید گرادیانهای فشار بالاست.

خواص مکانیکی و خواص نوری خصوصاً یکی‌ها را از طریق کنترل سرعت تبلور و تعداد مرآکر تولید نظره همگن می‌توان به نحو دغواه تحت تأثیر قرار داد.

جزیره یاقنت و تحت فشار قرار دادن پاسخ هر مایع به نیروهای خارجی

$$\text{توسط معادله حرکت زیر بیان می‌شود.} \quad (9)$$

که در آن P عبارت است از فشار، V میدان سرعت، τ میدان تنش، ρ وزن مخصوص و g شتاب نقل. معادله فوق نشان می‌دهد که سه مکانیزم تحت فشار قرار دادن وجود دارد که از سه جمله سمت راست ناشی می‌شود. تنها در مورد بلی مرها مذاب عبارت $\frac{\partial P}{\partial Z}$ که متناسب با ویسکوزیته است، معرف مکانیزم قابل ملاحظه‌ای برای ایجاد گرادیانهای بزرگ فشاری



شکل ۸- پروفایل سرعت داخل لوله برای سیالات نیوتونی و توانی در مورد جریان با پروفایل سرعت تخت $n = 0$ و در مورد سیالات نیوتونی با پروفایل سهمی $n = -1$ است

در مورد سیالات تابع قانون توانی هرچه توان (n) کوچکر باشد بخشی از هسته جریان که بدون تغیر شکل جاری خواهد شد، بزرگتر خواهد بود. از سوی دیگر در نزدیکی دیواره، گرادیان های سرعت $\frac{\partial V}{\partial r} \neq 0$ بزرگترند.

از رفتار فوق نتایج زیر حاصل می شود: انرژی مکانیکی که به دلیل ویسکوزیته سیال به گرمابدیل می شود توسط عبارت انرژی گرمایی ناشی از ویسکوزیته (VED) بیان می گردد:

$$VED = -\frac{1}{2} \rho \frac{\partial V}{\partial r}^2 \quad (12)$$

در مورد جریان سیالات نیوتونی در داخل لولهها


$$\tau = -\mu \frac{\partial V}{\partial r} \quad (13)$$

$$VED = \mu \frac{\partial V}{\partial r}^2 \quad (14)$$

در مورد سیالات تابع قانون توانی $n = m \gamma^{-1}$ و $VED = m \gamma^{m+1}$

اگر با بزرگتر با مساوی m فرض شود، که غالباً چنین است، انرژی گرمایی ناشی از ویسکوزیته، در تنش برشی بالا، برای سیالات نیوتونی بیشتر از سیالات تابع قانون توانی دارای رفتار شبیه پلاستیک، است. برای عملیات فرآیندی پلیمری که در مقادیر بالای تنشهای برشی اجراء می شود این امر خبر خوبی است.


این خبر خوب باید توسط واقعیت دیگری معتبر گردد که مقادیر کمتر انرژی گرمایی ناشی از ویسکوزیته در سیالات شبیه پلاستیک به صورت ناهمسانی نیز توزع می شود. این گرمایان تقریباً به طور کامل صرف گرم کردن



شکل ۶- وسیله ساده تحت فشار قرار دادن دینامیک ویسکوز

در اثر عمل کشیده شدن صفحه بالایی بر روی پلیمر مذاب، در صورتی که پله مانع جریان نگردد، هیچ تحت فشار قرار دادن رخ نمی دهد و مقادیر زیاد جریان نیز مشاهده نمی شود. هرچه معبر باریکتر شود، گرادیان فشار تولیدی بزرگتر و مقادیر جریان کمتر خواهد بود. این پمپ ابتدایی از نظر طرز کار، سلف اکسترودرهای ماریسچی و قالب مربوطه است که بارزترین مثال اعمال فشار دینامیک ویسکوز و تجهیزات شکل دهنده در عملیات فرآیندی پلیمرهاست.

اعمال فشار دینامیک ویسکوز تنها مکانیزم اعمال فشار ناشی از عبارت $\frac{\partial P}{\partial r}$ تولید شده توسط جریانهای کشنیده اعمال شده از خارج نیست. چون جریانهای برشی موجب تولید تنشهای نرمال در پلیمر مذاب، به دلیل جهت دار شدن زنجیرهای می شود، این جریانها موجب پسداش عبارات $\frac{\partial V}{\partial r}$ اضافی است که به نوبه خود گرادیان فشار را تولید خواهند کرد. این را اعمال فشار تنش نرمال دینامیک می نامند. در اکسترودرهای با تنش نرمال (ماکسول) (۱۲) از چنین مکانیزم استفاده می شود (شکل ۷) که در آنها $\frac{\partial P}{\partial r}$ تابع ویسکوزیته نیست ولی از ضرائب تفاوت تنش نرمال تعیت می کند.



شکل ۷- اکسترودر با تنش نرمال برای پلاستیکی کردن پلیمرها


گرمایش ویسکوز و تجزیه گرمایی خصلت شبیه پلاستیکی بر جریانهای فشاری نظیر جریان بر قالبها اتر می گذارد و موجب می شود که پروفایل سرعت حاصل بیشتر تخت باشد. این امر در مورد جریانهای داخلی یک

تأثیر ماهیت پلیمرها بر مراحل اولیه ذوب در موازنه انرژی حرارتی (معادله ۱۶) همه مکانیزم‌های گرمائی (ذوب شدن) و سرمایی ممکن در مورد یک ماده غیرقابل فشردن، جمع‌آوری شده‌اند که وزن مخصوص

$$PC_V \frac{dT}{dt} = 7 \cdot \nabla T + \frac{\eta \gamma}{2} + S \quad (16)$$

از آنجا که ضریب نفوذ حرارتی پلیمرهای مذاب شب پلاستیک بسیار کم است (در مرتبه $10^{-7} \text{ cm}^2/\text{s}$) گرمای تولیدی از لایه‌های بیرونی به لایه‌های سیال سردر درونی که محبوس شده‌اند، نفوذ می‌کند. نتایج محاسبات نشان می‌دهد (شکل ۹) که افزایش دما برای برابر 80°C برای لایه‌های سیال در نزدیکی جداره خروجی نیز امکان‌پذیر است.

لامهای سیال نزدیک به جداره لوله می‌گردد. این امر ممکن است ایجاد مزاحمت کند، چون این لایه‌ها جریان کندی دارند و زمان اقامت آنها در لوله زیاد است و درنتیجه به میزان قابل ملاحظه‌ای گرم می‌شوند. به علاوه از آنجا که ضریب نفوذ حرارتی پلیمرهای مذاب شب پلاستیک بسیار کم است (در مرتبه $10^{-7} \text{ cm}^2/\text{s}$) گرمای تولیدی از لایه‌های بیرونی به لایه‌های سیال سردر درونی که محبوس شده‌اند، نفوذ می‌کند. نتایج محاسبات نشان می‌دهد (شکل ۹) که افزایش دما برای برابر 80°C برای لایه‌های سیال در نزدیکی جداره خروجی نیز امکان‌پذیر است.




شکل ۹ - پروفایل دما محاسبه شده برای T
جاری در لوله [AICHEJ., 20, p785, sept., 1974]

و قطبی لایه مذاب مجدداً به جریان بافتن و ادار شود، مذابی با ویسکوزیته بسیار زیاد می‌تواند تشکیل گردد که حاصل از گرم کردن پلیمر است، نه قابلیتی برای گرم کردن آن. علاوه بر این اگر لایه مذاب را با اعمال نیرو و از سطح داغ دور کنیم، به دو هدف مهم تر برای ذوب کردن این و موثر دست یافته‌ایم: ۱ - امکان تجزیه حرارتی را تقلیل داده‌ایم ۲ - به بخش جامد تازه پلیمر اجازه داده‌ایم تا در تماس با سطح داغ قرار گیرد، بدون آنکه لایه مذاب عایق قبلی، واسطه‌ای برای ذوب شدن باشد. همه مطالب فوق مکانیزم ذوب را در عملیات فرآیندی پلیمرها دربر می‌گیرد که به ذوب هدایتش پلیمر توأم با خارج کردن اجباری مذاب معروف است.

تأثیر ماهیت پلیمرها بر مرحله مقدماتی همزدگی

جهشت کاوش غیریکواختی یک مخلوط عملیات همزدگی انجام می‌شود. این کار فقط از طریق اعمال حرکت فیزیکی بر محتویات مخلوط امکان‌پذیر است. سه نوع حرکت اساسی همزدگی وجود دارد. برادرکی (۱۳) این سه نوع حرکت را به طور کلی نفوذ می‌نمد و آنها را به این صورت تقسیم‌بندی می‌کند: نفوذ سلکولی، نفوذ چرخانه‌ای و نفوذ انبو. نفوذ ملکولی فرآیندی است که به دلیل گردابیان غلظت (پتانسیل شیمیائی) خود بخود انجام می‌گیرد. این شکل همزدگی مکانیزم حاکم در همزدگی گازها و مایعات با ویسکوزیته کم است. در همزدگی درهم، نفوذ

در حالیکه ناهمگونی دمای پلیمر مذاب خروجی نامطلوبست، اما نگرانی حقیقی تجزیه حرارتی به دلیل سطح بالای گرمایش ناشی از تنش برشی است. پلیمرها به دلیل ماهیت ماکرومولکولی خود در معرض تجزیه حرارتی قرار دارند. به ازاء هر دمای ذوب، یک زمان القاء ذوب، t_{melt} ، قبل از شروع تجزیه حرارتی وجود دارد. این زمان با افزایش دما به صورت نمایی کاهش می‌یابد و با افزودن مقادیر بیشتر پایدار کننده‌ها می‌توان آن را طولانی کرد. برای زمانهای پیشتر از t_{melt} ، میزان تجزیه حرارتی با افزایش دما به صورت نمایی افزایش می‌یابد. وقتی پلیمر مذاب داغ باشد، زمانهایی تمساح حدود فقط چند دقیقه، برای تجزیه حرارتی کافی است. در عملیات فرآیندی پلیمرها علاوه بر نگرانی در همورد دمایهای ذوب بالای ناشی از تنشهای ویسکوز، باید از مناطق ساکن حتی در دمایهای ملایم نیز اجتناب گرد. به همین دلیل تمام انتقالها از مجاري باریک شونده، تدریجاً تغییر می‌یابند تا از جریانهای گردشی بزرگ که موجب اقامتهای طولانی می‌شوند، اجتناب گردد.



شکل ۱۰ - همزدگی توزیعی - (a) بازآرایی تصادفی نظر آنچه که در مخلوط کنهای ۷ شکل رخ می دهد، (b) بازآرایی منظم نظر آنچه که در هزنهای ساکن به طور جزئی رخ می دهد.

اگر یک سیستم مایع - مایع از طریق مکانیزم جابه‌جایی لایه‌ای همزده شود، تغییر شکل دائمی یا کرنش بر سیستم باید اعمال نمود (۱۴). اصطلاح کرنش در زمینه همزدگی جابه‌جایی لایه‌ای، شامل کرنشهای کشسان یا کرنشهای تأخیری کشسان نیست و مسلماً دوران یا انتقال جسم صلب را دربر نمی گیرد. علاوه بر این واضح است که برای افزایش سطح مشترک، هر دو فاز باید جریان بایند. بنابراین نسبت ویسکوزیته فازها (همچنین خاصیت ویسکوالاستیک فازها که موجب بازبایی تشنه می شوند)، نقش مهمی در همزدگی لایه‌ای ایفا می کند.

از بحث فوق چنین نتیجه می شود که در همزدگی لایه‌ای متغیر، کرنش تعیین کننده است و میزان اعمال تشنه و کرنش تعیین کننده ندارد. در واقع در مورد تمامی عملیاتی که در آنها مواد مورد استفاده یک نقطه تسلیم ندارند (و مخلوط شدنی هستند) چنین امری صادق است (۱۷). در این موارد، تا آنجا که به درجه همزدگی مربوط می شود، تشنهای بررشی تعیین کننده ندارند (البته در مورد توان لازم نقش دارند). وقتی جزئی وجود دارد که نقطه به ازاء تشنه تسلیم معینی می شکند، تشنهای محلی نقش سیار تعیین کننده ای در عملیات همزدگی ایفا می کنند. کلوجههای دوده و لختهای پلی مری در عملیات همزدگی ایفا می کنند. همزدگی تنشی کشی و مخلوط کنهای در مورد سیستمهای ویسکوالاستیک مثالهایی از این رده اجزاء هستند. در مورد سیستمهای مخلوط شدنی هستند. این نوع همزدگی توزیعی در شکل ۱۰ نشان داده شده است.

مایع - مایع همگن سازی می نامند. در عملیات فرآیندی پلی مرها، همزدگی برآکنده و غیربرآکنده را بسیط و متراکز نیز می نامند. نوع اساسی حرکت که در همزدگی بسیط وجود دارد، از طریق جابه‌جایی به دست می آید. همزدگی ممکن است توزیعی یا لایه‌ای باشد. مکانیزم اعمال همزدگی بسیط بر مساده ممکن است یک فرآیند بازآرایی منظم یا تصادفی باشد. همزدگی مرکز (یعنی همزدگی لایه‌ای) از طریق تغییر شکل ماده در الگوهای مختلف جریان لایه‌ای نظری

ملکولی تحت الشعاع حرکات تصادفی چرخانهای قرار می گیرد که در مقیاس وسیع در فرآیندهای نفوذ اینو یا جریانهای جابه‌جایی ممکن است رخ دهد.

در عملیات فرآیندی پلی مرها، به دلیل ویسکوزیته بسیار زیاد پلی مر مذاب، به نفوذ چرخانهای بندرت برخواهیم خورد و نفوذ ملکولی نیز تقریباً اهمیتی ندارد، زیرا بسیار کند است. بنابراین تنها مکانیزم همزدگی حاکم، همزدگی ناشی از حرکت جابه‌جایی سیال است. در اختلاط جامد - جامد نیز تنها مکانیزم حاکم، جابه‌جایی است.


با این وجود اگر یکی از اجزاء مشتمله دارای جرم ملکولی باینین باشد (نظیر برخی آنها کسیدانها، عوامل کفزا، رنگهای مورده استفاده در الیاف، افزودنیهای ایجاد کننده لغزش)، نفوذ ملکولی منوط در فرآیند اختلاط، عامل مهمی است. به علاوه مفید بسون چنین افزودنیهای در محصول تمام شده به نفوذ ملکولی منوط می باشد. طبعاً نفوذ مولکولی، در فرآیندهای تحت سلطه انتقال جرم نظریه عربان سازی و حذف مواد فرار نقش مهمی به عنده دارد.

جابه‌جایی مستلزم حرکت ذرات و لخته‌های سیال با کلوجههای جامد از یک موقعیت فضایی به یک موقعیت دیگر در سیستم است. جابه‌جایی به یکی از دو صورت زیر به همزدگی منجر می گردد. یکی اینکه سطح مشترک بین جزء مشتمله فرعی و اصلی افزایش یابد (۲) و دیگر اینکه بدون آنکه سطح مشترک افزایش یابد جزء مشتمله فرعی در سراسر جزء مشتمله اصلی پخش گردد (۱۵). مورد اول ترجیحاً در همزدگی مایع به مایع و مورد دوم در اختلاط جامد - مایع و جامد - جامد مصداق پیدا می کند. با یک جابه‌جایی ساده توده ماده، از حرکت تویی سیال می توان به همزدگی این عمل را همزدگی جابه‌جایی توده، همزدگی جابه‌جایی تویی یا به طور ساده همزدگی توزیعی می توان نامید. اسپرس و واپلی (۱۶) این نوع را همزدگی تکراری نام نهاده اند و مک‌کلوبی (۱۶) عبارت همزدگی ساده را به کار برده است. این نوع همزدگی از طریق بازآرایی مکرر جزء، فرعی، می تواند غیریکوتاختی را در اصل تا حد مولکولی کاهش دهد. بازآرایی مکرر در همزدگی توزیعی می تواند منظم یا تصادفی باشد. اولی فرآیندی است که مثلاً در مخلوط کن ۷ شکل و بسیاری از مخلوط کنهای جامد - جامد دیگر رخ می دهد و دومی جزئی از مکانیزم همزدگی در برخی از مخلوط کنهای ساکن است. این دو نوع همزدگی توزیعی در شکل ۱۰ نشان داده شده است.

همزدگی جابه‌جایی را با اعمال تغییر شکل طی جریان لایه‌ای می توان پدید آورده که آن را همزدگی جابه‌جایی لایه‌ای، همزدگی خطوط جریان (۱۶) یا به عبارت ساده‌تر همزدگی لایه‌ای (۱۶) می نامند. در عملیات فرآیندی همزدگی مایع - مایع و جامد - مایع از طریق همزدگی جابه‌جایی لایه‌ای در انواع جریانها، جریان بررشی، جریان کششی و جریان توان با نشردن (ورزیدن)، رخ می دهد. با اینحال جریان بررشی، غالباً از نوع گردش نقش عمده را در فرآیندها ایفا می کند.

- [1] Tadmor, Z., and C.G. Gogos, "Principles of Polymer Processing," John Wiley, New York (1979).
- [2] Maddock, B.H., Soc. Plast. Eng. J., 15, p. 383 (1959).
- [3] Tadmor, Z., I.J. Duodevani, and I. Klein, Poly. Eng. Sci., 7, p. 198 (1967).
- [4] Keller, A., and M.J. Machin, J. Macromol. Sci. Phys., B 1, p. 41 (1967).
- [5] Tan, V., and M.R. Kamal, J. Appl. Poly. Sci., 22, P. 2341 (1978).
- [6] Flory, P.J., "Principles of Polymer Chemistry," Ch. 11, Cornell Univ. Press, Ithaca, NY (1953).
- [7] Bird, R.B., R.C. Armstrong, and O. Hassager, "Dynamics of Polymeric Liquids," Vol. 1, John Wiley, New York (1977).
- [8] Odell, J.A., D.T. Grubb, and A. Keller, Polymer, 19, P. 617 (1978).
- [9] Schaeffgen, J.R., et al., "Ultra-High Modulus Polymers," Ch. 6, Applied Science Publishers, Barking, Essex, England (1979).
- [10] Cleereman, K.J., Soc. Plast. Eng., J., 23, p. 43 (1967).
- [11] Zaharieades, A.E., J. Appl. Poly. Sci., 29, p. 867 (1984).
- [12] Maxwell, B., and A.J. Scalora, Mod. Plast., 37, p. 107 (1959).
- [13] Brodkey, R.S., "Fluid Motion and Mixing" in "Mixing", Vol. 1, Ch. 2, Academic Press, New York (1966).
- [14] Spencer, R.S., and R.N. Wiley, J. Colloid Sci., 6, p. 133 (1951).
- [15] Bergen, J.T., G.W. Carrier, and J.A. Krumbaugh, "Criteria For Mixing and Mixing Process," Soc. of Plastics Engrs. Nat. Techn. Conf., Detroit (Jan. 1958).
- [16] McKelvey, J. M., "Polymer Processing," John Wiley, New York (1962).
- [17] Irving, H.F., and R.L. Saxton, "Mixing in High Viscosity Materials" in "Mixing," Vol. 2, Ch. 8, Academic Press, New York (1967).
- [18] Biesenberger, J.A., and D.H. Sebastian, "Principles of Polymerization Engineering," Ch. 5, John Wiley, New York (1953); J.A. Biesenberger and C.G. Gogos, Poly. Eng. Sci., 20, p. 837 (1980).
- [19] Domine, J.D., and C.G. Gogos, Poly. Eng. Sci., 20, p. 847 (1980).

ادامه دارد...



حذف مواد فرار و واکنشهای شیمیایی:

در عملیات فرآیندی پلیمرها و واکنشهای شیمیایی نظری اکستروژن واکنش پذیر (REX) (۸) و شکل دهنده، نظری قالب گیری تزریقی واکنش پذیر (RIM) (۹)، رامی توان اسجام داد.

در قالب گیری تزریقی واکنش پذیر، یک سیستم دو جزئی با ویسکوزیته نسبتاً کم که کاملاً اختلاط یافته‌اند، تحت فشار خارجی قالب را پر می‌کند. جریان پرکننده قالب از نوع لایه‌ای است. مقداری از واکنش حین پرکردن قالب رخ می‌دهد و این امر مستلزم رعایت ویسکوزیته معینی در مخلوط واکنش را برابری هر ذره در تمام خطوط مسیر است. پس از اتمام عمل پرکردن قالب پلیمر شدن به صورت درجا تکمیل خواهد شد.

تجهیزات عملیات فرآیندی پلیمرها نظری اکسترودرها، از طریق تحت فشار قرار دادن دینامیک ویسکوز، دارای مکانیزم قدرتمندی جهت تأثیر گذاشتن بر جریان لایه‌ای در سیستمهای بسیار ویسکوز و واکنش زا هستند. در واقع این دستگاهها تجهیزات ایده‌آلی برای پلیمر شدن‌های پیشرفته هستند. مساله اساسی در طراحی، تأمین زمان اقامت کافی برای پلیمر شدن است.

چون کار طراحی مشکل است، تنها برخی از سیستمهای پلیمر شدن برای اکستروژن واکنش زا مناسب هستند. حذف مواد فرار در سیستمهای واکنش زا و غیر واکنش زا منوط به دو خاصیت کلیدی پلیمر مذاب است. ویسکوزیته بسیار زیاد که تنها جریان خزنده پلیمرها و نسفرد پس این مولکولهای کوچک در پلیمر مذاب را ممکن می‌سازد. با این وجود این مرحله اولیه را در میدانهای جریان القایی کششی که در آن پلیمر مذاب تنها بخش از مسیر تجهیزات فرآیندی را پر می‌کند و در نتیجه سطوح آزاد تشکیل می‌شود، می‌توان به طور موثری به انجام رساند. در یک اکسترودر جزئی پر شده، بخش مذاب در حال گردش موجب تجدید ماده با سطح آزاد می‌شود و لاپهای شنی از مولکولهای کوچک را به سطح آزاد می‌آورد. بنابراین میزان حذف مواد فرار (۱۰) را افزایش می‌دهد. فیلم نازک روی جداره اکسترودر که حداقل به صورت جزئی تجدید می‌شود، سهم قابل ملاحظه‌ای در فرآیند (۱۰) دارد.

در این مقاله بررسی جامعی در مورد اثر ماهیت چند چهره و منحصر به فرد پلیمرها در انتخاب مکانیزم‌های خاص برای مرحله مقدماتی عملیات فرآیندی پلیمرها ارائه شد.

در شماره‌های آینده مباحث جایه‌جایی ذرات جامد، ذوب، نرم شدن و جامد شدن پلیمرها، و تحت فشار قرار دادن و پسمپ کردن پلیمرها، هم‌زدگی، حذف مواد فرار و فرآیندهای واکنش‌دار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

