



مواد ابلاستیو یا عایق‌های فدا شونده

و زهای کلیدی:
عایق‌های فدا شونده، پارامترهای سینتیکی، سیرهای حرارتی، ساختار لایه‌زدی

جهت گیری الیاف

Ablative Materials
مهندس یوسف جهانی

مقدمه

با پیشرفت دانش بشری و بالا گرفتن کار صنایع نظامی و هوایی نیاز به عایق‌ها و محافظه‌های حرارتی نیز نمود یافته است. غرتش راکتها و موشکهای مختلف، غریو موشکهای قاره‌پیما و پرواز سفینه‌ها و شاتلها برای فتح فضا همگی مرهون نقش حفاظتی این گونه عایق‌ها هستند.

دعاوی که دماغه یک سفینه در بازگشت از یک سفر فضایی با آن مواجه می‌شود، حدود 3000°C است. سفینه‌های فضایی در برگشت از ماه و مریخ به ترتیب با سرعت 11Kms^{-1} و 17VKms^{-1} وارد جو زمین می‌شوند انرژی جنبشی در این سرعتهای زیاد مقدار قابل توجهی است، و انرژی حاصل از اصطکاک از ارتفاع 100 Km کیلومتری زمین، جائیکه فشار 10^{-6} اتمسفر است، تولید می‌گردد [1]. لذا اگر این پرتابهای عایق‌ها و سیرهای مناسب محافظت نشوند، به سطح زمین نرسیده بخار می‌گردند. در این جاست که پدیده قدashوندگی عایق (ابلیشن) کار ساز می‌گردد. در تعریف قدashوندگی عایق یا «ابلیشن» می‌توان گفت که در این پدیده موادی با فنا کردن بخود راه ورود حرارت را درد و یا محدود می‌کنند. همین

اجسامی همچون نازل یا محفظه احتراق یکراکت، سر جنگی و «مساغة موشک یا دماغه و بدنه یک شاتل که در معرض گرمای شدیده، اگر به روشهای مناسب معنفظت نشوند قادر به انجام وظایف تعیین شده نخواهد بود. روشهای مختلفی برای این گونه سیستمها وجود دارد که به تناسب محل کاربرد و شرایط عمل می‌توان از آنها سود حست که در این میان «ابلیشن» (Ablation) روشی مناسب برای محافظت در برایر دعاوی بالاست.

در این مقاله درباره نکات مهمی که در طراحی عایق‌های فدا شونده پایه مذکور باشد بحث می‌شود. آن گاه مواردی همچون انتخاب نوع الیاف و نحوه ارایش آنها در کامپوزیتها، اثر شرایط فیزیکی و محیط نسبیانی، نحوه انتخاب رزین (ماتریس)، بررسی کیمیایی مهم مورد نیاز در حل معادلات انتقال حرارت، و انسازهای گسیری پارامترهای سینتیکی تجزیه رزین بررسی خواهد شد. همچنین چند نمونه عایق که برای محفظه موتوور راکتها و دیگر نشاط مناسب اند معرفی می‌شوند که ضمن ذکر فرمولایدی به روش ساخت آنها نیز اشاره خواهد شد.

Key Words:

Ablative materials, Kinetic parameters, Heat shields, Honeycomb structure, Fiber orientation.

شده پس از زمان t (پس از اعمال گرمایی) ارائه کرده است [2]:

$$T_{(t,x)} - T_{(0)} = \frac{1}{\rho CL} \left\{ \int_0^t q dt + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos \frac{\pi n x}{L} \int_0^t e^{-\pi n^2 \alpha (t-t_i)} q dt \right\}$$

در این معادله، ضریب نفوذ حرارتی C ، گرمای وینزه L ، ضخامت، و جرم مخصوص است. اینگونه موادی توانند مقدار کمی از حرارت دریافتی را به صورت تابش به محیط باز گردانند، لذا ضریب تشعشع ϵ ، سطح نیز عامل مهمی در آنها می‌تواند باشد: ϵ (Emissivity). باز تابش خود می‌تواند یک روش برای خنک کردن (reradiation) سیستمها باشد. در این روش از موادی استفاده می‌شود که ظرفیت ϵ حرارتی تقریباً صفر و سطح بالایی داشته باشند، تا بتوانند حرارت دریافتی را به مقدار زیادی به صورت تابش به محیط باز گردانند. دمای این گونه مواد در اثر جذب حرارت وارد شده به سرعت افزایش می‌یابد و سپس حداقل ارزی حرارتی دریافتی ممکن به صورت ارزی تابشی از آنها خارج می‌شود. گرافیتها و پیرو گرافیتها از جمله این موادند. پیرو گرافیتها را توسط فرایندهایی همچون نشاندن بخارات شیمیایی (chemical vapor deposition)، به صورت ورقه ورقه بر روی سطح مورد نظر می‌نشانند. این امر باعث می‌شود که در جهت عمود به صفحه این ورقه‌ها هدایت حرارتی بسیار کمی داشته در حالی که در جهت موازی این صفحات، هدایت حرارتی حدود دویست برابر جهت عمود باشد. علاوه بر هزینه گران تولید پیرو گرافیتها باید خطر جدا شدن لایه‌ها را در محلهایی که نیروی برشی زیادی بر آنها اعمال می‌شود، مد نظر داشت.

گرافیت هدایت حرارتی بالایی دارد، بدین جهت زیر سازه آن باید از بار حرارتی زیادی که به آن می‌رسد محافظت گردد. سطح گرافیت با افزایش دما به مرور زمان پس روی می‌کند و به طور پیوسته از ضخامتش کاسته می‌شود. این امر ممکن است باعث بروز اشکالاتی از قبیل از بین رفتن کامل سپر حرارتی قبل از پایان چرخه حرارتی مثلاً در موتور یک راکت (با گلویی نازل از جنس گرافیت) گردد. در شکل ۱ سرعت تصعید نسبی گرافیت در فشارهای مختلف ارائه شده است. در مواردی که پس روی سطح در قایقهای فدا شونده، باعث برهم زدن معادلات دینامیکی پرواز می‌شود و همچنین در شرایطی که شار حرارتی وارد شده برای سیستمهای جذب کننده حرارت و بازتابشی به قدری بالا باشد که امکان استفاده از آنها از بین برودر و روش‌های خنک‌سازی دمی و تراویشی (transpiration cooling) تنها راه عملی است که در پیش روی خواهیم داشت.

در این روش از یک لایه محافظ متخلخل استفاده می‌شود که یک سیال خنک کننده از میان حفره‌ها و مجاري موجود در آن به لایه مرزی تزریق می‌گردد. سیال حین عبور از لایه متخلخل مقداری از حرارت آن را

خاصیت در شهاب سنگهای آسمانی وجود دارد که با طی مسافتی طولانی و حرارت اصطکاکی شدید حاصل از برخورد با مولکولهای هوا، تبخیر شده و به سطح زمین می‌رسند. مواد عایق فدا شونده در موتور، نازل، و سرجنگی راکتها و موشکها نقش مهمی را ایفا می‌کنند. این گرمایدار سطح خارجی به خاطر اصطکاکی شدید بین مولکولهای هوا و سیستم، که این مسئله در نقطه سکون (stagnation point) بسیار بحرانی است، می‌باشد و در سطح داخلی به دلیل احتراق سوخت است. در حین احتراق سوخت در محفظه موتور راکت و افزایش دما، جریان متلاطم بسیار شدید و فشار بالاتر ایجاد می‌گردد. این عوامل می‌توانند باعث شکست قویترین و بهترین فلزات و آلیاژهای مقاوم در برابر حرارت مثل آهن، تیتان، تنگستن و غیره گردند. از این رو لازم است که از آنها در مقابل این شرایط سخت محافظت به عمل آید، تا بتوانند به اهداف و منظورهای مشخص دست یابند. در نتیجه پژوهشها به سمت ساخت عایقهایی جهت یافته است که با اتصال آنها به سطح آلیاژهای فلزی و یا دیگر سازه‌های موجود، ضمن محافظت آنها، باعث افزایش زیاد در وزن پرتابه نیز شود.

هدف از ارائه این مطالب ایجاد دیدی باز در یک گستره وسیع برای محافظت سیستمها در برابر حرارتی بسیار زیاد است. بدیهی است که آشنایی با اصول کار و دانستن موارد مهم در این زمینه ضروری است، و رسیدن به هدف را آسانتر و مستقیمتر می‌سازد. از این رو سعی شده است که در این مقاله با تکیه بر مفاهیم و اصول اساسی، مواردی را که یک طراح و سازنده عایقهای فدا شونده یا سایر سپرهای حرارتی باید مذکور داشته باشد خاطر نشان و اهمیت و نحوه برخورد با آنها بیان شود.

اصول و روش‌های محافظت و خنک‌سازی پرتابه‌ها هر چند فدا شوندگی عایق متدالون ترین روش برای خنک‌سازی و محافظت در برابر دمای‌های بالاست، ولی گاهی ضروری است که از روش‌های دیگری استفاده شود.


سطح عایقهای فدا شونده در معرض حرارت زیاد و نیروهای برشی شروع به پس روی (recession) می‌کند. لذا در برخی از حالات این پس روی سطح، معادلات و پیش‌بینی شده آثر و دینامیکی را به هم می‌زنند و در نتیجه پرتابه مشخصات موردنظر را نخواهد داشت، به همین جهت باید به گونه‌ای دیگر عمل کرد. یکی از راه‌ها استفاده از موادی است که ظرفیت حرارتی زیاد و هدایت حرارتی بالا دارند، تا از یک طرف بتواند ارزی حرارتی ورودی را هر چه بیشتر جذب کند و از طرف دیگر انرژی حرارتی دریافت شده را به گونه‌ای توزع نماید که دمای سطح آن پایینتر از نقطه ذوب باقی بماند. اینگونه مواد را چاه حرارتی (Heat Sink) گویند. درباره اینگونه مواد ساتن (Sutton) معادله زیر را (از طریق حل یک بعدی هدایت حرارتی) برای محاسبه دمای سطح عایق

روش دیگر خنکسازی با فداشوندگی عایق (ablation cooling)

است. عایتهای فداشونده ابتدا با انجام تغییرات فازی مقداری از حرارت را جذب و یا تلف می‌کنند و سپس با فنا کردن خود راه نفوذ حرارت را سد و محدود می‌کنند. خصوصیات بارز و چشمگیر این مواد علت اصلی انتخاب آنها به عنوان یک محافظه و سپر حرارتی ایده‌آل است. با توجه به نتشهای مکانیکی که این مواد با آنها روپر و هستند و برخورداری از استحکام


بالا، کامپوزیت‌های پلاستیکی مشهورترین عایق‌های فداشونده هستند. به طور کلی عایق‌های فداشونده به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته موادی هستند که در اثر حرارت واپلیر و تصحیید می‌شوند و تقریباً اقیمانده‌ای ندارند (*non-charring ablators*، اینها را عایق‌های فناشونده^{*} زغال ناشونده می‌گویند). همچون تفلون که بر احتی نرم و جاری نمی‌شود و در سرعت گرمادهی بالا (*heating rate*) دمای سطح آن در حدود 64°C (۵۹۰) باقی می‌ماند. عایق‌های فناشونده (ابلیتورهای) تصحیید شونده (تفلون) در اثر دریافت انرژی حرارتی زیاد واپلیر می‌شوند و مواد و گازهای حاصل از تغییر فاز جامد به گاز (تصحیید) باعث ضخیم شدن لایه مرزی و خنک‌سازی بیشتر می‌گردند. از آنجا که مکانیسم فداشوندنگی و رفتار تفلون در دمای بالا شخص است، روابط کاربردی مطلوب در مورد فناشیدن این ماده (مثل سرعت فناشیدن، ضخامت مورد نیاز، پروفیل دما و غیره) توسط پژوهشگران ارائه شده است. دسته دوم موادی هستند که در اثر فناشیدن بقایای کربنی یا سیلیسی دارند و زغالی از خود بر جای گذارند که در اکثر قریب به اتفاق مواد از ماده کامپوزیتی هستند. اینها را عایق‌های فناشونده زغال‌ساز گویند. ماتریس این مواد معمولاً یک رزین گرم‌سخت (در مورد خصوصیات این رزینها بیشتر بحث خواهد بود) مثل رزین فنولی، اپوکسی و اپوکسی نوروالاک است که با موادی همچون گرافیت، کربن، سیلیکا، کوآرتز، شیشه، آزبست، نایلون و غیره قویت می‌شوند.

ک مدل از عایق فنا شونده در شکل ۲ ارائه شده است: همان گونه که در شکل دیده می شود، در اثر دریافت انرژی حرارتی




شكل ۱- سرعت تصعيد گم افت [3]

گرفته و بعد به سطح میرسد پس از رسیدن به سطح به دلیل اختلاف دمای زیاد سطح و سیال مزبور، این سیال مقدار زیادی از حرارت لایه مرزی را میگیرد و در ضمن باعث کاهش زیاد ضریب انتقال حرارت میگردد. هلیم، آب و نیتروژن از جمله این سیالهای خنک کننده هستند. بهترین موادی که برای ساختار متخلخل این گونه سیستمها مفیدند، پودرهای درهم رفته و فشرده شده (sintered) آلیاژهای فلزی، سرامیک و یا سرمتها (سرامیک - فلز) میباشند. در طراحی این گونه سیستمها باید دقت کرد که در ناحیه نقطه سکون تخلخل بیشتری از سایر نقاط وجود داشته باشد، تا بتواند حرارت بسیاری که در این نقطه (stagnation enthalpy) ایجاد میگردد تحمل کند. یکی از این مواد آلیاژهای اینکونل (Inconel) است که در برخی از موشکها مورد استفاده قرار گرفته است. شکل ۲، نمای کلی این سیستم را نماش میدهد.



شکل ۲ - نمای کلی یک سیستم خنک کننده تراووشی و دماغه مستخلصل آن در یک پرتابه [4]

شکل ۳ - نمایی کلم، یک مدل عایق فناوری‌نده زغال‌ساز



WAI 4910

عایق‌های فدا شونده مختلف بر می‌کنند. یکی از عایق‌های فدا شونده که کارآئی عالی در این زمینه دارد رزین سیلیکون است. نوع مایع این رزین که در دمای اتاق بخت می‌گردد، را با انسواع پر کننده‌ها همچون میکرو بالونهای فنولی (*microballoonphenolic*) و حبابهای شیشه‌ای (*glass bubble*) مخلوط کرده و حفره‌های لانه زنبوری را با مخلوط پر می‌کنند. لانه زنبوری‌های شش گوش به طول ضلع ۹۵/۰ سانتیمتر و ضخامت ۱/۲۷ سانتیمتر هستند. پر کننده‌های مورد نظر را در اندازه‌های مشخص توسط یک غربال جدا و سپس در دمای 95°C مدتی تحت فشار خشک می‌کنند. پس از آن رزین و کاتالیزور را به مدت پنج دقیقه مخلوط می‌کنند و سپس مواد موردنیاز دیگر (الیاف کوتاه سیلیکا یا پودر نایلون) را به آن می‌افزایند. مرحله بعد پر کننده‌های کروی فنولی را به مخلوط اضافه می‌کنند و در یک مخلوط‌کن مناسب به خوبی آن را عمل می‌آورند. سپس حفره‌های لانه زنبوری را با آن پر می‌کنند. دو نمونه از فرمولیندی این موادر جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱ - دو نمونه از فرمولیندی عایقهای فدا شونده با رزین سیلیکون [5]

| نام ماده | (بر حسب قیمت رزین) | Dhr | pHr |
|--------------------|--------------------|------|------|
| رزین سیلیکون مایع | ۲۲/۸ | ۲۲/۸ | ۲۲/A |
| کاتالیزور | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۲ |
| الیاف سیلیکا | ۴ | ۴ | — |
| میکروپالنهای فنولی | ۷۱ | ۷۱ | ۵۰ |
| حبابهای شیشه‌ای | — | — | ۱۵ |
| بوردر نایلون | — | — | ۱۰ |

لاستیکهای سیلیکون در اثر سوختن، با قیمانده سیلیسی از خود بر جای می‌گذارند، با بالا رفتن بیشتر دما، این با قیمانده سیلیسی ذوب شده و مذاب وسکوزی را بر روی سطح ایجاد می‌کند. که ماده مذاب به علت داشتن گرانوی بالا، در اثر نیروهای برشی جاری نمی‌شود و از محیط حذف نمی‌گردد در نتیجه از اکسایش بیشتر جلوگیری می‌کند. حفره‌های لانه زنبوری نیز عامل و کمک بزرگی در جلوگیری از سبلان مواد مذاب است. بدلاً از وسایله باقیمانده‌های حاصل از سوختن را استحکام می‌بخشد. اگر شار حرارتی خیلی بالا نباشد مواد مذاب حاصل محافظت خوبی برای سایر مواد نداشتند. ولی اگر سرعت گرمادهی از حد مشخصی تجاوز کند مذاب تغییر می‌شود و نتیجه تغییر پس روی سطح عایق است. لذا عایق پیش گفته در محیطهایی با شار حرارتی پایین به مدت طولانی می‌تواند بسیار مفید باشد. به عنین دلیل در شاتلها استفاده از این نوع عایقهای رایج است.

نکاتی بپرداخت نهاده انتخاب تقویت کننده ها و اثر شرایط فیزیکی و محیط
شیمیایی بر عایق های غذا شووند
نهاده انتخاب تقویت کننده های مصر فی، در کامیونت های فدا

سطح ماده شروع به سوختن می کند و در حین پس روی، گازهای حاصل از سوختن وارد لایه مرزی می شود و از طرف دیگر زغال بر روی سطح شکل گرفته و باقی می ماند. با افزایش تدریجی دمای زغال پیرولیز لایه زیرین آن شروع می شود و گازهای حاصل از پیرولیز، از ترکهای لایه زغال بسطحی به بیرون تراویش می کند وارد لایه مرزی می شود. در زیر لایه پیرولیز شده نیز کامپوزیت سالم قرار دارد.

مواد الاستومری معمولاً باقیمانده چندانی ندارند (بجز سیلیکون که بقایای سیلیسی از خود بر جای می‌گذارد) و به صورت گازهای سبک متعجون H_2 , CH_4 , CO_2 و غیره از محیط خارج می‌گردند که البته با استفاده از روش‌هایی می‌توان ضعف تداشتن باقیمانده را بهبود بخشید.

نایقه‌ی فدا شوند و عوامل مهمه در طراحی آنها از آنجا که کاهش هر چه بیشتر وزن بدنه مدنظر است، مسادی نتایج می‌شوند که در اثر انجام واکنشهای گرمایگر، زغال و مواد کربنی بیجاد نمود و با این عمل علاوه بر کاهش وزن سیستم ضریب انتقال حرارت نیز در اثر تزریق و عبور محصولات گازی حاصل از تخریب مواد درون لایه مرزی کاهش می‌ساید. این ویژگیها در ایجاد یک سیستم حافظه حرارتی مطلوب نقش مهمی را ایفا می‌کند.

زغال و بقایای باقیمانده از سوختن باید استعکام زیاد داشته باشد، آنها باید بتوانند در مقابل حرارت زیاد دام آورده و به صورت مداخنه درآیند، این امر سبب می‌گردد که پس از گذاختنی مقداری از حرارت دریافتی را به صورت تابش به محیط باز پس دهند. همه موارد فوق را کمیتی به نام «حرارت مؤثر برای فناشدن» جمع شده است. حرارت مؤثر برای فناشدن عبارت از انرژی حرارتی جذب شده توسط واحد وزن ممکن فدا شونده است که نمایانگر میزان کارآیی یک عایق فدا شونده است. در زیر این لایه پرولیزی، عایق سالم (virgin insulant) مستقر است که هر چه مقدار هدایت حرارتی آن کمتر باشد مطلوبتر است.

وقتی سرعت گرما دهی کم باشد، لایه زغال ایجاد شده ضخیم بوده و سرعت پس روی سطح (*surface recession rate*) بسیار کم است. در سرعتهای گرمادهی بالاتر، مقدار بیشتری از زغالهای سطح در اثر سایش اکسایش وغیره از بین می‌رود و در نتیجه ضخامت زغال و ناحیه پیرولیز شده از مورد قبلي کمتر می‌شود.

شانلها در معرض شار حرارتی کمتر از 100 MWm^{-2} می‌باشند. رله زمان تماش با این مقدار انرژی حرارتی طولانی (حدود ۲۰۰۰ ثانیه) است. با توجه به مسیر طولانی این سفینه‌ها سیرهای حرارتی باید جرم شخصی پایین داشته باشند. لذا در ساختمان سیرهای حرارتی شانلها از لایه‌ای لانه زیبری پلاستیکی استفاده می‌شود که بر روی یک زیر سازه فلزی متصل شده‌اند (عموماً بدليل مدول فشاری کم اکثر عایق‌های فدا نونده در دماهای بالا، آنها را به یک زیر سازه فلزی که تحمل فشارهای غاریم، را داشته باشند و صادر کنند). درون این لانه زیبری، اسا

فتوی با هم مقایسه شده است. همان گونه که مشاهده می شود، سرعت فناشنیدن جرمی کامپوزیت سیلیکا- فتوی پیشتر از کامپوزیت کربن- فتوی است. اگرچه که مواد کربنی در برابر اکسایش ضعیف ترند، ولی مشاهده شده است که اختلاف جرم مواد سیلیکالی پیشتر از آنهاست. علت اصلی این است که دمای لازم برای فناشنیدن سطح زغالهای کربنی، از مواد سیلیکالی بالاتر است، لذا بازتابش سطح کربنی در آن دما افزایش یافته و اثر حرارت جابجایی وارد شده را کاهش می دهد. علاوه بر آن سطح کربن برابر $1/5$ سطح سیلیکا برابر $1/5$ است که این امر نیز دلیلی بر رفتار متفاوت آنهاست.

نحوه آرایش الیاف در کامپوزیتها و نقش آن در بهبود خواص فناشنوندگی همان گونه که اشاره شد، وجود نیروهای شدید بررسی در اکثر محیط‌های فناکننده، انتخاب دقیق جهت گیری را برای الیاف تقویت کننده ضروری می سازد. در قسمت سرجنگی و قسمتهایی از نازل که در آنها از کامپوزیتهای فناشنونده استفاده می شود، دقت در آرایش الیاف از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر صفحه الیاف مورد استفاده (متلاً در سرجنگی) موازی با صفحه نیروهای برشی اعمال شده باشد پس از سوختن رزین و فدا شدن سطح، لایه‌های الیاف بمغروز زمان توانایی تقویت کننده‌گی خود را از دست می دهند، و لایه لایه از سطح کننده می شوند (*delamination*). در حالی که بر جای ماندن آن لایه تقویت کننده می توانست با تقویت زغال به جا مانده، باعث اختلاف مقدار بیشتری از حرارت شود و در نتیجه از سرعت فدا شدن جرم بعیدتر قابل توجهی بکاهد.


بهترین آرایشی که برای رفع این نقص می توان در نظر گرفت، آرایش الیاف به صورت عمود بر سطح (*end grain*, EG) است. در این حالت الیاف در اثر شدت نیروهای برشی از صحنه خارج نمی شوند و در کلیه مراحل (سوختن رزین، باقیماندن زغال، تقویت کردن زغال، ذوب شدن و ایجاد لایه ویسکوزی از مذاب و غیره) نقش خود را به خوبی ایفا می کنند. اما این نحوه آرایش نیز ضعفهایی دارد که باید با ایجاد تغییراتی در آنها، رفع گردد. از جمله این ضعفها، خواص مکانیکی ضعیف در صفحه عمود بر آرایش الیاف و هدایت حرارتی بالا در جهت الیاف است. برای رفع این ضعفها روش‌های مختلف وجود دارد، یکی از این روشها آرایش الیاف به صورت مورب، و لایه‌گذاری در آن جهت به صورت قراردادن قسمتی از لایه‌ها بر روی هم در یک جهت (*shingle*) می باشد، که این نحوه آرایش الیاف و لایه‌گذاری باعث جلوگیری از لایه لایه شدن می گردد و هدایت حرارتی کمتری نسبت به آرایش EG دارد. روش دیگر باقتن الیاف در سه بعدی (*three dimensional*) است که باقتن الیاف آغاز شده به رزین باعث تقویت الیاف در جهت‌های مختلف می گردد.

در جدول ۲ چند نمونه از کامپوزیتها که به صورت D-۳ تهی شده‌اند ارائه و در شکل ۵ ساختار دو نمونه از آنها تشریح شده است.

شونده، بستگی مستقیم به شرایط محیط کاربرد دارد. متلاً در نازل، الیاف آلی که تو انایی تقویت لایه زغال را به خوبی الیاف معدنی ندارند، تقویت کننده مناسب نیستند. زیرا در نازل اگر مواد به خوبی تقویت نشوند و سرعت پس روی سطح زیاد گردد، قطر مجرای خروجی گاز زیاد شده و در نتیجه در کار راکت اشکال ایجاد خواهد شد. دانه‌بندی سوخت (جامد) و مقدار و اندازه پودر آلومینیم (که در سوخت جامد به کار می رود) در میزان پس روی سطح سیار مؤثر نند. لذا برای جلوگیری از ایجاد اشکال در کار راکت باید سرعت پس روی سطح را با افزایش سرعت دیسی جرم (با دانه‌بندی خاص) در بالستیک داخلی آن مذکور قرار داد.


از طرف دیگر در شار حرارتی بالا کامپوزیتهای الیاف آلی رفتار بهتری دارند، اما در شار حرارتی کمتر کامپوزیتهای الیاف معدنی بهترند. در دمای‌های خیلی بالا بدليل هدایت حرارتی خیلی زیاد الیاف معدنی، این کامپوزیتها راحت‌تر آسیب می بینند. سطوحی که به طور کامل در معرض آتش موتور راکت هستند، باید از یک طرف الاستومری باشند و از طرف دیگر در برایر نیروهای ساینده (*erosive*) چریان گاز داغ دام بیاورند. مدول عایق الاستومری باید به اندازه کافی کم باشد تا بتواند فشار را بدیواره بدنه منتقل کند. اگر عایق خاصیت الاستومری نداشته و شکننده باشد، شکافها و ترکهای ایجاد شده در حین اعمال فشار باعث نفوذ شعله بدیواره و در نتیجه از بین رفقن دیواره راکت می گردد.

خواص عایقهای فداشونده نیز اثر زیادی بر فناشنیدن جرم و پس روی سطح و بازدهی عایق دارد. لذا ضخامت و وزن نهایی که برای یک عایق در نظر گرفته می شود با سرعت فناشنیدن جرم متناسب است. در شکل ۴ سرعت فناشنیدن جرمی دو کامپوزیت کربن- فتوی سیلیکا-



شکل ۴ - مقایسه سرعت فناشنیدن جرم بین کامپوزیتهای سیلیکا- فتوی و کربن - فتوی [3]

| نام مواد | تاریخ تهیه | تاریخ تهیه | تاریخ تهیه | تاریخ تهیه |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| نارم کورب (Narmcowrap) اینترمولد ۳ بی اف آر آر ۳۰۰۷ | فتوی فتوی کربن | فتوی فتوی کربن | کربن کربن کوارتز | ویتاکر آروپی (Whittaker R&D) جنال آپروجت (Aerojet General) (Philco Ford) |




شکل ۵ - تشریع کلی ساختار اینترمولد ۳ و بی اف آر آر ۳۰۰۷ [6]

نکاتی مهم در انتخاب رزین و ساخت کامپوزیتهای فداشوونده یکی از موارد قابل توجه، راحتی ساخت کامپوزیتهای است. رزین فتوی خاصیت زغال شدن بسیار عالی دارد و به عنوان یک رزین منتخب برای صنایع هوایی و نظامی شناخته شده است. از آنجاکه این رزینها باید در فشار بالاتی قالبگیری شوند، و قالبگیری قطعات بزرگ آن مشکل و پرسه است از این رو نظرها به سوی سایر رزینها (همچون اپوکسی) که مشکلات رزینهای فتوی را ندارد معطوف شده است.

بطور کلی هر چه درجه شبکه‌ای شدن (تعداد پیوندهای عرضی) پلاستیکها افزایش یابد، زغال پیشتری از خود بر جای می‌گذارند. به علاوه هر چه تعداد حلقوهای آروماتیکی در ساختار پلاستیک بیشتر باشد خاصیت فوق بارزتر می‌گردد. از جمله این پلاستیکها در گروه اپوکسی، می‌توان از ترکیبها نام برد که وزن هم ارز اپوکسیدی زیر ۲۰۰ دارند، مثل رزورسینول دی گلیcidیل اتر (وزن هم ارز اپوکسیدی = ۱۳۰) و تری گلیcidیل اتر دی فنیل (وزن هم ارز اپوکسیدی = ۱۵۰).

رزین اپوکسی مشکلات ساخت رزین فتوی را ندارد و با تدبیری می‌تواند جاتشین خوبی برای آن باشد. رزینهای اپوکسی معمولاً با الیاف و بر کنده‌های مختلفی همراه می‌گردند. بر کنده مورد استفاده در اپوکسی باید خنثی یا به مقدار جزئی بازی بوده، و با رزین و عامل پخت آن میل ترکیبی نداشته باشد. مثلاً اگر میکارا در مقدار زیاد با یک رزین اپوکسی

نمودار ارائه شده در شکل ۶ اثر جهت گیری الیاف برای یک نمونه از تفلون تقویت شده با الیاف شیشه را ارائه می‌دهد.



شکل ۶ - مقایسه اثر آرایش الیاف در پس روی سطح یک عایق فدا شونده تفلونی تقویت شده با الیاف شیشه [7]

ترکیب پودر اکسی بیس بنزولوفونیل هیدرازید با دمای تجزیه ۱۳۰ تا ۱۶۰ درجه سانتیگراد است) نام برده در جدول ۴ نمونه‌ای از فرمولیندی این مواد ذکر شده است.

مکانیزم عمل این عایق بدین گونه است که در معرض گرمای زیاد، یک لایه از آن تقطیر تخریب شده و در روی سطح شکل می‌گیرد در زیر این لایه، مواد (زغال نشده) کمی نرم شده و در نتیجه، عامل پفدهنده آن را منبسط می‌کند. با این مکانیسم از قسمتهای نرم شده زیرین حفاظت پیشتر و بهتری به عمل می‌آید.

ایجاد و شکل‌گیری زغال در عایقهای فدا شونده اهمیت زیادی دارد. مواد الاستومری از جهتی برای برخی مصارف بسیار ایده‌آل

DGEBA (دی گلیسیدیل اتریس فنول A) مورد استفاده قرار دهیم، در دمای بالا بین آنها و اکشنها نامطلوبی انجام می‌شود [8] (خصوصاً اگر دارای پخت انیدریدی باشد). آزمیت نیز گاهی می‌تواند واکنشات نامطلوبی باسیستم اپوکسی – عامل پخت داشته باشد.

بطور کلی در میان آبستها، سه نوع بیشترین مصرف را دارند: کری سوتاپل (Crysotile)، کروسی دولایت (Crocidolite) و آموسیت (Amosite) دو مورد اوگ برخلاف سایر انواع آزیست که سخت و شکننده‌اند دارای سختی و شکنندگی کمتری بوده و مقاومت کششی بالایی دارند. در ضمن pH آنها در گستره ۹/۱ تا ۱۰/۲ است (جدول ۲)، و به همین جهت در استفاده از آنها با اپوکسی باید دقت کرد.

جدول ۳ – خواص چند نوع الیاف آزیست [9]

| آموسیت | کروسی دولایت | کری سوتاپل | |
|---|---|--|---|
| $MgFe_2(OH)_4Si_4O_{11}$ خاکستری - زرد - قهوه‌ای ۵/۵ - ۶ $1/6 \times 10^{-11}$ | $Na_2MgFe_2(OH)_4Si_4O_{11}$ ابی ۴ $1/8 \times 10^{-11}$ | $Mg_2(OH)_4Si_4O_{11}$ سفید-خاکستری-سبز-زرد ۲/۵ - ۴ $1/6 \times 10^{-11}$ | فرمول شیمیایی رنگ (mohs) مقدول کنسانسی $Pa(N/m^2)$ |
| ۳/۱ - ۲/۲۵ ۹/۱ ۱/۶۹ منفی - | ۳/۲ - ۳/۳ ۹/۱ ۱/۷ منفی - | ۴/۴ - ۴/۶ ۱۰/۳ ۱/۵ - ۱/۰۵ منبت ۱۱/۳ - ۱۱/۸ | چگالی pH ضریب شکست شارژ الکتریکی (بصورت دوغاب) نقطه ایزولالکتریک |

می‌باشد و از طرفی در تغذیه پیرولیزی مقدار بسیار کم و ناچیزی زغال از خود باقی می‌گذارند. مواد الاستومری با اینکه بیرونی‌های عرضی بسیاری دارند، ولی در اثر تغذیه حرارتی به هیدروکربنها تبدیل شده از محیط خارج می‌گردد. لذا می‌توان با کمک برخی مواد خاصیت ایجاد زغال آنها را بهبود بخشید. این مواد کاتالیزورهای هیدروژن‌زادی عنصر

جدول ۴ – نمونه‌ای از فرمولیندی عایق انعطاف‌پذیر اپوکسی برای موتور راکت [10]

| | | |
|-----|-----|---|
| ۱۸۰ | phr | پلیمر پلی سولفید مایع |
| ۱۰۰ | phr | رزین اپوکسی (ابی کلروهیدرین-بیس فنول A) |
| ۱۰ | phr | عامل پخت آمن نوع سوم |
| ۴۰ | phr | بوریک اسید |
| ۲۰ | phr | الیاف آزیست |
| ۱۰ | phr | سلوژن |

ارائه چند نمونه از عایقهای مناسب برای محفظه موتور موشکها با توجه به وضعیت صنایع کشور ما و امکانات موجود، چند نمونه از این عایقها انتخاب شده‌اند تا در اینجا مورد بررسی قرار گیرند.

یکی از موارد مهم در عایق کاری موتور راکت سهولت قرار دادن لایه محافظ عایق در درون موتور است. با کمک رزین اپوکسی، با مشخصات پیش گفته، انتخاب خوبی است چون می‌توان خیری از آن تهیه کرد و با ماله کشی در ضخامت مردنظر در جداره داخلی مسحوق قرار داد. همان گونه که در بخش‌های قبلی اشاره شد، انعطاف‌پذیری عایق درون موتور حائز اهمیت بسیار است. برای تهیه عایق انعطاف‌پذیر از رزین اپوکسی آن را با موادی همچون پلی‌آمیدها و پلی‌سولفیدها مخلوط می‌کنند و برای ایجاد کارآئی بیشتر در دمای بالاتر می‌توان از سوریک اسید استفاده کرد. راه دیگر برای سالا بردن بازدهی و همچنین کاهش وزن، استفاده از یک عامل پف دهنده (blowing agent) است [10]. عامل پفدهنده از ترکیبات آلی است که در دماهای بالاتر تجزیه شده و گاز ایجاد می‌کند. از جمله این ترکیبها می‌توان از سلوژن (Celogen) (نام تجاری

مخصوص همگی باید مشخص باشند. اگر لایه مزدی آرام (laminar) فرض شود، معادله صفحه سطح پال هاسن (Pohlhausen) را می‌توان برای تخمین ضربه همرفتی حرارتی، h ، به کار بست که فرم ساده شده آن به صورت زیر است [12]:

$$h = \frac{K}{S} \cdot \frac{N_R}{\ln(1 + \frac{N_R}{3})}$$


S = فاصله از لبه لایه مزدی

K = ضربه هدایت حرارتی هوا

N_R = عدد رینولدز

اگر درجه حرارت بر K و C_p و

هدایت و ظرفیت حرارتی با بالا رفتن دما تغییر می‌کند، مقدار K به طور پیوسته افزایش می‌باید تا اینکه در حدود T_g (دمای انتقال شیشه) ماتریس، سیر صمودی افزایش K دستخوش تغییراتی شده و آفت می‌کند؛ سپس دوباره افزایش می‌باید. اما C_p چنین رفتاری را در T_g نشان نمی‌دهد. شکل ۷ رفتار هدایت حرارتی و گرمای ویژه چند نمونه مختلف از کامپوزیت گرافیت - اپوکسی را نشان می‌دهد.



شکل ۷ - تغییرات K و C_p با افزایش دما برای چند نمونه کامپوزیت گرافیت - اپوکسی [13]

تغییرات سرعت گرم کردن اثرات مختلفی بر روی تغییرات K دارد. در پرتابهایی که از جو خارج شده و دوباره باز می‌گردند و نیز در نازل راکتها با تغییرات در سیر پرواز سرعت گرمادهی و در نتیجه هدایت حرارتی تغییر می‌کند.

سرعت پیروزیستگی به سرعت افزایش دما دارد، وقتی زغالی در دمای بالا شکل می‌گیرد، مناسب با تغییر در ماختمان، در خواص آن نیز تغییراتی حاصل می‌شود. در دمای پایینتر با افزایش پیروزی و همزمان با کاهش جرم مخصوص، K نیز کاهش می‌باید. هرچه سرعت گرمادهی کمتر شود، تغییر کاملتری انجام گرفته و کاهش جرم مخصوص (در هر دما) بیشتر است (شکل ۸). ولی در دمای پایینتر بسیار

واسطه مثل نیکل، بالادین و غیره هستند که بر روی بک پایه سیلیکا، آلمینیا یا آربست نشانده شده باشند. در این صورت برخلاف سایر مواد باید از الاستومرهای اشباع (مثل EPR اتیلن پروپیلن رابر) یا با میزان اشباع شدگی کم مثل لاستیک بوتیل استفاده کرد. زیرا این ترکیبها از جمله موادی هستند که در شکستهای کاتالیزوری راحت‌تر شکسته می‌شوند [11].

پکی دیگر از عایق‌های الاستومری ترکیب الیاف آربست با لاستیک طبیعی، NR ، یا لاستیک نیتریل NBR (لاستیک اکریلوفن‌نیتریل) یا تادی (ان) یا دیگر لاستیک‌های مناسب است. مقدار الیاف آربست بسته به شرایط مصرف می‌تواند تا ۲۰۰ (phr) برسد. وجود الیاف در درون الاستومر مقاومت لایه عایق را در برایر دمای خیلی بالای محفظه احتراق موتور و سرعت بالای جریان گاز داغ حاصل از احتراق افزایش می‌دهد. معمولاً پس از تهیه ترکیب این گونه عایق‌های الاستومری آنها را به وسیله غلطک به صورت صفحه با ضخامت ویژه‌ای مناسب ویکسان در می‌آورند و پس از برش این صفحات به اندازه‌های مورد نظر، آنها را در سطح داخل موتور متصل کرد و در همانجا پخت می‌کنند. روش دیگر این است که پس از پخت کامل قطعات بریده شده آنها را در محل موردنظر به وسیله چسب متصل کنند. عمل اتصال و پخت این ورقه‌ها را می‌توان توسط اعمال خلاً از بیرون محفظه و یا فشارهایی فشرده از درون آن انجام داد.

بررسی چند کمیت مهم در معادلات انتقال حرارت همان گونه که پیش از این اشاره شد، عایق‌های فداشونده در محلهای مختلفی از یک پرتابه مورد استفاده قرار می‌گیرند. لذا مدل‌سازی از روی سیستم نیز باید مطابق با شرایط موجود در آن پرتابه انجام گیرد و براساس همان کاربرد و شرایط مشخص است که شرایط مزدی مناسب به دست می‌آید. از این رو ضروری است که برای یک طراحی مناسب، شناخت دقیقی از روابط ریاضی مربوط به پدیده‌های انتقال حرارت و جرم موجود در مواد داشته باشیم و پس از آن یک روش مناسب را برای انجام محاسبات موردنظر پراساس مدل‌های ریاضی به کار ببریم. در عمل پدیده‌های اغلب در محلهای اتفاق می‌افتد، که پارامترهای محیطی، تابع غیر خطی از زمان هستند. لذا با توجه به ضخامت محدود ماده، ضروری است که محاسبات در حالت گذرا (*transient*) تابه صورت پیوسته انجام گیرد.

یک عایق فداشونده پس از دریافت مقداری معین حرارت در واحد زمان به ازای واحد سطح خود، مقداری از آن را به صورت همرفتی و تابش پس می‌دهد، مقداری را در خود نگه می‌دارد و مقداری را نیز به قسمت سالم و محفوظ مانده از تغییرهای حرارتی، هدایت می‌کند. در نتیجه هدایت حرارتی (K) و تغییرات آن با دما، سطح، ضربه همرفتی حرارتی (h)، ظرفیت حرارتی (C_p)، عایق سالم و تغییرات جرم


گر اقیتی شدن زغال (ایجاد ساختمان گرافیتی در زغال)، رفتار K و در سرعت گرمادهی کم و زیاد تغییر می‌کند و معکوس می‌گردد.

$$\begin{aligned} & \text{« درجه واکنش} \\ & \text{تابت لگاریتمی} A \text{ min}^{-1} \\ & \text{ازری فعالسازی} E \text{ cal gr}^{-1} mol^{-1} \\ & \text{سرعت اکلاف وزن} \frac{dW}{dt} \text{ mg min}^{-1} \end{aligned}$$

شکل ۹ نمونه‌ای از این کار را برای یک کامپوزیت فنولی (با تقویت کننده‌های دیر گذاز) نشان می‌دهد. با توجه به اینکه در محدوده $0\text{--}200^\circ\text{C}$ شب خط تغییرات ثابت سرعت K تغییر می‌کند، معادله آرینوس به صورت ذیر درمی‌آید:

$$-\frac{1}{W_0} \frac{dW}{dt} = \left(\frac{W - W_f}{W_0} \right)^n \sum_{i=1}^m A_i e^{-\Delta E_i RT}$$

برای ب دست آوردن E و n می‌توان از روش‌های موجود مثل روش فریدمن (Friedman) و روش فلین و وال (Flynn & Wall) سود جست. در اینجا روش فریدمن به اختصار مورد بحث قرار می‌گیرد.




شکل ۹ - منحنی آرینوس حاصل از TG برای یک نمونه از رزین فنولی با یاف دیر گذاز [18]

روش فریدمن برای محاسبه پارامترهای سینتیکی در روشن فریدمن با استفاده از اعداد و ارقام حاصل از آزمایش TG با اندازه‌گیری اتصال وزن و سرعت به عنوان تابعی از ماده سرعنای گرمادهی متفاوت بر مبنای معادله آرینوس پارامترهای سینتیکی تعییز (A) و n و ΔE به دست می‌آیند.

فرم کلی معادله سرعت ارائه شده توسط فریدمن به صورت زیر است:

$$-\frac{1}{W_0} \frac{dW}{dt} = A f \left(\frac{W}{W_0} \right) \exp(-E/RT) \quad (1)$$



شکل ۸ - اثر سرعت گرمادهی بر هدایت حرارتی زغال حاصل [14]

اثر آرایش الیاف بر K

با توجه به اختلاف هدایت حرارتی الیاف تقویت کننده و ماتریس پلیمری، جهت الیاف اثر زیادی بر کمیت K می‌گذارد. از لحاظ نظری رابطه K یک کامپوزیت نایزوتrop با جهت الیاف به صورت زیر بیان می‌شود [14]:

$$\begin{aligned} K_0 &= K_{\parallel}^0 + (K_{\perp}^0 - K_{\parallel}^0) \cos^2 \theta \\ &= K_{\parallel}^0 \left[1 + \left(\frac{K_{\perp}^0}{K_{\parallel}^0} - 1 \right) \sin^2 \theta \right] \end{aligned}$$

K_{\parallel}^0 = ضریب هدایت حرارتی در جهت زاویه θ

K_{\perp}^0 = ضریب هدایت حرارتی در جهت عمود بر الیاف

با توجه به شرایط محیط فداکنندگی، اندازه‌گیری این کمیتها را می‌توان در حالت گذرا انجام داد. K اندازه‌گیری شده تحت شرایط گذرا (حدوداً ۱۸٪ [14]) کمتر از حالت پیوسته است. لذا اگر K را در شرایط پیوسته اندازه‌گیری کنیم و اعداد و ارقام حاصل را در معادلات مربوطه بدکار ببریم، ضریب اطمینان مطلوبی بدست می‌آوریم.

پارامترهای سینتیکی

پارامترهای سینتیکی تعییز رزین (و همچنین تغییرات جرم مخصوص) را می‌توان با استفاده از آزمایش ترموگراویمتری (ترمو وزن سنجی)، TG، با سرعنای گرمادهی مختلف و با کمک معادله آرینوس به دست آورد.

$$-\frac{1}{W_0} \frac{dW}{dt} = \left(\frac{W - W_f}{W_0} \right)^n A e^{-\Delta E_i RT}$$

W_0 وزن اولیه نمونه

W وزن لحظه‌ای

W_f وزن نهایی ماده زغال شده

$$A = \text{ثابت لگاریتمی} \quad \text{min}^{-1}$$

نسبت به گیری

با توجه به مطالب بیان شده می‌توان نتیجه گرفت که شناخت دقیق شرایط کار و عمل در انتخاب یکی از روش‌های مناسب خنکسازی، ضروری و اجتناب‌نایدیر است. یک طراح که با این روشها و محاسبات آن بخوبی آشنا باشد می‌تواند در بهینه‌سازی عایق موردنظر با حساب‌افل مخارج ممکن و با ضرب اطمینان بالا اقدام نماید.

جایی که داشتن خواص مکانیکی برای عایقهای فداشونده لازم باشد، کامپوزیتها بهترین هستند. انتخاب دقیق مواد، جهت الیاف و نحوه ساخت نیز در گرفتن خواص مطلوب از کامپوزیت ساخته شده لازم است. از آنجاکه در حل معادلات انتقال حرارت و حل آنها به کمک شرایط مرزی مناسب، اندازه‌گیری و محاسبه پارامترهای همچون هدایت حرارتی، جرم مخصوص، ضربه‌هرفتی حرارتی و گرمای ویژه با توجه به افزایش دعا و سرعت افزایش دما ضروری است، از این رو محاسبه درست و اندازه‌گیری دقیق این کمیتها (با استنگاه‌های دقیق) در صفت نتایج حاصل از حل معادلات اثر مستقیمی دارد.



- [1] Elias Hans - Georg & Pethrick A. Richard; "Polymer Yearbook", 1st Edition, Harwood Academic Publishers, 1983
- [2] Sutton, G.W., "Journal of Aeronautic Science", 24(11), 1957, P. 854 - 5.
- [3] Hurwicz H., Kratsch K; and, Rogan J.E; AGARD - AG - 161, on Ablation, NATO, 1972
- [4] Rohsenow, Warren M., Hartnett James P., "Handbook of Heat Transfer", Copyright 1973 By Mc Graw - Hill Inc.
- [5] Olsen, George C., Langly Research Center, NASA, TN, O 6956, 1972
- [6] Adsit N.R., Carnahan K.R., and Green J.E.; Composite Material, (second conference) ASTM, STP 497 1972, PP. 107 - 120.
- [7] Schmitt, F. George Jr; Proc. Symp. Electromag. Windows 15th 1980 PP. 51 - 60.
- [8] Lee, Henry, Krisneville, "Handbook of Epoxy Resins" McGraw Hill Book Company 1982.
- [9] Schwartz; Symour S.; Goodman, Sidney H.; "Plastics Materials and Processes" 1982.
- [10] Summer John J; U.S. Pat. 3,539, 474 1970.
- [11] Byrne John J. and Wyman. John E; U.S. Pat. 3, 472, 812, 1969.
- [12] Griffis, Masumura, and Chang, NRL Memorandum Report 4479, 1981.
- [13] Sigur, W.A; 17th National SAMPE Technical Conference October, 22 - 24, 1985.
- [14] Minges, Merrill L.; U.S. AFML, Journal of Macromolecular Science - Chemistry, A3 (4), PP. 613 - 639, July, 1969.
- [15] Shaw. T. A; "Progress in Astronautics and Aeronautics" Vol 18, 1966.
- [16] Henderson J. B.; Tant M.R.; Wiebelt J.E.; Moore G.R. NSWC, TR - 20 - 204.

$$\ln \left(-\frac{1}{W_0} \frac{dW}{dt} \right) = \ln \left[Af \left(\frac{W}{W_0} \right) \right] - E/RT \quad (2)$$

با رسم $(-\frac{1}{W_0} \frac{dW}{dt})$ نسبت به $\frac{1}{T}$ (در یک مقدار $\frac{W}{W_0}$ ثابت) خطی به دست می‌آید که شیب آن $-E/RT$ و عرض آن از مبدأ برابر است با $\ln \left[Af \left(\frac{W}{W_0} \right) \right]$ (تابعی از تغییرات وزن است).

$$f \left(\frac{W}{W_0} \right) = f \left((W - W_f) / W_0 \right) \quad (3)$$

و با ضرب معادله (3) در A و لگاریتم گیری خواهیم داشت:

$$\ln [Af(W/W_0)] = \ln A + n \ln [(W - W_f)/W_0] \quad (4)$$

نسبت $\frac{W_f}{W_0}$ از ترمومتر اصلی بدست می‌آید. از آنجایی که $\ln[Af(W/W_0)]$ برای نسبتهای مختلف W/W_0 مشخص است، معادله (4) را می‌توان برای بدست آوردن A و n مورد استفاده قرار داد [16].

یادداشت: در مورد مدل‌سازی و توشن معادلات انتقال حرارت با توجه به موسمت کاربردها و وجود روش‌های مختلف خواندنگان علاوه‌المند می‌تواند مراجع را بینند. در مرجع [4] مطالعه جامعی همراه با نسودارهای مربوط در بخشی از فصل ۳ و فصلهای ۱۶ و ۱۹ آورده شده است که می‌تواند مفید باشد.

روشهای آزمایش

برای اندازه‌گیری کمیتی‌ها موردنیاز برای حل معادلات انتقال حرارت، روش‌های مختلفی وجود دارد. از جمله آنها می‌توان به جست قوس بلاسم (plasma arc jet) (توتلیا) که به قوس مجهز ند (arctunnel) و آزمایش شعله اکسی استیلن مطابق با استاندارد ASTM-E285 اشاره کرد. راهنمایی علامت و واحدها

$$a = \text{ضریب نفوذ حرارتی} \quad \text{m}^1/\text{s}$$

$$c = \text{ضخامت عایق} \quad \text{cm}$$

$$\epsilon = \text{ضریب تشعشع} \quad \text{e}$$

$$K = \text{ضریب هدایت حرارتی} \quad \text{W/m.}^\circ\text{C}$$

$$h = \text{ضریب هرفتنی حرارتی} \quad \text{W/m.}^\circ\text{C}$$

$$\rho = \text{جرم مخصوص} \quad \text{gr/cm}^3$$

$$C_p = \text{ظرفیت حرارتی} \quad \text{cal/gr.}^\circ\text{C}$$

$$S = \text{فاصله از لبه لایه مرزی} \quad \text{cm}$$

$$N_{Re} = \text{عدد رینولدز} \quad (\text{Reynolds Number})$$

$$E = \text{انرژی فعالسازی} \quad \text{cal/gr. mol}$$

$$R = \text{ثابت گازها} \cdot K \quad (1/18V) \text{ cal/gr. mol.}^\circ\text{C}$$

$$T = \text{درجه حرارت} \quad ^\circ\text{K}$$

$$mg = \text{وزن لحظه‌ای} \quad \text{mg}$$

$$W_f = \text{وزن نهایی ماده زغال شده} \quad \text{mg}$$

$$n = \text{درجہ واکنش} \quad n$$

$$W_0 = \text{وزن اولیہ نمونه} \quad mg$$