

گرماسنجی روشی تفاضلی و کاربرد آن در شناسایی پلیمرها

Differential Scanning Calorimetry and its Applications in the Identification of Polymers.

مهندس شهره طلوعی

واژه‌های کلیدی:

تجزیه گرمایی، گرماسنجی، جذب گرما، شار گرمایی، آنتالپی

مقدمه

تجزیه گرمایی شامل مجموعه‌ای از روش‌هایی است که در آن خواص فیزیکی نمونه به عنوان تابعی از دما به طور پیوسته اندازه‌گیری می‌شود و این در حالی است که نمونه در معرض تغییر دمای کنترل شده‌ای قرار می‌گیرد [1].

گرچه در دهه‌های اخیر، روش‌های تجزیه گرمایی پیشرفتهای زیادی کرده است، لکن ریشه تاریخی آن به زمانهای دورتر بر می‌گردد. کاربرد این روش در صنایع هواپی و دارویی بسیار متنوع است و همچنین می‌تواند در بررسی انواع مختلف مواد آلی، غیرآلی، پلاستیکی، فلزی، سرامیکی و شیشه‌ای کارایی لازم را داشته باشد.

چگونگی تأثیر گرما بر مواد، همواره مورد توجه بشر بوده است. تاریخ توسعه وسایل اندازه‌گیری دما مانند زوج گرمایی، گرماسنج مقاومتی و تفسنج نوری به قرن هیجده میلادی بر می‌گردد. اولین بار در سال ۱۸۸۹، توسط یک متالورژیست انگلیسی، روش اندازه‌گیری تفاضلی دما پیشنهاد گردید، در این روش دمای نمونه با یک ماده مرجع خنثی مقایسه

یکی از بهترین و مناسبترین روش‌های برای بررسی رفتار گرمایی مواد، استفاده از گرماسنجی روشی تفاضلی (DSC) است. در این روش نمونه در معرض تغییر دمای کنترل شده‌ای قرار می‌گیرد و چگونگی تغییر خواص فیزیکی آن به عنوان تابعی از دما به طور پیوسته اندازه گیری می‌شود. در این مقاله ابتدا به شرح مختصری از طرح کلی دستگاه DSC برداخته سپس مطالعی در زمینه اصول کار سیستمهای گرمایی ارائه خواهد شد. همچنین چگونگی تهیه نمونه مناسب از مواد پلیمری برای بررسی توسط دستگاه DSC و تفسیر پیک حاصل از آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

روش‌های DSC در مطالعه و بررسی سیستمهای پلیمری کاربردهای بسیار متنوعی دارد. برای مثال در اندازه گیری دمای انتقال شیشه‌ای، نقطه ذوب، دمای تجزیه، گرمای انحلال، انرژی فعالسازی و انرژیهای انتقال حالت جامد روشن مناسبي است. DSC برای اندازه گیری گرمای ویژه، ضریب رساندنگی گرمایی، میزان خلوص نمونه‌های جامد و تعیین درجه باروریگی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و علاوه بر آن می‌تواند اطلاعاتی در زمینه سیستمیک واکنشها فراهم آورد.

Key Words:

Thermal analysis, Calorimetry, Heat absorption, Heat flux, Enthalpy


است [4]. در این مقاله به شرح مختصر اصول سیستم‌های گرمایی تفاضلی، به ویژه نظریه گرماسنجی روشی تفاضلی می‌پردازیم.

هدف از سیستم‌های گرمایی تفاضلی ثبت تغییرات آنتالیی است که به ماده مرجع و نمونه گرماداده می‌شود. این سیستم‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:

الف - DTA کلاسیک

ب - DSC از نوع شار گرمایی یا Boersma (Power Compensation DSC)

ج - DSC از نوع توان جبرانی (Differential Thermal Analysis, DTA) طرحی از این سیستم‌ها در شکل ۱ ارائه شده است [2].



شکل ۱ - طرحی از سه نوع مختلف سیستم‌های آنالیز گرمایی [2]

اینک به شرح مختصری درباره طرح کلی دستگاه DSC می‌پردازیم. این دستگاه شامل ۴ بخش است:

- الف - مدل اصلی DSC
- ب - برنامه‌ریز حرارتی
- ج - تقویت کننده جریان مستقیم (DC)
- د - پیان

توضیح کاملی از بخش‌های نامبرده در زیر ارائه می‌گردد.

الف - مدل اصلی DSC

نمونه درون بوته آلومینیومی یا پلاستیک قرار می‌گیرد و دمای آن بمطور پیوسته با دمای ماده مرجع خنثی مقابله می‌گردد. اختلاف دما توسط زوج گرمایی که در زیر صفحه نگهدارنده نمونه تعییه شده است اندازه‌گیری می‌شود (شکل ۲).

می‌شد (در محدوده دمایی مورد آزمایش هیچ گونه پدیده حرارتی درون ماده مرجع اتفاق نمی‌افتد).

در سال ۱۹۰۴ ثبات حساس به نور توسط سلاڈین (Saladin) توسعه یافت که توسط آن می‌شد دمای $T_1 - T_2$ را در مقابل T ثبت کند که T_1, T_2 به ترتیب دمای ماده مرجع، دمای نمونه و دمای نمونه در هر لحظه می‌باشد.

در دهه ۱۹۶۰ گرماسنجی روشی تفاضلی توسط واتسون (Watson) و همکارانش تکامل یافت. به نظر می‌رسد که نیاز و افسر متخصصین شیمی پلیمر در این زمینه باعث توسعه روشهای گرمایی و موجود آمدن دستگاه‌های جدید شده است.

روشهای پنج گانه گرمایی عبارتند از:

- دماسنجی (Thermometry)

- دیلاتومتری (Dilatometry)

- انواع مختلف تعزیز ترمومکانیکی

- گرماسنجی مانند تعزیز گرمایی تفاضلی (Differential Thermal Analysis, DTA)

- گرماسنجی آنالیز تفاضلی (Differential Scanning Calorimetry, DSC)

- تعزیز گرمایی وزن سنبی (Thermal Gravimetry Analysis, TGA)

از میان این روشهای مورد ۴ و ۵ توسعه و گسترش کاربردی زیادی پیدا کرده‌اند.

بسیاری از مقالات کلاسیک در زمینه DSC و DTA در رساله‌ای توسط کالینز وندلاند (Collins, Wendlandt) در سال ۱۹۷۶ در جمع آوری شده است.

وقتی که یک ماده تحت تأثیر تغییر حالت فیزیکی مانند ذوب، انتقال از یک شکل بلوری به شکل دیگر آن قرار می‌گیرد یا هنگامی که وارد یک واکنش شیمیایی می‌شود گرمای جذب یا آزاد می‌کند. با افزایش دما، شروع بسیاری از فرایند‌های پیش گفته به آسانی امکان پذیر می‌گردد.


برای تعیین آنتالیی چنین فرایند‌هایی، گرماسنجهای روشی تفاضلی جدیدی طراحی شده‌اند که اساس کار آنها اندازه گیری میزان جریان گرمایی لازم است تا بتوان همواره دمای ماده نمونه و مرجع را یکسان نگهداشت ($\Delta T = 0$). در این روشهای دما با سرعت از پیش تعیین شده‌ای تغییر می‌کند و گستره گرمایی معین را می‌پسندید.

همچنین این دستگاه‌ها می‌توانند برای اندازه گیری ظرفیت گرمایی، ضریب رسانندگی گرمایی و خلوص نمونه‌های جامد مورد استفاده قرار گیرد و علاوه بر آن اطلاعاتی را نیز در زمینه سینتیک و اکتشاف فراهم آورند [2, 3].

اساس کار سیستم‌های گرمایی تفاضلی از آنجا که اشتباه‌های در استفاده از اصطلاح‌های DSC و DTA پیش می‌آید، آیینه‌ای از نقطه نظر نامگذاری، تعریفی برای آنها ارائه کرده

می‌سازد. با استفاده از گازهای خنثی می‌توان سعیط نسونه را از وجود گازهای احتمالی یا مواد فرار عاری کرد. در شکل ۴ محل ورود و خروج گاز خنثی نشان داده شده است.

ب - برترنامه‌یز حرارتی
برترنامه‌یز حرارتی، ریز داده پردازی است که برای کنترل دقیق دما طراحی شده است و در وضعیتی می‌تواند برترنامه‌یزی شود که تغییرات خلی دمای را با زمان ایجاد کند و نسونه را در یک محدوده حرارتی قرار دهد. سرعت گرم کردن و سرد کردن معمولاً به C/min بیان می‌شود و وقتی




شکل ۴ - برق طولی کوره مدل STA-625 [5]

نسونه در حالت هم‌دما بررسی می‌گردد، دمای مورد نظر و زمان آزمایش قابل برترنامه‌یزی است. معمولاً برترنامه‌یز حرارتی هررا، با یک سیستم کسب اطلاعات و به یک مدار میانجی متصل است.

ج - تقویت کننده DC

تقویت کننده DC علامت اختلاف دما، ΔT ، را از طریق اتصال بین زوج گرمایی و صفحات نسونه و ماده مرجع دریافت و سپس آن را تقویت می‌کند.


اگر اطلاعات $(\Delta T)DTA$ مذکور باشد خروجی مستقیماً به فناوری از نوع پتانسیل سنجی یا به سیستم کسب اطلاعات منتقل می‌شود. در مورد



شکل ۲ - قسمت بالای DSC مدل STA-625 [5] (Stanton - Redcroft Thermal Analyzer)

با توجه به نوع طراحی دستگاه، مجموعه نسونه و ماده مرجع درون یک کوره قرار می‌گیرند یا توسط دو گرمکن جداگانه گرم می‌شوند (شکل ۳).

بدنه کوره معمولاً توسط نیتروژن مایع تا مسایی زیر سعیط خنک می‌شود و بررسی رفتار حرارتی نسونه‌ها را در دمای پایین امکان‌پذیر




شکل ۳ - نمودار گرفتن قسمت بالای DSC درون کوره مدل STA-625 [5]

مکن بر می‌دند. در نتیجه وابستگی علامت خروجی به خواص گرمایی نمونه کمتر می‌شود اما در این صورت سیستم کنترل پاسخ می‌دهد [2].

DSC از نوع توان جبرانی

اساس کار DSC از نوع توان جبرانی بر این است که نمونه و ماده مرجع بطور جداگانه گرم می‌شوند (شکل ۱). سیستم به دو حلقه کنترل جداگانه تقسیم می‌شود که بطور شما می‌باشد در شکل ۵ نشان داده شده است. یکی از حلقه‌های متوسط T_p را کنترل می‌کند. T_p دمای است که توسط برنامه‌ریزی گرمایی و طبق برنامه از پیش تعیین شده‌ای به مجموعه داده می‌شود. حلقه دومی اختلاف دمای بین نمونه و مرجع را کنترل می‌کند (به دلیل وقوع واکنش گرمایی یا گرمایه در نمونه) و توان ورودی را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که این اختلاف از بین بروود (همواره $\Delta T = 0$ است). در نتیجه با تنظیم خودکار توان گرم کننده، دمای نگهدارنده نمونه و مرجع بطور پیوسته یکسان خواهد بود. علامت خروجی متناسب با اختلاف بین میزان توان ورودی به نمونه و مرجع، $\frac{dT}{dt}$ (تفییرات جزئی آنتالپی نسبت به زمان)، است.



شکل ۵ - طرح از حلقه‌ای کنترل [2] DSC

شکل ۶ گرمانگاشت گرمایی تفاضلی $\frac{dT}{dt}$ را در مقابل دمای T (با زمان t) نشان می‌دهد.

در روش گرمائسنجی رویش تفاضلی سعی براین است که جرم نمونه و مرجع در یک حداقل نگهدارنده شود تا در حد امکان مقاومت گرمایی کاهش یابد. پاسخ سیستم بستگی به مقاومت گرمایی R ، بین نگهدارنده‌ها و محیط دارد و تغییر نمونه از پر مقاومت R نخواهد داشت (شکل ۷).


همچنین در نمونه‌ای با وزن کم که در تماس نزدیک با بوته حاوی نمونه می‌باشد و در سرعت روشن متوسط، مقاومت گرمایی نمونه و بوته، R_s در مقایسه با مقاومت گرمایی بوته و نگهدارنده، R_b ، بسیار ناچیز است. در گرمائسنجی رویش تفاضلی، تأثیر مقدار R بر $\frac{dT}{dt}$ مورد

اطلاعات DSC، خروجی مستقیماً به خطی کننده dH/dt وارد می‌شود و پس از تقویت خارج می‌گردد. اطلاعات خروجی معادل باشد آزادسازی یا چند گرمایی می‌باشد و بیان کننده تغییرات آنتالپی نسبت به زمان است (dH/dt).

نتایج به بیان سنبیل سنجی یا سیستم کسب اطلاعات استقلال می‌باشد. در مواردی که دستگاه DSC حاوی دو گرمکن جداگانه باشد، خروجی دستگاه اختلاف توان ورودی به نمونه و مرجع به شرطی خواهد بود که $\Delta T = 0$ باشد.

د - نتایج

اطلاعات خروجی از دستگاه توسط بیانات یا با استفاده از سیستم کسب اطلاعات جمع‌آوری می‌گردد. این سیستم حاوی یک مدار میانجی و صفحه نشان دهنده و ترسیم کننده است. پس از آشنازی با قسمت‌های مختلف دستگاه DSC، می‌توان طرح کلی دستگاه را بصورت زیر نشان داد [5].



DTA کلاسیک و بُرسما (DSC) نوع شار گرمایی در DTA کلاسیک و بُرسما، نمونه و مرجع توسط منبع گرمایی واحدی گرم می‌شوند (شکل ۱). دما توسط عنصرهای حساس جایگذاری شده درون ماده مرجع و نمونه اندازه گیری می‌شود (کلاسیک) یا عنصر حساس بطور مستقیم در اتصال با بوته حاوی مداد است (بُرسما). با استفاده از یک بیانات معمولاً اختلاف دمای بین نمونه و ماده مرجع ($\Delta T = T_s - T_r$) در مقابل زمان رسم می‌گردد. میزان ΔT در زمان مسح متناسب است با (الف) تغییرات آنتالپی (ب) ظرفیت گرمایی (ج) مقاومت گرمایی در مقابل جریان گرمایی (R).

در نتیجه در DSC از نوع شار گرمایی، ΔT به تغییرات آنتالپی مربوط می‌گردد و اطلاعات گرمائسنجی حاصل می‌شود.

لازمه حساسیت بالای دستگاه، پایین بودن مقدار R است. متأسفانه مقدار R بستگی به ماهیت نمونه، روش جایگذاری نمونه در بوته و میزان اتصال گرمایی بین بوته نمونه و نگهدارنده دارد، بنابراین R باداما تغییر می‌کند. در روش بُرسما با جایگذاری عنصر حساس گرمایی بر روی بوته سعی شده است که تأثیر متغیرها بر مقاومت گرمایی ایجاد شده به حداقل

برای پر کردن بوته با نمونهای مایع از سرنگ تزریق استفاده می شود. در تعمیه برداری لازم است به توصیه های زیر توجه گردد.

الف - نمونه باید به مقدار کم و در حدود 50 mg - ۲۰ انتخاب شود و بهتر است با مقدار کمی از ماده رقیق کننده رقیق شود، غالباً ماده رقیق کننده از نوع ماده مرجع انتخاب می گردد.

ب - با به حداقل رساندن نمونه و افزایش بازدهی انتقال گرمایی از نمونه به زوج گرمایی می توان به حداکثر حساسیت و قدرت تفکیک رسید.

ج - کوچک بودن اندازه ذرات باعث افزایش مساحت سطح می شود و در نتیجه پیکهای انتقال را به دمای های پایین جایی کند. جرم مخصوص نمونه بر میزان رساندنگی گرمایی اثر دارد و هر چه مقدار آن بیشتر باشد. میزان رساندنگی گرمایی زیادتر می شود. وقتی نمونه در محیط گازی بررسی می شود یا هنگامی که محصولات گازی تشکیل می گردد، میزان فشردهگی نمونه عامل بسیار مهمی است.

د - ماده مرجع به گونه ای انتخاب شود تا اختلاف دما بین نمونه و ماده مرجع به حداقل ممکن برسد [5,6].

کاربرد روش های DSC در مطالعات و پژوهش های پلیمری عموماً کاربرد روش DSC را می توان در اندازه گیری پارامتر های ذیر خلاصه کرد:


- دمای انتقال شیشه ای (T_g)
- نقطه ذوب (T_m)
- دمای تجزیه (T_d)

روش DSC در اندازه گیری مستقیم انرژی جذب شده و آزاد شده ذیر به کار می رود:

- گرمای ذوب
- گرمای تبخیر
- گرمای بلورینگی

- گرمای واکنش (شامل پلیمر شدن، اکسایش و احتراق)

- گرمای تجزیه (هیدروزن زدایی)




شکل ۶ - نمونه ای از گرمای نگاشت [2] DSC

بررسی فرار گرفته و نشان داده شده است که در پیک ذوب یک ماده خالص (شکل ۸)، شبی اندی ای قبل از نقطه اوج توسط رابطه $(dT_p/dt)/(dT_p/dt)_0 = 1/R$ بدست می آید. در این رابطه dT_p/dt سرعت روش بر نامه می شده است. گرچه تغییر R بر شکل پیک اثر می گذارد، لکن سطح زیر پیک بدون تغییر باقی میماند. زمانی که R صفر باشد پیک کاملاً تیز است، در نتیجه در طراحی سیستمهای پیش گفته به حداقل رساندن میزان R به منظور بالا بردن دقت و حساسیت دستگاه، اهمیت زیادی دارد [2].

روش نمونه گذاری

بسته به شرایط دمایی و جنس نمونه ها، نوع و جنس بوته های مورد استفاده فرق می کند. در دمای زیر 0°C ، جنس بوته به کار رفته آلومینیومی است. در مورد نمونه های فرار بهتر است از بوته های دارای دربوش استفاده شود. در دمای بالای 0°C یا در نمونه هایی که امکان واکنش شیمیایی با بوته های آلومینیومی را داشته باشند از ظروف پلاتینی استفاده می شود. محيطی که مجموعه نگهدارنده های نمونه و مرجع در آن جای دارند می توانند توسط گاز خشنی از هوا و مواد فرار عاری شود. دستگاه DSC می تواند نمونه ها را در حالت مایع و جامد شناسایی کند.

نمونه های جامد معمولاً به شکل پودر، بلور، دانه یا فیلم های پلیمری می باشند. در نمونه های فیلمی، نمونه را می توان با بریدن قسمت هایی از فیلم مربوط تهیه کرد. پلیمر های جامد توسط چاقو یا تیغه برش به اجزای کوچکی تقسیم و درون بوته به گونه ای جایگذاری می شوند تا کاملاً سطح آن را پوشانند. اگر در حین گرمایش نمونه، محصولات فراری تشکیل شوند، باید سوراخی را روی دربوش بوته برای خروج آنها ایجاد کرد. در مورد نمونه های الیاف، از آنجا که این مواد غالباً برای ایجاد جرم مخصوص مطلوب به راحتی کنار یکدیگر قرار نمی گیرند، لازم است قبل از انتقال به بوته آنها را بین ورقه های فلزی تحت فشار قرار داد و



شکل ۷ - مقاومت گرمایی در سیستمهای [2] DSC


تفسیر منحنیهای DSC

مشکل عده ده در بسیاری از آزمایش‌های تجزیه گرمایی، انسطریو نتایج ثبت شده با پدیده‌های گرمایی است که درون نمونه اتفاق می‌افتد. در بسیاری از موارد، آزمایش TGA تکمیل کننده نتایج منحنی خواهد بود. در صورتی که آزمایش همزمان و ارتباط دادن مستقیم نتایج DSC و TGA امکان پذیر نباشد، انجام هر یک از آزمایش‌ها در شرایط یکسان (اندازه نمونه، سرعت آزمایش و محیط آزمایش) ضروری خواهد بود.

روش مفید دیگر برای تطبیق پیکهای گرمائی و گرماده با پدیده‌های گرمایی انجام شده، سرد کردن یا گرم کردن مجدد نمونه است که مشخص کننده برگشت پذیری پدیده مزبور خواهد بود. به عنوان مثال معمولاً پدیده‌های گرماده برگشت ناپذیر نند در صورتی که پدیده‌های گرمائی مثل ذوب برگشت پذیرند.

روشهای کلی تفسیر آزمایش‌های DSC به طور خلاصه در جدول ۱ آمده است. برای تکمیل نتایج به سایر روش‌ها دستگاهی نیز اشاره شده است.

منحنی DSC یک نمونه پلیری در شکل ۹ نشان داده شده است. اغلب پلیرها، با سرد کردن ناگهانی (quenching) از حالت مذاب به دماهای پایینتر شکل می‌گیرند و به حالت شیشه‌ای در می‌آیند. انتقال از حالت شیشه‌ای به حالت لاستیک مانند (دمای انتقال شیشه‌ای) ممکن است انتقال فاز درجه دوم (second order phase transition) باشد. بنابراین انتقال‌ها با تغییر در ظرفیت گرمایی همراه است و هیچ گونه تغییری در



شکل ۸ - گرماتگاست ذوب ایندیم با خلوص ۹۹٪ [2]

- گرمای انحلال

- گرمای جذب (واجدی)

- گرمای دریزه

- انرژی فعالسازی

- آنرژی انتقال*

- انرژی‌های انتقال حالت جامد [3]

جدول ۱ - تفسیر آزمایش‌های DSC [3]

| نمودار | تایپوستگی | پیک | گرماده | گرمائی | جهت | خصوصیت منحنی |
|-------------------------------|-----------|------------|-------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| خود | بله | بله | بله | بله | بله | برگشت پذیر |
| - | - | معمولی | معمولی | بله | بله | پنهانی پیک |
| - | خود | بله | بله | بله | بله | افت وزنی (TG) |
| - | خود | بله | بله | بله | بله | گاز خارج شده (EGD/EGA) ^{***} |
| انتقال شیشه‌ای تجزیه (آکسایش) | تجزیه | تبلور پلیر | هیدروژن زدایی | انتقال جامد | تفسیر احتمالی | |
| TMA ^{****} | XRD | XRD | تجزیه | با ذوب | | |
| DMA ^{*****} | | | بعضی از انتقال‌های جامد | میکروسکوپ | آزمونهای تکمیل کننده | |
| کترل نهاد | | | طیف سنجی | | | |

* ردیابی گاز خارج شده (Evolved Gas Detection)

** تجزیه گاز خارج شده (Evolved Gas Analysis)

*** تفرق سنج اشعه ایکس (X-ray Diffractometer)

**** تجزیه گرمایی - مکانیکی (Thermomechanical Analysis)


***** تجزیه دینامیکی - مکانیکی (Dynamic Mechanical Analysis)

^{*} entropies of transition

^{**} solid-state transition energies

از دست دادن مواد فرار است. در دمای بالا و در حدود 230°C رزین به صورت گرمگیری تجزیه می‌شود و کاهش وزن ۴۹٪ مردبوط به گرم شودن نمونه تا دمای 600°C است [5].


تغیر یا اکسایش پلیمرها ممکن است با استفاده از DSC و در شرایط هدما مورد مطالعه قرار گیرد. شکل ۱۱ اثر پایدارکننده‌های ارادی اکسایش پلی اتیلن در دمای 200°C نشان می‌دهد.




شکل ۱۱ - تأثیر پایدارکننده‌های اکسایش پلی اتیلن، با استفاده از DSC در فرایط هدما [6]

مثالی از کاربرد DSC در بررسی تکمیل پخت رزین اپوکسی در شکل ۱۲ آمده است. دو میں رویش هیچ گونه ناسایه گرماده را نشان نمی‌دهد و نشانگر دمای انتقال شیشه‌ای رزین پخت شده است [6].

تعیین خط مبنای جنبه‌های کمی منحنی DSC در منحنی DSC، تعیین خط مبنای به آسانی امکان پذیر نیست. جایه‌جایی اولیه خط مبنای از م Sour صفر ناشی از نامتناسب بودن خواص گرمایی نمونه و ماده مرجع و همچنین عدم تقارن در ساختمان نگهدارنده‌های مرجع و نمونه است. در این شرایط معمولاً خط مبنای شبکه‌داری ایجاد می‌شود. بعد از انجام یک پدیده گرمایی، مثل ذوب، تبلور و غیره، اگر خواص گرمایی نمونه در دمای بالا مستفاوت از خواص آن در دمای پائین باشد در آن صورت باست TG، مقدار گرمایی تفاضلی، بر خط




شکل ۱۲ - پخت رزین اپوکسی [6]



شکل ۹ - منحنی DSC یک نمونه پلیمری [6]

آنالیز آنها مشاهده نمی‌شود. در نتیجه در منحنی DSC، انتقال به صورت یک نایپوستگی در خط مبنای (baseline) مشاهده می‌شود. زمانی که دمای آرام افزایش می‌باید در ناسایه قبل از ذوب ممکن است پلیمر دوباره متبلور شود و یک گرماده را نشان دهد. در دمای‌های بالاتر با توجه به محیط اطراف پلیمر، نمونه اکسید یا تغیر می‌گردد [6].

شکل ۱۰ نتایج آزمایش رزین پلی ایمید پخت نشده را نشان می‌دهد. نمونه رزین به وزن ۱۰ میلی گرم و سرعت گرمایش $20^{\circ}\text{C}/\text{min}$ است. نمونه درون یک بوته آلومینیومی و در محیط نیتروژن با سرعت عبور گاز حدود 50 ml/min قرار دارد و تابعای 600°C گرم شده است. منحنی DSC دمای انتقال 50°C را نشان می‌دهد و منحنی در دمای 121°C یک کوچک ذوب را دنبال می‌کند. یک گرماده پخت در دمای 283°C ظاهر شده است و در منحنی TG افت وزن ۷٪ مشاهده می‌شود که به دلیل



شکل ۱۰ - منحنی TG-DSC رزین پلی ایمید پخت نشده [6]

الف - T_g از محل تقاطع امتداد خط مبدأ و امتداد انحراف منحنی به دست می آید.

ب - T_g از نقطه عطف انحراف منحنی حاصل می شود بعد از تعیین خط مبدأ مناسب، سطح گرمایش و یا گرماده توسط روشاهی زیر تعیین می گردد:

۱ - شمارش مرتبها

۲ - وزن بر بدنه سطح زیر منحنی و مقایسه آن با وزن واحد سطح (planimetry)

۳ - رقمی کردن و انگرالگیری عددی

۴ - انگرالگیری الکترونیک یا مکانیکی

سپس در پدیده های گرمایی رویداده، سطح اندازه گیری شده، A ، متناسب با تغییرات آنتالیی، ΔH ، فرض می شود.

$$\Delta H = A \times K/m$$

m جرم نمونه و K ضریب درجه بندی می باشد که بستگی به شکل هندسی و میزان رسانندگی گرمایی سیستم نمونه و مرجع دارد. این ضریب توسط ارتباط میان تغییرات آنتالیی ماده استاندارد و سطح زیر منحنی پیک اندازه گیری شده، تعیین می گردد. معمولاً جهت درجه بندی از قوب ماده خالصی مانند ایندیم استفاده می شود. در سوردر DSC از نوع شار گرمایی، ضریب K بستگی زیادی به دما دارد و بنابراین درجه بندی باید در محدوده کامل دمایی دستگاه انجام گیرد مزیت عدمت DSC از نوع توان جبرانی در مستقل بودن ثابت K از دما می باشد و درجه بندی به سرعت آسانتر است.

در جدولهای ۲ و ۳ به ترتیب دمای انتقال و آنتالیی مواد استاندارد ارائه شده است. خواص گرمایی استانداردها در دمای انتقال آنها باید تا حد امکان به نمونه مورد آزمایش تزدیک باشند [۱, ۶]

جدول ۲ - مواد استاندارد ارائه شده چهت درجه بندی [۶]


| دما انتقال (°C) | ماده | دما انتقال (°C) | ماده |
|-----------------|------------|-----------------|------------------|
| ۵۰۲ | K_2SO_4 | ۱۲۷/۷ | KNO_3 |
| ۵۶۵ | K_2CrO_4 | ۲۹۹/۰ | $KClO_3$ |
| ۸۱۰ | $BaCO_3$ | ۴۱۲ | Ag_2SO_4 |
| ۹۲۰ | $SiCO_3$ | ۰/۷ | (کوارتز) SiO_2 |

جدول ۳ - درجه بندی آنتالیی (و دما) [۶]


| آنتالیی ذوب (J/g) | آنتالیی ذوب (J/g) | آنفلد ذوب (K) | آنفلد ذوب (°C) | آنفلد ذوب (K) | آنفلد ذوب (°C) | ماده |
|-------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|
| ۲۷/۵ | ۶/۱۰ | ۴۲۹/۶ | ۱۵۶/۹ | ۰/۱۱ | ۴۰۰/۰ | اندیم |
| $۶/۱۰ \pm ۰/۰۴$ | $۱۴/۴ \pm ۰/۰۱$ | ۰/۰/۱ | ۳۳۱/۹ | ۰/۰/۱ | ۳۳۷/۲ | فلز |
| $۲۷/۱۰ \pm ۰/۰۹$ | $۰/۹۰ \pm ۰/۰۱$ | ۰/۰/۰ | ۴۱۹/۰ | ۰/۰/۰ | ۴۱۹/۰ | سرپ |
| $۱۰/۸/۰ \pm ۰/۰۹$ | $۲۵/۹ \pm ۰/۰۱$ | ۰/۰/۰ | ۵۹۲/۷ | ۰/۰/۰ | ۵۹۲/۷ | روی |
| ۳۹/۷ ± ۱ | ۹۹/۹ $\pm ۰/۰۲$ | ۰/۰/۰ | ۹۳۳/۶ | ۰/۰/۰ | ۹۳۳/۶ | آلومینیوم |

مبانی اولیه منطقی نخواهد شد. روشاهی بسیاری در ارتباط با ترسیم خط مبدأ پیشنهاد شده است (شکل ۱۲).

زمانی که شکل کلی منحنی مشخص باشد یا به عبارت دیگر، تفاوت میان پیک و نایپیستگی قابل تشخیص باشد، می توان خط مبدأ را به آسانی تعیین کرد. برای روشن شدن جهت گرمایش یا گرماده پیک، آن را با پیک ذوب ماده استاندارد مقایسه می کنند.



شکل ۱۲ - ساده ترین روشاهی برآوردن خط مبدأ [۶]
تفییر شدید در شبیب یا موقعیت خط مبدأ دلالت بر انتقال درجه دوم دارد در دمایی انتقال شیشه ای پلیمرها، تغییرات آنتالیی انتالیی برابر با صفر است و فقط ظرفیت گرمایی تغییر می کند. دو روش مورد استفاده در تعیین T_g به ترتیب زیر است (شکل ۱۲).



شکل ۱۳ - تعیین T_g به روش (الف) و (ب) [۱]

اندازه گیری گرمای ویژه

DSC می تواند برای اندازه گیری گرمای ویژه مواد مورد استفاده قرار گیرد.

طبق اصول ترمودینامیک، طرح کلی میزان گرمای ویژه به شکل زیر است:

$$\Delta H = m \int_{T_1}^{T_2} C_p dT$$

$$\Delta S = m \int_{T_1}^{T_2} (C_p/T) dT$$

C_p ظرفیت گرمایی در فشار ثابت، m جرم نمونه، ΔS تغییرات آنتروپی، T_1 دمای ماده و T_2 دمای نمونه در محدوده دمایی مورد بررسی است.

وقتی نمونه در معرض افزایش خطی دما قرار گیرد، شدت جریان گرمایی لازم برای افزایش دمای نمونه متناسب با گرمای ویژه آن است. با در نظر گرفتن شدت جریان گرمایی به عنوان تابعی از دما برای یک نمونه و مقایسه آن با یک ماده استاندارde در شرایط مشابه، می توان گرمای ویژه را به دست آورد [2].

در غیبت نمونه، یعنی وقتی که بسته های خالی روی هر دو نگهدارنده موجود باشند، خط مبنای DSC به صورت افقی خواهد بود. هنگامی که نگهدارنده های نمونه و بوتة خالی است، چنین خطوطی با متفاوتی داشته باشند شبیه در خط مبنای مشاهده می گردد. بنابراین لازم است قبل از انجام آزمایش مجموعه نگهدارنده ها توسط گرمایش در محیط هوا تمیز شوند، زیرا به علت وجود ذرات ریز آلودگی ممکن است نگهدارنده ها دارای ضرایب انتشار مختلفی باشند [6].

غالباً بسته های آلمینیومی در نگهدارنده های مرجع و نمونه جایگذاری می شوند. در دمای پایین خط مبنای همدمابت می شود و سپس دما افزایش می یابد. آن گاه در دمای های بالاتر نیز یک خط مبنای همدمابت می گردد. این دو خط مبنای همدماب را برای درون بسته های خط مبنای مورد استفاده قرار می گیرد (شکل ۱۵). این آزمایش با نمونه متناخه شده ای که درون داده شده است [2].

بوته نمونه جای گرفته است تکرار می گردد و dH/dt در مقابل زمان ثبت می شود. به علت جنب گرما توسط نمونه، جایی قلم اتفاق می افتد و آن گاه می توان نوشت.


$$\frac{dH}{dt} = m C_p \frac{dT_p}{dt} \quad (2)$$

افزایش دما با سرعت بر نامه زی شده است. از این معادله می توان مقدار C_p را به طور مستقیم به دست آورد. اما هرگونه خطاط در اطلاعات خوانده شده، dH/dt و برنامه گرمادهی، dT_p/dt ، باعث کاهش دقت می شود. برای به حداقل رساندن این خطاطها، بهتر است این روش با ماده شناخته شده آلمینیوم اکسید تکرار شود. با به دست آوردن نسبت مقدار C_p نمونه آلمینیوم اکسید در دمای یکسان (۲۷۳K) می توان خطای پیش گفته را حذف کرد.


اوینل (O'neil) [6] معاسبة کرد که تفاوت وزنی بسته های آلمینیومی احتمالاً سبب ایجاد خطای عدده ای نخواهد شد. به هرجهت برای دقت در کار جانسون و بارال (Johnson, Barnall) [7] پیشنهاد کردند که بهتر است درون همان بوته که اثر آلمینیوم اکسید مورد بررسی قرار می گیرد، آزمایش ماده ناشناخته نیز انجام شود.

جایی قلم نه تنها به علت گرمای ویژه نمونه است بلکه ناشی از اختلاف میان انتشار گرمایی نمونه و بوتة خالی است. چنین خطاطی با گذاشتن در پوش روی بسته های حاوی ماده مرجع و نمونه و بسته های خالی، کاهش می یابد.

در این روش، دقت عمل در مقایسه با اطلاعات به دست آمده از گرمائسنجی آدیاباتیک ۰.۰۲٪ است، اما از این ای روش DSC بالا بودن سرعت کسب اطلاعات و کوچک بودن اندازه نمونه است. روش DSC در اندازه گیری گرمای ویژه، قابلیت آشکارسازی توابع ظرفیت گرمایی ناییوسته مانند انتقال شیشه ای و انتقال نقااط پخت را دارد که به عنوان مثال نتایج به دست آمده در مورد رزینهای پلی کربنات که در شکل ۱۶ نشان داده شده است [2].



شکل ۱۶ - ناییوستگی گرمایی ویژه در رزین پلی کربنات [2]



شکل ۱۵ - تعیین گرمایی ویژه توسط روش نسی [2]

تعیین رسانندگی گرمایی پلیمرهای جامد و مذاب بررسی و مطالعه رسانندگی گرمایی مواد در کارهای سهندسی همواره مذکور بوده است. اندازه گیری پارامتر پیش گفته به منظور اطمینان از گرمایش یکنواخت مواد و همچنین تعیین جریان گرمایی (Heatflow) در راکتورهای شیمیایی، از اهمیت زیادی برخوردار است. همواره در اجسام گرمایی از محل گرمتر به محل سردتر منتقل می‌شود. این انتقال از طریق انتشار سریع مولکولهای جسم گرمتر انجام می‌گیرد مولکولها فقط در جای واقعی خودشان انتشار می‌کنند. بنابراین اختلاف در رسانندگی گرمایی مواد ناشی از تفاوت ساختاری و مولکولی آنهاست.



شکل ۱۸ - منحنی درجه‌بندی سطح زیر منحنی ذوب در واحد وزن پلیمر در مقابل جرم مخصوص (با درصد بلورینگی) نوونه [1].

ثوری دقیقی که رسانندگی گرمایی پلیمرها را تفسیر کند موجود نیست. بیشتر تفسیرها بر قانون انتقال گرمایی فوریه (Fourier's Law) استوار است. طبق قانون مذبور، شدت جریان گرمایی درون یک ماده یکنواخت نسبت مستقیم با سطح عبور و افت دمایار و به طور معکوس با طول مسیر جریان متناسب است (معادله ۵).

$$K = \frac{Q L}{A \Delta T} \quad (5)$$

Q شدت جریان گرمایی، L ضخامت نمونه، ΔT گرادیان دمایار عرض نمونه، و A سطح مخصوص نمونه است.

از آنجا که روش‌های موجود تعیین رسانندگی گرمایی پلیمرها از نظر اقتصادی مغرون به صرفه نیست و به نمونهای با ابعاد بزرگ نیاز دارد، بنابراین روش گرمائی رویشی تناضلی می‌تواند در زمینه تعیین ضریب رسانندگی گرمایی بسیار مفید باشد. برنان (Brennan) و همکارانش با اصلاحاتی که روی DSC از نوع پرکین - المر (Perkin-Elmer) انجام دادند، به دو روش عملی دست یافتند. در روش اول از دو سیلندر با شکل و

تعیین درجه بلورینگی در پلیمرها توسط روش DSC در روش DSC، درجه بلورینگی (X_C) به صورت زیر تعریف می‌شود:

الف - با استفاده از گرمایی ویژه

$$X_C = \frac{(C_p)_a - C_p}{(C_p)_a - (C_p)_c} \quad (3)$$


که در این معادله C_p گرمایی ویژه نمونه مجهول و $(C_p)_a$ و $(C_p)_c$ به ترتیب گرمایی ویژه استانداردهای بی‌شکل و بلوری می‌باشند.

ب - با استفاده از آنتالپی ذوب

$$X_C = \frac{\Delta H_a - \Delta H}{\Delta H_a - \Delta H_c} \quad (4)$$

که در این معادله ΔH آنتالپی ذوب نمونه مجهول و ΔH_a و ΔH_c به ترتیب آنتالپی ذوب استانداردهای بی‌شکل و بلوری می‌باشند.

برای بدست آوردن اطلاعات بلورینگی، آنتالپی ذوب نمونه را تعیین و با آنتالپی ذوب ماده بلوری 100% مقایسه می‌کنند. برای تعیین جرم مخصوص و بلورینگی نمونهای پلیمری مجهول، سطح زیر منحنی ذوب را در محدوده دمای ذوب نمونه محاسبه و بر واحد وزن تقسیم می‌کنند و سپس در مقایسه با منحنی درجه بندی قرار می‌دهند (شکل ۱۷). منحنی درجه بندی با استفاده از اندازه گیری جرم مخصوص و درصد بلورینگی نمونهای شناخته شده بدست می‌آید. محور افقی منحنی درجه بندی، سطح زیر منحنی ذوب بر واحد وزن نمونه معلوم است. با استفاده از آن منحنی می‌توان سطح زیر منحنی ذوب بر واحد وزن نمونه مجهول را به جرم مخصوص یا درصد بلورینگی پلیمر ارتباط داد (شکل ۱۸) [1].



شکل ۱۷ - منحنی ذوب سه نمونه پلیمری با جرم مخصوص و بلورینگی مختلف [1]

نمونه A - جرم مخصوص = ۹۲٪، بلورینگی = ۷۰٪


نمونه B - جرم مخصوص = ۹۰٪، بلورینگی = ۶۵٪

نمونه C - جرم مخصوص = ۹۶٪، بلورینگی = ۷۷٪


اندازه یکدان (ماده مجهول، X و ماده مرجع، R) استفاده می‌شود (شکل ۱۹)، با ثبت خروجی DSC، تغیرات آنتالپی نسبت به زمان، و میزان ΔT در عرض هر کدام از سیلندرها، اندازه گیری K مسکن می‌گردد. زمانی که شرایط حالت پایا (steady state) برقرار می‌گردد، برای تعیین K از معادله شار گرمایی برای هر کدام از سیلندرها استفاده می‌شود (معادله ۶ و ۷).

$$Q_1 = K_R (A/L) \Delta T \quad (6)$$

$$Q_2 = K_X (A/L) \Delta T \quad (7)$$



شکل ۲۰ – طرح کلی از نوع دوبون که اصلاحاتی روی آن انجام گرفته است [8]



شکل ۱۹ – طرح کلی از نوع پرکین-الر که اصلاحاتی روی آن انجام گرفته است [8]

E ثابت درجه بندی X, DSC خروجی S, DSC حساسیت دستگاه و L ضخامت نمونه است. آزمایش با یک استاندارد تکرار می‌شود و با مقایسه نتایج حاصل از خروجی DSC و مشخصات ابعادی ماده استاندارد و نمونه و ساده سازی محاسبات انجام شده خواهد داشت:

$$K_S = K_R \frac{(X_S)}{X_R} \frac{(L_S)}{L_R} \frac{(D_R)}{D_S} \frac{(\Delta T_R)}{\Delta T_S} \quad (10)$$

S و R به ترتیب نشانگر نمونه و ماده استاندارد می‌باشند. در روش DSC نمونه‌ها در ابعاد کوچکتر مورد نیازند و به آسانی تهیه می‌شوند که از مزایای عده این روش است. فیر و چیو (Fair, Chiu) (Dupont)، از یک نمونه استفاده کردند (شکل ۲۰). نمونه کوچک بین زوج گرمایی DSC و یک میله مسی قرار می‌گیرد و انتهای میله مسی توسط یک چاه گرمایی بزرگ سرد می‌گردد. یک زوج گرمایی نیز در انتهای دیگر میله مسی قرار گرفته است. وجود این زوج گرمایی اندازه گیری ΔT را در عرض نمونه امکان پذیر می‌سازد. در دماهای مختلف، به واحد DSC امکان داده می‌شود تا به حالت تعادل برسد. سپس خروجی DSC و دمای بالا و پایین نمونه اندازه گیری می‌شود. با استفاده از معادله (۸) می‌توان رسانیدگی گرمایی را به صورت زیر بیان کرد.

از آنجایی که خروجی $DSC, Q_1 - Q_2$ می‌باشد با تفکیق این معادلات از هم و باز آرایی معادله حاصل نتیجه می‌گیریم که:

$$K_X = K_R - \Delta H (A/L) \Delta T \quad (8)$$

در روش دوم فقط یک نمونه سیلندری شکل از ماده مجهول انتخاب می‌گردد، در حالی که در پوششی بر روی نگهدارنده ماده مرجع قرار گرفته است تا اختلاف گرما به حداقل ممکن برسد. در این ضمن، Q_1 تقریباً به سمت صفر میل می‌کند و خروجی DSC برایر با Q_2 می‌گردد. بنابراین K_X به طور مستقیم از معادله (۷) به دست می‌آید.

فیر و چیو (Fair, Chiu) (Dupont)، از یک نمونه مشابه و اصلاح DSC نوع دوبون (Dupont)، از یک نمونه استفاده کردند (شکل ۲۰). نمونه کوچک بین زوج گرمایی DSC و یک میله مسی قرار می‌گیرد و انتهای میله مسی توسط یک چاه گرمایی بزرگ سرد می‌گردد. یک زوج گرمایی نیز در انتهای دیگر میله مسی قرار گرفته است. وجود این زوج گرمایی اندازه گیری ΔT را در عرض نمونه امکان پذیر می‌سازد. در دماهای مختلف، به واحد DSC امکان داده می‌شود تا به حالت تعادل برسد. سپس خروجی DSC و دمای بالا و پایین نمونه اندازه گیری می‌شود. با استفاده از معادله (۸) می‌توان رسانیدگی گرمایی را به صورت زیر بیان کرد.

$$K = E \cdot X \cdot L \cdot S / \Delta T \quad (9)$$

$$\text{مراجع برای برآورد شدت گرمایش:} \\ K_x = Q_x / Q_s \cdot L_x / L_s \cdot \Delta T_s / \Delta T_x \quad (12)$$

$$K_x = K_s \cdot Q_x / Q_s \cdot L_x / L_s \cdot \Delta T_s / \Delta T_x$$

میزان شار گرمایی عبوری از ماده در واحد زمان معادل با گرمایی ذوب ماده استاندارد تقسیم بر زمان موردنیاز برای ذوب کامل آن می‌باشد، یعنی: $Q = \frac{\Delta H_f}{\Delta t}$ که در آن Δt مدت زمان بین شروع پیک ذوب و ماساکبیم پیک است. بنابراین با فرض اینکه جرم ماده از ماده استاندارد در هر دو آزمون موردنیاز استفاده قرار گیرد، معادله (12) به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$K_x = K_s \cdot \Delta T_s / \Delta T_x \cdot D_x / D_s \cdot \Delta T_s / \Delta T_x \quad (12)$$

از آنجا که برای عبور مقدار معین گرمای از میان ماده، به زمان Δt نیاز است و ΔT نسبت معکوس با شبیه نیمه اول پیک ذوب، M ، دارند ماده (12) ساده می‌شود و معادله زیر به دست می‌آید (خصائص نمونه و ساده مرتعی یکسان فرض شده است):

$$K_x = K_s \cdot \left(\frac{M_x}{M_s} \right)^2 \quad (15)$$

در تعیین رسانندگی گرمایی، استانداردهای موجود بسیار محدودند و در مورد مواد با رسانندگی گرمایی پایین، کوارتز به عنوان بهترین ماده استاندارد موجود شناخته شده است. هوگ و کارولایل (Hoge, Carville) رسانندگی گرمایی سیلیکاتی شبیه‌ای (ultraceous silicate) را بررسی و تابع را تجزیه کردند (جدول ۲ و شکل ۲۲).


جدول ۲ - رسانندگی گرمایی استاندارد سیلیکاتی شبیه‌ای [8]

| شبیه (mcal / s / mg / °C) | متغیر | اندازه نمونه (mg) |
|------------------------------|-------------|-------------------|
| ۰/۳۷۳ | | ۱ |
| ۱/۱۹۰ | | ۵ |
| ۱/۶۶۷ | | ۱۰ |
| ۱/۹۲۳ | | ۲۰ |
| ۰/۹۵۲ | شدت گرمایش | ۵ |
| ۰/۹۲۶ | | ۱۰ |
| ۰/۷۵۸ | | ۲۰ |
| ۱/۱۹۰ | روش اولیه | |
| ۱/۲۵ | اولین بار | |
| ۱/۳۸۹ | دومین بار | |
| ۱/۲۵ | سومین بار | |
| ۱/۱۶۳ | چهارمین بار | |

اثر وزن ماده استاندارد، شدت گرمایش و چرخه گرمایی بر شبیه یک ذوب ایندیم در جدول ۲ نشان داده شده است. بر اساس اطلاعات موجود، در آزمایشها وزن استاندارد 7 mg و شدت گرمایش $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$ در نظر گرفته شد.

برای حصول اطمینان از تکرارپذیری، قبل از روشن واقعی و انجام محاسبات، باید یک روشن اولیه انجام گیرد که در نتیجه آن ماده


قرار داده می‌شود (شکل ۲۱). سپس مجموعه ماده استاندارد و نمونه با سرعت گرمایش ثابت گرم می‌شوند تا به دسای بالای نقطه ذوب ماده



شکل ۲۱ - جایگذاری نمونه برای اندازه‌گیری رسانندگی گرمایی در واحد

[8] DSC

استاندارد برستد. از آنجا که ماده استاندارد روی نمونه قرار گرفته است، سرعت ذوب آن تحت تأثیر رسانندگی گرمایی نمونه است. آزمایشها اولیه نشان می‌دهند که هرچه رسانندگی گرمایی نمونه بیشتر باشد، ذوب ماده استاندارد با سرعت بیشتری انجام می‌گیرد. در آن صورت منحنی ذوب مجموعه ماده استاندارد و نمونه شبیه تندتری را دنبال می‌کند (شکل ۲۲) و شبیه منحنی ذوب متناسب با میزان رسانندگی گرمایی نمونه است.



شکل ۲۲ - طرحی از تغییرات منحنی ذوب با رسانندگی گرمایی [8]

طبقاً با روشی که در بالا به آن اشاره شد (شکل ۲۱)، آزمون روی ماده استاندارد دیگری مانند کوارتز به عنوان ماده مرجع نکارد می‌شود. با به کارگیری معادله (5) برای نمونه، K_x و ماده مرجع، K_s ، می‌توان محاسباتی را با استفاده از اطلاعات به دست آمده انجام داد.

$$K_x = Q_x L_x / A_x \Delta T_x \quad (11)$$

$$K_s = Q_s D_s / A_s \Delta T_s \quad (12)$$

از تقسیم معادله (11) بر (12) بر (12) و با فرض اینکه سطح مقطع نمونه و ماده

فراست و پیرسون (Frost, Pearson) در مورد جزئیات بسیاری از مسیرهای سینتیک ممکن، بررسیهای را انجام داده‌اند. زمانی که یکی با تعدادی از محصولات واکنش دهنده‌ها فرار باشند، آنالیز گرمایی می‌تواند واکنش را از طریق تعیین جرم یا گرمایی واکنش دنبال کند که گرمایی مذبور مناسب با تعداد مولکولهای شرکت کننده در واکنش است.

برای تفسیر سینتیک واکنشها، فرض بر این است که واکنش دهنده‌ها در شرایط همدما واکنش می‌دهند. تغییر دما سبب تغییر ثابت سرعت K می‌شود. واستگی ثابت تعادلی واکنشهای شیمیایی بعدما به طور تجربی توسط آرینوس تعیین گردید:

$$d\ln K/dT = Ea/(RT^2) \quad (22)$$

$$K = Ae^{Ea/(RT)} \quad (23)$$

در این معادله‌ها Ea انرژی فعالسازی آرینوس و A ضریب ثابت است. به عبارت دیگر، منحنی لگاریتمی ثابت سرعت به عنوان تابعی از $1/T$ خط مستقیمی با شیب Ea/R و عرض از مبدأ A را می‌دهد. با دانستن A و Ea در محدوده دمایی مورد نیاز نه تنها محاسبه سینتیک واکنش در هر دمایی امکان پذیر می‌گردد، بلکه محاسبه سینتیک غیر همدما هم عملی می‌شود. در آزمایش‌های گرماسنجی هر دو روش همدما و دینامیک کاربرد دارد. روش همدما با صرف وقت بیشتری همراه است ولی روش دینامیک می‌تواند به سرعت جوابگو باشد. بدین منظور معادله ۲۲ در معادله سرعت جایگذاری می‌شود و معادله زیر بدست می‌آید:

$$-\frac{d[A]}{dt} = A \exp[-Ea/RT] [A]^n \quad (24)$$

کارول و فریمن (Carroll, Freeman) معادله ۲۴ را تجزیه و تحلیل کردند. با گرفتن لگاریتم از هر دو طرف داریم:

$$\ln -\frac{d[A]}{dt} = \ln A + n \ln [A] - Ea/RT \quad (25)$$


در روش گرماسنجی اطلاعات بدست آمده از منحنی گرماده واکنش را می‌توان به سرعت واکنش و درصد تبدیل که تابعی از زمان واکنش است، مربوط کرد. در واکنش‌های گرماده، پیشرفت واکنش با تغییرات آنتالپی به صورت زیر می‌باشد:

$$-\frac{d[A]}{dt} = \left(\frac{dH_t}{dt}\right) \left(\frac{1}{H_T}\right) \quad (26)$$

$$[A] = \frac{H_t}{H_T} = \frac{a_t}{a_T} \quad (27)$$

که $[A]$ ، غلظت A در هر لحظه است. گرمای آزاد شده از شروع واکنش تا لحظه t است ΔH_t و گرمای کلی واکنش می‌باشد. سطح زیر منحنی واکنش گرماده از لحظه $t=0$ تا زمان t و ΔH_t سطحی کلی منحنی گرماده از شروع واکنش تا انتهای آن است (شکل ۲۴). با جایگذاری معادلات ۲۶ و ۲۷ در معادله ۲۵ داریم:

$$\ln \frac{dH_t}{dt} = \ln A + n \ln \frac{H_t}{H_T} + \frac{Ea}{R} \cdot \frac{1}{t} \quad (28)$$



شکل ۲۲ – اطلاعات رساندنگی گرمایی استاندارد سپلیکلی شیشه‌ای [8]

استاندارد ذوب شده و دوباره جامد گردد. هال (Hall) و همکارانش نشان دادند که در کاهش مقاومت تحراسی (contact resistance) این روش مؤثر خواهد بود [8].

بررسی سینتیک واکنش در سیستمی که واکنش دهنده‌های A و B باهم ترکیب می‌شوندو محصولات C و D را می‌دهند، معادله سینتیکی به قرار زیر است:



معادله سرعت سینتیکی وابسته به مکانیسم پیش گفته عبارت است از:

$$-d[A]/dt = -d[B]/dt = d[C]/dt = d[D]/dt = K[A][B] \quad (17)$$

جمله داخل گروشه نمایانگر غلظت W و K ثابت سرعت زیر می‌باشد. شکل کلی معادله سرعت را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$-d[A]/dt = K[A]^n \quad (18)$$


که n درجه واکنش نامیده می‌شود. در معادله ۱۶ سرعت نسبت به $[A]$ از درجه اول و نسبت به $[B]$ نیز از درجه اول می‌باشد. بنابراین مرتبه کلی سرعت در معادله ۱۷ از درجه دوم است. زمانی که غلظت یکی از واکنش دهنده‌ها، مثل B ، خیلی زیاد باشد می‌توان غلظت آن را ثابت فرض کرد که در آن صورت در معادله ۱۷ مقدار $K[B]$ ثابت است و در معادله ۱۸ با $n=1$ مشخص می‌گردد. همچنین ممکن است غلظت $[B]=[A]$ باشد که در آن صورت $n=2$ خواهد بود. انتگرال معادله ۱۸ برای مقادیر مختلف n بدشرح زیر است:

$$n = 1 \quad [A] = [A]_0 e^{-Kt} \quad (19)$$

$$n = 2 \quad 1/[A] = (1/[A]_0) - Kt \quad (20)$$

$$n = 3 \quad \ln[A] = (\ln[A]_0)^2 - 2Kt \quad (21)$$

غلظت واکنش دهنده A در شروع واکنش، یعنی در لحظه $t=0$ ، $[A]_0$ است. در صورت انجام واکنشهای خود کاتالیزوری و یا زنجبیری، مسئله کمی پیچیده‌تر می‌شود.



شکل ۲۲ - منحنی DSC یک واکنش شیمیایی در هرایط دینامیک [مؤلف میل وات ۰/۲]

منحنی DSC اطلاعات dH_t/dt را بر اساس زمان یا دما بدست می‌دهد و طبق تعریفی که از جمله‌های به و ۲۶ ارائه شده، به‌طور مستقیم از روی منحنی DSC بدست می‌آیند و با استفاده از معادله ۲۷ به H_t/H_T مربوط می‌شوند. با جایگذاری اطلاعات نقطه‌ای در معادله ۲۸ و حل آن، پارامترهای سیتیکی را می‌توان تعیین کرد.

بادآوری می‌شود که محاسبات بالا بر چند فرض استوار است:
الف - در حین واکنش، خواص گرمافیزیکی مثل گرمای ویژه، جرم مخصوص و گرمای واکنش ثابت فرض می‌شوند.
ب - طی روش، واکنش تکمیل شود و واکنشهای فرعی دیگری انجام نگیرد [۱۰].

REFERENCES

- [1] Dodd J. W., "Thermal Methods", John Wiley & Sons, 1987.
- [2] McNaughton J.L., Mortimer C.T., "Differential Scanning Calorimetry", Perkin - Elmer Co. Ltd, 1975.
- [3] Turi A., "Thermal Characterization of Polymeric Materials", Academic Press, Inc., 1981.
- [4] Recommendations for Nomenclature of Thermal Analysis (London: IUPAC), 1972.
- [5] Instruction Manual for Stanton Redcroft TG - DSC Model STA - 625.
- [6] Brown M. E., "Introduction to Thermal Analysis", Chapman & Hall, PP. 23 - 49, 1988.
- [7] Barton J. M., Knight G. J., "Proceedings of the First European Symposium on Thermal Analysis", Ed. D. Dollimore, Heyden, London, P. 171, 1976.
- [8] Khanna Y. P., Taylor T. J., J. Polym. Eng. Sci., Vol. 28, No. 16, pp. 1034 - 41, 1988.
- [9] Instruction Manual for Mettler TA - 4000.
- [10] Yang Y. S., James Lee L., J. Appl. Polym. Sci., Vol. 36, pp. 1325 - 1342, 1988.