



# پیشرفت‌هایی در صنعت تولید الیاف بشرساخته

Developments in the Production  
of Man-Made Fibers in Industry.

دکتر محمد حقیقت‌کبیر

## مقدمه

در سالهای گذشته بشر به طور مستمر مشغول ساخت کالاهای مصنوعاتی بوده که خود را نیازمند و محتاج آنها می‌دانسته است. برای سالهای آینده هم نویرهای فریبنده تدارک دیده شده با در حال تولید است. فراورده‌های جدید در زمینه الیاف نه تنها برای زندگی روزمره مفیدند بلکه برای صنایع دیگر مانند کشاورزی، مخابرات، حمل و نقل و نظامی نیز اهمیت حیاتی دارند. متنظر از این نوشه نگاهی هرچند اجمالی به چگونگی و مکانیسم پیدائش برخی از این فراورده‌های جدید در صنعت تولید الیاف بشر ساخته است.

رسندگی به مفهوم تبدیل الیاف چندسانه‌متی به نفع طولانی و باقندگی به معنی تبدیل نخ به پارچه تاریخی بس قدمی دارد. استفاده از الیاف طبیعی مانند پشم، پنبه، ابریشم، کتان و گرفت شاید از دهه از سال پیش شروع شده است [1]. بشر طی قرنها برای پوشش، بالاپوش، زیرانداز و ساخت وسایل مورد نیاز دیگر تنها ممکنی به الیاف طبیعی بوده

واژه‌های کلیدی:

رسندگی، مذاب، خشک، تر، زله، الیاف

این مقاله مروری کوتاه و اجمالی بر صنعت تولید الیاف بشر ساخته است. در سیر تکاملی این صنعت تحولات، تقویرات و نوآوریهای بسیاری وجود داشته که باعث پیدایش صدای محصول اساسی شده است. با تغییر روی تولید، ساختار شیمیایی و فیزیکی خواص جدیدی در الیاف به وجود می‌آید، به طوری که می‌توان از آنها محصولاتی بهترین و ظرافت "بر" تابه خشن و ستری طباب گشتهای باربری ساخت. برخی از الیاف بشر ساخته نرم و بخطی ساخت می‌باشند. گروهی مرتعج‌اند، به طوری که ارزی را کل‌اُدر خوده ذخیره می‌کنند و مستحکم انتقال‌پذیری. برخی شفاف و شفیشه مانند و بعضی صفات، گرد و پرشاننداند. تعدادی آب دوست و گروهی آبگریز و روغن دوست می‌باشند. برخی سود جستن از محسان و رفع علایب از مخلوط الیاف نیز می‌توان استفاده کرد. در این مقاله چگونگی ایجاد برخی از این خواص در الیاف بشر ساخته، با توجه به ماهیت بلند مولکولی پلیمرهای سازنده، موردهبحث قرار خواهد گرفت.

Key Words:

Spinning, Melt, Dry, Wet, Gel, Fibers

است ولی فقط حدود ۱۵۰ سال پیش بود که همراه با پیشرفت‌های صنعتی دیگر قادر به تبدیل پلیمرهای طبیعی به الیاف شد. در سالهای بعد پلیمرهای جدیدی از مواد شیمیایی متفاوتی سنتز شد. این پلیمرهای جدید به صورت لیفی شکل در طبیعت وجود نداشتند، در هر صورت تبدیل این مواد پلیمری به الیاف نیز رسیندگی (Spinning) نام گرفت.

امروزه صدها نوع لیف برای کاربردهای مختلف از پلیمرهای طبیعی یا سنتزی تولید می‌گردند که شرح روش تولید آنها در کتابهای متعددی وجود دارد [2,3,4]. الیاف مورد استفاده امروزی را می‌توان به گروههای طبیعی و پسر ساخته تقسیم نمود. الیافی چنون پنبه، پشم، ابریشم، کتف، چتایی، سیسال، رامی و کتان الیاف طبیعی می‌باشند. الیاف پسر ساخته خود به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ یکی الیاف بازیافتی که پلیمر آنها به طور طبیعی وجود دارد مانند الیاف ریسن، سلوژ استات و پلی‌نووزیک و دیگری الیاف پسر ساخته مصنوعی (سنتزی) مانند پلی‌آمیدها، پلی‌استرها، پلی‌اکریلیک و پلی‌پروپیلن که ماده اولیه پلیمری آنها سنتز می‌شود.

برای نشان دادن اهمیت الیاف پسر ساخته و روند پیشرفت این صنعت آمار و ارقام مربوط ارائه می‌شود:

در سال ۱۹۳۰ میلادی در جهان جمعاً ۲۰۸ هزار تن فقط الیاف بازیافتی تولید شد، در سال ۱۹۴۰ میلادی تولید الیاف مصنوعی در جهان به ۵ هزار تن رسید و در همان سال مجموع الیاف پسر ساخته (شامل مصنوعی و بازیافتی) به ۱۱۲۲ هزار تن بالغ شد [5]. این مقدار جزو کوچکی (حدود ۵%) از کل مجموع الیاف طبیعی و پسر ساخته تولیدی جهان بود. در سال ۱۹۸۰ تقریباً نیمی (۵۰%) از الیاف مصرفی در جهان را الیاف پسر ساخته تشکیل می‌داد. در سال ۱۹۸۹ میزان تولید الیاف پسر ساخته به ۱۹ میلیون تن رسید [6]. اگر همین آنگاه افزایش تولید که در ده سال گذشته برقرار بوده است برای ده سال آینده نیز وجود داشته باشد تولید جهانی در سال ۲۰۰۰ از مرز ۲۴ میلیون تن خواهد گذشت و با همین روند پسر بیش از پیش مستکی به الیاف پسر ساخته خواهد شد. الیاف پسر ساخته امروزی به ترتیب میزان تولیدشده در جهان عبارت اندان؛ پلی‌استر، پلی‌آمید، بازیافتی سلوژی، اکریلیک و پلی‌پروپیلن [6].

صنعت تولید الیاف پسر ساخته یک صنعت پیزاست و موقعیت کنونی خود را با گذر از پستهای و بلندیهای بسیاری به دست آورده است. فرازهای راه پیموده شده از نظر دست اندک کاران ممکن است متفاوت و قابل بحث و تحلیل باشد، ولی از نظر مصرف کنندگان برخی از این فرازها مشخصتر است که به صورت زیر خلاصه می‌شود.

- تغییر ساختار فیزیکی الیاف ریون برای تولید الیاف با ضرب کشسانی زیاد در حالت تروتوم کم

- ظهور الیاف وسکوز ریون با استحکام زیاد و انواع دیگر برای مصارف صنعتی

- تولید الیاف شبیه نازک و آنشه و مناسب برای مصارف غیرعادی

- مانند لاستیک اتومبیل یا روختنی
- ساخت الیاف مصنوعی پلی‌آمید، پلی‌استر و اکریلیک
- ظهور رنگینهای و مواد کمکی و روش رنگرزی برخی الیاف آنکریز
- تهیه الیاف با مقطع چندبرهای (multi lobal) برای فرشهای ماشینی
- تغییر خواص الیاف اکریلیک و اکریلیک اصلاح شده (modacrylic) برای استفاده در خز مصنوعی (fake fur) و کلاه‌گیس
- تولید مخلوط‌های الیاف مصنوعی و پشم و پنبه برای لباسهای بشور و بیوش
- ظهور الیاف لاستیکی و به کارگیری آن در تولید لباسهای جدید
- تولید پلی‌پروپیلن ایزو-تاکتیک (isotactic) و کاربرد آن در فرشهای ماشینی
- ساخت کفپوشهای ماشینی برای مصارف بیرونی و درونی توأم
- ظهور الیاف تری استات و به کارگیری آن برای تولید برخی البسه که نگهداری آنها ساده است.
- تولید الیاف پلی‌آمید آروماتیک و پلی‌ترافلوروواتیلن.
- تهیه الیاف معدنی و فلزی برای تولید کامپوزیتها
- تولید الیاف دوجزئی موجودار شونده و مستقیم
- ظهور نخهای کششی (نخهایی که در اثر تغییر شکل هندسی رشته‌های فتری شکل، کش می‌آیند) (stretchyam) و حجمی و ابداع تکولوزی مناسب تولید آنها
- ساخت الیاف مقاوم در برابر آتش به ویژه از الیاف ریون
- ظهور ماشین سوزن‌زنی (needle-loom) برای تولید مستقیم پارچه از الیاف
- کاربرد روش پلیمر شدن فضای ویژه (sterio-specific polymerization) در تولید الیاف
- ظهور فرشهای دوختنی (tufted carpet)
- تولید الیاف رسانا برای از بین بردن الکتریسیته ساکن
- تهیه پارچه‌های «بی‌بافت» یکبار مصرف
- ظهور الیاف با مقاطعه مرتعی سایه اشکال دیگر برای مصارف مشخص ابداع روش جدید تولید الیاف پلی‌استر و پلی‌آمید با سرعت زیاد
- حذف مرحله کشش در تولید برخی از الیاف
- ظهور الیاف پلی‌اتیلن با استحکام زیاد
- تولید نخهای حجمی از مخلوط دو نوع لیف
- ظهور پارچه و پافتحهایی که بسیار جاذب آب می‌باشند.
- باید اشاره کرد که کوشش پژوهشگران و صنعتگران همیشه مواجه با موقوفیت نبوده است. برخی از این نشیبهای به شرح زیرند:
- کاربرد زودرس الیاف نایلون در لاستیک اتومبیل
- کاربرد غلط برخی از مخلوط الیاف
- عدم موقوفیت در حل مسئله جرک شدن پارچه‌های ساخته شده از الیاف مصنوعی

— سرمایه‌گذاری بی‌نتیجه برای تولید الیاف پروتئینی بازیافت، با توجه به فهرست نسبتاً طولانی فرازهای روند صفت الیاف بشر ساخته که مورد اشاره قرار گرفت ملاحظه می‌شود که بحث و تجزیه و تحلیل تماشی آنها بسیار طولانی و گسترده خواهد بود. در این مقاله برخی از تحولات قدیمی و جدید و رایج انتخاب شده‌اند تا مورد بحث و بررسی قرار گیرند.


جزئیات و چگونگی اجرای روش‌هایی که منجر به تولید کالاهای جدید می‌شود غالباً به طور روشن در دسترس همگان قرار نمی‌گیرد. موارد بسیاری وجود دارد که مسائل اقتصادی از جمله مالکیت اختراقات اجازه نشر آنها را نمی‌دهد.

### پیشرفت‌هایی در تولید الیاف ریون

در سال ۱۸۸۴ میلادی یک شیمیدان به نام کنست هیلر شاردونه (Colint Hilaire Chardonnet) (۱۸۳۹ — ۱۹۲۳) پس از سالها تلاش موقن شد که پارچه‌ای از الیاف سلولز نیترات نیتروژن زیانی شده تهیه کند و به تماشی عموم بگذارد. پارچه خواص لازم را نداشت. در سالهای بعد کوششها و پژوهش‌های دیگران موجب تولید الیافی به نامهای وسکوکوزریون از سلولز موجود در چوب و ضایعات پنبه شد و بدین گونه اولین الیاف بشر ساخته تولد یافت. در روشی که به سال ۱۸۹۱ توسط داشمندانی به نامهای کراس (Cross) و بوان (Bevan) پس ثبت رسید، سلولز با سود آمیخته شد و سود اسلولز  $(C_6H_5ONa)$  تولید گردید. سپس سود اسلولز با کربن دی‌سوکوفید  $(CS_2)$  ترکیب شد و سدیم سلولز زانتات  $(C_6H_5OCSNa)$ ، به دست آمد.

محلول سلولز زانتات در سود به صورت مایعی عسل ماند. چسبنده و قابل رسیدن در می‌آید. این مایع چسبناک رامی توان از درون روزنهای ظریف و نازک محافظه‌ای به خارج راند که آن را رشته ساز می‌نماید و در داخل مخزنی از سولفوریک اسید و مواد کمکی دیگر قرار گرفته است سلولز زانتات در این مخزن با سولفوریک اسید ترکیب شده و سلولز خالص به شکل تارها یا رشته‌های طولانی منعقد می‌شود. این روش یک روش رسندگی تر (wet spinning) است. پس از انجام عملیات تکمیلی رشته‌های الیاف به صورت یکسره و مدام می‌بریده شده با طول چند سانتی‌متر به بازار عرضه می‌شود [۱, ۳, ۴]. شکل ۱ مراحل اصلی تولید الیاف وسکوکوزریون را نشان می‌دهد.

در حال حاضر از سلولز الیاف گوناگون با نامهای تجاری و علمی متفاوت ساخته می‌شود. با تغییراتی که در ساختار شیمیایی سلولز زانتات می‌شود و با تغییر روش رسندگی الیاف خواص متفاوتی پیدا می‌کند. الیاف نامناسبی که در سال ۱۸۹۹ برای اولین بار تولید گردید، امروزه به انواع الیاف «ریون معمولی»، «ریون با استحکام زیاده»، «ریون با ضرب کنسانسی زیاده»، «ریون با ضرب کنسانسی زیاد در حالت تر» و چندین نوع دیگر تبدیل شده است. در این زمینه جا دارد که به گفته‌های




شکل ۱ — مراحل مختلف تولید الیاف وسکو [۱]

یکی از پژوهشگران یک شرکت تولیدکننده [۷] در سال ۱۹۵۹ اشاره شود که اظهار داشت:


«در همین چند سال گذشته خواص فیزیکی در ارتباط با استحکام الیاف بازیابی شده از سلولز، به خصوص نفعهایی که برای استخراج ابتدی اوتومبیل مصرف می‌شود، به شدت بهبود یافته است. این تغیرات به حدی زیاد است که «ریون با استحکام زیاده» امروزی را نمی‌توان با محصولات ده سال پیش مقایسه کرد».

شکل ۲ استحکام نمونهای از همین نوع الیاف (ریون با استحکام



شکل ۲ — استحکام ریون در سالهای مختلف [۷]


زیاد رادر شرایط استاندارد (۹۵٪ رطوبت نسبی و ۲۲ درجه سانتیگراد) و در حالت تر در سالهای مختلف نشان می‌دهد. شکل ۳ نشان دهنده تغیرات عمر خستگی نخهای تولیدی در سالهای مختلف است.



شکل ۳ – عمر خستگی الایاف ریون در سالهای مختلف [۷]

پژوهشگر فوق [۶] مکانیسمهای مختلف مواد کمکی متفاوت را که باعث بهبود خواص فیزیکی و تغییر ساختار فیزیکی می‌شود، مورد توجه قرار داد و نتیجه‌گیری من کند که تغیرات خواص در اثر تغیرات ساختار فیزیکی و شیمیایی توانم است. استفاده از مواد کمکی متفاوت مانند روی سولفات، نمکهای چهار والانسی آمونیم و غیره باعث طولانیتر شدن مدت زمان پلاستیکی بودن مایع چسبنده در حمام می‌شود. در نتیجه زمان کافی برای اعمال کشش و جهت‌دار شدن و کنار هم قرار گرفتن مولکولهای زنجیری در اختیار قرار می‌گیرد و ساختار به هم پیوسته‌ای به وجود می‌آید.

در فرایند پیجیویده رسنندگی الایاف ریون تأثیرات فیزیکی و شیمیایی مواد بر هم وجود دارد. واکنشهای شیمیایی اساسی رامی توان طبق شکل ۴ نشان داد که در آن سلولز به صورت  $\text{Cell-OH}$  نمایش داده شده است.



شکل ۴ – واکنشهای مختلف در حمام دیسکوز [۷]

همان طور که قبل اشاره شد و شکل ۴ نیز نشان می‌دهد در مرحله تهیه دیسکوز، سلولز خام ( $\text{Cell-OH}$ ) به سدیم سلولز زانتات محلول در قلیاً تبدیل می‌شود که پس از ورود به حمام اسید تبدیل به سلولز بازآفته تبدیل اسید (cellulose xanthic acid) می‌شود. بازیابی از این مسیر به سرعت صورت می‌گیرد و زمانی کم برای اعمال کشش و جهت‌گیری (آرایش) مولکولها در دست خواهد بود. در هر حال در حضور یون روی مقداری از سدیم سلولز زانتات به نمک مربوطه تبدیل می‌گردد. در محیط اسیدی حمام انقاد، روی سلولز زانتات پایدارتر از نمک سدیم است. درنتیجه تبدیل روی سلولز زانتات به زانتیک اسید آنسته‌تر خواهد بود زیرا اسید پیشتری باید به درون رشته‌ها نفوذ کند. بنابراین بازیابی سلولز در حمام شامل محلول اسیدی و روی آرایش به دست خواهد داد. زمان طولانی امکان نفوذ تدریجی اسید به داخل الایاف را فراهم می‌کند و الایاف ریونی که ساختار همگن یا تسامم پوست (all-skin) دارند، تولید می‌شوند. درحالی که روشهای سریع موجب ایجاد پوسته در الایاف می‌شوند، که فاصله بین پوسته و لیف در این نوع الایاف تمام پوست است که استحکام پیشتری نسبت به دیسکوز ریون معمولی دارند، برای مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

### پیشرفت‌هایی در تولید الایاف سنتزی

تولید الایاف سنتزی شامل سه مرحله اصلی است که عبارت‌اند از تولید ماده اولیه پلیمری، رسنندگی و کشش، مرحله تکمیلی بعدی که بسته به نوع الایاف تولیدی متفاوت می‌باشد. برای تولید برخی از الایاف مانند نخهای یکسره ممکن است مرحله کشش نیز در مرحله تکمیلی دیگر ادغام گردد. در هر حال در این مقاله ابتدا به طور اجمالی تغییراتی که در سه مرحله اصلی ممکن است به وجود آیند شرح داده شده است و سپس به چند تغییر شکرگف یعنی رسنندگی با سرعت زیاد، کاهش قطر، الایاف دوجزئی و پلی‌الفینها و به جهت تفاوت زیاد در شرایط تولید به الایاف آکریلیک اشاره شده است.

### مواد اولیه

در سال ۱۹۲۷ میلادی در جویی که برای بدست آوردن اطلاعات علمی در جهان صنعتی وجود داشت، کارخانجات دویون آمریکا بودجه‌ای در اختیار معدودی داشتمند قرار داد تا به صورت اینکه اطلاعات جدید منجر به پیشرفت علم شیمی می‌شوند، بدون قید و شرط مادی به پژوهش‌های پایه‌ای بپردازند.

درحقیقت کار این گروه منجر به کسب اطلاعات وسیع و دستیابی به روش تولید برخی پلیمرها گردید. قدم مهم دیگری در صنعت تولید الایاف برداشته شد و اولین الایاف مصنوعی از موادی که در طبیعت به شکل لیف

یافت نمی‌شوند، تولید گردد. واژه جدید به مشابهت با ریون یعنی «نایلون» به فرهنگ لغات اضافه شد [8]. اعداد شش و شش از مجموع شیمیایی ماده پلیمر مورد استفاده استخراج و نایلون ۶،۶ ابداع گردید.


اولین قدم در تولید الیاف مصنوعی تهیه پلیمر مناسب است که خود دارای پیچیدگیها و مسائل فنی و اقتصادی تولید است. اگر از جزئیات بگذریم، پلیمر مناسب برای الیاف نایلون ۶،۶، نایلون ۶ و پلی استر از طرق پلیمر شدن تراکمی (مرحله‌ای) و پلیمر مناسب برای الیاف آکریلیک و پلی پروپیلن از طرق پلیمر شدن افزایشی تولید می‌شود. مونومر مناسب برای تهیه الیاف نایلون ۶،۶، کاپرولاکتام است و برای نایلون ۶،۶ از هگزامتیلن دی‌آمین و آدیسیک اسید استفاده می‌شود. در یک روش تولید پلی استر، دی‌متیل ترفتالات (DMT) و اتیلن گلیکول (ethylene glycol) (EG) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ساختار شیمیایی مولکولهای پلیمر خواص و رفتارهای لیف را تعیین می‌کند. در نایلون‌ها مولکول زنجیری اصلی از چند عامل  $-CH_2-$  و یک آمید  $-C-NH-C-$  تشکیل شده است که به طور خطی پشت سرهم قرار گرفته‌اند. در پلی استر، چند عامل  $-CH_2-$  به وسیله عامل استر و حلقة بنزن به هم متصل شده‌اند. حلقة بنزن سخت‌تر از عوامل  $-CH_2-$  است و امکان تعرک را به آنها نمی‌دهد درنتیجه نایلون نرمن از پلی استر می‌باشد و قابلیت بازگشت به طول اولیه پس از حذف نیتروی وارد شده در پلی استر بیشتر از نایلون است. پیوندهای شیمیایی دی‌پیوندهای ثانویه (مانند پیوندهای هیدروژنی و الکتروستاتیکی)، مولکولهای زنجیری را به یکدیگر اتصال می‌دهند و تعداد و قدرت این پیوندها، خواصی مانند قابلیت بازگشت به طول اولیه، استحکام، نقطه ذوب و غیره را تعیین می‌کنند. در نایلون ۶ پیوندهای بین مولکولی کمتر از نایلون ۶،۶ تشکیل می‌شود و درنتیجه نایلون ۶ دارای نقطه ذوبی پایین‌تر از نایلون ۶،۶ است.

با انتخاب مواد اولیه و روش مناسب، فاصله بین عوامل  $-C-NH-C-$  در پلی آمیدها را می‌توان تغییر داد و درنتیجه نایلون ۲، نایلون ۶، نایلون ۷، نایلون ۸، نایلون ۱۱ و بسیاری دیگر را تولید کرد. با کم شدن تعداد  $-C-NH-C-$  در مولکول زنجیری این مواد، رطوبت بازیافتی در شرایط استاندارد (زمیان رطوبت ۵٪ و ۲۲ درجه سانتی‌گراد) کاهش، نقطه ذوب افزایش و ضرب کنسانتری نیز افزایش می‌باید. چنان‌جوه در پلی آمیدها عوامل  $-CH_2-$  به وسیله عوامل حلقوی جایگزین شوند ضرب کنسانتری به شدت افزایش یافته و الیاف مقاوم در مقابل حرارت نیز تولید می‌شوند.

حين تولید پلیمرها در شرایطی ویژه تغییراتی را می‌توان در مواد داد تا الیاف تولیدی خواص متفاوت و مناسبی را دارا شوند. مات کنندگان (delustranis) ذرات رنگین، مواد جلوگیری کننده از ایجاد الکترسیته ساکن، مواد پایدار کننده و بازدارنده شعله را نیز می‌توان در موقع مناسب به پلیمر افزود [1,3,4,9]. یکی از مسائل مهم الیاف مصنوعی قابلیت رنگ شدن آنها در مراحل بعدی است. الیاف باید به گونه‌ای ساخته شوند که


رنگرزی آنها آسان باشد و مواد رنگزای معمول را به خود جذب کنند. در این صورت، گاه با تغییر جزئی در ساختار شیمیایی الیاف این امکان فراهم می‌گردد. مثلاً مولکول زنجیری پلی استر قادر نیست که مولکولهای مواد رنگزای و اکتشن‌پذیر (reactive) را به خود بگیرد. در نتیجه فقط مولکولهای مواد رنگزای و اکتشن‌پذیر می‌توانند به طور فیزیکی بین مولکولهای زنجیر قرار گیرند، در حالی که اگر در الیاف پلی استر حلقه‌های ترتالیک را به وسیله حلقه‌های فتابلیک، که عامل اسیدی دارند، جایگزین کنند مواد رنگزای کاتیونی می‌توانند به مولکول زنجیر بچسبند. در این صورت وجود عامل جانشی باعث باز شدن ساختار لیف می‌شود و فضایی برای مولکول رنگ مهیا می‌گردد. شکل ۵ قسمتی از مولکول پلی استر را نشان می‌دهد که تغییر مزبور روی آن صورت گرفته است.



شکل ۵- قسمتی از مولکول پلی استر که توسط رنگهای بازی قابل رنگرزی است [9]. (برای روشنی هیدروژنهای کربنها حذف شده است).

سازندگان مواد پلیمری امکانات مستعدی در اختیار دارند تا مولکولهای مناسب را برای تولید الیاف طراحی کنند برخی از این امکانات بسهولت در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرند ولی دستگاههای تولیدی معمولاً برای پلیمری مشخص طراحی و ساخته می‌شوند.

**ریزندگی مذاب**  
الیاف نایلون ۶، نایلون ۶، ۶، پلی استر و پلی پروپیلن به روش ذوب روسی (melt spinning) تولید می‌شوند. مواد پلیمری در فضایی خالی از اکسیژن تا مایی بالاتر از دمای ذوب پلیمر در فضایی خالی از اکسیژن تا مایی بالاتر از دمای ذوب پلیمر گرم می‌شوند و پلیمر مذاب که سیالیت و چسبندگی متاسبی دارد از درون روزنه‌های رشته‌ساز به بیرون رانده می‌شود. پلیمر مذاب خارج شده در مجاورت یا محیط به سرعت سرد شده و به صورت رشته‌ها یا تارهایی روی بسته‌های مناسب پیچیده می‌شود. شکل ۶ مراحل مختلف تولید الیاف نایلون ۶، ۶ از مونومرهای مربوط را نشان می‌دهد. شکل ۷ مراحل تولید الیاف پلی استر بعدو صورت الیاف مدام و الیاف بریده شده را نشان می‌دهد. مراحل تولید فوق از مونومر تا الیاف می‌توانند منقطع یا مداماً باشند. شکل ۸ دستگاه تولید




شکل ۸ - دستگاه تولید الاف نایلون ۶ از پلیمر مذاب [3]


اگر سطح مقطع روزنها به گونه‌ای طرح شود که شکل مقطع الاف به صورت مریع با چهار مجرأ (مانند شکل ۹-ب) گردد، در این صورت الاف تولید شده بیشترین مقاومت را در مقابل فشار در امتداد طول خواهد داشت و در ضمن نور را چنان منعکس می‌کند که ذرات خارجی (جرک) در لایای آنها دیده نمی‌شوند. کاربرد تیتان اکسید که معمولاً به عنوان کسر کننده مصرف می‌شود قادر به ایجاد چنین ظاهر دلیزیری نیست. شکل ۹ مقطع برخی از الاف را نشان می‌دهد.

ظاهر هر کالای نساجی مانند پارچه و فرش، بدون توجه به رنگ آن، در اثر چگونگی بازتاب نور از آن می‌باشد. با استفاده از قوانین نور هندسی (بازتابش و شکست) می‌توان توزیع شدت نور بازتابیده از یک سطح با ساختاری مشخص را محاسبه کرد [12]. در نتیجه جلا یا برآقت فیزیکی، یعنی ظاهر پارچه به طور کمی مشخص می‌شود. چندین سال پیش یکی از پژوهشگران [13] با استفاده از روش تجزیه بافت تصویر (image texture analysis) موفق شد چگونگی ارتباط بین شکل مقطع الاف و جلا و برآقت سطح فرش ساخته شده از آنها را مشخص کند. ملاحظه شد که هرچه مقطع الاف ستاره‌ای بمعنی شکل نزدیکتر شود جلای الاف و فرش ساخته شده از آنها افزایش می‌یابد.

آنچه که امروزه به عنوان زیردست پارچه در ارزیابی خردمندان معمول است بستگی به مقاومت خمشی، مقاومت برنسی، ضخامت پارچه و



شکل ۶ - مراحل تولید الاف نایلون ۶ [12]




شکل ۷ - مراحل تولید یک از الاف بلی استر [9]

نایلون ۶ از پلیمر مذاب را با جزئیات بیشتر نشان می‌دهد. در مرحله رسنندگی یعنی تبدیل ماده پلیمری به الاف نیز تغییرات متعددی ایجاد می‌شود تا خواص الاف بدلمغواه تغییر کند. مواد متفاوتی می‌توان به پلیمر مذاب افزود. هر لینگر (Herlinger) [14] اخیراً تأثیر این گونه مواد را بر خواص نخ بلی استر تولیدی بررسی کرده است [10]. یکی از تغییرات جالب توجه و شاید مشکل در ابزار تولید، تغییر مقطع روزنها رشته ساز است.

چنانچه سطح مقطع روزنها در مرحله ذوب رسی دایره‌ای باشد الاف تولیدی به صورت استوانه خواهد بود لیکن ایجاد آشکال دیگر نیز امکان‌پذیر است.

اگر سطح مقطع روزنها ستاره‌ای شکل باشد الاف با مقطع ستاره‌ای تولید می‌شوند که مناسب فرشاهای ماشینی (موکت) با ظاهری لوکس است. در این صورت از نمکونه شدن الاف سطح خارجی موکت جلوگیری می‌شود.



شکل ۹ - مقطع عرضی برخی از الیاف که به طریق ذوب ریسی تهیه شده‌اند [۱۹, ۲۱].

از آنجا که پیوندهای که مولکولها را به هم متصل نگه می‌دارند از انواع پیوندهای فانویه ضعیفتر می‌باشند و همچنین مولکولهای زنجیری کشیده شده و کثیر هم، در امتداد طول مولکول استحکام بیشتری نسبت به جهت عمود بر طول دارند، در یک لیف هم وقتی مولکولها در جهت طول لیف منظم می‌شوند، استحکام در امتداد طول لیف افزایش و در امتداد عمود بر طول لیف کاهش می‌یابد. در اثر عمل کشش، افزایش طول تا پارگی که بکی از خصوصیات فیزیکی الیاف است کاهش می‌یابد. ضربه کشسانی، ضربه شکست مضاعف نور، رنگ پذیری، استحکام، خرزش (creep) (از دیدار طول در اثر گذشت زمان) و بسیاری خواص دیگر به میزان کشش اعمال شده بستگی دارند. این وابستگی به حدی است که اگر از پلی استر یا پلی آئید با توزیع وزن مولکولی مناسب استفاده شود، با اعمال کشش در چند مرحله می‌توان نخهایی با استحکام زیاد، ضربه کشسانی زیاد و خرزش کم که مناسب برای استخوان‌بندی لاستیک اتومبیل است، تولید کرد. در حالی که برای تولید نخ برای لباس‌های معمولی نیازی به اعمال کشش زیاد وجود ندارد زیرا افزایش ضربه کشسانی، مقاومت در مقابل خمش را افزایش می‌دهد که برای لباس چندان مناسب نیست. در دستگاههایی که برای تولید کالای دیزه‌ای طراحی شده اند، ساخته می‌شوند کشش را نمی‌توان چندان تغییر داد لیکن همین مقدار جزوی بر کیفیت محصول مؤثر خواهد بود. اخیراً معمول شده است که برای سرعت تولید بیشتر، مرحله کشش در تولید نخهای یکسره، حذف شود [۱۵]، لیکن در روشهایی که هزاران رشته از نخهای یکسره در کنار هم از رشتماسازی دارای هزاران روزه جمع‌آوری می‌گردند و به صورت طنایی کلفت (knot) به مرحله کشش وارد می‌شوند، چنون عامل سهم اقتصادی حاصل ضرب وزن در واحد طول طناب در سرعت است، نه سرعت به تنهایی، مرحله کشش، مرحله‌ای متعاقب مرحله رسندگی باقی خواهد ماند.

رسندگی با سرعت زیاد

در اوایل سالهای ۱۹۵۰ میلادی رسندگی با سرعت زیاد به مرحله

اصطکاک بین الیاف دارد. همه این خواص که مشخص کننده زیردست می‌باشند بستگی به شکل مقطع الیاف دارند که با تغییر آن می‌توان زیردست پارچه را به نحو مطلوب تغییر داد.


#### مرحله کشش

در روشهای معمولی (نه جدید) ذوب ریسی، بعد از تولید الیاف مرحله کشش وجود دارد. در این مرحله متللانخهای یکسره با گنر از بین و روی غلتکهایی، که پشت سر هم قرار گرفته‌اند و با سرعت مسحیطی فزاینده‌ای حرکت می‌کنند، چند برابر طول اولیه خود کشیده می‌شوند عمل کشش در نمایی که کمی بیشتر از دمای گذر شیشه‌ای (glass transition temperature) است صورت می‌گیرد. شکل ۱۰ مکانیسم کار یک دستگاه کشش را به صورت سیار ساده شده نشان می‌دهد که در آن ۱ -

غلتكهای تغذیه، ۲ - گرم کن، ۳ - غلتکهای گیرنده، ۴ - سرعت خطی تغذیه، ۵ - سرعت کشش و ۶ - محلوده کشش است.

در اثر عمل کشش، مولکولهای زنجیری پلیمر در جهت اعمال تنش، که همان امتداد لیف است، جهت دار، آراسته، منظم و تا حدودی متبلور می‌شوند.


در اثر کشش الیافی که به طریق ذوب ریسی تهیه می‌شوند، تبلور همواره افزایش می‌یابد.



شکل ۱۰ - قسمتهای اصلی دستگاه کشش نخ یکسره [۱۴]

تولید رسید و باشت چند اختلال، تولید الیاف یکسره از پلی اتیلن ترفتالات در سرعت زیاد با حذف مرحله کشش مورد توجه قرار گرفت. در سالهای ۱۹۵۰، سرعت تولید الیاف یکسره در کارخانه هابه ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰ متر در دقیقه (۸/۸ تا ۱۶/۶ متر در ثانیه)، در سالهای ۱۹۶۰ به ۱۰۰۰ متر در دقیقه (۲۲/۲ متر در ثانیه) و در سالهای ۱۹۷۰ به ۲۰۰۰ متر در دقیقه (۴۹/۸ تا ۶۶/۴ متر در ثانیه) رسید. اشاره می‌شود که در آزمایشگاههای پژوهشی سرعت ۱۰۰۰۰ متر در دقیقه (۱۶۶ متر در ثانیه) مورد آزمایش قرار گرفته است. دلایل افزایش سرعت متفاوت است و از آن جمله می‌توان از حذف مرحله کشش برای تولید الیاف جهتدار شده (آرایش یافته) و بلوری و ضرورت‌های اقتصادی، مصرف انرژی و کارگر و نیز تولید کالاهای جدید برای کاربردهای جدید (جیر یا چرم مصنوعی) نام برد. اگرچه تکنولوژی تولید دستگاههایی که قادر به کار در سرعتهای بالا باشند با اشکالاتی روبروست ولی هم اکنون دستگاههایی که با سرعت ۶۰۰۰ متر در دقیقه کار می‌کنند به بازار راه یافته‌اند.

با افزایش سرعت تولید که همراه با تغییر دمای پلیمر مذاب و فشار در محفظه بیرون رانده پلیمر از روزنه‌های رشتمساز می‌باشد، تغییرات فاحشی در خواص مکانیکی الیاف ساخته شده به وجود می‌آید. شکلهای ۱۱ و ۱۲ نمونه‌ای از این تغییرات را برای الیاف پلی اتیلن ترفتالات و نایلون ۶ نشان می‌دهند. به طوری که در این شکلها مشاهده می‌شود با افزایش سرعت تولید می‌توان استحکام الیاف تولیدی پلی استر را افزایش و افزایش طول تا پارگی آنها را کاهش داد.



شکل ۱۱ - منحنی تنش - گرنش الیاف پلی اتیلن ترفتالات در سرعتهای مختلف [۱۵] (سرعت تولید بر حسب  $\text{Kilogram}/\text{m}^2$  بالای هر منحنی درج شده است).

ضریب شکست مضاعف (birefringence) نور یک ویزگی ساختار داخلی الیاف است که با خواص فیزیکی دیگر ارتباط دارد. با افزایش ضریب شکست مضاعف، استحکام و ضریب کشسانی الیاف افزایش و افزایش طول تا پارگی کاهش می‌یابد. شکل ۱۲ ضریب شکست مضاعف

شکل ۱۲ - ضریب شکست مضاعف نور در الیاف نایلون ۶ که با سرعتهای مختلف تهیه شده‌اند. اندازه گیری پس از نگهداری طولانی در شرایط معمولی صورت گرفته است [۱۶].

الیاف نایلون ۶ که در سرعتهای مختلف تولید شده است را نشان می‌دهد. به طوری که ملاحظه می‌شود خواص فیزیکی الیاف به شدت تحت تأثیر سرعت تولید قرار گرفته است.

اشارة می‌شود که تغییر سرعت برای دستگاههایی که برای یک سرعت معین طراحی شده‌اند مشکل است.

این گونه تغییرات در خواص برای الیاف پروپیلن و نایلون ۶، هم ملاحظه شده است که پژوهشگران را در مقابل موضوعات جدید از قبیل: «ایجاد تبلور در اثر سیلان» و «ساختار شبیه بلوری در مایع» قرار داده است [۱۵].

#### ایجاد خواص جدید با کاهش قطر الیاف

یک لیف یا یک رشته از الیاف پلی استر معمولی، که در تولید بوشک مصرف می‌شود، با جرم مخصوص ۱/۳۸ گرم بر سانتی‌متر مکعب و ۲/۵ دنیم (وزن ۹۰۰۰ متر برابر ۲/۵ گرم)، قطری برابر  $10^{-4} \times 10^{-4}$  سانتی‌متر یا حدود ۱۲ میکرون دارد. الیافی با دنیم ۱/۰ نیز تولید شده است که قطر آن حدود ۰/۰۵ میکرون می‌باشد [۱۶]. این مقدار فقط دو یا سه برابر حد تشخیص یک میکروسکوپ نوری بسیار خوب است و در حقیقت به وسیله میکروسکوپیهای نوری معمولی قابل روئیت نیست. اگر چنین الیافی

پشم باعث جمد و موج می شود. این گونه الیاف دو جزئی خود موجودار شونده می گویند. روابطی بین فر کانس موج، دامنه موج و ضریب کشسانی، تابعی است که شکل سطح مقطع را توجیه می کند، با استفاده از قوانین استاتیک وضع شده اند [14]. در نتیجه می توان با طرح شکل سطح مقطع و استفاده از مواد متفاوت، الیافی با جمد و فرم مشخص، از پیش طراحی کرد.

خبرآیک مؤسسه پژوهشی [17] با استفاده از روش ریستنگی الیاف دو جزئی موفق به تولید لیفچه هایی (microfibers) (به اندازه ۰/۰۵ دسی تکس یا به ضخامت ۲ میکرومتر شده است. پلی استر همراه با پلیمری که به سهولت در یک حلال حل می شود از روزنہ رشته ساز خارج می گردد. پس از تشکیل لیف، پلیمر مزبور در حلالی مناسب حل و خارج می شود تالیفچه هایی با مقاطع چند ضلعی و ضفایت سیار کم حاصل شوند. این گونه محصولات در تهیه پارچه های تنظیف چون پارچه های مناسب برای پاک کردن شیشه سیار مورد توجه قرار گرفته اند [17].

### پلی الفینها برای تولید الیاف

میزان تولید الیاف پلی پروپیلن در صنعت کفپوشها به حدی رسیده است که می توان آن را چهارمین لیف مصنوعی پر مصرف به حساب آورد. این پیشرفت، در حقیقت به عمل ساخت ماده پلیمری است که نه جرم مولکولی زیادی دارد بلکه با انتخاب کاتالیزور مناسب می توان توزیع وزن مولکولی آن را به حدی باریک ساخت که تولید الیاف مناسب امکان پذیر شود. استفاده از مواد افزودنی مناسب مقاومت در مقابل حرارت، نورو شعله را افزایش می دهد. مشکل اساسی در کالای تولیدی رنگرزی الیاف است که در مراحل پژوهشی به نتایج رضایت بخش منتهی شده است [18].

پلی پروپیلنی که دارای توزیع جرم مولکولی باریک است اگر به الیاف تبدیل شود استحکام زیاد و افزایش طول تا پارگی کمی خواهد داشت. انتخاب وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی با توجه به کاربرد الیاف و طرح دستگاههای ریستنگی صورت می گیرد [19]. افزایش تبلور، آرایش باجهتگیری مولکولها در قسمتهای بسی نظم و در نتیجه افزایش استحکام همراه با افزایش سرعت ریستنگی (سرعت غلنک گیرنده) ملاحظه شده است [15].

پلی اتیلن معمولی در مقایسه با پلی پروپیلن دارای دمای ذوب کمتر، استحکام کمتر و نرمنتر است، ولی روش جدیدی برای تولید الیاف پلی اتیلن با استحکام بسیار زیاد ارائه شده است [20].

سالها پیش محاسبه استحکام و ضریب کشسانی الیاف از طریق محاسبه انرژی لازم برای کشش و گستن پیوندهای شیمیایی مورد توجه قرار گرفت. شیمیدانها به شیوه های مختلف و با استفاده از واکنشهای متفاوت، انرژی لازم برای گستن پیوند کووالانسی کربن - کربن را محاسبه کردند. بر مبنای آن و با استفاده از مدل های مکانیکی، محاسبه ضریب کشسانی و استحکام یک لیف با فرمول شیمیایی مشخص و


که قطر کمی دارند به صورت مجتمع به پارچه تبدیل گردند، خواص پارچه که با پارچه های معمولی متفاوت خواهند بود. در اثر پدیده پخش یا پراکندگی نور ظاهر پارچه کدر و مات می شود. چون مقاومت در مقابل خمش مناسب با مجلدور قطر تغییر می کند چنین پارچه هایی بسی اندازه لخت، شل و جیر مانند می شوند. چون در این موارد سطح مخصوص (سطح واحد حجم) بسیار زیاد است، در نتیجه مقاومت در مقابل عبور گازها و مایعات نیز بسیار زیاد خواهد بود یعنی برای واحد حجم، سطح بیشتری برای جنب سطحی در دسترس قرار خواهد گرفت.

برای تولید الیاف با قطر کم روش های متفاوتی به کار برده می شود [16] که عبارت اند از:

- استفاده از روش های تولید الیاف معمولی و توسعه و ترمیم آنها
- انجام کشش های متواالی بیش از حد معمول
- ریستنگی الیاف دو جزئی کثا ر هم و جدا کردن آنها
- و سرانجام تولید الیاف یکسره با سرعت زیاد

### الیاف دو جزئی

الیاف دو جزئی را می توان از دو نوع پلیمر متفاوت و به روش های ذوب ریسی یا خشک ریسی تولید کرد. در یک روش، دو پلیمر متفاوت از رشته سازی که دارای دو مجرای خروج کثا ر یکدیگرند به سیرون رانده می شوند. شکل ۱۳ یک مرحله ای رشته ساز را نشان می دهد. چون خواص فیزیکی دو جزء پلیمری باهم متفاوت است در اثر عملیات تکمیلی کشش و حرارت دادن، تغییر طول یکی از دیگری کمتر خواهد بود و در نتیجه لیف به صورت مارپیچ در خواهد آمد. این پدیده ای است که در الیاف



شکل ۱۳ - یک روزنہ رشته ساز در تولید الیاف دو جزئی کثا ر هم [14]  
۱ و ۲ محفظه برای دو نوع پلیمر متفاوت است.

۱ - روزنہ رشته ساز

۲ - صفحه جدا کننده

۳ و ۴ - دو ماده پلیمر در حالت مذاب


۵ - رشته خارج شده از روزنہ رشته ساز

باشد آنها را الیاف آکریلیک اصلاح شده (modacrylic) می‌نامند. این تعاریف که از طرف اغلب تولید کنندگان پذیرفته شده گویای تنوع خواص و ساختار الیاف آکریلیکی است که امروزه به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

پژوهشها برای تولید الیاف آکریلیک در سال ۱۹۳۱ شروع گردید و در سال ۱۹۳۸ الیاف مزبور به صورت تجاری به بازار عرضه شد. روشهای مختلف تولید تجاری آکریلیک از پلی پروپیلن وجود دارد (دوپون، دیستیلر، Diceliner و سوهاپو، Sohaco). در حالی که نسیمی از تولید کنندگان از روش رسنده‌گی تر برای تولید الیاف آکریلیک استفاده می‌کنند، نسیمی دیگر روش رسنده‌گی خشک (dry spinning) را مورد استفاده قرار می‌دهند [۲]. شکل ۱۵ مراحل مختلف رسنده‌گی این الیاف به طرق تر را نشان می‌دهد.

امکان رسنده‌گی الیاف آکریلیک به طریق رسنده‌گی مذاب نیز بررسی شده است. ابتدا مقدار جزئی حلال یا مواد نرم کننده تنها برای نرم کردن به پلیمر افزوده می‌شود، سپس در دمای ۱۲۰ تا ۱۸۰ درجه سانتیگراد رسنده‌گی انجام می‌گیرد. این روش به صورت تجاری در نیامده است [۲۳]. برخلاف رسنده‌گی مذاب، در رسنده‌گی تر و خشک انجامد ساعت خارج شده از روزنه رشته ساز و تشکیل لیف با استقبال جرم همراه است. این پدیده علاوه بر کشش سطحی مایع خارج شده از روزنه رشته ساز بر شکل مقطع الیاف نیز مؤثر خواهد بود.


در رسنده‌گی خشک، مایع خارج شده از رشته ساز حاوی مقدار زیادی حلال است که پس از خروج شروع به تبخیر می‌کند. سرعت تبخیر حلال بستگی به عوامل تعددی از قبیل سرعت رسنده‌گی، دمای سحبیت، قطر رشتمان وغیره دارد. تبخیر، یک پدیده سطحی است و پس از اینکه



شکل ۱۵ - مراحل تولید الیاف آکریلیک [۲]

ضخامت مشخص ممکن گردید [۲۱]. ملاحظه شد که این ضرب کشسانی و استحکام محاسبه شده چندین برابر مقداری است که در عمل ملاحظه می‌شود و در آزمایشگاه با استفاده از دستگاههای اندازه‌گیری استحکام تعیین می‌گردد. علت این اختلاف فاحش چه بود؟ وجود نقص در روشهای اندازه‌گیری، آزمایشهاشی شبیهای با کامل نسبودن ساختار الیاف؟ با افزایش وزن مولکولی پلیمر پلی اتیلن به مقداری حدود  $4/5 \times 10^7$  در آزمایشگاههای پژوهشی ایاضی ساخته شد که استحکام آن ۵۰ تا  $70 \text{ g/dtex}$  است [۲۰] (اشاره می‌شود که استحکام الیاف معمولی بین ۳ تا  $10 \text{ g/dtex}$  است) [۲۰].

در حقیقت تولید این الیاف را باید مدیون پژوهشگرانی بود که ساختار «شش کتاب» را به هنگام اعمال تنفس برشی بر محلول پلیمر در حال تبلور از حلal، کشف کردند [۲۲]. شکل ۱۶ ساختار «شش کتاب» را نشان می‌دهد.



شکل ۱۶ - ساختار «شش کتاب» در الیاف پلی اتیلن [۲۲] (سین در امتداد لیف و مولکولها به صورت کشیده شده در آن قرار دارند؛ مولکولها در کتاب در حالت تاخورده (folded) قرار گرفته‌اند).

در رسنده‌گی زله (gel spinning)، ابتدا پلی اتیلن در پارافین حل می‌شود و پس از رسنده‌گی و خروج از رشته ساز، رشته‌ها در مخزن آب و حلال منعقد می‌گردند. ساختار «شش کتاب» به گونه‌ای تشکیل می‌شود که سینخها در امتداد معور لیف قرار می‌گیرند، درنتیجه نقصهای ساختاری که باعث اختلاف فاحش بین استحکام نظری و عملی بود به حداقل تقلید می‌یابد. اگرچه سرعت تولید در این روش رسنده‌گی کم است ولی تولید تجاری این الیاف پیش‌رفتهای آنی را ممکن می‌سازد. این الیاف در مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرند که نیاز به استحکام زیاد و مقاومت زیاد در مقابل مواد شبیهای باشد و دما نیز از  $80^\circ\text{C}$  درجه سانتیگراد تجاوز نکند.

الیاف آکریلیک و آکریلیک اصلاح شده الیاف آکریلیک عبارت اند از الیافی که بیش از ۸۵٪ وزنی آنها را آکریلونیتریل تشکیل داده باشد. اگر درصد آکریلونیتریل بین ۳۵ تا ۸۵٪

مکانیک و غیره استمداد جست. صنعت تولید الیاف مصنوعی در سالهای اخیر از نظر اطلاعات تجربی بسیار غنی شده و به صورت یک «هنر صنعتی» درآمده است. چون تجربیات اولیه توسط شرکت‌های بزرگ و گاه چند ملیتی انجام و گردآوری شده است، برخی مکوم مانده و فقط به صورت اختراع ثبت شده با قیمتی گزاف در اختیار تولیدکنندگان فرعی قرار می‌گیرند.

این صنعت از نظر تئوری و پژوهش‌های پایه‌ای ضعفها و کاستیهای دارد. کتابهایی که موضوع را به طور عمومی مورد بررسی قرار داده‌اند کم‌اند و مقالات منتشر شده به ندرت به توجیه پدیده‌های متفاوت پرداخته‌اند.

تنهای ریستنگی مذاب، شاید به علت سادگی مراحل تولید، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و روابط حاکم بر انتقال حرارت و پایداری خط ریستنگی مشخص شده است.

در ریستنگی تر و خشک انجام‌داد با تغییر ساختار لیف و تغییر ضربی نفوذ همراه است. خواص ویسکوکشسانی غیر خطی پلیمر در حال تغییر فاز بر مشکلات تجزیه و تحلیل من افزاید.

باتوجه به موارد فوق و بسیاری دیگر که مجال بیان آن نیست، برای طراحی و مهندسی الیاف نمی‌توان تنها به اصول و روابط علمی مقتدی بود.

به طوری که در قسمتهای قبل نشان داده شد، زمینه‌های متفاوتی برای تحقیق و پژوهش و پیدا کردن روش‌های طراحی و مهندسی در صنعت تولید الیاف وجود دارد. زمینه تولید مواد خام گسترشده و پیچیده است و در ابتداء نیاز به دانشی درمورد اصول تبدیل مواد پلیمری به الیاف و ارتباط خواص و ساختار شیمیایی پلیمر به خواص الیاف است که خود داشتن امکانات کامل را از وسائل آزمایشگاهی تا دستگاههای سنجش و سرانجام در زمینه تبدیل آزمایشگاهی به صفتی لازم دارد. زمینه افزایش سرعت باید با پیشرفت تکنولوژی ساخت همراه باشد، چه پایداری خطوط جریان الیاف به ارتعاشات مکانیکی حاصل از سرعت زیاد بستگی دارد. تا امکانات ساخت ایزار دقیق و دستگاهها می‌سر شود راه پیشرفت در این زمینه مستود خواهد ماند. در زمینه کاهش قطر و تغییر ساختار فیزیکی امکانات بکمتری مورد نیاز است و چنانچه یک کارگاه تولید الیاف با امکانات متنوع ایجاد گردد راه برای پژوهش و توسعه گشوده خواهد شد. استفاده از مخلوط پلیمر زمینه بسیار خوب و ساده‌ای تشخیص داده می‌شود، چه شناخت چگونگی تأثیر مواد مخلوط شدنی بر خواص الیاف تولیدی را همایی پیشرفت در یک زمینه جدید خواهد شد.


حلال از سطح لیف خارج شد، حلال موجود در درون لیف نیز باید به خارج نفوذ نمود کند. اگر سرعت تبخیر از سطح بیرونی لیف برابر  $E$  و سرعت نفوذ حلال از مرکز لیف به خارج برابر  $V$  باشد، نسبت  $E/V$  شکل سطح مقطع را مشخص خواهد کرد.

اگر  $E$  کوچکتر یا مساوی  $V$  باشد ( $E/V < 1$ ) (رشتما هر یک به صورت همگن منجذب خواهد شد و تمام خواص فیزیکی لیف در همه نقاط آن یکسان خواهد بود. در این صورت شکل مقطع لیف نیز دایره‌ای باقی خواهد ماند. اگر سرعت تبخیر حلال از سطح بیرونی لیف بیشتر از سرعت نفوذ حلال از مرکز به خارج لیف باشد ( $E/V > 1$ )، یک پوسته خارجی روی لیف منجذب شده و لیف مشابه لوله‌ای می‌شود که حاوی مایع ریستنگی است. بدینه است که حلال باقی مانده در درون به نفوذ خود به بیرون ادامه خواهد داد تا از سطح لیف تبخیر گردد. با خروج حلال، لیف به شکل یک لوله لاستیکی درخواهد آمد که هوای درون آن را تخلیه کرده باشد. بسته به نسبت و غلظت پلیمر در حلال، الیاف دارای مقاطعی متفاوت به شکل استخوان پای دایره مضرس خواهد بود. در هر صورت با انتخاب مناسب شکل روزنه، غلظت، حلال، دما و فشار بخار حلال در محفظه ریستنگی می‌توان آشکال مختلفی مانند  $H$ ، چندپره‌ای و غیره را به وجود آورد [4].

الیاف اکریلیک بیشترین موفقیت را در تولید نخهای حجمی به دست آورده است. این نخها مشابه نخهای می‌باشند که در بافتی‌های دستی کشیاب برای تولید لباسهای زمستانی مصرف می‌شوند. برای تولید نخهای حجمی ابتدا قسمتی از الیاف به دمایی بیش از ۶۰ درجه سانتیگراد می‌رسد که بالاتر از محدوده دمایی گذر شیشه‌ای الیاف است. سپس بین ۶۰ تا ۱۰۰٪ کشیده شده و در همان حال سرد می‌شود. پس از اینکه این دسته از الیاف با دسته‌ای دیگر از الیاف معمولی مخلوط شد و تبدیل به نخ تابدار گردید، دوباره توسط بخار یا آب حرارت می‌بیند. بدین ترتیب الیافی که قبل اضافه طول پیدا کرده بودند به طول اولیه خود بازمی‌گردند و در بازگشت، الیاف دیگر را به طرف خارج خشم و حلقدار می‌کنند. در نتیجه، نخ پنکی و حجمی می‌گردد. میزان حجمی شدن نخ به عواملی از قبیل تقلیل طولی که الیاف کشیده شده پیدا می‌کند، ظرافت، تاب نخ، شکل مقطع و درصد هریک از اجزاء دارد. برای تولید نخ مناسب این عوامل مورد توجه سازندگان نخ قرار می‌گیرند.

### نتیجه گیری

صنعت تولید الیاف مانند اغلب صنایع دیگر با نوع پرسش روبرو می‌شود. اولین پرسش چگونگی تولید الیاف است. پاسخ به این سؤال همیشه با ارائه بسیاری اطلاعات تجربی همراه است. دوم پرسش چرا باید چنین داده‌هایی پیدا کرد. چهارمین پرسش می‌شوند و قوانین حاکم بر آنها شخص گردد. این گونه سؤال راه گشای آینده است و برای پاسخ به آن باید از قوانین ریاضی، فیزیک، شیمی، ترمودینامیک،



شیمیدان آمریکایی (اولین کالکنی) در ۱۸۷۲ در بلژیک زاده شد در هفت سالگی شرح حال از فرانکلین، توآور و سیاستمدار آمریکایی خواند و بسیار تمعت تأثیر آن قرار گرفت. از آن پس در خواندن درسهای خود پشتکار، کوشش و عشق پیشری شنان داد و در ۱۶ سالگی دوره دبیرستان را به پایان رساند در سال ۱۸۸۹ میتواند در بیست و یک سالگی درجه دکتراین با عنوان بسیار خوبی درسافت کرد در ۱۸۸۷ عنوان استادی گرفته دوسال بعد به آمریکا کارافت و در آنجایی کارخانه تهیه کاغذ و وسائل عکاسی ایجاد کرد و استاد شیمی مهندسی در داشگاه کلمبیا گردید. پس از پژوهش فراوان و مطالعه زیاد، تهیه فیلم به شیوه نورا پایه‌گذاری کرد. وی در نوع کاغذ عکاسی تهیه کرد که با تور ساختگی هم‌اشکار منشد. وی توآوری خود را به های یک میلیون دلار به کمپانی ایستمن - کداک (Eastman-Kodak) فروخت. پژوهشها بکلند تها در این زمینه خلاصه نمی‌شود. مدتها بود که معمایی روزنهای فتو لی توجه بکلند را به خود جلب کرد بود و حال وقت آن رسیده بود که وی تمام تلاش خود را برای حل آن به عمل آورد. پس از سالیان بسیاری تلاش و آزمایش، موقتی حاصل نشد و می‌توان گفت که تولد و انتی صنعت پلاستیکهای تقویت شده در آزمایشگاه منزل وی در نیویورک به قدر پیوست. او روشی برای کنترل واکنش یافته بود. بکلند قادر به متوقف کردن واکنش در جایی شد بود که روزن هنوز در مرحله گذاشتنی بری به سرمه برسد مرحله (A). وی دریافت که این روزن در این مرحله می‌تواند در حالها حل شود و با مواد پر کننده و تقویت کننده مخلوط گردد و پس اقدام به ادامه واکنش تا مرحله (B) کرد که در این مرحله گرچه روزن گذاشتنی بری و انحلال نابینیر بود ولی هنوز از خاصیت گرمای - ترمی خود برخوردار بود و می‌توانست شکل نهایی را بگیرد که در آنجایی یافت کامل صورت می‌گرفت و به مرحله (C) کمالی از می‌رسید. محصول حاصل باکلیت (Bakelite) نام گرفت شکل (۱). اولین قطعات باکلیت قالبگیری شده پلاستیک تقویت شده‌ای بودند که بعضی با پینه نسوز (کوهی) و بعضی با شاک اوه (چود) چوبی به عنان پر کننده و تقویت کننده قالبگیری شده بودند (شکل ۲).

بکلند در ۱۹۰۹ اولین مقاله درباره کار خود را با عنوان ستر اجزای سازنده و کاربردهای باکلیت در بخش نیویورک انجمن شیمی آمریکا ارائه داد که سروه توجه و تقطیع عطفی در تجارت و صنعت قالبگیری داشت. دوستان قرار گرفت و تقطیع عطفی در تجارت و صنعت قالبگیری گرامسخت گردید. تهیه ساده باکلیت یکی از عده دلایل پیشرفت سریع این صنعت بود. برای مثال در ۱۹۱۰ تولید ساده این روزن، تنها به وسیله یک دیگ دو جداره چدنی امکان پذیر بود (شکل ۳).

تها مشکلی که بر سر داد این تولید قرار داشت چگونگی استفاده از این ماده توسط قالبگیران عامی بود که اکثر آنها عادت قدیم از هماد فشار پاین، در حد لازم برای لاستیکها، استفاده می‌کردند حال آنکه، باکلیت به فشار و دمای بسیار بالاتری نیاز داشت و این موضوع باعث ایجاد نارضایی در بین خریداران می‌شد.

بکلند در سال ۱۹۲۴ رئیس انجمن شیمی آمریکا گردید و در سال ۱۹۲۴ در بیکن (Bacon) نیویورک درگذشت.

منابع

دایرة المعارف بیمه‌دانان جهان تأثیر سید رضا آقابر ۱۳۹۵ چاپ اول  
History of Polymer Science and Technology R.B. Seymour

## REFERENCES

- [1] Joseph M. "Introductory Textile Science" Second Edition, Holt Rinehart and Winston Inc., N. Y. 1972.
- [2] دیری اصفهانی، حسن «پترولیمی»، واحد قرق بزرگه بخش [۲] فرهنگ جهاد دانشگاهی - تهران ۱۳۶۲
- [3] Moncrieff R. W. "Man - Made Fibers" Sixth Edition, Newnes - Butterworth, London, 1975.
- [4] Mark H. F., Atlas S.M. and Cernia E. "Man - Made Fibers: Science and Technology" Vol. 1, 2 and 3, N. Y., 1967.
- [5] Annone "Man - Made Fibers in 1984 - A world View." Textile Monthly P 24 - 27, May 1985.
- [6] Annone "World Production of Man - Made Fibers 19 Mill. t." Chemie fasern Textilindustrie Vol. 40/90, P 294, 1990.
- [7] Smith D. K. "High Strength Regenerated Cellulose Fibers" Textile Research J. No.1, P. 32 - 40, 1959.
- [8] Meikle J.L. and Spivak S.M. "Nylon: What's in A Name?" Textile Chemists and Colorists Vol. 20, No.6, P 13, Jan 1988.
- [9] Godden D.G. "How Fiber is Engineered" Modern Textiles No.12, P 60 - 65, 1972.
- [10] Herlinger H. and Gutmann R. "Influence of Additives on the Properties of Flat: Yarns and the Textiles Made From them" Man - Made Fibers Year Book p42, 1989.
- [11] AATCC Manual "American Association of Textile Chemist and Colorists," 1988.
- [12] Werner F., Correlation of Subjective Carpet Luster with Specular Reflectance., Textile Research J. 55, P 686, 1985.
- [13] Anton A., Johnson K. A. and Janson P. A., Characterization of Fabric Luster via Image Analysis Textile Research J. 48, P247, 1978.
- [14] Ziabicki A. "Fundamentals of Fiber Formation, the Science of Fiber Spinning and Drawing", John Wiley and Sons, London, 1976.
- [15] Ziabicki A. and Kawai H. (Editors) "High Speed Fiber Spinning" Wiley, New York, 1985.
- [16] Miroslawska M. "Spinning Ultrafine Filaments" America's Textile International P F W 3, Jan 1990.
- [17] Annone "Miracle Fibers are Clearly Booming" Textile Horizons, P 8, Nov 1989.
- [18] Ahmed A. "Textile Science and Technology Vol. 5. Polypropylene Fibers Science and Technology" Elsevier, Amsterdam, 1982.
- [19] Schafer K.m. "P P Polymer for Fiber Sectors: State of Development" Man - Made Fibers Year Book. CTI, P36, 1988.
- [20] Annon "High Performance Polyethylene Fiber" Man - Made Fiber Year Book. CTI, 1989.
- [21] Layon W.J. "Theoretical Values of Dynamic Stretch Moduli of Fiber Forming Polymers." J. of Applied Physics, Vol. 29, No.10, P1429, 1958.
- [22] Mukhopadhyay S.K. "The Structure and Properties of Typical Melt Spun Fibers" Textile Progress, Vol. 18, No.4, 1989.
- [23] Hughes A.J. and Mc Intyre J.E. "The Production of Man - Made Fibers" Textile Progress Vol.8, No.1, The Textile Institute Manchester, 1976.

