

علوم و تکنولوژی

پیش آغشته‌ها

Science and Technology of Prepregs

مهندس محمدحسین بهشت

مهندس علیرضا حیدری


مجتمع صنعتی شهید شاه آبادی

وازه‌های کلیدی:

پیش آغشته، آغشتمسازی، مرحله B، زمان B، روندگی

مواد پیش آغشته اولین بار در سال ۱۹۴۷ به طریقه آزمایشگاهی تهیه شدند و در سال ۱۹۴۸ به مرحله استفاده تجاری رسیدند. معلوم شده است که این مواد تأثیر بسزایی در رشد و پیشرفت پلاستیکهای تقویت شده داشته‌اند. این مواد با توجه به مزایایی که دارند سبب رشد سریع تکنولوژی پلاستیکهای تقویت شده ساختاری و فداشونده (abhesive) ها شده‌اند [2]. در روشی که اولین بار حدود پنجاه سال قبل برای تهیه این مواد مورد استفاده قرار گرفت از رزین اپوکسی و الیاف شیشه استفاده شده بود. امروزه، مواد تقویت کننده مصرفی گسترده‌وسیعی پیدا کرده‌اند و نام پیش آغشته به کاغذهای پیش آغشته شده، تقویت کننده‌های آغشته شده با رزینهای گرم‌آزم و ترکیبات قالبگیری ورقه‌ای نیز گفته می‌شود. گرچه تولید هریک از این مواد نیاز به دستگاههای ویژه دارد ولی می‌توان گفت که تمامی آنها از لحاظ تکنولوژی تولید شیوه یکدیگرند و می‌توان آنها را از نظر فرایند تولید جزء پیش آغشتمها قرار دارد [1].

پیش آغشتمها که ترکیبی از رزین و تقویت کننده‌اند به صورت پارچه‌های بافته شده، پارچه‌های نمدی، دسته الیاف نتاپیده (roving) و کاغذهای آغشته شده به رزین تولید می‌شوند و همچنین به شکل توپهای پارچه، نوارها، ورقها یا صفحه‌ها و الیاف خردشده وجود دارند. این شکلهای مختلف پیش آغشته توسط آغشته کردن پارچه‌های بافته شده، انواع کاغذ یا الیاف پیوسته با یک رزین در شرایط کنترل شده تهیه می‌شوند. نمای کلی یک سیستم آغشتمسازی و تهیه پیش آغشتمها در شکل ۱ نشان داده شده است.



شکل ۱- نمای کلی یک سیستم آغشتمسازی عمومی و تهیه پیش آغشته [2]

چکیده: مواد پیش آغشته شده یا پیش آغشتمها ترکیبهای از رزین و تقویت کننده‌اند که مستعد قالبگیری می‌باشند و به عنوان مواد مهندسی در ساخت کامپوزیتهای پیش‌فرمۀ مورده استفاده قرار می‌گیرند. این مواد که اولین بار در سال ۱۹۴۷ در آزمایشگاه تهیه و در سال ۱۹۴۸ وارد بازار شدند موجبات رشد سریع تکنولوژی پلاستیکهای تقویت شده ساختاری و فداشونده‌هارا فراهم آورده‌اند. امروز، پلیمرهای گرم‌آزم بعهان خوبی پلیمرهای گرماستخت، شبکه‌ای شدن گزینی رزین آن می‌باشد که میزان آن از احتیت ویژه‌ای در کیفیت محصول برخوردار است. امکان کنترل خوب نسبت رزین به تقویت کننده، روندگی و زله شدن از مزایای پیش آغشتمهای است.

در این مقاله مواد اولیه مورده استفاده، مزایا، کاربرد تکنولوژی تولید و روشهای مختلف آغشتمسازی و نحوه بهبود آنها مورده بحث قرار می‌گیرد. در این مقاله از مکانیکی پیش آغشتمهای مختلف نیز بررسی می‌شود. استفاده از آمدهای مصنوعی و کامپوترا در خط تولید و بهبود تقویت کننده‌ها و رزینهای موجود یا استفاده از تقویت کننده‌ها و رزینهای جدید از جمله موارد دورنمایی تکنولوژی تولید پیش آغشتمهای است.

مقدمه واژه پیش آغشته (prepreg) از مفهوم مواد پیش آغشته شده (pre-impregnated material) گرفته شده است. پیش آغشته به محصول واسطه‌ای گفته می‌شود که شامل یک ماده تقویت کننده و یک ماده پلیمری است و آماده شکل گیری و تبدیل به محصول نهایی است و در صورتی که ماده پلیمری از مواد گرماستخت باشد، جزئی شبکه‌ای شده است [1]. به عبارت دیگر پیش آغشتمها ترکیبی از رزین و مواد تقویت کننده‌اند که به راحتی قالبگیری می‌شوند.

Key Words:

Prepreg, Impregnation, B-stage, B-time, Flow

قسمتهای مختلف دستگاه تهیه پیش آغشتهها، سرعت تولید را افزایش می دهد. بر اساس کار انجام شده توسط شرکت نورتروپ، مدت زمان لایه گذاری یک دکل هواپیما با استفاده از آدمهای مصنوعی حدود ۱/۵ دقیقه می باشد که در مقایسه با روش دستی که ۹۰ دقیقه به طول می انجامد، به مراتب کمتر است [3].

مزایای استفاده از پیش آغشتهها و کاربردهای آنها

استفاده از پیش آغشتهها در ساخت قطعات کامپوزیت در مقایسه با استفاده از دیگر مواد، مزایای زیادی دارد که عبارت اند از:

- مواد پیش آغشته از قبل آمیزه سازی شده اند و مراحل شیمیابی موردنظر را خارج از خط تولید گذرانده اند.
- کیفیت مطلوب قابل تولید مجدد است و آغشته سازی پکواخت رزین و تقویت کننده ممکن می شود.

- کنترل خوب نسبت رزین به تقویت کننده، سبب ایجاد خواص عالی در محصول می شود.

- روش تولید ساده است زیرا پیش آغشته یک ماده آماده مصرف است. در ضمن آمیزه کردن مواد و ریختن رزین بسادست که در دیگر فرایندهای پلاستیکهای تقویت شده وجود دارد، در اینجا حذف شده است.

- راحتی ساخت به طراح آزادی عمل بیشتری می دهد تا اشکال غیر منظم و با ضخامت های مختلف را طراحی کند.

- تعداد مواد خام اولیه موردنیاز کاهش می یابد. در پیش آغشته ها فقط یک ماده وجود دارد که باید حمل و نقل و انتشار شود و مورد استفاده قرار گیرد.

- مقدار مواد تلف شده و ضایعات بسیار ناچیز است. پیش آغشته ها را می توان به شکل موردنظر برد و مورد استفاده قرار داد که در این صورت نسبت رزین به تقویت کننده تغییر نمی کند و قطعه پلیس (یا ضایعات اطراف قطعه پس از قالبگیری) چندانی ندارد. ضایعات عمل برش را می توان خرد کرد و به عنوان یک ترکیب قالبگیری مورد استفاده قرار داد.

- روش تولید پیش آغشته های می تواند به عنوان یک روش تولید خودکار مورد استفاده قرار گیرد. پیش آغشته هایی را که به صورت پیوسته می باشند می توان خرد و قطعه قطعه کرد تا برای عمل قالبگیری آماده شوند. بسیاری از قطعات را می توان به طور مستقیم از این مواد تولید کرد.

- مواد پیش آغشته را می توان در یک خط تولید پیش شکل داد و سپس برش زد. قطعات برش داده شده را می توان به روش چندلایی سازی (lamination)، در قالب های چوبی یا فلزی ارزان قیمت قالبگیری کرد.

خصوصیات یک پیش آغشته بستگی به نوع رزین و تقویت کننده آن دارد. مشخصات مکانیکی آن به نوع میزان و جهت بیانی تقویت کننده وابسته است. خصوصیات شیمیابی، الکتریکی و گرمایی آن، بستگی به نوع رزین و چگونگی آمیزه سازی آن با یقیه مواد افزودنی دارد [1]. بدینهای است که ویژگی های هر دو فاز ماتریس، یعنی سیستم رزین و تقویت کننده، و

همانگونه که در شکل ۱ مشاهده می شود، ابتدا تقویت کننده با رزین آغشته می شود و پس از گرفتن رزین اضافی آن، از یک خشک کن عبور می کند. در آنجا حلال رزین تبخیر می شود و اکتش شبکه ای شدن رزین به طور جزئی پیشرفت می کند. به عبارت دیگر جزئی پیوندهای عرضی بین زنجیرهای پلیمر به وجود می آید و بدین ترتیب جرم مولکولی پلیمر افزایش می رسد که واکنش یک رزین گرماستخ شامل سه مرحله A, B, C است.

مرحله A، اولین مرحله در واکنش یک رزین گرماستخ است که در این مرحله رزین هنوز در مایعات معین انحلال یافته و ذوب شدنی است و وزن مولکولی پایین دارد. در این مرحله رزین ممکن است به حالت مایع، جامد یا نیمه جامد باشد و رزینهای گرماستخ که به بازار عرضه می شوند در این مرحله اند.

مرحله B، یک مرحله میانی در واکنش رزینهای گرماستخ است که در این مرحله رزین در اثر گرما نرم و در تماس با مایعات معین متورم می گردد. اما به طور کلی ذوب یا حل نمی شود به عبارتی رزینهای گرماستخ هنگام ساخت شدن از یک حالت کشسان می گذرند که به آن مرحله B گویند. مدت زمان گذر از یک حالت مایع به یک حالت لاستیکی در یک دمای مشخص را زمان B (B-time) نامند. رزینهای در ترکیبات قالبگیری گرماستخ معمولاً در این مرحله می باشند و در فرایند قالبگیری به مرحله C تبدیل می شوند.

مرحله C، مرحله نهایی در واکنش رزینهای گرماستخ است که در این مرحله رزین به طور کامل شبکه ای شده و غیرقابل حل و ذوب می باشد. در فرایند پیش آغشتمسازی، رزینهای گرماستخ در مرحله A به تقویت کننده افزوده می شود و سپس در اثر گرما و ایجاد تعدادی پیوندهای عرضی به مرحله B می رسد که این عمل را پیشرفت رزین و گاهی پیش بخت گویند. میزان پیشرفت یا پیش بخت رزین بسیار اهمیت دارد. هر رزین گرماستخی در مرحله A یک زمان B مشخص دارد و در فرایند آغشته سازی به علت پیشرفت رزین، این زمان کاهش می یابد. ویژگی اساسی یک پیش آغشته گرماستخ، همین میزان پیشرفت آن می باشد.

اشارة می شود که بسته به نوع روش آغشتمسازی، باید تغییراتی را در سیستم تهیه پیش آغشته ایجاد کرد ولی روش کلی همان است که در شکل ۱ نشان داده شده است. یادآوری می شود که پیش آغشتمسازی را نباید با پیش اشباع کردن (pre-saturation) اشتباه گرفت. پیش اشباع کردن یک خیس کردن معمولی تقویت کننده است که قبیل از مصرف آن انجام می شود [2].

امروزه از تقویت کننده های مختلف در تهیه پیش آغشته ها استفاده می شود و همچنین مواد پلیمری گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرند که در ادامه مقاله به بحث درباره آنها خواهیم پرداخت.

طی سالهای گذشته دو شرکت نورتروپ (Northrop) و ام بی بی (M.B.B) در زمینه استفاده از آدمهای مصنوعی (robots) در دستگاه های تهیه پیش آغشته های مطالعاتی را انجام داده اند، زیرا استفاده از آدمهای مصنوعی در

از پیش آغشته دارد. البته در پیش آغشته‌ها، علاوه بر رزین و تقویت کننده از سخت کننده‌ها، شتاب‌دهنده‌ها، آغازگرها یا عوامل شبکه‌ای کننده، نرم کننده‌ها، حالات و رنگها نیز استفاده می‌شود [1,5,6] که انتخاب این مواد نیز بستگی به نوع آبیزه رزین دارد.

الف - تقویت کننده‌ها

تقویت کننده‌هایی که عمدتاً از آنها استفاده می‌شود عبارت اند از: الیاف شیشه، کوارتز، گرافیت، کربن، آرامید، بورن (boron)، پنبه نوز، سیلیکا، نایلون، کاغذ محکم قهوه‌ای رنگ و پارچه‌های کتان [1,2] از نظر شکل و حالت بیشترین مصرف را الیاف بافته شده (پارچه‌ها) دارند، اما انواع دیگر از قبیل الیاف تکسوسی، دو-تسوسی نیز مصرف می‌شوند. همچنین الیاف به صورت رشته‌ای مانند دسته الیاف نتاییده و نخ (yarn) نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند [1]. در اینجا به بحث درباره چند نمونه از تقویت کننده‌ها می‌پردازم:

- الیاف شیشه: تقویت کننده‌ای که به طور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرد الیاف شیشه پیوسته نوع E₁ می‌باشد [1]. در کاربردهای ویژه از انواع دیگر آن (S, R) نیز استفاده می‌شود. یادآوری می‌شود که الیاف شیشه انواع مختلفی دارد که به S, R, E و D معروف‌اند و هر یک خصوصیات ویژه خود را دارد. الیاف شیشه دارای ویژگی‌های نسبت استحکام به وزن خوب و بر جسته، استحکام کششی بالا، مدول کشسانی و جهندگی نسبتاً خوب و پایداری ابعادی خوب می‌باشد. این الیاف بیشترین کاربرد را در تهیه پیش آغشته‌ها دارد و همچنین دارای کاربردهای وسیعی در صنایع هوایی، قطعات موشکها، اجزای الکتریکی و قطعات بدنه اتومبیل است. الیاف شیشه همراه با همه رزینهای مورد استفاده در تهیه پیش آغشته‌ها به کار می‌رود [2].

- الیاف پنبه نوز: پنبه‌های نوز به صورت نمد، پارچه‌های بافته شده و کاغذ وجود دارند. نمدهای پنبه نوز استحکام کششی و خمشی متوسط و مقاومت فداشوندگی (ablation) خوب دارند و عایق‌های حرارتی مناسبی به حساب می‌آیند. پارچه‌های پنبه نوز دارای خواص مقاومت در برابر ضربه بالا و استحکام کششی و خمشی خوب می‌باشند. کاغذهای پنبه نوز عایق ارزان قیمت‌اند. از آنجا که پنبه‌های نوز از خواص حرارتی کوتاه‌مدت (short term heat) و مقاومت در برابر شعله خوب (370°C برای مدت 60 ثانیه) برخوردارند غالباً در صنایع موشکی و قطعات فضایی به کار برده می‌شوند. منسوجات پنبه نوز در ساخت چندلایه‌ایهای بزرگ و کاغذهای پنبه نوز به عنوان عایق ارزان غیر ساختاری به کار برده می‌شوند. پنبه‌های نوز به عنوان تقویت کننده با فولیه‌ها و سیلیکونها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند [2]. یادآوری می‌شود که نباید آثار زیان‌بار ناشی از مصرف پنبه‌های نوز را از نظر دور داشت و به هنگام مصرف آنها باید به نکات ایمنی توجه کرد.

همچنین سازگاری بین آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. نحوه فراورش و شرایط آن نیز روی خصوصیات پیش آغشته تأثیر می‌گذارد. شرایط آغشته‌سازی و میزان نفوذ رزین در الیاف و خصوصیات سطحی تقویت کننده و همچنین نوع سیستم رزین نیز بسیار اهمیت دارند.

پیش آغشته‌ها مصارف گوناگونی دارند که در این قسمت به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌شود:

- چندلایه‌ایهای عایق الکتریکی: پیش آغشته‌ها در ساخت چندلایه‌ایها بیشترین کاربرد را دارند، زیرا بهترین چندلایه‌ایها را می‌توان با استفاده از پیش آغشته‌ها ساخت. بدین ترتیب کامپوزیتی حاصل می‌گردد که توزع رزین و الیاف و جهت‌بایان آنها بخوبی کنترل شده است. و این امر در صورتی ممکن می‌شود که از پیش آغشته بدون عیب استفاده شود.

- مواد پایه برای تولید صفحات مدار چاپی: چندلایه‌ایهای نازک همراه با یک پوشش مسی را به راحتی می‌توان از پیش آغشته‌ها تهیه کرد، لذا یکی از کاربردهای مهم پیش آغشته‌ها در تهیه این گونه صفحات چندلایه‌ای می‌باشد.

- ساخت قطعات به روش رشته پیچی: یکی از کاربردهای مهم پیش آغشته‌ها در ساخت قطعاتی است که به روش رشته پیچی تهیه می‌شوند. در این پیش آغشته‌ها از تقویت کننده‌های تک‌سویی (unidirectional) یا دسته الیاف نتاییده استفاده می‌شود. این گونه پیش آغشته‌ها کاربردهای وسیع و گسترده‌ای پیدا کرده‌اند که از جمله می‌توان، ساخت مخازن تحت فشار و محفظه موتور موشکها را به کمک فرایند رشته پیچی نام برد [2]. با توجه به خصوصیات پیش آغشته‌ها که می‌تواند قبل از رشته پیچی مشخص شود، امکان پیش‌بینی دقیق اینکه آیا قطعه نهایی توأمی تحمل شرایط کاربردی را دارد یا خیر ممکن می‌شود. در طول فرایند رشته پیچی، با تغیر میزان کشش اعمال شده بر پیش آغشته، میزان رزین قطعه تولید شده تغییر نمی‌کند. همچنین دستیابی به بالاترین استحکام قطعه نهایی تضمین می‌شود زیرا در این حالت می‌توان از کمترین مقدار ممکن رزین استفاده کرد و بیشترین مقدار تقویت کننده را در قطعه به کار برد. مهاجرت رزین به لایه‌ای خارجی و بیرونی و در نتیجه عدم یکنواختی توزیع رزین در کل قطعه، که در فرایند رشته پیچی تر وجود دارد، در این حالت به کلی حذف می‌شود [2].

- یکی دیگر از کاربرد پیش آغشته‌ها در ساخت فداشونده‌های است که از آن جمله مصرف پیش آغشته‌ای مقاوم حرارتی در ساخت گلوله‌اندازها، سکوهای پرتاب موشک و کاربردهای فضایی است [2].

مواد مورد استفاده در تهیه پیش آغشته‌ها

مواد اصلی مورد استفاده در تهیه پیش آغشته‌ها، رزین و تقویت کننده است و همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، مشخصات پیش آغشته تابع خصوصیات رزین و تقویت کننده آن می‌باشد. در ضمن انتخاب نوع رزین و تقویت کننده بستگی به شرایط کاربردی و خصوصیات مورد انتظار

ویزگیهای مقاومت خستگی و ثبات ابعادی عالی مقاومت زیاد در مقابل مواد خورنده، خواص الکتریکی خوب و میزان جنب آب خلی پاسین می باشند. پیش آغشتهای اپوکسی - شیشه، مواد اصلی مصرفی در فرایاند رشته پیچی آند و معمولاً در ساخت میله های گلف، قطعات هواییما و موشكها مورد استفاده قرار می گیرند [2]. رزینهای اپوکسی مرحله B کاملاً مشخصی از خود نشان می دهند اما عمر مفید در ظرف سرباز پیش آغشتهای رزینهای اپوکسی ۱۰°C - نگهداری پیش آغشتهای رزینهای اپوکسی - نوالاک رامی توان در دمای ۱۴ ماه نگهداری شدند، مشاهده نشده است. البته باید آنها را با پوششها برآورده باشند.

[5]

- رزین فنولی: پیش آغشتهای فنولی از خصوصیات استحکام مکانیکی زیاد (نظریه اپوکسیها)، مقاومت در مقابل دماهای بالا، خواص الکتریکی عالی و مقاومت شیمیایی زیاد برخوردارند. در ضمن عایقهای حرارتی خوبی می باشند. رزینهای فنولی ارزان قیمت با تقویت کننده الیاف شیشه برای ساخت میله ماهیگیری، قطعات داخلی هواییما با استحکام زیاد و ساختار لانمزبوری مورد استفاده قرار می گیرند. تقویت کننده های دیگری که با رزینهای فنولی مصرف می شوند شامل پنبه های نسوز برای قطعات سکوهای پرتاپ موشك، کاغذ و کتان برای کلاههای ایمنی و چندلایه ایهای مورد مصرف در صنایع الکتریکی و شیشه با مقدار سیلیکات زیاد یا نایلون برای کاربردهای دمای بالا می باشند [2].

کاربرد رزینهای فنولی با دسته الیاف نتاپیده سیلار مشکلت از کاغذها و نوارهای پهن است و در آزمایشها گوناگونی که روی رزینهای فنولی مختلف صورت گرفته است به این نتیجه رسیده اند که اگر رزین به مرحله B واقعی خود برسد، پیش آغشتهایی سفت و شکنده حاصل می گردد. با توجه به این مشکل کاربرد رزین فنولی با الیاف پیوسته غیر ممکن می شود مگر آنکه در هنگام تهیه پیش آغشته، میزان پیشرفت رزین در نقطه ای بین حالت پخت نشده و مرحله B متوقف گردد [5]. البته با تغیر در سیستم رزین می توان این مشکل را تحدی رفع کرد. در تهیه پیش آغشتهها، عدتاً از رزین فنولی نوع رزوول (resole) استفاده می شود.

- رزین ملامین: پیش آغشتهای ملامین در طیف وسیعی از زنگها وجود دارند و رنگ خود را به خوبی حفظ می کنند. مقاومت سایشی زیاد، خواص الکتریکی خوب و مقاومت در مقابل بازها و شعله از ویزگیهای آنهاست. پیش آغشتهای ملامین با ریبون و کاغذ، هنگامی که قالبگیری شوند کاربردهای نظری و سایل تزیینی، ظروف غذاخوری و کاشیهای دیواری پیدا می کنند. به علاوه ملامینهای تقویت شده با کاغذ در ساخت سطوح تزیینی برای روی میزها، مبلها، صندلیها و صفحات بزرگ روی دیوار به کار می روند و با تقویت کننده های الیاف شیشه در ساخت چند لایه ای های صنعتی مصرف می شوند [2].

- رزین سیلیکون: پیش آغشتهای سیلیکون از بالاترین

کاغذ به عنوان تقویت کننده در ساخت چندلایه ایهای فشار بالا (high pressure laminates) به کار برده می شود و به عنوان تقویت کننده فشار پایین نیز کاربردهای پیدا کرده است. از آنجا که این مواد گران نبوده و چاپ روی آنها به راحتی انجام می شود و همچنین استحکام مناسبی برای این گونه کاربردها دارند، مصرف آنها در ساخت چندلایه ایهای زیستی زیاد است. کاربرد اصلی آنها در صفحات مدار چاپی است و به عنوان پوشش دهنده بعضی از محصولات نظری انواع صندلی (یا صفحات زیستی) نیز مصرف می شوند.

کاغذ به مقدار بسیار زیاد در ساخت لانمزبوری (honeycomb) مورد استفاده قرار می گیرد. فنولیها و ملامینها، رزینهای اصلی مورد مصرف در ساخت پیش آغشتهای تقویت شده با کاغذ می باشند [2].

- تقویت کننده های ویژه: این دسته از تقویت کننده ها شامل شیشه با مقدار سیلیکات بالا، کوارتز، گرافیت و کربن است که این مواد می توانند دماهای بالا را تحمل کنند. الیاف سنتزی نیز کاربردهای ویژه ای پیدا کرده اند. الیاف شیشه با مقدار سیلیکات بالا در ساخت فداشوونده هادر سکوهای پرتاپ موشك به کار می روند. الیاف گرافیت در ساخت قطعات قالبگیری فداشوونده در موشكها مصرف می شوند و الیاف سنتزی در لوله ها و مجراهایی که حالت انعطاف پذیر دارند مورد استفاده قرار می گیرند.

ب - رزینهای قابل استفاده در پیش آغشتهها

رزینهای فراوانی در پیش آغشتهای مورد استفاده قرار می گیرند ولی رزینهای اصلی مصرفی در پیش آغشتهای عبارت اند از: رزینهای پلی استر، اپوکسی، فنولی، سیلیکون، ملامین، پلی ایمید و پلی بیورتان [1,2]. امروزه استفاده از پلیمرهای گرمازم در ساخت کامپوزیتهای با کارکرد بالا را به رشد است، زیرا این پلیمرها، نسبت به پلیمرهای گرماسفت از مقاومت در برابر ضربه بالاتر و مقاومت محیطی بهتر برخوردارند [4]. در این قسمت به توضیح چند نمونه از رزینها می بردازیم.

- رزین پلی استر: پیش آغشتهای پلی استر در مقایسه با سایر پیش آغشتهای ارزان بوده و به راحتی در دمای پایین قالبگیری می شوند. آنها خواص مکانیکی، شیمیایی و الکتریکی خوبی دارند. انواعی از آنها مقاوم در برابر شعله می باشند. کاربرد اصلی پلی استرها در ساخت قطعات هواییما، صفحات بزرگ (panels)، قطعات الکتریکی، قطعات بدنه اتو جیبل و لوله ای است. پلی استرهای تقویت شده با کاغذهای مخصوص کاربردهای جدیدی را در ساخت صفحات حفاظت کننده و تزیینی پیدا کرده اند. خانواده جدیدی از پیش آغشتهای پلی استر تولید شده است که در معرض انرژی ماوراء بخش به طور مستقیم پخت می شود [2].

- رزین اپوکسی: رزینهای اپوکسی جهت ساخت پیش آغشتهای رزینهای بسیار مناسبی می باشند و مشکل خاصی ندارند. پیش آغشتهای اپوکسی، استحکام مکانیکی زیادتری نسبت به پلی استرها دارند و دارای

بیشتر در مورد مسائل این دو قسمت می پردازم.

واحد آغشته سازی

واحد آغشته سازی یکی از قسمتهای مهم یک سیستم آغشته سازی است که در آن تقویت کننده با زین آغشته می گردد و مقدار مشخصی از رزین روی تقویت کننده قرار می گیرد. شرایط آغشته سازی، نوع و میزان نفوذ رزین و خصوصیات سطحی الاف از عوامل بسیار مهم در این قسمت می باشند [4]. چهار روش برای آغشته سازی تقویت کننده با رزین وجود دارد که می توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد [4]:

الف - روش های محلول

- غوطه وری در محلول (solution dip)

- افشار ندن محلول (solution spray)

ب - روش های مذاب

- غوطه وری در مذاب (melt dip)

- ورقه سازی مذاب توسط غلتک (melt film calendering)

در روش های محلول، رزین در یک حلال فرار حل می شود و سپس به روش غوطه وری یا افشار ندن به تقویت کننده اعمال می گردد. این روش ها نسبت به روش های مذاب از قدمت بیشتری برخوردارند و در صنعت رایجترند، زیرا به کار گرفتن این روشها راحت تر و کنترل سیستم آغشته سازی سه لایه انجام می شود. در روش های محلول ویسکوزیته رزین یا در صد مواد جامد محلول رزین، بسیار اهمیت دارد و هر چه ویسکوزیته محلول رزین مصرفی کمتر باشد عمل آغشته سازی بهتر انجام می شود [4]. میزان رزین جنب شده توسط تقویت کننده از روی میزان محلول اعمال شده به الیاف و مقدار حلal مصرفی تعیین می شود. در هر دو روش استفاده از محلول، لازم است که در مراحل بعدی فرایند، به وسیله تبخیر، حلal از سیستم خارج شود. کنترل میزان مواد فرار با قیمانده در پیش آغشته از عوامل مؤثر بر خصوصیات آن، در این روش می باشد. از نقاط ضعف روش های محلول استفاده از حلal و سپس تبخیر آن است که از نظر اقتصادی و آلودگی معیط اهمیت دارد.

در روش های مذاب، تقویت کننده یا از طریق غوطه وری در مذاب به رزین آغشته می گردد یا با استفاده از ورقه یا فیلم از مذاب رزین، به آن آغشته می شود. در حالت دوم به روش ورقه سازی توسط غلتک، مذاب پلیمر به صورت یک لایه نازک روی یک فیلم جدا کننده (releasing film) کشیده می شود به عبارت دیگر رزین مذاب روی فیلم جدا کننده ریخته می شود و ضخامت آن توسط یک تیغه کنترل می گردد. سپس رزین مذاب در یک قسمت گرم به تقویت کننده انتقال می باید. اولین مرحله یعنی روکش کردن فیلم جدا کننده توسط یک لایه رزین مذاب را می توان در ابتدای سیستم آغشته سازی یا به عنوان مرحله ای جدا از فرایند آغشته سازی انجام داد. این روش در مواردی که از رزین های گرم اندازه جای رزین های گرم اسخست استفاده می شود، کاربرد دارد [4].

خصوصیات الکتریکی قابل دسترس در پلاستیکهای تقویت شده برخوردارند. به علاوه آنها دارای پیشترین ثبات حرارتی قابل دسترس در انواع پیش آغشته ها می باشند. این مواد پیش آغشته حتی پس از آنکه به مدت طولانی در معرض دمای 220°C قرار گیرند خصوصیات استحکام مکانیکی و الکتریکی خود را حفظ می کنند. پیش آغشته های سیلیکون - الیافت شیشه به عنوان عایق الکتریکی، لوله ها و مجراهای انتقال هوای گرم و قطعات هوایپما و سکوی پرتاب موشک مورد استفاده قرار می گیرند. پیش آغشته های سیلیکون با تقویت کننده پنه نسوز یا شیشه با مقدار سیلیکای زیاد مقاومت حرارتی بسیار بالا دارند و عایقهای حرارتی خوبی می باشند. به همین جهت در نازل موشکها و موتور خانه گلوه اندازها مورد استفاده قرار می گیرند [2].

تکنولوژی و فرایند تولید پیش آغشته ها

نمای کلی سیستم تهیه پیش آغشته ها در شکل ۱ نشان داده شد که به آن سیستم آغشته سازی عمودی گفته می شود. واژه عمودی به دلیل عمودی بودن خشک کن آن به کار برده می شود که از قسمتهای اصلی این فرایند است. در صورتی که خشک کن به صورت افقی باشد آن را سیستم آغشته سازی افقی می نامند. در مکانهایی که از نظر ارتفاع مشکلی وجود نداشته باشد از سیستم عمودی استفاده می شود چون مساحت کمتری را اشغال می کند.

عمولاً یک سیستم آغشته سازی از قسمتهای زیر تشکیل می شود:

- واحد باز کننده: در این قسمت تقویت کننده قرار می گیرد که ممکن است به صورت توب پارچه یا قرقره هایی از نوع دسته الیاف نتاپیده باشد. عمولاً از توبهای پارچه (به صورت یک، دو و سه سویه) استفاده می شود. پس از آنکه تقویت کننده از روی محور خود باز می شود از اطراف چند غلتک عبور می کند تا صاف و یکواخت شود.

- واحد آغشته سازی: این قسمت شامل یک ظرف رزین و چندین غلتک غوطه ور کننده است. آغشته شدن تقویت کننده با رزین و کنترل میزان رزین آن در این قسمت انجام می شود. از آنجا که ویسکوزیته رزین نقش بسزایی در آغشته سازی دارد و در ضمن تابع دماس است، کنترل دمای قسمت آغشته سازی اهمیت دارد.

- خشک کن: یکی از قسمتهای مهم یک سیستم آغشته سازی است که در آن تبخیر حلal و کنترل پیشرفت رزین (شبکه ای شدن جزئی رزین و رسین) به مرحله B مورد نظر) انجام می شود.

- سیستم جمع کننده: پس از خشک کن امکاناتی وجود دارد که پیش آغشته را جمع می کند. بدین ترتیب که پیش آغشته به صورت توب پارچه در آنده یا به وسیله یک گیوبین به صورت صفحات بزرگی بریده می شود.

از چهار قسمت پیش گفته در یک سیستم آغشته سازی دو قسمت آغشته سازی و خشک کن از اهمیت ویژه ای برخوردارند که به توضیح

در پیش آگشته باشد با استغاب و سکونزیته، سرعت حرکت مشخص می شود. سپس با توجه به B_1 مورد نظر، دمای خشک کن به دست می آید. بدین ترتیب متغیرهای T ، m و n را برای دستیابی به B_2 مشخص، تعیین می کنند. اما در عمل مسائل بدین راحتی نیست و الاف از لحاظ میزان جذب و رزینها از لحاظ قابلیت نفوذپذیری (خیس کنندگی) با هم تفاوت دارند.

استفاده از تقویت کننده های سنگینتر و هنجین سرعت حرکت بیشتر، از لحاظ اقتصادی مفروض به صرفه تر است ولی با افزایش وزن واحد سطح تقویت کننده و سرعت حرکت آن، کیفیت محصول کاهش می یابد. برای کاهش عیها و مشکلاتی که در ارتباط با تهیه پیش آگشتها به وجود می آید باید در روش آگشتماسازی تغییراتی ایجاد کرد. روشهای عملی و مناسب که در ارتباط مستقیم با تغییرات فیزیکی می باشد در زیر آمده است [1]. با توجه به این موارد می توان پیش آگشتماسازی با کیفیت خوب تولید کرد.

— حذف رطوبت جذب شده روی سطح تقویت کننده: این کار با پیش خشک کردن انجام می شود. تقویت کننده ها غالباً جاذب رطوبت می باشند و روی آنها را معمولاً ایه نازکی از رطوبت می پوشاند که این رطوبت باعث کاهش سازگاری و تماس رزین با تقویت کننده می گردد.

— افزایش انرژی سطحی تقویت کننده: این کار با اصلاحات الکتروستاتیک و پلاسمای انجام می شود.

— کاهش کشش سطحی مخلوط رزین: این کار با استفاده از رزین و حلal مخصوص صورت می گیرد. موارد ۲ و ۳ سبب افزایش سازگاری رزین و تقویت کننده و تماس خوب آنها با هم می شود.

— اصلاح جریان مایع از طریق خطوط موی تقویت کننده: برای این کار از روشهای مختلف از جمله استفاده از حمام آگشتماسازی بزرگتر، غلتکهای پیش خیس کننده، سیستم خلاء، وسایل ماقوچ صوت، وسایل لرزان مکانیکی و آگشتماسازی طی چند مرحله با استفاده از غلتکهای تنفسی استفاده می شود.


در شکل ۳ روش آگشتماسازی چند مرحله ای نشان داده شده است. با توجه به شکل مشاهده می شود که اولین مرحله آگشتماسازی به وسیله یک غلتک پیش خیس کننده (*pre-wetting*) انجام می گیرد [1]. در این مرحله یک طرف تقویت کننده خیس می شود که در نتیجه هوای موجود در تقویت کننده از طرف دیگر خارج می گردد. سپس طی چندین مرحله عمل آگشتماسازی تکرار می شود [2]. بدین ترتیب مدت زمان تماس تقویت کننده با رزین افزایش می یابد. در مرحله آخر [3] تقویت کننده درون ظرف رزین غوطه پور شده و آگشتماسازی نهایی صورت می گیرد و رزین به خوبی جذب الاف می گردد. با این کارها کیفیت آگشتماسازی بهبود یدا می کند.

در شکل ۴ نمونه منعنهایی از متغیرهای مختلف فرایند پیش آگشتماسازها نشان داده شده است. محور افقی سرعت حرکت تقویت کننده و محور عمودی تغییرات وزن واحد سطح پیش آگشته و زمان B آن را نشان

در شکل ۲ روش جدیدی برای تولید پیش آگشتماسازها نشان داده شده است که آگشتماسازی دو جزئی کلافی (*biconstituent tow impregnation*) نامیده می شود. در این روش ماتریس پلیمر به شکل لیف در می آید. شکل شناسی پلیمر نیز در مرحله رسندگی و قبل از آگشتماسازی کنترل می شود. الاف پلیمر و تقویت کننده در کتار هم و بین یکدیگر قرار می گیرند که این عمل سبب آگشتماسازی بهتر می گردد. این روش به طور عمده برای ماتریس های گرم از B با سکونزیته بالا مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش، انتقال ساختار پلیمر در مرحله رسندگی به ماتریس کامپوزیت ممکن می شود [4].

بعضی از این روشهای آگشتماسازی را می توان با هم مورد استفاده قرار داد، تا گستره وسیعتری از فرایندهای آگشتماسازی را برای الاف و رزنهای متفاوت به دست آورده.

آگشتماسازی دو جزئی کلافی





شکل ۲—روشن آگشتماسازی متشکل از دو جزء که هر دو فاز تقویت کننده و ماتریس پلیمری به صورت لیف می باشند و با هم وارد قسم آگشتماسازی که گرم است می شوند [4]

در تهیه یک پیش آگشته عدالتاً دو هدف اصلی دنبال می شود [1]:

— تهیه پیش آگشته با درصد مشخصی از رزین با وزن واحد سطح معینی از پیش آگشته (m) که این مشخصه به سرعت حرکت تقویت کننده (v) و وسکونزیته رزین (n) بستگی دارد.

— دستیابی به نقطه مشخصی از مرحله B یا لحظه خاصی از زمان B پیش آگشته (B_p) که به سرعت حرکت تقویت کننده و دمای خشک کن (T) بستگی دارد.

با توجه به این نکات، اگر هدف رسیدن به درصد مشخصی از رزین



شکل ۲ - سیستم آخونده‌سازی چند مرحله‌ای جهت بهبود کیفیت آخونده‌سازی

۱ - توب تقویت کننده، ۲ - غلنك پیش خیس کننده، ۳ - آخشنده سازی تکراری، ۴ - ظرف رزین و
۵ - خشک کن

من دهد. خطوط مورب مر بوط به دمایها و ویسکوزیتیهای ثابت است. شکل ۴ - الف یک فرایند آغشتماسازی کلامیک راشان می‌دهد. در چنین سیستمی دستیابی به m_p و B_p مشکل می‌باشد، زیرا هر دو پارامتر به سرعت حرکت تقویت کننده بستگی داشته و مستقل از هم نمی‌باشند. برای بهبود شرایط آغشتماسازی از روش ارائه شده در شکل ۴ - ب استفاده می‌شود. در این حالت امکان تعیین شرایط کار به راحتی وجود دارد. بدین ترتیب که سرعت را می‌توان تغییر داد تا به B_p موردنظر رسید، بدون اینکه وزن پیش آخشه (یا درصد زین آن) تغییر کند. از طرف دیگر در این سیستم می‌توان از رزینهای همراه با مقدار حلال کمتر استفاده کرد. بدین ترتیب آلودگی محیط توسط بخارات حلال کمتر می‌شود و نیازی به سیستم گران قیمت بازیافت حلال هم نیست. در صورت مصرف کمتر حلال ظرفیت تولید پیش آخشه نیز افزایش پیدا می‌کند، زیرا مقدار حلال کمتری پاید تغییر شود و در نتیجه سرعت عمل پیشتر می‌شود.

در شکل ۵ اصول این نوع سیستم آگشته‌سازی که در بالا به عنوان سیستم آگشته‌سازی بهبودیافته از آن یاد شد، نشان داده شده است. همانگونه که مشاهده می‌شود در این سیستم با استفاده از تیغه‌های کنترل کننده (تیغه‌های شانه‌مانند) در دو طرف تقویت کننده، میزان روزین کنترل می‌شود و پیش آگشته با وزن مشخص (m_1) تولید می‌گردد. مستقل بودن میزان جذب روزین از وسکوزیته بدان دلیل است که تغیرات میزان مواد جامد روزین به مراتب کمتر از تغیرات ایجاد شده در وسکوزیته می‌باشد.

شکل ۵ - اصول یک سیستم آنفته‌سازی با استفاده از تیغه‌های کترول شانه مانند که سبب می‌شود وزن پیش‌آنفته مستقل از سرعت شود (به شکل ۴ - ب نزدیک رجوع شود) [۱]

۱- تقویت کننده، ۲- حمام آغشته سازی، ۳- خشک کن، ۴- پنهانی کنترل شانه مانند و ۵- روزپنی را شانه می دهد که به سمت پایین جریان پیدا می کند

در یک سبستم تولید پیش آگشته، پس از مخزن آگشته سازی، خشک کن قرار می گیرد و آن یک تونل هرارتی است که دمای مناطق مختلف آن کنترل می شود همان گونه که قبلاً اشاره شد خشک کن ممکن

خشک کنها دو قسمتی (دو قلو) نظری آنچه که در شکل ۶ نشان داده شده است استفاده می‌شود. در چنین خشک کنها دما ابتدا افزایش و سپس کاهش و دوباره افزایش پیدا می‌کند. این تغییرات دما یک منحنی دو قلو را ایجاد می‌کند که ستون خشک کن در یک منطقه تقسیم می‌نماید. در شکل ۷ توزیع دما بر حسب طول خشک کن در یک منطقه اول (شکل ۶) نشان داده شده است. همان‌گونه که در شکل ۷ مشاهده می‌شود فرایند انجام شده در طول خشک کن به شش مرحله تقسیم می‌شود، این مرحله منطقه اول:

- افزایش دمای تقویت کننده
- تبخیر حلال تاحد امکان
- اولین مرحله پیش بخت


منطقه انتقالی

- خشک شدن پلیر (یا متوقف شدن پلیر شدن) که باعث از بین رفتن چسبندگی سطحی پیش آگشته می‌شود

شکل ۷ - منحنی توزیع دما بر حسب طول خشک کن در یک خشک کن دو قسمتی [1]

می‌رود مقداری از حلالها موجود، از سطح آن شروع به خارج شدن می‌کنند. برای این که حلال به راحتی از پیش آگشته خارج شود و حفره و تخلخلی بر جای نماند، وسکوژرته رزین باید کم باشد. یک واحد تولیدی باید توانایی کافی برای تغییر توزیع دما را که برای انساع حلالها و رزینها مختلف موردنیاز است داشته باشد. دما باید بادقت $\pm 1/5^{\circ}\text{C}$ کنترل شود [1].


در شکل ۸ یک سیستم خشک کن افقی نشان داده شده است. در این شکل یک مرحله خشک کن نیز دیده می‌شود. دمای منطقه‌های اول و دوم جداگانه کنترل می‌شود. در منطقه اول دما در حدود 125°C - 110°C می‌باشد که برای گرم کردن پیش آگشته و خروج حلالها لازم است. در این منطقه گرمای جنب شده صرف تبخیر حلال شده و مانع بالارفتن دمای پیش آگشته می‌گردد. در منطقه دوم، اغلب حلالها موجود در سیستم تبخیر شده و دمای پیش آگشته به طرف دمای سیستم و هوای موجود پیش می‌رود. همین امر سبب شروع واکنش رزین می‌شود. به همین دلیل دمای رادر حدود 140°C - 125°C ثابت نگه می‌دارند. دمای های پیش گفته برای پیش آگشته‌های فنولی صادق است. گستره صحیح دما بستگی به نوع رزین به کار رفته و زمان عبور از این منطقه دارد. منطقه سوم برای سرد کردن پیش آگشته تا دمای محیط یا دمایی که برای حمل و نقل پیش آگشته مناسب باشد به کار می‌رود. در سیستمهایی که با سرعت کم عمل می‌کنند نیازی به این منطقه نیست و پیش آگشته گرمای خود را در محیط از دست می‌دهد، ولی در سیستمهای سریع (40 m/min و بیشتر) لازم است که پیش آگشته سرد شود. برای سرد کردن پیش آگشته می‌توان از جریان هوا یا غلتکهای فولادی توخالی با جریان آب سرد استفاده کرد [6]. امروزه در واحدهای تولیدی، معمولاً از منابع گرمایش غیر مستقیم



شکل ۶ - اصول یک خط تولید پیش آگشته با خشک کن دو قسمتی [1]
۱ - توب تقویت کننده، ۲ - تقویت کننده، ۳ - واحد کنکش، ۴ - سخن آگشتسازی، ۵ - خشک کن دو قسمتی، ۶ - غلتک خشک کننده، ۷ - پیش آگشته، ۸ - توب پیش آگشته و ۹ - گیونن

منطقه دوم

- دومین مرحله پیش بخت
- سرد کردن پیش آگشته هنگام خروج از تونل خشک کن.
البته مراحل مرافق پیش گفته، دقیقاً یکی پس از دیگری انجام نمی‌شوند، بلکه بین مرافق مختلف یک مسیر انتقالی وجود دارد. در محل ورود به خشک کن دما باید زیر نقطه جوش حلال نگمدادشته شود و سپس به تدریج افزایش یابد زمانی که دمای پیش آگشته تا دمای تبخیر حلال بالا



شکل ۸ - سیستم آغشتمازی با خشک کن افقی [۶]

یا به شکل قطعات کوچکی خرد کرد تا به عنوان ترکیب قالبگیری مورد استفاده واقع شود.

انبارداری

در بسیاری موارد پیش آغشته بلا فاصله مورد استفاده قرار نمی گیرد بلکه یا انبار می شود یا حمل و نقل شده و به دست مصرف کنندگان مختلف می رسد. با توجه به اهمیت انبارداری نکاتی را در این زمینه پادآور می شویم.

شرایط انبارداری و مدت زمان آن به نوع رزین به کار رفته در پیش آغشته بستگی دارد. برای حفظ خواص الکتریکی و همچنین روندگی (flow) پیش آغشته، لازم است تا دما، میزان رطوبت و نحوه نگهداری پیش آغشته شدیداً مورد توجه قرار داشته باشد. اگر رزین پیش آغشته فنولی یا ملامین باشد دمای 23°C را برای نگهداری آن مناسب است. در این دما پیش آغشته های فنولی را می توان تا چند ساعه و پیش آغشته های ملامین را حتی تا یک سال نگهداری کرد. هرچه دمای نگهداری پیش آغشته پایینتر باشد مدت زمان بیشتری می توان آن را نگه داشت. پیش آغشته های اپوکسی را معمولاً در دمای زیر 20°C و بعضی از انواع آن را در دمای زیر صفر (-3°C) نگهداری می کنند. پیش آغشته ها را معمولاً همراه با یک فیلم پلی اتیلن می بیجنند. بسته به نوع رزین در برخی موارد استفاده از فیلم پلی اتیلن لازم و ضروری است، در موارد دیگر پیش آغشته را که به شکل توب پارچه درآمده است، در یک فیلم پلی اتیلن بیجیند تا از نفوذ گردوغبار و رطوبت به آن و تبخیر مواد فرار از آن جلوگیری به عمل آید.

مدت زمان انبارداری در تمامی پیش آغشته ها، به دمای نگهداری آن بستگی دارد. اغلب پیش آغشته ها را در دمای $4/5^{\circ}\text{C}$ یا کمتر نگهداری می کنند که این امر باعث طولانی شدن مدت انبارداری آنها می شود. به همین دلیل باید توجه داشت که از میان رطوبت موجود در محیط روی پیش آغشته های سرد جلوگیری شود، لذا باید بسته بستدیهای آنها را پس از بیرون آوردن از محیط سرد تا رسیدن به دمای محیط باز نکرد [۸].

مثل بخار آب، آب داغ، روغن داغ یا هوا گرم استفاده می کنند. در شکل ۹ یک سیستم خشک کن عمودی نشان داده شده که در آن از هوا داغ استفاده شده است. هوا داغ در این سیستم به وسیله سیستمهای احتراق ایجاد می گردد. معمولاً خشک کن طوری تنظیم می شود که جهت حرکت پیش آغشته و جریان هوا داغ به صورت مخالف هم است و یک مجرای فرعی نیز وجود دارد که به تخلیه حلال تبخیر شده کمک می کند. هوا از طریق یک مجموعه نازل روی پیش آغشته دمیده می شود تا موثر تر باشد. اما روی هم رفته بازده گرمایی سیستمهای هرفتنی در چنین کاربردی کم است، زیرا حجم زیادی از هوا باید گرم شود تا از انفجار به دلیل بالا بودن نسبت حلال به هوا جلوگیری شود [۱].

کاهی از ترکیب دوروش همرفتی و تابشی استفاده می شود. در چنین سیستمی بازده هرفتنی بالاتر است و برای کاهش غلظت بخارات حلال از هوا سرد استفاده می شود. با استفاده از صفحات گرم که به روش تابشی کار می کنند و به طور غیر مستقیم با روغن داغ گرم می شوند، توزیع دما می تواند در گستره وسیعتری انجام شود. شکل ۹ - ب چنین سیستمی را نشان می دهد. به دلیل جریان هوا، همواره فشار درون خشک کن از حد معمول کمتر است و از خروج بخارات حلال به داخل محوطه کار جلوگیری به عمل می آید [۱].

با کنترل دمای طول خشک کن می توان سرعت بخت یا میزان کاهش زمان B را مطابق نیاز تغییر داد. عوامل مهم در خشک کن دما و زمان عبور تقویت کننده از آن می باشد که هر دو عامل روی میزان پیش رفت و اکتش رزین و شبکه ای شدن جزئی آن تأثیر می گذارند. میزان پیش رفت و اکتش رزین در قالب زمان B یا مرحله B رزین مطرح می شود که مقدار آن روی قالبگیری پیش آغشته نقش بسیاری دارد.

پس از عبور پیش آغشته از خشک کن، غلتکهای وجود دارند که آن را از خشک کن بیرون می کنند. پیش آغشته پس از ترک خشک کن و سرد شدن، دوباره جمع شده و به صورت لوله در می آید و می سانبار می شود. پیش آغشته را می توان به صورت صفحاتی برش داده شده در آورد

حال روش تعیین هر یک از این خصوصیات را یادآور می‌شویم:

ازمون تعیین میزان جذب رزین

یک نمونه قرص مانند به قطر 100 cm بیش آغشته بریده و با دقتی در حد میلی گرم وزن می‌شود. افزایش وزن بر حسب درصد، درصد رزین جذب شده می‌باشد، یعنی:

$$\%R = \frac{W_2 - W_1}{W_1} \times 100$$

وزن تقویت کننده یا وزن پیش آغشته بدون رزین = W_1

وزن پیش آغشته با رزین = W_2

قابل توجه است که درصد رزینی که بدین روش تعیین می‌شود شامل مواد فرار باقیمانده در پیش آغشته نیز می‌گردد. برای تعیین درصد رزین خالص باید مقدار مواد فرار را از مقدار فوق کم کرد.

ازمون روندگی

روندگی یا جریان پیش آغشته در هنگام قالبگیری از خصوصیات مهم یک پیش آغشته می‌باشد. که بیانگر میزان پیشرفت واکنش رزین است و هرچه واکنش رزین در مرحله خشک شدن بیشتر پیشرفت کرده باشد میزان روندگی پیش آغشته کمتر می‌شود. برای تعیین روندگی سعدادی قرص به قطر 30 mm را از پیش آغشته بریده و روی هم قرار می‌دهند به گونه‌ای که وزن کل آنها 10 g گردد. سپس دو طرف آنها را با یک ورق آلومنیوم می‌پوشانند و در یک پرس کوچک قرار می‌دهند. سپس آنها را به مدت 3 دقیقه در دمای 140°C تحت فشار 180 Kg/cm^2 (AMPa) قرار می‌دهند. طبیعی است که یک چند لایه‌ای کوچک تولید می‌شود و طی این کار مقداری از رزین از لایه‌ها خارج شده و به صورت پلیس در اطراف قطعه ظاهر می‌گردد. چند لایه‌ای قرص مانند را از روی پرس برداشت و من گذارند تا سرد شده و به دمای محیط برسد. سپس رزینهای اطراف آن را جدا کرده و درصد کاهش وزن آن تعیین می‌گردد. درصد کاهش وزن به عنوان روندگی یا جریان می‌باشد، یعنی:


$$\%F = \frac{W_1 - W_2}{W_1} \times 100$$

که در آن F = جریان، W_1 = وزن اولیه قرصها و W_2 = وزن قرصها پس از پرس شدن و جدا کردن پلیس آنهاست.

ازمون تعیین درصد مواد فرار

برای تعیین درصد مواد فرار، قرصی به قطر 10 cm را از پیش آغشته بریده و وزن می‌کنند (W_1). سپس آن را به مدت 15 دقیقه در یک آون در دمای 160°C قرار می‌دهند و مجدداً پس از سرد شدن و رسیدن به دمای محیط وزن می‌کنند (W_2). میزان کاهش وزن به عنوان درصد مواد فرار می‌باشد (V)، یعنی

$$\%V = \frac{W_1 - W_2}{W_1} \times 100$$



شکل ۹ - اصول یک خشک کن عمودی [1]

الف - سیستم باعمرفتی خالص، ب - ترکیب هر دو سیستم هعرفتی و تابشی، ۱ - تقویت کننده، ۲ - نمود هوا، ۳ - جریان هوای بیشتر، ۴ - صفحات تابشی، ۵ - روند داغ

رزینهای وجود دارند که حمل و نقل آنها احتیاج به مرافقیت زیاد دارد ولی پیش آغشته‌های آنها را می‌توان به راحتی حمل و نقل کرد و این یکی از مزایای پیش آغشته‌های است. رزینهای پلی ایمید نمونه‌ای از این مواد هستند [8].

دمای 18°C و رطوبت نسبی 50% شرایط مناسبی برای نگهداری پیش آغشته‌های است. بدینهی است که میزان پیشرفت واکشن رزینهای گرما سخت به مرور زمان افزایش می‌باید و اگر برای مدتی طولانی در اتبار نگهداری شوند، کیفیتشان افت می‌کند. استفاده از موادی که تحت هر شرایط بیش از یک سال از عمر آنها گذشته باشد سوال برانگیز است و مدت اثیارداری از زمان ورود مواد به واحد ساخت حساب می‌شود [8].

ازمونهای کنترل کیفی

به منظور کنترل عملکرد یک سیستم تولید پیش آغشته لازم است که آزمونهای کنترل کیفیت روی پیش آغشته‌ها به عمل آید و معمولاً در کنار هر خط تولیدی وجود یک آزمایشگاه کنترل کیفیت لازم و ضروری است. همچنین انجام این آزمونها قبل از قالبگیری پیش آغشته‌ها جهت مطمئن شدن از حفظ خصوصیات، لازم به نظر می‌رسد.

برای کنترل عملکرد یک سیستم، کنترل میزان جذب رزین و پیشرفت آن و مقدار مواد فرار باقیمانده در پیش آغشته اهمیت دارد. اگرچه خصوصیات دیگری نیز اندازه گیری می‌شود [6,9,10] ولی تعیین این سه ویژگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. بدین ترتیب آزمونها را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

- آزمون تعیین میزان جذب رزین پیش آغشته

- آزمون روندگی

- آزمون تعیین درصد مواد فرار

یادآور می شود که برای انجام آزمونها فوق مطابق استاندارد باید به مراجع مربوط رجوع کرد [11,12].

معايير به وجود آمده در تولید پیش آغشته ها


هنگام تولید پیش آغشته ها، اشکالاتی به وجود می آید که موجب بروز عیب و نقصهای در آنها می شود. این عیب و نقصهای پیش آغشته را تحت تأثیر قرار می دهند و در نهایت روی کیفیت کامپوزیت تولید شده با آن مؤثرند. یک پیش آغشته بدون عیب پیش آغشته ای است که سطحی صاف داشته باشد و ماتریس پلیمری آن بدون حفره و ناخالصی بوده و تماس بین تقویت کننده و پلیمر به قدر کافی باشد. در صورتی که از چنین پیش آغشته ای استفاده شود کامپوزیت حاصل خواهد شد که از پایداری ابعادی خوبی برخوردار است و مواد حد واسط مایع نمی تواند در بین لایه های آن نفوذ کنند.

یکی از مهمترین عیبهای به وجود آمده در پیش آغشته ها، نمایان شدن تقویت کننده است. این امر زمانی اتفاق می افتد که میزان رزین خیلی کم باشد. این حالت ممکن است به صورت اتفاقی یا به طور عمومی در سطح پیش آغشته ایجاد شود به آن آشکاری بافت (weave texture) یا weave exposure می گویند [1].

یکی دیگر از عیبهای پیش آغشته ها، وجود حفره های ریز (pinholes) در آنهاست و هنگامی پیش می آید که سرعت خشک کردن بالا باشد. این حفره های ریز هنگام قالبگیری از بین نمی روند و در قطمه قالبگیری شده به صورت حفره باقی می مانند. وجود حفره در کامپوزیت سبب افت خصوصیات آن می گردد. یکی از خصوصیاتی که در یک قطمه کامپوزیتی تعیین می شود، درصد حفره (void) می باشد و بهترین خصوصیات هنگامی به دست می آید که درصد جمی حفره در کامپوزیت ۲٪ یا کمتر از آن باشد [10].

ممکن است آغشته ها دارای خطوط ممیز (capillary line) نیز باشند که در شکل ۱۰ نشان داده شده اند. این خطوط ممیز را با


بزرگنمایی کم می توان مشاهده کرد و از این نقطه نظر پیش آغشته ها را با شماره های ۲، ۱۰ و ۲ طبقه بندی می کنند که با بزرگ شدن شماره میزان خطوط ممیز افزایش می یابد. این خطوط ممیز معمولاً در تار و پود الیاف مشاهده می شوند و قطر آنها بین ۵ تا $50\text{ }\mu\text{m}$ است. آنها طول زیادی ندارند و چنین برداشت می شود که این خطوط، حفره های بین الیاف هستند که توسط رزین پر شده اند. در شکل ۱۱ نمونه ای از این حفره ها نشان داده شده است. پیش آغشته های که دارای خطوط ممیز نوع ۱ و ۲ می باشند قابل قبول و مطلوب هستند. آزمایش چند لایه ای های ساخته شده از این گونه پیش آغشته ها، نشان داده است که دارای فضای خالی نیستند زیرا طی عمل قالبگیری و پرس کردن، فضای خالی آنها به وسیله رزین پر شده است [2]. ولی پیش آغشته های نوع ۳ که خطوط ممیز بیشتری دارند خطوط شان به وسیله عمل قالبگیری تا پایدید نمی شوند و در قسطمه باقی می مانند. سطح مقطع چنین قطمه هایی مطابق شکل ۱۱ است. چنین چند لایه ای هایی از نظر کیفی مردود نمودند که به دلیل نفوذ مایع به درون آنهاست. همچنین این قطمه هایی که تحت تنش قرار گیرند، حفره ها ناشی از تنش تمرکز کننده تنش را بازی می کنند و باعث مردود شدن زودرس کامپوزیت می گردند.



شکل ۱۱- سطح مقطع پرداخت شده یک پیش آغشته که دارای خطوط ممیز می باشد. در داخل دستگاه الیاف حفره هایی وجود دارد که این حفره های ریز و کانال مانند توسط پلیمر پر نشده اند [11]

هرچه کیفیت آغشتمسازی بهتر باشد، چند لایه ای هایی بهتری را می توان تولید کرد.

بنابراین باید دانست که کیفیت آغشتمسازی تابع چه عواملی است، برای این منظور از قانون پسوی سوله (Hagen-Poiseuille's Law) و اعمال آن روی سیستم آغشتمسازی و با در نظر گرفتن این نکته که خطوط ممیز توسط رزین پر می گردند، استفاده می شود. با توجه به آن کیفیت آغشتمسازی تابع مستقیم کشش سطحی ماتریس (رزین)، کسینوس زاویه تماس ماتریس و تقویت کننده، زمان تماس و تابع غیرمستقیم وسکوزیت ماتریس پلیمری و ضخامت تقویت کننده می باشد [1].



شکل ۱۰- نمایی پیش آغشته هایی که دارای خطوط ممیز می باشند [11] بهانگر میزان این خطوط ممی باشد

لایه‌ایهایی به ضخامت $0.025\text{cm} \pm 0.017$ است. همان‌گونه که در این جدول مشاهده می‌شود چند لایه‌ای پلی استر که بمرورش مآلورای بنسن پخت شده است، خصوصیات بهتری دارد و حتی مقاومت در مقابل رطوبت آن نیز بهبود یافته است. خصوصیات چند لایه‌ای اپوکسی نیز از پلی استر بهتر است.

در جدول ۳ خصوصیات یک نوع پیش آغشته اپوکسی که در دمای حدود 200°C مورد استفاده قرار می‌گیرد، نشان داده شده است. همان‌گونه که دیده می‌شود ویژگیها در زاویه بارگذاری صفر درجه به مرتبه بهتر از زاویه 90° می‌باشد و افزایش دمای آزمون و رطوبت نیز اثر منفی دارد. زاویه بارگذاری، زاویه‌ای است که جهت اعمال نیرو با جهت آرایش الیاف می‌سازد.

نتیجه‌گیری و دورنمای آینده

فرایند پیش آغشته‌سازی، یکی از فرایندهای پلیمرهای است که شامل تحولات شیمیایی و شکل‌گیری مواد می‌باشد. امروزه به فرایند پیش آغشته‌سازی نه فقط به عنوان یک علم بلکه به عنوان یک هنر می‌نگردد و بسته به نوع سیستم رزین و تقویت کننده می‌توان پیش آغشته‌هایی با خصوصیات متنوع به دست آورد. در ضمن با آگاهی از عوامل مؤثر در فرایند می‌توان آنها را به نحو مطلوب تعیین کرد و پیش آغشته‌هایی با کیفیت بالا تولید کرد. در چنین سیستمی می‌توان توزیع دمای خشک کن را به شکل کامپیوترا کنترل کرد. انجام آزمونهای لازم روی پیش آغشته برای کنترل فرایند آغشته‌سازی و تعیین رفتار آن در فرایندهای بعدی، به خصوص فرایند پرس کردن از اهمیت فراوانی برخوردار است.

با دستیابی به تقویت کننده‌های مناسبتر با اصلاح تقویت کننده‌های

برای تولید پیش آغشته‌های با کیفیت بالا می‌توان از الیاف سبک نیز استفاده کرد (نوع شماره ۰ و ۱). هرچه الیاف مورد استفاده سنگینتر باشد، فرایند اقتصادی تر است ولی پیش آغشته تولید شده کیفیت پایینتری دارد (نوع شماره ۲ و ۳). اصلاحاتی را می‌توان روی سیستم آغشته‌سازی انجام داد تا کیفیت پیش آغشتها بهتر شود که چند مورد آن در قسمت واحد آغشته‌سازی توضیح داده شد.

دو عامل اصلی وجود دارد که روی میزان تفویز رزین در الیاف تأثیر می‌گذارد که عبارت اند از:

– ضخامت الیاف که هرچه ضخامت الیاف بیشتر باشد، حجم هوای بین الیاف که باید بوسیله رزین پر شود بیشتر است.

– آستری یا عامل چفت کننده روی الیاف، که سبب ایجاد حفره‌های خیلی ریز در آنها می‌شوند.

خواص مکانیکی پیش آغشته‌ها خصوصیات مکانیکی پیش آغشته‌هاست که بنوع دزین و تقویت کننده آن و نسبت وزنی آنها دارد. در جدول ۱ ویژگیهای چند پیش آغشته با سیستم رزینهای پلی استر، اپوکسی و فنولی داده شده است. در هر مورد مقدادر پیش‌بینی شده (نظری) و مقدادر تجربی پارامترهای مهم ارائه شده‌اند. با توجه به این داده‌ها می‌توان مقایسه‌ای بین پیش آغشته‌های مختلف انجام داد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود پیش آغشته اپوکسی در دمای محیط خصوصیات مکانیکی بهتری نشان می‌دهد ولی خصوصیات پیش آغشته فنولی در دمایان بالا بهتر است.

در جدول ۲ ویژگیهای چند نوع پیش آغشته که در آنها پوشش الیاف بهبود یافته (improved finishes) و منسوجات استفاده شده ارائه شده است. اشاره می‌شود که داده‌های موجود در جدول مربوط به مجدد

جدول ۱ – داده‌های تجربی و نظری در مورد خصوصیات پیش آغشته‌های پلی استر، فنولی و اپوکسی [2]

استفاده شده از میانگین	استفاده شده از میانگین	استفاده شده از میانگین	استفاده شده از میانگین	استفاده شده از میانگین	استفاده شده از میانگین	استفاده شده از میانگین
میانگین خشک کننده در 70°C	میانگین خشک کننده در 70°C	استفاده شده از میانگین خشک کننده در 70°C	استفاده شده از میانگین خشک کننده در 70°C	استفاده شده از میانگین خشک کننده در 70°C	استفاده شده از میانگین خشک کننده در 70°C	استفاده شده از میانگین خشک کننده در 70°C
۷۷	۷۷	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰
۹۰۰۰	۹۰۰۰	—	—	—	—	—
۸۱۰۰	۸۱۰۰	۵۴۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰
۶۰۰۰	۶۰۰۰	—	—	—	—	—
۵۹۰۰	۵۹۰۰	—	—	—	—	—
۵۰۰۰	۵۰۰۰	—	—	—	—	—
۴۰۰۰	۴۰۰۰	—	—	—	—	—
۳۰۰۰	۳۰۰۰	—	—	—	—	—
۲۰۰۰	۲۰۰۰	—	—	—	—	—
۱۰۰۰	۱۰۰۰	—	—	—	—	—
۰	۰	—	—	—	—	—

الف – مدت $t_{1/2}$ در دمای 70°C قرار داده شده است. ب – در شرایط محیطی و آب هوای طیی قرار داشته است. ج – مدت $t_{1/2}$ در دمای 260°C قرار داده شده است.
د – بس از 100hr در دمای 260°C .

جدول ۲ - نمونه‌ای از خصوصیات پیش آگشته‌های پلی استر، اپوکسی و فنولی [2]

تقویت کننده	تایپ آزمون پس از ۲ ساعت در آب جوش (pH)	استحکام خمشی (pH)	تایپ آزمون در دمای محیط (pH)	تایپ آزمون روزان (٪)	بارجه الایاف شیشه
استحکام خمشی (pH)	۳۶/۰۰	۹۶/۰۰	۷۸/۰۰	۱۰/۰۰	۲۰/۱
مدول خمشی (pH) $\times 10^3$	۴۰/۰	۵۱/۰۰	۶۰/۰۰	۷۰/۰۰	۲۲/۰
استحکام کششی (pH)	۷۸/۰	۶۰/۰۰	۴۰/۰۰	۲۰/۰	۱۱۲/۰۰
استحکام فشاری لبه‌ای (pH)	۶۰/۰۰	۵۷/۰۰	۴۷/۰۰	۱۰/۰۰	N/R
تایپ آزمون پس از ۲ ساعت در آب جوش	۹۶/۰۰	۷۸/۰۰	۶۰/۰۰	۲۰/۰	N/R
استحکام خمشی (pH)	۹۱/۰۰	۷۸/۰۰	۶۰/۰۰	۱۰/۰۰	۹۷/۰۰
استحکام کششی (pH)	۷۸/۰۰	۶۰/۰۰	۴۰/۰۰	۱۰/۰۰	۹۷/۰۰
استحکام فشاری لبه‌ای (pH)	۶۰/۰۰	۵۷/۰۰	۴۷/۰۰	۱۰/۰۰	۵۱/۰۰
برش بیرونی بین لایه‌ای (pH)	۷۸/۰۰	۶۰/۰۰	۴۰/۰۰	۱۰/۰۰	N/A
برش تیغه کوتاه (pH)	۷۸/۰۰	۶۰/۰۰	۴۰/۰۰	۱۰/۰۰	N/A
تایپ آزمون پس از ۱/۰ pH در طعموری در 120°C	—	—	—	—	N/A
استحکام خمشی (pH)	—	—	—	—	N/A
مدول خمشی (pH)	—	—	—	—	N/A
استحکام کششی (pH)	—	—	—	—	N/A
تایپ آزمون پس از ۱/۰ pH در طعموری در 120°C	۴۷/۰۰	۴۰/۰۰	۲۰/۰۰	۱۰/۰۰	N/A
استحکام فشاری لبه‌ای (pH)	۴۰/۰۰	۳۷/۰۰	۲۰/۰۰	۱۰/۰۰	N/A
استحکام خمشی (pH)	۴۰/۰۰	۳۷/۰۰	۲۰/۰۰	۱۰/۰۰	N/A
تایپ آزمون در دمای محیط (pH)	۴۰/۰۰	۳۷/۰۰	۲۰/۰۰	۱۰/۰۰	N/A
تایپ آزمون روزان (٪)	۴۰/۰۰	۳۷/۰۰	۲۰/۰۰	۱۰/۰۰	N/A

[2] ۷۰ DE ۱۸۱ / E - ۲۹۳ جدول ۳ - مقادیر به دست آمده در مورد خنثای ابیکسی

مشکل بتوان پاول جان فلوری را با عباراتی جون: «خودمند بزرگ» با «پدر علم پلیمر جدید» توصیف نمود. در حقیقت این اوصاف ناکافی هست.

پاول فلوری در ۱۹ روئیه ۱۹۱۰ در استرلینگ ایلی سویر (Sterling) (Illinois) متولد شد. او در ۱۹۳۱ از کالج منجستر، ایندیانا، فارغ التحصیل گردید و در ۱۹۳۴ موفق به اخذ درجه دکتر از شیمی فیزیک از دانشگاه ایالتی اوهاو در کلمبیوس شد. وی آزمایشگاه مركبی بروهشی دریان (Dupont) را برای شروع فعالیت‌های خود برگردید. به زبان خود فلوری خوش اقبالی او بود که در گروه کوچکی پذیرفته شد که دکتر والاس کاروردز (Wallace H. Carothers) کاشف نایلون و نوپرین و دانشمندی با اصالت و توان خارق العاده سربرستی آن را به عنده داشت. این شروع نه تنها برای او بلکه با ناکارهای بگذشته برای همه خوب بود. از کارهای پاول فلوری می‌توان از فعالیت‌هایش در دانشگاه سینسیاتی (Cincinnati)، آزمایشگاه‌های ایسو (Esso) (اکتون اکسون) آزمایشگاه بروهشی (Good Year)، تدریس در دانشگاه کورنل و سیس در مؤسسه ملوان (Stanford) در پیزبورگ، نام برد. در ۱۹۶۱ او استاد دانشگاه استنفورد (Stanford) را پذیرفت. در سال ۱۹۶۶ در آسیا او استاد جکسون – وود شیمی نامیدند. سمعت که تا بابان عمر حفظ کرد.

فهرست مسائل علمی که پاول فلوری از عنده حل آنها برآمد باور کردنی نیست. از آن جمله: توزیع جرم مولکولی طی پلیمر شدن. ترمودینامیک محلولهای پلیمری (که در ابتدا نظریه فلوری – هاگیتز نامیده می‌شد ولی چندی بعد به نام نظریه حجم آزاد حالت مایع نامگذاری شد). نظریه زله شدن، ارتباط بین ویسکوزیته مسوده‌تاب و محلولهای ساختار مولکولی. مکانیک آماری مولکولهای زنجیری و مفهوم دمای تنا (Theta) که عموماً به نام دمای فلوری نامیده می‌شود. در ۱۹۷۴ جایزه نوبل شیمی به وی اعطای گردید.

نتاج پژوهش‌های فلوری عبارت اند از: یک نظریه جامع و جدید مربوط به کسانی لاستیک، توضیع بررسخت‌شناسی (مورفولوژی) مولکولی پلیمرهای نیمه بولوین و یک نظریه در مورد پلیمرهای بلور مایع. دو کتاب او به نامهای «اصول شیمی پلیمر» و «مکانیک آماری مولکولهای زنجیری» تورات و انجیل علم پلیمر نامیده شده است کارهای انتخابی او مجموعه‌ای از انتشارات ناکامل وی شامل سه جلد کتاب است که بالغ بر پیش از ۲۶۰۰ صفحه می‌شود و توسط چهار مستخلص در زمینه‌های متفاوت تدوین شده است.

پاول فلوری دیدمی وسیع از آینده موضوع‌های خود داشت. در ۱۹۸۵ طی چشم تولدی که به مناسب هفتادوپنجمین سال تولد او در استنفورد برگزار شده بود گفت که اگر دوباره متولد می‌شد باز هم بر روی پلیمرها مطالعه می‌کرد زیرا آینده در انتظار بزرگترین کشفیات در علم پلیمر است. کارهای پاول فلوری در حد وسیعی به واقعیت پیوستن این پیش‌بینی را تضمین می‌کند. در حالی که کارهای وی ماهیت پیادی داشت ولی تابع آنها شکل‌دهنده صنعت پلیمر بود. کتابی با عنوان «شکست پلاستیک‌ها در باره کاربرد سالم و بخطر مواد پلیمری توسط ۳۲ نویسنده از آمریکای شمالی، اروپا، آسیا نوشته شده است که به نام پاول فلوری اهدا شده است.

موجود و با استفاده از رزینهای جدید یا بهبود در رزینهای فعلی می‌توان به خصوصیات بهتر دست یافت.

از جمله این ویژگیها می‌توان از پایداری حرارتی زیادتر، مقاومت شیمیایی بیشتر، رفتار پختی بهتر، عمر نگهداری بیشتر نام برد و در نهایت به آمیزه‌های بدون حلال دست یافت.

در آینده تزدیک از روش‌های آزمون تجربی از جمله FTIR، DSC، DMA و HPLC نه تنها برای شناسایی و بررسی خصوصیات این مواد بلکه برای ایجاد شرایط لازم، دستیابی به فرایندی مناسب برای تولید پیش‌آغشتها با خصوصیات مطلوب استفاده خواهد شد [1].

در آینده برای بهبود شرایط، نه تنها از بهینه کردن شرایط فرایند به طور آزمایشی بلکه از مدل‌های ریاضی موجود و به وسیله از روش‌های کامپیوتری استفاده خواهد شد. کنترل کیفیت محصول در این فرایندها تبدیل طریق صورت خواهد گرفت.

تفاوت بین پلیمرهای گرماستخت و گرم‌ازدست از نظر ساخت پیش‌آغشته به تدریج تا پایدیدمی شود و پیش‌آغشته‌های گرم‌ازدست نیز به خوبی پیش‌آغشته‌ای گرماستخت مورد استفاده قرار می‌گیرند [1].

از دیگر کارهای انجام شده در این زمینه استفاده از آمیهای مصنوعی در امور مربوط به کنترل فرایند و حمل و نقل می‌باشد که مواردی از کاربرد آنها نیز اخیراً گزارش شده است [1,3].

REFERENCES

- [1] Wiedemann., Gottfried; Rothe H., "Development in Reinforced Plastics – 5, Process and Fabrication", Elsevier Applied Science, 1986.
- [2] Lubin G., "Handbook of Fiberglass and Advanced Plastics Composites", Huntington, N. Y. R. E. Krieger Pub. Co., 1975.
- [3] Neise E., "Automated Prepreg Processing", Modern Plastics Int., pp. 132 – 135, Oct 1986.
- [4] Lee Walter J., Seferis J. C., "Prepreg Processing Science", SAMPE Quarterly, pp. 68 – 85, Jan 1986.
- [5] Paterson I. F., "Preimpregnation Techniques in Filament Winding and Experience in their Operation", Plastics and Polymers, Apr 1973.
- [6] Bikales M., Overberger, Menges, "Encyclopedia of Polymer Science and Engineering, Sec. ed. V.8", John Wiley and Sons Inc., 1987.
- [7] Mark H. F., Gaylord N. G., "Encyclopedia of Polymer Science and Technology V.8", John Wiley and Sons Inc., 1969.
- [8] Mohr J. Gilbert, Olcesky S., "SPI Handbook of Technology and Engineering of Reinforced Plastics / Composites", Litton Educational Pub. Co., 1973.
- [9] Grandilli, Peter A., Technician's Handbook of Plastics", Van Nostrand Reinhold, 1981.
- [10] Lubin G., "Handbook of Composites", Sponsored, The Society of Plastics Engineers, 1982.
- [11] ASTM D3531, D3532, American Society for Testing and Materials, Race. St, Philadelphia, USA, 1984.
- [12] Brown R.P., "Handbook of Plastics Test Methods", Sec. ed. P. 79, Plastics and Rubber Institute, 1981.
- [13] Brydson J. A., "Plastics Materials", 3rd. ed., Newnes Butter – Worths, 1975.