

استیرن

Styrene (2)

تایل: دکتر حسن دینی‌ی اصنهانی

مهد و آزاد

استیرن، اتیل بنزن، راکتور، کاتالیزور، سرعت تبدیل کل

مفهوم

استیرن در مقاله قبلی در ابعاد مختلف برگزست شد و ضمن شرح تاریخچه، بطوریکه در مورد خواص روش‌های تولید به طور خلاصه، میزان تولید و مصرف و همچنین هزینه‌های تولید آن ارائه شد. در این مقاله و مقالات پیشی می‌شده است اطلاعاتی درباره جزئیات روش‌های تولید و پارامترهای مؤثر بر طراحی در اختیار خوانندگان گرامی گذاشته شود.

چکیده
در این مقاله تولید استیرن از طریق هیدروژن گیری از اتیل بنزن در افر گرم (بیرونی) اتیل بنزن و همچنین در افر گرماد در حضور کاتالیزور، مورد بحث قرار گردید. علاوه بر این پارامترهایی که در طراحی راکتور هیدروژن گیری اهمیت دارند از قابل نوع کاتالیزور، دعا، سرعت واکنش، جذب سطحی و سرعت تبدیل کلی بررسی می‌شوند.

Key Words:

1 - Styrene, 2 - Ethylbenzene, 3 - Reactor, 4 - Catalyst, 5 - Conversion rate

همان طور که در مقاله پیشین اشاره شد استینرن را من توان از روشهای زیر که برخی صفتی و بعضی آزمایشگاهی هستند تولید کرد:

- هیدروژن گیری از اتیل بنزن به کمک گرمای (بپرولیز اتیل بنزن)

- هیدروژن گیری از اتیل بنزن در حضور کاتالیزور

- هیدروژن گیری و اکسایش اتیل بنزن

- اکسایش و آب زدایی از اتیل بنزن

- اکسایش تولون و ترکیب محصول با اتیلن

- ترکیب تولون با متیل کلرید با برمهید

- ترکیب تولون با استینک اسید

- ترکیب بنزن با اتیلن و اکسیژن

- ترکیب بنزن با اتان

- ترکیب کربن یا اتیل بنزن


برای تولید استینرن از اتیل بنزن سه کاره ممکن است:

۱- اکسایش اتیل بنزن

۲- ترکیب اتیل بنزن

۳- ترکیب اتیل بنزن

مطابق با شکل ۲ نشان داده شده است. در این شکل ۲ هرچه دما بالاتر باشد سرعت تبدیل کلی اتیل بنزن به استینرن و محصولات جانبی به خصوص به گرین پیشتر می شود، ولی بالاتر از یک محدوده دمایی مشخص که معمولاً بین 70°C الی 75°C است، سرعت تبدیل اتیل بنزن به استینرن کمتر می شود.



شکل ۲ - تبدیل اتیل بنزن به استینرن و محصولات جانبی در انر دما

مهمترین اشکالی که در روش هیدروژن گیری از اتیل بنزن در انر گرمای (بپرولیز اتیل بنزن) وجود دارد، رانمان کم و مقدار زیاد محصولات جانبی، به خصوص کربنی است که در انر کراکینگ اتیل بنزن حاصل می شود. البته با مخلوط کردن اتیل بنزن با بخار آب، با توجه به واکنش ۷ می توان گرین حاصله را تا حدی به گرین دیوکسید و هیدروژن تبدیل کرده.




همجنبین عملاً ثابت شده است که اگر از مغلوطی از اتیل بنزن و گازهای بی انر، مثلًا ۱۰ درصد اتیل بنزن و ۹۰ درصد آب، استفاده شود از

شکل ۱ - نمودار کلی تولید استینرن

در پخش رآکتور، واکنشهای شبیه ای در شرایط مشخص صورت می گیرد که بستگی به سینتیک واکنشها و تکنولوژی استخراجی دارد در بخش دوم، جداسازی مواد از یکدیگر بر حسب خواص فیزیکی هر یک از مواد و روشهای تفکیک انتخاب شده، تحقیق می یابد.

روش هیدروژن گیری از اتیل بنزن به کمک گرمای تعییره ثابت کرده است که مولکول اتیل بنزن در انر گرمای دمای حدود 70°C تا 75°C شکسته و طبق واکنش ۱ به یک مولکول استینرن و یک مولکول هیدروژن تبدیل می شود:



استفاده از کاتالیزورهای فوق در صنعت به علت اینکه برای احیاء آنها باید واحد تولیدی بسته شود، در حال حاضر بسیار محدود است. در عمل کربن زدائی به کمک بخار آب (روش دوم)، کربن موجود روی سطح کاتالیزور به اکسیدهای کربن و هیدروژن تبدیل می‌شود. در این روش با توجه به شرایط رآکتور، عمل کربن زدائی را می‌توان به دو صورت انجام داد. اول اینکه واحد را بینند و در شرایطی مشخص، بخار آب را وارد رآکتور کنند و بدین ترتیب عمل کربن زدائی از سطح کاتالیزور را انجام دهند. دوم اینکه شرایط رآکتور را طوری تنظیم کنند که بتوان همراه با خوارک بخار آب را تیز به طور مرتب وارد رآکتور کرد تا اعمال احیاء به طور مستمر انجام گیرد. مهمترین کاتالیزورهایی که در این دسته قرار می‌گیرند، عبارتند از:

- منیزیم اکسید MgO ۷۲٪ درصد - آهن III اکسید Fe_2O_3 ۱۸٪ درصد -
- مس II اکسید MnO_2 ۴٪ درصد - پتاسیم اکسید K_2O ۶٪ درصد. این کاتالیزور به نام Jersey 1707 معروف است.

- روی اکسید CuO ۷۷٪ درصد - الومینیوم III اکسید Al_2O_3 ۷٪ درصد - منیزیم اکسید MnO_2 ۴٪ درصد - کلسیم اکسید CaO ۷٪ درصد - پتاسیم سولفات Lu_{144}G ۲٪ درصد - پتاسیم کرومات CrO_4K_2 ۸٪ درصد. این کاتالیزور به نام Jersey 1707 معروف است.

- آهن III اکسید Fe_2O_3 ۸۵٪ درصد - روی اکسید CuO ۷٪ درصد - پتاسیم اکسید K_2O ۵٪ درصد - پتاسیم کرومات CrO_4K_2 ۳٪ درصد - الومینیوم III اکسید Al_2O_3 ۷٪ درصد - کلسیم اکسید CaO ۵٪ درصد - منیزیم اکسید MnO_2 ۵٪ درصد - سولفات Lu_{144}F ۰٪ درصد. این کاتالیزور در صنعت بنام Lu_{144}F معروف است.

- آهن III اکسید Fe_2O_3 ۸۹٪ درصد - کروم III اکسید ۲٪ درصد - پتاسیم کربنات ۹٪ درصد. این کاتالیزور در صنعت به نام $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{--K}_2\text{CO}_3$ ۱۰۵ Shell معروف است.

- آهن III اکسید Fe_2O_3 ۸۰٪ درصد - کروم III اکسید ۲٪ درصد - پتاسیم اکسید ۱۲٪ درصد - سودا ۱٪ درصد. این کاتالیزور در صنعت به نام $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{--K}_2\text{CO}_3\text{--Na}_2\text{CO}_3$ ۲۰۵ Shell معروف است.

در ساخت کاتالیزورها معمولاً از کاثولن و یا گرافیت به منظور ایجاد تخلخل و استحکام نیز استفاده می‌شود.

عملکرد کاتالیزور

در حال حاضر، از میان کاتالیزورهای ذکر شده، از کاتالیزورهای حاوی آهن III اکسید، برای بیشتر استفاده می‌شود زیرا این کاتالیزورها توسط بخار آب همراه اتیل بنزن در جا احیاء می‌شوند و علاوه بر ارزان بودن، در عمل از اینمیتی پیشتری برخوردارند. سطح این نوع کاتالیزورها از شبکه کاتیونهای دهنده الکترون (ED) و آنیونهای تلف کننده الکترون تشکیل یافته است و با در نظر گرفتن این نکته که عمل هیدروژن گیری از اتیل بنزن یک واکنش تک مولکولی (Unimolecular) است لذا می‌توان در مورد آهن III اکسید چنین استباط کرد که $\text{O}=\text{Fe}-\text{O}-\text{O}=\text{Fe}$ یک دهنده الکترون Electron Defector است. به همین دلیل وقتی که از کاتالیزور حاوی $\text{O}=\text{Fe}-\text{O}-$ استفاده

کراکینگ و الکل زدائی اتیل بنزن نامیزان زیادی جلوگیری خواهد شد. در این صورت در فاز مایع (مایع باقیمانده در خروجی رآکتورها) بس از جدا شدن از گازها) میتوان حدود ۷۰ درصد استینرن به دست آورد.

روض هیدروژن گیری از اتیل بنزن در حضور کاتالیزور

عملی مشاهده شده است که اتیل بنزن در حضور کاتالیزور و در دمای 50°C الی 60°C به استینرن و هیدروژن تبدیل می‌شود. ضمناً وجود کاتالیزور سبب می‌شود که بتوان محصولات جانبی را در حد قابل قبولی کنترل کرد و در نتیجه درصد تبدیل اتیل بنزن به استینرن را افزایش داد. بنابراین با توجه به اهمیت کاتالیزور، آن را با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم.

کاتالیزور

سطح کاتالیزورهای مصرفي در هیدروژن گیری از اتیل بنزن به منظور تولید استینرن، پس از مدتی با کربن حاصله از کراکینگ اتیل بنزن بوشیده می‌شود. در نتیجه این عمل و با مرور زمان از فعالیت کاتالیزور به حدی کاسته می‌شود که ادامه کار با این کاتالیزور دیگر اقتصادی نیست و باید سطح کاتالیزور را از کربن پاک کرد. در این عمل کربن زدائی که اصطلاحاً «ترآداحی» می‌نامند، معمولاً کربن را به گاز کربن دیوکسید تبدیل و گاز حاصله را از سیستمه خارج می‌کنند. بر حسب اینکه از کدامیک از روش‌های ۱ یا ۲ جهت «کربن زدائی» استفاده شود، کاتالیزورها را در دو دسته الف و ب قرار می‌دهند:

۱ - احیاء با هوای

۲ - احیاء با بخار آب

الف - پس از بستن واحد

ب - همزمان با کار واحد

در عمل کربن زدائی به کمک هوای گرم یا با گازهای گرم حاوی اکسیژن (روش اول)، کربن موجود روی سطح کاتالیزور با اکسیژن می‌سوزد و به اکسیدهای کربن تبدیل می‌شود. مهمترین کاتالیزورهای موجود در این دسته عبارتند از:

- وانادیوم اکسید روی پایه سیلیکا - الومینا

- نیکل اکسید و منیزیم اکسید روی پایه سیلیکا

- روی گرمیت و روی اکسید

- گرم فسفات، نیکل فسفات و کلسیم فسفات

- گرم فسفات، نیکل فسفات، کلسیم فسفات و گرم III اکسید



- گرم III اکسید و مس II اکسید روی پایه بوکسیت

- آهن III اکسید و منیزیم اکسید

- باریم هیدروکسید، منیزیم اکسید و پتاسیم اکسید روی پایه الومینا

ب - مخلوطی از اتیل بنزن و بخار آب را تا دمای 62°C گرم و سپس آنرا از پائین وارد رآکتور می کنند. کاتالیزور در این نوع رآکتور مطابق شکل ۴ در یک استوانه توخالی قرار می گیرد و آنرا اپر می کند. جریان گازها در داخل کاتالیزور به طور ساعی - محوری است. این نوع رآکتورها، به علت عدم تبادل گرمادر آنها، به نام رآکتور آدیاباتیک معروف است.


می شود مقداری از املأح پتاسیم رانیز به مسطور جلوگیری از اتساف الکترون (توقف فعالیت آبیونهای تلف کشیده نکترون) اضافه می کنند. در نتیجه فقط شبه کاتیونهای دهنده الکترون در سطح کاتالیزور فعال سانی می مانند. به این ترتیب اتیل بنزن روی سطح کاتالیزور توسط شبه کاتیونهای دهنده الکترون قطبیده (Polarized) می شود و سپس طبق واکنشهای زیر هیدروژن آزاد می گردد:



شکل ۴ - رآکتور آدیاباتیک
مخلوط اتیل بنزن و بخار آب

شکل ۴ - رآکتور آدیاباتیک

ج - رآکتورهای پیش گفته را مطابق شکل ۵ در یک رآکتور ادغام می کنند. در این شیوه مخلوط اتیل بنزن و بخار آب از پائین وارد رآکتور آدیاباتیک و سپس وارد رآکتور لوله ای می شود. تکنولوژی ادغام رآکتورها، صرف نظر از نوع آنها، استفاده از دو نوع کاتالیزور را امکان پذیر می سازد. به عنوان مثال در رآکتور اول می توان از کاتالیزوری که از سرعت تبدیل کم و از درصد گزینش پذیری (Selectivity) اتیل بنزن به استینن زیاد، برخوردار است استفاده کرد. بدین ترتیب در این رآکتور مبنای طراحی را می توان بر حداکثر دما و غلظت اتیل بنزن گذاشت، به طوری که در عمل دما و غلظت بالای اتیل بنزن کم بودن درصد تبدیل کلی را جبران کند و در نتیجه درصد گزینش



شکل ۵ - رآکتور لوله ای

ب دمای تغییر می کند، به طوری که افزایش دما مهترین عامل افزایش سرعت تبدیل کلی اتیل بنزن است. این نسبت را می توان از ارتباط بین ثابت تعادل واکنش ۱ (K_1) و دمای در رابطه $10 = \frac{K_1}{T}$ نیز استباط کرد، ولی به توجه به شکل ۲ در می باید که افزایش دما حدی دارد و باید در جهت افزایش سرعت تبدیل اتیل بنزن به استینرن بهینه شود. جهت بهینه سازی دم در رآکتور و یا به عبارت دیگر، برای یافتن دمای بهینه در طول رآکتور، لازم است که معادلات سرعت واکنش (*Rate of Reaction*، ثابت سرعت *Rate Constant*)، موازنۀ مواد (*Material Balance*)، موازنۀ اندازه حرکت (*Momentum Balance*) و موازنۀ انرژی (*Energy Balance*) را به ترتیب و در حد نیاز بررسی کنیم.

$$\log K_1 = 16/12 - \frac{15350}{T} \quad (10)$$

سرعت و واکنش

با توجه به اینکه سیستم هیدروژن گیری از اتیل بنزن در حضور کاتالیزور، سیستمی ناهمگن (*Heterogeneous*) است، پژوهشگران [۲-۴] نشان داده اند که مهترین عامل کنترل کننده تعادل، واکنشهای است که در سطح کاتالیزور انجام می گیرد و یا به عبارت دیگر میزان جذب سطحی (*Adsorption*) و ارادجذبی (*Desorption*) در سطح کاتالیزور تقریباً در حال تعادل اند، بنابراین انتقال چرم نمی تواند روی سرعت واکنش اثر کم و تعیین کننده ای داشته باشد. همچنین تجربه نشان داده است که نسبت بخار به اتیل بنزن در خواراک ورودی (فشار جزئی اتیل بنزن در خواراک)، در صورتی که فشار کلی سیستم یک انسفر باشد، اثر کمی در افزایش سرعت واکنش دارد، ولی اگر فشار کلی سیستم افزایش پیدا کند نسبت بخار آب به اتیل بنزن روی سرعت واکنش مؤثر است و آنرا تا حدودی افزایش خواهد داد. مثلاً اگر فشار کلی بازده برابر شود سرعت انجام واکنش دو برابر خواهد شد [۳]. پژوهشگران [۳] همچنین نشان داده اند که میزان استینرن موجود در خواراک ورودی به رآکتور اثر نامطلوبی در سرعت واکنش دارد.


با توجه به مطالب بالا می توان از معادله لانگمور- هینشل وود [۶] استفاده کرد و سرعت واکنش (r_1) را برای واکنشهای ۱ الی ۳ به ترتیب زیر نوشت:

$$r_1 = \frac{K_1 b_E (P_E - P_H P_S / K_1)}{1 + b_E P_E + b_S P_S + b_H P_H + b_I P_I} \quad (11)$$

$$r_2 = \frac{K_2 b_E \left(P_E - \frac{P_S P_{ET}}{K_2} \right)}{1 + b_E P_E + b_S P_S + b_H P_H + b_{ET} P_{ET} + b_I P_I} \quad (12)$$

$$r_3 = \frac{K_3 b_E \left(P_E - \frac{P_I P_H}{K_3} \right)}{1 + b_E P_E + b_S P_S + b_H P_H + b_I P_I} \quad (13)$$

پذیری اتیل بنزن به استینرن را به حد اکثر بسزاید. در رآکتور دمه از که تبریزوری که از سرعت تبدیل زید و گزینش پذیری که تبدیل اتیل بنزن به استینرن برخوردار است متعدد می شود. به طوری که در این رآکتور بنزن دما و غلظت اتیل بنزن را در حد کمتری در نظر گرفت ت در عمل سرعت تبدیل زید که تبریزور، که بودن دم و غلظت اتیل بنزن را جبران کند.



شکل ۵ - رآکتور ادبایاتیک و لوله‌ای

اصول طراحی رآکتورها

همان طور که اشاره شد، سرعت هیدروژن گیری از اتیل بنزن مستاسب

درین معادلات فرض براین سه که میزان جذب و جذبی در سطح کاتالیزور در حالت تعادل هستند. صنعت ایر واکنشهای ۴ و ۵ به دنبال مصرف ناجیز اتیل بنزن در آنها، و بر واکنشها، به علت سرعت زیاد آن، که اس نامطلوبی روی سطح کاتالیزور نمی‌گذارد رامی‌توان در سرعت واکنش ۱ ناچده گرفت.

با استفاده از فرمول‌های (۱۷) الی (۲۰) خواهی داشت:

$$K_2(T) = \left[\frac{K_{CB}}{K_{CT} \cdot r_{20}} \right] \cdot K_{CT}(T) \quad (21)$$

$$K_3(T) = \left[\frac{K_{CT}}{K_{CB} \cdot r_{20}} \right] \cdot K_{CB}(T) \quad (22)$$

و در نهایت با استفاده از فرمول‌های (۱۴)، (۲۱)، (۲۲) و داده‌های تجربی وزر [۷] و کارا [۲] می‌توان از معادلات (۲۳) الی (۲۵) در محاسبات طراحی استفاده کرد:

$$K_1 = 1/819 \times 10^8 \exp(-45/800/RT) \quad (23)$$

$$K_2 = 1/290 \times 10^8 \exp(-50/800/RT) \quad (24)$$

$$K_3 = 10/7727 \exp(-21/800/RT) \quad (25)$$

ثابت تعادل k برای واکنش (۱) را با توجه به برگشت پذیری این واکنش می‌توان از فرمول (۱۰) به دست آورد. ولی حد k و k_p برای واکنش‌های (۲) و (۳)، با توجه به برگشت ناپذیری آنها، به سمت بی‌نهایت میل می‌کند. همچنین تجربه [۲] نشان داده است که سطحی از کاتالیزور که از اتیل بنزن و استیرن پوشیده شده یا به عبارت دیگر ضریب جذب سطحی در واکنش ۱، مهمترین عامل کنترل کننده سرعت تبدیل کلی در رآکتور است بنابراین می‌توان معادلات (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) را به صورت زیر خلاصه کرد:

$$r_1 = \frac{K_1 b_E (P_E - P_R P_S / K_1)}{1 + b_E P_E + b_S P_S} \quad (26)$$

$$r_2 = \frac{K_2 b_E P_E}{1 + b_E P_E + b_S P_S} \quad (27)$$

$$r_3 = \frac{K_3 P_E b_E}{1 + b_E P_E + b_S P_S} \quad (28)$$

موازنۀ مواد

با فرض این که مواد در رآکتور جریانی پیستونی (Plug Flow) داشته باشند معادلات موازنۀ مواد برای استیرن، بنزن و تولوئن بر حسب طول رآکتور (L) و سرعت تبدیل اتیل بنزن (X) به صورت زیر خواهد بود:

ثابت سرعت ثابت سرعت (K) برای واکنش ۱ و ۲ را بر حسب گرم مول در دقیقه برای هر گرم از کاتالیزور – استفاده از رابطه [۱۴] که در آن K ضریب تطبیق این رابطه بساداده‌های تجربی و E_a انرژی فعال‌سازی (Activation Energy) می‌باشد، می‌توان به دست آورد:

$$K_i = K_i' \exp(-E_i/RT) \quad (29)$$

برای واکنش ۱ رامی‌توان با استفاده از تجربیات کارا (Carra) [۲] به دست آورده ولی برای تعیین K_i بهتر است که از تجربیات ونر (Wenner) [۷] و کارا [۲] توأم‌استفاده کنیم. کارا برای واکنش ۱، ضریب K_1 را برابر با $1/8191 \times 10^8$ گرم مول در دقیقه برای هر گرم از کاتالیزور و مقدار E را برابر با $45/800$ کالری برای هر گرم مول به دست آورده است. همچنین وی گزارش کرد که در هیدروژن گیری از اتیل بنزن در حضور کاتالیزور در دمای 620°C ، مخلوطی از بنزن و تولوئن به میزان $10/123 \times 10^8$ گرم مول در دقیقه برای هر گرم از کاتالیزور به نسبت $1/5$ درصد بنزن و $1/12$ درصد تولوئن تولید می‌شود.

$$[K_{CT} + K_{CB}] = 1/32 \times 10^{-4} \text{ g-mole/(min)(g-cat)} \quad (30)$$

$$\left[\frac{K_{CB}}{K_{CT}} \right] = \frac{1/50}{1/12} = 2 \quad (31)$$

بنابراین با استفاده از رابطه (۳۰) و (۳۱) و براساس تجربیات کارا [۲] در دمای 620°C به این نتیجه می‌رسیم که:

$$K_{CB} = 7/59 \times 10^{-5} \text{ g-mole/(min)(g-cat)} \quad (32)$$

$$K_{CT} = 5/71 \times 10^{-5} \text{ g-mole/(min)(g-cat)} \quad (33)$$

حال برای به دست آوردن اثر دمای روی ثابت سرعت و با توجه به اعداد کارا [۲] برای انرژی فعال‌سازی و واکنشهای ۲ و ۳ که به ترتیب $50,800$ – $21,800$ کالری برای هر گرم مول گزارش شده است، از تجربیات ونر [۷] استفاده می‌کنیم. او نشان داده است که:

سال اول – شماره دوم

موازنۀ اندازه حرکت

چون افت فشار در طول راکتور عملاً ناجیز است، لذا می‌توان فشار را در طول راکتور برابر با یک انتسپر فرض کرد. بدین ترتیب محاسبات طراحی راکتور، بدون اینکه خطای در نتیجه کار وارد شود، سیار ساده‌تر انجام خواهد شد.

موازنۀ انرژی

عوامل مهم در موازنۀ انرژی در هر راکتور عبارتند از: میزان گرمایی به دست آمده و یا از دست رفته در اثر واکنشها، انرژی فعال‌سازی و گرمای جذب سطحی کاتالیزور که این عوامل اغلب تابع دما و فشار نیز هستند. گرمای واکنشها اغلب اندازه‌گیری شده و در منابع موجودند ولی تا به حال تعریبات کمی در مورد انرژی فعال‌سازی واکنشها ناهمگن انجام گرفته است. خوب‌بختانه ونر [۷] و کارا [۲] این تجربه را برای هیدروژن گیری از اتیل بنزن انجام داده‌اند. مقدار انرژی فعال‌سازی، همان طوری که قبلاً نیز اشاره شد برای واکنشهای ۱ و ۳ بترتیب ۵۰,۸۰۰ – ۴۵,۸۰۰ و ۲۱,۸۰۰ کالری برای هر گرم مول گزارش شده است. گرمای جذب سطحی برای سیستم مورد نظر در منابع یافت نشد، ولی این گرمای برای سیستم‌های ناهمگن مشابه توزیع اشمور (Ashmore) [۸] گزارش شده است. این داده‌ها از ۸ تا ۱۵ کیلوکالری برای هر گرم مول اینست و در اثر بالا رفتن دما افزایش می‌یابند. چون دمای راکتور هیدروژن گیری اتیل بنزن حدود ۶۳۰°C الی ۵۵۰°C است لذا فرض می‌شود که گرمای جذب سطحی سیستم مورد نظر بین ۸ تا ۱۵ کیلوکالری برای هر گرم مول باشد. این گرمای نسبت به دما به طور خطی و به صورت زیر برای اتیل بنزن تغییر می‌کند:

$$Q_x = -36/8195 + 5/2052 \times 10^{-4} T \quad (۴۹)$$

برای سهولت کارو با توجه به اینکه استیبه بزرگی رخ نمی‌دهد می‌توان از رابطه (۴۹) برای محاسبه گرمای جذب سطحی استیبن (Q_i) نیز استفاده کرد. ضریب جذب سطحی (Adsorption coefficient) را می‌توان از رابطه زیر به دست آورد.

$$b_i = b'_i EXP(-Q_i/RT) \quad (۵۰)$$

ضریب تطبیق این معادله با داده‌های تجربی است. این ضرایب با توجه به تجربیات کارا [۲] عبارتند از:

$$b'_g = 1/326 \times 10^{-4} atm^{-1} \quad (۵۱)$$

$$b'_s = 1/573 \times 10^{-6} atm^{-1} \quad (۵۲)$$

$$\frac{dX_1}{dL} = \rho \frac{A}{F} r_1 \quad (۲۹)$$

$$\frac{dX_2}{dL} = \rho \frac{A}{F} r_2 \quad (۳۰)$$

$$\frac{dX_3}{dL} = \rho \frac{A}{F} r_3 \quad (۳۱)$$

حال اگر سرعت تبدیل کلی اتیل بنزن را بر حسب گرم مول باه نشان دهیم، خواهیم داشت:

$$\phi = X_1 + X_2 + X_3 \quad (۳۲)$$

$$\frac{d\phi}{dL} = \frac{dX_1}{dL} + \frac{dX_2}{dL} + \frac{dX_3}{dL} \quad (۳۳)$$

$$\frac{d\phi}{dL} = \rho \frac{A}{F} (r_1 + r_2 + r_3) \quad (۳۴)$$

$$\frac{dX_1}{d\phi} = \frac{dX_1}{dL} \cdot \frac{dL}{d\phi} = \frac{r_1}{r_1 + r_2 + r_3} \quad (۳۵)$$

$$\frac{dX_2}{d\phi} = \frac{dX_2}{dL} \cdot \frac{dL}{d\phi} = \frac{r_2}{r_1 + r_2 + r_3} \quad (۳۶)$$

$$\frac{dX_3}{d\phi} = \frac{dX_3}{dL} \cdot \frac{dL}{d\phi} = \frac{r_3}{r_1 + r_2 + r_3} \quad (۳۷)$$

برای مقاصد طراحی روابط (۳۵) الی (۳۷) از روابط (۲۹) الی (۳۱) بهتر است زیرا طول راکتور که در روابط (۲۹) الی (۳۱) متغیری مستقل در نظر گرفته می‌شود عملاً با تغییر نمودار تغییرات دمای راکتور برای سرعت تبدیل کلی مورد نظر، تغییر می‌کند. ولی در روابط (۳۵) الی (۳۷) سرعت تبدیل کلی که اغلب در طراحی مشخص می‌شود، به عنوان متغیری مستقل در نظر گرفته شده است. لذا با استفاده از این روابط و با توجه به شرائط اولیه که در زمان ۰ = مقادیر x_1, x_2 و x_3 برای با صفر است می‌توان طول راکتور را نیز از رابطه (۲۸) به دست آورد:

$$\frac{dL}{d\phi} = \frac{F}{\rho A} \left[\frac{1}{r_1 + r_2 + r_3} \right] \quad (۳۸)$$

ملاحظه می‌شود که هر چه سرعت تبدیل اتیل بنزن به استیبن بیشتر می‌شود، طول راکتور نیز بیشتر خواهد شد. محاسبات نشان می‌دهد که طول راکتوری که در آن سرعت تبدیل معادل شصت درصد است جهار برای طول راکتوری است که در آن سرعت تبدیل معادل سی درصد است.

و اکتش ۱ از طرف جب به راست به حداکثر و ضمانت سرعت واکنشهای فرعی به حداقل مقدار خود برسد.


حال برای محاسبات طراحی می‌توان ضریب جذب سطحی (b) را با روابط ۴۳ و ۴۴ با استفاده از فرمول‌های (۳۹) الی (۴۲) به ترتیب زیر به دست آورد:

$$b_g = 1/2262 \times 10^4 EXP - (43)$$

$$(26/8195 + 0/05205 \times T)/RT$$

$$b_g = 1/523 \times 10^5 EXP - (44)$$

$$(26/8195 + 0/05205 \times T)/RT$$



شکل ۶ – اثر مقدار بخار آب در تبدیل اتیل بنزن به استبرین بر اساس فرمول (۴۵)

پالایهای استبرین

محصول خروجی از رآکتور حاوی گازهای سبک (متان، کربن دی‌کسید و اتیلن)، بخار آب، بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، استبرین و تعدادی ناخالصی است که باید از یکدیگر جدا شوند. گازهای سبک و بخار آب از طریق میان بنزن و تولوئن به وسیله تقطیر به آسانی جدا می‌شوند ولی جداسازی استبرین از اتیل بنزن، از طریق تقطیر ساده به علت نزدیک بودن نقطه جوش آنها به یکدیگر و همچنین پلیمر شدن استبرین در دمای تقطیر، مشکل است. لذا باید از روش‌های دیگری مانند تبلور، تقطیر استخراجی (Extractive Distillation) و تقطیر در خلاء استفاده کرد. در حال حاضر در صنعت، اغلب برای جداسازی استبرین از اتیل بنزن تبدیل شده از روش تقطیر در خلاء استفاده می‌کنند. در جوش آورها سعی می‌شود که دما از ۱۰۰°C تجاوز نکند و بدین ترتیب فشار در جوش آورها حدود ۱۹۰ میلیمتر جیوه و در بالای برج حدود ۲۵ الی ۵۰ میلیمتر جیوه نگاه داشته می‌شود. در چنین شرائطی برای تولید استبرین با خلوص ۹۹/۷ درصد (که برای پلیمر شدن لازم است) باید برج تقطیر حداقل دارای ۷۰ الی ۷۵ سینی باشد و نسبت رفلکس (Reflux Ratio) به بالای برج حدود ۸ الی ۹ باشد. اگر بنوان تقطیر را در یک برج انجام داد در میزان مصرف بخار در آن تا حدود ۲۰ درصد صرفه جویی خواهد شد [۱]. افت فشار برای هر سینی حدود ۲/۵ الی ۳/۵ میلیمتر جیوه طراحی می‌شود. و در صورتی که از سینی‌های سوراخ دار استفاده شود افت فشار برای هر سینی کمتر می‌شود و در نتیجه امکان تقطیر از یک برج فراهم می‌گردد. بقیه در صفحه ۹۰

اثر بخار در تبدیل اتیل بنزن به استبرین

همان طور که اشاره شد، وجود بخار همراه با اتیل بنزن ورودی به رآکتور، در تبدیل اتیل بنزن به استبرین مؤثر است. بستابراین لازم است رابطه‌ای بین این دو برقرار شود. حال اگر حداکثر تبدیل اتیل بنزن به استبرین را از نظر تئوری با پل شان دهیم را از تولید بنزن و تولوئن صرفه جویی کنیم، بنا بر داده‌های پیترز (Pitzer) [۹] خواهیم داشت:

$$X_{0g} = \frac{S_r \pm [S_r^2 + 4(1+P/K_1)(1+S_r)]^{1/2}}{-2(1+P/K_1)} \quad (45)$$

که در آن P، فشار کلی رآکتور؛ T، دمای کلی سیستم؛ S، نسبت بخار آب به اتیل بنزن؛ K₁، ضریب تعادل واکتش است. بستابراین مساوی نه مواد در حالت تعادل برای سیستم مورد نظر از روابط زیر محاسبه می‌شود:

$$N_g = F(1 - X_{10g})$$

$$N_g = F(X_{10g})$$

$$N_B = FX_{10g}$$

$$N_{SF} = FS,$$

$$N_{100g} = F(1 + X_{10g}) + FS,$$
(۴۶)

بر اساس تجربیات و پژوهش‌های زیاد معلوم شده است که حضور بخار آب از مسوم شدن کاتالیزور جلوگیری می‌کند و در نتیجه سرعت تبدیل اتیل بنزن به استبرین در طول کار رآکتور ثابت می‌ماند. در شکل ۶ اثر نسبت بخار آب بر اتیل بنزن روی سرعت تبدیل اتیل بنزن به استبرین در دمای‌های مختلف نشان داده شده است. این شکل نشان می‌دهد که اگر دما ثابت باشد، سرعت تبدیل اتیل بنزن به استبرین با زیاد شدن نسبت بخار آب به اتیل بنزن افزایش پیدا می‌کند. اگر سرعت تبدیل اتیل بنزن به استبرین ثابت نگاه داشته شود، با پیشرفت شدن نسبت بخار آب به اتیل بنزن دمای پائین‌تری مورد نیاز خواهد بود. پژوهشها و تجربیات نشان داده است که بهترین نسبت وزنی بخار آب به اتیل بنزن حدود ۲/۵ الی ۳ است. این نسبت سبب کم شدن فشار جزئی اتیل بنزن تا حدی می‌شود که سرعت