

چگونگی بلوری شدن یک مخلوط امتحاج پذیر فیم بلوری

Crystallization Behaviour of a Semi - Crystalline Miscible Blend

شمس الدین رستمی

مرکز تحقیقات مواد ICI ویلتون، بدلزبر، کلیولند، انگلستان

دانه های کلیدی:

بلورینگی، مخلوطهای پلیمری، تعادل، دمای ذوب، نقطه ذوب

شیمیایی این گونه پلیمرها را بهبود بخشد.

نظریه مربوط به تشکیل، رشد و شکل شناسی بلورها تقریباً قدیمی بوده و به طور مفصل بحث شده است [1] در اینجا تها به این نکته اکتفا می شود که اکثر بلورهای پلیمری شامل یک لایه به ضخامت حدود 10 nm باشند که این ضخامت را با حرف λ نشان می دهند (شکل ۱). در این ساختار لایه ای زنجیرهای پلیمر به صورت تاشده (folded) و مرتب در کنار هم قرار می گیرند و دو لایه منظم بلوری را یک لایه بی شکل معروف به ناحیه بین لایه ای (interlamellar region) از هم جدا می کنند. ضخامت این لایه متفاوت است و معمولاً با افزایش درصد بلوری کاهش می یابد و گاهی در حدود 50 nm تا 200 nm می باشد.

چکیده

یک مدل نظری برای توجیه رفتار بلوری شدن در یک مخلوط پلیمر نیم بلوری و بی شکل که از نظر ترمودینامیکی امتحاج پذیرند، ابداع شده است. با این مدل سرعت رشد و نیم زمان برای بلور ماکسیم پیش بینی می شود و در هر مخلوط دماهای ذوب مشاهده شده به دماهای ذوب تعادلی مربوط می گردد. برای این مدل پلور، یک معادله کاملی به دست آمده است که شامل سهمهای شکل شناسی، آنتروپی و آنتالپی می باشد.


مقدمه

وجود بلورهای پلیمری در پلیمرهای نیم بلوری گرماترم باعث بهبود خواص مکانیکی، فیزیکی و افزایش مقاومت آنها در برابر حلالهای شیمیایی می شود. این بلورها شبکه های سه بعدی تشکیل می دهند که در دماهای بالا ذوب می شوند تا خاصیت گرماترم پلیمر را حفظ کنند و در دماهای پایینتر دوباره تشکیل می شوند. استفاده صنعتی از پلیمرهای نیم بلوری (شیه پلی اتیلن (PE)، پلی پروپیلن (PP)، نایلونها (Nylons)، پلی استرهای آروماتیک و پلی آریل کتونها) در مقایسه با پلیمرهای بی شکل به علت مزایای زیادی که دارند روبه افزایش است. گرچه اغلب بالا رفتن درجه بلورینگی در این پلیمرها موجب کاهش مقاومت آنها در برابر ضربه و کاهش انحلال پذیری آنها در محلولهای شیمیایی می شود، ولی به علت برتریهای زیاد آنها این معایب کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

بلورهای پلیمری در محدوده دماهای معینی (بین T_g و T_m) تشکیل می شوند. بررسی نحوه و سرعت تشکیل بلورها و درجه بلورینگی و همچنین ساختار بلوری این مواد بی شک از نقطه نظر عملی اهمیت دارد، زیرا با کنترل این پارامترها می توان خواص فیزیکی، مکانیکی و

۱۰

انرژی سطحی



شکل ۱ - طرح ساختار تیغه ای یک لایه بلوری

Key Words: crystallinity, polymer blends, equilibrium, melting temperature, melting point

در دماهای بین T_g و T_m با یکدیگر مقایسه کیم. شکل ۲ تغییرات مدول این گونه پلیمرها را نسبت به تغییرات دما نشان می‌دهد. این نتایج توسط دستگاه تجزیه گرمایی مکانیکی دینامیک (dynamic mechanical analyzer) با سرعت افزایش دمای $2^{\circ}\text{C}/\text{min}$ و در فرکانس 10 Hz به دست آمده است. چنانکه ملاحظه می‌شود این گونه پلیمرهای نیم بلوری قسمتی از مدول خود را در دماهای بالاتر از T_g حفظ می‌کنند که استفاده از آنها را در دماهای نسبتاً بالا ممکن می‌سازد. ولی، پلیمرهای بسی شکل نظری پلی اتر سولفون (PES) با فرمول شیمیایی $\text{C}_9\text{H}_{14}-\text{SO}_3-\text{C}_9\text{H}_{14}-\text{O}_3\text{S}$ از دست می‌دهند و شروع به نرم شدن می‌کنند.


نتایج و بحث

مخلوطهای پلیمری

همان گونه که پیشینیان مادر صدد تهیه آلیاژهای فلزی با خواص مناسبتر از

خاطر نشان می‌شود که این مدل ساده تشکیل و رشد بلورهای پلیمری تسامی خواص ثابت شده پلیمرهای را توجیه نمی‌کند. در مدل سدلر (Sadler) که به تازگی برای رشد بلورهای پلیمری ارائه شده است رشد لایه‌های بلوری از طریق چسیدن زنجیرهای سطوح جانبی هسته‌های اولیه بلوری انجام می‌گیرد. طبق نظر وی آن دسته از زنجیرهای که از نظر انرژی مناسب باشند در سطح بلور جذب شده باقی می‌ماند و رشد می‌کنند و آن مناسب باشند در سطح بلور جذب شده پس از جذب شدن بلاقصله از سطح بلور جدا می‌گردند. به این ترتیب، رقابت جذب و دفع و رشد بلور تا آنچه ادامه می‌یابد که لایه بلوری از نظر آنتروپی در حد معین قرار گیرد. هر گاه مقدار آنتروپی بلور از آن حد معین پایین رود، رشد بلور متوقف می‌شود [2,3].

پس از این بحث بسیار مختصر درباره نحوه تشکیل بلورهای پلیمری جا دارد که اعیت وجود آنها را در بالا نگهداشت مدون پلیمرهای نیم بلوری نظری پلی پروپیلن، نایلون ۶۶ و پلی اتیلن ترفتالات



شکل ۲ - تغییرات مدول مکانیکی چند پلیمر نیم بلوری و یک پلیمر بی شکل (PES) نسبت به دما

هرچقدر مقدار عددی لزیادتر باشد، درجه امتراج ناپذیری در پلیمر بیشتر است. معمولاً مخلوط حاصل از یک پلیمر اولفینی و یک پلیمر قطبی که حامل عاملهای قطبی شیمیایی است، امتراج ناپذیر بوده و انرژی سطح مشترک آنها بیشتر می‌باشد. مخلوطهای امتراج ناپذیر حاصل از مخلوطهای دو پلیمر قطبی معمولاً دارای انرژی سطح مشترک کمتری است. به عنوان مثال، انرژی سطح مشترک چند مخلوط پلیمرهای امتراج ناپذیر در جدول ۱ مقایسه شده است.

جدول ۱ - انرژی سطح مشترک چند مخلوط امتراج ناپذیر [4]

انرژی سطح مشترک (N/m)		مخلوط الف
در حالت جامد	در حالت مذاب	
10×10^{-3}	12×10^{-3} (28°C)	PP-PET
15×10^{-3}	17×10^{-3} (28°C)	PP-NYLON
10.9×10^{-3}	$1/8 \times 10^{-3}$ (19°C)	PS-PMMA
-	$1/1 \times 10^{-3}$ (14°C)	PE-PP
-	$5/1 \times 10^{-3}$ (18°C)	(L)PE-PS
-	$9/1 \times 10^{-3}$ (19°C)	(B)PE-PEO

الف) (L) پلی اتیلن (خطی)، (B) PE، پلی اتیلن (شاخه‌ای)، PS، پلی استرن و PEO پلی اتیلن اکسید است.

ب) این مقادیر از راه آزمایش در دماهای مشخص شده به دست آمده‌اند.

ج) این مقادیر از راه محاسبه که در مرجع ۴ ارائه شده است به دست آمده‌اند.

مخلوطهایی که مقدار انرژی سطح مشترک آنها از حدود $4-5 \times 10^{-3} \text{ N/m}$ تجاوز کند از نظر خواص مکانیکی ضعیف‌اند و ساختار آنها باید تغییر یابد تا مخلوطهای نسبتاً مفیدتری حاصل شود. برای تغییر و کنترل ساختار این گونه مخلوطها معمولاً از امولسیون کننده‌ها (emulsifiers) یا سازش‌دهنده‌های پلیمری (polymeric compatibilizers) استفاده می‌شود. اغلب، این گونه پلیمرهای امولسیون کننده که به مقدار ۱ تا ۵ درصد وزنی به مخلوط اضافه می‌شوند از کوپلیمرهای متقارن حاصل از پلیمرهای اولیه یا از کوپلیمرهای تشکیل می‌شوند که با عاملهای شیمیایی مناسب قادر به واکنش فیزیکی یا شیمیایی با هر یک از فازها می‌باشند.

مخلوطهای نیم امتراج پذیر (این گروه از آمیزه‌های پلیمری یک فاز یکنواخت در دمای پایین (بالا) دارند و معمولاً در دماهای بالاتر (پائینتر) دو زنجیر پلیمرهای متفاوت از یکدیگر جدا می‌شوند تا فازهای جدیدتری را تولید کنند. بدینه است که این گونه مخلوطها یک نمودار LCST (Lower Critical Solution Temperature) دارند که اغلب از نوع دمای محلول بحرانی پائینتر، است. به عنوان مثال،

فلزات متفاوت بودند، پژوهشگران اخیر هم در پی مخلوط کردن پلیمرهای متفاوت با یکدیگر نمی‌توانند اینکه بتوانند مخلوطهای جدیدی با خواص بهتر یا خواص حد واسط پلیمرهای اولیه به دست آورند.

مخلوط کردن پلیمرها با یکدیگر از نظر صنعتی بدان علت اهمیت دارد که هر یکی تهیه یک مخلوط با مخلوط کردن پلیمرهای موجود خیلی کمتر از هزینه تولید یک پلیمر جدید است. ولی، از نظر علمی این مسئله بسیار پیچیده‌تر از آن است که به نظر می‌رسد. علت اصلی پیچیدگی این است که پلیمرها زنجیرهای نسبتاً طولانی دارند و بر عکس فلزات تغییرات در آنتروپی آنها پس از مخلوط شدن بسیار ناچیز است و در نتیجه ثبات و پایداری مخلوطهای حاصل به مقدار زیادی بستگی به تغییرات در آنتروپی آنها دارد. از این توضیع ساده به آسانی می‌توان نتیجه گرفت که آن دسته از پلیمرهایی که عاملهای شیمیایی مناسب برای واکنش‌های فیزیکی یا شیمیایی نسبتاً انرژی زا دارند، راحت‌تر مخلوط می‌شوند و آن گروه از زنجیرهای پلیمری که قادر چنین عاملهای شیمیایی مناسب باشند در اثر مخلوط شدن به احتمال زیاد به صورت دو فاز متفاوت از یکدیگر جدا می‌گردند. حد جدایی بین دو زنجیر متفاوت بستگی به نیروهای دافعه بین آنها دارد. وجود چنین نیروهای دافعه‌ای باعث ایجاد یک سطح مشترک (interface) بین دو فاز جدا شده از یکدیگر می‌شود که این سطح مشترک بیشتر خواص فیزیکی و مکانیکی مخلوط را تحت الشاعر قرار می‌دهد. آثار این سطح مشترک و مسائل نظری مربوط به آن را در مقاله‌های دیگری بورسی خواهیم کرد و در اینجا تنها به تقسیم‌بندی مخلوطهای پلیمری اکتفا می‌کنیم.

مخلوطهای امتراج ناپذیر در این گروه از مخلوطها، دو پلیمر اولیه به هر نسبتی که باهم مخلوط شوند از یکدیگر جدا می‌شوند و بسته به درصد حجمی دو پلیمر یکی از آنها به صورت فاز اصلی در می‌آید که پلیمر دیگر را به عنوان یک فاز پراکنده در خود جای می‌دهد. به عنوان مثال، مخلوط پلیمرهای پلی اتیلن - پلی متیل متاکریلات (PE-PMMA) و پلی پروپیلن - پلی کریبتات (PP-PC) را می‌توان نام برد. در برخی موارد و به ویژه در حالتی که درصد حجمی دو پلیمر مصرفی معادل باشد ممکن است مخلوطی با ساختار فاز به هم پیوسته (co-continuous phase) حاصل شود. در این نوع مخلوطها که در حال تعادل دینامیکی، می‌باشد، انرژی سطح مشترک آنها را می‌توان با معادله کلی زیر توصیف کرد:


$$\Delta G = \sum \phi_i \Delta \mu_i = \gamma A \quad (1)$$

در این معادله γ انرژی سطح مشترک (interfacial energy) و A مساحت سطح ذره پراکنده شده می‌باشد. ϕ کسر حجمی و $\Delta \mu_i$ تغییرات پتانسیل شیمیایی هر یک از اجزای سازنده مخلوط است.

بدینه است که در این حالت $\Delta G < 0$ بوده و بسیstem از نظر ترمودینامیکی نامتعادل است. در چنین شرایطی ساختار مخلوط تاثیر بسیار مهمی بر خواص نهایی آن دارد.

آزمایشها را بررسی و توجیه کند و پیش بینی‌های تازه‌تری ارائه دهد وجود ندارد.

می‌توان از مخلوط‌های CPE (پلی اتیلن کلردار)-PMMA نام برد. شکل ۳ نمودار فازی مخلوط‌های حاصل از اختلاط این دو پلیمر را نشان می‌دهد. این پلیمرها در دمای پایین امتحان ناپذیرند و مخلوط پلیمری ایجاد می‌کنند، ولی در دماهای بالا پیوندهای هیدروژنی ایجاد شده بین دو گروه شیمیایی موجود گستره و در نتیجه پلیمرها از یکدیگر جدا می‌شوند. پیوند هیدروژنی موجود بین این دو پلیمر به صورت زیر پیشنهاد می‌شود:



شکل ۳ - نمودار فازی برای مخلوط‌های نیم امتحان پذیر PMMA-CPE. در این شکل (+) دمای ابری شدن را که با آزمایش به دست آمده است نشان می‌دهد و (-) نشان دهنده اسپیندال و (---) نشان دهنده بیندال است که از راه محاسبه به دست آمده‌اند. PMMA در شکل الف دارای $\bar{M}_w = 26/4 \times 10^4$ و در شکل ب دارای $\bar{M}_w = 1/44 \times 10^6$ نسبت به پلی استیرن استاندارد است.


به عنوان مثال، نشان داده شده است که ضخامت لایه‌های بلوری پلی وینیلیدین فلوئورید در مخلوط‌هایش با افزایش درصد وزنی ترکیب اخیر کاهش می‌یابد [7]. همچنین ضخامت لایه بی شکل محدود بین دو لایه بلور در این مخلوط‌ها افزایش می‌یابد. همچنین معلوم شده است که سرعت رشد (G) هسته‌های بلوری در مخلوط‌هایش با PMMA کاهش یافته و زمان لازم برای تبلور نیم حجمی (time for half volume) وجود دارد ولی یک مدل کامل و دقیق نظری که بتواند نتایج این

در نتیجه گسترن پیوندهای هیدروژنی یاد شده در دماهای بالا که موجب تغییراتی در آنتالپی و آنتروپی مخلوط‌ها می‌شود یک نمودار تغییرات فازی حاصل می‌گردد که آن را می‌توان با روشهای متفاوت آزمایشی به دست آورد. به علاوه، امروزه می‌توان نمودار را با استفاده از نظریه‌های پیشرفت‌های موجود، مانند معادله حالت فلوری (Flory's equation of state) ترسیم و تایید کرد. به عنوان مثال، نتایج حاصل از اندازه گیری دمای نقطه ابری شدن (cloud point temperature) برای مخلوط‌های PVC-CPE (با ۵۱ درصد وزنی کلر) که تقریباً همانندی برای است در شکل ۳ نشان داده شده است. در همین شکل بیندال (Binodal) و اسپیندال (Spinodal) هایی که به طور نظری برای همین مخلوط‌ها به دست آمده برای مقایسه ارائه شده است [5,6].

نمودار فازی امتحان پذیر: وقتی دو پلیمر متفاوت با هم مخلوط شوند و یک فاز جدید درست کنند که با تغییرات دما پایدار نماند، مخلوط امتحان پذیر ایجاد شده است. مخلوط‌های امتحان پذیری که از دو پلیمر بی شکل حاصل می‌شوند خود نیز بی شکل اند؛ زیرا ضربه شکست نور آنها در تمامی ابعاد یکسان است و در نتیجه شفاف دیده می‌شوند ولی، اگر یکی از پلیمرهای سازنده مخلوط نیم بلوری و دیگری بی شکل باشد، مخلوط امتحان پذیری که ایجاد می‌شود می‌تواند نیم بلوری یا بی شکل باشد. به عنوان مثال، مخلوط‌های حاصل از مخلوط کردن PS و PPO (پلی فنیلن اکسید) که شفاف‌اند و آبیارهای به دست آمده از اختلاط PVDF (پلی وینیلید فلوئورید) و PMMA که معمولاً نیم بلوری می‌باشند مگر آنکه مقدار PMMA از حدود ۸۰ درصد وزنی پیشتر باشد [7] و همچنین مخلوط‌های حاصل از مخلوط کردن PEI (پلی اتر ایمید) و PEEK (پلی اتراترکتون) نیم بلوری می‌باشند، مگر آنکه مقدار PEEK کمتر از ۴۰ درصد وزنی باشد [8].

از ودون یک پلیمر بی شکل به یک پلیمر نیم بلوری که نتیجه آن مخلوط‌های امتحان پذیر باشد باعث تغییرات بسیار وسیعی در خواص بلوری پلیمر نیم بلوری می‌شود که هدف در اینجا بررسی نظری این آثار است. اشاره می‌شود که نتایج آزمایشی نسبتاً فراوانی برای این نوع مخلوطها وجود دارد ولی یک مدل کامل و دقیق نظری که بتواند نتایج این

تعریف شوند و پس از آن موضوع مخلوطها مورد بحث قرار گیرد. در دمای ذوب مشاهده شده که با واسایلی نظری گرماسنگی روشی دیفرانسیلی، DSC، قابل اندازه گیری است قسمت اعظم بلورها ذوب می شوند. این دما با حرف T_m^* نشان داده می شود. دمای ذوب ترمودینامیکی قابل اندازه گیری نیست و به دمای ذوب یک بلور کامل و بی نهایت بزرگ مربوط می شود. این دما را با حرف T_g^* نشان می دهد. حال چگونگی ارتباط این دو دمای برای یک جور پلیمر نیم بلوری بررسی می شود.



شکل ۵- زمان لازم برای رشد حجمی بلور در PEO و مخلوط امتراج پذیر آن با PVAC

بدیهی است که تغییرات انرژی آزاد برای هر مول از واحدهای بلوری، ΔG_u ، را در پلیمرهای نیم بلوری می توان به صورت زیر نوشت:

$$\Delta G_u(T_m^*) = \Delta H_u - T_m^* \Delta S_u \quad (2)$$


که اگر ΔH_u گرمای ذوب ویژه و ΔS_u تغییرات آنتروپی در حالت ذوب شدن می باشد. در حالت تعادل ترمودینامیکی تغییرات انرژی آزاد بلورها بنابر تعریف صفر است.

$$\Delta G_u(T_m^*) = \Delta H_u - T_m^* \Delta S_u \equiv 0 \quad (3)$$

واز آنجا:

$$\Delta S_u = \frac{\Delta H_u}{T_m^*} \quad (4)$$

بلورهای PEO در مخلوطها با پلی وینیل استات (PEO crystallization ۱۱٪) افزایش می یابد. نتایج یاد شده در شکلهاي ۴ و ۵ به ترتیب نشان داده شده است [9].



شکل ۶- سرعت رشد خطی بلورهای PEO در دمایهای متفاوت تبلور امتراج پذیر آن با PMMA

پژوهشگران متعددی نزول نقطه ذوب بلورهای پلیمری را در چنین مخلوطهایی گزارش کرده‌اند و در برخی موارد این تغییرات را جهت به دست آوردن سایر اطلاعات، نظری انرژی واکنش‌های احتمالی بین زنجیرهای پلیمر بی شکل و پلیمر نیم بلوری، به کار برده‌اند [10]. همان گونه که اشاره شده است [10] نظریه‌های موجود، به ویژه معادله معروف فلوری که نقطه ذوب بلورهای را در مخلوطها به نقطه ذوب بلورها در پلیمر اولیه بیان می‌دهد، در اکثر موارد قادر به توجیه نتایج آزمایش نیست، تا بدان جا که گروهی اعلام کرده‌اند [11] پارامترهای ترمودینامیکی و سیستمیکی موجود برای توجیه رشد بلورها در مخلوطهای امتراج پذیر احتیاج به تجدید نظر میرم دارد. این تصحیحات در مقاله حاضر مورد بررسی قرار می‌گیرد و معادله‌های جدیدی برای توجیه خواص ترمودینامیکی بلورها در مخلوطهای امتراج پذیر ارائه می‌شود. باید خاطر نشان ساخت که معادله‌های حاصل در قسمتهای زیر فقط برای مخلوطهایی معتبر است که از نظر ترمودینامیکی امتراج پذیرند. در این معادله‌ها از نشانه ۱ برای پلیمر بی شکل، و ۲ برای پلیمر نیم بلوری و ۳ برای مخلوط استفاده می‌شود.

دمای ذوب بلورها در مخلوطهای امتراج پذیر ضروری به نظر می‌رسد که ابتدا دمای ذوب مشاهده شده (که قابل اندازه گیری است) و دمای ذوب ترمودینامیکی در پلیمرهای نیم بلوری

مانده است و اگر جواب آن مثبت باشد صحیت معادله ۶ مورد تردید واقع خواهد شد.

ولی، در دمای ذوب مشاهده شده بلورها از نظر ترمودینامیکی در حالت تعادل ایده‌آل خود نیستند و تغیرات انرژی آزاد آنها معادل دو برابر تمام انرژی سطحی یک لایه بلوری می‌باشد، یعنی:

$$\Delta G_{ub}(T_m) = \Delta H_u - T_m \Delta S_u \equiv 2\sigma_e/n \quad (5)$$

در این معادله n تعداد واحدهای قابل بلور شدن است که معادل همان ضخامت لایه بلوری است و σ_e انرژی سطحی بلورهای تا شده بر حسب زول بر سانتی مترا مربع می‌باشد.

اگر فرض شود که ΔS_u بین دماهای T_m و T^* تقریباً یکسان است و مقدار آن از معادله ۴ در معادله ۵ جایگزین شود، نتیجه یک معادله اساسی و کلی است که دو نقطه ذوب تعریف شده را به هم ربط می‌دهد:

$$T_m = T^* \left(1 - \frac{2\sigma_e}{n\Delta H_u} \right) \quad (6)$$

چنانکه ملاحظه می‌شود هرچه ضخامت لایه بلوری، n ، زیادتر شود، مقدار T_m به T^* تزدیگر می‌گردد. بنابراین، با رشد تدریجی لایهای بلوری و اندازه گیری نقطه ذوب آنها می‌توان تغییرات T_m را بر حسب $1/n$ رسم کرد که طبق معادله ۶ یک خط مستقیم به دست می‌آید و نقطه برخورد آن با محور T نقطه ذوب ترمودینامیکی را معین می‌کند. بدینهی است که شبیه خط حاصل معادله ۶ است که اگر مقدار $\sigma_e/\Delta H_u$ تعیین شده باشد، انرژی سطحی لایه بلوری نیز قابل محاسبه است. بسیاری از پژوهشگران با استفاده از معادله ۶ $T^* = \frac{\sigma_e}{n\Delta H_u}$ چندین پلیمر نیم بلوری را تعیین کرده‌اند. به عنوان مثال، T^* پلی اتیلن ترفتالات (PET) و پلی اتر اترکتون که از این راه به دست آمده در شکل ۶ نشان داده شده است [12]. در این شکل تغییرات دمای ذوب بلوری (T_m) بر حسب عکس تغییرات ضخامت لایه بلوری برای PEEK (۶) و PET (۷).

شکل ۶ - تغییرات دمای ذوب بلوری بر حسب عکس تغییرات ضخامت لایه بلوری برای PEEK (۶) و PET (۷)

در این قسمت محلوشهای نیم بلوری امتزاج پذیری بحث می‌شوند که در آنها زنجیر دیگری در فاز بی شکل (فاز محدود بین دو لایه بلوری) پلیمر نیم بلوری جایگزین شده است (شکل ۷). در چنین حالتی زنجیرهای جایگزین شده نه تنها بر محیط اطراف خود اثر می‌گذارند، بلکه زنجیرهای بلوری را نیز به طور پیوسته تحت تاثیر خود قرار می‌دهند و در صدد آن هستند که زنجیرهای قابل بلور شدن را از لایه‌های بلوری خارج سازند و به فاز بی شکل اضافه کنند. این عمل باعث تغییراتی در حالت ترمودینامیکی فاز بلوری می‌شود. تغییرات انرژی آزاد یک واحد بلوری در چنین محلوشهای امتزاج پذیر به ترتیب زیر تعریف می‌شود:

$$\Delta G_{ub}(T) = n_b \Delta G_u(T) + \Delta G_M \quad (7)$$

یا

$$\Delta G_{ub}(T) = \Delta G_u(T) + \Delta g_M \quad (8)$$

ΔG_M تغییرات انرژی حاصل در فاز بی شکل و Δg_M تغییرات پتانسیل

دانستن T^* پیشتر از نظر علمی اهمیت دارد و از نظر عملی تها بدان معنی است که در دماهای پاییتر از T^* تمامی هسته‌های بلوری کاملاً ذوب نشده‌اند و در صورت خنک شدن به سرعت بلورهای جدیدی تشکیل می‌دهند.

برخی پژوهشگران [1] اشاره کرده‌اند که معادله ۶ صد درصد عمومی نیست و موارد استثنای وجود دارد که تبدیل یک شکل بلوری به شکل دیگر را علت آن فرض کرده‌اند.

به تازگی دانشمندان [14] مجموعه آزمایش‌های جالبی برای رشد بلورها در فشارهای بالا تا حدود دو هزار اتمسفر انجام داده و نشان داده‌اند که رابطه $T^* = 1/n$ در مواقعی که n کوچک باشد خطی است، ولی هنگامی که n از حد معینی تجاوز کند به صورت غیرخطی در می‌آید که باعث کاهش مقدار T^* می‌گردد. تغییر شکل بلوری را در فشارهای بالا نیز به ثبت رسانده‌اند، ولی در فشارهای پایینتر، حدود دویست اتمسفر و کمتر، این تغییر شکل ملاحظه شده است. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا واقعاً این تغییر شکل بلورها در فشارهای پایین و اتمسفر وجود دارد و ما تاکنون قادر به کشف آن نبوده‌ایم. این سؤالی است که فعلاً بدون جواب

شیمیایی آن برای هر مول از واحدهای بلوری می‌باشد. نشانه Δ اشاره بر مخلوط دارد.

$$\Delta S_u + \Delta S_M = \frac{\Delta H_u + \Delta H_M}{T^*_{mb}} \quad (13)$$

که در این معادله ΔS_M آنتروپی مولی جزئی مخلوط است.

همچنین معادله ۸ در حالت $T=T_{mb}$ که تغیرات انرژی آزاد در سیستم به انرژی سطوح بلوری محدود می‌گردد به ترتیب زیر در می‌آید:

$$\Delta H_u - T_{mb} \Delta S_u + \Delta g_M \equiv \gamma (\sigma_e/n)_b \quad (14)$$

$$\Delta H_u - T_{mb} \frac{\Delta H_u}{T^*_{mb}} + \Delta g_M = \gamma (\sigma_e/n)_b \quad (15)$$

یا

$$T_{mb} = T^*_{mb} \left(1 - \frac{\gamma \sigma_{eb}}{\Delta H_u n_b} + \frac{\Delta g_M}{\Delta H_u} \right) \quad (16)$$

ΔS_M در عمل بسیار ناچیز است و اگر فرض کنیم که به سمت صفر می‌رود، آن گاه از معادله‌های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ خواهیم داشت:

$$T_{mb} = T^*_{mb} \left(1 - \frac{\gamma \sigma_{eb}}{\Delta H_u n_b} + \frac{\Delta g_M}{\Delta H_u} \right) \quad (17)$$

معادله‌های ۱۱، ۱۶ و ۱۷ معادله‌هایی کلی بوده و نخستین بار است که ارائه می‌شوند.

حال اگر مقدار ΔS_M قابل صرفنظر کردن نباشد، آن گاه از معادله ۱۳ و ۱۵ خواهیم داشت:


$$\Delta H_u + \Delta h_M - T_{mb} \left(\frac{\Delta H_u + \Delta h_M}{T^*_{mb}} \right) = \gamma (\sigma_e/n)_b \quad (18)$$

یا

$$T_{mb} = T^*_{mb} \left[1 - \frac{\gamma \sigma_{eb}}{n_b} \cdot \frac{1}{\Delta H_u + \Delta h_M} \right] \quad (19)$$

این معادله برای ارتباط دادن نقطه ذوب ترمودینامیکی به نقطه ذوب اندازه‌گیری شده برای مخلوط‌های نیم بلوری امتراج پذیر یک معادله جامع است. در صورت مقایسه معادله ۱۹ با معادله ۱۶ و در نظر گرفتن اینکه در مخلوط‌های امتراج پذیر مقدار Δh_M اغلب منفی ولی از ΔH_u خیلی کمتر است، به آسانی معلوم می‌شود که $T_{mb} < T_m$ خواهد بود. این امر موجب نزول نقطه ذوب بلوری در مخلوط‌های امتراج پذیر می‌گردد.

چنانکه ملاحظه می‌شود معادله‌های ۱۶، ۱۷ و ۱۹ دارای جمله $\Delta H_u n_b / \Delta h_M$ می‌باشند که این جمله به ساختار لایه بلوری (شکل شناسی بلوری) ارتباط دارد و به سادگی نمی‌توان آن را نادیده گرفت. معادله‌های قبلی ارائه شده که این جمله در آنها نادیده گرفته شده است در عمل دچار اشکال شده‌اند [10] و باید تصویحات جدی در آنها به عمل آید تا قابل استفاده باشند. ولی، معادله‌های بالا جامع اند گرچه پیدا کردن جمله‌هایی نظری Δh_M که به درصد جمیع آمیزه‌ها نیز بستگی دارد کار بسیار وقتگیری است. از این نظر معادله ۱۱ که دو نقطه ذوب ترمودینامیکی را به هم ربط می‌دهد و از تاثیرات شکل شناختی بر کار است از نظر مؤلف ارزش عملی بیشتری دارد. علاوه بر تاییجی که قبل از معادله ۸ لزوماً به شکل زیر در می‌آید:



شکل ۷- شکل لایه‌های بلوری و لایه‌بی شکل در پلیمرهای نیم بلوری قبل از اضافه شدن پلیمر بی شکل A و بعد از افزایش پلیمر که در درون لایه‌بی شکل جایگزین می‌شود.

بدیهی است که تغیرات انرژی در حالت تعادل ترمودینامیکی (یک اتمسفر فشار و $T = T^*_{mb}$) صفر است:

$$\Delta G_{sb}(T^*_{mb}) = \Delta H_u - T^*_{mb} \Delta S_u + \Delta g_M \equiv 0 \quad (9)$$

یا

$$\Delta H_u - T^*_{mb} \cdot \frac{\Delta H_u}{T^*_{mb}} = -\Delta g_M \quad (10)$$

که در نتیجه:

$$T^*_{mb} = T^*_{m} \left(1 + \Delta g_M / \Delta H_u \right) \quad (11)$$

معادله بالا دمای ذوب ترمودینامیکی بلورهای موجود در مخلوط‌های امتراج پذیر را به دمای ذوب ترمودینامیکی همان بلورها در پلیمر نیم بلوری اولیه ربط می‌دهد. در این معادله ۱۱ نیز چنین است بدیهی است که $T^*_{mb} = T^*_{m}$ خواهد شد که در عمل نیز چنین است (Δh_M گرمای مولی جزئی مخلوط می‌باشد). در مخلوط‌های امتراج پذیر مقدار Δg_M غالباً منفی و از نظر عددی بسیار کوچک است و طبعاً تابعی از غلظت پلیمرهای به کار رفته نیز می‌باشد. چون تفاوت بین این دو نقطه ذوب اغلب کوچک و پیدا کردن آن از نظر عملی بسیار وقتگیر و مشکل است، برخی پژوهشگران تجربی معتقدند که $T^*_{mb} = T^*_{m}$ است و کمتر به دنبال تعیین آن می‌روند. ولی، از جنبه‌های نظری چنانکه نشان داده شد واقعاً چنین نیست و تفاوت‌هایی بین این دو نقطه ذوب وجود دارد.

رابطه دیگری که از نظر عملی اهمیت فراوانی دارد ارتباط بین T_{mb} و T_m آن است. بدین جهت سعی می‌شود رابطه بین این دو نقطه ذوب به دست آید. در حالت تعادل ترمودینامیکی که $T_m = T^*_{mb}$ است معادله ۸ لزوماً به شکل زیر در می‌آید:

$$\Delta G_{sb} \equiv 0 = \Delta H_u - T^*_{mb} \Delta S_u + \Delta g_M \quad (12)$$

در صورتی که بتوان از طریق تجربی دمای نقطه ذوب ترمودینامیکی جور پلیمر نیم بلوری را تعیین کرد و همین پارامتر را در مخلوطهای امتراج پذیر آن اندازه گرفت، به بیان دیگر اگر T^*_{mb} و T^*_{m} معلوم باشد، آن گاه می توان معادله ۱۱ را مورد استفاده قرار داد و پارامتر بسیار مهم Δg_M را محاسبه کرد. از روی Δg_M می توان سایر پارامترهای ترمودینامیکی مخلوطها را به دست آورد. به عنوان مثال، در جدول ۲ مقادیر محاسبه شده Δg_M برای مخلوطهای امتراج پذیر PMMA-PEO که با استفاده از معادله ۱۱ محاسبه شده نشان داده شده است. در این جدول مقادیر T^*_{mb} و T^*_{m} از مرجع استخراج شده است. اشاره می شود که در این محاسبه ها $\Delta H_u = 47 \text{ cal/gr}$ است و از PEO با وزن مولکولی ۱۴۵۰۰ PMMA با وزن مولکولی ۲۹۷۰۰ استفاده شده است.

جدول ۲ - دمای ذوب ترمودینامیکی بلورهای پلی اتیلن اکسید خالص و مخلوطهای آن با پلی متیل متاکریلات

Δg_M (J/gr)	T^*_{mb} (k)	T^*_{m} (k)	درصد وزنی PMMA	درصد وزنی PEO
-۰/۶۲۶	۳۴۴/۲	۴۴۵/۲	۰	۱۰۰
-۱/۳۰۹	۳۴۲/۰	-	۳	۹۷
-۱/۶۵۰	۳۴۲/۴	-	۱۵	۸۵
			۳۰	۷۰

همان طور که نتایج ارائه شده در این جدول نشان می دهد مقادیر Δg_M برای مخلوطهای همگرایانه است و از نظر کمی با افزایش غلظت پلیمر بی شکل PMMA افزایش می یابد.

اگر مقادیر Δg_M محاسبه شده بالا در معادله ۸ جایگزین شود، به آسانی معلوم می گردد که تغییرات انرژی آزاد برای مخلوطهای امتراج پذیر با افزایش غلظت PMMA، بیشتر از جور پلیمر نیم بلوری است و این تغییرات انرژی حاصل موجب تغییرات شدید در نحوه رشد بلورها و زمان لازم برای رشد آنها خواهد بود. برای اینکه این مطلب قدری روشنتر شود ابتدا معادله رشد خطی بلورها را بررسی می کنیم.

سرعت رشد خطی بلورها در پلیمرهای نیم بلوری معمولاً توسط دو جمله سنتیکی و انرژتیکی توصیف می شود، به ویژه معادله زیر در این زمینه بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است [۱]:

$$G = G^0 \exp\left(-\frac{C_1}{T - T_g + C_2}\right) \exp\left(-\frac{4\sigma_e \sigma_o}{RT} \frac{1}{\Delta G_u(T)}\right) \quad (20)$$

$$\text{که در آن } \Delta G_u(T) = \Delta H_u - T \frac{\Delta H_u}{T_m^*} = \Delta H\left(\frac{T_m^* - T}{T_m^*}\right) \quad (21)$$

و اگر آن را در بعاده ۲۰ جایگزین کنیم خواهیم داشت:

$$G = G^0 \exp\left(-\frac{C_1}{T - T_g + C_2}\right) \exp\left(-\frac{C_v T_m^*}{T(T_m^* - T_m)}\right) \quad (22)$$

که در این معادله G^0 یک ضریب معادله است و به طور معکوس با M_n پلیمر نیم بلوری ارتباط دارد. K. C. ۴۵۰ و C. ۴۵۲ K ضرایب ثابتی معلوم باشد، آن گاه می توان معادله ۱۱ را مورد استفاده قرار داد و پارامتر بسیار مهم Δg_M را محاسبه کرد. از روی Δg_M می توان سایر پارامترهای ترمودینامیکی مخلوطها را به دست آورد. به عنوان مثال، در جدول ۲

مقادیر محاسبه شده Δg_M برای مخلوطهای امتراج پذیر PMMA-PEO که با استفاده از معادله ۱۱ محاسبه شده نشان داده شده است. در این جدول مقادیر T^*_{mb} و T^*_{m} از مرجع استخراج شده است. اشاره می شود که در این محاسبه ها $\Delta H_u = 47 \text{ cal/gr}$ است و از PEO با وزن مولکولی ۱۴۵۰۰ PMMA با وزن مولکولی ۲۹۷۰۰ استفاده شده است.

$$G_b = G^0_b \left(\frac{1}{M_n}\right) \exp\left(-\frac{C_1}{T - T_{gb} + C_2}\right) \quad (23)$$

$$\exp\left(-\frac{C_v T_{mb}^*}{T [T^*_{mb} - T_m + T^*_{mb} (\Delta g_M / \Delta H_u)]}\right) \quad (24)$$

که در این معادله

$$C_2 = 4 (\sigma_e \sigma_o) / R \Delta H_u \quad (25)$$


این معادله جدید به آسانی نشان می دهد که برای مقادیر $\Delta g_M < 0$ سرعت رشد بلورها در مخلوطهای امتراج پذیر کمتر از جور پلیمر نیم بلوری است. این موضوع در عمل برای چندین سیستم از مخلوطهای امتراج پذیر PEO توسط سایر محققین نشان داده شده است [۹]، ولی برای تختین بار است که به طور نظری و به وسیله معادله ۲۴ بیان می گردد.

همان گونه که پیش از این اشاره شد و در این معادله نیز توضیح آن آمد، مقادیر Δg_M می توانند حتی بیشتر منفی شود تا جایی که امتراج پذیری ترمودینامیکی بر ضرورت تشکیل ذرهای بلوری ترجیع داده شود و در چنین شرایطی رشد بلورها متوقف خواهد شد. به بیان دیگر، جمله دوم معادله ۲۴ کم کم به سمت صفر می کند که باعث توافق رشد بلورها خواهد شد.

حال اگر نتایج کمی حاصل از معادله ۱۱ و پیش بینیهای کیفی به دست آمد از معادله ۲۴ مورد قبول باشد، بدون شک این نتیجه حاصل می شود که زمان لازم برای تبلور نیم بلوری (۱/۲) بلورها در مخلوطهای بلوری بیشتر از جور پلیمر اولیه خواهد بود. علت این است که تمایل زنجیرهای پلیمر بلوری به مخلوط شدن با زنجیرهای پلیمر دوم بیشتر است تا با زنجیرهای هم نوع خود و از این‌آغاز زمان تبلور بیشتری لازم است تا جور پلیمر نیم بلوری اولیه رشد داد. این مسئله در مرجع ۱۳ با تفصیل بررسی شده است ولی در اینجا فقط نتیجه حاصل بیان می شود:

$$(t_{1/2})_b = \frac{1}{G_b} \left(\frac{3 \ln 2}{4 T \ln N_0} \right)^{1/2} + t_0 \quad (26)$$

معادله و نحوه حل آن در مقاله‌های قبلی با جزئیات به چاپ رسیده است [6,10,13]. این معادله برای مخلوط PES-PEO حل شده [13] و نتایج در شکل ۸ ارائه شده است.



شکل ۸- تغییرات پتانسیل شیمیایی برای هر مول PEO در مخلوط امتراج پذیر آن با PES و در دمای ۲۵°C. منحنی بالایی پتانسیل شیمیایی ترکیبی و منحنی پایینی پتانسیل شیمیایی اضافی را نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری هنگامی که یک پلیمر نیم بلوری با یک پلیمر بی شکل مخلوط‌های امتراج پذیر تشکیل می‌دهد، زنجیرهای پلیمر بی شکل در فاز محدود بین دو لایه بلوری قرار می‌گیرند و وجود این زنجیرهای بی شکل باعث تغییرات نسبتاً شدید در نحوه تشکیل و رشد، سرعت رشد و ذوب بلور خواهد شد. به طور خلاصه می‌توان نتیجه گرفت که در یک مخلوط امتراج پذیر مشکل از یک پلیمر بی شکل و یک جور پلیمر نیم بلوری موارد زیر قابل پیش‌بینی است:

جور پلیمر نیم بلوری	مخلوط
$T_{mb} < T_m$	-۱
$T^*_{mb} < T^*_m$	-۲
$G_b < G$	-۳
$\chi_{1/2} < \chi_{1/2}$	-۴
$I_b < L$	-۵
در صد بلورهای جور پلیمر > در صد بلورهای در مخلوط	-۶

در این مقاله سعی شده است تاروایط ترمودینامیکی جدیدی به

مقدار G_b در این معادله به وسیله معادله ۲۴ داده شده است. بدینهی است که هرچه G_b کمتر شود $\chi_{1/2}$ بیشتر خواهد شد. N_{12} نیز چگالی هسته‌های بلوری در مخلوط بر حسب تعداد هسته‌ها در یک μm است.

تعیین Δg_M و Δg_m

براساس اصول ترمودینامیک کلاسیک Δg_M برابر است با تغییرات پتانسیل شیمیایی برای یک مول از واحدهای بلوری در مخلوط‌های امتراج پذیر یا به بیان دیگر:

$$\Delta g_M \equiv \Delta \mu_{7u} = \Delta \mu_{7u} + (\text{ترکیبی}) \quad (27)$$

برای ساده شدن موضوع، ابتدا مقدار $\Delta \mu_{7u}$ را از مدل شبکه‌ای فلوری (Flory's Lattice Model) قرض می‌گیریم. براساس این نظریه:

$$\Delta \mu_{7u} = \frac{RTV_u}{V_1} \left[\frac{\ln \phi_1}{\tau_2} + \left(\frac{1}{\tau_1} - \frac{1}{\tau_2} \right) \phi_1 \right] + \frac{RTV_u}{V_1} \chi_{12} \phi_1^2 \quad (28)$$

که V_1 حجم یک مول از پلیمر بی شکل است. بدینهی است وقتی $\Delta \mu_{7u}$ بر حسب جزء حجمی پلیمرهای سازنده مخلوط امتراج پذیر داده شده باشد، از روی آن می‌توان مقدار χ_{12} ٪ (ائزهی برهم کشی آنتالپی) بر حسب زول بر سانتی متر مکعب) را بر حسب جزء حجمی ϕ_1 بدست آورد. همان طور که اشاره شد ۱۲٪ تابعی از جزء حجمی است و عملابهتر است که به جای آن از تابعی به نام X_{12} که مستقل از جزء حجمی است در این محاسبات استفاده کرد تا با مشکلاتی نظیر آنچه پژوهشگران قبلی با آن روبرو بوده‌اند [10,11] مواجه نشد.

بهترین و ساده‌ترین راه حل این است که Δg_M را از یکی از نظریه‌های جدید معادله‌های حالت مخلوط‌های امتراج پذیر، به عنوان مثال نظریه حالت فلوری، قرض می‌گیریم. بنابراین نظریه جدید:

$$\Delta g_M \equiv \frac{RTV_u}{V_1} \left[\frac{\ln \phi_1}{\tau_2} + \left(\frac{1}{\tau_1} - \frac{1}{\tau_2} \right) \phi_1 \right] + \frac{V_2^* V_u^* V_u}{V_1} \\ [3\tilde{T}_2 \tilde{I}_2 \frac{\tilde{\tau}_2^{1/2} - 1}{\tilde{\tau}_2^{1/2} + 1} + \frac{1}{\tilde{\tau}_2} (\tilde{v} - \tilde{v}_2)] + \\ \frac{V_2^* V_u}{V_1} \cdot \frac{S_2}{S_1} (X_{12} - \tilde{T}\tilde{Q}_{12}) \quad (29)$$

که در آن P_2^* فشار مربوط به حجم تعریف شده پلیمر ۲، V_2^* حجم واندروالسی منهای حجم اشغال نشده، \tilde{T}_2 دمای کاهش یافته پلیمر ۲، $\tilde{\tau}_2$ حجم کاهش یافته پلیمر ۲، \tilde{v} حجم کاهش یافته مخلوط امتراج پذیر، \tilde{P}_2 فشار کاهش یافته پلیمر ۲، O_{12} آرزهی برهم کش آنتروپی ($\text{Jcm}^{-3}\text{K}^{-1}$) است. نخستین جمله در این معادله از آنتروپی ترکیبی (combinatorial entropy) دو زنجیر حاصل می‌شود و جمله دوم از آنتروپی اضافی یا باقیمانده (excess or residual entropy) به دست می‌آید و سرانجام جمله سوم از تغییرات آنتالپی مخلوط شدن دو زنجیر ناشی می‌شود. این

می شوند.

دکتر جان کینزی گیلهام و همکارانش در داشگاه پرینستون بیشترین سهم را در ابداع روش شناسی و نظریه جدید آزمایش دارند. وی فرازیند پخت را به چهار مرحله افزایش گرانزوی (گاهی همراه با جاذیت فازها)، زل شدن، شیشه‌ای شدن و تجزیه خلاصه کرده است. با استفاده از نسودارهای تبدیل دما زمان (time - temperature transformation)، امکان کنترل و اصلاح خواص گرماسختها وجود دارد. نسودار TTT چهار حالت موجود ماده یعنی مایع، لاستیک، شیشه زلایی شده و شیشه زلایی شده را به پدیده‌های زل شدن و شیشه‌ای شدن مربوط می‌کند. دکتر گیلهام همچنین تکنیک تجزیه حرکت پیچشی (torsional braid analysis)، را ابداع کرد. این تکنیک تجزیه‌ای بررسی TBA دقیق پلیمرهای دارای مختلف برای به دست آوردن منحنیهای ممکن می‌سازد. TBA، که به صورت تجاری نیز قابل دسترس است، نخستین تکنیک تجزیه‌ای مکانیکی دینامیک کامل خودکار است. روش TBA به عنوان یک پاندول پیچشی کلاماسیک برای شناسایی نمونه‌های جامد نیز به کار می‌رود. وی همچنین پیرولیز پلیمرها را در یک راکتور لوله‌ای بررسی کرد. در این روش از یک کروماتوگراف جرمی برای جداسازی اجزای سازنده استفاده می‌شود. در مرحله بعد این اجزا که هنوز در فاز بخارند توسط طیف سنجی IR شناسایی می‌شود. وی همچنین تشکیل شکافهای حرزوئی و مارپیچی را در اطراف رشته‌های بامدول بالا که در پلیمرهای بی شکل دارای پیوند عرضی جای گرفته‌اند بررسی کرد. جان در ۷ اوت ۱۹۴۰ در لندن متولد شد. وی درجهات لیسانس و فوق لیسانس را به ترتیب در ۱۹۵۲ و ۱۹۵۷ از داشگاه کمبریج گرفت و درجه Ph.D را از داشگاه مک گیل در ۱۹۵۹ دریافت کرد و از سال ۱۹۵۸ تبعه امریکا شد.

وی از ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۴ به عنوان شیمیدان پژوهشگر در استخدام شرکت میانماید امریکا بود و از ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۵ به عنوان شیمیدان پژوهشگر میهمان در داشگاه پرینستون کار می‌کرد و از آن زمان عضو هیئت علمی پرینستون است.

دکتر گیلهام عضو چند انجمن و مؤسسه علمی امریکائی (از جمله شیمی، مهندسان شیمی، شیمیدانان، فیزیک) و مؤسسه پلاستیک و لاستیک لندن و انجمن مهندسان پلاستیک است. وی مؤلف ۱۲۰ مقاله در مجلات علمی است. وی به عنوان یکی از دو ویراستار کتاب در زیوهای گرماسخت اصلاح شده بالاستیک، بود که توسط انجمن شیمی امریکا به چاپ رسید. شماره اکنتر ۱۹۷۹ مجله Polymer Engineering and Science به پژوهش وی اختصاص داده شد. استاد گیلهام جوائز بسیاری از جمله انجمن شیمی امریکا، انجمن تجزیه گرمایی امریکای شمالی، اتحادیه انجمنهای تکنولوژی پوششها و مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک را دریافت کرده است.

Polymer News (1988)

Vol.13, No.8

دست آید که بتواند نتایج آزمایش‌های موجود را به طور کمی بیان کند. به علاوه، مورد استفاده کمی برخی از معادله‌های ارائه شده تشریح و سعی شده است تا راه حلی که توسط آن بتوان این معادله‌ها را به کاربرد و خواص سایر مخلوط‌های را توصیف کرد نشان داده شود.

مراجع

- [1] J.D.Hoffman, G.T.Davies, J.I.Lauritzean, "Treatise on Solid State Chemistry" Plenum Press 1976.
- [2] D.M.Sadler and G.H.Gilmer: Polymer, 25, 1446, 1984.
- [3] G.Godbeck-Wood and D.M.Sadler: Molecular Simulations 84, 2858, 1989.
- [4] S.H.Wu "Polymer Interfaces and Adhesion" Dekker Publishers, 1986.
- [5] D.J.Walsh, S.Rostami, Polymer Vol.26, pp48 (1985).
- [6] D.J.Walsh/S, Rostami, Advances in Polymer Science Vol.70, 1985.
- [7] W.Ullman and J.H.Wendorff, Composite Science and Technology, Vol.23, 97 (1985).
- [8] J.E.Harris and L.M.Robeson, Journal of Applied Science Vol.35, 1877 (1988).
- [9] S.Cimmino, M.Martiscelli and C.Silvester, Macromol.Chem. Vol.16 pp.147 (1988).
- [10] D.Walsh, S.Rostami, V.B.Singh, Macromol.Chem.Vol.186 pp145 (1985).
- [11] G.C.Alfonso, T.P.Russell, Macromolecules, Vol.19, pp1143 (1986).
- [12] D.J.Blundell and B.N.Osborne, Polymer, Vol.24, pp953 (1983).
- [13] S.Rostami, Polymer, Vol.31 pp899 (1990).
- [14] A.Keller, Biennial Polymer Physics Conference University of Lees, September 1991.

جان کینزی گیلهام

John Kinsey Gillham

گرماسختها که بیش از گرمایش‌های مصارف عام، تجاری شده بودند، از پلاستیکهای اصلی قبل از جنگ جهانی دوم بودند. ولی، به دلیل شرایط اقتصادی مواد و ساخت، گرماسختها در مقیاس وسیع توسط گرمایش‌های اقتصادی تر جایگزین شدند. با وجود این، فروش گرماسختها در سال ۱۹۸۵ در امریکا بیشتر از ۵ میلیون تن بود. کاربرد نهایی به خواص ویژه‌ای که در گرمایش‌های رقیب یافت نمی‌شد، و به آزمایش‌های جدید و اطلاعاتی بستگی دارد که درباره این مواد به دست می‌آید. کاربرد مهم ورژه این مواد با کامپوزیتها ماتریس گرماسختی است که با الیاف تقویت شده‌اند و در این کاربرد است که به عنوان مواد ساختاری جانشین فلزات