

# معرفی ریز حسگرهای امواج آکوستیک و کاربرد آنها به عنوان حسگر شیمیایی

Introduction to Acoustic Wave Micro Sensors and Their  
Application as Chemical Sensor

بروین شکرالهی

مرکز تحقیقات پلیمر ایران

دربافت: ۷۳/۶۵، پذیرش ۷۳/۷۰

## چکیده

در بسیاری از روش‌های دستگاهی از یک منع مناسب برای تشخیص کمی و کیفی مواد شیمیایی استفاده می‌شود، این منع می‌تواند موج نور (نور مرئی، فرابنفش ازیر قرمز و لیزر) یا موج آکوستیک (صوت، فرآصوت، فروصوت) باشد. در ابزارهایی که با استفاده از موج آکوستیک کار می‌کنند، تغییر سرعت و دامنه موج آکوستیک در اثر تغییرات فیزیکی محیط مورد سنجش، عامل اصلی پاسخ دستگاه است. این ابزارها در محیط‌های خلاه گاز و مایع مورد استفاده قرار گرفته‌اند و معلوم شده است که می‌توانند در مورد بارگذاری جرمی، مدول پلیمرها، دماهای انتقال پلیمری مانند  $T_g$  و  $T_d$ ، رسانایی فیلمهای پلیمری، دمای پخت پلیمرها، گرانزوی و چگالی مایعات و تخلخل سطح فیلمهای به کار رفته اطلاعات مفیدی ارائه دهند.

واژه‌های کلیدی: حسگر، آکوستیک، مبدل، بلور پیزوالکتریک، آشکارساز جومی.

Key Words: sensor, acoustic, transducer, piezoelectric crystal, mass detector

## مقدمه

شکل شناسی و ترکیب شیمیایی نسبت داد. بتایراین، اندازه گیری آکوستیکی می‌تواند برای بررسی این عوامل یا حداقل نمایش تغییراتی به کار رود که به صورت تابعی از زمان، دما، فشار یا متغیرهای دیگر رخ می‌دهند [1].


در این مقاله، اندازه گیری تغییرات سرعت و بسامد موج آکوستیک در محیط‌های مختلف و روش‌های عملی برای این اندازه گیریها مورد بحث قرار می‌گیرد و از مقوله جذب صحبتی به میان نمی‌آید.

## بحث

ریز حسگرهایی که در آنها از امواج آکوستیک به عنوان منع استفاده

آکوستیک به موج فشاری تناوبی (periodic pressure wave) گفته می‌شود. آکوستیک با صوت متراff است و شامل امواج با بسامد شنودی (audio) که به وسیله گوش انسان قابل دریافت است، بسامدهای بالاتر از صوت (فرآصوت) و بسامدهای پایینتر از صوت (فروصوت) می‌شود. اندازه گیریهای آکوستیک از نوع دینامیک - مکانیکی است. ولی، اندازه گیری دینامیک - مکانیکی غالباً در بسامدهای پایین انجام می‌شود.

اندازه گیری سرعت و جذب صوت در پلیمرها برای تعییب ساختار مولکولی آنها مفید است. خواص آکوستیکی را می‌توان به عوامل ساختاری نظیر دمای انتقال شیشه‌ای، چگالی پیوندهای عرضی،



شکل ۱ - ساختار ابزارهای APM، FPW، SAW و TSM

سیری برای عمل ابزار و روشی برای اندازه‌گیری مشخصات موج است. تغییر در سرعت، بسامد یا دامنه موج نشان دهنده تغییر خواص فیزیکی است که در سطح ابزار رخ می‌دهد. برای به کارگیری این ابزارها به عنوان حسگرهای شیمیایی معمولاً لایه‌ای به سطح آنها اضافه می‌شود که قادر به احساس و برقراری پیوند با آنلیت موردنظر است. پیوند یاد شده باعث انتقال آنلیت از محیط مورد آزمایش به سطح ابزار می‌شود و در نتیجه یک یا چند خاصیت فیزیکی تغییر می‌کند که موج اکوستیک به آن پاسخ می‌دهد. لایه‌های گرینشگر شیمیایی دامنه وسیعی از مواد، از جمله فیلمهای نازکی از پلیمر یا سایر مواد آلی، کمپلکسهای فلزات واسطه، مواد الکتروفعال، فیلمهایی از فلزات و اکسید آنها را در بر می‌گیرد [۲].

#### ساختمان و اجزای ابزار اکوستیک

یک ریز ابزار (microdevice) اکوستیک معمولاً شامل ماده پیزوالکتریک با یک یا چند مبدل فلزی روی سطح (سطوح) است. این مبدلها، امواج اکوستیک را در بسامدهای فرا صوت، از ۱ تا صدها مگاهرت، می‌فرستند. کوارتز به دلیل پایداری گرمایی بالا، متداول‌ترین ماده پیزوالکتریک است و به شکل ورقه جladar یا فیلم جهت یافته به کار می‌رود. انواع مواد دیگر نیز می‌توانند در کاربردهای ویژه خواص

می‌شود، گروه وسیعی از حسگرهای اکوستیک را تشکیل می‌دهند. از آنجاکه این گروه به تغییرات جرم در سطح بسیار حساس‌اند، کاربردهای زیادی به عنوان حسگرهای شیمیایی یافته‌اند. به علاوه، با استفاده از این حسگرهای می‌توان خواص متعدد دیگری از جمله چگالی و گرانروی مایع و همچنین مدول پلیمری و رسانایی الکتریکی را در محیط‌های مایع یا جامد تعیین کرد.

ابتدا ابزارهایی که به عنوان حسگرهای شیمیایی به کار می‌روند، معرفی می‌شوند. مهمترین این ابزارها عبارت‌اند از: TSM (Thickness Shear Mode)، SAW (Surface Acoustic Wave)، FPW (Flexural Plate Wave) و APM (Acoustic Plate Mode).  
ساختار این ابزارها در شکل ۱ نمایش داده شده است. سطح حس‌کنندگی در آنها عموماً دارای مساحتی معادل  $1\text{cm}^2$  یا کمتر است [۲]. در این شکل نمایهای جانبی مقاطع عرضی ابزارند. تصویر پایین هر ستون حرکت موج و پیکان دو جهت‌دار، راستای جایه‌جایی ذرات سطحی را نشان می‌دهد. ناحیه هاشور خورده معرف عمق نفوذ موج در ورقه است.

عملکرد ابزار اکوستیک استفاده از موج اکوستیک نیازمند وجود ابزاری برای تولید امواج،

\* امواج اکوستیک می‌توانند به چند شیوه منتشر شوند. ابزارهای اکوستیک را بر حسب شیوه انتشار امواج اکوستیک، که به عنوان منبع مورد استفاده قرار می‌گیرد، تقسیم‌بندی می‌کنند. در این تقسیم‌بندی TSM شیوه برشی مربوط به ضخامت، SAW شیوه اکوستیک سطحی FPW موج نخت خمی و APM شیوه نخت اکوستیک است.

افقی برشی (shear horizontal mode) طوری قطبیده شده‌اند که جهت انتشار آنها موازی با سطح حس کننده است، در حالی که در شیوه عمودی برشی جهت انتشار عمود بر سطح حس کننده است.

امواج اکوستیک تولید شده در ابزار TSM (شکل ۱) از نوع عرضی هستند. ضخامت ورقه،  $L$ ، طول موجهای اصلی ( $\lambda = 1$ ) و هماهنگهای ( $\lambda = 2, 5, 7$ ) رزونانس را بر اساس معادله  $\lambda = 2d/n$  تعیین می‌کند. بسامد رزونانس شیوه اصلی ۵ تا ۱۰ مگاهرتز است و با کاهش ضخامت ورقه افزایش می‌یابد. مبدل‌های روی TSM شامل فیلمهای نازکی هستند که به عنوان الکترود عمل می‌کنند. این مبدلها در دو طرف پشت و رو ورقه واقع شده‌اند. این الکترودها در مجموع یک جزء الکتریکی هستند. در ابزار TSM، نقش پارامترهای سطح مشترک، که تعدادی از آنها در شکل ۲ نشان داده شده‌اند، به ویژه مهم است و روی پاسخ ابزار اثر می‌گذارد [۲].

اگر ماده‌ای روی یک یا هر دو وجه بلور پیزوالکتریکی بشیند، بسامد رزونانس کاهش می‌یابد. ارتباط کمی بین عوامل یاد شده برای نخستین بار توسط ساوربری ارائه شد [۳]:

$$\Delta f = \frac{2F_q^2}{\sqrt{\mu_q} P_q} \times \frac{\Delta M}{A}$$


که در این معادله  $\Delta f$  تغییر بسامد،  $\Delta M$  جرم اضافه شده،  $F_q$  بسامد رزونانس اصلی کوارتر بدون افزایش جرم،  $\mu_q$  مدول برشی کوارتر،  $P_q$  چگالی کوارتر ( $2/648 \text{ g cm}^{-3}$ ) و  $A$  مساحت سطح بر حسب  $\text{cm}^2$  است. با قرار دادن مقادیر ثابت و استفاده از معادله  $\Delta m = \Delta M/A$  داریم:

$$\Delta f = -C_1 \Delta m$$

که در آن  $g^{-1} \text{ Hz cm}^2$   $F_q^2$   $C_1 = 2/26 \times 10^{-6}$  است. بدين ترتیب  $\Delta M$  به واحد سطح بر حسب  $\text{g cm}^{-2}$  رابطه خطی دارد و این معادله ساده اساس به کارگیری بلور پیزوالکتریک با حد تشخیص  $10^{-12} \text{ g}$  است [۳].

ابزار SAW (شکل ۱) پس از اختصار مبدل‌های درون رقیمی، IDT (Inter Digital Transformer)، توسعه یافته‌است. مبدل‌های درون رقیمی روی ورقه‌های نسبتاً ضخیم کوارتر امواج رایلی تولید می‌کنند که انسریز آنها در ناحیه‌ای با ابعاد طول موج اکوستیک متغیر کر است [۲].

اگر یک الکترود فلزی به صورت دندانه‌های نازک روی هم در سطح بلور پیزوالکتریک قرار بگیرد (شکل ۳)،




شکل ۲ - نمودار عوامل مؤثر در سطح مشترک که بر رفتار حسگر TSM نوسانی در فاز مایع حاکم‌اند [۳].

مطلوبتری ارائه دهنده.


جهت‌یابی بلوری (crystal orientation) و ضخامت بستر پیزوالکتریک و وضعیت هندسی مبدل فلزی، نوع موج اکوستیک تولید شده و بسامد رزونانس ابزار را تعیین می‌کند. موج می‌تواند در توده ماده ورقه‌ای پیزوالکتریک حرکت کند [۲].

یک خط مرجع به موازات جهت انتشار موج و یک صفحه مرجع در سطح حس کننده‌گی ابزار برای دسته‌بندی این موجها مفید است. موجهای عرضی (transverse) دارای جایی ذرات محیط انتشار در جهت عمود بر راستای انتشار موج‌اند و می‌توان آنها را طوری قطبیده کرد که جا به جایی ذرات به صورت موازی یا عمود بر سطح حس کننده اتفاق نیافتد. بر عکس، جا به جایی ذرات محیط انتشار در امواج تراکمی (compressional) موجی را جهت انتشار موج است. ابزارهایی که در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرند امواجی تولید می‌کنند که با عرضی‌اند، یا یک جز عرضی دارند.


امواج عرضی را امواج برشی (shear) نیز می‌نامند. امواج با شیوه



شکل ۴ - محل ثابت ذرات در بلور جامد، وقتی ماده تحت تنش قرار نگرفته است [۵].



شکل ۵ - جایه جایی ذرات جامد کشسان، در اثر موج سطحی اکوستیک یا رایلی، که پیچیده است و تنها در نزدیکی سطح جامد مشاهده می شود [۵].




شکل ۳ - طراحی IDT ابزار SAW [۵].

IDT ساخته می شود. میدانهای الکتریکی که با IDT تولید می شوند، باعث جایه جایی ذرات جامد در جهتی می شوند که با ضریب جفت شدگی پیزوالکتریک (piezoelectric coupling coefficient) تعیین می شود. در مرحله بعد موج تولید شده با یک IDT دیگر و به روش مشابه آشکار می شود [۴].


اساس کار ابزار SAW بسیار ساده است. یک موج اکوستیک در بستر پیزوالکتریک منتشر شده و اگر ماده دیگری نیز در مسیر موجود باشد، با آن وارد برهم کش می شود. این برهم کش به گونه ای است که برخی خواص موج مانند دامنه، فاز و محتوای هماهنگ (harmonic content) آن را تغییر می دهد. اندازه گیری تغییرات مشخصات موج سطحی، شناساگر حساسی برای تعیین خواص موادی موجود در سطح ابزار است.

جایه جایی ذرات در ماده مولد موج اکوستیک، در شکل های ۴ و ۵ نشان داده شده است. IDT برای اعمال میدان الکتریکی متناسب به ماده پیزوالکتریک به کار می رود. برای این منظور یک منبع تحریک بسامد رادیویی به IDT متصل شده و موج سطحی را به روشنی که در شکل های ۶ و ۷ نشان داده شده است تولید می کند.

بسامد عمل حسگرهای SAW معمولاً بین  $200\text{~تا~}2000$  مگاهرتز است. ابزار SAW می تواند دو نوع آرایش داشته باشد. این آرایشها در شکل های ۸ و ۹ نشان داده شده اند. شکل ۸ آرایش با خط تاخیر (delay line) را نشان می دهد که IDT ها در دو انتهای ورقه قرار دارند [۶].



شکل ۶ - عملکرد IDT، علامت الکترومغناطیس با بستر پیزوالکتریک برهم کش دارد. این برهم کش به طور متناسب با بستر را آشنته می کند که در پی آن فرایند آسایش اتفاق می افتد [۵].




شکل ۱۰ - نمودار اجمالی FPW. در نمای عمودی، غشا به رنگ سیاه نشان داده شده است و IDTها در دو سوی آن واقع شده‌اند [۷].


آرایش تشدیدگر می‌تواند با یک یا دو IDT در حفره ساخته شود (شکل ۹).

IDT‌های روی صفحه پیزوالکتریک قادرند، بسته به جهتگیری بلورها و ضخامت ورقه، امواج دیگری را نیز القا کنند. با تغییر جهتگیری بلورها در محيط می‌توان روی صفحه نازک امواج سطحی از نوع افقی برشی نیز تولید کرد. IDT ورودی امواج سطحی تولید می‌کند که سرعت آنها با جنس ورقه و طول امواج با تناوب مبدل کنترل می‌شود. تناوب مبدل عبارت از فاصله بین دندانه متواالی است که به یک میله اصلی متصل‌اند. ابزاری که برای تولید این امواج طراحی شده‌اند ظاهری شبیه به SAW‌های با خط تاخیر دارند، ولی برای مانع از پراکندگی امواج در توده ورقه، روی سطح با فیلم جامد نازک یا شبکه (ورقه‌ای با شیارهای بسیار ظریف که روی آن، هر شیار امواج را به شیار بعدی منعکس می‌کند) پوشیده می‌شود.


مابین نوع حسگرهای امواج عرضی سطحی (Surface Wave)، STW (Transverse Wave)، نامیده می‌شوند [۴]. روی بسترهای نازک پیزوالکتریک، IDT‌ها می‌توانند دو نوع امواج تولید کنند که عبارت اند از: امواج لعب (Lamb) و امواج تخت اکوستیک نوع افقی برشی. جایی ذرات در امواج لعب مشابه امواج رایلی است. در امواج تخت نوع افقی برشی، جایه جایی ذرات نسبت به جهت انتشار امواج عمود است و



شکل ۷ - طرحی از عملکرد امواج رایلی [۵].



شکل ۸ - آرایش با خط تاخیر ابزار SAW کوارتر [۶].



شکل ۹ - ابزار SAW با آرایش تشدیدگر [۴].

آرایش دیگر ابزار SAW، تشدیدگر (Resonator) نامیده می‌شود. امواج اکوستیک به وسیله IDT که در مرکز ابزار قرار دارد، القا می‌شوند. این امواج به وسیله شکافهای روی سطح ابزار، که تولید یک حفره رزونانس در مرکز می‌کنند، به جلو و عقب منعکس می‌شوند.

جدول ۱- مقایسه امواج اکوستیک [۲]

موج	نوع موج	جا به جایی ذرات الف	جا به جایی جزء عرضی ب	محیط	بسامد معمول (MHz)
TSM	توده	عرضی	موازی	گاز، مایع <sup>d</sup>	۵-۱۰
SAW	سطحی	عرضی موازی <sup>c</sup>	عمود	گاز	۳۰-۳۰۰
STW	سطحی	عرضی	موازی	گاز، مایع <sup>d</sup>	۳۰-۳۰۰
FPW	تحت	عرضی موازی <sup>c</sup>	عمود	گاز، مایع	۲-۷
SH-APM	تحت	عرضی	موازی	گاز، مایع <sup>d</sup>	۲۵-۲۰۰

(الف) جا به جایی ذرات نسبت به جهت انتشار موج؛ (ب) جا به جایی جزء عرضی نسبت به سطح سگر، (ج) جزء موازی جا به جایی ذره در جهت انتشار موج است و با سطح سگر موازی است.

مجموع اجزای موازی و عرضی باعث حرکت تخم مرغی شکل می‌شود؛ (د) ابتدا برای کار در فاز گازی در نظر گرفته شد، ولی می‌تواند در فاز مایع نیز به کار رود.

همان‌طور که از نام آن پیداست، جا به جایی در سطح غالباً در صفحه اتفاق می‌افتد. نوع موج تولید شده به جهتگیری بلور بستگی دارد. در هر دو حالت سرعت امواج را جنس ورقه و ضخامت آن تعیین می‌کنند.

امواج لumb روی ورقه‌ای با ضخامت محدود مجموعه‌ای از شیوه‌های متقارن و ضد متقارن (متقارن و ضد متقارن چگونگی حرکت ذره حول سطح میانی ورقه را نشان می‌دهد) سطح را تولید می‌کنند. همه این شیوه‌ها بجز شیوه ضد متقارن دارای پایترین درجه سرهنگی پیشتر از SAW در محیط مشابه دارند و سرعت آنها با کاهش ضخامت ورقه افزایش می‌یابد. در اینجا تنها شیوه تحت ضد متقارن از پایترین درجه (flexural mode) مورد بحث قرار می‌گیرد. در این شرایط شیوه خمشی (flexural mode) است و موج تحت خمشی یا FPW نامیده می‌شود (شکل ۱۰). با کاهش ضخامت ورقه، سرعت موج در این شیوه کاهش می‌یابد. از آنجاکه ضخامت ورقه در FPW حدود ۲ تا ۳ میکرون است، ورقه غشا نامیده می‌شود. بسامد ایزار FPW معمولاً ۲ تا ۷ مگاهرتز است [۷، ۲] .

همان‌طور که اشاره شد، ایزار APM نوع افقی برخی

جدول ۲- نمونه مشخصات پنج نوع ایزار اکوستیک [۲]

نوع ایزار	طول موج ایزار (μm)	ضخامت ورقه (μm)	جنس ورقه	سرعت موج (m/s)	ضخامت ورقه (بر حسب طول موج اکوستیک)	عامل تعیین کننده بسامد الف
TSM	۵۵۴	۲۷۷	کوارتز	۳۲۳۰	$\lambda/2$	ضخامت ورقه
SAW	۲۰	۷۶۰	کوارتز	۳۱۶۰	$>>\lambda$	فاصله بین دندانه‌های IDT
STW	۲۰	۵۰۰	کوارتز	۵۰۰۰	$>>\lambda$	فاصله بین دندانه‌های IDT
FPW	۱۰۰	۲/۵	روی اکسید	۵۵۰	$<<\lambda$	ضخامت ورقه و فاصله بین دندانه‌های IDT
SH-APM	۵۰	۲۰۳	کوارتز	۵۰۶۰	$(3-10)\lambda$	ضخامت ورقه و فاصله بین دندانه‌های IDT

(الف) در همه موارد جنس ورقه نقش اساسی در تعیین بسامد دارد؛ (ب) فاصله به وسیله شبکه کمی تغییر می‌کند، (ج) ورقه مرکب از سلیمین تیرید، آلومنیوم و روی اکسید ماده پیزوالکتریک است.

است تغیر می‌کند. مبدل دوم موج یاد شده را دریافت و به یک علامت الکترونیکی خروجی تبدیل می‌کند. چهار نوع آرایش الکترونیکی موجود برای اندازه‌گیریهای اکوستیکی در شکل ۱۲ نشان داده شده‌اند. سیر نوسانگر (oscillator circuit) (شکل الف، یک ابزار پیزوالکترونیک دو جزئی را در حلقه پس خور (feedback loop) تقویت کننده بسامد رادیویی قرار می‌دهد. در این روش بلور پیزوالکترونیک بین ورودی و خروجی تقویت کننده نوسان قرار می‌گیرد و پس خور مثبتی به وجود می‌آورد که باعث نوسان می‌شود. بسامد روزنامه بلور با شمارگر الکترونیک اندازه‌گیری می‌شود [۱۰، ۱۱]. تغییر جزئی سرعت موج از تغییرات معادل در بسامد نوسان نتیجه گیری می‌شود:

$$\Delta f/F_0 = \Delta v / V.$$


که در آن  $V$ ،  $F_0$  مقادیر اولیه سرعت و بسامد و  $\Delta f$  و  $\Delta v$  مقادیر جابه جایی آن دو را نشان می‌دهد. ضمن به کارگیری یک نوسانگر در آزمایشگاه، می‌توان از یک نوسان نما (oscilloscope) برای بررسی بزرگی و شکل موج خروجی نیز استفاده کرد.

ابزار دو جزئی با به کارگیری منبع علامت و ولت سنج برداری (شکل ۱۱ ب) اطلاعاتی در مورد سرعت و دامنه موج به دست می‌دهد. این ابزار از مشکل قطع نوسان مصون است. منبع یا مولد علامت در بسامد ثابتی برایر با بسامد روزنامه ابزار، ولتاژ بسامد رادیویی به مبدل ورودی اعمال می‌کند. تغییرات دامنه علامت و جا به جایی فاز بین مبدل‌های ورودی و خروجی با ولت سنج برداری اندازه‌گیری می‌شود. تغییر فاز، معرف تغییر سرعت موج است. تغییرات دامنه موج اطلاعاتی در باره تضییف موج توسط محیطی که در تماس با سطح ابزار است، ارائه می‌دهد.

برای ابزارهای تک جزئی، تجزیه گر شبک، علامت منعکس شده از مبدل ورودی را برای اندازه‌گیری مشخصه امپدانس ابزار، اندازه می‌گیرد. برای ابزارهای دو جزئی، تجزیه گر شبک علامت عبوری را برای به دست آوردن مشخصه امپدانس تجزیه می‌کند [۱۲].

#### حساسیت جرمی و حد تشخیصی

با اینکه بارگذاری جرمی تنها مکانیسم پاسخ‌گویی حسگر نیست، روش مفیدی برای تعیین وزنگیها و مقایسه ابزارهای مختلف است. حساسیت جرمی تغییر افزایشی علامت است که در پاسخ به تغییر افزایشی جرم رخ می‌دهد. پاسخهای حسگر می‌تواند بر حسب عبارات مطلق مثل تغییر بسامد بر حسب هر ترا یا به طور نسبی بر حسب جا به جایی نسبت به بسامد عمل ابزار بیان شود. برای مقایسه حساسیتهای جرمی از عامل حساسیت




شکل ۱۱ - سرعتهای فاز امواج اکوستیک در ورقه‌های کوارتز به عنوان تابعی از ضخامت ورقه بر حسب طول موج اکوستیک [۱۲]

مشخصات ابزارهای SH-APM، TSM، FPW، SAW همراه با نمونه در جداول ۱ و ۲ خلاصه شده‌اند. در طراحی این ابزارها، ضخامت ورقه عامل مهمی است. شکل ۱۱ نشان می‌دهد که چگونه سرعت موجهای مختلف به ضخامت ورقه، که بر حسب طول موج بیان می‌شود، بستگی دارد و ناحیه‌ای از منحنی "ضخامت - سرعت" را که ابزار مختلف در آن فعال نماید، معین می‌کند. ابزار SAW و FPW در دو حد نمودار یاد شده واقع‌اند.

#### روشهای اندازه‌گیری

در ابزارهای تک جزئی مانند TSM، تنها جزء موجود به عنوان ورودی و خروجی هر دو عمل می‌کند. علامت ورودی یک شیوه اکوستیک را تحریک کرده که در واقع روی الکترون ورودی بار تولید می‌کند. این علامت با یکدیگر ترکیب شده و تغییر امپدانسی را، که سازنده پاسخ ابزار مثلاً TSM است، موجب می‌شوند. ابزارهای دو جزئی یک جزء ورودی و یک جزء خروجی دارند که این دو جزء قابل تعویض‌اند. علامت ورودی توسط مبدل اول به موج اکوستیک تبدیل می‌شود. برخی خواص موج اکوستیک تولید شده، مانند بسامد و دامنه، ضمن عبور از ماده پیزوالکترونیک یا محیطی که در تماس باست پیزوالکترونیک



شکل ۱۲ - سه طرز کار ابزار پیزوالکتریک [۲]؛ (الف) مسیر نوسانگر یک علامت تک فرکانس تولید می‌کند، (ب) ولتاژ برداری اطلاعاتی در مورد فاز و دامنه موج ایجاد می‌کند و (ج) تجزیه گرهای شبک می‌باشد که ابزارهای یک و دو جزئی متصل شده‌اند.

مطلق حسگر به افزایش جرم و حساسیت بر حسب  $S_m$  در جدول ۳ گردآمده‌اند.

حد تشخیص نرمی به نوشه (noise) حسگر بستگی دارد و با حساسیت حسگر و همچنین تغییر جرم در واحد سطح نیز جا به جا می‌شود. نوشه به نوسانات کوتاه مدت در علامت گفته می‌شود. نوشه مبحث پیچیده‌ای است، زیرا اندازه‌گیریها تحت شرایط مختلف انجام می‌گیرند و نوشه می‌تواند به عوامل محیطی مثل نوسانات ظرفی دمایی سیستم اندازه‌گیری و فاصله زمانی بین اندازه‌گیریها وابسته باشد. در کارهای تجزیه، حد تشخیص به غلظتی از آنالیت که علامتی تا ۳ برابر نوشه ایجاد کند، گفته می‌شود. اغلب دستگاههای حسگر، نوشه‌ای در حد ۱ یا کمتر دارند، یعنی تنها قادرند علامتها را تا ۳ هرتز را تفکیک کنند. حد تشخیص واقعی غلظتی از نمونه است که در آن غلظت نمونه بدون مزاحمت قابل ملاحظه از جانب سایر گونه‌ها اندازه‌گیری شود. به علاوه ممکن است به دلیل وجود علامتها که بد تفسیر شده و به آنالیت نسبت داده شوند، نیز مقداری جا به جایی در مقادیر اندازه‌گیری شده، ایجاد شود. در این مورد استفاده از مواد گزینشگر

جرمی،  $S_m$ ، استفاده می‌شود که از معادله زیر به دست می‌آید:

$$S_m = \lim_{\Delta m \rightarrow 0} (\Delta v / V_0) / \Delta m$$

که در آن  $\Delta m$  جرمی است که به طور یکواخت در سطح ابزار توزیع می‌شود.  $V_0$  سرعت فاز اولیه ابزار قبل از بارگذاری جرمی و  $\Delta v$  تغییر سرعت فاز است که به دلیل بارگذاری جرمی اتفاق می‌افتد. اشاره می‌شود که  $V_0$  سرعت نقطه‌ای با فاز ثابت روی موج است. از آنجاکه سرعت مستقیماً با بسامد متناسب است، می‌توان  $S_m$  را بر حسب بسامد نوسانگر بیان کرد:

$$S_m = \lim_{\Delta m \rightarrow 0} (\Delta f / F_0) / \Delta m$$

که در آن  $F_0$  بسامد اصلی و اولیه نوسانگر در هوا و  $\Delta f$  تغییر بسامدی است که در اثر بارگذاری جرمی اتفاق می‌افتد. عبارات مربوط به پاسخ

جدول ۳ - حساسیتهای جرمی پنج نوع ابزار اکوستیک [۲].

مشخصات ستر پیزوالکتریک	$S_m$ [(Hz/MHz) (ng/cm <sup>2</sup> )]	آشفته نشده $S_m$	پاسخ به جرم اضافه شده	موارد افزایش حساسیت جرمی	نوع قطعه
کوارتر، ۶ MHz	۰/۰۱۶	$S_m = -\frac{2}{\rho\lambda} = -\frac{1}{\rho d}$	$\Delta f = -C_T F^2 \Delta m$	ضخامت کاهشی ورقه (بسامد افزایشی)	TSM
کوارتر، ۱۵۸ MHz	۰/۲۰	$S_m = -\frac{K(\delta)}{\rho\lambda} = -\frac{K(\delta)}{\rho V_R} F$	$\Delta f = -C_g F^2 \Delta m$	طول موج کاهشی (بسامد افزایشی)	SAW
کوارتر، ۲۵۰ MHz	۰/۱۸	$S_m = -\frac{K(\delta, G)}{\rho\lambda} = -\frac{K(\delta, G)}{\rho V_{STW}} F$	$\Delta f = -C_G F^2 \Delta m$	ضخامت افزایشی ورقه (بسامد افزایشی با طول موج کاهشی)	STW
کامپوزیت، ۵/۵ MHz	۰/۳۸	$S_m = -\frac{1}{\gamma M} = -\frac{1}{\gamma \rho d}$	$\Delta f = -\frac{1}{\gamma M} F \Delta m$	ضخامت کاهشی ورقه (بسامد کاهشی با طول موج ثابت)	FPW
کوارتر، ۱۰۱ MHz	۰/۰۱۹	$S_m = -\frac{J}{\rho d}$	$\Delta f = -\frac{J}{\rho d} F \Delta m$	ضخامت کاهشی ورقه (بسامد افزایشی با طول موج ثابت)	SH-APM

توضیح: ثابتهاي  $C_T$ ,  $C_g$ ,  $C_S$ ,  $V_R$ ,  $V_{STW}$ ,  $M$  به ترتیب به خواص پیزوالکتریک ورقه در ابزار SAW, TSM و شبکه STW بستگی دارد. هامل ( $K(\delta)$ ) به خواص ورقه پیزوالکتریک SAW بستگی دارد و عاملی است که به خواص ورقه پیزوالکتریک و شبکه STW وابسته است.  $M$  جرم واحد سطح خلایی  $V_R$ , سرعت موج رایلی و  $V_{STW}$  سرعت موج از نوع عرضی برشی است.

پوشش سطح افزایش یافته و بسامد SAW متناسب با آن کاهش می یابد. در مورد بخارات کمتر قطبی، که پیوند آنها به سطح ضعیفتر است، جایی بسامد با غلظت بخار متناسب نیست.

ریز ساختار فیلمهای نازک که روی سطح SAW نشانه اند با اندازه گیری منحنی همدماج جذب  $N_4$  در دمای نیتروژن مایع شخص شده است. با رسم منحنیهای همدماج حاصل از کاهش بسامد SAW پارامترهایی مثل مساحت سطح، حجم خل و فرج و توزیع اندازه آنها به دست آمده اند [۲].

عوامل مؤثر در پاسخ حسگر ابزارهای اکوستیک را می توان با به کار گیری لایه گرینشگر شیمیایی به حسگر شیمیایی تبدیل کرد. در تشخیص بخارات آلی می توان از مواد پلیمری استفاده کرد، زیرا این نوع بخارات در لامستیکها به سرعت و به طور برگشت پذیر جذب می شوند. پلیمرها فیلمهای نازک جنبه تشکیل می دهند و گرینشگری آنها می تواند با تغییر دادن ساختار شیمیایی به شکل مطلوب درآید.

با مدل های مربوط به SAW های قدیمی پیش یینی می شد که بسامد رزونانس SAW، با اعمال هر نوع جرم یا مدول برشی به سطح فیلم نازک تغییر می کند. مطالعات بعدی روشن ساخت که ابزارهای SAW می توانند انتقالات پلیمری مختلف را آشکار کنند. در سالهای اخیر تصویر کاملتی از آثار ویسکوالاستیک فیلمهای نازک روی ابزارهای

شیمیایی در بر طرف کردن جایه جایی مهم تر از طراحی ابزار است.


#### آشکارسازهای جرمی

حساسیت زیاد ابزارهای موج اکوستیک موجب توسعه تعداد زیادی حسگر شیمیایی برای استفاده در فازهای مایع و گاز شد. تا همین اوخر پاسخ مشاهده شده به بارگذاری جرمی نسبت داده می شد و مکانیسمهای دیگری که می توانست موجب رشد علامتهای تعزیزهای شود، بررسی نمی شد. در بعضی بعد، چند آشکارساز جرمی معرفی می شوند.


ساده ترین نمونه آشکارسازی جرمی با ریز حسگر اکوستیک اندازه گیری ضخامت فیلمهای نازک ظازی نشانه شده بر سطح در خلاء است. در این روش که به طور گسترده تجاری شده است، از حسگر TSM کوارتر استفاده می شود. جایه جایی اندازه گیری شده بسامد در خلاء با جرم فیلم متناسب است و از طریق چگالی فیلم و امپدانس اکوستیک، ضخامت فیلم به دست می آید. این روش دقیق است و برای لایه های نازک فیلم به کار می رود. این نکه قابل توجه است که فیلم فلزی باید سفت باشد و به خوبی به سطح بچسبد. در این شرایط جرم افزوده همزمان با حرکت برشی سطح حرکت می کند. حساسیت جرمی زیاد ابزار SAW امکان اندازه گیری جذب سطحی مولکولهای بخار در پوششها زیر نک لایه زیرین (submonolayer) را نیز فراهم می کند. این قابلیت با نظرات بر جذب بخار روی سطح ابزار لخت در سیستم خلاء نشان داده شده است. ضمن افزایش فشار بخار جزئی، ضخامت

بورسی خواص ویکوالاستیک پلیمرها پس از آنکه قطعات زنجیرهای پلیمر با اعمال امواج اکوسنیک به روش مکانیکی دچار آشفتگی شدند، با سرعتی که به دما و ساختار پلیمر وابسته است به شرایط اولیه خود باز می‌گردند. این فرایند آسایش، که در مشاهده می‌شود، باعث بروز یک حداقل در دامنه علامت و کاهش  $T_{\alpha}$

اکوسنیک به دست آمده است. تغییر سرعت موج و دامنه آن در پاسخ به انبساط گرمایی پلیمر، فرایند آسایش پلیمر و آثار رزونانس فیلم اتفاق می‌افتد. به عبارت سیار ساده، مدول به معنی سفتی ماده است. در مبحث ابزار فرآصنوت، اندازه گیری مدول تا حدود زیادی به بسامد وابسته است. در حضور امواج با بسامد زیاد، فیلمهای پلیمری لاستیکی روی ابزار اکوسنیک طوری رفتار می‌کنند که گویی مدولی دارند که مشخصه مواد شیشه‌ای است. اگر همین فیلمها با روش بسامد پایین برسی شوند، مدول اندازه گیری شده همان مقداری را خواهد داشت که از لاستیک انتظار می‌رود.



شکل ۱۳ - اثر انبساط گرمایی و فرایندهای انتقالی پلیمر که روی فیلم نازک PVA با استفاده از ابزار FPW مشاهده شده‌اند [۱۰].



شکل ۱۴ - آثار رزونانس فیلم که توسط ابزار TSM کوارتز با پوششی از جنس پلی ایزوپووتیلن با ضخامت ۱۵/۶۰mm مشاهده شده است [۱۰].

با افزایش دما و ضمن انبساط پلیمر، مدول آن کاهش می‌یابد. این آثار در دستگاههای متداول که سرعت صوت در پلیمر با افزایش دما کاهش می‌یابد، به خوبی شناخته شده‌اند. سرعت برآشی صوت ( $V_s$ ) با ریشه دوم مدول برآشی ذخیره شده ( $G$ ) و با ریشه دوم چگالی به طور معکوس متناسب است:

$$V_s = (G/p)^{1/2}$$


از آنجاکه مدول و چگالی هر دو با پایین آمدن دما کم می‌شوند، کاهش مشاهده شده در سرعت صوت نشان می‌دهد که مدول، عامل غالب مؤثر بر سرعت صوت است. با وجود این، چگالی و حجم به طور غیر مستقیم روی سرعت صوت اثر می‌گذارند، زیرا مدول کاملاً به حجم وابسته است [۱۱، ۱۲].

وقتی از پوشش پلیمر به صورت فیلم ضخیم روی حسگرهای بخار استفاده می‌شود، انبساط گرمایی پلیمر در ابزارهای SAW و FPW باعث کاهش بسامد در حد ۵۰۰ Hz تا ۱۰۰۰ Hz است که درجه سانتیگراد می‌شود [۱۱، ۱۲]. اشاره می‌شود که بسامد رو به کاهش نوسانگر یا انکنده سرعتهای رو به کاهش صوت است. این اثر با تغییر جرم در سطح همراه نیست، بنابراین، وقتی ابزارها به عنوان حسگر شیمیابی همراه با لایه‌ای به کار می‌روند که خواص فیزیکی آن با دما تغییر می‌کند، لازم است که خط تاخیر مرجع نیز با همان ماده پلیمری خط تاخیر حسگر پوشش باید. در این شرایط لازم است که خط تاخیر مرجع از قرارگرفتن در معرض بخار نمونه محافظت شود. به علاوه در بسیاری از کاربردها بهتر است که دما با وسیله‌ای ماده کنترل شود. مطالعات اخیر نشان داده است که ابزار FPW با پوشش پلیمر می‌تواند تغییرات خواص فیزیکی را که در دمای انتقال شیشه‌ای ایستا ( $T_g$ ) و پویا ( $T_a$ ) روی می‌دهد، حس کند. نتایج مربوط به فیلم نازک پلی وینیل استات ر روی ابزار FPW (5 MHz) در شکل ۱۲ نشان داده شده است. در  $T_g$ ، شب منحنی فرکانس - دما تغییر می‌کند. این تغییر بیانگر حساسیت به سرعت انبساط گرمایی پلیمر است که در  $T_g$  به طور ناگهانی افزایش می‌یابد.

جدول ۴- مواد پوششی برای آشکارسازهای جذبی [۸].

ماده پوششی	مشخصات آشکارساز
اسکولان، روغن سیلیکون، گریس اپزون پلی اتیلن گلیکول، سولفولان، دی نوئیل فنالات، آلدول ۴۰، آلکیل سولفونات سیلیکاژل، غربال مولکولی، آلومینا، پلیمرهای نمکیز* سرب استات، نقره فلزی، مس فلزی، آنتراکوئینون دی سولفونیک اسید	آشکارساز هیدروکربن که نسبت به نوع ترکیب، گزینشگر نیست آشکارسازی مولکولهای قطبی مثل آروماتیکها، ترکیبات اکسیژن دار و ترکیبات سیر نشده بخار آب هیدروژن سولفید

\* رزنهای طبیعی، مشتقات سلولز و پلیمرهای سنتزی.



شکل ۱۵ - آثار مدول و جرم پوشش در استفاده از SAW با پوشش پلیمر [۱۰]

پاسخ خطی تر و گزینشگری و سرعت بیشتری دارد [۸]. در دستگاههای SAW کوارتز از فیلمهای نازک پلیمری برای جذب برگشت پذیر بخار استفاده می‌شود. معمولاً پلیمر فیلمی نازک از لاستیک است.

عواملی که بر حساسیت تاثیر می‌گذارند عبارت اند از: استحکام پیوند بخار جذب شده با سطح پلیمر و حساسیت ذاتی دستگاه به خواص فیزیکی فیلم نازک که با جذب بخار تغییر می‌کند. چگونگی جذب، که میزان آن مستقل از ابزار اکوستیک است و در شکل ۱۵ نشان داده شده است، با ضریب تقسیم معروفی می‌شود:

$$K = C_v/C_s$$

در این رابطه  $K$  ضریب تقسیم،  $C_v$  غلظت آنالیت در فاز جاذب و  $C_s$  غلظت آنالیت در فاز بخار است.

در ساخت و استفاده از حسگرهای بخار نوع SAW دو سؤال در مورد مکانیسم عمل مطرح می‌شود:

- ۱- مکانیسم کاهش بسامد در صورت استفاده از فیلم پلیمری کدام است؟
- ۲- مکانیسم کاهش بسامد به هنگام جذب بخار توسط پلیمر چیست؟

S شکل در منحنی فرکانس - دما می‌شود (شکل ۱۳). در مطالعه با ابزار FPW نتایج حاصل در مورد  $T_g$  و  $T_{ex}$  با نتایجی که به روش‌های استاندارد تجزیه، مثل انبساط سنجی، گرماسنجی روبشی تفاضلی و تحلیل رفتار مکانیکی - دینامیکی به دست می‌آیند، مطابقت دارد [۱۰].

اثر ویسکوالاستیک دیگری را که می‌توان با این ابزارها مطالعه کرد، رزونانس فیلم است که به بسامد ابزار، ضخامت فیلم، مدول برشی پلیمر و چگالی پلیمر وابسته است. اثر رزونانس فیلم روی پاسخ ابزار در شکل ۱۶ نشان داده شده است. در دماهای پایینتر از رزونانس فیلم، با افزایش دما بسامد ابزار به دلیل انبساط پلیمر و کاهش مدول کم می‌شود. با ازدیک شدن به رزونانس فیلم بسامد با شبیه بیشتری افت می‌کند، ولی در رزونانس فیلم، افزایشی ناگهانی پیدا می‌کند، به طوری که از مقدار اولیه بالاتر می‌رود. برای یک پلیمر مشخص دمای رزونانس با افزایش بسامد ابزار یا ضخامت پلیمر کاهش می‌یابد [۱۰].

حسگرهای بخار با پوشش پلیمری در ساخت بلورها، معمولاً فلزات معینی را به روش تبخیر روی سطح ورقه کوارتز می‌نشانند تا نقش الکترود را ایفا کنند. از روی مقدار فلزی که روی سطح می‌نشیند می‌توان بسامد را کنترل کرد. فلزات و بسیاری از جامدات دیگر روی ارتعاش ورقه تاثیر مهمی ندارند، ولی اگر مایع روی سطح جذب شود، ارتعاش تضعیف می‌شود که دلیل آن انتشار انرژیها در مایع توسط سطح مرتعش بلور است. اگر گاز در مایع جذب شود، دامنه ارتعاش باز هم بیشتر کاهش می‌یابد و بدین ترتیب دامنه ارتعاش می‌تواند برای آشکارسازی ساختار گاز به کار رود. بلوری که به روش یاد شده عمل می‌کند، آشکارساز جذبی پیزوالکتریک نامیده می‌شود. جدول ۴ فهرستی کوتاه از موادی است که می‌توانند در ساخت آشکارسازهای جاذب گزینشگر به کار روند. اگر بلور و ماده پوششی بعد از به کار گیری ابزار تغیر نشوند، روش پوشش دهنی بحرانی نیست. این آشکارسازها در جرمهای مولکولی بالاتر، حساسیت بیشتر،


این شکل پاسخ حسگر با پوشش پلی (ایزوپوتیلن) به بخارات ترکیبات آلی نیترومتان، NME-۱ - بوتانول، BTL-۲ - بوتانول، BTN-۳ و دی کلرواتان، DCE؛ تولوئن، TOLN؛ ایزواکتان، ISOC، نشان داده شده است.

همان طور که در شکل ۱۷ دیده می شود پاسخ واقعی حسگر ۴ تا ۶ بار از پاسخهای جرمی محاسبه شده بزرگتر است. بنابراین، بر عکس پیش بینی های قبلی بارگذاری جرمی نمی تواند تنها مکانیسمی باشد که این حسگرها بر اساس آن پاسخ می دهند. حساسیت به تغیرات مدول باید اثر خیلی پیشتری داشته باشد و رابطه بالا باید اصلاح شود.


در روش دیگری، از رابطه های متقابل بین حجم پلیمر، مدول، سرعت اکوستیک و بسامدهای نوسان ابزار برای تخمین مستقل پاسخ حسگر در اثر کاهش مدول استفاده شده است. با استفاده از سرعتهای معلوم انبساط گرمایی و آثار اندازه گیری شده، انبساط فیلم پلیمر بر بسامدهای حسگر SAW، اثر حجم به ازای هر یک درصد افزایش حجم، ۱۰ تا ۲۰ کیلوهگرامی تخمین زده شده است. با این فرض که تورم ناشی از جذب و انبساط گرمایی، آثار مشابهی بر مدول داردند، می توان آثار ناشی از انبساط گرمایی را به بارگذاری جرمی اضافه و پاسخ حسگر را پیش بینی کرد. این بار پاسخها ۴ تا ۶ بار بزرگتر از مقداری است که از معادله یاد شده به دست می آید. بنابراین با افزایش اثر مدول که به این ترتیب محاسبه می شود، می توان معادله موجود را طوری اصلاح کرد که پاسخهای محاسبه شده، به پاسخهای اندازه گیری شده تزدیک باشد [۲].

#### آثار دی الکتریک و اکوستو الکتریک

وقتی موج اکوستیک در یک ماده بین الکتریک منتشر می شود، در سطح آن لایه بار مقید (bound charge) تولید می کند که با موج مکانیکی همراه است. این لایه یک میدان الکتریکی ناپایدار به وجود



شکل ۱۷ - مقایسه پاسخهای حسگر بخار SAW با آنچه که بر اساس بارگذاری جرمی پیش بینی می شود [۱۰].



شکل ۱۶ - جذب برگشت پذیر بخار [۱۰]

این فرایندها و مکانیسمهای مؤثر در شکل ۱۶ خلاصه شده اند. وقتی فیلم پلیمر روی ابزار SAW لخت قرار می گیرد، کاهش بسامد مشاهده شده در درجه اول به دلیل جرم پوشش است. از لحاظ نظری، جا به جایی بسامد پس از به کار گیری پوشش، به جرم و مدول پوشش بستگی دارد.

با این حال، در بسامد SAW برای مدول اندازه گیری شده  $10^9 \text{ N/m}^2$ ، اثر مدول ۱۰ تا ۱۵٪ اثر جرم و برای مدول اندازه گیری شده  $10^7 \text{ N/m}^2$  این اثر قابل اغماض است. چون جا به جایی بسامد به جرم پوشش بستگی دارد، اندازه گیری آن روش مناسبی برای تعیین ضخامت پوشش است. وقتی ابزار با پوشش پلیمری در معرض بخار قرار می گیرد، جذب بخار لایه پلیمر را آشفته می سازد و معمولاً بسامد حسگر کاهش می یابد. محاسبه میزان تغییر پاسخ حسگر، در اثر تغییر مدول ناشی از جذب بخار بسیار مشکل است، زیرا اندازه گیری مدول فیلم قبل و بعد از جذب بخار کار دشواری است. برای محاسبه آثار بارگذاری جرمی، معادله ای وجود دارد که پاسخ حسگر را به ضرائب تقسیم مربوط می کند:

$$\Delta f_v = \Delta f_v C_v K/p$$


که در آن  $(p)$  جرم،  $\Delta f_v$ ،  $C_v$ ،  $K$  و  $p$  به ترتیب عبارت اند از: جا به جایی بسامد به دلیل جرم بخار، ضخامت پوشش، غلظت بخار در گاز، ضربه تقسیم و چگالی ماده پلیمری.

پاسخهای حسگر SAW پوشش داده شده در  $25^\circ\text{C}$ ، به جریانهای بخار درجه بندی شده تعیین و با پاسخهای محاسبه شده باز رابطه بالا مقایسه شدند. نتیجه این مقایسه در شکل ۱۷ آمده است. در

رسانایی ورقه فیلم در محدوده‌ای است که آثار اکوستو-الکتریک قابل ملاحظه‌اند. با افزایش ضخامت ورقه فیلم، رسانایی آن از حد بحرانی برای اثر اکوستو-الکتریک فراتر می‌رود، تضعیف دامنه موج کم می‌شود و تغییر سرعت موج با ضخامت فیلم دوباره آثار باردهی جرمی اولیه را نشان می‌دهد.


آخرآ مشاهده شده است که ظرفیت IDT ابزار SAW می‌تواند پاسخ حسگر را تحت تاثیر قرار دهد. این اثر در نوشه خط پایه و بزرگی علامت مؤثر است [۴]، وجود آثار اکوستیک در محیط مایع نیز به وسیله ابزار SH-APM مشاهده و مطالعه شده‌اند [۱۰]. در محیط مایع میدان الکتریکی ناپایدار بسامد رادیویی [۱۰] در سطح با میدان الکتریکی حاصل از یونهای محلول جفت شده و منجر به حرکت یونها می‌شود که انرژی الکتریکی را ذخیره و پراکنده می‌کنند. تغییر انرژی ذخیره شده سرعت موج را تغییر می‌دهد و دامنه آن را تضعیف می‌کند. سرعت اثرگذاری رسانایی یونی روی سرعت موج به ثابت دی الکتریکی حلال بستگی دارد [۴].

**حسن‌کنندگی در محیط مایع**  
در گذشته مطالعات انجام شده با حسگرهای موج اکوستیک بیشتر روی فازهای گاز متعرکر بود، زیرا تعاس با مایعات تا حد زیادی باعث سیرابی این امواج می‌شد. امروزه ریز-حسگرهایی ساخته شده‌اند که می‌توانند گرانزوی سیالات را در محیط واکنش‌های شیمیایی تعین کنند. برخلاف گرانزوی سنجهای متداول، حسگر اکوستیک به کمتر از ۱۰۰۰ نمone نیاز دارد. این حسگرها با انتشار امواج تخت عمل می‌کنند. اجزای سطحی موج با مایع گرانزو جفت می‌شوند که باعث حرکت لایه نازکی از مایع در مجاورت سطح بلور شده و بدین ترتیب اتفاق در حین انتشار به گرانزوی مربوط می‌شود. در این حسگر، امواج تخت به وسیله IDT‌هایی تولید و آشکار می‌شوند، که در دو سوی سلول ظریف حاوی



شکل ۱۹ - نمودار اجمالی حسگر ظریف گرانزوی با استفاده از شیوه‌های تخت [۹].

هلوکترنیکی سال هفتم، شماره چهارم، بهمن ۱۳۷۳



شکل ۱۸ - آثار اکوستو-الکتریک [۱۰] حداقل تضعیف (سمت راست) و کاهش در سرعت موج (سمت چپ) معرف ضخامتی است که رسانایی ورقه در ناحیه وقوع اثر قرار دارد.

می‌آورد که در محیط مجاور با سطح گسترش می‌یابد و باعث حرکت حاملین بار و دو قطبیها در آن محیط می‌شود. انرژی ذخیره و پراکنده شده در این بارها و دوقطبیهای متعرک روی سرعت موج و دامنه آن اثر می‌گذارد. این پدیده که اثر اکوستو-الکتریک نامیده می‌شود بدان علت است که رسانایی ورقه فیلم در دامنه بحرانی مشخص قرار دارد. آثار اکوستو-الکتریک فقط وقتی رسانایی ورقه فیلم (۵۰) در معادله زیر مصدق کند، قابل ملاحظه است:

$$\delta = V_0 + \epsilon_0 + \epsilon_1$$

که در آن  $V_0$  سرعت SAW و  $\epsilon_0$  و  $\epsilon_1$  به ترتیب تفویضپذیری بستر و هواست. اگر یک لایه فیلم از نیمه رسانایی ضعیفی چون متالوسیانین سرب روی ابزار SAW با بستر لیتیم نیوبات قرار گیرد، این ابزار به آثار اکوستو-الکتریک حساس خواهد بود. این اثر اساس عمل حسگرهای گازی را فراهم می‌آورد. جذب شیمیایی گازهایی مثل  $\text{NO}_2$ ، که رسانایی فیلم متالوسیانین سرب را تغییر می‌دهد، موجب تغییر سرعت موج می‌شود. این تغییر سرعت از مقداری که از بارگذاری جرمی تنها انتظار می‌رود، خیلی بزرگتر است. اگر از متالوسیانین فلزات دیگر استفاده شود، هر یک از حسگرهای حاصل به گاز خاصی پاسخ خواهد داد [۱۰].

اهمیت رسانایی ورقه در پدیده اکوستو-الکتریک در شکل ۱۸ نشان داده شده است. این شکل اثر نشاندن فیلم نیکل را روی سرعت و دامنه موج SAW نشان می‌دهد. در قسمت اول کاهش سرعت موج با افزایش ضخامت فیلم به دلیل بارگذاری جرمی روی سطح است. ولی وقتی ضخامت فیلم به  $20 \text{ \AA}$  تا  $30 \text{ \AA}$  رسید، تغییر سرعت موج خیلی بیشتر شده و دامنه موج به شدت تضعیف می‌شود. در این ضخامت،

گرینشگر در جذب می تواند حساسیت ابزارها را افزایش دهد. چون جذب برگشت پذیر ۱۰۰٪ امکان گرینش را نمی دهد، استفاده از آرایه حسگرهای بعنوان بهبود دهنده گرینشگری شبیهای در شناسایی بخارات سمی و تجزیه همزمان چند جزء مورد بررسی قرار گرفته است. با تغییل اولیه نمونه، می توان حساسیت و گرینشگری را بالا برد. سیستمهای که در آنها از آرایه حسگرهای استفاده شده است، بینی های الکترونیک یا حسگرهای هوشمند نیز نامیده می شوند.

در تفسیر پاسخ حسگرهای شبیهای باید تمام عوامل یاد شده را در نظر گرفت و نمی توان بسادگی فرض کرد که پاسخ مشاهده شده، تنها به یکی از آنها مربوط است، مگر آنکه همه فرآیندهای فیزیکی و شبیهای که در سطح حسگر رخ می دهند، به خوبی در کشش شده باشند.

#### مراجع

1. Mark, Bikales, Overberger and Menges, *Encyclopedia of polymer Science and Engineering*, John Wiley & Sons, 1,131-160, 1985.
2. Grate J.W., Martin S.J. and White R.M., *Anal. Chem.*, 65, 940A, 1993.
3. Thompson A., Kipling A.L. and Hewitt D., *Analyst*, 116, 881-889, 1991.
4. Edmonds T.E., *Chemical Sensors*, Chapman and Hall, New York, 1988.
5. Wohtjen H. and Dessy R., *Anal. Chem.*, 51, 1458-1464, 1979.
6. White R.M. and Voltmer F.W., *Appl. Phys. Lett.*, 7, 314-316, 1965.
7. Grate J.W., Wenzel S.W. and White R.M., *Anal. Chem.*, 63, 1552-1561, 1991.
8. King W.H., *Anal. Chem.*, 36, 1735-1739, 1964.
9. Ricco A.J. and Martin S.J., *Appl. Phys. Lett.* 50, 1474-76, 1987.
10. Grate J.W., Martin S.J. and White R.M., *Anal. Chem.*, 65, 987 A, 1993.
11. *Analyst*, 118, 175-180, 1993.
12. *Anal. Chem.*, 65, 2571-2588, 1993.

#### سایر کاربردها

مطالعاتی در مورد اثر تغییر ساختار مولکولی روی سرعت صوت نیز انجام گرفته است. جایگزینی اتمهای هیدروژن در پلی اتیلن با اتمهای فلوئور، سرعت صوت را کم می کند. علت این امر را می توان به کم شدن جاذبه بین مولکولی به دلیل بزرگی اندازه اتمهای F و افزایش چگالی پلیمر نسبت داد. در مورد گروهی از ترکیبات پلی (آلکیل متاکریلات) مشاهده شده است که سرعت صوت با افزایش طول زنجیر جانبی آلکیل کاهش می یابد. در این حالت نیز افزایش حجم باعث کاهش برهم کش بین مولکولی می شود [۱۱].

نتایج مطالعات بسیار روی فرایند پخت پلیمرهای ملامین، فنولی، و پلی استر یانگر افزایش قابل توجه سرعت صوت ضمن عبور ماده از حالتی پخت نشده وزل و رسیدن به پخت کامل است [۱۲] از حسگرهای پیزوالکتریک با آرایش شدیدگر و بستر کوارتز، که پوششی از فیلمهای پلیمری آمفوت دارند، می توان برای اندازه گیری تغییرات pH در محیطهای زیست شناختی استفاده کرد [۱۱، ۱۲].

#### نتیجه گیری

در ابزار اکوستیک، حس کنندگی به دلیل مفتوش شدن امواج صوت در بسامدهای فراصوت روی می دهد. این ابزارها در محیطهای خلاء، گاز و مایع به عنوان حسگر جرمی عمل می کنند. با توجه به خواص ویسکوالستیک فیلمهای پلیمری و با کمک این ابزار، تعیین  $T_g$  و قوع اثر روزناتس فیلم و تشخیص بخارات در فاز گاز ممکن می شود. با بررسی زمانهای آسایش و ارتباط آنها به بسامد موج اکوستیک،  $T_g$  تعیین می شود. بررسی آثار اکوستیک محدوده رسانایی فیلمها و تغییرات این رسانایی را در اثر جذب بخار مشخص می کند. سرانجام با استفاده از امواج تخت و حس کنندگی در محیط مایع می توان گرانزوی، چگالی و ناهمواری سطوح را مطالعه کرد. این ابزار را می توان به عنوان آشکارساز در سایر دستگاهها از جمله HPLC نیز به کار گرفت. استفاده از لایه های

مایع مورد مطالعه قرار دارد (شکل ۱۹).

جا به جایی بسامد روزناتس در بارگذاری مایع روی سطح TSM بازیشه دوم حاصل ضرب گرانزوی و چگالی مایع مناسب است. کنترل شرایط تجربی در این مطالعات بسیار مهم است، مثلا باید شرایط همدما به دقت کنترل شود، زیرا گرانزوی با دما ارتباط نمایی دارد.

ابزار FPW و SH-APM نیز وقتی در تماس با مایع عمل می کنند، پاسخهای ارائه می دهند که می تواند به چگالی و گرانزوی مربوط شوند [۹]. علاوه بر گرانزوی و چگالی عواملی نظیر ناهمواری سطح و سازمان یابی مجدد حلال در سطح مشترک نیز می تواند روی پاسخ حسگر اثر بگذارد [۱۰].