

فرایند شکل دهی پلی اتیلن خطی سبک با استفاده از فلوئورو الاستومرها

The Use of Fluoroelastomers in Processing of LLDPE Films

علی احمدی، همایون حسین خالقی، مینا فرامحی شاندیز

پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده پلیمر

دریافت: ۱۱/۲۵/۷۳، پذیرش: ۱۱/۲۶/۷۳

چکیده

اختلاف سیستم اکستروژن پلی اتیلن خطی سبک با پلی اتیلن سبک به دلیل خطی بودن و توزیع جرم مولکولی باریک آن است. این پلیمر با 30% رشد مصرف، سهم بزرگی از بازار پلی اولفین اروپای غربی را به خود اختصاص داده است که دلیل آن خواص عالی، قیمت مناسب و کارایی آن است. هر چند این ماده به صورت فیلم بسیار مطلوب است، ولی فراورش آن در اکسترودرهای فیلم دمشی صنعتی و استاندارد با موانع روپرور است.

اکستروژن پلی اتیلن خطی سبک به تهایی نیاز به بهینه سازی ماشین آلات و پریزه فراورش پلی اتیلن سبک و سنگین جهت دستیابی به محصولی با کیفیت خوب و سرعت تولید قابل قبول دارد. برای تولید فیلم دمشی پلی اتیلن خطی سبک تغییراتی در ماشین آلات اکستروژن داده می شود که تغییر پریج حدیده و حلقه هوا از آن جمله اند. روش دیگر فراورش پلی اتیلن خطی سبک، استفاده از مواد افزودنی است تا به کمک آن بتوان محصولی مرغوب تولید کرد. استفاده از مقادیر کم فلوئورو الاستومرها فرایند پذیری پلیمر یاد شده را بهبود می بخشد و به عنوان روان کننده سرعت خروج مذاب پلیمر از شکافهای باریک حدیده را امکان پذیر می سازد.

در این مقاله چگونگی استفاده از پلی فلوئورو الاستومر به عنوان کمک فراورش، مقادیر مناسب و آثار مشت آن بررسی می شود.

واژه های کلیدی: پلی اتیلن خطی سبک، اکستروژن، افزودنیها، کمک فراورش، فلوئورو الاستومر

Key Words: linear low density polyethylene, extrusion, additives, processing aid, fluoroelastomer

مقدمه

که این پلیمر در فشار 300 psi و 300° C با هزینه ای به مراتب کمتر از پلی اتیلن سبک تولید شد. پلی اتیلن سبک به مدت پنجاه سال در فشار 5000 psi و دمای 50° C تهیه می شد [1].

یکی از روش های فراورش پلی اتیلن خطی سبک بدون تغیر دستگاه اکستروژن یا قطعات آن، استفاده از فلوئورو الاستومرهاست. استفاده از فلوئورو الاستومرها در فراورش LLDPE مزیتهایی نسبت به مواد افزودنی دیگر دارد. فلوئورو الاستومر به عنوان روان کننده برای خروج آسان پلیمر از حدیده عمل می کند و باعث افزایش راندمان می شود، در حالی که افزودنیهای معدنی موجود در آمیزه ممکن است سطح حدیده را از وجود فلوئورو الاستومر پاکسازی کنند و بدین وسیله راندمان را کاهش دهند. اگر مقدار بیشتری فلوئورو الاستومر همراه با پر کننده به کار رود، باعث یک واختنی پراکندگی پر کننده در آمیزه می شود و فرایند را نیز بهبود می بخشد.

حدود ۶۰ سال از عمر صنعت پلی اتیلن می گذرد. در طول این مدت مصرف این پلیمر از رشد بالایی برخوردار بوده است. مصرف پلی اتیلن در جهان در سال ۱۹۸۲ پانزده میلیون تن بوده و در سال ۱۹۹۰ به بیست و هفت میلیون تن رسیده است. در سال ۱۹۸۴ مقدار تولید انواع پلی اتیلن در آمریکا به $6/6$ میلیون تن رسیده که $2/8$ میلیون تن مربوط به پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) و $3/8$ میلیون تن متعلق به پلی اتیلن با چگالی پائین (LDPE، LLDPE) بوده است.

پلی اتیلن خطی سبک (LLDPE) در سال ۱۹۷۷ توسط شرکت یونیون کارباید در آمریکا با روش یونیپول (unipol) تهیه شد. پس از تولید این پلیمر بازار پلی اتیلن دچار آشفتگی شد و LLDPE رشد سریعتری نسبت به سایر پلی اولفینها پیدا کرد، به طوری که تولید این پلیمر در سال ۱۹۸۵ در آمریکا به $1/3$ میلیون تن رسید. تولید پلی اتیلن خطی سبک روش صنعتی تولید پلی اتیلن را تغییر داد، به طوری


بحث

انواع پلی اتیلن معمولاً به وسیله چگالی و روش‌های تولید طبقه‌بندی می‌شوند که با توجه به وارد شدن پلی اتیلن خطی بهتر است طبقه‌بندی را به طرف شاخه‌ای یا خطی بودن پلیمر سوق داد.

یکی دیگر از مشخصه‌های پلی اولفینها، شاخص گرانزوی مذاب (MFI) است که در مورد پلی اتیلن‌های خطی از ۰/۰۰ گرم تا حدود ۱ گرم در دقیقه متغیر است و این مقادیر جرم‌های مولکولی سی تا سیصد هزار را در برمی‌گیرد [۲]. در شکل ۱ انواع پلی اتیلن با توجه به نوع مصرف و شاخص گرانزوی مذاب و چگالی طبقه‌بندی شده‌اند.

اصولاً پلی اتیلن پلیمری نیمه بلوری است و پلی اتیلن خطی با محدوده چگالی 0.917 g/cm^3 از درجه بلورینگی ۲۵ تا ۷۵ درصد برخوردار است و در فیلم، سیم و کابل و همچنین قالبگیری تریکی، چرخشی و دمشی مصرف دارد.

بهبود خواص چقرومگی و سفتی این پلیمر نسبت به پلی اتیلن سبک امتصاف آن را در ساخت وسایل آشپزخانه، اسباب بازی، وسایل اداری و صنعتی افزایش داده است. پلی اتیلن خطی به مقدار ۷۰ درصد برای تولید فیلم، ۲۰ درصد در قالبگیری چرخشی و دمشی و حدود ۱۰ درصد در قالبگیری تریکی مصرف می‌شود. با توجه به سفتی بالاتر این



شکل ۱ - نوع مصرف و شاخص گرانزوی مذاب پلی اتیلن خطی سبک بر حسب چگالی [۲]

و مقدار فلورور آن بالغ بر ۶۵ درصد وزنی است. برای مخلوط شدن بهتر، ابتدا آمیزه‌ای که شامل ۳۲ درصد الاستومر و ۶۷ درصد پلی اتیلن خطی است آماده می‌کنیم. سپس با پلی اتیلن خالص نمونه‌هایی با غلظت ۱۰۰۰، ۵۰۰، ۲۵۰ ppm و ۳۰۰۰ ppm مطالعات نشان می‌دهد که ماده کمکی سطح حدیده را می‌پوشاند و به عنوان یک عامل لغزندۀ عمل می‌کند. سرعت لغزندگی با استفاده از منحنی سرعت برushi ظاهری ($\dot{\gamma}_A$) و روابط زیر به دست می‌آید:

$$Q = (\pi R^3 / 4) \cdot \dot{\gamma} R^2 V$$


$$\dot{\gamma}_A = 4Q / \pi R^3 = (4V/R)$$

که در آن Q سرعت جریان حجمی، R شعاع حدیده و $\dot{\gamma}$ سرعت برushi ظاهری است و فرض می‌شود که سرعت لغزش V فقط به سرعت برش بستگی دارد. منحنی ویژه گرانزوی (۲) بر حسب سرعت برushi با مقادیر مختلفی از فلورور الاستومر که با استفاده از رشومتر مولین به دست آمده در شکل ۴ نشان داده شده است.

همان طور که از این شکل پیداست، با افزایش مقدار الاستومر گرانزوی کاهش می‌یابد و این موضوع در سرعت برش $100\text{--}150$ در شکل ۵ نشان داده شده است. نمونه‌های اکسترود شده که رشته‌ای هستند توسط طیف‌بینی فوتوالکترون پرتو ایکس (ESCA) تجزیه شده‌اند [۵]. بدین ترتیب که ابتدا رشته‌ها در نیتروژن مایع قرار می‌گیرد و مقاطعی از آنها بریده می‌شود. آن‌گاه با ESCA مقطع عرضی آنها بررسی و مقدار غلظت فلورور در قسمتهاي مختلف آن اندازه گيری می‌شود [جدول ۱]. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که مقدار الاستومر در سطح نمونه بسیار ييشتر از قسمتهاي دیگر است. ملاحظه می‌شود که مواد کمکی به

جدول ۱ - نتایج تجزیه ESCA در سطح جانبی و در مقطع عرضی رشته‌ها [۵]

درصد تقریبی اتم فلورور	نمونه
۱/۴	سطح جانبی
۳/۱	فلورور والاستومر ۲۵۰ ppm
۳/۸	فلورور والاستومر ۵۰۰ ppm
-	فلورور والاستومر ۱۰۰۰ ppm
-	قطع عرضی
-	فلورور والاستومر ۲۵۰ ppm
-	فلورور والاستومر ۵۰۰ ppm
-	فلورور والاستومر ۱۰۰۰ ppm



شکل ۲ - تغییرات دمای ذوب با چگالی برای LLDPE و LDPE [۲].


شکل ۲ - تغییرات دمای ذوب با چگالی برای LLDPE و LDPE [۲].

آن‌گاه این حباب چامد و باد شده در حین عبور از غلتکها سرد می‌شود.

غلتکهای عبور دهنده فیلم سرعت متغیری دارند و بنابراین کشش طولی (محوری) مطلوب را برای بالا بردن فیلم فراهم می‌آورند. تماس بین غلتکها طوری است که از خروج هوای داخل حباب جلوگیری کرده و فشاری ثابت، کمی بیشتر از یک اتمسفر، در داخل حباب ایجاد می‌کند. فشار داخلی حباب به وسیله تنظیم کننده هوای موجود در زیر حدیده کنترل می‌شود [۴].

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که مواد کمکی به طرف سطح حدیده حرکت می‌کنند و به عنوان روان کننده مقدار فشار را کاهش می‌دهند و مشکلات فراورش را کم می‌کنند. همان‌طور که قبل اشاره شد، از انواع مواد کمکی که در فراورش پلی اتیلن خطی به کار می‌روند، فلورور والاستومرها هستند که در مقادیر خیلی کم مصرف می‌شوند. این مواد می‌توانند فرایند پذیری را بهبود بخشدند و سرعت خروج مذاب از شکافهای پاریک حدیده را افزایش دهند و کیفیت بهتر محصول را امکان‌پذیر سازند [۵].

مکانیسم عمل ماده کمکی فراورش مورد استفاده در این روش کوپلیمر وینیلیدین فلورورید هگزا فلورور پروپیلن است. وزن مولکولی آن $M_n = 70,000$.




شکل ۳- طرح سیستم اکسترودر فیلم دمی [۴]

طرف سطح حدیده و مذاب پلیمر حرکت می‌کند و به عنوان روان کننده باعث کاهش سرعت برشی می‌شود، بنابراین مشکلات فراورش را کم می‌کند.

عوامل مؤثر بر این مهاجرت احتمالاً عبارت اند از: سرعت برشی جریان در حدیده، اختلاف چگالی ρ (LLDPE 92 g/cm^3 و فلوئوروالاستومر 89 g/cm^3) و انرژی سطحی بین فازهای پلی‌اتیلن و فلوئوروالاستومر که کار در این زمینه همچنان ادامه دارد.

فلوئوروالاستومر که به عنوان روان کننده عمل می‌کند، غشای نازکی روی حدیده باقی می‌گذارد. برای تحقیق بیشتر در این زمینه چند آزمیزه با درصد مشخصی از فلوئوروالاستومر تهیه و توسط یک روتومتر مولین مورد آزمایش قرار گرفته است [۵]. در این آزمایشها مشخص شده است که با مصرف این ماده فشار اکسترودر افزایش می‌یابد و چنانچه محفظه دستگاه در هر آزمایش با حللا تمیز شود، در مراحل بعدی این استومر در قسمت حدیده به صورت غشایی باقی می‌ماند و آثار آن روی فشار حاصل از اکسترودر کاملاً مشخص است. برای پاک کردن کامل آن باید محفظه دستگاه را چندبار با LLDPE خالص تمیز کرد.



شکل ۴- گرانزوی (۷) بر حسب سرعت برشی ظاهری (S_A) در دمای 190°C و $L/D=40$ (نسبت طول به قطر حدیده روتومتر مولین) و قطر حدیده 5 mm [۵]


جدول ۲ - اثر فلوروالاستومر در بهبود سرعت برشی و حذف شکست مذاب [۵]

شکست مذاب	خطدار شدن سرعت برشی (s^{-1})	دما (°C)	مواد
۹۱۰	۵۰۰	۱۸۰	پلی اتیلن خطی سبک
۱۲۰۰	۵۷۰	۱۹۰	
۱۸۰۰	۷۸۰	۲۰۵	
-	۵۵۰	۱۸۰	پلی اتیلن خطی سبک با فلوروالاستومر (۵۰۰ ppm)
-	۸۰۰	۱۹۰	
-	-	۲۰۵	

دستگاه ایجاد شود. روش ساده‌تر استفاده از مواد افزودنی مانند یک فلوروالاستومر است. مصرف این ماده افزودنی به میزان بسیار کم در آمیزه باعث می‌شود تا سطح حدیده لغزنه شود و پلیمر یاد شده به راحتی از حدیده بیرون آید. با افزایش مقدار فلوروالاستومر فشار اکستروژن بالا می‌رود و در نتیجه سرعت لغزش افزایش می‌یابد که نتیجه آن سهولت اکستروژن است.

مراجع

- ۱ - مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال هفتم، شماره اول، صفحه ۵۷ تا ۱۳۷۳، ۶۸
- ۲ Encyclopedia of Polymer Science and Technology, 6, 429-454, Second ed., 1985.
- ۳ Encyclopedia of Polymer Science and Technology, 7, 76, Second ed., 1985.
- ۴ Veazey E.L., Banette T. L. and Pate T.; Plast. Eng.; 33; Sep. 1984.
- ۵ De Snedt C. and Nam S., Plast. Rubb. Proc. Appl., 8, 1, 11-16, 1987.



شکل ۵ - تغییرات گرانزوی بر حسب غلظت فلوروالاستومر، سرعت برشی $100^\circ s^{-1}$ و قطر داخلی حدیده رئومتر مون $5 \text{ mm} / 5 \text{ mm}$ است [۵].

اشارة می‌شود که اثر فلوروالاستومر با اضافه کردن پرکنده، ضد اکستنده و سایر مواد افزودنی کاهش می‌یابد و دلیل آن پاک شدن الاستومر از حدیده توسط مواد افزودنی است. فلوروالاستومرها حتی توسط آمیزه‌های رنگی از روی حدیده پاک می‌شوند. بالا بردن درصد فلوروالاستومر (۵۰۰ ppm) و پراکنده‌گی کامل مواد افزودنی تا حدود زیادی مشکل فراورش پلی اتیلن خطی سبک را حل می‌کند (جدول ۲).

نتیجه‌گیری

فراورش پلی اتیلن خطی سبک در دستگاه اکسترودر ویژه پلی اتیلن سبک همراه با مشکلاتی است که برای رفع آنها باید تغییراتی در