

# فیلمهای مروری رادیوگرافی

(۲)

جدول ۱۴ خواص فیزیکی، الکتریکی و حرارتی فیلم پلی اتیلن ترفالات تهیه شده توسط کمپانی دوبیان را نشان می‌دهد.

جدول ۱۴ - خواص فیزیکی و حرارتی فیلم پلی اتیلن ترفالات کارخانه دوبیان

[۹]

## خواص فیزیکی

	نحوه ساخت	حداکثر جهتی	حداکثر جهتی	نحوه ساخت
ستگاه گش ایسترون	lb/in <sup>2</sup>	۷۷۰۰	ستگاه گش	مذول گشته
ستگاه گش ایسترون	lb/in <sup>2</sup>	۵۰۰۰	٪	از بازیش طوق تا پارگی
ستگاه گش ایسترون	%	۷۰	Kg-cm	ملخوت در برآور ضربه
Falling Ball	Kg-cm	۹۰	lb	ملخوت در برآور ترکیدن
ستگاه مرن (Mullen)	lb	۹۵	سیکل	ملخوت در برآور پارگی
ستگاه مرن (Mullen)	٪	۱۸	٪	هر بچه خود را
ستگاه پارک گند سلوفان	سیکل	۲۰۰۰	٪	پارهای خم شدن
ستگاه آزمایش بچه خوزن دوبیان	٪	۲۰۰	٪	پارهای خم شدن
روض پارهای خم دهن آن در ۱۸۰°	%	۲۲	٪	بر جم مخصوص
روض پارهای خم دهن آن در ۶۰° ذاتیه	%	۵۱	g/cm <sup>2</sup>	عامل سطح
بوله مندرج جرم مخصوص	g/cm <sup>2</sup>	۳۷۸	kg/in <sup>2</sup> /lb/ml	قیچیب نکت
محاسبه	kg/cm <sup>2</sup>	۲۰۰۰	kg/cm <sup>2</sup>	
رفراکتور متر آبه (Abbe)	kg/cm <sup>2</sup> - ۲۰۰	۱۷۹		

مقدمه: مقاله حاضر خلاصه‌ای از بعضی مطالعاتی پژوهه بازیابی و بررسی فرمولیندی و ساخت فیلمهای رادیوگرافی است که در مرکز تحقیقات و توسعه علوم و تکنولوژی مواد پلیمری در دست اجرا است، که اهداف زیر در این پژوهه دنبال می‌گردد.  
- استفاده مجدد از فیلمهای رادیوگرافی مستعمل موجود پس از حذف مواد حساس پلی و حساس نمودن مجدد.  
- خود کردن فیلمهای مستعمل پس از حذف مواد حساس و تهیه مجدد فیلم بصورت رول و حساس نمودن برای استفاده مجدد.  
- بررسی در مورد فرمولیندی و تکنولوژی ساخت فیلمهای رادیوگرافی از مواد اولیه.  
به طور کلی فیلمهای رادیوگرافی از در قسمت عده به نامهای پایه و مواد حساس تشکیل یافته‌اند که طی در مقاله، مروری بر این دو قسمت خواهد شد.  
حاضر عمدتاً از پلی اتیلن ترفالات پایه عبارت دیگر اکسی اتیلن اکسی ترفالوپلی ساخته می‌شوند. در ضمن مطالعی درباره فرمولیندی پایه این گونه فیلمها، میزان مصرف و تولید، خواص فیزیکی و شیمیایی و سایر کاربردهای پلی اتیلن ترفالات و هنجینه فرایند ساخت آن ارائه می‌شود.

## Key Words:

Radiology films, Base of radiology films, Poly(ethylene terephthalate).


"MYLAR" G

ساختار فیلمهای رادیولوژی

به طور کلی فیلمهای رادیولوژی مشکل از بینج لایه هستند. در واقع پایه اصلی (لایه پلی استری) نگهدارنده چهار لایه دیگر است. شکل ۴ ضخامت لایه ها و طرز فرآگفت لایه ها بر روی هم را شناساند [۱۰].

لائحة المنشآت

نطهه نوب	°C	500 - 700
دماي کار	°C	100 - 600
عمر ب انتها	°F	200 x 100
عمر ب هدایت	cm/cm/sec/C	2/54 x 10 <sup>-7</sup>
درهم رنگى	%	2 - 0
		100°C(a)



شکل ۴- ضخامت و طرز قرار گرفتن لایه‌ها در فیلم رادیولوژی اولین مرحله تولید فیلمهای رادیولوژی، تهیه فیلم پایه است که خود از چندین مرحله تشکیل می‌شود. شکل ۵ الگوی کلی از فرایند تهیه فیلم را نشان می‌دهد.

نیز ذکر کرد: این مقادیر نوعی برای فلیمهای "myler" کارخانه درپان است و نمیتوان برای فلیمهای با طراحی های ریز به کار برد.

این بخشها به ترتیب در زیر مورد بحث قرار می‌گیرند.

### خوراک اکسترودر

در ابتدا اشاره می‌شود که کلیه فرایندهای تولید فیلمهای رادیولوژی به دلیل حساسیت زیاد باید در محیطی تمیز و عاری از گرد و غبار و ایجاد الکتریسیته ساکن انجم گیرد، در غیر اینصورت هنگام روکش کردن مواد حساس مشکلاتی بوجود خواهد آمد [5].

خوراک اکسترودر مخلوط از پلی اتیلن ترفتالات، رنگ آبی و جاذب U.V است. که قبل از توضیحاتی در مورد پلی اتیلن ترفتالات داده شده است و در اینجا فقط به ذکر خصوصیات پلی اتیلن ترفتالات تجاری مناسب برای تهیه فیلم اکتفا می‌شود. جدول ۱۵ خصوصیات رزین پلی اتیلن ترفتالات مورد نظر را نشان می‌دهد [5].

جدول ۱۵ - خصوصیات پلی اتیلن ترفتالات مورد استفاده در تهیه فیلمهای رادیولوژی

ویسکوزیته ذاتی	نقطه ذوب
بر مخصوص (گرم بر ساعتی متر مکعب)	۱۰۴
ذوبت (درصد وزنی)	۲۶۰
اندازه فرات (ابینج مکعب)	۱۳۲
بر مخصوص تووه (پوند بر فوت مکعب)	۱۴۰
	۰/۱۲۵
	۸۸

ویسکوزیته ذاتی در مخلوط ۵۰ : ۵۰ (وزنی) از تری فلوئورواستیک اسیدو دی کلرومتان در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد توسط ویسکوزیمتر لوله موین آبلوهد (Ubbelohde) ساخت شرکت کان (اندازه گیری شده است. در ویسکوزیته ذاتی ۱۰۴، متوسط عددی وزن مولکولی پلیمر در حدود ۴۲۰۰ است [5].

ممولاً پلی اتیلن ترفتالات به صورت پولکهای بلوری ذخیره می‌شود این پلیمر نسبتاً نماست و چون وجود رطوبت در دمای اکسترود باعث تخریب زنجیرهای پلیمری می‌شود، قبل از اکسترود کردن و تهیه فیلم، پلیمر در دمای بالا خشک می‌گردد، مقدار رطوبت ذرات پلیمری بعد از عمل خشک کردن باید کمتر از ۰/۰۰۵ درصد باشد [5,4].

### رنگ آبی

فیلمهای مورد استفاده در عکسبرداری اشعه X یک فیلم پایه آبی رنگ دارند که این رنگ آبی به تفکیک بهتر طرح حاصل کمک می‌کند.

ویژگیهای که رنگ مورد استفاده باید داشته باشد عبارت اند از:  
- پایداری حرارتی به هنگام اکسترود کردن ترکیبات پلیمری داغ در دمای ۳۰۰ تا ۳۲۰.

- نداشتن اثر نامطلوب بر روی امولسیون پوشش داده شده بر روی فیلم پایه.

- پایداری در شرایط نامطلوب حرارتی و رطوبتی به هنگام ذخیره سازی فیلمهای حاصل.

براساس شرایط فوق می‌توان حداقل یکی از ترکیبات آنتراکینون زیر را برای فیلمهای اشعه X انتخاب نمود. ۱ و ۴ - دی مزیدینو آنتراکوئینون: ۱ و ۵ - بیس - (بارا - تولوئیدین) - ۴ و ۸ - دی هیدروکسی آنتراکوئینون: ۴ - (۴ - آنیلین) - ۱ و ۸ - دی هیدروکسی - ۵ - نیترو آنتراکوئینون: ۵ - آنیلین - ۴ - آسینو - ۱ و ۸ - دی هیدروکسی - آنتراکوئینون: ۱ و ۴ - بیس (۲ و ۶ - دی اتیل آنیلین) - آنتراکوئینون: ۴ - (۴ - هیدروکسی اتیل آنیلین) - ۱ و ۸ - دی هیدروکسی - ۵ - آسینو آنتراکوئینون: ۱ و ۵ - دی [p] - ۸ - هیدروکسی - ۵ - آسینو آنتراکوئینون: ۱ و ۵ - دی [p] - ۸ - هیدروکسی - (اترسی) فنیل آسینو - ۴ و ۸ - دی هیدروکسی آنتراکوئینون.

رنگهای فوق به هنگام اکسترود کردن و جهت گیری از پایداری حرارتی بهتری نسبت به سایر رنگهای آنتراکوئینون برخوردارند و محلولهای ظهور هیچ اثری بر روی رنگ فیلم پایه ندارند. رنگهای آنتراکوئینون فوق در مورد پلی استرهاي خطی به ویژه پلی استرهاي با نقطه ذوب بالاتر از ۲۰۰°C مانند پلی اتیلن ترفتالات و پلی ۱ و ۴ - سیکلوكرباز دی متیل ترفتالات موثرند.

اگر به مقدار ۱۰۰ تا ۳۰۰ ppm ماده رنگین دوپلیر به کار رود فیلم حاصل رنگ مناسبی خواهد داشت. این رنگها را می‌توان به سادگی سنتز، و مورد استفاده قرار داد [12].



چند فرمولیندی مواد رنگین معرفی در فیلمهای رادیولوژی عبارت اند از:

- به میزان ppm ۵۰۰ - ۱۰۰ از ۱ - (p - بنزیلوکسی آنیلین) یا ۱ - (p - فنتیلوکسی آنیلین) به پلی اتیلن ترفتالات اضافه می‌گردد یا چیسهای پلی اتیلن ترفتالات را با یک درصد از مخلوط ترکیب ۱٪۴۷ - (p - فنتیلوکسی آنیلین) و ۱٪۵۳ دی (ارتو - متیل آنیلین) - ۴ و ۸ دی هیدروکسی آنتراکوئینون مخلوط کرده و سپس این مخلوط را اکسترود می‌کنند [13].

- دو قسمت از مخلوط (۱۵٪ ۴ و ۸ - دی هیدروکسی آنتراکوئینون و ۱٪۸۵ و ۸ - دی - (هـ آنیزیدین)) را با ۹۸ قسمت پلی اتیلن ترفتالات مخلوط می‌کنند [14].

- رنگ آبی آنتراکوئینون ۱ و ۴ - دی مزیدینو آنتراکینون که در دمای اکستروزن C ۳۲۰ - ۲۰۰ پایدار است. به میزان ppm ۱۹۰ به پلی اتیلن ترفتالات اضافه می‌گردد [12].

یک قسمت از مخلوط زیر به صورت خشک با ۹۹ قسمت پلی اتیلن ترفتالات مخلوط می‌گردد [15].



۵—قبل از اکسترود کردن، پلی اتیلن ترفتالات با ۰/۰۲ درصد از ۱—۶ دی اتیل آنیلینو—۴ و ۵ و ۸—تری هیدروکسی آنراکوئینون مخلوط می‌گردد [16].

و با توجه به مشخصات فیلم داده شده می‌توان، را محاسبه کرد.

#### جاذب UV

##### فرایند کشش فیلم

عمل کشش سبب نظم یافتن زنجیرهای پلیمری در جهت اعمال نیرو می‌شود. بنابراین استحکام فیلم در آنسو افزایش می‌یابد. به همین علت در بیشتر فرایندهای تولید فیلم عمل کشش بلا فاصله پس از اکستروژن صورت می‌گیرد.

فیلمهای نظم یافته در یک جهت، آنهایی هستند که عمل کشش روی آنها تنها در یک سو انجام گرفته است، اما فیلمهای نظم یافته در دو جهت، در دو سوی عمود برهم کشیده شده‌اند. حال اگر مقدار کشش در هر دو جهت یکسان باشد فیلمی متعادل به دست می‌آید که خواص آن در هر دو جهت یکسان است.

در اثر فرایند کشش تغییرات زیر در خواص فیلم حاصل می‌گردد [18]

— بهبود استحکام کششی.

— افزایش مقاومت در برابر ضربه.

— افزایش مقاومت در برابر پارگی.

— افزایش سختی.

— بهبود انعطاف پذیری فیلم.

— کاهش شفافیت.

— افزایش مقدار خلل و فرج.

— بهبود قابلیت چاب و نوشتن.

خواص کشش فیلمهای پلی اتیلن ترفتالات جهت یابی شده و بی‌شک جهت‌گیری نشده در جدول ۱۶ با یکدیگر مقایسه شده‌اند. همان‌طور که دیده می‌شود فیلم جهت‌گیری نشده از استحکام کم و افزایش طول تا پارگی زیاد برخوردار است. در حالی که فیلم جهت یابی شده دارای

$$Q_e = 16 D_b^{1/2}$$

$Q_e$  = دی اکسترودر بر حسب یوند در ساعت

$D_b$  = قطر بدنه بر حسب اینچ

همین طور توان موردنیاز برای اکسترودر عبارت است از:

$$H_p = 5/3 \times 10^{-4} Q_e C_p A T$$

$H_p$  = توان بر حسب اسب بخار

$$(C_p \frac{BTU}{lb.F})$$

۱۶ = تغییرات دما از ناحیه ورود خوراک تا ناحیه خروج آن، بر حسب ( $^{\circ}F$ ).

در ضمن نسبت طول به قطر ( $\frac{L}{D}$ ) اکسترودر ۲۲ به ۱ است [11]. با توجه به ضخامت فیلم نهایی و رابطه زیر می‌توان ضخامت فیلم خروجی از اکسترودر را محاسبه کرد [18].

$$P_4 = F_m F_1 \frac{P_1}{P_2}$$

$P_1$  = ضخامت فیلم نکشیده (بعد از اکسترودر).

$P_2$  = ضخامت فیلم کشیده شده نهایی.

$F_m$  = ضریب کشش فیلم در جهت ماشین.

$F_1$  = ضریب کشش فیلم در جهت عمود بر ماشین.

$P_3$  = جرم مخصوص فیلم کشیده شده.

$P_4$  = جرم مخصوص فیلم نکشیده شده.

کشیده شده	در یک جهت کشیده شده	پر فوچهت کشیده شده
مقدار سطح مقطع اولیه محاسبه شده است.	مقدار سطح مقطع اولیه محاسبه شده است.	مقدار سطح مقطع اولیه محاسبه شده است.
۷	۷	۷

\* براساس سطح مقطع اولیه محاسبه شده است.

\* این مقادیر می‌توانند با تغییر شرایط کشش تغییر کنند، اما از مقادیر متناظر مریبوط به حالتی که فیلم در یک جهت کشیده شده است، بیشتر نمی‌شوند. اگر محاسبات براساس سطح مقطع پس از شکست انجام گیرد، برای هر حالت مقادیر پیشتری حاصل می‌شوند. چون در طول آزمایش بر اثر پیدیده کشیدگی سرد (cold drawing) سطح مقطع تغییر کند، کاهش می‌باید استعکام زیاد و افزایش طول تا پارگی کم است. در مقایسه با این دو حالت، فیلمی که در دو جهت نظم یافته است استعکام و افزایش طول تا پارگی متعادلی دارد [5].

$$\frac{V_1 + X \cdot V_1}{2} = \text{سرعت متوسط کشش فیلم}$$

$X = \text{ضریب کشش}$

$V_1 = \text{سرعت خطی غلطک اولیه (آهسته)}$

$X \cdot V_1 = \text{سرعت خطی غلطک ثانویه (تند)}$

معمولًاً ضریب کشش بین ۲/۵ تا ۵ است [9].

شکل ۶ طرحی از اکسترودر و غلطکهای را نشان می‌دهد. در این فرایند کشش طولی با این اکسترودر پلی اتیلن ترفالات با وسیکوزیته ذاتی  $1/59 \text{ dLg}^2$  و جرم مخصوص سطحی  $1/33 \text{ g/cm}^2$  با سرعت ۶۰ کیلوگرم در ساعت از درون یک حدیده با ابعاد  $200 \times 2/5 \text{ میلی متر}$  در  $29^\circ\text{C}$  خارج می‌گردد. غلطک اولی (با قطر  $80 \text{ میلی متر}$  و بهنای  $100 \text{ میلی متر}$ ) با سرعت  $2/28 \text{ متر در دقیقه}$  می‌چرخد و این غلطک در جایی واقع شده که طول موثر فیلم بین حدیده و اولین خط تماس آن با غلطک،  $20 \text{ میلی متر}$  است. در این طرح به منظور ایجاد چسبندگی بین فیلم و غلطکها از یک الکترود (فولاد ضدزنگ) به قطر  $1/15 \text{ میلی متر}$  استفاده می‌شود. به طوری که فاصله بین سیم و فیلم  $10 \text{ میلی متر}$  است.

اگر هنگامی که جریانی در الکترود برقرار نیست، سطح فیلم پس از عبور از غلطک دوم بررسی شود نقص تیرگی پسنجره کرکره‌ای (venetian blind haze) که توبیط یکسری خطوط سایه و روشن بوجود آمده است، دیده می‌شود. این نقص در اثر به دام افتادن هوا بین فیلم و سطح غلطک است و به منظور از بین بردن این نقص الکترود مزبور به کار می‌رود.

همان‌طور که گفته شد، با افزایش مقدار کشش خواص فیزیکی بهبود می‌باید. این مسئله در مورد فیلمهای مصرفی به عنوان نوارهای ویدئو یا نوارهای مغناطیسی که باید از خصوصیات کششی بالا در جهت طولی برخوردار باشند اهمیت ویژه‌ای دارد. در مورد فیلمهایی که باید دارای خصوصیات مشابه در تمامی جهات باشند، فرایند کشش در دو جهت عمود بر هم، به کار می‌رود. خصوصیات نوری، الکتریکی و فیزیکی فیلم پلی اتیلن ترفالات بستگی به ساختار حاصل بعد از عمل کشش و بهبود حرارتی یا به عبارتی بستگو، به میزان نواحی بلوری و بی‌شكل ایجاد شده دارد [19].

کشش طولی (در جهت ماشین) توسط عبور فیلم از بین غلطکهایی که با سرعتهای متفاوت می‌چرخد صورت می‌گیرد. در این مرحله دما و سرعت غلطکها بازده کشش طولی را تعیین می‌کنند. دمای این غلطکها باید همواره بالاتر از دمای انتقال شیشه‌ای و پائینتر از نقطه ذوب ماده گرما نرم باشد. بنابراین دمای این غلطکها در مورد پلی اتیلن ترفالات که در دمای  $27^\circ\text{C}$  تا  $315^\circ\text{C}$  اکسترود می‌گردد، بین  $67$  تا  $80^\circ\text{C}$  است [19]. البته با کاهش دمای این غلطکها خواص فیلم حاصل به صورت زیر تغییر می‌باید:

عوامل تحریکی	استعکام در نتیجه تسلیم	ملاموت در پایه پارگی	ملاموت در پایه مصرفی	ملاموت در پایه رفلکسی
از عبور از غلطک دوم	کاهش	کاهش	کاهش	کاهش
از عبور از غلطک اولی	کاهش	کاهش	کاهش	کاهش
از عبور از غلطک دوم	کاهش	کاهش	کاهش	کاهش

اگر منبع جریان مستقیم ۸۰۰۰ ولتی به الکترود وصل گردد، فیلم به سطح غلطک می‌چسبد و نقص فوق ازین می‌رود. در این حالت جریان کشیده شده از منبع حدود  $1 \times 10^{-3}$  آمپر است.


سطح غلطکها می‌تواند از جنس کروم باشد یا یک پوشش عایق الکتریکی چون نفلون (registered trademark) برای جلوگیری از تماس الکتریکی مستقیم بین فیلم و غلطک داشته باشد. ضخامت این پوشش باید بیشتر از  $0.05$  میلی‌متر باشد.

گرایدیان میدان مغناطیسی حاصل از الکترود باید طوری تنظیم شود که هوای بین فیلم و غلطک را یونیته کند. اما توانایی یونیته کردن هوای روی سطح فیلم را نداشته باشد. چون در اثر یونیته شدن هوای موجود روی سطح فیلم، ترکهایی در فیلم ایجاد می‌گردد [20].

به هنگام کشش طولی، پهنه‌ای فیلم هزاره با ضخامت آن، کاهش می‌یابد. این باریک شدن فیلم در اثر کشش، سبب ناهموار شدن کناره‌های فیلم می‌گردد که در مرحله کشش عرضی، به هنگام اتصال گیره‌های تولید اشکال می‌کند. برای رفع این مشکل سعی می‌شود فاصله بین غلطکها تا حد امکان کم باشد.

در اثر کشش طولی ضخامت کناره‌های فیلم کمتر از سایر بخش‌های فیلم می‌گردد و برای رفع این اشکال، ضخامت کناره‌های شکاف حدیده مورد استفاده را بیشتر از قسمت وسط آن می‌گیرند و بدین ترتیب مقدار ضایعات تولیدی کاهش می‌یابد [18].

**کشش عرضی**  
بعد از مرحله کشش طولی، به دلیل افزایش درصد تبلور پلیمر گرمائز، دمای انتقال شیشه‌ای آن افزایش می‌یابد. از این رو قبل از اعمال نیرو جهت کشش عرضی، ابتدا فیلم را حرارت می‌دهند تا به دمای بالاتر از دمای انتقال شیشه‌ای جدید خود برسد.  
ویله‌ای که برای فرایند کشش عرضی به کار می‌رود، دو ریل دارد که هر یک با خط و سطح فیلم زاویه‌ای ساخته‌اند و به ترتیج از یکدیگر دور می‌شوند. بر روی هر یک از این ریلهای یک سری گیره قرار دارد که ضمن حرکت بر روی ریلهای مربوطه، کناره‌های فیلم را گرفته و تا انتهای ریل با خود حمل می‌کند. بنابراین سرعت حرکت فیلم و زاویه‌ای که ریلهای با خط افق می‌سازند، عوامل تعیین کننده مقدار کشش عرضی هستند.  
طراحی گیره‌های مذبور یکی از عده‌های ترین مسائل طراحی این وسیله است. که در آن به منظور جلوگیری از صدمه دیدن بخش‌های از فیلم که بین دو فک گیره واقع می‌شوند، سطح داخلی فکهای را از ماده‌ای که سختی آن بیشتر از سختی فیلم مربوطه نیست، می‌سازند. به علاوه، جهت جلوگیری از پاره شدن و یا ترک خوردن فیلم، فکهای گیره توسط دمیدن هوای خشک و غیره، خنک می‌شوند تا استحکام فیلم محصور بین فکها افزایش یابد.  
در انتهای فرایند، ناهمواریهای کناره فیلم جدا می‌گردند و در صورتی که مواد دیگری بر روی آن پوشش داده نشده باشد، به نسبت‌های




نکل ۶-(الف). طرحی از اکسترودر و غلطکها. (ب)- طرحی از غلطک

- ۱۰ - اکسترودر ۱۱ - فیلتر اکسترودر ۱۲ - سراکسترودر ۱۳ - غلطک خنک کشته ۱۴ - قاب نگهدارنده الکترود ۱۵ - غلطک خنک کشته ۱۶ - الکترود ۱۷ و ۱۸ - بایمهای نگهدارنده الکترود واقع در طرفین غلطک ۱۹ - سیم اتصال دهنده الکترود به منبع ۲۰ - منبع جریان مستقیم ۲۱ - اتصال به زمین ۲۲ - بهت حرکت اکسترودر به منظور دور کردن از غلطک ۲۳ - دمنده هوا (برای خنک کردن فیلم)

هر میله متعرک (۲۰) یک چرخ دنده (۲۲) دارد که بر روی محور مشترک (۲۴) وصل است و این چرخ دنده ها در طول دنده های (۲۸) واقع بر روی قاب (۱۲) حرکت می کنند.

بر روی هر یک از این میله ها (۲۰) یک سری گیره متصل است که به کناره های فیلم (۳۴) اتصال پیدا می کنند. گیره ها (۳۲) یک ثابت (۳۸) و یک فک متعرک (۴۰) دارند. فک متعرک به پیستونی (۴۲) که توسط فشار هیدرولیک یا نیوماتیک حرکت می کند، متصل است. برای افزایش فضای بین گیره های (۳۰) واقع در کناره های فیلم (۳۴) میله های (۲۸) بر روی میله های متعرک (۲۰) قرار گرفته اند. و این میله های (۲۸) توسط سیلندرها و پیستونهای (۵۰) واقع بر روی قاب (۱۲) حرکت می کنند [21].



شکل ۸ - طرح دستگاه کشن طولی و عرضی همزمان فیلم بعد از عمل کشن

#### روش پیوسته

دستگاه مربوط یک قاب با در رده یک گیره دارد و تسممه های حاوی گیره ها با خط افق زاویه ای تشکیل می دهند که این خود عامل کشن عرضی است. در طول مدت کار فاصله بین گیره ها بتدریج زیاد می شود و در نتیجه فیلم به صورت طولی نیز کشیده می شود [18].

شکل ۱۲ دستگاه را در سه جهت نشان می دهد. فیلم (۱) از بین غلطکهای ورودی (۲ و ۳) عبور می کند و به طرف تسممه های حاوی گیره

مناسب به خوراک اکسپرودر اضافه و مصرف می شوند [18].


کشن طولی و عرضی همزمان این عمل می تواند به دو صورت ناپیوسته و پیوسته انجام گیرد؛

#### روش ناپیوسته

در این حالت به دلیل قرار گرفتن قطعه های از فیلم بر روی قاب کشن، یک مرحله برش (قبل از کشن) به فرایند تولید اضافه می شود. شکل های ۷ و ۸ تصویر طرح داده شده به ترتیب قبل و بعد از عمل کشن نشان می دهد.

شکل ۹ تصویر دستگاه را در امتداد خط ۳ - ۳ شکل ۸ نشان می دهد. شکل ۱۰ - تصویر بزرگ شده قطعات موجود در امتداد خط ۴ - ۴ شکل ۸ است.

شکل ۱۱ تصویر بزرگ شده قطعات موجود در امتداد خط ۵ - ۵ شکل ۷ است.




شکل ۷ - طرح دستگاه کشن طولی و عرضی همزمان فیلم قبل از عمل کشن

این دستگاه آونی (۱۰) یا دمایی قابل تنظیم دارد. در میان دستگاه قاب مستطیل شکلی (۱۲) وجود دارد که توسط پایه های (۱۴) به زمین (۱۶) متصل گردیده است. قاب مربوز (۱۷) از پرو فیله های (شکل ساخته شده است که در نتیجه راهی (۱۸) را برای هدایت چهار میله متعرک (۲۰) ایجاد می کند. حرکت این چهار میله طوری است که همواره با موقعیت اولیه خود موازی هستند.


(۹) هدایت می شود. این تسمهها که حاوی گیره های (۱۰) موردنظرند، توسط چرخهای اسپروکت (۱۱ و ۱۲) حرکت می کنند. این حرکت بوسیله چرخهای ۱۹ و ۲۰ و محور حد فاصل بین چرخهای ۱۱ و ۱۲ استفال می یابد.

زمانی که تسمه (۹) در جهت نشان داده شده توسط پیکان (۲۲) حرکت می کند، کناره های فیلم (۱) جدا می شوند و از غلطکهای ورودی (۲ و ۳) توسط گیره های (۱۰) موجود بر روی تسمه گرفته می شوند. سپس تسمه های مزبور به تبعیت از ریل های راهنمای زاویه ریلهای عرضی و طولی به طور همزمان صورت می گیرند. با تغییر زاویه ریلهای راهنمای آن فاصله بین گیره ها (۱۰) افزایش می یابد. بدین ترتیب کشش برای داشتن فیلمی با دمای مناسب در طول عمل کشش، یک جفت گرم کن (۱۵ و ۱۶) در بالا و پایین فیلم بین تسمه ها (۹) تعبیه شده است. و دو گرم کن (۱۷ و ۱۸) به روش مشابه، در ناحیه بهبود حرارتی قرار دارند. در مرحله خنک کردن، به منظور خنک کردن فیلم (۱) و رساندن آن به دمای از قبل تعیین شده، یک جفت خنک کننده (۲۴ و ۲۵) در بالا و پایین فیلم قرار دارند. فیلم حاصل بعد از مراحل بهبود حرارتی و خنک کردن توسط دو غلطک (۲ و ۵) خارج می گردد. (سرعت خطی غلطکهای یادشده برابر سرعت خطی تسمه است).


نمایی از تسمه مورد استفاده در این وسیله در شکل ۱۳ نشان داده شده است.




شکل ۹ - تصویر دستگاه کشش در امتداد خط ۲ - ۳ شکل ۸



شکل ۱۰ - تصویر بزرگ شده قطعات موجود در امتداد خط ۴ - ۴ شکل ۸




شکل ۱۲ - طرح دستگاه کشش در روش پیوسته



شکل ۱۱ - تصویر بزرگ شده قطعات موجود در امتداد خط ۵ - ۵ شکل ۷

قرار می‌گیرد و درجه حرارت قسمت ابتدایی (preheating) ذر مرحله کشش طولی فیلم، بین  $90^{\circ} - 95^{\circ}\text{C}$  می‌باشد. در مرحله بعد فیلم با سرعت حداقل  $400\%$  در دقیقه در دمای بین  $110^{\circ} - 115^{\circ}\text{C}$  گشیده می‌شود و در نتیجه فیلم متعادل بوجود می‌آید که در دمای بین  $150^{\circ} - 200^{\circ}\text{C}$  سخت می‌گردد. البته باید توجه داشت که دماهای ذکر شده، دسای محيط اطراف فیلم می‌باشند و عمل کشش، خود در فیلم حرارت ایجاد می‌کند. در نتیجه دمای واقعی فیلم در هر زمان از انجام پرسوه، بالاتر از دمای محيط اطرافش می‌باشد [23].



## REFERENCES

- [10] The fundamentals of industrial radiography (fuji film technical hand book)
- [11] Principles of Polymer Systems (Ferdinand Rodriguez), 2nd ed 1983.
- [12] Linear polyesters coloured with anthraquinone compounds. British 1,1, 3795
- [13] Bluish radiographic polyester film support, Ger. offen 2, 243, 990
- [14] Poly (ethylene terephthalate) – dye radiographic film supports Ger. offen 1,942,381
- [15] Poly (ethylene terephthalate) colored supports of x-ray photo film. Japan kokai 73 34,958
- [16] Poly (ethylene terephthalate) x-ray film. Japan Kokai 73, 104, 520
- [17] Radiographic film. Ger. offen 2, 051, 261
- [18] Stanford research institute vol 87
- [19] Improvements in the stretching of polyester film. British 1, 028, 943
- [20] Process for producing polymeric film U.S. 3,,709, 964.
- [21] Stretching and forming apparatus U.S. 2, 759, 217.
- [22] Apparatus for stretching the film in two axial directions simultaneously by using link mechanism. U.S. 3, 276, 071.
- [23] Stretching of poly (ethylene terephthalate) film. U.S. 2, 823, 421.


ادامه از صفحه

## REFERENCES

- [1] M. Morton, Rubber Technology, 2nd Edition, Van Nostrand Reinhold Company. 1973.
- [2] J. A. Brydson, Rubber Chemistry, Applied Science Publishers, 1978.
- [3] D. C. Blackley, Synthetic Rubbers, Applied Science Publishers, 1983.
- [4] Bayer Catalogues. 1987
- [5] Ker Catalogues. 1987

ریلهای راهنمای ۸,۷,۶ بستر (۲۱) را جهت تغییر مسیر تسمه (۹) مهیا می‌کنند. این تسمه خود از یک سری صفحات داخلی و خارجی تشکیل شده است. هر یک از صفحات داخلی ۲۸ و ۲۹ و توسط محور (۳۰) به نحوی به صفحات خارجی ۲۶ و ۲۷ متصل شده که فاصله بین صفحات داخلی (۲۸ و ۲۹) و صفحات خارجی (۲۶ و ۲۷) تا ساحل قرار گرفتن محور (۳۰) یکسان باشد.

صفحات خارجی (۲۶ و ۲۷) نسبت به محور (۳۰) ثابت بوده در حالی که صفحات داخلی (۲۸ و ۲۹) که توسط بوشهای ۴۴ و ۴۵ به محور ۳۰ متصل شده‌اند، قابلیت چرخش دارند [22].



شکل ۱۳ – نمایی از تسمه مورد استفاده در روش پیوسته

بطور کلی فیلم آمورف پلی‌اتیلن ترقیات حاصله از اکسترودر حداقل به میزان  $400\%$  در دقیقه (بطور یکه طول آن بیشتر از  $3/25$  برابر طول اولیه نگردد). در دمای بین  $90^{\circ} - 100^{\circ}\text{C}$  در جهت طولی تحت کشش