



مجله علوم و تکنولوژی پلیمر،

سال بیست و یکم، شماره ۶،

صفحه ۱۳۸۷-۱۴۹۳

ISSN : 1016-3255

مروری بر تنش‌های پس‌ماند در کامپوزیت‌های گرم‌انرم

محمود مهرداد شکریه*، سامان صفری دیناچالی

تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی ۱۶۸۴۶-۱۳۱۱۴

دریافت: ۸۷/۴/۱۹، پذیرش: ۸۷/۱۱/۸

چکیده

استفاده از کامپوزیت‌های گرم‌انرم به سرعت در حال گسترش است. در مقایسه با کامپوزیت‌های گرم‌انرم، این دسته از کامپوزیت‌ها مزایای زیادی دارند. برخلاف مواد گرم‌انرم، مواد کامپوزیتی گرم‌انرم را می‌توان چند مرتبه ذوب و دوباره قالب‌گیری کرد. چرخه تولید این کامپوزیت‌ها کوتاه است و چرمه‌گی زیاد، قابلیت جوش‌کاری و بازیافت از دیگر مزایای این مواد به شمار می‌آید. نبود داشش کافی در زمینه کامپوزیت‌های گرم‌انرم مانع از گسترش سریع این مواد شده است. یکی از این موادر تنش‌های پس‌ماند است. در این پژوهش، مروری بر پژوهش‌های انجام شده در زمینه تنش‌های پس‌ماند در کامپوزیت‌های گرم‌انرم ارائه شده است. نخست تنش‌های پس‌ماند در گرم‌انرم‌ها و کامپوزیت‌های گرم‌انرم تقویت شده با الیاف کوتاه بررسی شده‌اند. سپس، تنش‌های پس‌ماند در کامپوزیت‌های گرم‌انرم تقویت شده با الیاف پیوسته مورد مطالعه قرار گرفته و آثار ناشی از تنش‌های پس‌ماند روی این دسته از کامپوزیت‌ها اعم از لایه‌ها و سازه‌های کامپوزیتی ارائه شده است. روش‌های تجربی اندازه‌گیری تنش‌های پس‌ماند در کامپوزیت‌های گرم‌انرم نیز بررسی و روش‌های کاهش تنش‌های پس‌ماند در کامپوزیت‌های گرم‌انرم ارزیابی شده است.

واژه‌های کلیدی

تنش‌های پس‌ماند،

کامپوزیت گرم‌انرم،

چروکیدگی، موج دار شدن الیاف،

تاییدگی

*مسئول مکاتبات، پیام‌نگار:

Shokrieh@iust.ac.ir

Residual Stresses in Thermoplastic Composites: A Review

M.M. Shokrieh* and S. Safari Dinachali

Mechanical Engineering Department, Iran University of Science and Technology, P.O. Box: 16846-13114,
Tehran, Iran

Received 9 July 2008, accepted 27 January 2009

Abstract

Applications of thermoplastic composites have developed extensively. The thermoplastic composites in comparison with the thermoset composites have many advantages. Thermoplastic composites can be melted and remolded many times. The duration of manufacturing process of these composites is short, producing very tough material, and the welding ability and multiple recyclings are their further advantages. The lack of knowledge in this group of composites is the main obstacle in their development. In this review the research works in the field of residual stresses in thermoplastic composites is presented. First, a literature survey on the available research on residual stresses on thermoplastics and thermoplastic composites reinforced with short fibers is compiled. Moreover a review on the available research on residual stresses on thermoplastic composites reinforced with long fibers is presented as well. The effects of the residual stresses on these composites are discussed. Experimental techniques for the measurement of residual stresses in thermoplastic composites and the methods for reducing the existing residual stresses are studied.

Key Words

residual stresses,
thermoplastic composite,
wrinkling, fiber waviness,
twisting

(*) To whom correspondence should be addressed.

E-mail: Shokrieh@iust.ac.ir

۴۸۵	عيوب ناشی از تنش‌های پس‌ماند در کامپوزیت‌های گرمانزم
۴۸۵	موج دار شدن الیاف
۴۸۵	ترک عرضی
۴۸۵	لایه شدن
۴۸۶	تاییدگی لایه‌ها
۴۸۶	آثار تنش‌های پس‌ماند روی خواص مکانیکی لایه‌ها
۴۸۶	مقاومت کششی
۴۸۶	مقاومت خمثی
۴۸۶	فشار و برش
۴۸۶	آثار تنش‌های پس‌ماند روی سازه‌های کامپوزیتی گرمانزم
۴۸۶	اثر تنش‌های پس‌ماند روی پایداری ابعادی سازه‌های کامپوزیتی
۴۸۶	اثر تنش‌های پس‌ماند روی سیلندرهای کامپوزیتی
۴۸۶	روش‌های اندازه‌گیری تنش‌های پس‌ماند در کامپوزیت‌های گرمانزم
۴۸۷	روش‌های کاهش تنش‌های پس‌ماند در کامپوزیت‌های گرمانزم
۴۸۹	نقش مواد اولیه و شکل‌شناسی آنها در کاهش تنش‌های پس‌ماند
۴۸۹	کمینه کردن تنش‌های پس‌ماند در شرایط تولید بهینه
۴۸۹	کاهش تنش‌های پس‌ماند در قطعات تولید شده
۴۸۹	نتیجه‌گیری
۴۹۰	مراجع

مقدمه

استفاده از کامپوزیت‌های گرمانزم در سازه‌های هوافضا به سرعت در حال گسترش است [۱]. مواد کامپوزیتی گرمانزم را می‌توان چند مرتبه ذوب و دوباره قالب‌گیری کرد. چرخه تولید این کامپوزیت‌ها کوتاه است و چقمرمگی زیاد، قابلیت بازیافت [۲] و جوشکاری از دیگر مزایای این مواد به شمار می‌آید [۳]. با وجود همه این مزایا، مقاومت در برابر محیط‌های شیمیابی از دیگر خواص قابل توجه این مواد است [۴]. عدم وجود دانش کافی درباره برخی از پدیده‌های موجود در فرایند تولید و کارکرد این مواد مانع از گسترش آنها شده است. در مقایسه با کامپوزیت‌های گرماسخت، دما و فشار تولید این گروه از مواد زیاد است و این شرایط سبب پیچیده شدن معادلات مربوط به آنها می‌شود. یکی از این پدیده‌ها، تنش‌های پس‌ماند در این نوع کامپوزیت‌هاست [۵]. درک موضوع تنش‌های پس‌ماند به شروع تمدن بشری برمی‌گردد [۶]. تنش‌های پس‌ماند، تنش‌های خود متعادلی هستند که داخل قطعه حبس شده‌اند و در حالی که قطعه زیر هیچ نوع بار خارجی نیست، بخشی از مقاومت قطعه صرف غلبه بر این تنش‌ها می‌شود [۷]. از نقطه نظر تاریخی، مطالعه روی تنش‌های پس‌ماند در گرمانزم‌ها به سال ۱۹۸۲ بر

۴۷۸	مقدمه
تش‌های پس‌ماند در گرمانزم‌ها و گرمانزم‌های تقویت شده با الیاف کوتاه	
۴۷۹	تش‌های پس‌ماند ناشی از جریان
۴۷۹	تش‌های پس‌ماند ناشی از جریان در گرمانزم‌های تقویت‌نشده
۴۷۹	تش‌های پس‌ماند ناشی از جریان در گرمانزم‌های تقویت‌شده با الیاف کوتاه
۴۷۹	تش‌های پس‌ماند ناشی از گرما و فشار
۴۷۹	تش‌های پس‌ماند ناشی از گرما و فشار در گرمانزم‌های تقویت‌نشده
۴۷۹	تش‌های پس‌ماند ناشی از گرما و فشار در گرمانزم‌های تقویت شده با الیاف کوتاه
۴۸۰	تش‌های پس‌ماند در گرمانزم‌های تقویت شده با الیاف پیوسته
۴۸۰	تش‌های پس‌ماند میکرومکانیکی
۴۸۰	تش‌های پس‌ماند ماکرومکانیکی
۴۸۱	تش‌های پس‌ماند عمومی
۴۸۱	پارامترهای اثرگذار بر شکل گیری تنش‌های پس‌ماند
۴۸۲	اثر الیاف و شکل‌شناسی آن
۴۸۱	اثر درصد الیاف
۴۸۲	اثر شکل‌شناسی الیاف
۴۸۲	اثر زمینه
۴۸۲	انقباض (چروکیدگی یا آبرفتگی) زمینه
۴۸۲	اختلاف دمای T_g با دمای فراورش کامپوزیت
۴۸۳	مدول کشسانی زمینه
۴۸۳	اثر فصل مشترک
۴۸۳	اثر شرایط تولید
۴۸۳	اثر سرعت سرد کردن روی زمینه بی‌شکل
۴۸۴	اثر سرعت سرد کردن روی زمینه نیمه‌بلوری
۴۸۴	اثر سرعت سرد کردن روی شکل گیری تنش‌های پس‌ماند هسته - پوسته
۴۸۴	اثر سرعت سرد کردن روی تنش برشی فصل مشترک
۴۸۴	اثر فشار
۴۸۴	اثر شرایط محیطی
۴۸۴	اثر جنس صفحات قالب
۴۸۴	آثار تنش‌های پس‌ماند در کامپوزیت‌های گرمانزم
۴۸۴	آثار تنش‌های پس‌ماند روی خواص زمینه
۴۸۵	آثار تنش‌های پس‌ماند روی فصل مشترک زمینه - الیاف

ماده اولیه نیز بر اندازه این تنش‌ها اثر مشخصی دارند [۱۶]. مطالعات نشان داده‌اند که تنش‌های پس‌ماند در گرمانترم‌های تقویت شده و نشده با الیاف کوتاه به طور کلی از جریان، فشار و گرماناشی می‌شوند.

تشهای پس‌ماند ناشی از جریان

تشهای پس‌ماند ناشی از جریان در گرمانترم‌های تقویت‌نشده

رفتار ویسکوالاستیک مذاب در مراحل پرشدن قالب سبب پیدایش تنش‌های پس‌ماند ناشی از جریان می‌شود [۱۳]. معمولاً به علت واکنش سریع مذاب در دمای زیاد، در محاسبات از این تنش صرف نظر می‌شود. برخی مطالعات علت این تنش‌ها را ناهمگنی ایجاد شده به وسیله کشیدگی درشت مولکول‌ها دانسته‌اند [۱۷].

تشهای پس‌ماند ناشی از جریان در گرمانترم‌های تقویت‌شده با الیاف کوتاه
هنگامی که ماده گرمانترم به کمک الیاف تقویت کننده تقویت می‌شود، دیگر نمی‌توان تنش‌های پس‌ماند ناشی از جریان را نادیده گرفت. هنگامی می‌توان از این تنش‌ها صرف نظر کرد که توزیع الیاف کاملاً تصادفی باشد و بتوان ماده گرمانترم را همگن فرض کرد [۱۳]. در مواد تقویت شده به کمک الیاف کوتاه، جهت‌گیری الیاف سبب پیدایش خواص ناهمگن و جهت‌دار می‌شود و این امر روی چروکیدگی نامتقارن قطعه اثر می‌گذارد و سبب افزایش تاییدگی قطعه می‌شود [۱۸]. مطالعات زیادی برای پیش‌بینی جهت‌گیری الیاف حین فرایند تولید انجام شده است. در گرمانترم‌های تقویت شده با الیاف کوتاه، به علت جریان‌های برشی و جریان‌های طولی مذاب در مرز لایه‌ها، الیاف تمایل دارند که در جهت جریان قرار گیرند. این در حالی است که در مرکز لایه‌ها، الیاف تمایل دارند که در جهت عمود بر جهت مذاب قرار گیرند [۱۸]. شکل ۱ این حقیقت را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که در نزدیکی سطوح، الیاف در جهت جریان قرار دارند. این در حالی است که در مرکز توزیع جهت‌گیری الیاف کاملاً تصادفی است [۱۴]. مطالعات نشان داده‌اند که با افزایش مقدار درصد الیاف، ضریب جهت‌گیری الیاف به شکل خطی کاهش می‌یابد. این نتیجه در شکل ۲ نشان داده شده است [۱۹].

تشهای پس‌ماند ناشی از گرمما و فشار

تشهای پس‌ماند ناشی از گرمما و فشار در گرمانترم‌های تقویت‌نشده

وقتی که مذاب زیر فشار در قالب، در مراحل پرشدن، نگه داری و سرد شدن در تماس با سطوح قالب قرار می‌گیرد و جامد می‌شود، تنش‌های پس‌ماند ناشی از فشار و گرمما به وجود می‌آیند. عامل اصلی پیدایش این تنش‌ها در گرمانترم‌های تقویت نشده اختلاف دما بین مرکز قطعه و سطوح قالب است. از آن جا که ضریب انتقال گرمای گرمانترم بسیار کم

می‌گردد. Jacques [۸] تاییدگی ایجاد شده در مواد گرمانترم را در اثر سرعت‌های سرد کردن نامتعادل به دست آورد. از نظر تاریخی مطالعه روی کامپوزیت‌های با زمینه گرمانترم (TPCs) تقویت شده با الیاف پیوسته، به سال ۱۹۸۵ بر می‌گردد. Zoller و Nairn [۹-۱۱] اولین کسانی بودند که در این زمینه مطالعه کردند. آنها تنش‌های پس‌ماند گرمانترم را در این مواد با استفاده از روش نورکشسانی اندازه گرفتند. Farve در سال ۱۹۸۸ [۱۲] مزوری بر تمام کارهای انجام شده در زمینه تنش‌های پس‌ماند و آثار آنها روی مواد کامپوزیتی (گرماسخت و گرمانترم) تهیه کرد. این نوشه بنای بسیاری از مطالعات بعدی قرار گرفت. چرا که Farve در این گردآوری، آثار گرما، رطوبت، گذشت زمان، ریزترک‌ها، تغییرات هندسی و لایه لایه شدن ناشی از آثار لبه آزاد و هم چنین فنونی را که تا آن زمان برای اندازه گیری این تنش‌ها به کار گرفته می‌شد، لحاظ کرد. بعد از آن Eijpe در سال ۱۹۹۷ [۱۲] خلاصه مناسبی را از مطالعات موجود در زمینه منابع ایجاد این تنش‌ها و هم چنین شرایط تولید و شرایط محیطی ارائه کرد.

در این پژوهش، مطالعه بسیار جامعی درباره علل شکل گیری، آثار، روش‌های اندازه گیری و کاهش و فرصت‌های مطالعاتی در تنش‌های پس‌ماند در گرمانترم‌ها و کامپوزیت‌های گرمانترم تقویت شده با الیاف کوتاه و پیوسته ارائه شده است.

تشهای پس‌ماند در گرمانترم‌ها و گرمانترم‌های تقویت‌شده با الیاف کوتاه

بسیاری از قطعات گرمانترم به روش قالب گیری تولید می‌شوند. فرایند قالب گیری یک قطعه گرمانترم شامل چهار مرحله زیر است [۱۳]:
- پرشدن قالب از مذاب پلیمر،
- نگه داری مذاب در فشار خارجی که طی آن در فشار زیاد، مذاب برای تکمیل فرایند به داخل قالب راهنمایی می‌شود،
- خنک کاری مذاب در قالب که منجر به جامد شدن قطعه می‌شود و
- خارج کردن قطعه از قالب.

حین این مراحل چهار گانه، ماده گرمانترم تاریخچه گرمامکانیکی را تجربه می‌کند که سبب تغییر حجمی نقطه‌ای ماده می‌شود. تا زمانی که قطعه در قالب است، صفحات قالب مانند یک قید عمل می‌کنند و نتیجه آن به وجود آمدن تنش‌های داخلی در قطعه است [۱۳]. بعد از خارج شدن قطعه از قالب، سرد شدن در دمای محیط، سبب تحمیل چروکیدگی بیشتری در قطعه می‌شود. چروکیدگی نامتقارن در قطعه سبب به وجود آمدن تاییدگی می‌شود [۱۴]. عامل اصلی در پیدایش تنش‌های پس‌ماند در گرمانترم‌های تقویت نشده، سرد شدن نامتقارن سریع قطعات است [۱۵]. هر چند عواملی نظیر نوع قالب، شرایط تولید و

ضریب انبساط گرمایی الیاف با زمینه و به طور کلی تفاوت خواص بین الیاف و رزین سبب تشدید تنش‌های پس‌ماند می‌شوند [۲۰]. مطالعات نشان داده‌اند که به دلیل همین ناهمگنی، مقدار تنش‌های پس‌ماند و به دنبال آن تابیدگی در کامپوزیت‌های تقویت شده با الیاف کوتاه بیش از گرمانترم‌های تقویت نشده است [۱۸].

تشهای پس‌ماند در گرمانترم‌های تقویت شده با الیاف پیوسته


تشهای پس‌ماند در گرمانترم‌های تقویت شده با الیاف پیوسته، هم در لایه‌های کامپوزیتی و هم در سازه‌های کامپوزیتی، پس از فراورش و خنک کردن تا دمای کارکرد، به سرعت ایجاد می‌شود. این تنش‌ها را می‌توان به سه گروه میکرومکانیکی، ماکرومکانیکی، عمومی یا هسته‌پوسته دسته‌بندی کرد. در ادامه هر یک از این تنش‌ها معرفی می‌شوند.

تشهای پس‌ماند میکرومکانیکی [۵،۱۱،۲۱،۲۲]


پارامتر غالب در ایجاد این نوع از تنش اختلاف در ضربیت انبساط گرمایی بین الیاف و زمینه گرمانترم است. گرمانترم‌ها برخلاف گرماساخته‌ها دمای فراورش بیشتری دارند و از آن دما تا دمای سروپس دهی سرد می‌شوند. این سرد کردن سریع، انقباض حجمی زمینه را در پی دارد که بسیار بیشتر از انقباض حجمی الیاف است. این اختلاف سبب اعمال نیروی محركی در تولید کرنش‌های پس‌ماند گرمایی در زمینه و الیاف می‌شود. اگر فرض شود، فصل مشترک الیاف و زمینه در سرد کردن به خوبی شکل گرفته است، تنش‌های پس‌ماند کششی هم در جهت طولی و هم در جهت عرضی در زمینه گرمانترم و تنش‌های پس‌ماند فشاری در الیاف در جهت طولی و شعاعی به وجود می‌آیند. این موضوع در شکل ۳ نشان داده شده است.

تشهای پس‌ماند ماکرومکانیکی [۵،۱۰،۲۳،۲۴]

نم دیگر این تنش‌ها، تنش‌های لایه‌ای است. این تنش‌ها به علت



شکل ۳ - اثر سرد کردن روی زمینه و الیاف و شکل گیری تنش‌های کششی و فشاری (با مجوز ناشر مرجع [۵]).




شکل ۱ - جهت گیری الیاف در یک نمونه حین فرایند تزریق (با مجوز ناشر مرجع [۱۴]).

است، این اختلاف بیشتر تشدید می‌شود. با وجود چنین اختلاف دمایی، مواد گرمانترم در دمایی بیشتر از دمای تبدیل شیشه‌ای در مدت زمانی متفاوت خنک و جامد می‌شوند. این تنش‌های گرمایی باعث می‌شوند که مواد چروکیدگی نامتقارن را تجربه کند. علاوه بر آن، تنش‌های مذبور سبب تابیدگی قطعه نهایی شده و روی خواص مکانیکی آن نیز اثر می‌گذارد [۱۵].

تشهای پس‌ماند ناشی از گرما و فشار در گرمانترم‌های تقویت شده با الیاف کوتاه

در گرمانترم‌های تقویت شده با الیاف کوتاه، علاوه بر توزیع گرمای غیریکنواخت که در گرمانترم‌های تقویت نشده مشاهده شده است، الیاف تقویت کننده نیز سبب افزایش این غیریکنواختی می‌شود. افزون بر گرادیان فشار زیاد، جهت گیری ناشی از زنجیرهای مولکولی و اختلاف



شکل ۲ - اثر مقدار تقویت کننده روی ضربیت جهت گیری الیاف PP/Glass (با مجوز ناشر مرجع [۱۹]).

سبب توزیع تنش پس‌ماند از مرکز لایه‌ها (کششی) تا سطح لایه‌ها (فشاری) می‌شود^[۵]. شکل ۵ این پدیده را نشان می‌دهد. منحنی توزیع این نوع از تنش درجه دوم است^[۲۵، ۲۶]. این سه دسته از تنش‌های پس‌ماند در سازه کامپوزیتی به روشنی قابل تفکیک نیستند و با اثر روى یک دیگر تنش‌های پس‌ماند سه بعدی را ایجاد می‌کنند.

پارامترهای اثرگذار بر شکل گیری تنش‌های پس‌ماند


بنابرگفته Farve^[۱۱] اگر اثر پارامترهای گذشت زمان و شرایط محیطی در بررسی تنش‌های پس‌ماند حذف شود، اندازه این تنش‌ها در

- سازه‌های کامپوزیتی به چهار عامل وابسته است، که عبارتند از:
- اختلاف دما، که روی ضرایب انبساط گرمایی اثر می‌گذارد،
- انقباض که حین سرمایش رخ می‌دهد،
- ضرایب کشسانی هر یک از اجزا (لایه‌ها) و
- درصد حجمی الیاف.

با نگاهی هوشیارانه به آنها پر واضح است که این عوامل به عواملی هم چون شکل‌شناسی زمینه گرماننم (بی‌شکل یا نیمه بلوری)، نوع الیاف، خواص فصل مشترک الیاف و رزین، شکل‌شناسی الیاف (تک جهتی و بافتحه شده) و شرایط تولید بستگی دارد. در ادامه این عوامل به طور جداگانه بررسی می‌شوند.

اثر الیاف و شکل‌شناسی آن

اغلب مطالعات انجام شده روی الیاف کربن است و مطالعات کمی هم روی الیاف شیشه انجام شده است. تنها یک مطالعه روی الیاف آرامید انجام شده است^[۵]. مطالعات نشان از رفتار گرمایی بسیار ناهمگن در الیاف کربن و آرامید می‌دهند. در محدوده دمایی بین تولید و کارکرد، ضریب انبساط گرمایی این الیاف به شکل خطی تغییر می‌کند^[۲۷].




شکل ۵- توزیع تنش‌های پس‌ماند هسته - پوسته (با مجوز ناشر مرجع [۲۵]).


ناهمسان گردی یک لایه نسبت به لایه دیگر ایجاد می‌شوند. نیروی محرك برای ایجاد این تنش‌ها اختلاف در ضریب انقباض طولی و عرضی لایه‌های است. به طور مثال، به علت اختلاف انقباض گرمایی در جهت‌های، لایه صفر درجه یک قید برای لایه ۹۰ درجه و برعکس محسوب می‌شود (شکل ۳). ۵ مقدار تنش پس‌ماند است. این انقباض ناهمگن شبیه آن است که دو نوار از دو فلز مختلف روی هم قرار گیرد که نتیجه آن ایجاد این تنش‌هاست. در شکل‌های ۴ الف تا ج شکل گیری تنش‌های پس‌ماند و نتیجه آن در تغییر شکل خارج از صفحه یک نمونه نشان داده شده است.

تش‌های پس‌ماند عمومی

نام دیگر این تنش‌ها تنش‌های هسته - پوسته است. سرعت سرد کردن، دما و رطوبت در راستای ضخامت لایه‌های کامپوزیتی و سازه‌های کامپوزیتی سبب توزیع این دسته از تنش‌های پس‌ماند می‌شود. به طور کلی، یک لایه ضخیم سرعت سرمایش کنترلی را در مرکز نسبت به سطح خود تجربه می‌کند. در دمایی مشخص، مرکز لایه‌ها برای جامد شدن نیاز به زمان دارد و این در حالی است که سطح جامد شده است. با سرد کردن زیاد، سطح قطعات به عنوان قیدی برای مرکز عمل می‌کند و



شکل ۴- (الف) شکل گیری تنش‌های پس‌ماند در لایه‌های نامتقارن، (ب) محدود شدن لایه و (ج) تغییر شکل خارج از صفحه در نمونه بدون قید (با مجوز ناشر مرجع [۵]).




شکل ۷ - مقایسه اثر آرایش لایه‌های پادمتقارن [۰/۴۵] (با مجوز ناشر مرجع [۳۴]).

می‌افتد. چرا که چگالی بخش‌های بلوری شده در مقایسه با بخش‌های بی‌شکل زیاد است. در گرمانترهای بی‌شکل، این پدیده فقط به علت کاهش دماس است. همان‌طور که در شکل ۱۰ مشاهده می‌شود، چروکیدگی در نیمه بلوری‌ها ۱۰ برابر بیشتر از بی‌شکل هاست. دمای تبدیل شیشه‌ای (T_g)، دمای ذوب (T_m) و دمای تبلور (T_c) در سرعت سرد کردن، کم هستند. نکته مهم این که رفتار زمینه در محدوده فراورش کامپوزیت‌ها غیرخطی است.

اختلاف دمای فراورش کامپوزیت

در سرد کردن یک زمینه بی‌شکل، تا بالای دمای T_g رفتار ویسکوالاستیک است. این رفتار نشان می‌دهد که هنوز زنجیرهای مولکولی شکل نگرفته‌اند و حرکت آزادانه وجود دارد. یعنی تنش‌های پس‌ماند هنوز شکل نگرفته‌اند. با رسیدن به دمای T_g رفتار زمینه تغییر کرده و حالت آن گرمکشسان می‌شود. در این جاست که تنش‌های پس‌ماند شروع به شکل‌گیری می‌کند [۵]. به دمایی که تنش‌ها در آن شروع به شکل‌گیری می‌کنند، دمای عاری از تنش گویند. برای



شکل ۸ - اثر زاویه الیاف در نمونه [۰/۴۵] (با مجوز ناشر مرجع [۳۴]).

اثر درصد الیاف


- مطالعات [۲۸] نشان می‌دهد، در نمونه PP/CF کرنش‌های پس‌ماند الیاف در مقیاس ماکرو و میکرو، با افزایش درصد حجمی الیاف، کاهش می‌یابد.
- احتمالاً برای برخی از کامپوزیت‌ها درصد حجمی بهینه‌ای برای الیاف وجود دارد که در آن تنش‌های پس‌ماند کششی در زمینه به تنش‌های فشاری تبدیل می‌شود [۲۹، ۳۰].
- در لایه‌های عمود برهم (Cross-ply) با افزایش درصد الیاف، مقدار تنش‌های پس‌ماند ماکرومکانیکی افزایش می‌یابد [۳۰].

اثر شکل‌شناسی الیاف

- موج دارشدن الیاف سبب کاهش مقدار اختلاف در ضریب انبساط گرمایی طولی و عرضی شده و سبب کاهش تنش‌های پس‌ماند می‌شود [۳۱].
- هنگامی که زاویه بین الیاف (θ) ۳۰ درجه باشد، تنش‌های برشی بین صفحه‌ای بیشترین مقدار را دارد [۳۲، ۳۳].
- مطالعات نشان می‌دهد که در لایه‌های متقارن با افزایش تعداد لایه‌ها تغییری در مقدار تنش‌های پس‌ماند ایجاد نمی‌شود. در شکل ۶ این موضوع نشان داده شده است [۳۴]. اگر آرایش لایه‌ها پادمتقارن باشد، با افزایش تعداد لایه‌ها تنش‌های پس‌ماند کاهش می‌یابد. این آزمون برای کامپوزیت‌های گرمانتر تقویت شده با بافت‌های فلزی انجام شده و نتیجه آن در شکل ۷ نشان داده شده است [۳۴]. هم‌چنان، در لایه‌های پادمتقارن با افزایش زاویه بین الیاف، تنش‌های پس‌ماند کاهش می‌یابند. شکل‌های ۸ و ۹ نتایج را برای یک نمونه با آرایش زاویه‌ای مختلف نشان می‌دهد [۳۴].

اثر زمینه

- ##### انقباض (چروکیدگی یا آبرفتگی) زمینه [۵]
- انقباض در زمینه‌های گرمانتر، به شکل‌شناسی زمینه بستگی دارد. در گرمانترهای نیمه بلوری تغییر حجم در اثر تبلور و کاهش دما اتفاق



شکل ۶ - اثر تعداد لایه‌ها در نمونه [۰/۴۵] (با مجوز ناشر مرجع [۳۴]).

کردن سریع سبب کاهش مدول یانگ می‌شود^[۵]. مطالعات نشان می‌دهد، هرچه مدول یانگ زمینه بیشتر باشد، تنش‌های پس‌ماند بیشتری نیز وجود دارد^[۴۰].


اثر فصل مشترک

مقاومت فصل مشترک در کامپوزیت‌های گرم‌اسخت حاصل پیوند شیمیایی بین الیاف و زمینه است. در گرمانرها این مقاومت در اثر کرنش‌های فشاری شعاعی که بر الیاف وارد می‌شود، تأمین می‌شود. چرا که زمینه با ساز و کاری به نام قفل کردن الیاف این مقاومت را تأمین می‌کند^[۴۱]. اگر مقاومت فصل مشترک قوی باشد، تنش‌های پس‌ماند افزایش پیدا می‌کند^[۴۲, ۴۳]. البته اگر فصل مشترک به اندازه کافی قوی نباشد، بخشی از کرنش‌های پس‌ماند به کمک لغزش بین الیاف و زمینه آزاد می‌شود^[۴۳].

اثر شرایط تولید

اثر سرعت سرد کردن روی زمینه بی‌شکل

هنگامی که سرعت سرد کردن پلیمر بی‌شکل افزایش می‌یابد، حجم آزاد زیادی در زیر دمای T_g به دام می‌افتد و حجم پلیمر نهایی بیشتر از پلیمر اولیه می‌شود. با توجه به شکل ۱۱ مشخص است که دمای T_g در سرعت کم سرد کردن، پایین تر است و محدوده دمای کمتری برای ایجاد تنش‌های پس‌ماند به وجود می‌آید. هرچه سرعت سرد کردن پلیمر بی‌شکل بیشتر باشد، تنش‌های پس‌ماند بیشتری در قطعه به وجود می‌آید^[۵]. مطالعات نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل در کنترل تنش‌های پس‌ماند در پلیمرهای




شکل ۹- اثر زاویه الیاف در نمونه ۲ [۰/۰/۱۵/۱۵] (با مجوز ناشر مرجع [۳۴]).


زمینه‌های بی‌شکل این دما در نزدیکی T_g قرار دارد [۳۵-۳۷]. برای زمینه‌های نیمه‌بلوری این دما در نزدیکی بیشترین دمای تبلور است [۳۸]، چرا که قابلیت نیمه‌بلوری‌ها برای تحمل بار، در زیر این دما قرار دارد [۲۶]. سرعت سرد کردن روی این دما اثر می‌گذارد و در نتیجه دمای عاری از تنش نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد [۳۹]. در نهایت این که برای یافتن دمای عاری از تنش، کامپوزیت را تا دمایی که تنش‌های پس‌ماند آن صفر شود، گرم می‌کنند^[۵].

مدول کشسانی زمینه

یکی از خواص فیزیکی زمینه که روی تنش‌های پس‌ماند اثر می‌گذارد، مدول کشسانی آن است^[۱۱]. برای زمینه‌های بی‌شکل مقدار آن وابسته به دماست و برای نیمه‌بلوری‌ها به سرعت سرد کردن وابسته است. سرعت



شکل ۱۱- اثر سرعت سرد کردن روی حجم نهایی در دمای T_g پلیمر بی‌شکل (با مجوز ناشر مرجع [۵]).



شکل ۱۰- حجم ویژه PSF (بی‌شکل) و PET (نیمه‌بلوری) بر حسب دما (با مجوز ناشر مرجع [۵]).

سبب ایجاد تغییرات شیمیایی در زمینه و فصل مشترک می شود. این امر، خواص مکانیکی و گرمایی پلیمر را تحت تأثیر قرار داده و در شکل گیری تنش های پس ماند اثر می گذارد [۵].

اثر جنس صفحات قالب [۵,۵۶]

ضریب انبساط گرمایی قالب اکثرا بیش از ضریب انبساط گرمایی قطعه است و سبب سردشدن سریع بخش هایی از قطعه می شود که در تماس با قالب است. این اختلاف سبب اعمال تنش های پس ماند فشاری در سطح لایه ها و تنش های پس ماند کششی در مرکز می شود. این پدیده سبب به وجود آمدن تابیدگی در لایه ها شده و روی موج دار شدن الیاف نیز اثر می گذارد. نکته دیگری که باید مد نظر قرار گیرد آن است که به علت انقباض اجباری قطعه به وسیله سطوح قالب، پس از جامد شدن و شکل گیری، تنش های پس ماند فشاری دیگری بر سطح قطعه اعمال می شود. تولید قطعات به روش شکل دهنی لاستیکی نیز سبب ایجاد تنش های پس ماند می شود.

آثار تنش های پس ماند در کامپوزیت های گرماندر

اثر تنش های پس ماند در مواد کامپوزیتی گرماندر به چند شکل از جمله اثر روی خواص زمینه، لایه ها، خواص الیاف، فصل مشترک و روی برخی سازه های کامپوزیتی قابل بررسی است. در این بخش هر یک از این عوامل به طور خلاصه بررسی می شود.

آثار تنش های پس ماند روی خواص زمینه

به علت اختلاف زیاد در چروکیدگی بین الیاف و زمینه در انقباض زیاد، عموماً زمینه کرنش های پس ماند کششی را تحمل می کند. اندازه و علامت این کرنش ها وابسته به درصد حجمی الیاف متغیر است [۵]. خواصی که به وضوح تحت تأثیر این تنش ها قرار می گیرند، عبارتند از: جذب رطوبت و مقاومت دمایی زمینه [۵۷]. به طور مثال بارگذاری فشاری T_g را افزایش و بارگذاری کششی و برخی آن را کاهش می دهد [۵۷]. اهمیت این موضوع در آن است که دمای انتقال شیشه ای، حد بالای کارکرد یک کامپوزیت را نشان می دهد [۵۸,۵۹]. با افزایش دما به علت انبساط زمینه و کاهش اختلاف دما با دمای عاری از تنش، تنش های پس ماند آن به خودی خود کاهش می یابند [۵۹,۶۰]. برای بسیاری از کامپوزیت های گرماندر این کاهش به شکل تقریباً خطی است [۶۱]. مطالعات نشان داده اند [۶۲] که خاصیت جذب رطوبت زمینه، اثر مشخصی روی حالت تنش های پس ماند در کامپوزیت ها دارند. برخی از این موارد عبارتند از:
- تورم زمینه که منجر به تغییر در حالت تنش می شود،

بی شکل در محدوده T_g ، سرعت سرد کردن است [۴۲,۴۴].

اثر سرعت سرد کردن روی زمینه نیمه بلوری

برای گرماندر های نیمه بلوری، دمای پیک تبلور کاهش می یابد [۴۳,۴۵]. دمای عاری از تنش کاهش یافته و چروکیدگی زمینه کم می شود [۴۶]. در نتیجه با افزایش سرعت سرمایش، مقدار تنش های پس ماند کاهش می یابد [۴۷,۴۸]. لازم به ذکر است که سینتیک تبلور برای هر پلیمر نیمه بلوری متفاوت است [۵].

اثر سرعت سرد کردن روی شکل گیری تنش های پس ماند هسته - پوسته سرعت سرد کردن اثر تعیین کننده ای روی شکل گیری تنش های پس ماند هسته - پوسته دارد. کامپوزیت های گرماندر پیش رفته در دمای زیاد شکل می گیرند [۵]. سرعت سرد کردن زیاد سبب می شود، سطح لایه ها سرد شده و در فشار باشند و این در حالی است که هسته هنوز به خوبی سرد نشده و در کشش است. مطالعات نشان می دهد، هر چه مقدار سرد زیاد باشد، مقدار تنش های پس ماند به وجود آمده نیز بیشتر می شود [۵]. در برخی مطالعات [۴۶,۴۸-۵۲] توزیع تنش از هسته به سمت پوسته با تابع درجه دوم نشان داده شده است.

اثر سرعت سرد کردن روی تنش برخی فصل مشترک

در گرماندر های نیمه بلوری، هر چه سرعت سرد کردن کمتر باشد، تنش های برخی بیشتری در فصل مشترک به وجود می آیند که علت آن تبلور زمینه است [۵]. در زمینه های گرماندر بی شکل، افزایش سرعت سرد کردن یا کم بودن دمای نهایی، سبب افزایش تنش برخی فصل مشترک می شود [۴۲].

اثر فشار

مطالعات بسیار کمی برای بررسی اثر فشار انجام شده است [۱۰,۵۳,۵۴]. فشار روی الیاف هیچ اثری ندارد [۵]. اما فشار می تواند سبب تغییر خواص گرمایی زمینه شود و در نتیجه بر شکل گیری تنش های پس ماند اثر می گذارد [۴۵]. با وجود این که در کامپوزیت های گرماندر فشار از تنش است، ولی باز هم این فشار آن قدر زیاد نیست که بتواند سبب ایجاد تغییرات اساسی در زمینه شود [۵].

اثر شرایط محیطی

مطالعات اندکی [۱۲,۵۵] برای بررسی اثر شرایط محیطی روی شکل گیری تنش های پس ماند در کامپوزیت های گرماندر انجام شده است. این شرایط اثر مهمی روی فرایند دارد. اکسایش حین گرمادهی


مطالعات [۷۱] نشان داده است که این موج شبیه موج سینوسی است. مطالعات [۷۲] علل این پدیده را آثار قالب و سرعت سرد کردن می‌دانند. اختلاف ضریب انبساط گرمایی بین قالب و قطعه سبب ایجاد گرادیان دمایی متفاوت در ضخامت قطعه می‌شود و در پی آن موج دار شدن رخ می‌دهد. این پدیده سبب کاهش مقاومت فشاری قطعه شده و کیفیت قطعه نهایی را نیز کاهش می‌دهد. هم‌چنین، اثر متوسطی روی ضریب انبساط گرمایی لایه‌ها دارد [۶۲] (شکل ۱۲).

ترک عرضی [۶۲]

اگر مقدار تنش‌های پس‌ماند از مقاومت به تسلیم زمینه یا هر دو فصل مشترک و زمینه بزرگ‌تر باشد، سبب ایجاد ترک در زمینه یا جدایی فصل مشترک می‌شود. اگر فصل مشترک ضعیف باشد، ترک در امتداد فصل مشترک گسترش می‌یابد. اگر فصل مشترک قوی باشد، در زمینه گسترش پیدا می‌کند. ترک‌های ایجاد شده معمولاً موازی یا عمود بر صفحه کامپوزیت‌ها هستند. هرچه مقدار تنش پس‌ماند بین لایه‌ها بیشتر باشد، چگالی این ترک‌ها در ماده کامپوزیتی بیشتر است. به طور کلی آثار مطالعه شده ترک روی مواد کامپوزیتی را می‌توان در کاهش مقاومت برشی، خواص مکانیکی و مقاومت ماده [۶۲]، کاهش ضریب پواسون ماده کامپوزیتی [۷۳]، کاهش مقاومت در محیط‌های شیمیایی و کاهش رسانایی الکتریکی لایه‌های تقویت شده با الیاف کربن [۶۲] خلاصه کرد.

لایه لایه شدن [۶۲,۶۴]

تشنج‌های پس‌ماند بین لایه‌های مختلف کامپوزیت ناپیوسته هستند. در لایه‌های عمود برهم این ناپیوستگی کاملاً مشهود است. دلایلی از قبیل نوع و زاویه مختلف لایه‌ها سبب ایجاد این پدیده می‌شوند. یکی از پدیده‌های پاسخ‌گو در برابر علت پیدایش لایه لایه شدن، اثر لبه آزاد



شکل ۱۲ - موج دار شدن الیاف در یک نمونه الیاف کربن - پلی‌سولفون (با مجوز ناشر مرجع [۶۲]).

- نرم شدن پلیمر که در دماهای T_g کم کاملاً مشهود است و - رطوبت که روی خواص فصل مشترک اثر مشخصی می‌گذارد. تنش‌های پس‌ماند سبب تغییر در بیشترین مقدار رطوبت قابل جذب زمینه می‌شوند. در مطالعه‌ای [۶۳] نشان داده شده است که سرعت جذب رطوبت به وسیله زمینه زیر بارهای کششی شتاب بیشتری به خود می‌گیرد. به علت رفتار ذاتی ویسکوالاستیک زمینه پلیمری و احتمالاً فصل مشترک، تنش‌های پس‌ماند گرمایی وابسته به زمان هستند. یعنی زمینه با گذشت زمان رفتار رهایی از تنش و خرزش نشان می‌دهد. نکته مهم آن است که برای تنش‌های پس‌ماند زیاد، فاصله زمان و شرایط محیطی بین تولید و آزمون باید در نظر گرفته شود و به هیچ وجه قابل صرف نظر کردن نیست [۶۴,۶۵] مسئله دیگری که روی زمینه اثر می‌گذارد، پیرشدن آن است. هنگامی که پلیمر بی‌شکل (یا بخش بی‌شکل پلیمر نیمه‌بلوری) به زیر دمای T_g آن سرد می‌شود، حالت جامد شیشه‌ای بازنگیرهای پلیمری که از لحظه ترمودینامیکی در تعادل نیست، به دست می‌آید. با سرد کردن به دمای زیر T_g زمینه برای رسیدن به حالت تعادل ترمودینامیکی، پیر می‌شود [۶۲].


پیرشدن سبب افزایش مدول کشسانی زمینه و مقاومت به تسلیم آن و نیز کاهش چقرمگی می‌شود. دما و تاریخچه تولید یک قطعه اثر مهمی روی سرعت پیرشدن دارد. در دماهای زیاد (زیر دمای T_g) سرعت پیرشدن زمینه زیاد است. در نتیجه در سرعت سرد کردن کم، آثار پیرشدن زمینه زیاد است. اطلاعات کامل‌تر برای بررسی آثار این تنش‌ها روی زمینه در منابع [۶۶,۶۷] موجود است.

آثار تنش‌های پس‌ماند روی فصل مشترک زمینه - الیاف

مقاومت فصل مشترک روی اندازه تنش‌های پس‌ماند اثر می‌گذارد. به طور متقابل تنش‌های پس‌ماند هم روی مقاومت برشی فصل مشترک اثر دارند [۵]. با افزایش تنش پس‌ماند در جهت شعاعی مقاومت فصل مشترک افزایش می‌یابد [۶۰-۶۸]. تنش‌های پس‌ماند سبب به وجود آمدن پدیده جدایی در امتداد محور الیاف در فصل مشترک‌های ضعیف می‌شوند [۴۳]. اما، روی الیاف اثر قابل ملاحظه‌ای ندارند. اغلب در الیاف تنش‌های پس‌ماند فشاری به وجود می‌آید و این در حالی است که اساساً الیاف برای این منظور طراحی نشده‌اند. نتیجه حاصل این که برای به وجود آمدن تنش‌های پس‌ماند فشاری در الیاف، قابلیت الیاف در تحمل بارهای کششی در سازه کامپوزیتی بیشتر می‌شود [۶۲].

عيوب ناشی از تنش‌های پس‌ماند در کامپوزیت‌های گرمانترم

موج دار شدن الیاف
تنش‌های پس‌ماند فشاری سبب موج دار شدن الیاف می‌شوند و



شکل ۱۳ - تابیدگی پلی اتر ایمید - الیاف شیشه در اثر سرد کردن نامتقارن صفحات قالب بر فرایند ساخت اتفاق می‌افتد (شکل ۱۳).

آثار تنش‌های پس‌ماند روی سازه‌های کامپوزیتی گرماند

اثر تنش‌های پس‌ماند روی پایداری ابعادی سازه‌های کامپوزیتی


از عیوبی که مطالعات [۷۷، ۷۸] روی آن انجام شده است، اثر فنری این مواد است که چیزی شبیه به بازگشت فرنری در فلزات است. در شکل ۱۴ این پدیده نشان داده شده است. عواملی هم چون صفحات قالب، چیدمان لایه‌ها، گرادیان گرمایی و شرایط تولید و رطوبت بر این پدیده اثر دارند [۷۹].

اثر تنش‌های پس‌ماند روی سیلندرهای کامپوزیتی [۶۲]

دسته دیگری از سازه‌ها که تنش‌های پس‌ماند نقش تعیین‌کننده‌ای روی آنها دارند، سازه‌های ساخته شده به روش رشته‌پیچی است. عوامل اثرگذار روی اندازه تنش‌های پس‌ماند در این سازه‌ها عبارتند از: زاویه لایه‌ها، کشش رشته، ضخامت سازه، دمای ماهیچه و ضریب انبساط گرمایی آن و تنش زدایی سازه است. کاهش مقاومت فشاری، آسیب دیدن لایه‌ها و ایجاد ترک، موج دار شدن الیاف که ناشی از ماهیچه است، از جمله عیوب ناشی از تنش‌های پس‌ماند در این سازه‌هاست.

روش‌های اندازه‌گیری تنش‌های پس‌ماند در کامپوزیت‌های گرماند

به طور کلی روش‌های محاسبه و اندازه‌گیری تنش‌های پس‌ماند در این



شکل ۱۴ - اثر تنش پس‌ماند روی خاصیت فنری: (الف) پیش از جامد شدن و خنک کاری نهایی و (ب) پس از خنک کاری.

است. این اثر در نقاط پرتمکر از تنش کاملاً مشهود است.

تابیدگی لایه‌ها [۴۱، ۶۲]

گرادیان تنش‌های پس‌ماند نامتقارن در عرض لایه‌های کامپوزیت‌ها، سبب ایجاد تابیدگی یا عدم پایداری ابعادی در سازه‌ها می‌شود. این پدیده با دوساز و کار، سرد کردن نامتقارن و اثر جنس صفحات قالب بر فرایند ساخت اتفاق می‌افتد (شکل ۱۳).

آثار تنش‌های پس‌ماند روی خواص مکانیکی لایه‌ها

مقاومت کششی

در مواد کامپوزیتی معمولاً تنش‌های پس‌ماند در الیاف در حالت فشاری و تنش‌های پس‌ماند زمینه در حالت کششی است [۵]. به طور کلی تنش پس‌ماند فشاری در الیاف سبب افزایش کرنش نهایی می‌شود [۴]. اثر منفی این تنش‌ها در لایه‌های عمود برهم بیش از لایه‌های تک جهتی است [۷۵]. همین امر سبب کاهش مقاومت نهایی قطعه می‌شود.

مقاومت خمشی

در مطالعه‌ای که Guillen [۷۶] انجام داد، لایه‌های تک جهتی PP تقویت شده با الیاف شیشه مطالعه شدند و نتیجه آن به وجود آمدن تنش‌های پس‌ماند بین ۳۷ تا ۴۵ درصد مقاومت خمشی در راستای ۹۰ درجه شد. در این مطالعه نشان داده شد که در سرعت‌های سرد کردن زیاد، تنش‌های پس‌ماند بیشتری تولید شدند. این تنش‌ها سبب کاهش مقاومت به خمین در راستای صفر درجه شد.

فشار و برش [۶۲]

اولین عاملی که روی خواص فشاری قطعه کامپوزیتی اثر دارد، موج دارشدن الیاف است. الیاف در فشار هستند، پس مقاومت فشاری نهایی کاهش می‌یابد. نکته دیگر این که تنش‌های پس‌ماند در جهت عمود بر الیاف (شعاعی) نیز فشار وارد می‌کنند و این امر سبب کاهش مقاومت به فشار عرضی لایه‌های می‌شود. احتمال می‌رود که کرنش حدنهای در آزمون فشار برای نمونه‌های نسبت به حالت کشش کم باشد. ولی چون آزمایش فشار در کامپوزیت‌ها مشکل است، نتایج معتبری در این زمینه موجود نیست. در باره برش باید گفت که هنوز در این زمینه مطالعه‌ای انجام نشده است که آثار تنش‌های پس‌ماند گرمایی را روی مقاومت برشی کامپوزیت‌ها بررسی کرده باشد. بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که تنش‌های پس‌ماند اثر کاملاً مشخصی روی چرمه‌گی شکست مواد کامپوزیتی، خرس و خستگی دارند. اطلاعات بیشتر در این زمینه در مرجع [۶۲] وجود دارد.

جدول ۱ - مقایسه روش‌های غیرمخرب اندازه‌گیری تنش‌های گرمانترم با یک دیگر (با مجوز ناشر مرجع [۸۷]).

نوع نمونه									محدوده تنش پس‌ماند	روش
لایه‌های جهت دار	لایه‌های تک جهتی	لایه‌های عمود بر هم	پیش آغشته	پیش آغشته	ریز کامپوزیت	تش لایه‌ها	تش بین لایه‌ای	تش بین لایه‌ای		
-	-	-	x	x	-	-	-	x		نورکشسانی
-	x	-	x	x	-	x	x	-		طیف‌سننجی رامان
-	-	x	-	-	-	x	-	-		رسانایی الکترونیکی
x	x	-	-	-	x	x	x	-		جاسازی کرنش‌سننج
x	x	-	-	-	-	-	x	x		جاسازی FOS
x	x	-	-	-	-	-	x	x		جاسازی ذرات فلزی
x	x	-	-	-	-	-	x	-		تدالو سنجی
x	x	x	x	-	-	-	x	-		تابیدگی

جدول ۲ - مقایسه روش‌های مخرب اندازه‌گیری تنش‌های گرمانترم با یک دیگر (با مجوز ناشر مرجع [۸۷]).


توضیحات	نوع نمونه									محدوده تنش پس‌ماند	روش
	لایه‌های جهت دار	لایه‌ای	لایه‌ای تک جهتی	لایه‌ای عمود بر هم	پیش آغشته	پیش آغشته	ریز کامپوزیت	تش لایه‌ها	تش بین لایه‌ای		
مناسب لایه [۹۰/۰]ns	x	-	x	-	-	-	-	x	-		تخربی لایه اول
دقت زیاد ندارد	x	x	-	-	-	-	x	x	-		لایه برداری
دقت کم	x	x	-	-	-	-	x	x	-		سوراخ کاری کور
دقت کم، ولی سریع	x	x	-	-	-	-	x	x	-		ایجاد شیار

شایان است که در تمام روش‌های مخرب و غیرمخرب، تخریب اولین لایه ذکر شده در این گزارش، در کامپوزیت‌های گرمانترم با الیاف پیوسته در سازه‌های هوا فضا با دقت قابل قبول مورد استفاده قرار گرفته است. در جدول‌های ۱ و ۲ اکثر روش‌های غیرمخرب در اندازه‌گیری تنش‌های پس‌ماند به طور مقایسه‌ای به ترتیب آورده شده‌اند. در طرح ۱ دسته‌بندی این روش‌ها به طور کامل نشان داده شده است. مرجع [۸۷] مطالعه‌ای مروی از روش‌های تجربی اندازه‌گیری تنش‌های پس‌ماند در کامپوزیت‌های گرمانترم است.

روش‌های کاهش تنش‌های پس‌ماند در کامپوزیت‌های گرمانترم

اگر آثار تنش‌های پس‌ماند گرمانی در کامپوزیت‌های گرمانترم زیاد باشد، آن گاه بسیار مهم است که نحوه کمینه کردن این تنش‌ها مورد توجه قرار

دسته از کامپوزیت‌های عبارتند از: روش‌های تحلیلی [۸۰، ۸۱]، روش‌های عددی [۷، ۲۴، ۸۲، ۸۳] و روش‌های تجربی [۴۱، ۸۴-۸۶] است. روش تجربی بهترین و قوی‌ترین روش برای اندازه‌گیری مقدار و علامت این تنش‌ها در کامپوزیت‌های است. این روش‌ها به دو گروه مخرب و غیرمخرب دسته‌بندی می‌شوند [۵۴]. به طور عمومی روش‌های غیرمخرب، روش‌های هزینه‌بر هستند و روش‌های مخرب با وجود هزینه کم، سبب آسیب دیدن قطعات می‌شوند و برای کارهای پژوهشی مناسب هستند. در این روش‌ها، مقادیر مرتبط با تنش (کرنش یا هر خاصیت از ماده که رابطه فیزیکی و ریاضی با تنش دارد) محاسبه شده و از تبدیل‌ها استفاده می‌شود و مقادیر تنش‌های پس‌ماند در قطعات یا سازه‌ها به دست می‌آیند. لازم به ذکر است که در این گزارش تنها روش‌هایی مطالعه شده است که در مواد کامپوزیتی و به ویژه در کامپوزیت‌های با زمینه گرمانترم مورد توجه است.



طرح ۱ - دسته‌بندی روش‌های اندازه‌گیری تنش‌های پس‌ماند در کامپوزیت‌های گرمانزم.

تنش زدایی یا سرد کردن تدریجی است [۵]. در مواد همگن به علت رفتار انبساطی یکنواخت تنش‌های پس‌ماند در آنها به کمک تنش زدایی از بین می‌رود. برای مواد ناهمگن مانند کامپوزیت‌ها این رفتار متفاوت است. تنش زدایی سبب کاهش گرادیان تنش‌های پس‌ماند در امتداد ضخامت قطعه می‌شود [۵]. برای کاهش تنش‌های پس‌ماند در لبه‌های آزاد، گرمادهی موضعی و سپس خنک کردن آرام در شرایطی کنترل شده، از جدایی لایه‌ها جلوگیری می‌کند [۹۱، ۹۲]. مهندسان همواره برای از بین بردن تنش‌های پس‌ماند تلاش نمی‌کنند. در برخی کاربردها اگر این تنش‌های بده درستی شناخته شوند و در کنترل قرار گیرند، می‌توان از آن به نفع خود استفاده کرد.

نتیجه گیری

از آن جا که استفاده از کامپوزیت‌های گرمانزم به سرعت در حال گسترش است و آثار تنش‌های پس‌ماند در این مواد کاملاً مشهود است، داشتن دانش کافی از این تنش‌ها کاملاً حیاتی به نظر می‌رسد. زمینه‌های فعالیت بسیار زیادی در این موضوع مشاهده می‌شود، به ویژه مطالعه روی زمینه‌های کارآمد نظری PEEK اهمیت زیادی دارد. مطالعات بسیار کمی روی سینتیک تبلور زمینه و اثر آن روی تنش‌های پس‌ماند انجام شده است.

موضوع دیگر این که فقط چند مطالعه روی کامپوزیت‌های گرمانزم تقویت شده با منسوجات انجام شده است. استفاده از این مواد به سرعت در حال گسترش است و لازم است که تفاوت‌های تنش‌های پس‌ماند در این مواد با لایه‌های کامپوزیتی به دقت درک شود. مطالعات بسیار کمی به بررسی اثر فشار و شرایط محیطی در شکل‌گیری و اندازه تنش‌های پس‌ماند در کامپوزیت‌های با زمینه گرمانزم انجام شده است. همان‌طور که اشاره شد، نقش جنس صفحات قالب در شکل‌گیری تنش‌های پس‌ماند غیرقابل انکار است. از این‌رو، مطالعه در این زمینه فضای دیگری است که می‌تواند پیش روی پژوهشگران باشد. به علت قابلیت جوش کاری گرمانزم‌ها، بررسی تنش‌های پس‌ماند موضعی در این سازه‌ها بسیار مهم است. بررسی تنش‌های پس‌ماند در این گرمانزم‌های بیش تزریق شده (over injected)، موضوع جدید و جالبی است که در آینده‌ای بسیار نزدیک نیاز به آن به شدت احساس می‌شود. نکته آخر این که تاکنون هیچ مطالعه‌ای برای بررسی تنش‌های پس‌ماند در نانوکامپوزیت‌های گرمانزم نشده است.

گرد. روش‌های زیادی برای دست یابی به این هدف توسعه یافته است که در یک دسته‌بندی می‌توان آنها را در سه گروه قرار داد که به هر یک اشاره می‌شود.

نقش مواد اولیه و شکل‌شناسی آنها در کاهش تنش‌های پس‌ماند
همان‌طور که قبل اشاره شد، تفاوت بین دمای زمینه عاری از تنش با دمای کارکرد قطعه کامپوزیتی از عوامل اصلی شکل‌گیری تنش‌های پس‌ماند در کامپوزیت‌هاست. زمینه‌ای که دمای عاری از تنش آن کم باشد، پتانسیل کمی برای شکل‌گیری تنش‌های پس‌ماند دارد [۴۰]. در برخی مطالعات استفاده از یک فیلم نازک (به طور مثال از جنس پلیمر خالص) به منظور کنترل تنش‌های پس‌ماند بین لایه‌ها پیشنهاد شده است [۷۴، ۸۸، ۸۹]. این فیلم نازک کرنش‌های پس‌ماند هر یک از لایه‌ها را آزاد می‌کند. از این‌رو، چقرمگی ضربه را فرازیش می‌دهد. اما، مشکل فیلم این است که مقاومت برشی فصل مشترک را کاهش می‌دهد [۲۳].

راه حل دیگر استفاده از الیاف شیشه در کامپوزیت‌های تقویت شده با الیاف کربن است. یکی از مزیت‌های این روش کنترل رفتار چروکیدگی زمینه‌های سرد کردن است. این امر سبب کاهش اختلاف در خواص بین الیاف و زمینه شده و از این‌رو مقدار تنش‌های پس‌ماند را کاهش می‌دهد [۷۴].

افروزن پرکننده‌های معدنی مانند سیلیس سبب کاهش مقدار ضربی انبساط گرمایی زمینه شده و از این‌رو سبب کاهش مقدار تنش‌های پس‌ماند می‌شود [۹۰].

زمینه کردن تنش‌های پس‌ماند در شرایط تولید بهینه [۶۲]
یکی از عوامل مهم، توجه به رفتار ویسکوالاستیک زمینه است. با توجه به این عامل در صورتی که سرعت سرد کردن مناسب باشد، تنش‌های پس‌ماند کاهش می‌یابند. توجه به سینتیک تبلور زمینه، عامل دیگری است که حین فرایند تولید باید مورد توجه قرار گیرد. در مطالعه‌ای پیشنهاد شده است که برای کاهش تنش‌های پس‌ماند در کامپوزیت‌های گرمانزم با زمینه نیمه بلوری، اگر ابتدا پلیمر تا دمای تبلور سریع سرد شود و سپس تا دمای محیط به آرامی سرد شود، نتیجه آن کاهش تنش‌های پس‌ماند است.

کاهش تنش‌های پس‌ماند در قطعات تولید شده
یکی از روش‌های کاهش تنش‌های پس‌ماند در قطعات کامپوزیتی

مراجع

1. Van Barschot J., Airbus en Boeing vliegen met Ten Cate, In: NRC Handelsblad, Rotterdam, 17, 5 January, 2005.
2. Van Rijswijk K. and Bersee H.E.N, Reactive Processing of Textile Fibre-reinforced Thermoplastic Composites-An Overview, *Composite, Part A: Appl. Sci. Manufact.*, **38**, 666-681, 2006.
3. Stavrov D. and Bersee H.E.N, Resistance Welding of Thermoplastic Composites-An Overview, *Compos., Part A: Appl. Sci. Manufact.*, **36**, 39-54, 2004.
4. Source for Materials Information, www.matweb.com
5. Parlevliet T.P.P., Bersee H.E.N., and Beukers A., Residual Stresses in Thermoplastic Composites- A Study of the Literature-Part I: Formation of Residual Stresses, *Compos., Part A: Appl. Sci. Manufact.*, **37**, 1847-1857, 2005.
6. Ling F.F., *Residual Stresses Measurement and Slitting Method*, Springer, Chap. 1-2, 2006.
7. Shokrieh M.M., and Ghasemi A.R., Simulation of Central Hole Drilling Process for Measurement of Residual Stresses in Isotropic, Orthotropic, and Laminated Composite Plates, *J. Compos. Mater.*, **41**, 435-452, 2007.
8. Jacques M., An Analysis of Warpage in Injection Molded at Parts due to Unbalanced Cooling, *Polym. Eng. Sci.*, **22**, 241-247, 1982.
9. Nairn J.A. and Zoller P., Matrix Solidification and the Resulting Residual Thermal Stresses in Composites, *J. Mater. Sci.*, **20**, 355-67, 1985.
10. Nairn J.A. and Zoller P., The Development of Residual Thermal Stresses in Amorphous and Semicrystalline Thermoplastic Matrix Composites, *Proceedings of Toughened Composites Conference*, Houston (TX), USA, 328-341, 13-15 March, 1985.
11. Favre J.P., Residual Thermal Stresses in Fibre Reinforced Composite Materials-A Review, *J. Mech. Behavior Mater.*, **1**, 37-53, 1988.
12. Eijpe M.P.I.M., *A Modified Layer Removal Method for Determination of Residual Stresses in Polymeric Composites*, PhD Thesis, Enschede, Mechanical Engineering, University of Twente, 1997.
13. Zhenga R., Kennedy P., Phan-Thienb N., and Fan X.J., Thermoviscoelastic Simulation of Thermally and Pressure-Induced Stresses in Injection Moulding for the Prediction of Shrinkage and Warpage for Fibre-reinforced Thermoplastics, *J. Non-New-tonian Fluid Mech.*, **84**, 159-190, 1999.
14. Fischer J.M., *Handbook of Molded Part Shrinkage and Warpage*, Plastics Design Library, 12-14, 2003.
15. Chem X., Lam Y.C., and Li D.Q., Analysis of Thermal Residual Stress in Plastic Injection Molding, *J. Mater. Proc. Technol.*, **101**, 275-280, 1999.
16. Choi D.S., and Im Y.T., Prediction of Shrinkage and Warepage in Consideration of Residual Stress in Integrated Simulation of Injection Molding, *Compos. Struct.*, **47**, 655-665, 1999.
17. Mlekusch B.A., Residual Stresses in Short-fibre Reinforced Injection-moulded Thermoplastic Parts, *Mech. Time-Dependent Mater.*, **2**, 129-169, 1998.
18. Mlekusch B., The Warpage of Corners in the Injection Moulding of Short-fibre-reinforced Thermoplastics, *Compos. Sci. Technol.*, **59**, 1923-1931, 1999.
19. Thomason J.L., The Influence of Fibre Length and Concentration on the Properties of Glass Fibre Reinforced Polypropylene, 6. The Properties of Injection Moulded Long Fibre PP at High Fibre Content, *Compos., Part A: Appl. Sci. Manufact.*, **36**, 995-1003, 2004.
20. Kim S.K., Lee S.W., and Youn J.R., Measurement of Residual Stresses in Injection Molded Short Fiber Composites Considering Anisotropy and Modulus Variation, *Korea-Australia Rheol. J.*, **14**, 107-114, 2002.
21. Li M.C., Wu J.J., Loos A.C., and Morton J., A Plane-strain Finite Element Model for Process-Induced Residual Stresses in a Graphite/PEEK Composites, *J. Compos. Mater.*, **31**, 212-243, 1997.
22. Barnes J.A. and Byerly G.E., The Formation of Residual-stresses in Laminated Thermoplastic Composites, *Compos. Sci. Technol.*, **51**, 479-494, 1994.
23. Kim J.K. and Mai Y.W., *Engineered Interfaces in Fiber Reinforced Composites*, Oxford, Elsevier Science, 308-20, 1998.
24. Shokrieh M.M. and Ghasemi A.R., Effects of Free Edge Interlaminar Shear Stress on the Residual Stresses of Polymer Composites Using Hole Drilling Method, *Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian ed.)*, **20**, 337-347, 2007.
25. Manson J.A.E. and Seferis J.C., Process Simulated Laminate (Psl)-a Methodology to Internal-stress Characterization in Advanced Composite- Materials, *J. Compos. Mater.*, **26**, 405-

- 431, 1992.
26. Chapman T.J., Gillespie J.W., Pipes R.B., Manson J.A.E., and Seferis J.C., Prediction of Process-Induced Residual-stresses in Thermoplastic Composites, *J. Compos. Mater.*, **24**, 616-643, 1990.
 27. Smith P.A., *Carbon Fiber Reinforced Plastics-Properties in Polymer Matrix Composites*, Elsevier Science, Oxford, 107-150, 2001.
 28. Wagner H.D. and Nairn J.A., Residual Thermal Stresses in Three Concentric Transversely Isotropic Cylinders: Application to Thermoplastic-Matrix Composites Containing a Trans Crystalline Interphase, *Compos. Sci. Technol.*, **57**, 1289-1302, 1997.
 29. Jones F.R., Durability of Reinforced Plastics in Liquid Environments, Cambridge, Woodhead, England, 91-6, 1999.
 30. Wang S.K., Kowalik D.P., and Chung D.D.L., Self-sensing Attained in Carbon-Fiber-Polymer-Matrix Structural Composites by Using the Interlaminar Interface as a Sensor, *Smart Mater. Struct.*, **13**, 570-592, 2004.
 31. Karami G., and Garnich A., Micromechanical Study of Thermoelastic Behavior of Composites with Periodic Fiber Waviness, *Compos., Part B: Eng.*, **36**, 241-248, 2005.
 32. Schwarz G., Krahn F., and Hartwig G., Thermal-expansion of Carbon-fiber Composites with Thermoplastic Matrices, *Cryogenics*, **31**, 244-247, 1991.
 33. Zhang L., *Time-dependent Behaviour of Polymers and Unidirectional Polymeric Composites*, PhD Thesis, Delft: Mechanical Engineering, Delft University of Technology, 1995.
 34. Karakuzua R., Aslanb Z., and Okutanb B., The Effect of Ply Number Orientation Angle and Bonding Type on Residual Stresses of Woven Steel Fiber Reinforced Thermoplastic Laminated Composite Plates Subjected to Transverse Uniform Load, *Compos. Sci. Technol.*, **64**, 1049-1056, 2003.
 35. Barnes J.A. and Byerly G.E., The Formation of Residual-stresses in Laminated Thermoplastic Composites, *Compos. Sci. Technol.*, **51**, 479-494, 1994.
 36. Cowley K.D. and Beaumont P.W.R., The Measurement and Prediction of Residual Stresses in Carbon- Fibre/Polymer Composites, *Compos. Sci. Technol.*, **57**, 1445-55, 1997.
 37. Peeters L.J.B., Powell P.C., and Warnez L., Thermally-induced Shapes of Unsymmetric Laminates, *J. Compos. Mater.*, **30**, 603-626, 1996.
 38. Youssef Y. and Denault J., Residual Stresses in Continuous Glass Fiber/Polypropylene Composite Thermoformed Parts, *Proceedings of international SAMPE Symposium Conference*, 641-50, 11 November, 2006.
 39. Papadopoulos D.S. and Bowles K.J., Use of Unbalanced Laminates as a Screening Method for Microcracking, *Proceedings of 35th International SAMPE Symposium Conference*, USA, 15, 2-5 April, 1990.
 40. White S.R., Processing-induced Residual Stresses in Composites, *Processing of Composites*, Hanser, Munich, 239-271, 2000.
 41. Ghasemi A.R. and Shokrieh M.M., *Determination of Residual Stresses in Composites Laminates*, PhD Thesis, Iran University of Science and Technology, 2005.
 42. DiLandro L. and Pegoraro M., Evaluation of Residual Stresses and Adhesion in Polymer Composites, *Compos., Part A: Appl. Sci. Manufact.*, **27**, 847-53, 1996.
 43. Youssef Y. and Denault J., Thermoformed Glass Fiber Reinforced Polypropylene: Microstructure, Mechanical Properties and Residual Stresses, *Polym. Compos.*, **19**, 301-309, 1998.
 44. Kim K.S., Hahn H.T., and Croman R.B., The Effect of Cooling Rate on Residual Stresses in a Thermoplastic Composite, *J. Compos. Technol. Res.*, **11**, 47-52, 1989.
 45. Young R.J. and Lovell P.A., *Introduction to Polymers*, Chapman and Hall, London, Chap. 2, 1991.
 46. Trende A., Astrom B.T., and Nilsson G., Modelling of Residual Stresses in Compression Moulded Glass-mat Reinforced Thermoplastics, *Compos., Part A: Appl. Sci. Manufact.*, **31**, 1241-1254, 2000.
 47. Nielsen A.S. and Pyrz R., The Effect of Cooling Rate on Thermal Residual Strains in Carbon/Polypropylene Microcomposites, *Sci. Eng. Compos. Mater.*, **7**, 1-22, 1998.
 48. Deshpande A.P. and Seferis J.C., Processing Characteristics in Different Semi-crystalline Thermoplastic Composites Using Process Simulated Laminate (PSL) Methodology, *J. Thermoplast. Compos. Mater.*, **9**, 183-198, 1996.
 49. Gillespie J.W. and Chapman T.J., The Influence of Residual Stresses on Mode Interlaminar Fracture of Thermoplastic Composites, *J. Thermoplast. Compos. Mater.*, **6**, 160-174, 1993.
 50. Sunderland P., Yu W.J., and Manson J.A., A Thermoviscoelastic Analysis of Process-induced Internal Stresses in Thermoplastic Matrix Composites, *Polym. Compos.*, **22**, 579-592, 2001.

51. Hsiao S.W. and Kikuchi N., Numerical Analysis and Optimal Design of Composite Thermoforming Process, *Comput. Methods Appl. Mech. Eng.*, **177**, 1-34, 1999.
52. Ersoy N. and Vardar O., Measurement of Residual Stresses in Layered Composites by Compliance Method, *J. Compos. Mater.*, **34**, 575-598, 2000.
53. Adams M.E., Campbell G.A., and Cohen A., Thermal-stress Induced Damage in a Thermoplastic Matrix Material for Advanced Composites, *Polym. Eng. Sci.*, **31**, 1337-1343, 1991.
54. Chung D.D.L., Continuous Carbon Fiber Polymer-Matrix Composites and their Joints, Studied by Electrical Measurements, *J. Polym. Compos.*, **22**, 250-270, 2001.
55. Augh L., Gillespie J.W., and Finck B.K., Degradation of Continuous Carbon Fiber Reinforced Polyetherimide Composites during Induction Heating, *J. Thermoplast. Compos. Mater.*, **14**, 96-115, 2001.
56. Wijskamp S., *Shape Distortions in Composites Forming, Mechanical Engineering*, PhD Thesis, Division of Design, Production and Manufacturing, Enschede, The Netherlands, University of Twente, 2005.
57. D'Amore A., Caprino G., Nicolais L., and Marino G., Long-term Behaviour of PEI and PEI-based Composites Subjected to Physical Aging, *Compos. Sci. Technol.*, **59**, 1993-2003, 1999.
58. Huang X., Gillespie J.W., and Eduljee R.F., Effect of Temperature on the Transverse Cracking Behavior of Cross-Ply Composite Laminates, *Compos., Part B: Eng.*, **28**, 419-424, 1997.
59. Adams R.D. and Singh M.M., Low Temperature Transitions in Fibre Reinforced Polymers, *Compos., Part A: Appl. Sci. Manufact.*, **32**, 797-814, 2001.
60. Warnet L., *On the Effect of Residual Stresses on the Transverse Cracking in Cross-Ply Carbon-Polyetherimide Laminates*, PhD Thesis, Enschede, Mechanical Engineering, University of Twente, 2000.
61. Unger W.J. and Hansen J.S., The Effect of Cooling Rate and Annealing on Residual Stress Development in Graphite Fibre Reinforced PEEK laminates, *J. Compos. Mater.*, **29**, 108-137, 1993.
62. Parlevliet T.P.P., Bersee H.E.N., and Beukers A., Residual Stresses in Thermoplastic Composites-A Study of the Literature-Part III: Effects of Thermal Residual Stresses, *Compos. Part A: Appl. Sci. Manufact.*, **38**, 1581-1596, 2007.
63. Sims G.D. and Broughton W.R., *Glass Fiber Reinforced Plastics- Properties, Polymer Matrix Composites*, Elsevier Science, Oxford, 151-197, 2001.
64. Bradshaw R. and Brinson L.C., Mechanical Response of Linear Viscoelastic Composite Laminates Incorporating Non-isothermal Physical Aging Effects, *Compos. Sci. Technol.*, **59**, 1411-1427, 1999.
65. Jeronimidis G. and Parkyn A.T., Residual-Stresses in Carbon Fiber-Thermoplastic Matrix Laminates, *J. Compos. Matert.*, **22**, 401-415, 1988.
66. Ogale A.A., *Creep Behavior of Thermoplastic Composites*, Elsevier Science, Amsterdam, 205-232, 1991.
67. Brinson L.C. and Gates T.S., *Viscoelasticity and Aging of Polymer Matrix Composites*, Elsevier Science, Oxford, 333-368, 2001.
68. Hsiao B.S. and Chen E.J.H., Transcristalline Interphase in Advanced Polymer Composites, *Proceedings of Controlled Interphases in Composite Materials Conference*, USA, 613-622, 21-24 May, 1990.
69. Kim K.Y. and Ye L. Interlaminar Fracture Toughness of CF/PEI Composites at Elevated Temperatures: Roles of Matrix Toughness and Fibre/Matrix Adhesion, *Compos., Part A: Appl. Sci. Manufact.*, **35**, 477-487, 2004.
70. Walther B.M., *An Investigation of the Tensile Strength and Stiffness of Unidirectional Polymer-Matrix, Carbon-Fiber Composites under the Influence of Elevated Temperatures*, PhD Thesis, Engineering Mechanics, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, 1990.
71. Bhalerao M.S., *On Process-induced Fiber Waviness in Composites: Theory and Experiments*, PhD Thesis, University of Texas, Austin, 1996.
72. Kugler D. and Moon T.J., Identification of the Most Significant Processing Parameters on the Development of Fiber Waviness in Thin Laminates, *J. Compos. Mater.*, **36**, 1451-1479, 2002.
73. Laird J.A., Fracture Mechanics of Composites with Residual Thermal Stresses, *J. Appl. Mechanic., Transactions of the ASME*, **64**, 804-815, 1997.
74. Khatri S.C. and Koczak M.J., Thick-section AS4-Graphite/E-glass/PPS Hybrid Composites, 1. Tensile Behavior, *Compos. Sci. Technol.*, **56**, 181-192, 1996.
75. Kim R.Y. and Hahn H.T., Effect of Curing Stresses on the First

- Ply-Failure in Composite Laminates, *J. Compos. Mater.*, **13**, 2-16, 1979.
76. Guillen J.F. and Cantwell W.J., The Influence of Cooling Rate on the Fracture Properties of a Thermoplastic based Fibre-metal Laminate, *J. Reinforced Plast. Compos.*, **21**, 749-772, 2002.
77. Jain L.K., Hou M., Ye L., and Mai Y.W., Spring-in Study of the Aileron Rib Manufactured from Advanced Thermoplastic Composite, *Compos., Part A: Appl. Sci. Manufact.*, **29**, 973-979, 1998.
78. Zahlan N. and O'Neill J.M., Design and Fabrication of Composite Components, The Spring-Forward Phenomenon, *Composites*, **20**, 77-81, 1989.
79. Cai L.W. and Weitsman Y., Non-Fickian Moisture Diffusion in Polymeric Composites, *J. Compos. Mater.*, **28**, 130-154, 1994.
80. Shokrieh M.M. and Ghasemi A.R., Determination of Calibration Factors of the HoleDrilling Method for Orthotropic Composites Using an Exact Solution, *J. Compos. Mater.*, **41**, 2293-2311, 2007.
81. Shokrieh, M.M., and Ghasemi, A.R., Determination of Calibration Factors of the Hole Drilling Method for Orthotropic Composites Using an Exact Solution, *Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian ed.)*, **19**, 439-450, 2007.
82. Shokrieh M.M. and Ghasem A.R., Simulation of Central Hole Drilling Method for Measurement of Residual Stresses in Isotropic, Orthotropic, and Laminated Composite Plates, *J. Compos. Mater.*, **41**, 435-452, 2007.
83. Shokrieh, M.M., and Ghasemi, A.R, Simulation of Central Hole Drilling Process for Determining the Residual Stresses in Isotropic Materials, *Int. J. Eng. Sci.*, **17**, 25-32, 1385.
84. Shokrieh M.M. and Kamali Shahri S.M., Theoretical and Experimental Studies on Residual Stresses in Laminated Polymer Composites, *J. Compos. Mater.*, **39**, 2213-2225, 2005.
85. Shokrieh M.M. and Ghasemi A.R., Determination of Interlaminar Shear Stress of the Hole Drilling Method for Isotropic and Orthotropic Materials, *14th International Conference of Mechanical Engineering*, Isfahan University of Technology, 2005.
86. Shokrieh M.M. and Ghasemi A.R., Determination of Calibration Factors of the Hole Drilling Method for Isotropic and Orthotropic Materials, *13th International Conference of Mechanical Engineering*, Isfahan University of Technology, 2003.
87. Parlevliet P.P., Bersee H., and Beukers A., Residual Stresses in Thermoplastic Composites-A Study of the Literature- Part II: Experimental Techniques, *Compos., Part A: Appl. Sci. Manufact.*, **38**, 651-665, 2007.
88. Harris B., Transverse-Ply Cracking and Toughness of Practical Reinforced Plastic Laminates Materials, *J. Institute Mater. Miner. Mining*, 179-187, 1999.
89. Unger W.J., Hansen J.S., and Ko H.Y.S., Method of Reducing Residual Stresses in Thermoplastic Laminates, *US Pat. 5211902*, 1993.
90. Liggett J.J., Pritchard G., and Pethrick R.A., *Temperature- Its Effects on the Durability of Reinforced Plastics: Physical Mechanisms*, Woodhead, England, 115-125, 1999.
91. Timmerman J.F., Hayes B.S., and Seferis J.C., Nanoclay Reinforcement Effects on the Cryogenic Microcracking of Carbon Fiber/epoxy Composites, *Compos. Sci. Technol.*, **62**, 1249-1258, 2002.
92. Unger W.J., Reduction of Free Edge Effect in Fiber Reinforced Thermoplastic Laminates by Localized Reconsolidation, *International SAMPE Technical Conferences*, Toronto, Canada, October 20-22, 1992.