

# توسعه روش انتگرال برای تعیین تنش‌های پس‌ماند غیریکنواخت در چند لایه‌های کامپوزیتی

احمدرضا قاسمی<sup>۱\*</sup>, محمود مهرداد شکریه<sup>۲</sup>

۱- کاشان، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، صندوق پستی ۸۷۳۱۷/۵۱۱۶۷

۲- تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی ۱۶۸۴۶/۱۳۱۱۴

دریافت: ۸۷/۹/۱۲، پذیرش: ۸۷/۲/۵



مجله علوم و تکنولوژی پلیمر،

سال بیست و یکم، شماره ۴،

صفحه ۳۴۷-۳۵۵

ISSN : 1016-3255

## چکیده

در این پژوهش، روشی جدید برای تعیین تنش‌های پس‌ماند در لایه‌های زیری چندلایه‌های کامپوزیتی ارائه شده است. در این روش، با انجام متوالی عملیات سوراخ‌کاری یک چندلایه کامپوزیتی در مرکز روزت و ثبت کرنش‌ها پس از سوراخ‌کاری هر لایه از چندلایه کامپوزیتی، تنش‌های پس‌ماند در هر لایه معین شد. در روش انتگرال ارائه شده، عمق پیش‌روی هر گام برابر ضخامت تک لایه است و با توجه به اصل سن و نان عملیات سوراخ‌کاری مرحله‌ای تا عمق برابر قطر سوراخ قابل پیش‌روی است. در این پژوهش، توزیع تنش‌های پس‌ماند در ضخامت چندلایه متغیر است و این تغییرات به شکل انتگرالی محاسبه شده است. هم چنین برنامه رایانه‌ای برای شبیه‌سازی فرایند سوراخ‌کاری مرحله‌ای چندلایه‌های کامپوزیتی و محاسبه کامل ضرایب تطابق ارائه شده است. ضرایب تطابق، کرنش‌های رهاسانده روشن سوراخ‌کاری مرحله‌ای را به تنش‌های پس‌ماند محبوس در چندلایه تبدیل می‌کند. کرنش‌های رهاسانده در سوراخ‌کاری هر لایه را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول، کرنش‌های رهاسانده ناشی از افزایش عمق و تغییر هندسه سوراخ است، که بیان گر اثر تنش‌های پس‌ماند لایه‌های بالایی در سوراخ‌کاری هر لایه‌های زیری چند لایه است. بخش دوم، کرنش‌های رهاسانده ناشی از آزادسازی تنش‌های پس‌ماند محبوس در هر لایه پس از سوراخ‌کاری هر لایه از چندلایه کامپوزیتی است. در روش ارائه شده در این پژوهش، با محاسبه ضرایب تطابق به شکل انتگرالی و با استفاده از روش اجزای محدود، کرنش‌های پس‌ماند در هر لایه از کرنش‌های اندازه‌گیری شده در هر مرحله سوراخ‌کاری جدا و تنش‌های پس‌ماند در هر لایه محاسبه می‌شوند.

## واژه‌های کلیدی

روشن انتگرال،  
تنش‌های پس‌ماند،  
چند لایه کامپوزیتی،  
ضرایب تطابق، سوراخ‌کاری

\*مسئول مکاتبات، پیام نگار:

Ghasemi@kashanu.ac.ir

## Development of an Integral Method for Determination of Non-uniform Residual Stresses in Laminated Composites

A.R. Ghasemi<sup>1\*</sup> and M.M. Shokrieh<sup>2</sup>

1. Mechanical Engineering Group, Engineering Department, Kashan University, Kashan,  
P.O. Box: 87317-51167, Iran

2. Composites Research Laboratory, Mechanical Engineering Department, Iran University of Science and  
Technology, Tehran, P.O. Box: 16846-13114, Iran

Received 14 May 2008; accepted 2 September 2008

## Abstract

A new method for determination of residual stresses in the bottom layers of laminated composites is developed. In this method the residual stresses are determined by performing a consecutive drilling of laminated composites in the center of the rosette and recording the strains after drilling each layer. The depth of the hole in each step is equal to the thickness of each layer and the maximum depth of drilling is equal to the diameter of the hole. The integral method has been used for determination of the residual stresses because these stresses are distributed non-uniformly through the thickness of each layer. A computer program for simulation and calculation of the calibration factors of the incremental hole drilling process of laminated composites is presented. The calibration factors correlate the released strains to the residual stresses in each layer. The released strains in the incremental hole drilling process are divided in two parts. The first part is due to the released strain by increasing the holes depth and changing the geometry of the hole. The second part is due to the released strain from each layer by drilling the same layer. In this method, by calculating the calibration factors using the integration method and performing a finite element method, the residual stresses in each layer of laminated composites are calculated.

## Key Words

integral method,  
residual stresses,  
laminated composite,  
calibration factors, hole drilling

(\*) To whom correspondence should be addressed.

E-mail: Ghasemi@kashanu.ac.ir

**مقدمه**

پژوهش های پیشین، توزیع تنش های پس ماند در ضخامت چند لایه متغیر است و این تغییرات به شکل انگلرالی محاسبه شده است. هم چنین، توسعه روش سوراخ کاری مرحله ای و تعیین تنش های پس ماند غیریکنواخت در چند لایه های کامپوزیتی به روش انگلرال بررسی شده است.

**اساس نظری روش سوراخ کاری در مواد ناهمسان گرد**

ایجاد سوراخ در صفحه ای که تنش های پس ماند در آن محبوس است، سبب آزادسازی تنش های پس ماند در اطراف سوراخ می شود. تنش های پس ماند رها شده به وسیله تفاوت بین توزیع تنش های پس ماند در صفحه سوراخ دار و توزیع تنش های پس ماند در صفحه پیش از ایجاد سوراخ بیان می شوند. بنابراین، با فرض رها شدن کشسان کرنش ها، تفاوت بین کرنش های صفحه پس از سوراخ کاری و کرنش های صفحه پیش از سوراخ کاری بیان گر کرنش های رها شده است. با استفاده از اصل برهم نهش، با به کار بردن توزیع تنش مساوی و مخالف با توزیع تنش های پس ماند محبوس در نمونه، کرنش های رها شده با کرنش های اندازه گیری شده از روش سوراخ کاری مرکزی یکسان است. ضرایب تطابق، ضرایب تبدیل کرنش های اندازه گیری شده به تنش های پس ماند موجود در قطعه اند. این ضرایب با استفاده از روش های نظری، عددی و تجربی به دست می آیند. این ضرایب نسبت به تنش اولیه وارد به نمونه بدون بعد بوده و قابل استفاده در آزمایش واقعی برای تعیین تنش های پس ماند قطعه آزمایشی هستند.

کرنش های رها شده و تنش های پس ماند در مواد ناهمسان گرد، به کمک ماتریس ضرایب تطابق به یک دیگر مرتبط شده و به شکل زیر بیان می شوند [۷-۹]:

$$\frac{1}{\sqrt{E_X E_Y}} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{12} \\ \sigma_{22} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \end{Bmatrix} \quad (1)$$

ضرایب تطابق معادله (۱) به خواص ناهمسان گرد نمونه، قطر و عمق سوراخ و هندسه کرنش سنج وابسته است. هر گاه X و Y مربوط به روزت بر محورهای اصلی ماده ناهمسان گرد منطبق باشند، ضرایب  $C_{12}$  و  $C_{32}$  صفر هستند.

شکریه و قاسمی [۸] برای محاسبه ماتریس ضرایب، با فرض یکنواخت بودن تنش در سراسر ضخامت قطعه ناهمسان گرد، آزاد شدن کشسان کرنش های پس ماند پس از سوراخ کاری و در نظر گرفتن حالت تنش سطح در نمونه، این ضرایب را به کمک روش شبیه سازی فرایند

روش سوراخ کاری معمولی را می توان برای به دست آوردن اندازه و علامت گردایان تنش در عمق قطعه بهبود داد. روش سوراخ کاری مرحله ای برای دست یابی به توزیع غیریکنواخت تنش در عمق قطعه توصیه می شود [۱،۲]. پژوهش های ارائه شده پیشین برای توسعه روش سوراخ کاری معمولی و تعیین تنش های پس ماند یکنواخت در ضخامتی معین از چند لایه های کامپوزیتی ارائه شده بود.

در روش سوراخ کاری مرحله ای برای تعیین توزیع غیریکنواخت تنش در عمق قطعه، مشابه روش سوراخ کاری مرکزی ابتدا کرنش سنج روزت در سطح نمونه نصب می شود. با افزایش تدریجی عمق سوراخی که در مرکز روزت ایجاد می شود، کرنش های رها شده در فواصل مساوی ثبت می شوند. سپس، تنش هایی که در هر مرحله از عمق سوراخ وجود داشته اند، محاسبه می شوند. فرض می شود که کرنش رها شده در هر مرحله کاملاً در اثر تنش موجود در همان مرحله از عمق سوراخ باشد. برای هر مرحله ای از عمق سوراخ، باید ضرایب تطابق متفاوتی را به کار برد. ضرایب تطابق برای هر مرحله از عمق سوراخ به طور تجربی یا عددی معین می شوند. در روش تجربی با سوراخ کاری مرحله ای برای نمونه ای که زیر تنش خارجی مشخص قرار دارد، ضرایب تطابق معین می شود.

روش سوراخ کاری مرحله ای در مواد ناهمسان گرد به خوبی توسعه داده شده است [۱،۲]. روش سوراخ کاری مرحله ای در مواد ناهمسان گرد با استفاده از سه ضریب تطابق، توسط Sicot و همکاران استفاده شد [۳،۴]. Sicot و همکاران برای ارتباط بین تنش های پس ماند و کرنش های رها شده از معادله تخمینی مشابه مواد همسان گرد که توسط Bert و همکاران [۵،۶] ارائه شده بود، استفاده کردند. آنان ضرایب تطابق هر لایه را به روش اجزای محدود محاسبه کردند.

ضرایب تطابق هر لایه را به روش Yang و Schajer [۷] برای تعیین تنش های پس ماند یکنواخت، در ماده ناهمسان گرد، از ماتریس ضرایب  $3 \times 3$  استفاده کردند.

شکریه و قاسمی [۸] با ارائه روش شبیه سازی فرایند سوراخ کاری مرکزی (SCHD)، تنش های پس ماند را در سطح چند لایه های کامپوزیتی مطالعه کردند. در پژوهشی دیگر، شکریه و قاسمی [۹] به حل دقیق معادلات تنش و کرنش در اطراف سوراخ در ماده ناهمسان گرد پرداخته و ضرایب تطابق رادر نقاط کرنش سنجی یک روزت، به دست آوردند.

در این مقاله با استفاده از روش شبیه سازی فرایند سوراخ کاری مرکزی و توسعه این روش در لایه های یک چند لایه های کامپوزیتی، در مراحل متعدد فرایند سوراخ کاری مرحله ای، تنش های پس ماند غیریکنواخت مطالعه و معین شده است. در این پژوهش برخلاف

مرحله کاملاً متعلق به تنش‌های پس‌ماند همان مرحله باشند، اعتباری ندارد. پس از انجام اولین مرحله سوراخ کاری، کرنش رهاشده در مراحل بعد تحت تأثیر دو عامل تنش‌های موجود در آن عمق و تغییر هندسه سوراخ هستند. تغییر هندسه امکان رهاسازی کرنش بیشتری را به نمونه نسبت به مراحل قبلی می‌دهد. بنابراین، در شرایطی که عمق جدید سوراخ نیز کاملاً عاری از تنش باشد، رهاسازی کرنش ادامه می‌باید [۱۰، ۱۱]. افزون بر این، بنابر قاعده سن و نان، پاسخ‌های کرنش در روی سطح قطعه به سرعت نسبت به آثار تنش‌های داخلی در عمق قطعه غیرحساس می‌شوند. بنابراین، خطاهای عمدۀ ای که در این روش امکان بروز می‌یابند، در اثر محدودیت فیزیکی در روش آزمایش سوراخ کاری است. در روش سوراخ کاری مرکزی و مرحله‌ای کرنش سنج روزت در سطح نمونه چسبانیده شده و کرنش‌هاروی سطح قطعه قرائت می‌شوند، در حالتی که تنش‌های غیر یکنواخت در عمق قطعه قرار دارند. در این بخش، معادله ماتریسی (۱) برای ارتباط میان تنش و کرنش در هر گام از فرایند سوراخ کاری مرحله‌ای توسعه داده شده است. معادله (۱) برای تک لایه به شکل زیر بیان می‌شود:

$$C_{ij}\sigma_j = \epsilon_i \quad i, j = 1, 2, 3 \quad (2)$$

در سوراخ کاری مرحله‌ای، پس از اولین مرحله آن، افزایش عمق سوراخ بر کرنش‌های اندازه‌گیری شده اثر گذاشته و باید در محاسبات لحاظ شود. هر گاه عمق پیش روی در هر گام از روش سوراخ کاری مرحله‌ای برابر ضخامت یک لایه از چندلایه کامپوزیتی باشد، کرنش‌های رهاشده از سوراخ کاری هر لایه متناسب با تنش‌های پس‌ماند محبوس در آن لایه است. تغییرات کرنش در هر لایه از چندلایه کامپوزیتی، در اثر سوراخ کاری مرحله‌ای رامی توان به شکل زیر بیان کرد:

$$(C_{ij})_{mn} (\sigma_j)_n = (\epsilon_i)_{tm} \quad i, j = 1, 2, 3, \quad 1 \leq n \leq m \quad (3)$$

در این معادله  $n$  موقعیت هر لایه در چندلایه کامپوزیتی و  $m$  بیان گر گام سوراخ کاری در سوراخ کاری مرحله‌ای، چندلایه کامپوزیتی است. زیرا  $n$  برای نشان دادن مجموع کرنش‌های رهاشده در هر گام است. با حذف هر لایه در عملیات سوراخ کاری مرحله‌ای، مجموع کرنش‌های رهاشده روی سطح تغییر می‌کند. کرنش‌های اندازه‌گیری شده در هر مرحله با  $(\epsilon_i)_m$  نشان داده می‌شود که ۱ بیان گر شماره هر کدام از سه کرنش سنج یک روزت است.  $(\epsilon_j)_n$  تنش‌های صفحه‌ای هر لایه ناهمسان‌گرد و  $(C_{ij})_{mn}$  ضرایب تطابق است.

سوراخ کاری مرکزی محاسبه کردند. با توجه به خواص متفاوت مواد ناهمسان‌گرد در دو راستا، برای محاسبه ضرایب تطابق، ابتدا مدل زیر تنش در راستای محور اصلی اول ماده ناهمسان‌گرد قرار می‌گیرد. سپس، شبیه‌سازی سوراخ کاری مرکزی انجام شده و کرنش‌های سه کرنش سنج ثبت می‌شوند. با استفاده از این مدل سه ضرایب تطابق  $C_{11}$ ،  $C_{21}$  و  $C_{31}$  محاسبه می‌شود. سپس مدل زیر تنش در راستای محور اصلی دوم ماده ناهمسان‌گرد قرار گرفته و شبیه‌سازی انجام می‌شود. محاسبه مقادیر  $\epsilon_1$ ،  $\epsilon_2$  و  $\epsilon_3$  به روش اجزای محدود، امکان محاسبه ضرایب  $C_{13}$ ،  $C_{23}$  و  $C_{33}$  را فراهم می‌کند. برای تعیین ضرایب  $C_{22}$  تنش برشی معلوم به نمونه مدل اعمال می‌شود. با محاسبه مقادیر  $\epsilon_2$  به روش اجزای محدود، ضرایب  $C_{22}$  محاسبه می‌شود. این ضرایب با فرض یکنواخت بودن تنش در ضخامت ماده ناهمسان‌گرد به شکل جدول ارائه شده است، اما برای محاسبه تنش‌های پس‌ماند واقعی که در ضخامت سازه کامپوزیتی به طور غیریکنواخت توزیع شده‌اند، مناسب نیست. تنش‌های پس‌ماند در چندلایه‌های کامپوزیتی غیریکنواخت و متعادل‌اند، بنابراین، در این پژوهش توزیع غیریکنواخت تنش در ضخامت سازه مطالعه شده است.

### روش سوراخ کاری مرحله‌ای برای چندلایه‌های کامپوزیتی

شرط تعادل قید منطقی و ضروری برای تنش‌های پس‌ماند محبوس در سازه‌ها اعم از فلزی یا کامپوزیتی است. بنابراین، غیریکنواختی تنش‌های پس‌ماند در عمق سازه کامپوزیتی از نتایج بدیهی این قید به شمار می‌رود. تعیین تنش‌های پس‌ماند غیریکنواخت در چند لایه‌های کامپوزیتی مستلزم توسل به روش سوراخ کاری مرحله‌ای در کامپوزیت‌هاست.

در روش سوراخ کاری مرحله‌ای در فلزات، برای تعیین توزیع غیریکنواخت تنش در عمق قطعه، مشابه روش سوراخ کاری مرکزی ابتدا کرنش سنج روزت در سطح نمونه نصب می‌شود. با افزایش تدریجی عمق سوراخی که در مرکز روزت ایجاد می‌شود، کرنش‌های رهاشده در فواصل مساوی ثبت می‌شوند. سپس، تنش‌هایی که در هر مرحله از عمق سوراخ وجود داشته‌اند، اندازه‌گیری و فرض می‌شود که کرنش رهاشده در هر مرحله کاملاً در اثر تنش موجود در همان مرحله از عمق سوراخ است. برای هر مرحله‌ای از عمق سوراخ، ضرایب تطابق متفاوتی را باید به کار برد. روش سوراخ کاری مرحله‌ای برای دست‌یابی به توزیع غیریکنواخت تنش در ضخامت یک قطعه توصیه می‌شود.

با وجود کاربرد گسترده این روش در مواد همسان‌گرد [۱، ۲]، نقایص نظری مهمی در آن وجود دارد. این فرض که کرنش رهاشده در هر

## موائل مدل سازی

بر پایه همین روش قابل بیان است. شایان ذکر است که در شکل ۱ برای نمایش بهتر مراحل سوراخ کاری، مقیاس اندازه گیری قطر و عمق سوراخ یکسان انتخاب نشده است. هم چنین، این فرایند در سه مرحله سوراخ کاری برای یک چندلایه کامپوزیتی نشان داده شده است. فرایند تشریح شده را می‌توان برای تمام لایه‌های داخلی در چندلایه‌های کامپوزیتی با ضخامت بیشتر و تعداد لایه‌های بیشتر ادامه داد. از آن جا که پاسخ‌های کرنش در روی سطح قطعه به سرعت نسبت به آثار تنش‌های داخلی در عمق قطعه غیرحساس می‌شوند، حدنهایی عمق سوراخ در روش سوراخ کاری مرکزی تقریباً برابر قطر سوراخ است. بنابراین، خطاهای عمدی که در این روش امکان بروز می‌یابند، در اثر محدودیت فیزیکی در روش آزمایش سوراخ کاری است. بنابراین، فرایند گفته شده برای چند لایه‌های کامپوزیتی تا عمق برابر قطر سوراخ قابل تکرار است.

## مراحل شبیه‌سازی

برای تعیین مقادیر ضرایب تطابق روش سوراخ کاری مرحله‌ای با استفاده از نرم افزار اجزای محدود ANSYS [۱۲]، برنامه رایانه‌ای برای شبیه‌سازی فرایند سوراخ کاری مرحله‌ای در چندلایه‌های کامپوزیتی نوشته و توسعه داده شده است. از نتایج این برنامه برای محاسبه تنش‌های پس‌ماند در چندلایه‌های کامپوزیتی استفاده می‌شود. در مدل سازی هر نمونه، علاوه بر مناسب بودن شکل اجزاء، با استفاده از آزمایش هم‌گرایی، تعداد اجزانیز در مدل بهینه شده است. ایجاد یک سوراخ در صفحه‌ای که تنش‌های پس‌ماند در آن محبوس است، سبب آزاد سازی تنش‌های پس‌ماند در اطراف سوراخ می‌شود. تنش‌های پس‌ماند رهاسده به وسیله تفاوت بین توزیع این تنش‌های در صفحه‌ای سوراخ دار و توزیع آنها در صفحه پیش از ایجاد سوراخ بیان می‌شود. بنابراین با فرض رها شدن کشسان کرنش‌ها، تفاوت بین کرنش‌های صفحه پس از سوراخ کاری و پیش از سوراخ کاری بیان گر کرنش‌های رهاسده است. با استفاده از اصل برهم‌نهش، با به کار بردن توزیع تنش مساوی و مخالف با توزیع تنش‌های پس‌ماند محبوس در نمونه، کرنش‌های رهاسده با کرنش‌های اندازه گیری شده از روش سوراخ کاری مرکزی یکسان است. چندلایه‌های کامپوزیتی به کمک اجزای سه بعدی لایه‌ای 46 Solid مدل شده و برای اعمال فشار به دیواره‌های سوراخ، از اجزای سازه‌ای سه بعدی Surf 154 استفاده شده است.

روزت نصب شده بر سطح قطعه، کرنش‌های رهاسده در هر گام را اندازه گیری می‌کند که با  $(\epsilon_{ij})_{tm}$  نشان داده می‌شود. استفاده از ضرایب تطابق مرحله‌ای به همراه یک حل پیش رونده، کرنش‌های اندازه گیری شده را به تنش‌های پس‌ماند محبوس در هر لایه تبدیل می‌کند. با


با استفاده از ضرایب تطابق در هر مرحله از سوراخ کاری، معادله (۳) را می‌توان برای سوراخ کاری متوالی لایه‌های در هر چندلایه مورد نظر بسط داد. به عنوان مثال برای یک کامپوزیت چهار لایه‌ای:

$$\begin{aligned} & (C_{ij})_{11} \cdot (\sigma_j)_1 = (\epsilon_i)_{t1} & \text{لایه اول} \\ & (C_{ij})_{21} \cdot (\sigma_j)_1 + (C_{ij})_{22} \cdot (\sigma_j)_2 = (\epsilon_i)_{t2} & \text{لایه دوم} \\ & (C_{ij})_{31} \cdot (\sigma_j)_1 + (C_{ij})_{32} \cdot (\sigma_j)_2 \\ & + (C_{ij})_{33} \cdot (\sigma_j)_3 = (\epsilon_i)_{t3} & \text{لایه سوم} \\ & (C_{ij})_{41} \cdot (\sigma_j)_1 + (C_{ij})_{42} \cdot (\sigma_j)_2 \\ & + (C_{ij})_{43} \cdot (\sigma_j)_3 + (C_{ij})_{44} \cdot (\sigma_j)_4 = (\epsilon_i)_{t4} & \text{لایه چهارم} \end{aligned} \quad (4)$$



در شبیه‌سازی فرایند سوراخ کاری مرکزی برای یک لایه ناهمسان گرد، سه حل اجزای محدود شامل بارگذاری در جهت الیاف، بارگذاری در جهت عمود بر الیاف و بارگذاری برشی برای محاسبه ماتریس ضرایب تطابق توسط شکریه و قاسمی استفاده شده است [۸۹]. در شبیه‌سازی فرایند سوراخ کاری مرحله‌ای، برای هر ماتریس ضرایب  $(C_{ij})_{mn}$  صرف نظر از مقادیر  $m$  و  $n$ ، بارگذاری در جهت  $X$  هر لایه، بارگذاری در جهت  $Y$  هر لایه و بارگذاری برشی در صفحه XY برای هر لایه انجام می‌شود.

سه مرحله مدل سازی سوراخ کاری مرحله‌ای یک چندلایه کامپوزیتی و ماتریس‌های ضرایب تطابق متناظر در شکل‌های ۱ و ۲ نشان داده شده است. در گام اول سوراخ کاری مرحله‌ای، سوراخ کاری لایه اول انجام گرفته و کرنش‌های رهاسده ناشی از تنش‌های پس‌ماند لایه اول هستند (شکل ۱ الف). در مرحله دوم، که در شکل ۱ ب نشان داده شده است، لایه دوم سوراخ شده و کرنش‌های رهاسده را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: کرنش‌های رهاسده ناشی از افزایش عمق سوراخ که با ماتریس ضرایب  $(C_{ij})_{21}$  مرتبط است و کرنش‌های رهاسده ناشی از تنش‌های پس‌ماند لایه دوم که با  $(C_{ij})_{22}$  متناسب است. با افزایش عمق سوراخ و سوراخ کاری لایه سوم، مانند آن چه در شکل ۱ ج نشان داده شده است، کرنش‌های رهاسده ناشی از افزایش عمق به دو بخش اثر تنش‌های لایه اول بر کرنش‌های گام سوم  $(C_{ij})_{31}$  و اثر تنش‌های لایه دوم بر کرنش‌های گام سوم  $(C_{ij})_{32}$  تقسیم شده و اثر تنش‌های پس‌ماند محبوس در لایه سوم با  $(C_{ij})_{33}$  نشان داده می‌شود. افزایش عمق در گام‌های بعدی و محاسبه تنش‌های پس‌ماند در لایه‌های زیری دیگر نیز




(الف) سوراخ‌کاری لایه اول



(ب) سوراخ‌کاری لایه دوم



(ج) سوراخ‌کاری لایه سوم



شکل ۱ - سه مرحله از سوراخ‌کاری مرحله‌ای یک چند لایه کامپوزیتی.

مرحله  $m$  ام سوراخ‌کاری و آن بخش از کرنش‌های رهاشده است که به علت تغییر هندسه سوراخ آزاد می‌شود. به عبارت دیگر  $(\epsilon_i)_{mm}$  سهم لایه‌های بالایی در کرنش‌های رهاشده، به علت حذف آخرین لایه است و  $(\epsilon_i)_{mm}$  بیان کننده کرنش‌های اندازه‌گیری شده، ناشی از تنش‌های پس‌ماند محبوس در هر لایه با  $(\epsilon_i)_m$  قابل بیان است.

از آن جا که در روش ارائه شده، آثار تغییرات هندسه و کرنش‌های پس‌ماند هر لایه به طور مجزا و پیوسته در نظر گرفته می‌شود، می‌توان این روش توسعه داده شده را شبیه روش انتگرال در مواد همسان گرد [۱،۲] دانست و آن را روش انتگرال در چند لایه‌های کامپوزیتی نامید. در روش انتگرال در چند لایه‌های کامپوزیتی، برای تعیین ضرایب تطبیق آثار افزایش عمق سوراخ، برای چیدمان هر لایه، خواص کشسان هر لایه، موقعیت هر لایه و تنش‌های پس‌ماند محبوس در هر لایه به همراه اثر تنش‌های پس‌ماند لایه‌های بالایی مورد توجه قرار گرفته است.

استفاده از معادله (۴) کرنش‌های ناشی از تنش‌های پس‌ماند محبوس در هر لایه، قابل محاسبه است. برای مثال در سوراخ‌کاری لایه سوم:


$$(C_{ij})_{33} \cdot (\sigma_j)_3 = (\epsilon_i)_{t3} - (C_{ij})_{31} \cdot (\sigma_j)_1 - (C_{ij})_{32} \cdot (\sigma_j)_2 \quad (5)$$

$$(C_{ij})_{33} \cdot (\sigma_j)_3 = (\epsilon_i)_{t3} - (\epsilon_i)_{31} - (\epsilon_i)_{32}$$

بنابراین، کرنش‌های پس‌ماند ناشی از تنش‌های پس‌ماند محبوس در هر لایه را با استفاده از معادله زیر می‌توان از مجموع کرنش‌های اندازه‌گیری شده روی سطح به کمک روزت جدا کرد:

$$(\epsilon_i)_m = (\epsilon_i)_{tm} - \sum_{n=1}^{n=m-1} (\epsilon_i)_{mn} \quad (6)$$

که در آن  $(\epsilon_i)_{tm}$  مجموع کرنش‌های اندازه‌گیری شده روی سطح در



MS: کرنش های اندازه گیری شده

RS: تنش های پس ماند

شکل ۲ - ارتباط میان کرنش های اندازه گیری شده و تنش های پس ماند در روش سوراخ کاری مرحله ای.

جدول ۲ - نتایج عددی کرنش‌های رهاشده از سوراخ کاری چند لایه  
. $[0/\pm 45/90]_s$

لایه				راستای کرنش سنج (درجه)	شبه همسان گرد متقارن
چهارم	سوم	دوم	اول		
۱۱۸	۵۴۳	۵۸۳	۶۰۲	صفر	مقادیر میانگین کرنش
-۵۰	-۱۶۷	۴۷۶	-۱۴۴	۴۵	
-۱۴۸	-۸۳۴	-۷۹۲	-۸۹۲	۹۰	

مدت زمان سوراخ کاری هر گام برابر  $20\text{s}$  و زمان لازم برای آزاد شدن کرنش‌های هر گام  $40\text{s}$  در نظر گرفته شده است. بنابراین، در هر مرحله سوراخ کاری و آزاد شدن تنش یک دقیقه زمان صرف می‌شود. چند نمونه متقارن شبه همسان گرد با چیدمان  $[0/\pm 45/90]_s$  در چهار مرحله

جدول ۱ - ثابت‌های کشسان کامپوزیت شیشه - اپوکسی.

$E_x (\text{GPa})$	$E_y (\text{GPa})$	$G_{xy} (\text{GPa})$	$\nu_{xy}$	$\alpha_x (\frac{\mu}{^{\circ}\text{C}})$	$\alpha_y (\frac{\mu}{^{\circ}\text{C}})$
۲۵	۹	۴/۸	۰/۲۶	۵/۴	۲۶

### نتایج تجربی

#### مقادیر کرنش‌های رهاشده

نمونه‌های آزمایشی با استفاده از الیاف شیشه و رزین اپوکسی به ضخامت  $0.2\text{mm}$  و ابعاد  $15 \times 15\text{cm}$  به روش لایه گذاری دستی، ساخته می‌شوند. ثابت‌های کشسان برای یک لایه شیشه - اپوکسی که در این پژوهش مطالعه شده، در جدول ۱ آبیان شده است.

برای ثبت کرنش‌های رهاشده ناشی از سوراخ کاری هر لایه، طی زمان مناسبی پیش‌روی رخ داده و متوقف می‌شود. در این پژوهش،

جدول ۳ - ضرایب تطابق سوراخ کاری مرحله‌ای چند لایه  $[0/\pm 45/90]_s$ .

(الف) ضرایب تطابق سوراخ کاری لایه اول

$$\begin{bmatrix} -28.305 & -0.806 & 15.130 \\ -5.605 & -58.515 & -15.986 \\ 15.864 & -0.927 & -48.273 \end{bmatrix}$$

$$(C_{ij})_{11}$$

(ب) ضرایب تطابق سوراخ کاری لایه دوم

$$\begin{bmatrix} -26.051 & -0.769 & 13.838 \\ -5.050 & -54.026 & -14.929 \\ 14.727 & -0.848 & -45.127 \end{bmatrix}$$

$$(C_{ij})_{21}$$

$$\begin{bmatrix} -18.051 & -2.409 & 10.554 \\ -3.400 & -43.979 & -12.480 \\ 11.736 & -2.773 & -35.584 \end{bmatrix}$$

$$(C_{ij})_{22}$$

(ج) ضرایب تطابق سوراخ کاری لایه سوم

$$\begin{bmatrix} -25.991 & -0.735 & 13.816 \\ -5.025 & -53.924 & -14.889 \\ 14.711 & -0.834 & -45.041 \end{bmatrix}$$

$$(C_{ij})_{31}$$

$$\begin{bmatrix} -18.614 & -2.345 & 10.816 \\ -3.520 & -44.761 & -12.584 \\ 11.961 & -2.741 & -36.146 \end{bmatrix}$$

$$(C_{ij})_{32}$$

$$\begin{bmatrix} -20.193 & -2.705 & 11.469 \\ -4.190 & -47.140 & -13.346 \\ 12.493 & -3.235 & -37.970 \end{bmatrix}$$

$$(C_{ij})_{33}$$

(د) ضرایب تطابق سوراخ کاری لایه چهارم

$$\begin{bmatrix} -25.989 & -0.753 & 13.815 \\ -5.025 & -53.921 & -14.888 \\ 14.710 & -0.834 & -45.037 \end{bmatrix}$$

$$(C_{ij})_{41}$$

$$\begin{bmatrix} -18.635 & -2.357 & 10.823 \\ -3.526 & -44.780 & -12.590 \\ 11.965 & -2.729 & -36.173 \end{bmatrix}$$

$$(C_{ij})_{42}$$

$$\begin{bmatrix} -20.080 & -2.703 & 11.414 \\ -4.153 & -46.949 & -13.286 \\ 12.439 & -3.195 & -37.809 \end{bmatrix}$$

$$(C_{ij})_{43}$$

$$\begin{bmatrix} -19.670 & -2.701 & 11.295 \\ -4.001 & -46.411 & -13.162 \\ 12.353 & -3.201 & -37.410 \end{bmatrix}$$


$$(C_{ij})_{44}$$

در اندازه گیری حداقل  $28\text{ MPa}$  است. در حالی که نظریه بهینه کلاسیک لایه ای مقدار تنش برشی  $\sigma_{xy}$  را در لایه چهارم که در جهت  $90^\circ$  درجه نسبت به محور اصلی قرار داده شده است، صفر پیش بینی می کند، مقدار اندازه گیری شده برابر  $3\text{ MPa}$  است که البته مقدار زیادی نیست. نتایج تجربی تنش پس ماند فشاری در لایه اول و تنش پس ماند کششی در لایه چهارم به همراه دو صفحه عاری از تنش پس ماند در راستای الیاف را نشان می دهد.

## نتیجه گیری

در این پژوهش، روش انتگرال در چند لایه های کامپوزیتی ارائه شده است. در چند لایه های کامپوزیتی، عدم تطابق ضرایب انبساط گرمایی الیاف و ماتریس، انقباض و انبساط متفاوت لایه های متوالی به دلیل اختلاف جهت های اصلی آنها و انجامات غیریکنواخت قطعه به علت گردیدن ایان های شدید دما حین ساخت سبب ایجاد تنش های پس ماند در کامپوزیت ها می شود. اندازه این تنش ها به ساختار چند لایه، خواص مواد لایه ها و فرایند ساخت بستگی دارد. در این پژوهش، با توسعه روش شبیه سازی فرایند سوراخ کاری در چند لایه های کامپوزیتی، روش سوراخ کاری مرحله ای برای تعیین تنش های پس ماند غیریکنواخت در چند لایه های کامپوزیتی، توسعه داده شده است. در روش سوراخ کاری مرحله ای کرنش های رهاسده در هر گام به دو بخش کرنش های رهاسده ناشی از آزادسازی تنش های پس ماند محبوس در هر لایه و کرنش های رهاسده ناشی از افزایش عمق سوراخ تقسیم شده است. از آن جا که در روش ارائه شده، آثار تغییرات هندسه و کرنش های پس ماند هر لایه به طور مجزا و پیوسته در نظر گرفته می شود، می توان این روش توسعه داده شده را روش انتگرال در چند لایه های کامپوزیتی نامید.

در مدل سازی روش انتگرال در چند لایه های کامپوزیتی چگونگی ارتباط بین کرنش های اندازه گیری شده روی سطح و تنش های پس ماند بیان شد. با افزایش عمق سوراخ تعداد ماتریس های ضرایب تطابق افزایش می یابد. یک ماتریس برای ارتباط بین کرنش های پس ماند و تنش های پس ماند هر لایه بوده و سایر ماتریس ها ارتباط بین کرنش های ناشی از افزایش عمق و کرنش های اندازه گیری شده را بیان می کنند. برای تعیین ماتریس های ضرایب تطابق در هر گام، شبیه سازی فرایند سوراخ کاری مرحله ای در چند لایه های کامپوزیتی مورد توجه قرار گرفته است. با به کار بردن توزیع تنش مساوی و مخالف با توزیع



شکل ۳ - مقایسه نتایج تحلیلی و تجربی مؤلفه تنش  $\sigma_{xy}$  در هر لایه از چند لایه های  $[0/\pm 45/90]$ .

سوراخ کاری طی مدت زمان  $4\text{ min}$  مورد آزمایش قرار گرفتند. عمق سوراخ برابر با نصف ضخامت قطعه بود و عملیات سوراخ کاری تا مرز تقارن نمونه پیش روی کرده است. دستگاه به کار رفته برای اندازه گیری مقادیر کرنش های رها شده، دستگاه اندازه گیری UPC601 بود. کرنش سنج های مورد استفاده در این آزمایش، کرنش سنج های روزت از نوع FRS-2 ساخت شرکت TML ژاپن و چسب مایع از نوع سیانو آکریلات با نام تجاری CN است. مقادیر میانگین کرنش های رها شده محاسبه و در جدول ۲ بیان شده است.

## تعیین ضرایب تطابق

ضرایب تطابق سوراخ کاری مرحله ای نصف لایه های نمونه  $[0/\pm 45/90]$  در جدول ۳ ارائه شده است. اگر چه هر لایه و چند لایه شبیه همسان گرد، ناهمسان گرد هستند، اما، ضرایب  $C_{12}$  و  $C_{32}$  در هیچ یک از ماتریس ها صفر نیستند. ضرایب  $C_{12}$  و  $C_{32}$  بیان کننده اثر تنش های پس ماند برشی، بر کرنش های اندازه گیری شده در راستای کرنش سنج های  $0^\circ$  و  $90^\circ$  درجه اند. بنابراین، هنگام سوراخ کاری لایه اول که عمق سوراخ کاری شده ناهمسان گرد است، اثر لایه مجاور که در راستای  $45^\circ$  درجه قرار دارد، مانع از صفر شدن ضرایب  $C_{12}$  و  $C_{32}$  شده است.

## مقایسه نتایج نظری و تجربی

مقایسه نتایج مؤلفه تنش  $\sigma_{xy}$  حاصل از حل تحلیلی و تجربی در هر لایه از چند لایه های کامپوزیتی  $[0/\pm 45/90]$  در شکل ۳ نشان داده شده است. نتایج تجربی  $\sigma_{xy}$  تطابق مناسبی با نتایج نظری نشان می دهد و مقدار خطأ

محاسبه این تنش‌ها با استفاده از نظریه کلاسیک لایه‌ای تطابق بسیار مناسبی دارد و حداقل اختلاف دو روش  $\pm 0.2\%$  درصد است. تطابق خوب این دو روش نشان می‌دهد که روش انگرال می‌تواند به نحو بسیار مناسبی برای تعیین تنش‌های پس‌ماند در چند لایه‌های کامپوزیتی به کار رود.

تنش‌های پس‌ماند محبوس در نمونه، شبیه‌سازی روش انگرال در چند لایه‌های کامپوزیتی بنا نهاده شده است. در نهایت چند نمونه کامپوزیتی با چیدمان  $[0/\pm 45/\pm 90]$  ساخته شده است. نتایج اندازه‌گیری تنش‌های پس‌ماند در چند لایه‌های کامپوزیتی و

## مراجع

1. Schajer G.S., Measurement of Non-uniform Residual Stresses Using the Hole-Drilling Method. Part I- Stress Calculation Procedures, *J. Eng. Mater. Technol., Transactions of the ASME*, **110**, 338-344, 1988.
2. Schajer G.S., Measurement of Non-uniform Residual Stresses Using the Hole-Drilling Method. Part II- Practical Application of the Integral Method, *J. Eng. Mater. Technol., Transactions of the ASME*, **110**, 345-349, 1988.
3. Sicot O., Gong X.L., Cherouat A., and Lu J., Determination of Residual Stress in Composite Laminates Using the Incremental Hole-Drilling Method, *J. Compos. Mater.*, **37**, 831-843, 2003.
4. Sicot O., Gong X.L., Cherouat A., and Lu J., Influence of Experimental Parameters on Determination of Residual Stress Using the Incremental Hole-Drilling Method, *J. Compos. Sci. Technol.*, **64**, 171-180, 2004.
5. Bert C.W. and Thompson G.L., A Method for Measuring Planar Residual Stresses in Rectangularly Orthotropic Materials, *J. Compos. Mater.*, **2**, 244-253, 1968.
6. Lake B.R., Apple F.J., and Bert C.W., An Investigation of the Hole-Drilling Technique for Measuring Planar Residual Stress in Rectangularly Orthotropic Materials, *Experiment. Mechanic.*,
7. Schajer G.S. and Yang L., Residual-Stress Measurement in Orthotropic Materials Using the Hole-Drilling Method, *Experiment. Mechanic.*, **34**, 324-333, 1994.
8. Shokrieh M.M. and Ghasemi A.R., Simulation of Central Hole Drilling Process for Measurement of Residual Stresses in Isotropic, Orthotropic and Laminated Composites Plates, *J. Compos. Mater.*, **41**, 435-452, 2007.
9. Shokrieh M.M. and Ghasemi A.R., Determination of Calibration Factors of the Hole Drilling Method for Orthotropic Composites Using an Exact Solution, *J. Compos. Mater.*, **41**, 2293-2311, 2007.
10. Schajer G.S. and Altus E., Stress Calculation Error Analysis for Incremental Hole-Drilling Residual Stress Measurements, *J. Eng. Mater. Technol.*, **118**, 120-126, 1996.
11. Flaman M.T., Mills B.E., and Boag J.M., Analysis of Stress-Variation with-Depth Measurements Procedures for the Center-Hole Method of Residual Stress Measurement, *Experiment. Techniq.*, **11**, 35-37, 1987.
12. ANSYS Help System, Analysis Guide & Theory Reference, Version 10.